# Magazin

ber neueften

## Erfindungen, Entdeckungen und Berbesserungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Ameritaner und Deutschen in ber gesammten Gewerbfunde,

für Sabritanten, Manufatturiften, Bunftler, Bandwerter und Landwirtbe, mit vielen Mbbilbungen

von Mafdinen, Bertzeugen, Gerathen, Borrichtungen und anbern ben beutichen Gewerbtreibenben nubliden Dingen mehr.

> Serausgegeben von DR. PRIEDRICH EDUARD THIEME.

> Reuefte Rolge.

Band III. Beft I. mit 34 Abbildungen.

Ceipsia, 1836. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber Sauptgefichtspunft, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Beitfcrift aufzunehmenben Auffabe bie Rebat. tion leitet, ftets bie größtmögliche Bielfeitigkeit berfelben überhaupt, fo wie bie bes Inhaltes eines jeben einzelnen Beftes insbefonbere, ift, fo wirb, um bem Lefer ben überzeugenbften Bemeis bavon ju geben, und jur Bequemlichteit beffelben, jebesmal mit Bezeichnung ber Nummer bes Auffabes angegeben wie vorftebt. fur welche Claffen ber Bewerbtreibenben bie aufgenommenen Auffage eines jeben Deftes von Intereffe finb.

Sur Chemifer I., 11.

= Dampfmafdinenbefiner I., 6, 12.

= Drecheler I., 8.

# Wifenbabnunternebmer I., 16.

= Eifenwertsbefiner I., 14,

s Goldarbeiter I., 2.

Graveurs I., 1. IV., 5.

får Bauswirthichaft I., 3. III., 1; 2-3. IV., 4.

= Maler I., 1; 3. IV., 3. = Mechaniter L, 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13: 14:

15; 16; 17, Dbvfifer 1., 11; 15.

Seifenfieder 1., 3.

Schiffsbauer I., 5; 7; 9.

Dir haben, um bem Berte neuerbings bie großtmögliche Berbreitung ju geben, beffen Form geanbert, bas Aeußere beffeiben auf's Befte ausgeftattet, und bennoch bafur ben bocht billigen Preis von nur 8 Gr. fur jebes Deft, beren 12, jebes Dal einen Banb bilben und im Laufe eines Jahres ericheinen werben, eintreten laffen. Mile Buchhanblungen, Beitunge Erpebitionen und Pofidmter nehmen Beftellungen barauf an.

Baumgartners Buchbandlung.

(PREIS 8 GROSCHEN.)

#### 3 nbalt.

bungen, Entbedungen und Verlesseringen in der gesammten Gewerdskunde.  1) ürber den Schich auf Ausfer mit Talzsture in erhalberten und hehrer und hehrer Ausberteit.  2) Berschern dei eingstegten Arbeiten mit emailiteren Wetallen, auf Ennall gemalt, oder mit Farben in Ennall sern eren deren der	es verbesteiter Proces, Dise ju erzeugen, im marchares Cifen ju schmidden und Damof zu schiffente Eusprumpen mit einer Riappe.  36. hofferte Eusprumpe mit einer Riappe.  38. pochhau der Elisabath durch den Greeuwicher ett.  39. der gesteilte Gas-Riappe.  40. deres patentierte Gas-Riappe.  42. bliographie der gesammten Gewertbölunde.  45. tstieden der Gesammten Gewertbölunde.  45. tstindigen und Entdedungen in dem Gebiete er Kunft und Hausvirthsschaft.  an dem Plaumen und hiern derschiedenen Judezeigen.  49. stiedeln.  49. stiede, dem grodhalichen Weine den grodirshaften in den grodhalichen Weisen.  40. degemachter Waderawskins zu geben.  40. degemachter Waderawskinskinskinskinskinskinskinskinskinskin
13) Dimfted's Dien gum werdennen bon Wallier Robie. 33	

## Magazin

ber neueften

## Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Gewerbstunbe

får

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler ac. Beueste Folge.

#### Band III. Beft I. 1836.

X.

Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen umb Berbefferungen in ber Bewerbotunde.

1) Ueber ben Stich auf Rupfer mit Salgfaure in erhabener und hohler Arbeit.

(Rus Journ. des Conn. usuelles et prat. Aug. 1835. S. 74.)

Go ift biefer Auffig ein Auszug aus ber Arbeit eines Englahvers, ber jedoch nur ben hohlen Stich behandelt; set werden jehoch ju Ende noch einige Bermertungen über ben Stich en relief hinzugefügt werben, worüber man zugleich Deft 11. bes zweiten Banbes bes Magazins vergleichen fann.

Es ist bekannt, daß wenn man mit Salzsaure graim man die gange Dberfläche der Wetalbalter mit einer oder mehreren Schichen einer Zusammenschung der berdt, welche die Saure nicht anzreist; ohne die Oberfläche des Metalls siedig zu rien, verzeichnet man auf bieser Zusammenschung Linen, weiche die Saure angerist, indem man zugleich die Platte bederkt. Da nach dem Ausspruche der engisschen Schriftsellers es nicht binreicht, eine Boedereitung zu machen, und ein gesnaues Berhaltung bienn, (denn von der Richheit und ber guten Liegenschaft biefre Solffe fichnet solft inner der gikaktliche Ersolg des Gewerurs ab), so sollen zuerst aber diehen wichtigen Gegenstand höhere Nachweisungen

Dages, t. Grfint, Reuefte Bolge B. III. &. 1.

Das Erbpech, Mephalt, ift ber bauptfachlichfte und unentbehrlichfte Stoff, um bie Dachtheile ju vermeiben, melde bie Unreinbeit ber Bufammenfebung erzeugt. Das Erbpech ober Asphalt ift ein feftes minerglifches Erbhars. von bem tie Maturforfcher behaupten, bag es von einem fluffigen Steinole bertommt, bem bie Ratur burch Gublimation Confifteng gegeben bat. Es giebt jeboch eine anbere Subftang, welche mit ihm eine fo große Mehnlichfeit bat, baf man unbebinat bie Mittel fennen fernen muß, wodurch man beibe Stoffe von einanber untericheibet. Der Theer, welcher burch Deftillation ber Erbtoble erzeugt ift, gleicht nach Muszug bes Bafferftoffgafes fo febr bem Mephalt, bag er fich, wenn er aut porbereitet, und burch langfame Berbampfung gefarbt ift, anfanglich in ein mineralifches Dech verwanbelt, und enblich gang bas Unfeben bes naturlichen 26s phaits bat.

Um ben einstilichen Asphalt von bem natorlichen ju unterscheiben, iege man ihn auf ein vothglübenbes Ellen, wo es einen Dampf entwickeln viele, ber an Geruch ber Steinsohie ahnlich fit; nach feiner Berbernnung läßt er eine boblige Afche juruck. Diefer Asphalt ist immer mit Schwefel und Ammonial vermischt, und bies ift es vorziglich, was ben efelhaften Geruch auf glühendem Eifen erzeugt.

Da nun die Salzsaure, welche man annendet, ju bem Altali Berwandischaft, be, fo gebt daraus bere vor, baß sie an andern Erellen wiett, als welche der Grabslichel vorgezeichnet hat; daher kommt es, baß das kinstliche Asphalt ganz unkrauchder zu diesem Awecke wird; in der Ahat ist man nicht sicher, das die Knient und die Jüge bei Ameredung derschen unberübet bleis und die Jüge bei Ameredung derschen unberübet bleis

ben ja es geschiebt sogar bisweiten, das bie Platte Flecken bekommt, wedwegen selbst ber geschickteste Taxveur manchmal eine schiechte Arbeit tissert. Der naciter
tiche Asphalt dagegen, welcher der Probe des glichenden
Elisse unterwersers wied, werdunstet fast gang und gar,
und der Greuch davon, weit metsent wideig zu sepn,
geschitt sogar vielem Personen. Er löst sich bei die fa Keer
pentinssessen, auf, womst er einen Keinss bietet, den die
Salzsauer nicht angerisse, und wormt mehrere Graveues
die schon ziemtich angerissenen Linient überzieben, um
zu verführern, das sie nicht einer abendie weden.

Man hat fid uberzeugt, daß die Dberflache bes Asphatts eine atmofpharifche Einwirtung erleibet; baraus laft fich ichon ertiaen, warum die Argypter damit ibre Mumien bebedten.

Kaft eben so michtig ist die zweite Euhfianz, bas burgundische Pech, bas von der norwegischen Edetanne (pinus abies) komme. Am besten soll bassenige senn, weiches man in Blassen auch je soll ein dunktes Erradigeb haben, und undurchsschigt senn. Wenn es alt wird, langt die Deberstäche an, durchsschigt zu werden, und et läße sich zweichen, den der fich zweichen der Ringern gerbrücken, wahrscheinlich, weil es siene Abeil verlens weinstehen Dels verloven hat. Es ist daher weniger vortheilhaft anzuwenden ab felische, well es dein der Schung bes Asphates nicht so aut. aus unternafür.

Der britte Stoff, welcher auf bie Bufammenfegung wirtt, ift bas Jungfernmache. Das Jungfernwachs von Ditinbien ift vorzüglicher ale bas europaifche und nas mentlich ale bas englifche, bas nicht felten von Dams birichfett verunreinigt ift; biefes aber ichabet febr bem Unbangen ber Bufammenfegung auf ber metallifchen Platte, eine Bebingung, welche unumganglich nothmen: big ift. Beboch tann man bie Berunreinigung leicht entbeden, benn bas Bache, in welchem jenes gett vorbanben ift, ift garter und bei bem Unfublen flebriger; bagu tommt eine großere Duntelbeit, wenn man bas Licht barin fpiegelt. Wenn man ein Stud febr reines Bache mit leinenem Beuge reibt, fo wird bie Dberflache beffelben febr glangenb polirt; eine Politur, bie man bem verunreinigten Bache nicht zu geben im Stanbe ift. Derfelbe Polituruntericbieb zeigt fich auch an ben Schuppen, bie man mit einem Deffer von ben beiben Wachsarten abichneibet.

Wir waren genothigt in biese weitlaufigen Erotter tungen einzugeben, well bie Reinheit ber Ingrediengen absolut nothwendig ist; wir fugen noch folgende Puntte binau: 1) Es ift burchaus unnub, anbere Stoffe angumenben.

2) Man hat sich unbedingt natürlichen Asphalt ju verschaffen, ohne bie Kosten ju icheuen; benn ohne bemselben ift selbt bei ber geschickesten Grabftichele führung auf keinen sichern Erfolg ju rechnen.

#### Bufammenfehung und Borbereitung ber Ingrediengen:

- 1) Man bricht ben Usphalt in fleine Studen, um barin alle erbigen ober beterogenen Theile gu entbeden, mit benen er vermifcht fenn tonnte.
- 2) Herauf verwandelt man ihn in ein sehr feines Putver, und während er unter bem Stößer ift, trägt man bafür Sorge, ihn von ben Unterinigkeiten zu reinigen, bie man darin entbedt.
- 3) Man ichmeige allmabilig 4 Ungen burgunbifches Prch in einem neuen gestienisten Teopf; ift bie Schmitzung ausgeführt, so wendet man ben Topf nach allen Seiten, damit die gange Oberfläche befe felben mit bem Prche bebeckt ift.
- 4) Regt man in den Topf 4 Ungen gepulverten Asphatt, und sind die beiden Cubstangen sindängisch
  vermischt (man muß siehe mit einem Spate her
  umrühren), so sügt man abermale 4 Ungen Asphalt
  hingu; hierauf erbote man die Wärme, und rücht
  die Mischung um, damit sich Alles gehörig vereinige. Wenn der Jigs des Asphalts vollständig
  ist, täßt man ihn noch über dem Feuer, das man
  jedoch allmählig vermindert, damit die Feuchtigket
  es Priede sich verstüchtigen kann. Diese Priede fich verstüchtigen kann. Diese
  flüchtigung ist unnungänglich nothwendig, weis,
  wenn sie nicht in dem Topse geschöbe, sie auf der
  Tasse intettit, wodusch die Arbeit verdevohen würde.
- 5) hierauf beingt man 6 Ungen Jungfernwachs in ben Topf, rubrt es gut um, und läßt es über einem mäßigen Feuer; benn biese Substangen burfen nicht kochen, sonbern nur aufwallen.
- 6) hierauf gieht man bie Mischung vom Fruer weg und tofft sie erkalten, bis fie die Conspilen bes Apreiats hat; dann gießt man sie auf eine Rupferplatte ober in eine gefirniste Schussel, gerthelte fie in Studen von dem Gewichte einer Unge ungefabr, aus der man Augeln macht, lass sie talt und seit verden, bevor man sie anwender.

Die Confifteng ber Busammenfehung ift ein Saupepuntt, ber eine febr große Aufmerksamfeit ersobert. Bader fie gu welch, so wurden die Linien, die man ban auf vergeichnete, eine ungleiche Bertle baben; wate bagegen bie Zusammensehung zu hart, fo murben bie Rans ber ber Einien ausgezadt werben, weil ber Grabflichel bann Bruche erzeugen murbe.

Bringt man bie Schicht barauf, und bemerkt, bag fie fich nicht welch genug ausbreitet, fo fügt man burgunbifdes Bech bingu, welches bem Nachtheil abhelfen wird.

### Berhaltungeregeln im fich vor Unfallen gu fichern.

Sollte die Consiftenz ber Jalammenfehung nicht binreichen, so mußte man Aephalt bingufügen, worin vorgiglisch, die Dauet bestieht; jeboch darf man nicht vergessen, dann ein eine Man bei der eine eine Auch wied est weit man ihn son fant ihn Machie vertienen muß, weit man ihn son sich verweisen das bie follte gebreichte gebreichte bei der eine etwaß festere Susammensseung zu machen, well es seiche teine etwaß Wäche veich zu machen, als mit Aephalt zu hatten, welches eine größere Boetvereitung ersoebete. In allen Becerten der Geaveurs sindet man den Busch von Poch zuset angegeben; wie mußten das ber gang besonders darauf ausstenlichen das ein gerft anzuwenden, nett volles Erchtude bervellen baben:

- 1) Daß es bas eigentliche Lofungemittel bes Us-
- 2) Das bie beffere Qualitat ber Zusammensehung von ber vollifiandigen Bosung bes leteren abhangt. hiernach tennen bemnach folgende allgemeine Regeln aufaestellt werben:
  - ufgestellt werden:

    1) Rur Usphalt giebt der Busammenfegung hinrels chenbe Dauer und Confifteng.
  - 2) Es ift unumganglich nothwendig naturlichen Usphalt anzuwenden, und ihn fo vollstandig ale moglich von allem fremben Stoffe gu reinigen.
  - 3) Burgundiches Poch ift das eigentliche Loftungemittet dafür; es ift übrigens in der Michaus ma umganglich nobivendig, for es nun um es markig zu machen, ober um die Saure zu verhindern, fich über die Linien des Grabflichels binaus zu verbeiten.
  - 4) Jungfernvachs ift ebenfalls unentbehrlich um ber Dede Binbung gu geben, und überhaupt um ben Annten ber Linien einen größere Busammenhang, größere Politur zu geben.

#### Ueber ben erhabenen Stid auf Rupfer.

Diefe Arbeit, welche in ber Eppographie eine fo große Rolle fpiett, ift feit tanger Beit bekannt, aber fep es nun, bag biejenigen, bie biefen Stich angewendet baben, bie Mittel vernachissfigten, die er gewährt, um den Solgschitt zu vermeiden, oder bag andere Ursachen ben Tectgang biefer Aunst gebennnt haben, so ist es boch beingend nothomebig, von neuem bie Ausmerkfamteit ber Künstler auf biefen Gegenstand zu eichten.

Die Anwendung der Salzsaure, um das Aupfer angugerien, ift febr ate, und es ift diefes die einzige Stute, die man fast immer mit dem meiften Ersog angewendet hat; gabiteiche Berluche haben jedoch dars gerhan, daß eine Mengung reiner Salpetersaure mit einem Biertel oder einem Ainfret Salzsaure hinreichend angreift, vorzüglich wenn man sie das zweite Mat anwender. Zolgendes Berfahren ist zwar der weitem noch nicht volltommen, jedoch ist es soger des des bas aftere.

Wenn bie Rupferplatte gut vorgerichtet ift, fo nimmt man Bimeftein, wirft feinen Ctaub bavon auf bas Rupfer, beneht ihn bann mit Baffer, und reibt bas Rupfer, indem man ben Bimsftein auf Die gange Dberflache ausbreitet, bie die gange Musbehnung ber Platte einen gleichformigen Rern bat, worauf man fie forgfale tig abtrodnet, und fie gur Mufnahme ber Beichnung einrichtet. Dann togt man Daftir in Terpentineffent. geldnet mit einer Feber ober einem Pinfel einen Gegen: ftand auf bas Rupfer, und bat man bie Beichnung polls enbet, fo nimmt man mit einer Stabtfpipe alle biejenis gen Theile binweg, melde gu bid find, und vermittelft biefes Inftrumentes giebt man ber Beichnnng alle megliche Arinbeit. 3ff bie Platte fertig, ber Stich troden. fo umglebt man ben Umfang ber Platte mit Bache. und gießt auf bie Dberflache eine Schicht verbunnter Salpeterfaure; nachbem man biefe eine Beit lang bat mirten laffen, mafcht man bie Platte ab, und giebt ihr vermittelft einer Druderrolle, bie mit Daftig befeht ift, eine Schicht Tinte, bie auf ben Bugen ber Beidnung haftet; ift nach biefer Operation bie Platte troden, fo last man bie reine Caure wirten, worauf man fich ber Difchung ber Salpeterfaure und Salgfaure bebient, nach: bem man bie Platte von neuem gefcmarst und mit bem Grabflichel ausgebeffert bat.

## Berfahren um bie Corift und ben Stich auf Rupfer: ober Bine: Platten übergutragen.

Man kann sie auf Aupser ober auf Ink (diese lettere wied biergu noch zu wenig angewender) sast ohnerering gur Topogaophie ober den Scitch anwenden; um diese ausguschen, deudt man mit Wastirchowdre auf seuchen Joseph-Dapiere Jüge oder Stiche, bierauf erwärmt man etwas die Aupser oder Sinkplate

und legt ben frischen Stich auf das Rupfer, giebt ber Splinberpreffe einen Stoß, lose ben Stich abtrochen, befeuchter das Papier etwas, befelitigt es auf die Platte und iberzicht dann ihre Oberstäche mit einer Busmmenssehung von zwei Ahellen venetianischen Terpentin, von Terpentinessen; die bei die Busm fichtigemachen ber Wischung nothig ist, reibt mit dem Kinger auf das Papier, auf welchem die Zeichnung war, die nun auf dem Rupfer bastet; nachdem man die Zeichnung geschwärzt hatterwirft man sie der Einwirfung der Sauer, wie es angegeben worden ist.

2) Berfahren bei eingelegten Arbeiten mit emaillirten Metallen, auf Email gemalt, ober mit Farben in Email ober mit Aras besten in reinem ober von Schmelz gefarbs ten Metall.

(Mus Journ. des Connaiss. usuelles et prat. Mug. 1835.)

Das Geheimnis biefer Erfindung besteht barin, einem Arpftalf, Schmeige und Schmeigfarben julammensusen, do bag sich bie verichiebenm Etoffe verbinden, und in biefer Berbindung ber Wirtung bes Feuers wie berstehen ohne von ihrem Glange und ihrer Lebhaftige keit etwas zu verlieren.

#### Bufammenfehung bes Rroftalls.

							Apothet		
Beißer Canb						Unge.	Drochme.	Errup.	Gran.
Mennig						7	4		_
Pottafche .						3	6	_	10
Braunftein .		•				_	_	1	_
Urfenit		•	•		٠	_	_	-	7
	_	-		_					

Der hauptfloff ber Schmeige ift ber Krestall felbft, ber mit Metallorpben geichmolem wird. Mas bie Bulammensehung ber Farben betrifft, so ift ber Stoff berz felbe, als ber ber Schmeige, sie unterschiebet fich nur burch bie Zunantität ber Metallorpbe.

#### Rother burchfichtiger Schmelg. Unge, Drochme, Greupel. Gron,

Repftall						1	4	1	1
Borar						-	1	1	3
Caffin:P	ráci	ipita	at			1	4	1	1
Braunfte	in	٠		٠	•	_	-	-	10

Blauer burchfichtiger Schmels.

							Il Unge.	Predme.	Seturel.	Gran
Borar	٠							1	1	3
Robalt	٠					•	_	1	1	3
23	la	uer	u	n b	u r	фſ	idytig	et Sch	me13.	
Rroftall.							1	4	. 1	1
Ralcinir	te R	nody	en	₽. €	5ф	op8	fuß —	1	1	3
Urfenit							_		1	11
Robalt	:						_	1	1	3
Borar			•	•	•	•	_	2	_	14
			5	W e	150	r	S ch m	elg.		
Repftall							1	4	1	1
Ralcinir	tes	Bini	n				-	2		14
Urfenie							_	_	1	11
Borap	•		•				_	2		14
			Ľ	iol	ett	er	€ ch m	elj.		
Repftall							1	4	1	1
Braunft	ein						-	1	1	3
Robalt							_	-	1	_
Borar							-	1	1	3

#### Durch fichtiger grüner Schmeiz. Rroftall . . . . . 1 4 1 1 Rupferblau . . . . — 1 1 3 Botap . . . . . — 1 11

ц	ποι	ıţ	co l i	cg) I	i i g i	τ	gruner	00	mel z.	
Rryftall							1	4	1	1
Rupferbl	au						-	1	1	3
Anochen	bor	ı	Sch	óps	fuß		_	1	1	3
Arfenit		٠					_	_	1	11
Borar	•	٠	•	٠	٠	٠	-	3	_	5

Dotas	•	•	•	•	•	•	_	3	_	3
			8	d) n	oat	ger	Shn	elg.		
Repftall							1	4	1	1
Ralcinir	tes	Яu	pfer				-	1	1	3
Braunfi	ein						_	1	1	3
Robalt				٠			_	1	1	3
Borap		٠		•	•		-	3	-	5

#### 

#### Methobe fur bie eingelegte Urbeit.

Es giebt brei Methoben, biefe Arbeit auszuführen, mit emaillitten Metallen auf Email gemalt, mit Sacben in Email und mit Arabesten in reinem ober burch

#### Erfte Dethobe.

Dan emaillirt bie quillodirte Detallplatte, melde bestimmt ift, ben Schmels aufzunehmen, abgefonbert von bem Rroftalle mit bem fie vereinigt merben foll. Diefe Piatte legt man geborig porbereitet auf ein Stud plattes Detall, mit bem bie Schmelgung in ber Saube ausgeführt werben foll; bierauf bebedt man biefe Dlatte mit einem anbern Stude piatten Detalls, melches man mit bem erften Stud burch baffelbe Mittel gufammen: fcmelat ; bevor aber biefe lette Comelaung ben binreis denben Grab erreicht bat, brudt man es mit einem Spatel auf bie Ditte, inbem man ibn nach ben Ran: bern gu bewegt, um bie Buft gu vertreiben. Ginb bie beiben Rroftaliftuden auf biefe Urt vereinigt, und bilben fie nur einen Rorper, fo befestigt man bie untere Geite auf ben Begenftand, auf welchen man fie bringen will. Um bies auszuführen, bedient man fich eines Rroftalls von ber namlichen Bufammenfebung, meldes aber leich. ter fcmelst, und welches man in einem Dorfer von Uchat gerftoft; man legt eine bunne Schicht von bies fem gerftogenen Rroftall auf ben Gegenftand, meldes bas Stud emaillirte Rroftall aufnehmen foll : bas Bange bringt man wieber in bie Saube, morauf bie Arbeit vollenbet ift.

#### Breite Dethobe.

Sie besteht barin, auf dos Arplat feibft mit Emalisfarben zu maten und dacauf dieselben Bezenstlände zu seichnen, als auf emailtiete Meralibatten; biefe Materei erhält man vermitteist breier auf einander spigenden Schichten, wovon jebe in der haube erdigt wied. Benn die Materei sertig ist, bedt man das gematte Arpstallistid zu, und besselftigt bas Gange, wie es oben erklate worden ist.

#### Dritte Detbobe.

Man befestjat auf dem Arpstalle Aradesken-Einfaslung. Bu biefem Ende nimat man ein Blatt von de liedigem Mestal, das man mit verschiedernen Formen ausschneidet, um die berschiedenen Figuren zu bestimmen; wenn sie dereinige sind und das Musser sertig, fertig ift, so befestigt man sie durch das Feuer der haube. Man emailliet hierauf die Figuren gang oder zum Abeil, und erhist sie dann ehenfalls in der Haube; zwieht wied das Arpstall bedecht, und das Ganze so befessigt, wie es doen beschieden worden ist. 3) Bachefeife und einige Unwendungen berfelben.

(Mus Journal des Connaiss. usu. et prat. Mug. 1835 )

Dan nehme 9' Ungen, 3 Drachmen, 6 Bran (pr. Upothelergem.) Potafche ober noch beffer 7 Unten. 14 Gran Weinfteinfaty, tofe es in 2 Pfund Baffer in eis nem Befage, weiches 4 Pfund faffen tann; ju gleicher Beit nehme man 3 Ungen, 1 Drachme; 2 Gran Ratt, iofche ibn mit etwas beifem Baffer, um es in einen Brei gu vermanbein; biefen Brei merfe man in bie falgige Bofung und toche ibn 10 Minuten, inbem man ben Stoff forgfattig umruhrt; bierauf nimme man ben Topf von bem Beuer, laft ben Ralt ein wenig au Boben feben, gieft bas obenfchwimmenbe Baffer ab unb filtrirt es burch Papier. Muf ben Gat gieft man noch 1 Pfund Baffer, ruhrt ben Rall um, und brudt bie Daffe, um alle Fluffigfeit baraus ju vertreiben. Dies fes zweite Filtriren muß man in einem befonbern Recipienten vornehmen, weil ber Drud gugleich mit ber Fluffigfeit ein wenig Ralt beraustreibt ; baber idfit man. es feben, filtrirt biefe Raltiofung gum greiten Dale, bes por man fie auf bas erfte Probutt gieft; mendet man biefes Lofungemittel nicht fogleich an, fo muß man es auf Blafchen bringen, Die man forgfaltig verftopfelt.

Um Bachefeife ju machen, nimmt man einen Topl, ber 5 Pfund Baffer faßt, fullt ibn halb mit bem fo ebert angegebenen Bofungemittel, und tocht'es; bierauf wirft man immer berumruhrend 2 Pfund, 6 Ungen, 10 Drachmen, 1 Strupel gelbes Mache und ben Reft bes Lofungemitteis binein, wenn man noch welches bat und fahrt mif bem Rochen fort, bis bas Bachs gang aufgeloft ift. Die Sauptfache ift, baß fich bas Mttali binlanglich mit Bache neutralifirt, welches in bem gemachten Berfuche mit ber angegebenen Quantitat gefcheben ift. In jedem andern Berbaltniffe ift bie all= gemeine Regel, Die Quantitat Bachs fo gu vermehren, baf ein fleines Stud Geife, bas man ertalten lagt, feinen altailichen Gefchmad mehr befigt. Dan idft ben Stoff fo lange ale moglich über bem Feuer, giebt ihn aber gurud, fobalb er noch leicht in Spig ober Gie fenblechformen gegoffen merben fann.


Diese Seise hat einen angenehmen Geruch und kann au verschiedenen Iverden bienen; man kann sie in ber Wachsmalertel anwenden, nachem man sie in bestilltetem Wasser aufgelöst hat; in biesem Kalle muß man sie jedoch mit sehr weißem Wachse zwerteten; auch wärder de besser bei ger des Ablungsmittel zu nehr wärder de besser bei ger gebe ab de Ablungsmittel zu nehr

men, anstatt ber Potafche. Dan tann fie auch gebrau: den jum Policen bes Dobein, bann braucht man nur einen Theil bavon in Baffer aufzulofen, und bamit bas Sols ber Tifche, Ctuble u. f. m. su übergieben; wenn biefer Kirnig troden ift, glebt man ibm bie gehorige Politur, inbem man leicht mit einem wollenen Lappen reibt. Die Begenflande, welche mit biefer Gelfe uber: gogen find, nehmen einen angenehmen Geruch an, ber bemjenigen ber Danbeln abnlich ift. Dit eben biefer Geife, wenn fie in gelbem Baffer aufgetoft wirb, bas mit Belbmurg gefarbt ift, wird ber getafelte Sugboben eingerieben. Zugt man enblich ju ben Stoffen, welche fie bitben,' eine binreichenbe Quantitat Rug bingu, fo erhalt, man fthon fcmarge Gelfe, bie bem englifchen Bache febr abnitch ift; bie Difchting bes Rufes muß gefcheben, wenn bie Daffe noch fluffig ift, nachbem man fie in einem verichloffenen Befage ermarmt bat.

Um fie gu gebrauchen, wenn ber Stoff troden ift, fo reicht es bin, einen Theil bavon aufgulofen und auf


das Leber zu bringen, welches man mit einer Buffle reibt, um ihm ben gehörigen Glang zu geben; jedoch ift es nicht notigig, die schwarze Seife zu trecknen; es ift einfacher, nachbem man den Rus bineingethan bat, zu der oden bestimmten Quantität so wiet Wasser bin zu zu ber noben volltimmten Auantität so wiet Wasser bin zu zu zuschan, um damt zu ein Vinten zu füllen.

4) Scawards und Morgans Ruberrad. (Lus Mech. Mag. Lug. 1. 1836. S. 322.) (Big. 1-6.)




Sawards Rab hat febr viel Aehnlichkeit mit Mor. f gen mitgetheilt haben; bei beiben wied eine excentische gans, bas wir Bb. 2. Seft 6. S. 292. nebft Abbilbun: Bewegung angewendet; bei Morgans Rad wied jedoch


durch eins Doppelkurdel die Acht beschwert, während biese der Seamards nicht ber Jau ist, auch vermeidet lepteres das Libeiren auf dem dusern und jedem Theise des Gestelles, welches die Radre unterstügt. Seaward wendet das Rad Rig. 3. an, welches dem Radre von Cave in Paris Jig. 4. seh dinsich ist.



Wit geben bier Morgans Rab noch einmal, Fig. 5 und Fig. 6., ba biefe Darftellung beffer gelungen ift, als bie im sechsten Hondes, und geben bavon noch eine kurge Beforeibung.

Sig. 5. ift ein Durchschnitt. Fig. 6. eine Geiten: anficht bes Ruberrabs, a, b, c, d und e find Raber, bie burch Banber, Schraubenboigen ober auf irgend eine andere paffenbe Art in bie gebogenen Borberfteven f befeftigt finb. g, h, i, j und k find Berbinbungeftangen, welche an einem Enbe burch Bolgen r an bie geboges nen Borberfteven f ber Ruber befeftigt finb; bie anbern Enben aller biefer Stangen mit Muenahme von g find an ben Rreis A vermitteift ber Bolgen S befeftigt. Der Rreis A breht fich an ber Rutbel B: C ift bas Geftelle; D find bie von bem Mittelpuntte ausgebenben Merme; t find bie Achfen (welche bie Borberfteven ber Ruber fuhren und weiche bie beiben Seiten bes Beftelles bes Rabes verbinben); E1 und E2 find bie Das ben, an welchen bie Merme vermittelft Schraubenbolgen ober auf irgend eine anbere paffenbe Urt befeftigt finb. Die Rurbel B ift an bem außern Trager F befeftigt, und wird verhinbert fich baran gu breben burch bie Correctionsfdraube X ober burch Schluffel ober burch beis bes. Die außere Dabenpiatte E2 brebt fich um eine






Dig lized by Google

Achse Fig. 6.; G sit ber Schaft, welcher die Motations bewegung ber Maschine mitthelitz es sie berfeibe an ble innere Nachrpalete E1. Sig. 6. befestigt, auf biefe Art breht das Rad unabhängig von der Autbel den Theit zum, der bied eine Unterlage ist. Nun leuchtet aber aus der obigen Welfcreibung ein, das wenn sich das Rad nach der Richtung des Pfeiles Fig. 5. berht, das Ruber ziemlich in die Lage von e gebacht wieb. Man sieht, daß der Spiele an die Schiebe Abeffligt ist, und sich nicht an einem Pflode wie die übrigen breht; das Vorricken in die Lage e wird baher die Abeffligt ist, und fich nicht an einem Pflode wie die übrigen breht; das Vorricken in die Lage e wird baher die Schiebe Aberhen und damit die anderen Joekel, h.; und k, weich zu gelich mit dem Umbrehen des Rades sedes Auber allmählig in die durch a bezeichnet und in alle in der Alique dasschieftet Lagen beingt.

5) Earters patentirtes Ruberrad. (Aus The Mech. Mag. Aug. 8, 1835. S. 354.) (Fig. 7—8.)

Seit bem Anfange ber Dampfichisfabrt bis auf unsere gelten sind ungefahr 50 Patente zur Berbefferung ber Ruberraber genommen worden; fast alle aber der fehiten liven 3weck, theils wegen der Colssieligen Einstichtung, theils wegen der Bermidelung der wickenden Zheile, ober endlich wegen des Mangels an Statet; dies hat den Patentträger auf die Dee gebracht, die Statet und Einscacheit des gewöhnlichen Rades mit den beindern Anordnungen zu verbinden, welche den Sezenstand biese hat demachen.

Fig. 7. ist ein Querburchschnitt bes neuen Rabes; obgleich nur bie Balfte gesehen werben kann, so wieb boch jeber Mechaniker sogleich bas Gange überfeben, ba



es eine gang abntiche Einrichtung bat. Big. 8. ift eine Seitenanficht bes Rabes, wobei Die Borberruber entfernt find, bamit man bie innere Einrichtung befto beffer erfennen tann.

A ift ber hauptichaft, ber von ber Daschine in Bimegung geseht wirb. B find fefte Ruberbreter, mel-

che mit ber Petiphetie bes Rabes einen Mintel von 35° maden; gwifchen jobem Paare ift ein teeter Raum, gleich einem Zutitel ber Erbeje bes Andes gelaffen vorben. C find brebende Ruberbettet, bie in ben leeten Raumen zwischen ben Rubern angebracht find. D find Etangen, neiche bie breihnen Muberbetter mit ber fellen Auchei ober bem exentrischen Resife E verbinden. Benn sich das derhet, so derriet der exentrische Kreis, daß siedes berbende Auberdert allmäßig den lerern Raum zwischen dem entspechenden Paace der festen geneigten Ruder ausfällt, die in dem untersten Punkte der Umderbung dieser Raum völlig ausgessult ist, und die der Ruder oder Breter dem Wosser ihre gange vereinigte Kiefte entgegensegen: ist aber der Stoß werüber, und werden wwiche, so wied durch die Wieften generchtigen Retiefe das drechende Ruder in eine vertifale Lage zurückgegogen, woduch dem Nücktaufwasser gestattet wieh, zwieden den Nücktaufwasser gestattet wieh, zwie siehen den Ruder in eine vertifale Lage zurückgegogen, woduch dem Nücktaufwasser B binduckauachen.

Man wich bemerten, daß diefe Rad eben fo flatt fem wird, als das gewöhnliche ober atterer Rad. Die festen geneigten Anderteter, welche gegen das Wasspreiter ich er icharfen Seite flogen, können nicht so leicht gestwochen werden, wie de gemehnlichen Auder, und in der Richtung der Bewegung konn eine größere Oberstäche vor Muderbetete mit Vortheil angewendet werben. Die derbenben Muderbetetet fonnen auch an iehem Tehle best Umstangs geffinet werden, um den Wieberstand zu vergeden, um den Wieberstand zu vergedern, weiches ein geoßer Vortheil von Dampsvoten bei wiedigen Winde fil, um auf die Art eine ergetmäßige Geschwindigkeit der Maschinen zu erkählten.

Die gewöhnlichen Rubereaber tonnen leicht, ohne ben Spaupfchaft zu geschneiben, mit geringen Kosten nach biesen Plane eingesichtet werden; und da die wies fenden Thoile nur einem geringen Thoile nur einem geringen Thoile wur maßig.


Um genaue Refultate gu erhalten, baute ber Gr: finber ein Dampfboot von 180 Centner Laft und mit einer Dafdine von 4 Pferbetraft. Gin gewohnliches Rad mar an bem Steuerborbe (starboard) und ein Das tent:Rab an bem Badborbe an ber Ceite bes Bootes. beibe an bemfetben Schafte und pon einem Duedmefe fer bon 6 Rug angebracht. Das Datentrad mar in Rud: ficht ber Treibfraft febr im Dachtheil, ohne von bem Rudmaffer befdwert ju merben, fo bag, wenn ber Beim frei mar, bas neue Rab ben außern Rreis durchlief und Das Boot nach bem Steuerborde ju mirtte. Mus ber Schiefen Lage ber Breter B fano man mabrent ber Berfuche bei einigem Binde, bag bie vormarts treibenbe Gee Die Dafchine in bem Berumtreiben ber Raber unter: ffubte; bagegen brachte ein gemobnliches Rab unter abne lichen Umftanben die Dafdine nur auf die balbe Bes fdminbigfeit.

Magas. b. Erfint. Renefte Belge B. III. Q. I.

Bei neum Albern giebt ber Hatenträger eine feste Aurbet, die vermittetst eines Botgen mit dem Auderbaume verdunden ist und mit dem Haupschafte durch das Rad in Behölmdung steht, vor. Bei der Beränderung aller Räder bedient sich der Ersinder eines erzem eitigen Artises an einem kurgen hohlen Schafte (der durch einen Botzen mit dem Auderbaume verdunden sich, wodurch der Haupschafte gibt und sich gugleich mit dem Radd berbt, ohne mit dem Seiten des hohlen Schafte in Bube bleibt und auf diese Art die Beregung per der Bard berbt, ohne mit dem Schen des Deregung der Richt der Beregung gu kennen, während ber erzentische Kreis in Ruhe bleibt und auf diese Art die Beregung der Ziefdhangen und der derhonn Auber dirighter.

6) Oples Dampftessel.
(Aus Mech. Mag. Augus 8. S. 360.)
(Fig. 8-11.)


Fig. 8.



Mic baben in bem fechften Sefte bes zweiten Banbes G. 267. ben Dampferffet von Macerone und Squier gegeben, worauf fich beibe in bem Jahre 1833 ein Patent geben ließen. Diefe Erfindung nimmt jedoch Rath. Dple in Anfpruch, indem er ben ichnition Reffet, welcher in Fig. 8. dargeftelt wird, icon in bem Sommer 1832 ausgeführt zu haben verschorte.

Fig. 9, 10 und 11. fielen einen Aufeiß, Grundrid wie bei hobien Richern des Keffels von Opie dar; bie Richern sind doppett; die Flamme feigt durch vold Innere und um die außere Fläche, während das Lilafier in dem Raume gwischen den beiden entbalten ist; die Enden a und b sind der obere und unter Abeil diese kteinen Keffels. Eine große Angobi diese Riche diese kteinen Keffels. Eine große Angobi diese Riche ren weben so gusammengestellt, bas fie ben Reste bie ben; in biefem Salle 48; es wird bann eine Rraft von 4 Pfreben erzugt. An bem obem und untern Theile biefer Mobwen find Deffnungen, so bas fie baburch verzumben werben; bie eine Duffnung ift für bad Maffer, bie anberr fie den Dampf bestimmt. Bei biefer Anvednung ist bas Wasser in jeder besondern Rober einem bappeilem Fatter ausgesiest und eine febr große Oberfläche weite beschiebt greibt gebalt den






Obgleich bei beiben Reffeln baffelbe Princip gu Grunde gelegt ift, namtich bem Feuer eine fo grofe Bafferfiache ais moglich barzubieten, ein Princip übri-

gens, bas weber von Ople, noch von Macerone guerft angewendet worden ift, fo finden wir boch keine Entlebnung.

## 7) Segelndes und ruderndes breifaches Boot.

(Ria. 12-13.)

Der 3med biefes Planes ift, bas Segein und Rubern auf Die paffenbfte Art ju vereinigen, so bag man aus einem Ruberboote ein segeindes und umgekehrt maden tann.




Borflebenbe Figuren werben ble Ibee hintanglich ertautern, ble Dimensionen ber einzelnen Abeile brauchen nicht genau nach benen ber Bwlilingeboote angegeben zu werben, ba fie so eingerichtet werben tennen, bag fie fur alle mogiliche Bwerte paffen.

aa find bie 3millingeboote, bie eine Capacitat und einen gegenfeitigen Abftanb haben tonnen, wie es jur Stabilitat nothig erachtet wirb. B ift bas Ruberboot, welches fich in ber Mitte amifchen ben beiben anbern Booten befinbet; es ift an bie Ballen burch Coraus ben befeftigt, bie burch fie binburch in ibre Schamp: beden geben, ober bei bem Durchgange burch bie Balten vermittelft Cdraubenmutter, ober auf fraend eine anbere paffenbe Art; auf biefe Art wird ein breifaches Boot gebilbet. Dbgleich fich bas Mittelboot ale ben beften Drt fur ben Daft zeigt, fo wird man es boch nicht ale folches gebrauchen, ba man fonft bas Boot nicht fcnell bin: und berbewegen tann; überbies ift bies bon nur geringem Ginfluffe, ba megen ber großen Mus: behnung bes Tatelmerte, nur ein febr fleiner Det bin: reichen murbe.



8) Befchreibung einer einfachen und mobifeis Ien Drebbant, mit einigen Rotigen über ginnerne Schmelgtiegel von Dafin pon Des rebam, Rorfolt.

(Mus Mech. Mag. Muguft 15, 1835. S. 370.) (Big. 14-17.) Rig. 14.




Sig. 13. jeigt, wie bas Schiff getatelt ift; ber Binb tommt bier gerabe von binten in bie Gegel; notbigen: falls tann bas Boot an bem bintern Theile auch vermittelft einer Rlammer befeftigt werben.

Es find mit biefem Boote Betfuche angeftellt morben . welche fich jum Bortbeile beffelben aussprachen. Die aute Birtung beffelben banat porguglich ab von bem 26: ftanbe ber 3millingeboote bon einanber, bon ihren Capacis taten, bie fur jebes Gemicht bes Daftes, Tatelmerte unb Quantitat bes Segeltuche ges eignet finb. Sinb bie Bmillingsboote von fleinen Capacis taten unb ju fern von einan:

ber, fo tann bei bem Segeln bor bem Binbe bie Sta: bilitat in ber lange geringer fenn ale in ber Breite.

Sig. 14. fellt einen Grundrif, Sig. 17. einen Zuf: rif und Sig. 15. einen Durchfchnitt ber Drebbant bar. welche uber bie gewöhnlichen folgenbe Bortheile bat. Sie ift niebriger, ftarter, einfacher, leichter ju conftruis

ren, arbeitet eben fo ficher und tommt mobifeiler gu fteben. Das Geftelle, gwei breiedige Gegenflude (rails), brei Soblboden, und bas offene Loch fur bie Soble boden find alle ju einem Stud perbum: ben, und baber bie größere Boblfettbeit. Die bewegliche Dobtbode, fo wie ibr bes weglicher Mittelpuntt (in Sig. 16. befon: bere bargeftellt) werben gu feichterer Arbeit mit einer Schraubenumbrebung befeffigt; gu fcmerern Arbeiten werben fle burch eine anbere Schraube faft unbeweglich an bas Geftelle und bie Schienen befeftigt. Der übrige Theil wird gu leichtern Arbeis ten befestigt, inbem man einen Ringer unb ben Daum an ein borigontales Slugrab bringt; bei fcmerern Arbeiten mirb eine abnliche hemmung auf beiben Geiten er: 20




An bem Durchschnitte Kg. 15. ist A ber Schwaldenschwang; B der Ruhebotzen. CC das Gegenstüd. D Quadratstüd (square piece); FF das Flugad. D firm Grundrist Kg. 14. ist S ein Spannungstellur für ist in ber Grundrist klauf ist der Destand ist in der Gestalte und über einem gedogenen Psiede angedracht. Das Flugad ist aus Gliendrach, der sie gliedenschwangenschwie ist die Schaube aber ist von Wessian. Die messingenen Schwader ist von Wessian. Die messingenen Schwader ist von Wessian.

Der Ersinder versichert, das blie ginnernen Schmeiztiegel ihren Zwed vorteesslich eifüllen, sowohl in dem La: boratorie, als in den Wertstätten; ihre Bortheite bessen ben darin, daß sie vollet wohlfeller sind, nicht so leicht springen; leicht im Inlande überall produciet werden tonnen, gute Wähnneleiter sind, und, wenn sie sehr dann seugt. Muf biefe Mrt verliert man baburch teine Beit, bag man fich nach einen Schraus bengieber umfieht, um bie Coraube bas mit berumgubreben, ba bas Flugrab im: mer in Bebrauch ift, obne jeboch im Bege ju feon. Das Rab, bie Rolle, bie Pfanne für bie Sobibode u. f. m. find aus einer Legirung von Bint und englifdem Binn perfectiat ; fie find in biefem Ralle eben fo mobifeit, ale maren fie von Gufelfen, und gebeiten boch beffer, ale wenn fie von Meffing verfertigt murben. Das Rab neigt fich um einige Grab rechte und auch um elnige Grab in berfelben Richtung von ber fentrechten Linie, wodurch ber Schwerpuntt in bie Bafis gebracht wird; auf biefe Art wird bewirft, baf bie Conur felbft in ber Dabe bes Knotens feine Reibung ergeugt, und baber langer balt, ule es gewohnlich gefchieht. Much ift es bei weis tem paffenber, in biefer Richtung gu breben, porghalich wenn etwas in ber gange gebrebt merben foll, benn obgleich bie Bor: richtung nur 144 Boll lang und ber Dits telpuntt 2 Boll boch ift, fo wird boch ein Gegenftanb an bem Gabe ber Sobibode ale Colinber gebrebt, ber 8 Boll Durche meffer bat und 10 Boll lang ift. Die Unterlage fur bas Rab ift turi. fo baf bie Drebbant bis auf ben Boben ber Da: fdine gebt.

find, bie ju fcmelgende Subftang in engere Berührung mit bem Brennmateriale bringen, baf fie baber in furgerer Beit ober mit meniger Mufmanb von Brennmates rigt ale irgent anbere Schmelgtiegel wirten; auch bauern fie febr lange, menn fie mit Ralf und Borar lutirt merben ; fo verfichert ber Grfinder, baf er bie Geinigen gwolf Dal, flete eine Stunde lang g braucht habe, ohne fie gu lutiren, obne baß fie baburch verborben worben find. Much tonnen fie volltommen luftbicht gemacht merben, fo bag fie ben Dend mehrerer Atmofpharen bei einer Rothalub: und felbft viel großeren Dibe ertragen tonnen. Datin, ber ebenfalls biefe Comeistiegel febr empfohlen bat, ichlagt por, nicht mit Ratt und Borar, fonbern mit brei Theilen gewöhnlichen Dagnefia: Rattftein, und einem Theile Canb gu lutiren; auch er bat bemertt, bag biefe Tiegel bei weitem meniger fpringen, ale anbere.

9) Ball's Rettungeboot von Rautschut.



In bem gehnten hefte bes smeiten Bances S. 519. beben wie fcon ermähnt, bag man ein Boot von Auste ichut verfertigt babe, wie werben jest die Befchreibung beffilben geben; bat es auch tein unmittetbares Intereffe, so geigt bod beier Artitet, wie febe biefer Eroff benuht werben tann, und vielleicht wird baburch mancher unsferer Lefter auf eine glücktliche Jober getrietet, wie er es wohl ebenfalle mit Bortbeil benugen fomme.

Der Umfang bes Bootes besteht aus Robren von beliebiger gange und Durchmeffer, aus Rautichut verfertigt; jebe wird burch eine Dede bon patentirtem mafs ferbichten Segeltuche gefichert. Rachdem man fich eine geborige Angabi berfelben verfertigt bat, merben fie platt auf bem Boben gelegt, bie langern außerhalb; quer uber biefelben in gemiffen Intervallen werben etwas fur: gere Robren mit groferm Durchmeffer angebracht, mit melden fie burch leberne Riemen ober auf irgend eine anbere Art befestigt merben. In jebes Enbe ber Quers robren werden Raufchen und Taljereepen befeftiat, unb unter allen tauft eine Robre, welche langer als alle an ber Ceite befindlichen und mit ber geborigen Ungabl von Raufden und Taljereepen verfeben ift, um bie Enben ber Ceitenrobren gu berbinben. 3ft nun Mues fo vorbereitet (fiebe Sig. 18.), fo werben bie Querrobren aufmarts gebogen, um bie Taljereepen burch ihre entges gen ftebenben Raufden gu laffen; giebt man fie nun gu= fammen, fo erhalt ber Boben bes Bootes baburch eine runde Geftalt. Die Enden ber Borbers und Sinters robren werben bann mit ben Enben ber langen Dittels robre verbunben, worauf bann, nachbem alle Theile bicht gufamniengezogen finb, bie Enben bes Bootes gelichert find, und Borber: und hintertheit gebiibet wirb. Um ju berbinbern, bag bie Geiten bes Bootes nach innen gebrudt merben, und um Gige fur bie Ruberer gu maden, wird eine Reibe von Rreife ebenfalls aus Rautfout gwifden ben Querrobren angebracht, und feft mit biefen und unter einander verbunden. Das Bange wird bann mit zwei Uebergugen von Patent: Segeltuch bebect; bie eine Außenseite muß feiner fenn ale bie anbere, unb mit fluffigem Rautichut uberzogen, bamit es fich befto leichter im Baffer bewegen tann. Bang außen, ungefahr 6 Boll unter bem Schampbede, wirb an jeber Seite eine Robre von bemfeiben Materiale angebracht, welche in ber Mitte einen boppelt fo großen Durchmeffer bat als bie andere, jeboch an ben Enben gugefpist und mit Leber bebectt; es tann auf biefe Urt bagu bienen, Chiffe, melde auf ber Geite geben und in Gefahr find, gegen Unfalle ju fichern (mabricheinlich inbem bie Robre auf ber entgegengefehten Geite mit Baffer angefullt, und baburch bas Umfchlagen verbinbert). Um bei etmalgen Berlebungen ber Robren, moburch bie Luft aus ben Robren beraus: und Baffer eintreten murbe, Unfalle gu vermeiben, befinden fich in furgen Intervals len Untericbiebe von Rauticut in ben Robren.

Dhgleich diefes Spftem bier nur auf ein Rettunge: boot angewenbet worben ift, fo fiebt man boch feinen Srund ein, warum es nicht zu ieber Art Schiffabrt benutt werben tann. Es tennen auch folden Robren Borthile auflatt Ausferrebern verwende werben, woburch die Schwimmkraft ber Schiffe viel gewinnen wird. Schlor Abforn tonnen, abgeschen won ihrer Schwimmkraft und Wohlfeilbeit, leicht bei jedem ihre under merbern, indem daburch nicht mur die Schifffenannfahrt, sowben auch en Deitde ber debung gerettet werden kann. In der Figur find die Robigen einem Bodelte wirden fer neue in bei Robigen einem Wodelle wirden fie enger fest muller,

10) Sebels und Federmaagen von Carl Coas


(Xus Mech. Mag. August 22, 1835. S. 392.)

Man hat im Allgemeinen zwei verschiedene Arten von Baggen, namild mit Gewichten und mit Obalober Spitalfedern. Gine Berbindung beider Principe ift von Coatque ausgeführt worben, und icheint manden Borteil zu gewöhren.

Ria. 19.



Fig. 19. stellt die Sinrichtung für schwere Gewichte bar; wir schen dodel den Abfand des Unterstädingse, punttes von dem Auffandepuntter, an weichem die Feber angedracht ift, acht Wal so groß als der Absand des Unterstüdingsehungtes von dem Puntte, an welchem das Gewicht ausgehangen werden soll. Mit 24 Pfd. Cann man demnach 192 Pfd. abwlegen, und & Pfd. Unterschieds gestellt 2 Pfd.



Sig. 20. ist eine Baage fie ben umgefehrten Ball, fie tann bei bem Biegen leichter Greichte angewendet werben. 4 Pfb. stellt bemnach 1 Loth bar.

89. 91.

Fig. 21. ift nur eine Berwandlung bes Sebeis auf einen einsachen Saten, um die Feberwage zu umterstüben, wenn sie auf die gewöhnliche Art zur Erhaltung von unmittelbaren Resultaten angewendet wied.

11) Befchreibung einer nicht fofifpieligen und paffenben Methobe, Quecfilber=Troge u. f. w. zu verfertigen, von B. S. Beetes, Eda.

(Mus Mech. Mag. Mug. 29, 1835, S. 391.)



Wenn men einen Quedfilber-Arog haben will, bessellen Parallelopspebum von 8 Bell Ednge, 43. Eife und 33. Breite feyn Sol, so verstort man folgenbermaßen: man befestige vier bume Stücken Annenbolz zusammen, vermitreist Keiner Ragel ober auf eine andere Weise, so dog ber bavon eingeschossen Raum bas genannte Parallelopspebum barfeilt; die Breiter bienen als ein Sehdus. Direauf nehme man zwei Apile gerobnitiche fein zeschstemmter Kreibe (gewaschenen toblensauen Auf), einen Abeil feifch gebrannten schwessen.

fauren Raft; biergu fuge man Baffer und vermifche Mles gur Confifteng bider Sahne gufammen. Die in: nere Seite bes Bolgtrogs muß borber gut geolt merben, um bie Abhafion ju vermeiben, gieße bann bie Difchung binein, bis ber Erog voll ift, und laffe fie einige Stun: ben lang in einer warmen und trodnen Atmofphare in Rube. Sat man ben Blod aus bem Troge berausge: nommen, fo tann man bie erforberlichen Mushoblungen nett und leicht vermittelft amei ober brei Deifel ausfuh: ren, und bas Bert barauf mit einer platten Reile und einigen Studen Glaspapier (glass-paper) vollenben. Cobalb bies gefcheben, und man bamit gufrieben ift, fo wird ber Trog orbentlich mit autem Leinol geburftet. und biefe Operation muß oft wieberholt werben, bis fein Del mehr verschludt wirb. Laft man bie Arbeit nun ein ober grei Tage trodnen und bart merben, fo bietet fie einen ichonen Unbild bar, ift gang rein, vertragt eis nen Stoff, und bat feine Bermanbtichaft jum Quedfile ber; auch ift biefer Erog leicht, tragbar und bequem. Dbige Sigur ftellt einen Quedfilbertrog bar, ber fcon por mehrern Nabren verfertigt worben ift, baufig in Bebrauch mar, und weber burch tagliche noch burch nacht= liche Beranberungen ber Atmofphare Rachtheile erlitten bat. Er war gang befonbere verfertigt worben, um bamit eine Reibe von Berfuchen über bie Respiration ber Pflangen anguftellen. Dan wird fich aus bem Unblide ber Rigur eine Borftellung von ber Art ber Sohlung machen; man braucht nicht mehr als 10 bis 14 Ungen Quedfither, um bamit bie beabfichtigten Berluche ans auftellen. Gine linter Sand befindliche Rinne, Die mit einem fleinen Deifel eingeschnitten ift, gebt in bie mitt: lere opale Boblung binab, welche bas Quedfilber ents batt ; in einer abntichen Rinne auf ber entgegengefeb: ten Geite rubt ein Bebalter, beffen fugelrunder Theil 5 3oll Durchmeffer bat; Die Deffnung ber Robre beffels ben ift in bie Atuffigfeit eingetaucht, und ein fleiner Breig von einer machfenben Pflange ift nach bem Laufe bes Troges gebogen und befindet fich in bem Bebalter. Das Quedfilber ift bas Sperrungsmittel, und fchneibet alle Bemeinichaft mit ber außern Luft ab; nach Ber: lauf einiger Beit wird man fich burch Berfuche von eis ner Beranberung bes Gafes biefes tragbaren Laborato: riums überzeugen tonnen. Die Rohre bes Bebalters tann burd ein Stud Band, meldes barüber gelegt ift, und bis zu einer Aurche fortgeführt wirb, bie fich unter bem Baben ber Surche befinbet, befefligt merben. mabrend ber Erog felbft auf einer feften Unterlage ruben fann.

12) M. Eurdy's Doppel-Reffel.
(Aus Mech. Mag. August 29, 1835. S. 492.)
(Ria. 23.—26.)


Der Erfinder verfertigt ein ober mehrere Befafe ober Robren von einer beliebigen Ungabl, Bange ober Durchmeffer, Die jur Grofe ber Dafchine ober ber Quan: titat bes erforberlichen Dampfes in Berbaltnif ftebt; fie find aus gehammerten ober gegoffenem Gifen ober einem anbern Detalle von binreichenber Starte; biefe Robren find an beiben Enben verfchloffen; an bem eis nen Enbe jeder biefer Robren ift ein Ropf befeftigt, ber nach Belleben abgenommen werben fann. In jeber bies fer Robren wird in ber Mitte eine andere fleinere Robre von abnildem Metalle angebracht, welche überall einen tleinen Raum lagt, ber je nach ihrer Große & bie 14 Boll ift, je nach bem Drte, ben fie in bem Dfen eine nimmt, ob fie namild naher ober entfernter von bem Feuer ift; biefe Dimenfionen reichen bin fur Reffel bei ben größten Dafchinen. Die innern Rohren find bampf= bicht, und an beiben Enben verichloffen, mit Musnahme berjenigen, welche in ben Behalteen enthalten finb, und beren 3med ift, eine überfcuffige Dampfmaffe aufzubes mahren; bei biefen Robren tonnen ble innern gang mege gelaffen werben. Diefe Robren werben in einem ges mobnlichen erhibten Dien eben fo angebracht, wie Basretorten, ober auf Die jum Erhigen vortheithaftefte Art. Die obern Robren, ober biejenigen, welche mit ber Das fcbine gunachft in Berbinbung fteben, eignen fich am meiften bagu, fur bie Behalter erhalten gu merben; fie muffen fo eingerichtet werben, bag fie ungefahr gebn Dal fo viel faffen, ale bie wirtenben Cplinber ber Dafchine. Die außern Robren find burch Robre verbunden, weiche von ber einen gur anbern fubren; biefe Berbinbunge: robre muffen bon bem obern Thelle einer Robre, burch welche ber Dampf und bas Waffer geht, fo bald es von ber Drudpumpe bineingebrudt wirb, beren man fich bebient, um bie Robren mit Baffer ju fullen, bis es in bie Behalter geht, in bie Dafchine leiten. In jebe ber innern Robren (welche an beiben Enben berfchloffen finb) tonne fleine Robre eingefügt werben, welche von ben innern Robren burch bie außern in bie freie Luft geben, um etwas Baffer ober Dampf, welcher in bie innern Robren eingebrungen feyn tonnte, ben Musgang ju ge: ftatten. Um bie innern Robren auf ihren Dlaben und in ihrem Abftanbe von ben außern zu erhalten, merben rund herum Spiralbander gejegt, ble fich in ber gane gen gange ber innern Robren in einem Abftanbe bon

Ringe haben Furchen ober locher, bamit bem Baffer ober bem Dampf ber freie Durchgang geftattet mirb; follte bie Dibe fo groß werben, baß fich baburch bie aus

AAA u. f. m. ftellen gwolf aus Gere Robren von gebammerten Gifen bar, welche in einem Dfen angebracht find: Diefe Robren finb 12 Auf lang, baben 12 Boll im Durchmeffer unb find 1 Boll bid, mit Muenahme einer, welche fich oben befindet, und einen Behalter pertreten foll, baber 18 Boll im Durchmeffer haben muß. BBB ftellen amei von ben innern Robren bar, die aus einem abntichen Detall befteben und an beiben Enben Ders foloffen find; ble Ditte ber einen Dr. 12 ift an bem Enbe offen, an meldem ber Dampf in die Dafdine triet, und an bem Enbe perichloffen. burch meldes er que bem Reffel tommt. Diefe breite Robre ober ber Bebatter Dr. 12 foll Dampf enthal: ten, um bie Dafchine bamit gu verfeben. C ftellt bas Bafferrohr bar, meldes von ber Dumpe foment. D ift bie Dumpe. E bas Dampfrebr. welches von bem Bebatter in bie Das fdine fubrt. Das Waffer wird burch einen Pumpengug in Die außere Robre Rr. 1 (burch bas Rohr C) gebracht. geht burch biefelbe, ober wird in ben Raum gwifden A und B gebracht. ber burch eine meife Linie bargeftellt wird, und in alle Robren verbreitet ; Die Dampftraft, welche in Diefer Robre erzeugt mirb, treibt ben Dampf und ben gurudbleibenben Theil bes Wafe fere burch bas Berbindungerobr in Die greite Robre Dr. 2 und von ba burd Dr. 3, 4, 5 und fo fort bid Dr. 12, und brangt gegen bas ber: fcbloffene Enbe bes innern Dobre

Dr. 12 (wie es burch bie Michtung bes Pfeits ange: Beigt wird); bas andere Enbe biefer Robre ift offen ge: taffen, wie man bei k feben fann; hierdurch geht ber Dampf in bie Dafdine burch bas Richt E. Das burch Die Pumpe bei C eingespripte Baffer ift auf Diefe Art

einem bis zwei Jugen erftreden; biefe Epleatbanber ober f fern Robren verwerfen, ober bag fie nachgeben, fo tann ber Abffand swiften ben aufern und innern Robren erhalten, und fie fomit verhindert werben, in Berub: rung gu fommen.



bei feinem Yaufe von ber Pumpe gur Dafchine uber eine erhipte Dberflache gegangen, beffen Dberflache 65,000 Quibratgoll beträgt; nach ber befonbern Ginrichtung bes Doppelfeffele ift ber Dampf und bas Baffer gwifchen gwei erhipten Dberflachen gegangen, von welchen jebe

ungefahr biefelbe Dberflache enthalt, indem fie gufammen beinabe 130,000 Boll betragen; es wird baber ber Dampf mit außerorbentlicher Befchwindigfeit erzeugt, und in bem Behalter Dr. 12 gefammelt, ber an einem Enbe offen und mit K bezeichnet ift. M ftellt bie Gicherheitstlappe bar.

Wegen bes geringen Raumes gwifchen ben außern und innern Robren, welcher erhalten wirb, fann feine Unbaufung bes Baffere fatt finden, inbem ber Strem ununterbrochen fortgebt; ber Durchmeffer ber Reffel murbe in biefer Begiebung feinen Ginfluß baben. Die Dampf. erzeugung ift foneil und augenbiidlich, und feine gro: fere Quantitat Baffer wird in bem Doppelfeffel ju irs genb einer Beit enthalten fenn, ale burch einen einzigen Bug eingebracht wird; bie eingebrachte Quantitat Baffer tann burch einen Sahn abgeanbert werben, ber an bem Dobre angebracht ift, bas ju ber Gifterne fubrt; biefes Baffer wird in einem tochenben Buftanbe erbal: ten burch ben Dampf, welcher aus ber Dafchine in bie Gifterne geht. Das Rohr, welches von bem Be: batter nach ber Dafdine leitet, muß in gleicher Sobe mit bem Boben beffelben eingefügt merben, fo bag, menn eine fleine Quantitat Baffer ben Bebalter erreichen follte, obne in Dampf verwandelt gu fenn, es zugleich mit bem Dampfe burch bie Dafcbine getrieben murbe. In ben untern Theil bes Behaltees fann auch ein Sahn eingefügt merben, um zu unterfuchen, ob bie Dafcbine au viel Baffer in bie Reffel treibt.

Der aus grootf Robren beftebenbe Reffel in ber Siaur fente ber Birfung ber Barme eine Dberflache von ungefahr 65,000 Quabratiell aus, meldes ungefahr bie Dberfiache eines Reffels von 8 guß Durchmeffer und 20 Rug Lange ift, vorausgefeht, bag ber Reffel im Feuer fiebt : ba aber bas Reuer an ben britten Theil nur fcblaat, fo bietet ber in ber Beichnung bargeftellte Refe fel i welcher einen Raum von 12 Ruf in ber gange, 5 Tug in ber bobe und 6 Sug in ber Breite einnimmt) bem Reuer eine Dberflache bar, welche breimal fo groß ift, ale ein Reffel von obigen Dimenfionen. Ein Reffel, wie ber bier befdriebene, murbe mit bem Baffer 90 Centner, jener bagegen 860 Centner wiegen.


#### 13) Olmfieb's Ofen jum Berbrennen von Ballifer Roble (Untbracit).

(Mus Mech. Mag. Erptbr. 5. 1835, C. 434.)

Dagay. b. Grfinb, Mruefte Bolge B. Lit. S. L.

Rembaben in Connecticut erfundenen Dfene ift aus bem Junihefte bes Franklin. Journats genommen.

Ria. 27.



Bur Erzeugung ber Sibe menbet ber Erfinber einen Anthracit:Roblenofen von gewohnlicher Conftruction an. in Begiebung namlich auf Die Berbrennungstammer; jeboch giebt er einen Dfen aus Gifenplatten ober gegoffenem Gifen vor, ber mit gebrannten Steinen ober Ritt gefuttert ift (gegenwartig bebient fich ber Erfinder Gi= fenplatten). Bur Berbreitung ber Dipe menbet er ans ftatt bes offenen eifernen Robrs, welches gewöhnlich gebraucht wird, einen befondern Apparat an, ben er Musftrabler (radiator) nennt, und folgenbermagen cone ftruirt ift:

Der Musftrabler beftebt aus zwei concentrifden eis fernen Colinbern, gwifchen welche, und um ben innern Eplinbern ber erhipte Strom von bem Dfen aus circus lirt. Es beife ber aufere Cplinber A, und ber innere B; ibre Berbindung ober Anordnung fann auf folgenbe Urt befchrieben merben: A ift ein Enlinder von irgenb einer nothigen Dimenfion (j. B. 24 Boll Sobe und 9 Boll Durchmeffer) B ein abnticher Eplinber, jeboch von geringerer Muebehnung (1. 28. 21 Boll Sobe unb 5 Boll Durchmeffer); beibe werben aufrecht geftellt. Der obere Theil von B tommt mit bem obern Theile von A in biefelbe Ebene (jeboch ift biefes feine mrfentliche Bebingung, fonbern nur bie gewohnliche Conftruction); ber Colinder B reicht bis auf einige Boll von bem Bo: ben bes Cplinbere A. Jener ift an bem Bobon ber: ichloffen, oben jeboch offen. Der freifrunde Ring ober Die Befchreibung biefes von Denison Dimftebe von ber gwifden ben beiben Cylinbern enthaltene Raum ift . oben verschlossen, und an die entgegengeseheten Seiten bes innem Cylinderes ist oben und unten eine Scheiber wand in der gangen Lange des Cylinderes angebracht, woburch der Raum zwischen den beiden Cylindern in zwei Abeite getheitt wird, so daß ber oben ermähnte erhiste Strom auf der einen Seiten niedernates und auf der andern auswaftes fleigen kann.

Um bie hies aus bem innern Cylinder zu verbreiten, wird eine Luftpumpe angefügt, und zwar auf bem Boden, oder in ber Afche bessels, und zwar auf bem Boden, oder in ber Ande bessels, und zwar der Grinder hindurchgeht, an beiden Enden offen ift, und der innern Luft der Kammer gestattet, in Beinystschmen, da die in Benthaltenen Luft duch die Siese verbunnt wied. Anstatt der in der Kammer enthaltenen Luft fann seische Luft auß einer andern Kammer oder von außerfahd durch die Kritymmpe eingelissen weden; auch tann die Luftcirculation durch bieses Rohr durch Bertingerung von B auswalte die einer die Statt der der gefügen Weden; der gefügen Weden; der gefügen Weden vergesester werben. Ein Kauthofts geht von dem dußern Cylinder A nahe am obern Theile aus, und sieht entweder direct oder indiecet mit dem Kamine in Berbindung.

Der fo verfertigte Ausstrahler fieht mit bem befchriebenen Dein durch ein turges Rohr in Bereindung; bet erhipte Strom geht, wenn ber Den in Thatigteit ift, durch diefes Rohr in den Ausstrahler, geht zwischen ben beiben Splindern binad, firdmt in ben innern Cotinder B, fteigt auf ber andem Seite auf und teitt am Auchtenber nabe am Dertheile bes Ausstrahlers aus.

Um bie Ifche ju entfernen, welche ber erhigte Strom auf bem Boben bes außern Gpilnbers A abfegen teinnte, befinder fich eine teine durch eine Bhiter ober eine Platte verschloffene Deffnung, auf ober nabe an bem Boben von A. Diefer Diene ann verschiedene Gestatten annehmen; namtich:

- 1) Man tann nur einen einzigen Ausstrahfer anwenden. In biesen Salle tann man entweber Rauchrofter an bem Den und bem Ausstraher andeingen; iedes wied mit einem Dampste verlehen, um ben Zug zu entsernen oder ihn zu bermtabern; oder man kann auch nur ein einziges Dampstrobt anwenden, namilch dosignisse, weiches zwischen bem Ausstraher und bem Kamine communicite.
- 2) Man tann zwei Ausstrahter, an jeber Seite bes Dfens einen anwenden. Bon jedem Ausstrahter und von bem Dfen geben Rohre in ben Rauchfang bes Kamins, entweber biecet oder indirect, babei ist jedes Rohr mit einem Dampfer verfeben. Eine febr paffenbe.

Eintichtung besteht batte, ben gangen Apparat, namlich Dfen, ben einen ober bie zwei Ausstrabter parallel zu bem Kaminfang anzubringen, z. B. auf bem herbey, ber Feuerplah ist verschloffen; beri Robee treten burch Deffungen ein, welche so eingerichtet find, daß sie eine Deffungen bem Raudsfand ber Kamins bilben.


3) Bo bie Communication mit dem Rauchsange vermittesst eines langern Rauchrobe's bewerkstuligt ist, da eronnen bie Rauchrober so eingerichtet werden, daß sie hinter dem Dampfer in biese Röhre eintreten, anstatt direct in ben Rauchsang des Kamins zu geben.

#### Befdreibung ber Rigur.

A ift ber dußere Splinder bes Ausstrabters. B ber innere Splinder. C eine Definning, burch weiche Luft in ben innern Cylinder einterten tann. D ber Raum milfchm ben beiben Splindern; vertifalte Schribtwande in bemfelben nebbigen den Bug an der bem Dfen jun adchst liegenden Seite hinauf zu geben, um duch das Rauchrobe E ausguter ein. Fill ein Dfen von der growbnichen Gestalt.

14) Clutes verbefferter Proces, Siese zu ers zeugen, um bammerbares Gifen zu schmies ben und Dampf zu Mafchinen hervorzus bringen.

(Nus Mech. Mag. Septbr. 5. 1835. S. 435.)



Die Beschreibung bieses von Clute zu Spenectabp ersundenen Apparates ist aus dem American hailroad Journal genommen.

Wo andere ale ein Cylinderkeffel ober mehr als ein Reffel angewendet werben follen, muß eine gegebene Angabt Dfen, wie fie nachher beschein werben follen, errichtet werben, fo geordnet und eingerichtet, daß fie fo viele Puntte bes Keffels ober, wenn mehrere find, ber Keffel, enthalten, als nach bem nachber anzugebenben Principe für paffend erachtet wird. Der Erfinder verfichert, daß die Splinberteffel fich am meisten zu ben vorgeschagenen Zweden feiner Erfindung eignen.

Bo ber Colinberteffel angemenbet mirb, ba muß fich bie Angabl und bie Geftalt ber Dfen nach ber Beftalt bes Reffels und ber Quantitat bes erforberlichen Dampfes richten. Die Dfen werben in einer geraben Linie errichtet, bon gleichformiger Breite und Sobe. gleichabstebenb und gufammenbangenb; ber Reffel muß borigontal ober ber gange nach auf ben obern Theil ber Dfen gelegt merben. Um Enbe jebes Dfens ift eine Deffnung, burch welche bie Roblen auf bas Gitter ges fcoben werben und bas Feuer erforberlichen Falles un: terhalten werben tann. Unter jebem Gitter befinbet fich eine Buchfe, Behalter genannt; er fann nothigen Falls berausgenommen und gereinigt merben. Jeber Bebalter bat an einer feiner Geiten eine Deffnung, um einen Arm eines Blabrobre aufgunehmen; es giebt baber fo viele Merme bon Blastobren als es Dfen giebt; bas Blas: robr ftebt mit bem Blafebalg in Berbinbung, ber burch Dampf bewegt wirb, welchen bie Sige ber Dfen erseugt. Das Blaerobr tritt in ben Bebalter in ber Rabe feiner Ditte bei einem Puntte, ber in gleichem Abstande ift von bem Gitter und bem Boben bes Bebalters; auf biefe Art wird ber Luftftrom in ben Bebalter gebracht, um gleichformig zu circutiren. Dabe an ben obern Theilen ber Dfen ift eine Deffnung an ber porbern Geite, burch welches bas ju erhibenbe Gis fen vorgeftogen wirb. Wirb bie Deffnung nicht mehr gebraucht, fo tann fie burch eine Rlappe perichloffen merben.

Es fep der Gplinderkessel 20 Zuß fang und 24 Just im Durchmessel, mie biefem Falle mußten ungesche sie den Ofen son Den sollen wie ber berichteben Theile ber Derfosionen Theile der Despen u. f. w. misten ungefahr folgende sen Ibstand zwischen dem Gitter und dem Arssel 12 Zuß; Bettete des Ofens im Berdettnisse und Bed Beste ber Desse im Berdettnisse und Soll; Bettete des Ofens im Berdettnisse und Kohlen einzulassen, mung an jedem Ende, um Robten einzulassen, Boll und in der Pohje 6 Zuß sen der Bedetter 8 3. in der Bertet und 6 3. in der Hofen ber Bethetter und 6 3. in der Hofen bestellt und bes Blastoch aussymment 14 3. im Durchmesser; der Dessen gestellt und 3 Zuß in der Pohje, Kohland zwischen ihre bestellte und 3 Zuß in der Pohje, Kohland zwischen iber States und 3 Zuß in der Pohje, Kohland zwischen iber

4 3., ber auf 1 3. bei bem Eintritte in ben Bebaleter verminbert werben muß.

Die Starte bes Luftzugs ift eben fo groß, wie bei bem Feuer bes Schmiebe. Der Grad ber Warme kann burch Alappen abgefandert werden, welche in bem Bladrobre angebracht find.

Der Erfinder gabit folgende Bortheile feiner Bor: richtung auf:

1) Der Gebrauch mehrter Dien jur Dampferzeugung. 2) Der Proces, den Kessel eichscheinig an mehtern Punkten zu erhigen. 3) Die Annendung dessehen.
Dampfes, den die Dien etzeugen, zur Beregung
der Blasebalge, die mit den Dien in Bereinbung feben;
d) die Annendung des Blasebots, um die Kohle zur
Dampferzeugung zu entzünden. 5) Die Annendung
dessehen feuers thelis zur Erzeugung von Damps, theits
zum Erhhern des schwieden Betalles.

Die beiben iestem Puntte betrachtet der Effinder als vorziglich wichtig, duch welche sich eine Effindung von jeder andern unterichtete. Diefer Apparat bestigt einen höchst michtigen Bortheil, weil er zu mannichsaltigen Brucken benuht werden kann — zur Beabeitung des hämmetharen Effind zu den verschiedenen Artikeln bes Schmiede, zu Schroteisen, Rägel u. s. w.; auch kann die Dampstraft zum Aberiben und Politen der Essent angewender werden, wenn es berachtelte wich, zum Teche den der Boote, Stoßpammer (trip-bammer) und Müchten jeder Art, und zu Zwecken aller Art, sur velche bie Dampstraft überbaude berwendet wich.


aa find die Deffnungen für das Eisen; bb das Gitter; cc die Behalter; dd Aerme von Hauptblasrobren; e das Pauptrohr; gg der Cylinderteffei; hh die Deffnungen für die Kobien.

15) Haddrids Luftpumpe mit einem Bentile. (Aus Moch. Mag. Septor. 5. 1835. S. 441.)

(Fig. 29-30.)

aa Fig. 29. stellt ben Pumpenstiestel bar; b einen messiven Stempel, bessen beter Abeil c bicht an den Theil den den Bessen bessen der Bessen der Bessen bessen der Bessen bessen bessen bessen bessen bessen der Bessen der

Stempels I verichloffen merden fann; bas Bentil ift von Goloichidgerhaut und uber bem Loche m befeftigt.



Sig. 30. ftellt ben Boben bes Pumpenftiefeis n und bas Stud Golbschifdigerbaut bar, bas aber bie Loder anflatt eines Bentils befestigt fil. Wenn ber Stempel nach bem Boben bes Pumpenftiefels gebt, so öffnet fich etwas bas Bentil, so bag bie Luft austreten tann. Die Berbefferung besteht in ber Einsachbeit ber Conflicution bes Bentilis und Stempels, obne bag man icgend einen Bortheil verliert, ben bie gewöhnlichen Pumpen besiehen.

16) Der Sochbau ber Gifenbahn burch ben Greenwicher Park.

(Aus Mech. Mag. Exptbr. 12. 1835. S. 450.)

Unfere Lefer werben fich eeinnern, daß wir fon in bem vorigen Pefte von biefem interessianten Dau in bem Aussage von Derapath fprachen, allein es gefchabeliefe nur oberflächlich; wir haben hier eine Abblibung davon gegeben, und fügen die Belchreibung von Perapath hingu, die er nach eigener Besichtigung getiefert bat.

Diefe Gifenbahn geht von bem Sufe ber Conbons Brude auf einem Sochbaue von 22 guß, ber von ungefahr 1000 Bogen getragen wird bis Deptforb unb Greenwich. In einem fo furgen Abftanbe von 4 enge lifden Deilen maren fcmerlich große Unterfchiebe in bem untern Boben gu erwarten; beffenungeachtet fanben fich Lager von Thon, Ries, Ganb, Zorf, Door, fo baf ber befte Boben oft mit bem ichlechteften abs wechfe'te: bagegen bat ber Baumeifter febr gludlich gefampft, fo baß ichon genaue Beobachtungen baju geboren, um bei 575 Bogen eine Gentung ju beobachten. 3m Mugemeinen find bie Bogen Rreisbogen; jeboch ift faft jebe Art Bogen, mit Musnahme bes Gotbifden in Bebrauch gezogen worben, je nachbem es bie Doth erfer berte. Das Muge mirb auf einen Bogen geheftet, ber mit einem Rreisabschnitte anfangt, und fiebt man binburch, ben Unblid einer Parabei ober einer Ellipfe bars ftellt. Bobi ift befannt, wie fcwierig folche fchiefe Baue auszuführen finb, beffenungeachtet tonnte man teinen Mangel an Symmetrie ober Regeimafigfeit ber merten, im Begentheil ubten bie Riguren einen febr angenehmen Ginbrud aus. Der porberrichende Charaf: ter bes Bauce ift gleichformige Rettigleit und Reftigleit obne Schwerfalligfeit.

But größern Sicherheit find Quermanbe gwischen Bogen aufgeschiert, über biefen tiegen bie Schienen und bie Stateraufe find mit festen Coffen ausgestüllt. Auf biefe Art ift bie Maffe ju einem soilben Studte gemacht und bas Gerusche bes Wagens verbreit ett fich über eine große Derffliche.



Der Bau blefer Bahn ging ansangs ungemein schnell, benn vom 4. April 1834 bis gum 4. April 1835 nurben nicht weniger als 422 Bogen errichtet, und in 5 ober 6 Monaten ware bie Strofe besofherber gervesen, batte man ihrem Fortgange nicht hinden Bryg getegt.

Ift die Route groß, so hat diese Art hochbau viel Bortheile vor andern Arten zu bauen; abgeschen davon, daß bei diese Ertoße 1000 Laben angetacht sind, die sich da ernitern, wird auch die Baha bei weitern schniete fertig, und das Geld verinteressist fich gere; ein Gessenstlich, ber bei einem so großen Capitale alle Ausmert. werbient.

Un bem Enbe von Deptford find verfchiedene Bo: gen au Laben von Schmieben u. f. m. benust e ein ober swei Bogen find gu offentlichen Saufern eingerichtet; amel maren zu Deivatbaufern und febr bequem und gerdumig. Bas ben Rachtheil bes Rauches betrifft, ben wir im porigen Defte ermabnten, fo ift baburch bie Un: wendung von Gasofen vermieben, mit benen bie Saufer verfeben finb. Dhne 3meifel werben manche in ber Radearfchaft von Conbon ju Berfftatten, Reller und Bagrenlager benust werben; fcon follen fur einige 500 Pfb. St. jahrlich geboten worben fepn. Auf jeben Fall wird es nur ber Rebler ber Actionars fepn, wenn bies Unternehmen fich nicht febr gut rentirt. Manche ermarten 30 Dfb. Sterl. fur jebe Actie ober im Gangen 30,000 Pfb. St. jabrliche Rente; auf jeben Sall wirb fic bas Capital (400.000 Pfb. Ct.) um 2000 Pfb. St. mebr ale au 4% perintereffiren.

Ein großer Boetheit biefer Strass ift, baf fie bis ine Metropolis von London bis London Prüde's führt; da nun von biefer Errage aus mehre andret im Werfe find, so wied badurch die Gerenwicher große Boetheite ziehen, da biese ziehessen ein Baum sen wied, von welchem nach allen Richtungen zu Inreige ausgehen.

17) Carter's patentitie Gas-Rlappe. (2016 The Mech. Mag. Septer. 19. 1835. S. 466.)
(213. 32-31.)

Der Apparat, welcher bieber gur Regulirung bes Gasfluffes in Gebrauch mar, ftupte fich auf bas Prins cip bes gewohntichen Stufffgeritshabnes, ber felbit für feinen eigentlichen 3med nur ein unvolltommenes In: ftrument it. Carter hat bei ber Conftruction feines neuen Apparates ben Pflodbabn vermieben, und bafür eine Riappe angewendet, mobei alle Theile, melde ber Reibung unterworfen find, getrennt und ganglich bon ber Birtung bes Bafes ausgeschloffen finb. Muf ben Pflod und ben lauf bes gewöhnlichen Sahnes ubt bas Roblenwafferftoffgas eine chemifche Birtung aus, bas Inftrument mag noch fo gut und von bem beften Der talle verfertigt fenn; um Berroftung ju bermeiben unb bie Unbeweglichfeit ju verhinbem, muß er oft geolt werben. Dun leuchtet aber ein, bag, ba mo noch Del gutreten fann, auch ein Raum bafenn muß, burch melden bas Gas beingen tann, ba es febr fluchtig ift, fo bağ baburd febr betrachtliche Bertufte entfteben.

Carter hat durch eine einsache und neue Einrichtung alle biefenigen Theile, welche ber Reibung unterworfen sind, frei von der Wietung des Gases erhalten und das Gas nur auf die Leitungsköper beschatten. Die Klappe, welche ben Fluß regulier, tann weber fest noch led werden, und jeder Ausstuß von Gas ift unmbalich emmacht. Die Einfahrung biefer verbefferten Rappen gewöhrt eine große Erfparnif an Bas, benn es ift baburch alle Gefahr von Explosion bes Gafes bei bem Berbrennen vermieben.

#### Befdreibung ber Figuren.

Sig. 1. ift ein Langendurchschnitt nach der bei Big. 3. bargestellten Berticallinie. Fig. 2. ift ein horizontal-

Durchschnitt nach f Figur 3; Fig. 3. ift ein Aufrif ber gangen Rigur.


Bei a Sig. 1. ift eine Haube, welche burch Schauben feit verbunden ist, ibr dweck ift die bieglame Buffang und ju befeligen und ju fchüben. Bern das Gas jugtafen werden foll, so wied die Beraube, welche burch die Mitte der Pauls geft, geborn, foll es daggen getennt werden, so wied fie auf die Deffinung expedien, welch gegebedt.

In Sig. 1. fann biefe biegfame Subftang ais ein neutraier Puntt befdrieben merben, ber meber gebos ben, noch niebergebrudt wirb, ob er gleich theilmeife offen ift; wirb fie aber vermittelft ber Schraube fo viel über ben Debel erhoben, ale fie gum Abichließen bes Bafes niebergebrudt werben muß, fo behnt fich bie Caule Stuffigleit bei ihrem Durchgange burch bie Deffnung (c) in eine Caule von einer acht Dal großern Capacitat aus; Die fleine Erhebung ber Rlappe, bie gur Berhinberung eines unnotbigen Drudes auf Die biegfame Cubftang b erforberlich ift. wird baber mehr als gureichend fenn, fo viel Aluffigleit burchqulaffen . ale ber Durchmeffer ber Robre geftattet.

Miem ber Apparat in ber Lag.

Rig. 1. und Fig. 3. aufgestellt wird,
mit einer Prigung gegen ben Gang
(main) auf ber einen, und mit diner Beigung gegen ben Wesser fer der
fer Deigung gegen ben Wesser, so konter) auf ber andern Seite, so koner niemals burch Gondenstein werborben werden; wied er in bee Lage
Fig. 2. aufgestellt ober vertical, so
tuchtet ein, bağ ven einer Ambaufung von verblöchtetm Stoff kein
Nachtbell entstehen kann.

es tann bahre die Scheibe auf die volle Ausbahnungbet vergrößerten Scheibe ausgebehnt werden; die ausgebeinte Scheibe bietet einen schwenden Wiberstand gegen ben Druck ber vergrößerten Wasserfulut auf die bagwischen Emmende biedame Substanz bar.



Die Rlape tann von beliebigen Dimenfionen gemacht werden, fo bag fie auf gleiche Urt fur bie fleinften Brenner und fur bie großten hitforohren pagt.

Bei Anwendung biefer Rlappe gu Bafferwerten ichlagt Carter vor, die Saube cplindrifch ju machen, fo bag fie bie biegsame Substang bebett und fie fcount;

### Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde.

1) Dahl, J. Kent., die Buchbruckertunß, ertunden von Johann Guttenberg, verbessert und zur Bolltommenheit gebrach burch Peter Schösser von Gernstein. historisch eitsich eitst tische Abhandung. Mit bem Bildenssse peter Schöffers. g., 8, 28, 28). Darmstabt, horeriche hobiuch, br. (6 gr.)

2) Dorfch, Sh., Befchreibung eines Dampfapparates jum Baschen sowoll für einzelne Jousbaltungen als für größere Basch-Anfalten, mit Berdöfichtigung einiger neuen Berbeffe rungen. Mit einer Abbilbung. gr. 8. (1 B.) Schiety,

Rubel'fche Buchh. br. (n. 8 Gr.)

3) Possart, 3. C., die Bassige ber Bolle und ihr Interesse für Boll Producenten, Babritanten und Handler. Eine vergeitigende Jussammenstellung der verschiedenen dei die fer vichtigen Operation in Amwendung gebrachten Methoden. ar. B. (114 B.) Bertin, Mittlete, dr. (1 Refeit.)

4) Kolbig, Dennettet, die Keinwichgerin, ober vonlichabge Kameilung, Bionben, Jor., Dessien, Ranten, feiten Baug, Täder und Ercimpfe, gestiette ober mit Gold und Sisber grwiefte Zeuge, seidene Bander, Wolfeline, Kattun, Ihg, Baffin, Elnon, Kammertuch und alle seine Wickey zu erhigen und zu apprecierre; die dagut ausgichen Gessien siehe zu erhigen fertigen; alle Ketern und Rüche mit fellen bei der fertigen; alle Ketern und Rüche und fertigen Zeugen zu machen u. f. w. 8. (2 B.) Queblindurg, Basse, geh-

6) Friedlander, Gottl., Beitrage gur Buchbrudergefchichte Berlins. Eine bibliographifche Rotig als Gelegenheitsfchrift. gr. 8. (4 B.) Berlin, Cichler. br. (8 Gr.)

- 7) Wogggin denomischer Geschmassis, als: Wartung ber einhrimischen Weine von der Ketter aus. Berbesstrung und Berwondtung bereiten in ausständische Weines in. Derhalten Wissenstellig in Kräuter: und andern Essengsstaten Essenstsiel in Artuurer und andern Essenstsiel gegen der Verstellige freußte und Bedeuten u. s. w. zu praparten. Betrenterstung für Leisenvonnt und Schenwaren. Weberre Aintenforten, Kitte und Schenwaren.
- 8) Schebeis vollftanbiges allgemeines Baaren Beriton für Raufleute, Commiffionare, Fabritanten , Matter und Ge-fchaftleute , so wie fur alle, welche fich in ber Waarentunbe

unterrichten wollen. Junfee gang umgearbeitete und verbef, feter Auslage, in Berbindung mit Mehrern herausgegeben vom Prof. D. E. Erbnann. die Lieft. Etrobstate ibs Joseph erreich. (14 f. B.) Eripsig. Dinriche'sche Buchhanblung ber. (Druckpapier 16 Gr. Chreikpapier 21 Gr.)

9) Schneiber, Bilb., bir Orgelregifter, beren Entftebung Rame, Bau, Behanblung, Benugung und Michung. Gin nugliches handbuchtein fur angebenbe Orgelfpieier. 8. (52

B.) Beipsig, Briefe. br. (8 Gr.)

10) Biefner, Geometer Gottfe., praktische Anweilung gur Feidmeistunk mit der Arette, dem Archistiche und Winkelspiegelt, zur Geithbeterung sie alle, welche mit den ersten Sehren der Arithmetit und Geometrie nicht gang underkannt sind. Mit 9 Eriendruckfassen, g. s. (c) B.) Eriptja, hinriche" (de Buchband) br. (18 Gr.)

11) Poletner, G. S., die Probletung mit bem Lehreder, oder Anleitung, Minteralim, Grge, Politerprobudte und verschieden Metaller Mitter und der Beitragen Mitterlie und der mit hier der Annersbung des noffen Bigges, qualitativ sich auf wieler Annersbung des noffen Bigges, qualitativ sich auf den Angelenableite, und quantitativ auf Eliker, Gold, Ampfer, Bild und Jinn in furger Zeit zu unterfugen. Mit 3 Ampferdicht. g. 82 88. D. Steiple, Barth. (2 Affect)

13) Rondriet, Architect, Mitter I., theocetisch praktische Nicker I., theocetisch praktische Mit den 210 Kupsten der Parische Original Ausglode. Eter Band. Rach der sechsche Auflage aus dem Französische Gericken Ausstelle Mit 38 Aupfertassten. gr. 8. (29 B.) Darmstadt, Leekt. Aus Bech.

Daraus ift befonbere abgebrudt:

14) Deffelben Sanbbuch bes Maurers und Tunchers. Wit Ir. Aupfertofeln. Rach ber 6. Auff. aus bem Fransklischen überfest. gr. 9. (8 B.) Darmstabt, Leskr. (a. 2 Rthir.)

15) Derfelbe, bie 3immervoertitunft. Mit 60 Aupfertafein. Rach ber 6ten Auft. aus bem Frangbifichen überfest. gr. 8. (14 B.) Darmft., Leste. (n. 7 Rtbir.)

16) Franke, Leop., Anteitung jur Anlage und Behandlung ber patentieten Reinigungs. Woldpinen für die Papiermasse. Wit Abbit ungen in Steinbeuck. gr. 8. (2 B.) Gobtingen, Gandenhod und Ruprecht. br. (16 Gr.)

17) Kastner, Dofrath Prof. A. W. G., handbuch ber annahern Andriere oder leichfehilde Entwicklien ber Katurgsfest in hiere Amendung auf des pratfliche Edwar Katurgsfest in hier Amendung auf des pratfliche Edwar Kate fein dem Andriere des Allen Schähnen, inkelendere für Phermaceuten, Kathelier, and Morentschulder, abei Andrier, Mangiaturi, fein und Generobinduner aller Art. 2 Aphile, mit Abbild. 2st Elfer, gr. s. (c. B. m. 1 And Abbild.) Etutgart, Bahlische der Andriere des Andrieses des

19) Ratchis nut ber Beichnung und Malerti, eine Anweilen gin ber Thouse ber gelchemben Kunfte, bem Gerfabren und ben Hiffmitteln bei ber Aussichung für ben Schule und Selbstunterricht. 3weite gang umgearb. und fart verm-Auff. gr. 12. (?) B.) Leipfly, Baumgateners Buchbandtung, br. (18 Gr.)

19) Bernoulli, Dr. 3. 3., über Weblinalgewicht. Ein Bortrag, gehalten in err Berjamm'ung ber naturforschenber Gefellschaft zu Bafet am 23. Krbraar 1835. Mit Zafeln. et. 8. (2 B.) Bafet, Sharighaufericht Buch. br. (6 Gt.)

20) Gewerbstalenber für bas Jahr 1935. Perausgegeben vom Prof. D. B. L. Bols. Mit vier Steintaseln. 8. (17 B.) Karlsrube, Groos. geb. (a. 20 Gc.)

21) Bobier, D F., Granbrig ber Themie. Unorganische Shemie. Dritte Aufi. gr. 8. (12 g. B.) Bertin, Dunter und humblot. (n 16 Gr.)

23 Abbidung um Beicherbung ber voriglichen Bertgeuge und Geratischaften, welche bei bem Adre um Gentenbaue angewahrt werden. Ein unentrehrliche hisfebuch für Debrommen, Bieter und beifenigen Känftier um dembe werter, weiche Adre: um Gartemorffinger um derektischeft ten verfreitigen, 3. B. für Schmiebe, Bagner um Ander-Rach vom Tompflichen bed beren Bärach. Wit 105 lifthe graphiten Agfein. gr. B. (16) B) Weiman. Beigt. de.

22) 68h, V. J. H. und V. Ledon, volffamigar alpables eichen Jall. Zufeich des Cabel-trifes Basenrenzigdmit mit Angabe der gefehlich angesehnern Ginzangel. Ausgange und Durchgangeläsgaben, so wie der Statt sinderne Ansachen State Begeltungen und Befretungen. Nach den Sieren antlichen Waarenverzichmissen und Wefretungen. Nach den Sieren antlichen Waarenverzichmissen und wurder Bertalischigung aller in Ausgebergebergen und Wefretungen. Auf der Steine der Verlagen und der Verlagen

24) Gentter, Med. Nath D. Job. Jac., iber nachteite Umdnermenn mb Berfcligungs bes Nachs. Bectes, der Wilch, Butter, des Käfes, Diermdés, Effers und der Wilch, Butter, des Käfes, Diermdés, Effers, Salges, Jeser und der Geschaftlichen, in ber Dausdreitsfehrt, geschauftlichen geschauftlichen Nachendemitzt um Gerbahrt, nacht beren Catherina, nach eigenen und Knderer, nammtich des um bliefen Bordg ber Gebent so sieder verbatten D. Driftle's Beedschungen, un Sehremanns Beichrung, gr. 12. (6 B.). Alle, Amerat umd Didporte. br. (6 G.).

25) Retts, D. S. X. B., Beldertbung umd Abbiltung inner nu erfonnen einschaft mobilter Dampfer inner nu erfonnen einschaft mobilter Dampfer, jum Gidben, Analffen, Pixten, Schmetzen, Glasbla- fen, Bihren u. f. w. bei vielen Gewerben und jum Schulengen, Delindlaften und Wit einer genaum Abbiltung in natürlicher Größe. B. (verstegelt) halle, Kümmel. (18 Ge.)

26) Schapplag, neuer, ber Ranfte und handwerte. Mit Berakschigung ber neueften Ersteungen. hervolgegeben von einer Schlickligung ber neueften Ersteungen. berausgegeben von steinen Schliebungen. 14. Band. A. u. d. X.: Bolffabilge Anleitung zur Lacktrunft, obert gmaue, richtigt und gerändlich gescheiden der frichtig und gestellt bis fest der fichtigt und gerändlich Beschriebung der befehn bis fest der

tannten Rieniffe und Ladfirniffe auf alle nur mogliche Begenftanbe; neift ber Urt und Beife, folde geborig aufgutragen und gu trodinen, gu fchleifen und gu poliren; verbunben mit ber Runft, bie manchertel Arbeiten ber Runftler unb Profefe foniften mit Farben anguftreichen 'und folche beftmoglichtt ju verschönern, ein nothwendiges und nustides banbbuch fur Zechnologen, Fabriten Inhaber, Chalfenladirer, Gbeniften, Inftrumentmaber, Schreiner, Drecheler, Dornarbeiter, Gatt. ter, Budbinber, Papparbeiter, Tapegicer, Steinhauer, Daurer , Stabi ., Gifen : unb Blecharbeiter , Daler , Staffirer, Goth. und Rupferfdmiebe, auch anbere Runftler und Gemerter, welche ihre Arbeiten ladiren, fchleifen, poliren, anftreis den ober auf anbere Art ausftaffiren und fich baburch einen ftartern Abfas verichaffen wollen. Rach ben neueften, beften und bemihrteften Grunbfagen verfaßt und herausgegeben von Chr. Rr. G. Thon. Bierte, febr verb. Mufl. 8. (33) 28.) Beimar, Boigt. (2 Rtb(r.)

27) Shauplas, neuer, ber Ranfte und Sandwerte. 67. und 68. Bb. M. u. b. Mit .: Granbfase ber angewanbten Bertzeugewiffenichaft und Dechanit, ober allgemeine Grunbe regeln, nach welchen alle Gattungen bon Bertzeugen unb Dafdinen nach ben Erforberniffen bes praftifden Betriebes gufammengefest und angewandt werben. Gin populares Danb: und Behrbud fur ausübenbe Dafdinenbaumeifter und Bewerbeidulen. In 4 Theilen. 23ter u. 3ter Theil, enthaltenb bie Grunbide fur bie Anmenbung von Rabermerten unb fur mechanifde Bufammenfegungen bei ber Ginrichtung und Gr. bauung von Dafdinen, Betrachtung ber Birtungen nieber-Arfgenber Gemichte und gefpannter Rebern, um Bewegung mitantbeilen. Anagbe ber Rrafte von Menichen und Ibieren. auf Dafdinen ansgeubt; Entwidelung ber vornehmften Grunde fabe bes Steichgewichts und ber Bewegung tropfbar fluffiger und elaftifcher Rifffigfeiten u. f. m. Bom Drof. 3. G. Ber: bam. Mus bem Sollanbifden überfest von Dr. Chr. Grint. Schmibt. Dit 16 Foliotafeln. 8. (664 29.) Beimar, Boiat. 5 Thir.

#### ш

Erfindungen und Entdedungen in dem Gebiete der Aunst und Sauswirthschaft.

1) Bon ben Pflaumen und ihren verschiedes nen Borbereitungen.

Die Pflaume tagt fich in ber Sauswirthichaft fo pielfaltig anwenden, wie feine, ober wenigftene febr menia andere Kruchte; werben fie geborrt, fo fann man fie febr lange aufbemabren : fie burfen aber nicht ausgetrodnet werben, mas nur ju oft gefchicht; vielmehr muß man fich begnugen, ihnen bas überfluffige Begetationemaffer gu nehmen, um fie in einem Buftanbe pon Beichbeit aufbewahren ju tonnen. Dan mabit bagu bie volltommen reifen Pflaumen, biefenigen, melde bei bem Schutteln vom Baume fallen, find auf bem gehörigen Puntte; eben fo gebraucht man auch bie Pflaumen, welche von fetbit abfallen, jeboch muß man bann gmei mal bes Tages unter ben Baumen auffuden, um ein Uebermaß von Reife gu vermelben, mo: burd bas Aleifc verborben wirb, bie Pflaume gufam: menidrumpft und einen teigigen Buder erbatt. Dan leat bie Pflaumen auf Surben, bie man auf bem Dfen anbringt, wenn man fie namtich nicht an ber Sonne trodnen tann, wie es in beifen ganbern gefchieht. Um ben moglichft größten Budergrab gu erhalten, muffen fie balbgebaden meggenommen merben, morauf man fie an bie Luft bringt, mo fie weich werben und fich bes Baffere entlebigen ; bierauf bringt man fie wieber auf ben Dfen, um fie vollftanbig ju trodnen.

Pflaumen-Compot. Die forgiditig getrodnete Pflaume wird mit einem ober zwei Coffei Bein in Boffet getocht und gerudhrt ein bertildese Compot, oriches gar teinen Buder erforbert; bochftene fann man etwas 3immet ober Gewärzneiten hingufagen.

Alcoholisseite Pflaumen vermot. Man being bie Pflaumen berimal auf den Ofen, weil biefe Awechselung von Wafren und Luftatte ber Buderblitbung sehr vortheilhaft ift. Die Austrocknung treibt man nicht so weit, als es det der Pflaume geschicht, weide aufbrenaht werden soll, sondern man last ihr mehr Weichhelt; hierauf legt man diese Pflaumen in die Gefäh, schüter sie mit der hand auf, giest etwas Bein und Branntwein in gleichen Luantitaten auf; b viel die Awschaftlichen zwischen Dflaumen ge-

ftatten. 3ft biefes gescheben, so fichseit man genau mit guten Korten gu. Borgüglich inner fich zu biefem Compot bir biede violette Konigepflaumie. Diefe Compot braucht gar nicht erft gefocht zu werden. Fägt man dazu noch ein Gematze, so ist bet Effet voll Saft, ber bie Arundt begteitet, sehr angenehm und fuß, wobel man ben Branntwein aur nicht mehr ichmedt.

Pflaumenmus. Dan nimmt bie volltommen reife Pflaume, fonbert ihren Rern ab, und tocht fie, wie bie Rirfche, weniaftens zwei ober brei Dal, inbem man fie jebesmal ertalten laft, bamit fie ihr Baffer abfest, und bie Buderbilbung beforbert wirb, barauf focht man fie gu Dus ein, fugt Danbein bingu und murgt bas Bange, wenn man bas Befag vom Feuer mege nimmt. Benn bas Dus fertig ift, fo fest man es in Topfe eing einige Tage barguf ftellt man fie in eis nen Badofen, wenn bas Brot berausgenommen ift. Das Dus faut bann jufammen; bie Barme verbinbet bas Baffer, und es bitbet fich an ber Dberflache eine Mrt von leichter Rrufte, welche bagu bient, bas Dus au erhalten; bierauf bebedt man es wie Gingemachtes. Das barauf gelegte Papier muß fein fenn und gut anbaften, mesmegen man es etwas mit Branntmein trantt.

Pflaumenteig. Man laßt ohiges Mus etwas mehr tochen und Confistenz annehmen, breitet es bann auf platten Tellern aus und fest es in ben Ofen.

 Methode bem gewöhnlichen Weine ben gewurzhaften Gefchmad bes Borbeaux-Beins zu geben.

Bu gewöhnlichen Wein fügt man mit himberfaft verfesten Weingeist, der mit Belichenwurg in acht Theilen Basser abgekocht ist. Das Ganze vermischt man, und lifte es alt werben.

#### 3) Rachgemachter Maberawein.

Man nehme einen guten weißen Wein 64 Thelle Faringuder . . . . 6 : Gewöhnlichen Honig . . 8 : Alcohol bei 36° . . . 8 :

Sopfenblutben . . . 4

Man laffe ble Mischung einige Lage welchen, und filtrice fie bann. Die Dofis hopfen kann noch verringert werben, wenn man ben Weln nicht zu bitter liebt.

#### IV.

#### miscellen.

#### 1) Barg=Bas=Beleuchtung.

In Antwerpen find Berfuche jur Beleuchtung mit Daugaes gemacht worben, weiche fo ginflig ausgefallen find, das der Wagiffert eine Auffeberung zur allem meinem Einsuby bat fich fonn eine Angabt von Burgern gemeibet, weiche damit ihr Daus eiteuchten laffen wolfen.

2) Ueber die Anwendung ber Flechten, um die Appreturen der Stoffe mit Gummi arabicum ju erfeben.

Man hat mehrere Berfuche veranstaltet, um aus bem Riechten einen Stoff zu erhalten, ber geeignet ift, bas Gummi arabieum zu erfeben. Folgendes find bie Refultate berfelben :

Buerft muß man bie Stechten von ihrer Rinde und ihrem bargigen Stoffe befrelen, inbem man fie zwei ober brei Dal in tochenbes Baffer wirft und fie fo lange barin iagt, bis fie es verichtuden, und baburch aufichmetten; bann geht bie Rinbe mit bem größten Theile bes bargigen Stoffes meg. Much tann man bie Blechten bavon reinigen, inbem man fie bei geringem Reuer 15 ober 20 Minuten focht, fie barauf in faltem Baffer mafcht, und fie auf einem Steine ausbreitet, mo man fie 12 Ctunben und felbft noch langer laft. Diefe Mus: febung ber guft beforbert gar febr ben barauf folgenben Gummi: Mustug. Die gebruhten Rlechten merben bierauf in einen tupfernen Rochtopf mit einer verhaltnigmagis gen Quantitat BBaffer gethan, namtich 3 Quart auf ein Pfund Riechten ; tocht fie 4 ober 5 Stunden, und fugt 6 Drachmen Coba auf bas Pfund Rlechten bingu : bas Rochen wird fo lange fortgefest, bis bie Rtuffigfeit bie gummiartige Confifteng erhalten bat, worauf man fle aus bem Topfe nimmt, fie auf einem barnen Giebe trodnen lagt und ben Ueberreft in barne Cadden legt. Das erfte Rochen giebt nicht allen Gummi aus; man muß bie Blechte noch ein und felbft gwei Dal tochen, wobei man jebes Dal bie Quantitat Baffer und 26: cali berminbert, was man leicht burch Berfuche fennen lernen mirb.

Ift bas breimalige Rochen vollenbet, fo muß man ben Gummi: Ausjug gum erften Rochen eines neuen Bor-

raths von Siechten aufheben; man vernischt dem Aus, gug aus ben beiben erften Rochen und verdünftet es bis ju ber gur Ausbewahrung notbigen Consisten, ober man wender vielemehr nachere die Auftschung an, um sie ju ben Iwecken zu benuben, zu welchen sie bestimmt find.

#### 3) Bubereitung bes Carmine.

Rluffiges Ammoniat, welches bei einer atmofpharis ichen Barme bon 15° Centefimal-Thermometer (12° Reaum.) jum Digeriren auf Carmin gebracht ift. bemachtigt fich bes Farbeftoffes, toft ibn auf, und laft einen Reft, welcher eine erbfahle und blagrothe Rarbe hat; vermittelft ber concentrirten Effigfaure trennt man ben Rarbefloff, ber einen lebhaften Glang erzeugt, von bem Ummoniat. Dan trepfelt allmalia bie Caure in bie alcalinifche Farbung bie bas Ummoniat pollfommen gefattigt ift; bann bilbet fich ein außerorbentlich glan: genbes Pracipitat, ben man nur mit Dube fortbauernb anfeben tann; Die außerfte Feinheit Diefes Pracipitats macht es nothwendig, baß Alcohol bingugefügt merbe. um feine Dichtigfeit ju verminbern ; baburd mirb bie Farbe balb abgefest, welche fich bann in ihrem gangen Glange geigt. Die farbelos geworbene Stuffigleit gieft man ab, und nachbem man ben Cab mit Micohol aus: gemafchen bat, trodnet man ibn in einer fleinen Rapfel.

Diefe prachtige garbe wird gang wie die übrigen behandelt und fann fie ju allen Arten Malereien benuben.

## 4) Branntwein aus ben Fruchten bes Erbs beerbaums.

Die Ficifit bes Erbbertbaums (Arbatus onedo) benuht man in Branktrich, um baraus einen Manntwein zu breiten, ber einen fehr angenehmen Geschmof und nicht ben geringsten bernglichen Geruch bat, dabet er fehr voortheithalt zur Bereitung ber Liqueurs venrenbet wieb.

## 5) Scheibemaffer fur Gravenre.

Defillitern Weineffig . . . 3 Maß (3u 48 Cubit3, jebes). Opbrochtofauces Ammonial 6 Ungen. Ghiorn Zobium . . . . . 6 : Grünes Aupferced . . . . 4 :

Diefe Substangen mifcht man gut unter einander und wirft einige Bouillons in die Difchung.

# Magazin

ber neueften

## Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Ameritaner und Deutschen in ber gesammten Gewerbfunde,

für Sabritanten, Manufatturiften, Banftler, Sandwerfer und Landwirthe,

mit vielen Abbilbungen

pon Maidinen. Bertzeugen, Gerathen, Borrichtungen und anbern ben beutschen Gewerbtreibenben nubliden Dingen mehr.

herausgegeben von

#### R. FRIEDRICH EDUARD THIEME.

Reuefte Rolae.

Band III. Seft II. mit 26 Abbildungen.

Leipzig, 1836. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber Sauptgefichtspunkt, welcher bei ber Auswahl ber in Diefer Beitschrift aufzunehmenben Auffate bie Rebaltion leitet. fets bie großtmögliche Bielfeitigfeit berfelben überhaupt, fo wie bie bes Inbaltes eines jeben einzelnen Beftes insbefonbere, ift, fo wirb, um bem Befer ben übergeugenoffen Bemeis bavon ju geben, und jur Bequemlichteit beffelben, jebesmal mit Bezeichnung ber Nummer bes Auffates angegeben, wie worftebt, fur welche Claffen ber Gewerbtreibenben bie aufgenommenen Auffabe eines jeben Deftes bon Intereffe finb.

Sar Conditoren IV., 1; 2; 3; 4.

s Bampfmafdinenbesiter 1., 23.

s Eifenwerfsbefiger 1., 20; 27.

Bauswirthichaft I., 24; 26. IV., 1-4. 3: 4.

= Lichtzieber I., 19.

Sur Mechaniter I., 21; 22; 23; 24; 26; 28. III., 1;

2: 3. V., 7.

= Metallarbeiter I., 21. V., 1; 2. Dapierfabrifanten V., 6.

# Dumpenmacher I., 25.

Steinmete 1., 29.

= Zeichnende Zanftler I., 18.

Dir Bair baben, um bem Berte neuerbings bie groftmagliche Berbreitung ju geben, beffen form geanbert, bas Teusere beffeiben auf's Befte ausgeftattet, und bennoch bafur ben bocht billigen Preis von nur 8 Gr. fur jebes Orft, beren 12 jebes Mal einen Banb bifben und im Laufe eines Jahres ericheinen werben, eintreten laffen. Alle Buchbanblungen, Beitungs. Erpebitionen und Poftamter nehmen Beftellungen barauf an.

Baumgartners Buchbanblung.

(PREIS 8 GROSCHEN.)

#### In halt.

I. Beichreibung und Abbildung ber neueften Erfin- bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber gefammten Gewerböfunde.	29) Duntere Stein-Schaelbemaichine. :
18) Erleichterte Perfpective 53	in. teberbitt bet neuenen Patemes 33
19) Methobe ben Unichtitt zu behandeln, um baraus eine bem Bachs ahnliche Gubftang zu machen 65	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete ber Runft und hauswirthichaft.
20) Comelgefen mit beifer Buft gu Butterley u. Cabner. 68	1) Radgemachter Champagner 101
21) Ginfacher Drillbohrer 69	2) Recept um tunftliches Getter:BBaffer gu bereiten
22) Erfanmittel fur Dampftraft 70	3) Recept, Champagner ju machen 102
23) Bergin's patentirter Gifenbahnapparat 77	4) Rachgemachter Johannisbeerfaft
94) Schneller Rafirmefferfdarfer von Pring 84	
25) Patentirte verbefferte Caug-Pumpe von Giffah Bbl-	V. Discellen.
ton, Daffacufetts	1) Bluffigfeit gum Brongiren ber Debaillen 103
26) Patentirte Dadfelbant von Stephen Uflid, Philabel.	2) Bufammenfegung eines Wetalles, um bamit bie Bilg-
pbia	. ableiter gu bewaffnen
27) Patentirter Dfen gum Erhigen von Stangeneifen von	
	3) Englifche Bichfe
Denry Bueben, Trop	4) Grune Tinte 104
28) Befchreibung bes Penbelvifire gu Schiffstanonen, wel-	5) Berfuche mit Bambueropr
ches vom Bieutenant Robert Ball von ber tonigl.	6) Papier, um Berfalfdungen gu vermeiben
Marine erfunden worden ift	7) Optische Maschine

## Magazin

ber neueften

## Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen

in ber Gewerbetunbe

für

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler zc. Beneste Folge.

#### Band III. Beft II. 1836.

-

Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Ersinbungen, Entbedungen und Berbesserungen in ber Gewerbstunde.

> 18) Erleichterte Perspective. (Aus Mech. Mag. Septer. 19. 1835. S. 468.) (Fig. 35 - 41.)


1) Wenn Jemand fein Auge hinter einer burchfichtigen Senne unverändert hielte, bis er auf die Benne
bis Gegenftande ber andern Seite an benpinigen Stefe
ien verzeichnet, wo die von ben Gegenständen zurchaper
worfenen Lichtstabien die Sene traffen, so wurde die
Angebung eine perspectivische Darstellung der Gegenfichne fenn.

2) Gig. 1. ift ein Grundtif einer Angaht von Gegenständern, die mit ABCD bezeichnet find, und auf einer hoeigentalen Dberfläche fieden; biefelben Buchftaben bezeichnen in Fig. 3. diefelben Granstände im Auftriffe und Sig. 2. ist eine perspectivifce Ansicht berfeiben.

Chene fentrecht ftebt. Der Puntt f, ber bie Lage von de in bem Aufriffe barftellt, ift mit bem Auge im Die veau. Bon ben Enbpunkten ber Linie de giebe man bie Linien de und ec nach c, bem Mugenpunfte; bann wied ber Theil fd ber burchfichtigen Chene, ber swiften ben Linien de und ec enthalten ift, Die Perfpective in bem Grundriffe von ber Linie de fenn, weil bie Linien de und ec bie Lichtstrablen barftellen, bie bon ben Enb: puntten ber Linie de bem Muge jugeworfen werben. Mus bem, mas bisher gefagt worden ift, wird einleuche ten, baf fh bie Perfpective in bem Grunbriffe, bon bem Theile eg ber Linie de ift, und bag hd bie Perspective in bemfelben bon gd, bem anbern Theile bon de fenn wirb. Birb burch c eine Parallele ju de gezogen, bis fie bie burchfichtige Tafel in i trifft, fo ftellt rd in Fig. 1. Die Perspective ber Linie de bar, wenn man fich bie Ebene in ber Richtung ber Linie de in bas Unbeftimmte ausgebehnt bentt. Denn aus bem Unbilde bes Grunbriffes wird man ertennen, je entfernter man einen Puntt von ber burchfichtigen Safel nimmt, befto mebr wird biefe Linte, welche von bem Muge nach bies fem Puntte gezogen wird, ber ci parallet, es muß ba: ber if um fo fleiner werben, je entfernter ber Puntt genommen wirb. Db man gleich feinen Abftanb von ber burchfichtigen Cbene fur ben Puntt e bestimmen tann, wodurch i und f genau jum Bufammenfallen gebracht werben tonnten, fo fann man boch e in eine foldbe Entfernung feben, baf ber Raum gwifden i und f fleiner ale irgent eine angebliche Grofe wirb, und besmegen muß id ale bie Perfpective in bem Grund: riffe bon de betrachtet merben, wenn fie um bas Un:

ausgebehnt wird oder von dem Punkter f in dem Auf. Azfel fteht. Da die Linie de ihren Aufang an der eisfe, der in gleichem Nivsau mit dem Augenpunkte
Englich in horizontaler Edder mit dem Auge dat, so werliegt.

den, wenn man senkreckte von d, h. und 6 in dem Grund-



4) Um ein Gemälde zu verfertigen, mussen bie Perseitvon ber Linien an den darzustellenden Gegens sichnen auf der fentrechen Argel dazgestellt werben. Es sez ist die Einie ab, weiche eine Betlängerung von ab in Fig. 3. ift, indem dies leinie die Oberfalde darstellt, auf weicher die Gegenstände zie ber ab eine Franz der die Argelt das die Argelt auf die der die Franz der die Gegenstäte gestellt der die Gegenstäte gestellt der die Gegenstäte gestellt der die Gegenstäte gestellt die Gegenstäte gestellt der die Gegenstäte gestellt die Gegenstäte gestellt die die Gegenstäte gestellt die Gegenstäte gegenstäte gegenstäte der die Gegenstäte gegenstä

Arfel in horigenatie Ebiten mit bem Auge bat, fo werben, wenn man senkrechte von d, a und f in dem Grundriffe auf bie Linie ab in der perspectivlschen Darssellung, zieht, diese Linie die horigentale Linie cm in Fig. 2. in den Punkten d, d, und f schneiben, und diese Punkte werden die Perspectivon der Punkte d, g und e in dem Grundrisse son, werden die Punkte d und f durch eine Gerade verdunden, so wied die Einie af die Perspective der Linie de sonn, de wied die einem Abeile von de, und eine Greade, weiche die Punkte d und ein die Brade. 2. verdinder, ist die Perspective von d.g. einem Abeile von de, und eine Greade, weiche die Punkte d und e in Fig. 2. verdinder, ist die Perspective der Linie de in dem Geundrisse, veran er in das Undestinnte in der Richtung von de vertängert gedacht wied.

5) Die Linie de Sig. 1. habe ihren Unfang in bem Mufriffe bei d, einer Ede bes Burfels A, fo fin: bet man ihre perfpectivifche Unficht folgenbermagen ; von bem Puntte d in Sig. 1. giebe man eine Linie do. fentrecht auf ab in ber perfpectivifchen Darftellung; und bon bem Buntte d Rig. 3. giebe man eine Linie dn parallel ju ab in Sig. 2., bann wird ber Puntt n, mo bie Linie dn bie Linie do fchneibet, ber Unfang ber Perfpective ber Linie de fenn; man verbinde nc. und biele Linie mirb bie Berfpective ber Linie de fenn, menn fie ine Unbestimmte verlangert wirb. Gine Linie, melde bie Puntte o und c verbindet, ift bie Perfpectine ber Linie de, ins Unbeftimmte verlangert, wenn fir ibre Lage in bem Aufriffe an ber Ede bes Burfele unter d bat. Der Puntt o, wo bie perspectivifche Linie oc anfangt, wird eben fo gefunden, ale ber Puntt n gefunden murbe. Da ne die Perspective von de ift, wenn fie fich unber ftimmt weit von d aus erftredt, in Sig. 3. einer obern Ede bes Burfets A, und de oc bie Perspective von de ift, wenn fie fich unbeftimmt weit von ber unter d befinblichen Ede von A in Rig. 3. erftredt, fo ift bas Dreied aco bie Perfpective einer parallelen Dberflache. welche fentrecht auf ber Dberflache ift, auf welcher bie Gegenftanbe A und B fteben und unter rechten Minteln jur burchfichtigen Zafel in eine unbestimmte Entfernung lauft. Die Flache bes Burfels A, welche gegen bie Mitte ber Beichnung ift, und biefelbe glache bes Bur: fels, welche unter ber Poramibe ift, bilben einen Theil ber Berfpective biefer parallelen Ridche. Der Duntt p. wo bie bon h auf ben Grundrif gefallte Genfrechte ab in ber perfpectivifchen Darftellung bie Linie oc fcneibet, ift bie Berfpectipe ber untern Ede bei a bes Burfets A: und ber Det, wo biefelbe Linie hp bie perfpectivifche Li-

nie ne fcneibet, ift bie Derfpective ber obern Ede g bes Burfels A in Rig. 1. Muf biefe Art bat man bie Ders fpectiven ber vier Eden von einer ber glachen bes Bur: fels gefunden, und wenn man biefe Eden verbinbet, fo erhalt man bie Dberflache np, und biefe Dberflache ift bie Perspective berjenigen Glache biefes Burfels, welche nach bem Gegenstanbe D quaerichtet ift. Dan falle eine Genfrechte auf Die Linie ab in Rig. 2. von bem Duntte f in bem Grundriffe; Diefe wird Die Linien no und oc ichneiben, fo bag man baburch bie Derfpectiven ber obern und untern Ridchen bei e bes Burfele unter ber Ppramibe erbalt; bie anbern beiben Eden ber Ceite biefes Burfele, junachft e merben auf abnliche Mrt ers balten. Der Beweis von bem, mas in biefem Paragraphe uber ble Derfpectiven von Linien gefagt worben ift, welche fentrecht auf ber Tafel fteben, ift in bem britten und vierten Paragraph bargeftellt. Bevor man meiter lieft, tann man auch bie Bemerfungen 2. 4 und 6 nachfeben.

6) Man kann nun bie Perspective eines Punktes in einer Linie finden, welche sentect auf der durchsichtigen Edens sieder nicht in einer solchen Linie liegt, ho giebt man (ober durch sich gesogen) eine Sentecte auf die Agfel durch den Punkt, bestimmt die Perspective des Punktes, als womm er auf dieselt eines getegen water. Die folgende Regel, die Bestimmung der Perspective eines Punktes an irgend einem Gegenstande beruht auf bemselben Geunklage. Benn die Perspectiven aller Punkte an einem Gegenstande gefunden sind, so wird die perspectivische Zeichnung des Gegenstandes vollendet, wenn man beste perspectischen Bunkte verbindet, wenn man

#### Regel.

riffe gezogene Linie fie fchneibet, trifft, ift bie Perfpective bes verlanaten Dunttes.

Beifpiel 1. Es foll bie Derfpective ber Spiges ber Poramibe B gefunden worben. Bon s in bem Grund: riffe giebe man eine Linie so nach bem Muge; und von bem Puntte t, wo biefe Linie bie Tafel fcneibet, falle man eine Genfrechte tu auf ab in Rig. 2. Sierauf falle man von bem Puntte s eine Centrechte sv auf ab in Sig. 2. : auf biefe Linie trage man ben Duntt v uber ber Lie nie ab in einem Abftanbe auf, ber gleich ift, ber Sobe ber Spige w ber Poramibe uber ber Linie ab in bem Mufriffe, und von bem Puntte v giebe man eine Linie nach c in ber perspectivifchen Darftellung, ber Puntt u. mo fich bie beiben Linien vo und tu fcneiben, ift bie Der: fpective ber Spige ber Ppramibe. Da alle Linien, melde bie Seiten ber Ppramibe binaufgeben, an ber Spibe aufammen tommen, fo mirb bie perspectivifche Darftellung ber Ppramibe vollenbet, wenn man bie Perfpective ber ans bern Enben biefer Linien bestimmt, und fo viel biefer Puntte, ale nicht burch bie vorberen Rlachen bebedt merben, mit bem Puntte n und bann bie Perfpectiven ber Duntte an ben untern Linien mit einander verbindet. Die Methobe ben Burfel in bem porbern Theile ber Beichnung. fo wie ben Burfet, auf welchem bie Dyramibe ftebt, gu finden, ift in ber Beichnung gezeigt. Das fechefeitige Pris: ma C ift eben fo perfpectivifch vergeichnet, wie bie Poras mibe, inbem man bie Perfpectiven ber Enbpuntte aller Linien beftimmte, und biefe perfpectivifchen Puntte verbinbet.

Beilpiel 2. Die Perfpective eines Kreifes ober igend eines andern Punttes zu bestimmen. Um biefes Beispiel zu estäutern, nehmen wir den Reeis an von dem Obertheite der Saute D. Man nehme willtührtlich mehrere Puntte x, y, z in dem Beundriffe dieser Kreifes an, und bestimme nach der Regel die Perspective jedes dieser Puntter; ist bieses gelicheben, so verbinde man die perspectiolischen Muntte durch eine trumme Leine, umd biese wied die Perspective des Obertheiles der Saute seyn. Die Merthode, die Perspective des Dorttheiles x zu sinden, ift in der Beichnung daresselfelt.

#### Bemertungen.

1) Sig. 1. 2 und 3. find auf einem Zeichnenbere vergeichnet, so daß die ab begeichneten Linien, die eine in bem Aufriffe, die andere in der perspectivissischen Darfeie tung parallel find der Linie ab, welche die Aufel in dem Grundriffe darsclut; diese Linien werden, wie gewöhnlich, mit dem Wintertmöße gezogen; diese Wietel

- tann flets angewendet werden, so oft eine Linie fenkrecht auf ab in der perspectivissischen Zeichung gemacht werden soll. Gold bie Sobe, in weicher ein Punkt über der Linie ab in dem Aufriffe, auf der Senkrechten ab in Fig. 2. von der Loge bes Punktres in dem Grundriffe sich bessinder, aufgetragen werden, so lege man nur das Winkelmaß an den Punkt in dem Aufriss an, und glebe eine Linie quer über das Zeichnenkert, donn wich dese Linie die Senkechte in der gehörigen Höhe über ab in Fig. 2. schneiben. Run wird man leicht einschen, wie der Grundriß und ber Aufris gestellt werden mussen, um die perspeccivische Darstellung leicht zeichen zu bennen.
- 2) Puntte, Linien und Figuren, weiche in Berührung mit der durchsichtigem Ebene sind, mussen in verseiben gegenschiefen Tage fenn, und bieselbe Gestalt und Dimensionen in der perspectivisschen Darstellung haben, die sie in dem Grundrissen und dem Auge gezogenen Linien nur nach dem Durchschnitte der durchsichtigen Ebene convergieren. Dieß sist der Brund, warum die Lage des Berührungsbanntete einer Linie, die dei der Tassel ans sängt, in der perspectivsschen, darfeltung da gesunden wird, wo eine Horizatstlinie, die von dem Orte des Punktes in dem Aufrisse aus gesogen ift, eine Linie reifft, die von dem Dret des Punktes in dem Aufrisse auf gesogen ift, eine Linie reifft, die von dem Dret des Punktes in dem Austrille auf gesogen ift, eine Linie reifft, die von dem Dret des Punktes in dem Grundrisse gezogen ist.
- 3) Die Linie ab in Rig. 2. fellt ben Durchichnitt ber burchfichtigen Gbene mit ber Borigontalflache bar. auf welcher bie Gegenftanbe fteben. Steben bie Ges genftanbe nicht auf einer horizontalen Glache, fo ftellt bie Linie ab in Rig. 3. eine Borisontalflache bar. bie burd ben unterften Puntt in ben Dbiecten geso: gen ift; und ab in Sig. 2. geigt ben Durchfchnitt biefer borigontalen glache mit ber Tafel. Die mit ab in ber perfpectivifchen Darftellung und in bem Mufriffe bezeichneten Linien brauchen nicht gezogen gu werben, wenn die Lage bes Mufriffes fo ift, bafi bie Sobe eines Punttes bei einem Begenftanbe auf bie Linie aufgetragen werben fann, bie ber perfpectivifchen Darftellung fentrecht auf ab von bem Orte bes Punt: tes in bem Grunbriffe vermittelft bes Winkelmaßes gezogen worben ift. Die Linien ab in Sig. 2. und Big. 3. find febr nublich, wenn ber Mufrif nicht in ber gehörigen Lage erhalten werben fann, ober wenn ber Mufrif und bie Perfpective auf befonberen Blat: tern verzeichnet werben.

- 4) Da c in bem Aufrisse ble Loge bes Puntres i so wohl als bes Geschiebpuntres bezeichnet, so ziehe man eine Pacalite zu ab durch e in Tig. 3., bis sie eine Linie ichneibet, welche von bem Puntre i in bem Grundriss sententent an bin Sig. 2. gezogen ist, ber Puntr c, in ber perspectivischen Darstellung, wo sich diese linien tersfen, ist die Lage bes Puntres i. Der Puntr e in Sig. 2. sie ebenfalb die Lage bes Augenpuntres, benn ein Puntr muß oben oder unten oder auf einer Seite des Geschötzbynutres gesex werben, bevor die nachbem gezogenen Linien, die die Licht sie bei bei bei ficht sie die Bei bei Beite die Lage auf der Aufrig bei kage ben der die bei Lage bei aug der der Lase barfelten, zwischen dem Puntre und der durchsschieften der beitergieren.
- 5) Der Berfcwindungspuntt einer bei ber Zafel an: fangenben Tafel ift ber Buntt in Rig. 2., melder bie Derfpective ber Linie begrengt, wenn fie fich bis gu einer unbestimmten Entfernung von bem Puntte ausbebnt, wo fie bei ber Tafel beginnt; baber ift ber Puntt c in Sig. 2., ber Berichminbungepunft ber Linie de in bem Brundriffe; und eben biefer Puntt cift ber Ber: fcminbungspunkt jeber Linie, bie mit ab parallel lauft. Der Berichwindungepuntt einer Linie kl Sig. 1. bie in gleichem Diveau mit bem Muge geht, fich jeboch feit: marte nach ber Tafel neigt, wird gefunden, inbem man bie Linie cm in bem Grundriffe parallel gu kl giebt, bis fie die Zafel in m trifft; und biefer Puntt ift ber Berfcwindungepunet in bem Grunbriffe von ber Linie kl und von jeder Linie an ben Begenftanben, melde parallel gur Linie kl tauft. Der verfcwindenbe Puntt irgend einer Linie, bie an ber Zafel ober ber Berlans gerung berfetben beginnt, und oben, unten ober feit: marte etwas bagegen geneigt ift, ift in bem Puntte, mo eine Linie, welche burch bas Muge parallel gu ber Linie gezogen ift , beren Berfcwindnngepuntt gelucht wird, bie Tafet trifft bie Grunde, welche in Para: graph 3, 4 und 5. angegeben worben finb, um gu beweifen, bag i in bem Grundriffe und c in ber per-Spectivifchen Darftellung ben Berfchwindungepuntt ber Linien bezeichnen, welche fentrecht auf ber burchfichtis gen Ebene fteben, tonnen auf Linien angemenbet merben, bie in ben Richtungen laufen, welche in biefer Bemertung angegeben worben finb. Dan wird nun im Ctanbe fepn, bie Derfpective frgend einer Linie ju finden, welche in einer beliebigen angeführten Riche tung lauft, ohne Sitfe ber bier angegebenen Regel; auch wird man fich verschiebene Regeln gur Beftime mung ber Derfpective eines Punttes bitben tonnen.

6) Aus dern in den Paragraphen 4 und 5., Gescaten, wird noch nich Irdermann einstehen, wie die mit gebezichneten Puntke in dem Grundriffe, und durch die Puntke gut und die Eck des Würfels unter din dem Aufrisse dargestellten Puntke ihre Lage in derstellten Luis Ahp haden tonnen, weiche senkenft auf der Elite ab in der perspectivischen Darstellung ist; oder mit andern Worten, man sieht noch nicht ein, wie in der Motten, das jiede klaife an den Gegenstsänden darzestellt werden soll, weiche eine senkenft dasse haben, liese Perspective senkende auf der Linie ab in Sig. 2. stehen soll. Mie in siehe vollennen men zu versteben, stelle ab Sig. 38. das Ende einars hohlen Chlimbers dar, der einkezeh stehen mag, Ria. 39.




mit einer Ungabl von Ebenen, di, ei, fi, gi und ni, bie von bem Mittelpuntte i ausgeben. Birb mun biefer Cplinder parallel gur Uchfe burch eine Chene ma gefdnitten, fo merben bie erften Chenen ftets gefcnitten, fo bag ibre Durchidnitte mit ber fcneis benben Chene fentrecht fenn merben; bief ift au einteuchtenb, um eines Beweifes ju beburfen. Aber bie Linien, beren Lagen burch d e a f g bargeftellt mer: ben, und weiche bie Derter begeichnen, mo bie von bem Mittelpuntte ausgebenben Ebenen bie Peripherie bes Cplinbere treffen; find fentrechte Linien; jebe von ibnen fann als eine in einem Gegenftanbe barzuftel: lende Linie fenn und mn ift bie burchfichtige Chene. Das Muge mag fich irgend mo in ber Achfe bes Ep: lindere befinden; Die von ber gangen Linie f ober von einem Theile berfelben bem Muge gurudge: worfenen Strahlen, bitben in ber Ebene fi ein Dreied. und ber Durchschnitt von min mit biefem Dreiede ift die Perfpective ber Linie, ober eines Theiles ber: felben, beffen Lage f ift; ber Durchichnitt aber ber Chene mn mit ber Ebene fi ift eine Gentetchte, ba: ber muß auch berjenige Theil biefes Durchichnitts. welcher bie Perspective ber Linie ober eines Theiles berfelben bilbet, beffen Lage f ift, fentrecht fenn. Die: felbe Schlufweife ift auch anwendbar, menn bie Lis nien in ben barauftellenben Begenftanben in irgenb einem ber anbern Duntte de, a ober g finb, ober felbft wenn bie Linie nicht an einem Puntte in bent Rreife fentrecht fteht, ber ben Umfang bes Gplinbers barftellt : benn in biefem Ralle fann ein anberer Rreis verzeichnet und bann bie porige Schlufmeile angemen: bet merben. Much muß noch ermabnt merben, ba es mit ben angeführten Principien bewiefen merben fann, bag Riveaulinien an ben Begenftanben, bie mit ber Zafel parallel geben, find in ber perfpectivifden Darftellung ebenfalls im Diveau; und Linien an ben barauftellenben Begenftanben, welche gegen ben Borigont unter irgend einem Wintel geneigt find und ihre parallele Lage jur burchfichtigen Chene beibehalten, tref. fen bie Linien ab in ber perfpectivifchen Darftellung biefer Linien unter bemfelben Bintel. Die obern unb untern Linien ber Borberfeite jebes Burfele, und bie obern und untern Linien ber Borbertheile jebes feches feitigen Prismas C, fo wie bie augern und innern Linien, welche ben obern Bintel ber Ppramibe bilben und einige anbere Linien in ber Figur eriautern biefe Bemertung. Die fo eben angeführten Linien baben, auch wenn fie in bas Unbegrenste verlangert werben, feinen Berfdminbungepuntt.

- 7) Das Muge barf ber Tafel nicht naber feyn, ale bie größte Sobe ober Breite ber Beichnung; und es muß in bem Grunbriffe verfest merben, fo bag eine Linte, bie bavon fentrecht auf Die Tafel gefallt wich, ben Bintel xcb balbirt, ber von Linien gebilbet wirb, bie babin von ben Dunften gezogen werben, melde bie größte Breite ber Beichnung bezeichnen. Die Lie nie ci in bem Grundriffe balbirt ben Bintel uch nicht; bies mar gefcheben, um Raum gu ersparen unb einige Theile ber Gegenftanbe ju zeigen, bie nicht fo aut batten bargeftellt werben tonnen, wenn bie Lage bes Muges mehr ber Ditte ber Beichnung gegenüber gewesen mare. Wenn bas Muge febr entfernt von ber Tafel ift, fo braucht eine Gentrechte, welche baran auf bie Tafei gefällt wirb, nicht genau auf bie Ditte ber Beidnung au fallen.
- 8) Wenn die Linie, weiche senkrecht auf die Linie ab in Ais. 2. von dem Punkte in dem Erunderiste geseigen wich, desse Verlie Verscheite wan verlangt, nade mit der Linie zusammenschlitt, weiche senkrecht auf dieselbe kinie ab von dem Punkte auf der Tasse gezogen wich, wo die nach dem Auge von dem Punkte in. dem Grundriffe gezogene Linie sie schneiber, so kann die Höhe der Perspective des Punktes nicht so genau durch die gezobene Begel geschwiden werden, da die nach dem Auge in der perspectiossen Durftellung ge-

jogene Linie in biefem Falle beinahe eine Genfrechte ift : und ber Drt, mo biefe Linie bie Gentrechte fcneis bet, welche auf ab in gig. 2. von bem Puntte aus gezogen ift, mo bie von bem Drte bes Punttes in ber Brundebene gezogene Linie fie fchneibet, ift nicht fo genau bezeichnet, gie wenn biefe Linien, melde burch ibren Durchiconitt Die Derfpettive bes Punttes beftimmen, fich einander in einer Richtung burchfreus gen, welche ber Gentrechten naber liegt. Birb in eie nem Ralle Diefer Art große Benauigfeit verfangt, fo wird es ber befte BBeg fenn, bie Perfpective einer Do: rizontallinie gu finben, welche ber Zafel parallel ift, und burch ben Puntt geht, beffen Perfpective verlangt wird : ber Drt. mo biefe perspectivifche Linie Die Gent: rechte ichneibet, welche auf ab in Rig. 2. von bem Puntte auf ber Zafel gezogen wird, mo bie von bem Drte bes Punttes in bem Grundriffe ausgehende Bis nie fie fchneibet, ift bie Derspective bes Dunftes.

9) Gind mehrere Rreife concentrifd ober faft concen: trifch in bem Grundriffe, fo erfpart man in ber Beich: nung viel Linien, wenn nach ber Bergeichnung ber Derfpectipe eines berfelben mehrere Duntte, welche in bem Grundriffe ber anbern Rreife genommen find, um ibre Deripectiven barquitellen, in ben nach bem Muge gezogenen Linien finb, welche burch mehrere an: bere Rreife hindurchgeben, ober in ben Linien, bie aus ben Duntten in bem Grundriffe entstanden find, mel: de jur Beidnung ber Derfpective bes erften Rreifes gebraucht worben find, ba in biefem Ralle bie Linien, welche fcon fentrecht auf Die Linien ab in Sig. 2. bon ben Puntten auf ber Tafel gezogen worden find, ba bie nach bem Muge gezogenen Linien fie fchneiben, allen Rreifen entfprechen wirb. Inbem man biejenis gen Puntte in bem Grundriffe ber anbern Rreife nimmt, um baburch ihre Perfpectiven gu vergeichnen, wo bie auf ab in Rig. 2. von ben Duntten in Rig. 1., bie jur Bergeichnung ber Derfpective bes erften Rreifes bienten, fie fcneiben, fo wird ein Theil ber Beichnung erfpart; ba eine Reihe Gentrechter, auf welchen bie Soben aufgetragen werben follen, burch viele Buntte in allen Rreifen gebt. Dan verlangere bie auf ab fentrechten Linien, wenn fie von Dunften auf ber Seite bes Rreifes gefällt morben finb. Die Derfpective eines Rreifes, ber in einer gur Tafel pa: rallelen Ebene liegt, ift wieber ein Rreis. 3ft ein Rreis in einer Ebene enthalten, welche verlangert burch ben Gefichtspunkt geben murbe, fo ift ihre per-Spectivifche Darftellung eine gerade Linie. Die Per: fpectiven von Rreifen, bie frgend andere Lagen haben, find Ellipfen.



Sig. a fleut eine Ellipfe bar und Sig. b, weiche werden ver bei Brieben beffebt, ift bie Sigut, weiche man haufig als die Perfpertibe von Rreifen von Perfonen abgebildet fiebt, weiche biefen Gegenstand nicht verfieben.

10) Wenn in dem Grundriffe ober dem Aufriff ein Abeil einen andern dem Anbilde entzieht, so muß der oberdete Theil verzeichnet werden, ohr man seine Perspective machen kann. Die punkticten kinten in dem Grundriffe, weiche den kteinen Sims an der Saute darftellen, erfaltere blief Bemertung.

11) Bird eine Zeichnung verlangt, in weicher bie durch- fichtige Sebne nicht sentzecht fiebt, so ist der Leichtest Beg, um biese ausguführen, die Zaset als sentzecht anzunchmen, und die Kiguren dem Grundriffe und Aufriffe entsperchend dazzustellen, als wenn die Gesynfläche aus der sentzeben Tags genommen wören, durch Erhebung einer Seite der horigontalen Oberstäde, de, berjenigen admitich, welche durch den untersten Puntt in ihnen acht.

12) Wenn ber Grunbeif und ber Mufrif eines ober mehrerer Gegenftanbe verzeichnet worben ift, tann es bismeilen fur beffer gehalten merben, bie Tafet in bie: fem Riffe nicht parallel gur obern ober untern Rante bes Beichnenbretes gu haben, fonbern in einer Rich: tung wie be in Rig. 4. gezogen ift. 3ft bies ber Rall, fo giebe man, wie in Rig. 1. Linien von allen Puntten in bem Grundriffe nach d, bem Gefichts: puntte; hierauf falle man von benfelben Puntten Sentrechte nach ber Tafel, bc; bierauf giebe man von einem Duntte c, (weicher über bie Linien binaus liegt, bie von bem Orte ber Puntte in bem Grunbriffe nach ber Tafel gezogen finb) bie Linie ce, parallel gur obern ober untern Rante bes Beichnenbretes. Sierauf giebe man von bem Puntte c an, mo fich bie Linien be und ec treffen, nach ec Rreife von allen Puntten in bc. mo bie fentrechten Linien, und bie nach bem Muge von ben Buntten in bem Grunbriffe gezogenen Linien fich treffen; ber Duntte, wo eine von d auf bie Tafel gefallte Gentrechte fie trifft, muß auf Die Binie ec übergetragen werben; und fentrecht auf ec

bemerte man von biefem lestern übergetragenen Buntt ben Puntt f in bemfeiben Abftanbe von cc als d von be ift. Es mirb nun einleuchten, baf bas Uebertra: gen ber Bunfte be auf ec und bas Muftragen bes Bunttes f in ber angegebenen Lage biefelbe Birtung bervorbringt, als wenn be mit allen barauf geleges nen Bunften qualeich mit d bem Befichtspuntte mit berfelben Bintelgefcwindigfeit um ben Puntt c ale Mittelpuntt bewegt wirb, bie bo in bie Lage ec tommt. Der Puntt d wurde bann mit f gufam: menfallen, und ec murbe bie Tafel mit allen barauf gelegenen Puntten fenn, in eine gur untern Rante parallele Lage gebracht. 3ft bie Dperation auf biefe Mrt porgefchritten, fo wird ber ubrige Thell fo aus: geführt, ale wenn ber Grundriß verzeichnet worben mare, um fur bie Tafel in ber Lage bo gu paffen. Um Rig. 4. vollftanbig ju verfteben, ift nur noch bin: sugufugen, bag h ein Mufrif bes Begenftanbes a in bem Grundriffe und k bie perfpectivifche Darftellung beffelben ift; g in ber perfpectivifchen Darftellung ift ber Drt bes Muges ober ber Berichminbungspuntt ber Linien, Die fentrecht auf ber Tafel fteben. Unftatt eine perspectivifche Darftellung mit einer geneigten Lage ber Tafel gegen bie Geiten bes Beichnenbretes mie in Ria. 4. ju geichnen, ift es beffer, ben Grunb: rif ber Begenftanbe unter ben erforberlichen Bintel gegen bie Tafel barguftellen, wenn fie in einer Lage wie in Sig. 1. ift.

13) Wenn eine Figur in ben barguftellenben Gegene ftanben parallet gur burchfichtigen Ebene ift, fo ift bie Perfprective ber Biguren bem Original abnilch, jeboch nach Berbalinis bes Abflanbes firiner.

19) Methode ben Unschlitt zu behandeln, um baraus eine bem Wachs abnliche Gubftang zu machen.

(Mus Journ. des Counaiss, usuelles et prat. Scpt. 1835.)

Man beingt bie Seife ober das animalisch gett in einen verschoffenen Rochtopf zugleich mit einer sehr großen Quantität Wasser; lagt das Gange einige Steunden fochen unter einem Deude, der gleich zwei Armos sphaten ift. Nachdem man es hat erkalten laffen, ternnt man das Fett von dem Masser, deine eine Fettlicht von 6 Linten auf ein Stüdt geprestes wollenes Zug oder auf feuchen Big, deffen Rander fich um die Schick geber auf feuchen Big, deffen Rander fich um die Schick unterberen, fo das sie fet daburch eingeschoffen wied. hat

man eine binreichenbe Quantitat biefer Ginfaffungen porbereitet, fo fchichtet man fie auf einanber, inbem man bafur Gorge tragt, swiften je gwei eine Bintplatte qu legen, bann brudt man alle Silge unter einer Dreffe fo gufammen, bag fie ftufenweise einen immer ftartern Drud ertragen; nach einem Drude von 5 bie 6 Stunben an einem Orte, mo bie Temperatur bis 250 und 300 bes Centefimalthermometere ift, öffnet man bie Silge, tragt auf bie Mitten ber Theile mieber Rett auf, meldes fich nach bem Ranbe begeben bat; bann legt man fie von neuem 4 ober 5 Stunben lang unter ble Preffe, und gwar an einem Drte, beffen Temperatur immer eben fo boch ift, inbem man bafur Gorge tragt, allmalig ben Drudt ju vergrofern. Der olige Theil bes Rettes lauft unter bem Einfluffe bes allmaligen Drudes ab, und wird in einem befondern Gefaße aufgefangen; bie Schuhe macher, Garber u. f. to. tonnen ibn gebrauchen.

Rachbem bas Kett von feinem gangen Dele burch biefe Borbereitung gereinigt morben ift, fo giebt man bas wenige gett, welches in ben Gullen gurudneblieben ift, burch eine neue Schmeljung que: ba aber biefes Rett gu leicht fcmelgbar ift, fo muß man ibm mehr Reftig: Beit geben; besmegen fugt man ein Bebntel Wache bingu, um eine geborige Confiftent zu erhalten : bismeilen nimmt man anftatt bee Bachfes eine gleiche Quantitat Leinol im Buftanbe bee Stebens, welches man in einem Topfe fo lange tocht, bis fich ein enteunblicher Dampf entwiftelt; bann gieht man ben Topf von bem Feuer meg, jundet ben Dampf an und lagt ibn fo lange brennen, bis bas Del um ein Drittel verminbert ift. Jeboch ift eine Bebenflichfeit gegen bie Unmenbung bes gebrann: ten Deles ju erheben, welches bas Bett gang befonbers farben muß, bas burch bie angeführte Dperation eine große Beigheit erhalten bat.

Diefe Mifchung von Fett und Wachs ober auch von fett und Leindi wird in ein Gefäß gerban, bas durch Dampf erhigt, und mit einem gemeitern Decket versehen ist; auch wied dassielse mit Elassforien verfehen, ibt; auch wied dassielse mit Elassforien verfehen, um zu bewirken, daß so viel Luft als möglich eine beringen kann. In biese Gefäß beingt man beinahr eine boppelte Quantität gosspringen Elye, bessen bei Wischung so lange ausgesetzt wird, bie sie biniangtich weiß wird; zugelech ridgt man basur Sorge, bie Mischung baufig umgurühren.

Rachdem die Masse hintanglich weiß gefärbt worben ift, so tocht man ben Stoff in einer großen Basermasse, um ben Gasgeruch zu benehmen; hierauf fagt man zu ber Mischung 0.1 feines Gewichtes thierische Robite hingu ; erwärmt ben Stoff bei einer Schmeijungsmärme, und beingt ibn abermals, voie vorher, gwis ichen Beuglidden, um ibn bei einer Zempreatur von 600bis 70° bes Centefimalthermometeres zusammen zu bein den, worauf man ibn einige Lage hindurch ber freien Luft ausferts.

Die euglischen Sabritanten menden auch jur Reinigen bei Bettef sieben Abeiten met einem Theite Terpentindt an; indem sie die Ethigung bie gum Rochen
fteigern, und es auf die angezeigte Art zusammenpreffen. Nach dem Drucke tann man ben Terpentinessen,
won dem diegen Soffe burd die Deftstillation tennen.

Das auf diese Art vorbereitete Fett kann vortreffliche Bacheliche abgeben, indem man es in passend Formen gießt, und basite Gorge tragt, diese Monden ernd ber Schmelgung geholt gungurühren, um ihm mehr Gteloffemigkeit zu geben. Die Formen mußen auf ein


ner Temperatur von 25 bis 30 Centefimalgraben erhalten werben.

Die frangssischen Fabridanten teinften die Bochte in einem Stoffe, wodurch bewiedt wurde, das die Lichte gut bernnten; bet einigen wurde Arfenit genommen; der fix die Gestundheit nachtheitige Geruch bestiedten verbietet siedoch die Anwendung bessehen des Strengst; ohne Broeiset diend man sehr vortheithast eine Auslichtung des essenheites die Bestiedt bei die Auslichtung des essenheits die Bestiedt die Bes

20) Schmelzofen mit beißer Luft zu Butterlen und Cadner.

(Xus Mech. Meg. Sept. 26. 1835. S. 498.) (Xia. 42-45.)

8(g. 42.





Digitation Google

Schon in dem lehten Bande bes Magagine theitten wir bie Abbilbung und Befchreibung biefes Apparates mit; wir thun es jeht vollständiger.

Big. 42. ift ein Horizontale und Fig. 43. ein Seitendurchichnite bes Djens zu Butterier. A, B und C find bie Röhren mit großen Durchmessen, bie über einander angedracht, und durch Platten ma, m'n' getrennt sind, de, d'e' sind Knierdhern, welche die größem verbinden. Die Luft reitt in der durch Pfeile bezeichneten Richzung ein, und bei g aus. Bei g und p sind zwei herfinungen, an entgegengesehren Senden der Abrheitungen ma, m'n', um die heiße Luft zu nötigen, die gange Länge zu durchstellen; tt sind die Stügen der Röhren A, B und C.

Sig. 44. und Sig. 45. find eben folde Anfichten bet Dirne gu Cabner. Dier find gwei große Robren A und B mit fleinern a und b, die fich innerhalb jener befindern, und einen freiseunden Raum ca laffen. Der Strom ber helßen Luft wird durch die Pfeile angezeigt.

21) Einfacher Drillbohrer. (Aus Mech. Mag. Septbr. 5. 1835. S. 441.)



Dages, b. Grfint, Reuefte Telge B. III. . II.

Diefes Instrument, welches von einem blogen Arbeiter erfunden worden ift, zeichnet sich dobuwch aus, daß es feibst in dem Fällen angewendet werden tann, wo man sonst die erfordertiche Rotationsbriwegung nicht ausguschieren im Stands ist. Die Figur bedarf feiner großen Erfaturerung. In die handhabe von Diellichde vers ist ein Sperread angebracht und eine flarte Feber; die Unterhand von der bei bei bei bei bei bei bei bei Wittung der Jandhabe ergangt.

22) Ersasmittel für Dampftraft. (Aus Mech. Mag. Aug. 29. u. Septör, 12 u. 26, 1835.) Ria. 47.

Die unglädtliche Explosion bei Dampfbootes Geaf Bero hat heren Galt auf die Ive gebracht, od nicht bie von ihm construiten Deud-Hober jum Bewegen von Fabezeugen angewendet werden tonnten; die Bersuche fielen jur Zustriedenhelt aus, und dies bewog ihn, sie zur Kenntnis des Publiktuns zu beingen.

Man nehme einem Cylinder und verbinde mit dem Boden besselben ein Boden, stülle das Rohr und ven Gylinder mit Wasser an, deinig in den Cylinder einen Stempel, wele in dem Gylinder der Dampsmaschine, und drude dann mit einer Presse von Noamas (Bergl. Olinthus Gregory Mathematit für Praktiter Aufl. 2. S. 289.), und einer einsachen Erstadung, auf weiche der Process seihes leichtet, das Wasser in das Rohr, der Process seihes leichtet, das Wasser in das Rohr, der Process seihes wied den Stempel erhoben. Dieß ist die eiste Browauna.

Aft dann der Stempel erhoben, so offine man einen Sahn, um das Baffer zu entloben, worzust der Ettempel breachgebt. Die ist die zweite Bewegung, und ist eben eine Gottemmen, als die Berregung des Stempels in dem Cylinder der Dampfmaschine; man erhölt auf diese Art eine Krass, die eben so wierspan ist, als der Dampf, ohne daß datel die Gesabe der Explosion statt sinder, auch dat man dabei nicht den Aufwand an Brennmaterial, und doch sann diese Krass, uieden Auser der Brent der Brent

Die Erhaltung des Wassers tann in manchen Sällen nüglich sen, und dieset dann durch eine einsache Ersindung derwirtt werben, nahmlich dodunct, dog man den Jahn in einen Senductor gehen läßt, durch welchen das Wassser dei jedem Stempeljug jum Rohre jurud: geführt werden tann, an dessen Ende die Presse von Bramad wirtst.

Dagegen wird bemertt, baf es einleuchtenb fen, bag menn ein Colinder, in welchem fich ein Stempel luft. bicht bewegt, und beffen Dberflache bem atmofpbarifchen Drude ausgeseht ift, fo mit Baffer angefullt wirb, bag baffelbe bie gange Buft ausschließt, und bag, menn bann bem Baffer ber Musgang burch eine Deffnung am Bos ben gestattet wirb, ein leerer Raum unter bem Stempel entftebt, ber folglich mit einer Rraft niedergebrudt wirb, melder ber ausgesenten Dberfidde proportional ift. Dan fcheint bemnach bier eine bestimmte Bewegungefraft gu baben, aber es leuchtet ein, bag bie erzeugte Bewegung nur langfam fenn wirb, ba bas Baffer eine gemiffe Beit erfordert, um felbft burch eine betrachtliche Deff: nung ju entweichen. Balt ichlagt por, biefe Rraft ju verwenden, um auf eine Drudpumpe ober anbern Up: parat mirten an laffen, woburch eine gemiffe Quantitat Baffer fo erhoben merben foll, bag baburch ein Drud auf ben Boben bes Stempels in bem großen Eplin: ber ausgeubt wirb, und ibn, fobalb es ben Boben erreicht bat, erhebt. Aber gerabe bierin liegt bie Schwierigfeit. Es ift befannt, baf bie Rraft von Bras mabs Preffe von bem relativen Durchmeffer ber beiben Stempel abbangt. Dan nehme an, ber Stempel in bem großen Eplinder fen ein Ruf im Durchmeffer, ber ber Drudpumpe bagegen ein balber Boll; bann wirb fic ber Drud bes Baffere auf ben Boben bes großen Eplinbere au bem Drud auf ben Boben bes fleinern Crempele verhalten, wie ein Quabratfuß zu einem Biertel Quabratgoll (ba fich ja bie Dberflachen wie bie Quabrate ber Durchmeffer verhalten), bas ift, wie 144: J Quabratioli ober wie 576: 1. Wenn baber bem Baffer in ber Drudpumpe vermittelft ibres Stempels ein Drud von 1 Df. Gewicht gegeben wird, fo wirb ber grofere Stempel mit einem Drude von 576 Pf. aufmarte bemeat : es folgt baraus, baf bie fleinite ges gebene Quantitat Stuffigfeit einen unbefdranften Drud ausüben tann, fer es nun baburch, bag man ben Durch: meffer ber Caule verminbert, und ibre Sobe vergrößert, ober baburch , bag man bie Dberflache vergroßert , bie bas Bewicht unterftubt; aber es leuchtet ein, bag bie Bewegung, melde burch einen folden Drud auf ben Stempel in bem großen Colinber erzeugt wird, nur einen febr furgen Beitraum binburch bauern wirb, ba fonft eine Bafferfaule in bem fleinen Colinber ber Drudpumpe ju einer ungeheuren Sobe erhoben merben mußte, um ibn bem Inhalte bes großen Colinbere gleich ju machen; es mußte folglich bie Lange bes Buges bes großen Stem: pele febr turg fenn, mabrent ber bee fleinen Stempels

verhätnismäßig lang fenn müßte. Die in dem erften Jalle erzeugte Araft, durch das hinabgeden des großen Stempels, muß daher mit einem großen mechanischen Rachtseile bei der Erhebung an dem Ende eines langen Hobels wielten vermittelle einer Kraft an dem Ende eines led fehr kleinen; es fitht zu erwarten, daß anstatt der Lewegung dann vielnehe ein Gleichgewicht zwischen kraft und Raft eintreten wirt.

Es wird in bemfelben Journale noch ein anderer Berfuch mitgerheilt, beffen Journale noch ein abern Bremd's hydraulidjer Preffe anfatte bes Dampfel jur Krafterzeugung anzuwenden, um einen schreber abligett nicht mehr als eine Biertel engliche Melle in der Mehre des eine Biertel engliche Melle in der Eundbe betrug, so war der Berfuch so zu wie misjudch. Deffen ungrachtet werden wir doch die Eingelich Offen anführen; man ternt wenigstens durch solche Relationen die Wuge tennen, welche man vermeiben muß; wir möchten behaupten, daß die Geschichte der misglichten Berfuche solch den fonüblich ift, wie bie der geschleten.


Es murbe querft eine binreichenb farte eiferne Un: terlage und ein eifernes Beftelle genommen, um einen vierzolligen, eifernen Schaft mit einer neunzolligen Rurbel in ber Mitte gu tragen; junachft in ber Mitte ber Unterlage mar ein gewohnlicher boppeitwirtenber Dampf: colinder von 12 Bollen Durchmeffer und 18 Boll Steme pelgug angebracht. Gine orbentliche Gleitflappe (sliding valve), welche burch ein ercentrifches Rab auf bem Schafte bewegt wirb, murbe bei biefer Belegenheit gebraucht, um ben Gintritt und Austritt bes Baffers qu reguliren. Rachbem bas Baffer, meldes von ber Dumpe in ben wirfenben Cplinber burch eine greizollige Robre gefeitet murbe, bie erforberliche Bemegung bes Stempele erzeugt batte, lief es burch eine ameizollige Leitungerobre in ben Behalter ab, um von neuem bies fetbe Circulation gu vollgieben. In bem Bebalter, melder bon Bug: Gifen, und feft auf ber Unterlage befeftigt mar, befand fich ein boppeltmirtenber Cplinber nach bem Princip bes De la Sire. Diefe Pumpe ift gu befannt, ale baß fie einer Befchreibung beburfe. In Rolge gemiffer Unordnungen, um biefe Pumpe in Thatigfeit gu feben, moburch fie burch eine Umbrebung ibres Debels viermal gefüllt und viermal geleert murbe, erwartete man eine viermal fo grofe Befchminbigfeit au erlangen, melde eine einfach wirtenbe erzeugte; biefe Unordnungen werben unten beschrieben werben. Die Pumpe mar ftart in berigontaler lage in bem Bebatter befeftigt.

Die Dumpenftange mar burch einen ftarten Leiter bas bin gebracht, baf ihre Birfung volltommen fentrecht mar. In ben Theilen, welche bie Kortfebungen ber Stempeiftange genannt werben tonnen, war ein Banb, gang außerhalb bes Leitere; ungefahr 18 Boll baruber binaus, mar ein anberes, ein Doppelband, womit, unter rechten Binteln gur Directionslinle ber Stempels ftange, eine Stange von bem Bebel ober ber Sanbhabe aus vereinigt mar; und in einer Entfernung von unges fabr 20 Boll, mar ein anberes Banb, nabe an bem Unterftubungepuntte, welches fo ftart ale moglich befeftigt mar. Bar bie Dafcbine burch Erhebung und Rieberbrudung bes Bebele in Thatigleit, fo ofcillirte bas Doppelband über bie Directionelinie ber Stempelitange binaus. Baren bie Fortfebungen ber Stempelftange in einer geraben Linie, fo mar ber Stempel an bem uns tern Theile feines Buges; machten biefe Kortfebungen ben großten Bintel, fo war er in bem obern Theile feis nes Buges. Der Pumpenftempel murbe auf biefe Art burch Sebelfraft in Thatigfeit gefest. Es wird bies als bas eigenthumliche Drincip ber Druderpreffe betrachtet. Rach ber Theorie ift bie Rraft, welche ben Pumpen: ftempel in Bewegung fest, baburch einer Musbehnung fabig, baf man die Dfrillationen bes Doppelbanbes verfürst.

Indem auf dies Art das Princip der Russelfschen Druderepresse, duch einen gewöhnlichen Sebel in Bes wegung geset wied, — das Princip der doppett wie kenden Pumpe von De ta Hier, die se eingerichtet ist, daß die Geschwindigkeit der Bewegung durch eine Anschnung der Abeite der Stempessang durch eine Anschnung der Theite der Stempessang verlooppet wick — und das Princip von Bramach hydraulischer Presse, um den Stempessanders gu derwegen, dereinigt wurden, um gu dewirten, daß so wenig als möglich von der resultitenden Arasst durch Reidung vernichte würde, deste man eine Arasst ure rehalten, wechde verkeilich angewendet werden tonnte, um schwere bestaden Wagen in Brwegung zu sehn. Der Bestum misskafte aber in so sen

Bir fugen eine oberflächliche Darftellung biefer Pumpe bei.

Z ift ber guseiferne Wafferdehatter; y bie doppett wirtenbe Pumpe bon De la hier, die in dem Bebalt ter unter bem Baffer borispental fart befrigt ift; X ber Leiter ber Stempeiftange; W das Ende ber Austeitungseicher aus bem wirtenben Gylinber, weiche bas Bafe fer wieder in ben Behalter gurchtfeitet, um abermals aer



braucht gu werben; a1, a2 find bie Ginteitungerobren ber Pumpe, bie mit Rlappen verfeben ift, welche fich feitwarte ber Pumpe ober oberhalb offnet. Bei bem Bebrauche biefer Pumpe ju einem gewöhnlichen Brunnen tonnen biefe Robren unter ben Rlappen vereinigt werben, fo bag nur eine Rlappe fich unten in bas Rafa fer munbet; b1, b2 finb bie Musleitungerobren ber Dumpe; fie find mit Rlappen verfeben, bie fich obers baib öffnen, fie fuhren bas Baffer nach ben mirtenben Colinber, ber nicht bargeftellt ift. Bermenbet man biefe Pumpe gu bauslichen Bweden, fo tonnen biefe Robren oberhalb ber Rlappen vereinigt werben, um bie Musteis tunabrobre ju bilben, bie nothigen Falls auf ben obern Theil bee Saufes gebracht werben fann; c ift bas erfte Band ber Fortfebungen ber Stempelftange, bie gang au-Berbalb bes Leiters X liegt; d ift bas greite ober Dop: pelband ber Kortfebungen ber Stempelftange; e ift bas britte Banb ber Fortfebungen ber Stempelftange, meldes nabe bei bem Stuppuntte b liegt; f ift ein Banb, welches bie Stange df mit bem Bebel & vereinigt; g iff ein anberes Band bes Bebeis ober ber Sanbhabe, mels ches nabe bei bem Unterftubungspuntte j liegt. Die Unterftusungspuntte bi find unbeweglich befeftigt; wenn ber Bebel k erhoben wirb, fo wird bas Doppelband d burch ben Puntt d1 nach ben Duntt d2 uber ber Die rectionslinie ber Stempelftange bewegt werben; und wenn bas Doppelband bie Lage d2 erhalten bat, fo mirb ber Stempel bei bem obern Enbe feines Buges nabe bei ben Robren a 2, b2 fenn. Durch biefe Bewegung wird bie Dumpe einmal burch bie Robre a1 gefüllt, und einmal burch bie Rohre b 2 geleert. Bei bem Rieberbruden ber Sanbhabe k, bis fie wieber in ihre urfprungliche Lage fommt, geht bas Doppetband burch ben Puntt di, unb erhalt feine eigentliche Lage bei d. Der Stempel wird an bas untere Enbe feines Buges nabe an bie Robren a1, b1 gebrudt; und bie Pumpe wird ein gweites Dat burd bas Robr b1 entleert und ju gleicher Beit jum

ameiten Dale burd bas Robr a 2 gefullt. Fahrt man fort den Debel oder bie Sanbhabe unter bie jegige Lage au bringen, bie bas Doppelband burch d1 nach bem Puntte d 2 unter ber Directionelinie ber Crempelftange gebt, fo wird ber Stempel wieber nach ben obern Theil feines Buges nabe bei n2, b2 gezogen; bie Pumpe wird bann gum britten Dale burch bas Robr b 2 ent: laben, und jum britten Dale burd bas Robr a1 gefullt. Inbem man nun ben Sebel erhebt, bis er mies ber feine urfprungliche Lage erhalten hat (bann wirb er gerabe eine Umbrebung vollenbet haben), fo gebt bas Doppelband burch ben Puntt d I, unter ber Directione: linie ber Stempelftange in feine urfprungliche Lage bei d jurud; und ber Stempel wird bann wieber in feine ursprungliche Lage nabe bei bie Robren a1, b1 gebracht werben. Durch biefe Bewegung wird bie Dumpe sum pierten Dale burch bie Robre bit geleert, und gum vierten Dale burch bie Robre a 2 gefüllt. Muf biefe Mrt wird bie Pumpe burch eine einzige Umbrehung bee Des bele, ober burch eine Dfeillation bes Doppelbanbes d, piermal geleert und viermal gefullt. Coll aus bem Principe von Bramabe hobroftatifcher Preffe eine wirt fame Rraft abgeleitet werben, fo bietet bas fcnelle guls ten bes mirtenben Colinbers Schwierigfeit bar. Rura megen ber Berhattniffe ber beiben betreffenben Stempel (pon beren Berhaltniffen bie Rraft ber Dafchine abs banat) ift es unmöglich, bas Fullen bes wirtenben Co: linbere fcneil genug auszufuhren, wenn bie angumen: benbe Rraft nur von bem Principe ber hobroftatifchen Preffe abgeleitet wirb. Daburch murbe bie Rothmens bigfeit berbeigeführt, bas Digverhaltniß gwifchen ben beis ben Golinbern ju verminbern, um einen Theil ber nos thigen Rraft aus bem Principe ber bobroftatifchen Dreffe berauleiten; biefe Rraft murbe fobann auf vortheilhafte Sebelmerte angemenbet, bie fraftig bewegt merben tonnten, um bem Baffer bie erfte Rraft ju ertheilen. Dies fes Sebelmert ichien leicht burch bas Princip ber ichies fen Birtung gu erreichen gu fenn, welches in ber Drus derpreffe von Ruffel angewenbet wirb; unb wenn Sin= berniffe eintraten (wie jum Beifpiel bas Gefteigen eines fteilen Sugele) bie großer feyn follten, ale bag bie ans fangliche Rraft bei vollem Stempelguge fie ju übermins ben im Stanbe mare, fo tonnte bie refultirenbe Rraft leicht vergrößert werben, inbem man nur biefelbe aufangs liche Rraft mit halben Pumpengugen anwenbete und ba: bei bie Dfrillationen bes Doppelbandes gmifchen ben Dunften d1 über unb d1 unter ber Directionelinie ber Tumpenftange erhielte.

Dbgleich bie Wirtung von Debein, um bamit Pumpen in Bewegung gu feben, ohne Ausnahme ift, und bei vielen Gelegenheiten vortheilhaft angewendet werden fann, fo migglutte bod ber Berfud im Sangen.

Der Erfinder bieses Apparats hat biese Pumpe in einem Brunnen angewendet; er besessige fie namtich in der Mitte eines Brunnens, ber 36 Juß tief unter der Derfilded der Erde war; er schörte die Lusteitungsfeber aufwarts bis nache in den oden Abeil eines angemmen den Kamins. Bon ber Ausstadungstehre gingen Seitenröhren von geringerm Durchmesser u Kesseln, Beditten u. f. w.


Diefe Pumpe erhob Waffer schneller, als ein Jahn an ben Seitenrcheren es austaufen taffen tonnte, mich ent den Der ben ben ben ben ber Deud von einer Atmosphafe flattsfand. Das Wasser haute fich bann mehr oder veniger, je nach der Stafte und Abaltszleit der Person, weicher an der Pumpe nedetter, an. Das Gewicht der Wassser bei Pumpe nedetter, an. Das Gewicht der Wassser bei Atmosphafe noch mehr, wodung die Entsabung durch bie Histophafe noch mehr, wodung die Entsabung durch bie haben ein dem Seitenrohere des Beiedgeweichts ein trat, ein Punkt, bei welchem die Seitenroher, obgleich von kieinerm Durchmesser, eben so viel Wassser austaus sen lies als bie Pumpe rebeben konnte.


Wenn alle Sahne an ben Seitenrohren aufgebreht waren, war an bem obem Theile ber Aussabungsebpre bie Entladung fo fact, daß man auf ben Gebanken fam, baß, wonn eine folde Rober mit einem legsame Rober versehen warbe, bief Pumpe febr gut eben sowoht als Zeurspriebe, als eine gwöhnliche Pumpe zu bauslichen Bwecken benugt werben technich

Wife filmmen gang der Bemerkung Babbeleps bei, daß ber erste Breweger bier nicht bas Wasser, (ondern die Menlichen sind; dauch das Wasser von der fragt sich nur noch, was kofispieliger-fep, eine Dampfmeldenien, wei- der Hollen Gerinsteller eine in Dampfmeldenien, wei- der Solgs von Erientobie consumiet oder die Menschen weiche die Pumpe in Thaistelle fepen; anstatt daß jest das Stechen dahin gebr, die animalischen Andfer durch andere zu erfehen, zust diese die keine Renschen gut hilfe, die nur in benjenigen Fällen angewendet were den sollte, wo die Anoft mit Modificationen angewendet wereden soll, die nur die Beraumt angelein.


23) Bergins patentirter Eisenbahnapparat. (Aus Mech. Mag. Octobr. 3. 1835. S. 2.)

Thomas Bergin, Secretair ber Dubliner-Ringetowner Gifenbahn, hat an bie Gifenbahnwagen einen Apparat angebracht, um bie Stofe bei bem ploglichen





Anhalten und Fortbewegen ber Wagen zu bermeiben; er ift flarter, einfacher, nicht so fofispielig und gewährt mehr Bortheil, als bas gewöhnlich befolgte Spftem.



Die Liverpool-Manchefter war bie erfte Bahn, auf melder lange Bagenguge mit großen Beichminbigfeiten bewegt murben; man fanb jeboch gleich bei bem Un: fange bee Bertebre, bag jebesmal bei Unfang ober Dem: mung ber Bewegung bee Buge, beftige Stofe gwifchen ben einzelnen Bagen vorfielen, bie ben Daffagieren eben fo unangenehm, ale ben Bagen felbft nachtbeilig maren. Diefe Stofe entftanben baber, bag, wegen ber Eragbeit fcmerer Rorper, biefelbe Dafchinentraft, welche im Stanbe mar auf einer Gifenbahn eine gehobene Laft mit ber er forberlichen Beichwindigfelt gu gieben, nicht binreichte. Diefetbe Baft aus bem Buftanbe ber Rube ju bringen; es war baber nothig, bie verschiebenen Bagen burch Retten von etwas betrachtlicher lange, namlich 3 ober 4 Ruf au verbinden, woburch bie Tragbeit in fo viel Theile getheilt murbe, ale Bagen maren, und ba biefe verschiebenen Theile innerhalb ber Rraft ber Dafchine maren, fo murben fie nach und nach übermunben; ba aber ber erfte Bagen fcon eine gewiffe Befchwindigfeit erhalten haben mußte, wenn bie Berbindungefette ben ameiten gieben follte, fo mußte biefer gwelte mit einem Male aus bem Stanbe ber Rube in eine Bewegung gebracht werden, beren Geschwindigkeit beinahe gleich ber bes ersten Mogens war; und so sert durch ben gangen Jug. Run lebet eine nur oberschäusche Kenntnis ser Printeipien der Wechanit, daß Stöße unausbleibliche Folgen bisse Auftertie, die bieselbe Wirtung von der Krägbeit der Matertie, die dieselbe Wirtung bei dem Anbalten hervordrachte, so wie bei jeder Breinderung der relativen Geschwindigkeiten der individuellen sich bervegenden Wagen; und da die Stäcke bieser Stöße von ben Geschwindigkeiten aben, for wurden sie besso der von Geschwindigkeiten aben, for wurden sie besso der tiger, je geößer die Geschwindigkeite war.

um ben angeschieten Nachtefeit zu vermeiben, musse man auf ein Mittel benten, wodund die von einem Theile des Juges ertangte volle Geschwindigsteit allmädig und nicht augenblicklich den andern Theilem mitgerehrlt wurde; die Etaflickte einer Berte war ein passenbes Mittel, diesen Nachtheil abzuhrlfen; es wurde daher ein Apparat dem Bederpool-Manchester Personenwarn bintungsfal, wooden vorstehrende Absthuman find.

Diefer Apparat ift jufammengefest und baber toftfpielia; er muß febr fart fenn, ba man obne große Ues berlegung einfieht, bag bie elaftifchen Stangen, Debel und bas Geftelle bes erften Bagens ben Biberftanb bis gangen Buges ju tragen baben; es ift baber eine febr ftarte Feber nothig, ihr Birfungefreis barf nicht groß feon (nicht groffer ale einige Boll); obgleich baber bie Stofe febr vermindert find, fo find fie boch noch febr betrachtlich. Ift nun ber Apparat an bem Bagenge: ftelle angebracht, meldes auf Febern rubt, fo ift er je nach ber Groffe ber Laft boch ober tief. Dachbem bie: fer Apparat bei ben Liverpool-Manchefter: Wagen ange: bracht morben mar, fant man, bag ber Bug nicht mehr mit einer unveranderten Bewegung in ber Richtung ber Schienen vormarte ging, fonbern baß jeber Bagen eine febr beträchtliche Seitenbewegung erhalten batte, woburch Die Schienen bes Rabes immer gegen bie Griten Der Babnichienen ichleiften, fo bag von Seiten ber Reibung ein nicht unbetrachtlicher Biberftand erzeugt murbe; in ber That, betrachtet man einen Bug von 6 ober 8 Ba= gen, fo ift bie ichlangeinbe Bewegung febr auffallenb. Der Grund biefer unfterigen Bewegung tiegt barin, baf ber Punft, von welchem aus jeber Bagen gezogen mirb, nebft bem Mittelpunkte eine anbere Richtung bat, als berfelbe und ber Enbpunft. Diefe Betrachtungen mar ren bas Refultat vieler Unterfuchungen ber Liverpools Manchefter Bagen, und fie brachten ben Erfinber auf bas Mittel, biefem Rachtheile abzuhelfen. Da nicht wenig Paffagiere bie Route machten, und Musfichten

auf Armehrung berfeben vorhanden waren, so mußte man barauf Bedacht nehmen, die Sicherheit zu vergedfern und den Schaden ber Wagen zu vermeiben. Dbige Figuren sind eine Darftellung bes Apparats, der an funs und derfiss Wagen angebracht worden ist, und gute Dieuste vereichtete.

AAA ift ein leichtes Beftelle von Gifenblech, bas aus grei abnlichen Platten beftebt, Die brei Boll von einander abfteben und movon jebe ungefahr 1 Boll bid ift; fie find jufammengenietet; es ruht auf gebreh: ten Lagern auf ben Mittelpuntten ber Achfen; eine einfache Stange BB (ber Gifinder bat eine gufammen: gefchweißte Rohre von TE Boll Dide und brei Boll Durchmeffer angewenbet) lauft langft bes gangen Ba= gene und erftredt fich bis ungefahr zwei Rug uber jes bes Enbe hinaus, und geht burch ein fchrages Loch, meldes brei Boll breit und neun Boll lang ift (H 4): fie flutt fich burch Rollen CCC, welche ihr geftatten fich in ber Lange mit großer Leichtigfeit ju bewegen, auf biefes Geftelle; an biefer Robre ober Stange BBB find an jebem Enbe (innerhalb bes Bagengeftelles) vierfußige Spiralfebern DDD, beren Enbe immer mehr gunimmt; ein Enbe von jeber biefer Spiralfeber-Reiben ruht in einer farten Pfanne E, bie an ber Stange befeftigt ift, bas anbere bagegen in einer fleinen eifernen Buchfe F. bie an bem Geftelle A befestigt und mit einer bon ben oben ermabnten Rollen C verfeben ift, fo wie mit smei Reibungs : Rollen G und G, Die etwas uber bie Dberflache binausragen, und auf ber innern Geite bes Enbes bes Bagengeftelles ruben. In jedem Enbe ber Robre BB ift ein Stoftopf (buffer-head) I, vermittelft einer Gifenftange Kangebracht, bie burch BB binburchs gebt, und an jebem Enbe mit einer Rug und Schraube verfeben ift; unmittelbar in bem Stoftopfe unb bages gen geftust ift eine Gifenftange L, um bie Raber gus fammen au perbinden. Dan wird bemerten, bag biefer Apparat, ber gang tofe auf ben Achfen flegt, volltom: men unabhangig von bem Geftelle bes Bagens ift, meldes gewöhnlich auf Rebern MM ruht, und in Rolge ber ichragen Bocher HH fich erhebt ober fallt, je nach ber Baft, ohne babei ben Stof. Apparat au afficiren. Die Birtung bee Apparates ift folgenber: Goll ber Bug in ber Michtung ber obern Pfeile bewegt merben, fo wirb bie Bewegungefraft bei L1 angebracht, unb giebt bie Gentral : Robre BB bormarts, indem baburch bie Rebern DD swiften bie Pfanne E ober Rragen (collar) und bie Reibungerollen : Buchfe F gebruckt merben, welche auf bem Enbe bes Bagengeftelles rubt, jes

bod wird baburch biefe lettere fo fange nicht in Bemes gung gefeht, bis bie elaftifche Rraft ber Febern binreis denb ftart ift, um ben Biberftand au überminben, welcher bie Reibung und bie Tragbeit bes Bagens barbietet ; ber Bagen fangt bann an fich fo fanft ju bewegen, bag Perfonen, welche barin figen, es nicht bemerten tonnen; ber zweite und jeber folgenbe Bagen bes Buges wird burch abnliche Mittel aus bem Bu= ftanbe ber Rube in ben ber Bewegung perfest, ba funabbangig von ben Rebern DD) bie Robre BB auf B2 nun ale eine einfache Berbindungefette ober Geil wirft. In bem Salle einer Erfchutterung von binten, ober wenn ein Bagen gegen einen anbern lauft, fieht man. bag bas porberfte Enbe einen Widerftanb barbletet, inbem bie Birfung babin gebt, bie Robre BB pormarts ju gieben, inbem bie Febern an bem anbern Enbe gu: fammengebrudt merben ; auf biefe Urt mirb ber Bagen nicht bon bem Stofe afficirt, (wie bei bem Bieben bes Buges), bis bie ben Rebern mitgetheilte Glafticitat bie Tragbeit bes Bagens überminbet, ber bann fich ju be: megen anfangt, inbem er von einer Rraft getrieben mirb. bie gerabe binreicht, ibn in Bewegung ju feben; es tonnte auf biefe Urt jeber Gefchwindigteit burch eine binreichenbe gange ber Reber Biberftanb geleiftet mer: ben, obne bag ber Bagen einen Stof erhielte; menigftene follte man theoretifch bieg vermuthen, in ber Praris ift jeboch bie gange ber Febern auf vier guß befdrantt, woburch ein Birtungefreis von ungefabr amei Ruß erzeugt wird, ba fie bei einer Rraft von ungefahr grei Pfunden anfangen gufammengebrudt au werben, und ber volligen Bufammenbrudung einen Bis berifanb von 40 Centnern entgegenfeben, ein Wiber: ftand, ber fur alle prattifche 3mede fur binreichenb befunden werben wirb. Dan wird bemerten, bag ba bie Rebern volltommen unabhangig von einander und von allen Bagen bee Buges mit Muenahme besjenigen, an meldem alle gehangen find, wirten, jeber nur feinen eigenen Theil Wiberftand ju tragen bat, wovon bie Summe aus ben besondern Biberftanben ber Febern beffebt, auf melde gemirtt wird; menn baber eine Reibe einen Biberftand von 40 Centnern burch gwei Rug barbictet, und es find gebn Bagen in bem Buge, fo murbe ber Gefammtwiberftanb gegen eine Erfchutterung 400 Centner burch grei guß fenn; und wenn bie Ctof: topfe jebes Bagens in Beruhrung maren, fo murbe bies fer große Biberftanb vernichtet werben, ohne bag bie Bagen in Bewegung gefeht murben. In bem anbern Apparate bagegen, bei welchem ebenfalls borausgefest

mirb. baf jebe Reber einen Biberftanb von 40 Cent: nern leiftet, und ungefabr acht Boll jurudmeicht, inbem auf jebe Reber burch alle vorhergebenben gewirft wirb, wurde ber burch einen Bug von 10 Bagen erzeugte Biberftand gleich 40 Centnern burch 80 Boll ober 6 Rus 8 Boll fenn ; es murbe baber ber erfte und feber folgende Bagen, um alle Febern in Thatigfeit gu bringen, burch einen Raum gleich ber Gumme ber Raus me gebrudt merben, burch melde jebe befondere Feber wirft; ber erfte von ben gehn Bagen murbe baber im Bangen burch 6 Ruf gebrudt; man wird bierque feicht bie verschiebenen Wirfungen in ben beiben Fallen erten: nen. Es find auf ber Gifenbahn Berfuche angeftellt worben, inbem man einen einzelnen Bagen auf ben Schienen aufftellte, ber mit bem neuen Apparate verfeben mar, und gegen ibn eine Dafchine laufen lief mit einer Befdwindigfeit von 6 ober 7 englifden Dei: len in einer Stunde, ohne bag baburch auch nur ber geringfte Schaben gefchab. Bei einem folden Bufam: menftog fublt man teine anbere Erschutterung, wie bie bei bem Unhalten von Bagen ohne biefen Apparat.

Gine andere Birtung, melde burch bie Unmenbung biefes Apparates realifirt worben ift, beftebt in einer voll: tommen fletigen vorwarts gebenben Bewegung in ben Bugen, mobei ein großer Theil ber Geitenreibung ber Magenschienen gegen Bahnfchienen vermieben ift; und ans ftatt ber wellenformigen Geitenbewegung, melde porber beschrieben worden ift, bewegen fich alle Bagen, welche ben Bug bilben, ftetig vormarte, ale wenn bie Beme: gungefraft bes einen Bagens unabhangig von bem an: bern marc. Die Bagen find baburch bei meitem meni: ger ber Befahr ausgefest, von ben Schienen meggugeben und tann in nothigen gallen mit großer Gicherheit und ohne Gefahr vor ber Dafchine hergetrieben werben. Bor ber Eroffnung ber Gifenbahn wurden bamit mehrere Ber: fuche angestellt, bag man einen ober gwei Bagen mit einer Gefdwindigfeit von 30 Meilen in ber Stunde auf Diefe Urt fortftief. Die Berminberung ber Geitenreibung vermindert nothwendigermeife bie jum Bieben eines Bu: ges erforberliche Rraft; ber Betrag ber Erfparnig bat bis jest noch nicht ermittelt werben tonnen; fo viel fab man wenigstens ein, bag fie nicht unbebeutenb fen tann.

Ein anderer Gegenstand von nicht geringer Wichtigkrit, vorzüglich bei Eisenbahnen, welche eine große Anzahl von Wagen zu hatten genöthigt sind, besteht in der Verminderung der ersten Kosten von 300 bis 400 Thie. sur jeden Wagen.

Bei ber Befchreibung ber Figuren ift übergangen

worden, das ber gange Miberfiand gegen bie Wiftung ber Febern DD an ben Enden bes Wagengeftlus ge- (hiebt, lindem das Ende jedes deffelden mit einer flaue fen Elfenplatte verfehen ift, die ungefähr 15 Quadeat- joll das, dweit, weiche die Spannungsfangen NN nach ben außern Winfel der entgegengefesten Enden des Geftlies geden; es empfangen daher biefe Stangen die volle Kraft ber Febern.

# 24) Schneller Rafirmeffer=Scharfer von Pring.

(Xué Mech. Mag. Dctbr. 3. 1835.)



Brei politte Rugeln von gegoffenem Stabt, bei Mieret Boll im Durchmeffer, jebe mit einem Duch die Mitte gebohrten Boche sind in einem Gestüle befehigt; vermitteist einer Schraube fennan sie in Berührung erhalten werden; dies Schraube gewährt auch noch den Bortheit, dah wenn die Aufen etwad tofe werden, die Rugeln gedeht und abermals beseicht werden, die Rugeln gedeht und abermals besessig werden tonnen; dies fichiat die vorgätichste Einzichtung zu seen. Die Augen mussen fie hat als möglich und in einer den Achsen aufgegengesessen Richtung politt fren; ob eine volldommene fugelfermige oder eine elliptoibische Sesslat vorgätieben frp. ift noch nicht ermittelt; die Handhabe ist von Missen und der Ernittelt; die Handhabe ist von Missen und der Ernittelt; die Handhabe ist von Missen und wellen.

Diefes Inftrument giebt jedem Deffer Die feinfte Scharfe, bie man nur verlangt. Bei bem Gebrauche giebt man bie Scharfe bee Raffirmeffere einige Dale fentrecht mit einem febr maffigen und leichten Drude awifden die Rugeln bindurch. Dan thut jeboch febr wohl, eine Difchung von Binnafche und Del, ungefahr von ber Confifteng von febr bider Sahne ober Binnafche und Mercurialfalbe, ober irgend eine andere gleichgele tenbe Gubftang gwifchen bie Rugeln au bringen; biefe Salbe bilbet gleichfam ein Lager, burch meldes bie Scharfe bee Inftrumente gezogen wirb; bierauf muß es auf ber Sand geftrichen merben. Dan fann biefes Berfahren fo oft anwenben, ale bas Inftrument ftumpf wird, ein:, sweis ober breimat bie Boche binburch: in wenigen Secunden wird bann eine ungemein feine Scharfe erzeugt. Es tann aber tein Inftrument gefcarft werben, bas nicht icon eine bunne Ede bat.

25) Patentirte verbefferte Saug-Pumpe von Elijab Bbiton. Maffachufette.

(Xus Mech, Mag. Septbr. 5. 1835. S. 445.)

Die Pumpenstangen bestehen aus Specksein; bas Beue besteht in einer Erfindung, beide Alappen zu öffinen, und bem Wasser ber heradsang zu gestatten, um das Gestetem bestehen zu vermeiben. Es besindet sich Zirt einst Zirt einstlichen Jahnen an der obern Lidde ber Alappe der untern Buchse, welcher, wenn die Pumpen-Dandhaber zur gestirmdzlichsen höbe erboben ist, in einen Ring eingeholt an hem untern Choe des Gemenpels, rechternd zugleich ein vorsiehender Pflod die Klappe an dem Stemptel chaft Matter in vorsiehender Pflod die Klappe an dem Stemptel chaft Auflicht.

26) Patentirte Badfelbant von Stelphen Uftid, Philaderbia.

( Xus Mech. Mag. Septbr. 5. 1835. S. 445.)

Dbgleich biefe Mafchine viel Neues enthalt, fo hat fie boch ben Nachtheil, bag fie febr aufammengefet ift. Das Erroh fommt in einen Trog, wie gewöhnlich, und wirb burch weitensormige Raber von Gugeisen bervorger ichobern.

Das Meffet ift horizontal, ober fast fo, queruber bas Geffelt, woran es befestigt fit. Die untere Kante biefe Geftelter unte unt Babnen, weiche eine geneigte Ebene bilben; wenn baber bas Gestelle barauf hingleitet, so gebt bas Meffer mit einer ziehenben Berwegung berab. Um bas Gestelle bahn zu brüngen, vor und rudwartes zu geben, wirtt ein Schnelber an einer Aurebet, welche fich an dem Schotte eines Tiugrades an dem Boerberteile der Meschien befindet.

27) Patentirter Dfen jum Erhigen von Stans geneifen von Benry Burden, Eroy.

(Xue Mech. Mag. Septbr. 5, 1835. S. 146.)

Der Patentträger behauptet, das bie gewöhnliche beiten, auch bei beiten, darin beifet, ben Den ungefchr 3 gus breit, und 4 ober 5 gus fang ju machen, Gitter von benfelben Die menflosen und eine Thure an bem einen Ende anzubeingen, um das Bennmaterial und bie gu erhifenden Die mengen, um das Bennmaterial und bie gu erhifenden Betangen, um das Bennmaterial und bie gu erhifenden Betangen eingulaffen; bie Gitter haben oben eine Lage Regge, derein, Rente Beiter bu. M. 2. II.

von 3 ober 4 Jolien Dicke angebrannter Wallifer Roble, worauf die Stangen gefegt werben; da aber das Keuer biefes Matertale den Raum zwischen dem Eifen und den Bogen nicht erfallt, und die hie ungleichschriffernig vertheilt ist, da der Aug auf dem einen Abeile mehr als auf dem andern verstopft ift, so werben die Stangen nicht seiten überdigt und geschwolzen.

Um biefem Rachtheile abzuhelfen, ift ber verbef: ferte Dfen ungefahr um einen guß verlangert, und an iebem Enbe mit einer Thure verfeben; Die Roble mirb wie gewohnlich auf bas Gitter gelegt, und wenn bie Stangen fo febr erhitt werben, baf fie bie Site nicht mehr ertragen tonnen, fo wird bie Dinterthure geoffnee. und etwas bargige Roble in ben bintern Theif bes Dfens geworfen, woburch bie Dibe gleichformig verbreitet wirb. Die von biefem Patente in Anfpruch genommenen Berbefferungen finb: 1) Unwendung einer Thure an bem hintern Enbe bes Dfens, um in ben bintern Theil bes Dfens bargige Roble einzubringen. 2) Unwendung ber bargigen Roble auf einem Theile bes Bittere in bem bintern Dfen. 3) Berbindung ber Ballifer und harais gen Roble, um bie Stangen gu erbigen, inbem man jebe in einem befonbern Theile entaundet.


Bon ben Talenten und ben Erfahrungen bes Patentträgers laft fich wohl erwarten, bag biefe Berbeffer rungen wefentlich find.

28) Beschreibung bes Penbelvifire zu Schiffefanonen, welches von Lieutenant Robert Ball von ber fonigl. Marine erfunden worden ift. (Aus Mech. Mag. Ortfr. 10. 1895. S. 18.)

(Fig. 55-56.)

Diefes Biffe ift erfunden worden, um den in der Schiffschieftunk so sehr erwänschern Zwerk zu erfüllen, namitich das hortjantele Freuern burch dem Gebrauch biefer Borrichtung ift der Capitain jeder Kannne in den Stand geseht, ihre Schenferbung mit demstikken Bilde zu bestimmen, mit weichem er den hortjantalen Winkel beobachtet, in weichem er die Kannen aufgestellt hat.

Es geschieft haitig, sagt homand Douglas im feinem Lehrbuche über bie Schiffsschiefkunft, daß auf einen angegebenen Puntt nicht genau volftet werdem tann, bes sonderes bei allgemeinem Hanblungen, wegen bes Rauches, in votchem bie klampfenden Schiffs gewöhnlich einsehüllt find; in biefem Ralle bat man bemnach feine



Buffucht ju einem Mittel ju nehmen, womit bas Stud richtig gelegt, und in einer horizontalen Lage genau corrigirt werben tann, welches auch die Lage fenn mag.

Bei einer Acion in getinger Entfernung, bei fofechtem Wetter ober wideigem Binde wird das feinbilde Schiff gewöhnlich burch den Rauch so verborgen, das, es gar nicht gefeben werden kann, man muß sich dann nur nach dem Feuer der Rander erkennen, seich dann nur nach weiter gar. nichts sehen Rauche erkennen, seicht wenn man weiter gar. nichts sehen Rauch erkennen, seicht wenn hauft, gang genau zu bestimmen, wenn das Erick genau horigontal ift, indem man an jedes Stud irgand eine Bortichtung andelingt, wenn die Gegenständer, nach weidem man vilfern könnte, durch Rauch verbecht werden.

Bei gutem Wetter ift bie Bewegung bes Schiffes

fo rubig und langfam, baf ein Penbet mit hinlanglicher Genauigfeit geben kann, man fieht bies ja an ben Barometern.

Da es einteuchtet, daß das Pendelwisse mit ungemeiner Pacifica ben Augenbtid angiebt, wenn die Metallfinie
des Stüders parallet zur Ebene des horigentes wird, fo. fil est nicht nabtig,
erst ein Zeugniß über die gehörige Wittung bes Apparates zu geben, sonden wir gehen soglich zur Befchreibung bes in obigen Abbitbungen bargestellten Apparates über:

Die Ceiten AAAA befteben ans Meffinoplatten, melde ein Biertel Boll bid finb; gwifden ben Mitten PP fdwingt an jeber Geite ein Denbel BE an ber Achfe II, melde beiben gemein ift: bie Denbel- find on bem untern Theile ber Stange B 2 Fig. 55. perbunben. Bon ber Ditte ber Achfe febt eine Art Rutbel F por, welche an ber Penbelbewegung Theil nimmt und fie angeigt. Das Geftelle ift feft an einen Solablod gefdraubt, ber genau por bem Chloffe angebracht und ges nau ajuftirt ift, fo bag bie Linie ben ber Ditte ber Bogenlinie nach ber Achfe gengu fentrecht auf bie. Metalllinie ift. In bem porbern Theile bes Geftelles. G find fentrecht fich burchfcneibenbe.


Dedbte, die in einem eingetheilten Laufer enthalten find, der je nach dem erforberlichen Grade der Erdboung ober Tiefe beweglich ift. Er ift debte borigantal, wenn die Querflange der Aurbet mit dem Durchschnitte zusammensalte, indem die Metallinie genau, parallel zur horizontaleben est, wenn sich der Laufer der Rull beschaete. Ift er aber darüber oder darunter, so wird der Unterschied immer noch durch die Coincidenz angezeigt, die Grade der Erchebung oder Sernfung werden daher durch bie kleinen. Atemme NN angezeigt, weiche an den untern-Theitien der Pendet befriftigt sind, die durch die Serien in die Raume CC sich ersteren, und über dem eingesthien Sogen DD auf iber Seiter ningesthien Sogen DD auf iber Seiter weigeten.

Um die Lage ber Ranone ju bestimmen, wird es ratblich fenn, eine Linie burch bie Mitte von bem Enbe.

jedes Schildzapfens zu ziehen, und einen getheilten Bogen in schwarz und weiß aufzutragen, ber fich auf ben Seiten bes Ranonengestelles befindet.

# 29) Sunter's Stein-Schneibemaschine. (Aus Mech. Mag. Dettr. 17. 1835, C. 34.) (Ria. 57-60.)

Die Dampftraft ift bis jest noch nicht zwedmafig auf die Bearbeitung von Steinen angewendet worben, obgleich, felbft von Mechanitern bes erften Ranges, Berluche gemacht worden sind, um ben Handbammer und Melfel ber Maurer entehrlich zu machen; jesch auf ut der erfolgtof. Die Schwierigkeit bestand nicht barin, eine Dampsmaschinerte zu ersinden, womit die Steine in Sticke gehauen und geschnitten wurden, und felist mit glatter Oberstädes; sondern Wetalbung, weicher Metalhpunkte oder Kanten unterworfen sind, wenn sie mit großer Araft und in fletiger Auseinandersoge mit so harten Koppen in Berührung gebacht werden, wie die Steine sind, die Ste



Das Berdienst, biese wichtige Schwierigkeit überwunden, und so ben Dampsmachtinen einen Ariumph mehr ertungen zu haden, gebührt Zames hunter. Rach mehrern Jahren voll Denken, Ersinden und zahllosen Berluchen, hat er eine Stein-Schwiedungsdeine erfanben, welche so finnerich ist, das sie den gesten Seine.

blod inicht nur mit eben so viel Benauigkeit, als es mit ber Sand geschehen tann, sondern auch mit geeingerm Nachteille fur bie Wertzeuge schneibet und zurichtet, und bies mit so großer Geschwindigkeit, baß alle Dandarbeiten bei weltem baburch übertroffen werben.


Sig. 57. ftellt einen Grunbrif ber Dafchine bar,

wie fie in ihrem vollftanbigen Buftanbe erfcheint, wenn fie aufgeffellt und gum Arbeiten in Stanb gefest ift.

Ria. 58. ift ein Mufrif; bei beiben ift bie anguwenbenbe Dampfmafchine meggelaffen.

Die Dafcine, beren Grundplatte AA ift, beftebt aus brei Saupttheilen : 1) bie Unterlage, auf melde bie au bearbeitenben Steine gelegt werben ; 2) fchrage Bio. de, melde bie Inftrumente balten und 3) bie Ginfafe fung, in welcher bie fchragen Blode befeftigt finb, unb moburch bie Bertseuge gegen bie Dberflache ber Steine gebracht merben.

1) Die Unterlage fur bie Steine. Muf ber Grundplatte A A befinden fich brei Reiben von Rollen (traverse roller) befeftigt. BB ift bie Unterlage, auf welcher bie Steine CC gelegt werben, fle bewegt fich an ben Rollen aa vor: und rudmarte, und ift von Ceitenmanben gebilbet, welche 4 Boll bid, quer über brei lange Baiten DD gelegt und feft burch Bolsen verbunben finb. Die beiben parallelen Stangen bb, welche auf bie Dberfiache biefer Unterlage befeftigt finb, baben ungefahr eine Dide von einem Bolle und find mit Gifenplatten überzogen t fie bienen ale Lager, um bie Steine CC ju fichern. Wo bie langen Balfen DDD ber Unterlage auf ben Rollen nan ruben, find fie ffarter gemacht, um ben Ertra: Drud von ben eifernen Unterplatten eee zu ertragen. In bem untern Theile bes Mittelbaltene ift ein gegabnter Rechen f befeftigt, ber fich von einem Enbe gum anbern erftredt.



2) Die ichtagen ober Inftrumenten: Blode. I auf vier Rabern ober Reibungerollen MMMM, bie an BKBK find swei Blode, welche in ber Einfaffung ber ben Schaften NN fich befinden, welche fich in Leiften

it it, kt ke an jebem. Sig. 59. ift bas Profil, Blg. 60. eine Seitenanficht biefer ichragen Blode nach einem arbe fern Daafftabe ale in Rig. 57 unb 58. Gie breben fic um Stabe bb, welche in vertifate Gleit-Blode mm befeftigt find, bie burch bie Schrauben und Sanbhaben nn auf: und abroarts beweglich find, fo baf fie nach ber Dide bes Steines', ber gefchnitten werben foll, regulirt werben tonnen. Die beiben Inftrumente it und k! finb Borbereitungs:, is und ka Bollenbunge:Inftrumente. Mile baben eine runbe Beftalt und ungefahr einen Boll im Durchmeffer : Die beiben Bollenbunge-Inftrumente baben Deifel ober breite Deffnungen. Beibe Reiben von Inftrumenten find in Robren oo von gebammertem Gis fen vermittelft Correctionsichrauben pp befeftigt, und biefe Robren find fo befeftigt, baf fie genau in Locher paffen, ble in bie fchragen Blode BK gebobrt finb. Un jeber Reibe von Robren, in welchen bie Bollenbungs:Inftrumente befeftigt finb, ift ein furger Bebel a angebracht, beffen oberes Enbe etwas getrummt und gegabnt ift, baruber befindet fich eine borigontale Schraube r, welche in bie Babne biefes Bebels a eingreift, fo baf, menn man einen Spanner an ben vieredigen Ropf s ber Schraube r bringt, bas Bollenbungemertzeug burch bie Ditte ber Schraube, bes Bebele und bie Robre mit ber größten Benauigfeit an bie Dberflache bes ju bearbeitenben Steines gebracht werben tann. Bei ben Borbereitungs:Inftrus menten ift eine fo große Reinbeit nicht notbig , baber ift auch an ihnen fein folder Bebel angebracht. G Rig. 59. ift bie Dede fur bie Schraubenmutter ber Schraube r.

> 3wei Leiften find an ber vorbern Blache ber vertifalen Gleitblode mm fo angebracht, wie es Sig. 58. geigt, und es find amei Schraus ben t und u bineingefügt, welche bagu bienen. ben von ben fchragen Bloden BK, BK bei bem Umbreben ber Stabe bh, wie nachber er: lautert werben foll, befchriebenen Bogen gu begrengen.

3) Die Inftrumenten: Ginfaffung. LL ift eine breite gleitenbe Ginfaffung, in beren Mitte bie mirtenben Inftrumente befes fligt finb ; fle bat uber einen Raum pon ungefahr 6 guß ju gleiten, brei auf jeber Geite von ber Lage, in welcher ber Upparat in ben Siguren bargeftellt ift. Die Ginfaffung rubt

feffigt find, einer auf jeber Geite, mit zwei Inftrumenten | 0000 breben. PP find zwei Rollen, welche an ei-

ner Achie fich breben, bie in ben Staben GG befeftigt ift; eine berfeiben wieb burch ein offenes Banb, und bas anbere burch ein Rreugband in Bewegung gefest, fo baß fie fich nach entgegengefehten Geiten berumbreben. und baburch ber Ginfaffung LL eine wiebertebrenbe Bewegung ertheilen. Q ift ein Briff gwifden ben Rols len PP, ber mit ber Sanbhabe und ber Rurbel RR in Berbinbung fteht, welche burch Stabe ober Ranger S a und Sa in Bemegung gefest werben, bie por ben Seiten ber gleitenben Ginfaffung LL fo bervorragen, bag fie abmechfeint ben Griff auf jebes Inftrument wirten laffen. T ift ein Betriebe, welches an bas Enbe ber Achfe ber Rollen PP befestigt ift; Uift ein Sperrs pab, in melde bas Getriebe T eingreift, V bie Achfe Diefes Sperrrabes, an welcher Achfe ein Getriebe bes festigt ift (es tann in ben giguren nicht gefeben werben), welches in einen gleitenben Rechen WW eingreift, beffen Babne niebermarte geben. XXX find bie Eras ger, an welchen ber Rechen WW lauft. XX ift ein ftarfer Balten, ber quer über ben bintern Rechen WW befeftigt ift, beffen Enben burch bie Geiten ber Ginfaffung porfteben. ZZ finb zwei Berbinbungeftangen, bie von ben Enben bes Baltens YY nach ben Bibden geben, auf welchen bie Schneibe-Inftrumente befeftigt find, wie vorber angegeben worben ift. E ift ein Getriebe, welches in ben gegahnten Rechen F an ber un: tern Geite bes mittlern langen Baltens ber Unterlage B eingreift. F ift ein Schaft, an beffen einem Enbe bas Betriebe E befeftigt ift. G ift ein Sperrrab, nabe an bem entgegengefehten Enbe bes Schaftes E. HH ift ein Stab (pall) und Rurbel, bie an einen Duer: fchaft angebracht finb, ber burch bie Stabe Il getragen wirb, und auf bas Sperrrad G wirft. I ift ein Pfled, ber in ber Geite ber Ginfaffung LL befeftigt ift, unb bei ber Bemegung berfetben gegen bie Geite Gz, ben aufrechten Arm ber Rurbel H ergreift, und ihn in bies fer Richtung vorwarte brudt. k ift ein Rab, welches vermittelft bes Schaftes F, bes Getriebes E und bes Bechens f auf bie Unterlage B mirtt, fie gang gurud: wirft . wenn alle barauf befindlichen Steine bearbeitet find, ober fie gurudtreibt unter bie Inftrumente, wenn irgend ein Theil ber Urbeit wieberholt werben foll.

Rur noch weniges wird über die Wickungsart bingungligen fenn. If die Unterlage mit Serindiden verfeben, so werben die verifaten Bidde mm so eingerichtet, daß die Borbereitungeinstrumente jeden Steinblod schlagen, wenn er unter sie hinreggebt, und gwar von einer folden Bobe. alle es aum Arnnen und Misch

werfen großer Steinmaffen jugleich erforberlich ift, ine bem man immer bafur Gorge tragt, bag bie Dobe in folden Grengen bleibt, baf bie Linie bes geringften Bis berftanbes in ber obern Ridche bes Steines enbigt . fo bag alle Bruche nach biefer Richtung gefcheben. 3ft biefe Unordnung gut getroffen, fo muß bie Ginfaffung LL gegen Hx bewegt werben, und ba fie in biefer Richtung vor bem gleitenben Rechen WW porbei geht. fo fubrt fie ben Querbalten YY in berfetben Richtung fo lange mit fort, bis bie Berbinbungeftangen ZZ bie fcbragen Biede fo weit übergezogen haben, ale bie Schraube t, in welchem Ralle bie Borbereitungs : In ftrumente i' und k' gegen ben Stein in Thatigfeit ge fent merben, und fo fort, bis ber porftebenbe Stab ober ber Ranger S1 mit ber Rurbel R in Berührung tommt, und ben Griff von ber Rolle meamirft, bie bann auf bie andere Rolle gu mirten anfangt, welche bie Ginfaffung nach ber entgegengefesten Richtung Gu gu bes wegt. Der gleitenbe Rechen W W fuhrt ju gleicher Beit ben Querbatten YY gurud, bie ble Berbinbungeftans gen ZZ bie fchragen gegen bie Schraube u ju ftoffen, au welcher Beit Die Anftrumente is und ka in Thatias teit tommen, und fo lange fortfahren, bis ber Sanger Sa mit ber Rurbel in Berührung tommt, und bie rud's gangige Bemegung erzeugt. Cobalb biefe rudgangige Bewegung eintritt, fallt ber porragenbe Bflod I eben: falls uber ben aufrechten Arm bes Stabes und ber Rurbel HH, und bringt bie Unterlage B mit ben Steinen vor marte, um biefelben ber nachften Birtung ber Borbereitungeinstrumente ju untermerfen. Der Stab und bie Rurbet HH fallen burch ibr eigenes Bewicht in ibre frubere Lage gurud, fobalb ber Pflod I bavon gurud. weicht. Benn bie Borbereitungeinftrumente querft burdr bie Bewegung ber Ginfaffung LL gegen Hx in That tigfeit gebracht werben, fo laffen fie gewohnlich auf ben Steinen Aurchen gurud, aber bie Bollendungeinftrumente nehmen bei ibrer Rudtehr biefe Furchen meg und grar fo lange ,. bis bie Bearbeitung bes Steines pollenbet ift.

Man verliert feine Beit damit, die Unterlage von ben fertigen Bilden zu befreien, ba die Auffeher ber Maschine an einem Ende die Bilde hinvegnehmen, während die Waschine am andern Ende in Thatigkeit ist, und eine oder zwei Minuten eichen bin, um die Unterlage vielder purüdzubeingen. Die Einfastung Lt. läuft gewöhnlich mit einer Geschwindigkeit von 30 Just in der Minute und eine Beihr von Serinen, welche bie Unterlage von einem Tade gum abern bederen,

konnen in ungefahr 45 Minuten bearbeitet werben. Bei bem Abnugen eines Inftrumentes tann es leicht ausgebessert, ober burch neue Inftrumente erfest werben, indem man bie Correctionsichrauben pp 16ft.

Die Sauptfache in Diefer Erfindung fcheint in ben Mitteln au befieben, womit bie Borbereitungeinftrumente corrigirt werben (biefe haben bie größte Arbeit auszufubren), inbem fie bie Steinblode fclagen, wenn fie unter ihnen weggeben, nicht auf ber Dberflache, wie gewöhnlich, fonbern in einer folden Tiefe baruns ter, bag bie Dberfiache jum großen Theil meggego: gen mirb. Muf biefe Art find nicht allein gwei ober brei Inftrumente im Stanbe, bie Arbeit eis ner großen Ungabl su berrichten, fonbern ben Inftrus menten ift auch nach jebem Schlag Beit gegonnt, fich abfublen; ober um eigentlicher ju fprechen, bie Schlage gefchehen in folden Beitraumen, bag bie Ins frumente niemals eine binreichende Erbibung erhalten, um ibre urfprungliche Temperatur au verlaffen. Daber tommt benn auch bie etwas parabore Folgerung, baf, je bider bie Dberflache ift, welche bie Inftrumente meg: aufdneiben haben, befto größer wird ihre Birtfamteit fenn, und befto meniger mecben fie verlest werben, benn Die bei jebem Schlage meggezogenen Steinlangen met ben ber Tiefe bes Schnittes proportional fenn, und bie ben Inftrumenten gegebene Rube ftebt in bemfelben Berbatenif. Es foll in ber That bie Musbauer bes Gifens um bie Balfte geringer fenn, wenn man in eis ner Beit 2 Boll, als wenn man einen halben Boll wegnimmt.

Aine andere, wieroobl nur untergeerbeter Barbeferung ift die finneriche Art, wie die Infrumente an ihren Derteren erhalten werden; die Berbindung absoluter Befeligung wabernd der Operation, mit der gehten Leichtigfeit ife un entfernen, wenn sie abgenut find und einer Berbefferung oder Erfequng bedarfen. Die Erichtterung oder Burudweichung nach jedem Schlage der Infrumente ift so gering, daß ihn das Auge nur mit Mage bemertt.

Eine wichtige Coige ber Gleichfemilgkeit ber Kraft, weriche an ben Instrumenten angebracht ift, besteht darin, daß dadurch die Erine bei weitem glatter umb Erchitzes burch dies Gleiche bearbeitet werden, als es burch ben Dammer ober dem Meist gleichen fann. Die Dernläche von Steinen, welche burch die Hand bearbeitet sind, ist immer so gerqueticht auf eine gewisse Ziefe, ods alleich verändsrellche Statte und Richtung der Instru

mente angewendet wird, daß sie erst durch die Sand des Politret geben millen. Durch diese Mospine dages gen wird die Obersidde so zubereitet, daß die Arbeit und die Koften der Nachpolitur auf die Halfe reduciet werden.

Borgigifch eignet fich biefer Apporat jur Bearbeitung von Genbftein, Ratftlein, Quaberflein. Die er forbreifche Reaft und Geschwindigkeit verändern fich der tedagtisch, ein nachbem ber Stefa weich oder hart ift. Go verlangt j. B. ber Arbrontd, ein Candftein von einem fehr bichten und festen Kenne, eine einige Wade gefere Geschwindigkeit, als mancher weichere Gandftein, und eine Geschwindigkeit, die mancher weichere abflein, und eine Geschwindigkeit, die fast eben so viel Mat geringer ift. Dagegen ein Stefa, der hatere als der Arbronth ift, erfordert eine verhältnismäßig größere Krase antikranund ber Rachbin.

Roch ift eine anbere Eigenschaft ber Dafchine gu ermabnen, bie bis fest noch nicht angeführt worben ift namiid, bag man fie leicht jum Drechfein, Bobren und Mushoblen benugen fann, fobalb man eine Drebbant bamit verbinbet. Es tonnen baber baburch Caulen, Gelanber, Befaffe, Stuble su Gifenbahnen mit einer Genquigfeit. Schnelligfeit und Bobtfeitbeit erzeugt merben, wie fie Sanbarbeit bervorzubringen nicht im Stanbe ift. Go murbe in einer Berfammlung ber Befellicaft ber britis ichen Architecten ein Beweis bavon gegeben; es murbe namlich ein bubiches Gefaß vorgezeigt, welches aus ein nem feliben Blode in einem Tage gebrebt worben mar; es mac 20 Boll boch und batte 18 Boll Deffnung. Das ift aber noch nichts gegen bas, mas Bunter qu leiften verspricht; er will Befafe von 4 Ruf Sobe ers seugen, genaue Copien ber feinften Antiquitaten barftel: lend. Ueber bie Leichtigfeit, mit welcher Locher in Steine gebobrt merben, berichtet ein Mugengeuge Rolgenbes: ber Stein mar febr bart, und 54 Boll bid; ber Bobs rer 11 Boll im Durchmeffer, und in 2 minute ging er burch ben Stein, wie burch Sols.

Durch biefe Mafchine haben bie großeren Stabte bie Aussicht, mit weniger Roften fur ihre Straßen bie so empfehienswerthen Arottokes anschaffen au tonnen.

#### II.

# Bibliographie ber gefammten Gewerbefunde...

1. Branbenburg, E. von, bad unfchablichfte, leichteffe unb unfehlbarfte Mittel, bie Stubenfliegen gu vertreiben. 8. (1 B.) Beipzig, Ponide und Sobn in Comm. (n. 4 Gr.)

2. Dempp, D. R. EB., Anfangegrunbe ber technifchen Raturlebre. Bundchft fur Schuler an Baugewerte : Schulen und fur Bauleute überhaupt. Dit vier Steintafein, gr., 8. (20 9.) Danden, Fieifdmann. (1 Ibir. 8 Gr)

3. Dunft, Zafdenbuch ber nothwendigften Recepte fur jeben Lithographen und Steinbruder ober genaue Anteitung, wie man eine gute chemifche Sufche (Zinte) fomobi aum Litboaraphiren als jum Umbrud, Rreibe jum Steinzeichnen und alle bunten und fcmargen garben jum Dructen ber verfchiebenen Manieren verfertigt, nebft einer furgen Beidreibung, wie bie Steine bei ben verfchiebenen Manieren praparirt und felbft ruinirte, verborbene Steine mieber in brauchbaren Buftanb gefest werben tonnen. Muf prattifche Erfahrungen gegrunbet, gefammelt, berausgegeben und ten Anfangern, fo wie allen Collegen biefer Runft gewibmet. 8. (2 B.) Bonn, Dunft unb Comp .. (n. 6 Gr.)

4. Encottopabie, allgemeine, ber gefammten Canb: unb Bauswirthichaft ber Deutschen, mit gebbriger Berudfichtigung ber babin einschlagenben Ratur : unb anbern Biffenfcha ten. Gin mohlfeiles Danb ., Daus : unb Dalfsbuch far alle Stanbe Deutschlands, jum leichtern Gebrauch nach ben 12 Monaten bes Jahres in gwolf Banbe geordnet, mit ben nothigen Rupfern und Sabellen, Ertauterungen, Bergteichungen ber Dungen, Daafe, Gewichte u. f. m., fo wie mit einem gang ausführtiden Generalregifter über, alle. 12 Banbe verfeben. Dber allgemeis mer und immermahrenber fanb , und Dauswirthichaftetalenber. Drei Supplementbunte, von benen im Bergeichniffe beim erften Supptementbante bereits genannten Gelehrten bearbeitet unb berausgegeben vom Prebiger Joh. Bilb. Rraufe: 2 Suppler mentbanb ober 16. Banb bes gangen Bertes. Wit 1 fcmar: gen unb 7 color. Rupfertafeln. 8. (2 B.) Beipgig, Baum: gartners Buchbanbi. (n. 2 Ihir. 8 Gr.)

5. Bebeimniffe, enthullte, ber Bierbrauerri. Gine Cammlung ber untraglichften Mittel, verborbene ober fonft untaug. liche Biere wieber ju verbeffern und trintbar ju machen, berfchlebene Biere, namentlich alle gute Gorten gu brauen, Deth au fieben u. f. m. Rebft einem Anhange. Muf eine funfalge fabrige Erfahrung geftust. Mus ben nachgelaffenen Papieren eines alten Bierbrauers. Rebft 2 Zafein Abbitb. Berausge: geben vom Prof. Gorl. 8. (3 B.) Driffen, Gobfche. br. (8 Gr.)

6. Runftlerlericon, neues allgemeines, ober Rachrichten bon bem Beben und ben Berfen ber Maler, Bilbbauer, Baumeifter, Rupferftecher, Formfcneiber, Debailleur, Beichner, Bithographen u. f. w. Unter Mitwirfung von Gelehrten, Runftfern , Runftfennern und Runftfreunden bearbeitet bon Dr. G.

R. Ragier. Ceds Banbe nebft ben Monogrammen. In monatlichen Lieferungen von feche Bogen. Die Lieferung, gr. 8 .. (6 B.) Danden, Steifdmann. br. (9 Gr.)

7. Mittel, vorzüglichftes, bem jungen weißen Beine mab. renb ber Babrung ben angenehmften Duscateller . Gefchmad gu geben, fo wie gu bewirten, bag ber Wein überhaupt mehr Reife und Cufigfeit befommt. Muf Grfahrungen gegruntet und veröffentlicht bon einem praftifden Beinbauer, at. 8. (1 B.) Leipzig, Ponide und Cobn. geb. (m. 19. Gr.)

8. Rogier, Dr. G. R., Dichel Angelo Buongrotti als Runftler. Gine Stigge. (Mus bem neuen allgemeinen Bucherlexicon befonbere abgebrudt.) gr. 8. (24 B.) Dinchen,

Rieifchmann, arb. (6 Gr.).

9. Derfetbe, Rafael ats Menfc unb Runftter. Dit Rafaets Bilbnif, nach bem Drignal . Gematte in ber. toniglichen Pinatothet ju Dunden. gr. 8. (721 B.) Dunden, Bleifch. mann. br. (2 Ihlr.)

10. Poppe, Dofrath D. 3. D. DR., allgemeine Bolfemaas rentunbe får alle Stanbe ober beutliche Befdreibung aller reben und verarbeiteten Raturprobufte, Runft : Graeuaniffe unb Sanbeis-Artifel; fowohl jum Privatgebrauch für Raufleute, Commiffionare, Datter, Danbmerter, Fabritanten, Runftler, Canbmirthe, Apotheter, Dausvater und Dausmutter u. f. m. ats auch fur Lehrer und Schuter an Danbels:, Gemerbs: und Realfchuten. 2te Lieferung. gr. 8. (6 B.) Som. Smunb, Beipaig, D. Frante in Comm. br. (n. 8 Gr.)

11. Bintelmann , Anmeifung jur Anfertigung ber Dacher aus Bebm und Steintohlentheer, nach Angabe bes Deren Babriten Commiffionsrathes Dorn und nach eignen Erfahrungen bearbeitet. 12. (11 B.) Berlin, Coaier. br. (6 Gr.).

12. Bur Gifenbahn von Sannover und Braunichmeig noch Damburg, ober bie Frage: Coll bie Gifenbahn burch eine Brude über bie Gibe mit Damburg in Berbinbung gefest merben ober nicht? Bon einem Bannoveraner. gr. 8. (3 B.) Damburg, Reftier und Melle. gib. (6 Gr.)

13. Arent, Strafenbau Commiffar G. BB., Anleitung jum Anfertigen ber Strafenprojefte, nebft einem Anbange uber Schneeverwetungen. Dit 2 lithographirten Zafeln und einer Tabelle. 8. (91 B.) Marburg, Garthe. (n. 18 Gr.)

14. Baumgartner, Job., Die neueften und vorzüglichften Runft Stragen über bie Alpen; befchrieben auf einer Reife burd Deftreich, Stelermart, Rarnthen, Rrain und Iprol, bas Ruftenland und bie Combarbei, einen Abeil von Piement und ber fubliden Comeia. Dit 13 Steinbrudtafein. ar. 8. (21} 99.) Bien, Bede Univ. Buchtarbi. in Comm. be. (n. 2 3bir.)

15. Pubemann, M. G., geometrifche Zabellen får Gutsbei fiber, Dachter, Bermatter und ganbmeffer in allen Gegenben Deutschlanbe. Rebft Anleitung jum Gebraude beifelben. Dritte von neuem burchgefebene Muflage. 8. (8 B.) Sane nover, Dubn'fde Doftucht. (12 Gr.)

16. Berterbud, encoclopabifches, ber Biffenfchaften, Runfte und Gewerbe, bearbeitet von mibrern Gelehrten, berausgegeben vom Dajor D. N. Pierer, 22. Banb. 2. Abth. Thierargneifchuten bie Arcufc. gr. 8. (234 9.) Altenburg. Dierer. (Mis Reft.)

#### III.

# Ueberblick ber neueften Patente.

1) Sibbs Berbefferungen an ben Bagen und Ba-

Der Josef biefes Pratentes besteht barin, das Ansertigen ber eine Beite gerteichtern; es besteht in zwei Saupruntten, nemild erftlich in ben Speichen, weiche unter einem Wöhnkt am einander geigst sind, jo das, wenn man bes Rob von 
ber Seite betrachtet, die Soeichen Schenke leich Der zweite 
hildem Dreiteich bliben, bessen Schenke in Seine Jiefelfente. 
hildem Dreiteich bliben, bessen Bosse die Robe ist. Der zweite 
Sauge, ale in Gesamiteit ist bei gewöhnlichen Wagneisbern. Die Wirtung und Einrichtung ber Feber ist einer Uhrseher Holds vor die Stanger, um bie Perthyerie ber Einage 
ist ein Riemen gewistelt, wovon das eine Ends an ber Stong, bas andere an 
ber Wacht bei Studien feit angefracht ist, das 
nahrer an einem Etisparune beschissig ist, der an einem 
passinden Archie des Wässens feit angefracht ist, der

2) Jofua Buttere Bacon, Berbefferungen an ben Dampfmagen.

Diefe Berbefferungen befteben erftich in einer Berbinbung pon Rollen mit einem Getriebe an bem Schafte ber brebenben Merme; biefe Rollen finb bagu beftimmt, bie Rraft ber Merme ben Areibrabern bes Dampfmagens mitguthellen; bagu tommt noch eine Ginrichtung, bie rollenbe Reibung ber Rollen unter einanber und mit ben Areibrabern, ober bon biefen lestern auf ber Bahn gu vergebfern ober ju verminbern. 3weitens eine Ginbiegung, bie an ber Randrobre feitwarts vom Strome bes Rauches angebracht ift, fo bag bie ausgegtabten Robien burch bie Rraft bes Dfenguges bineingeworfen merben. Drite tens bie Berbinbung eines Debels mit bem Bintertheile, melder an jeber Geite Raber tragt, um bas Gewicht ber Dafcbine auf bie Areibeaber zu werfen. Biertens bie Berbinbung pon Bebein mit ben tragenben Rabern, um bie Richtung berfelben nach ben Biegungen ber Strafe gu tenten. Die Bemegung biefet Bagene tann aufgehalten unb umgefebrt merben.

3) Robert Bearts verbefferte Dafdine gur Bles gelfabritation.

Diefe Berbefferung beftebt barin, eine gewöhnliche Biegel.

form an einem Enbe einer Achfe fo angubringen , baf fie umgefehrt werben tann und fo bie Biegel burch einen Stempel entfernt werben Beinen.

4) Thomas Roberts verbefferte Methobe, Balten gu'ammen gu verbinden.

Wan bente sich ben Quabratburchschnitt bes Baltens in wie die Geschen Bundent zerfigt, schwiebe aus jebem Botten werf erchriebstütig Parallichopieke hern Gernhläche zwei gegen überliegende nur einen Punt't gemein habende Quabrate sind; eben so wird ber weiten ber weiten ben bereitetz, der mit bem erken verbunden werben soll, so jedech, das bie en dem einen Balten gebliebenen Parallichopieke gang gielch sind, ben an dem andern herausgeschenternen. Auf dele Art hatten beide Balten, in einander gielchen, für gleichemen.

5) Alexander Craig's Berbefferungen an Dampft mafdinen.

Die Berbefferungen bestehen barin, bag bie Umberhungs-Arme eine platte Jorm erhalten und bag fie in einem Gebaufe eingeschiesen find, um ben Biberftand ber Luft ju vermelben, ber fie bisber unterworfen waren.

6) Gibbs und Gatleps Berbefferungen in ber Dafchinerie jum bolg : Schneiben.

Dies Erfindungen bestehen in fan Abelien nahmlich erfelich in ber Berbindung gweire Schare, welche von einander bivergieren, so lange sie bie eine Schlifte (ber Ednge nach gerechnet) der Siche fchnethen, bei dem Schnethen der andern Schlifte aber isch abern. Jweitens siehn verschieden der andern Schlifte der isch abern. Jweitens siehn verschieden und die eine Acker wodurch die Schar Mitte einsten. Dettienst eine Berbinbung, wodurch eine Siefe am oderen und ein Ansie am untern Abelte zugleich erzeugt wied. Biertens die Amsendung einer obertendern Schar von der Gestat eines Arreissymmetes, um Borunischligter au schnetzes, auffende bie Borunischligter au schnetze und mehr Schare der der der der der der der die gestallt und seine Schare der mehren der der des gestallt und seine Schare der nachen der des

### IV.

Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete ber Kunft und Hauswirthschaft.

## 1) Rachgemachter Champagner.

Der größe Theil bes Ghampagners, dem man jest in Paris verkauft, wied baseibst bereitet, entweber vermitreist Gempeeffionstapparate, um die Kobisnauer ihr Mobien zu beingen, oder noch einsacher, indem man in die Kisschen grutisse veubstangen tute, melche im Momente der Berührung auf einander wirken und die Enthindung biefes Gafes bewirken. Folgendes Recept ist dags ein der Verteiligen.

Man nehme :

Pulverifirten Ranbiesguder 1 Scrupel 18 Bran Pulverifirte Welnsteinfaure - 8 :

Rachbem man biefes Pulver in eine Flasche mit gutem weißen Beine gefüllet hat, fugt man bingu:

Putoreifiete doppeietoblensauer Poetache 8 Gran Dierauf fichgielt man schnell mit einem gut schlie senden Rort, umbindet und verpicht benfelben und legt die Talche in den Relier. Nach einer ober zwei Grunden tann man diesen Wein teinten; jedoch ist ebeffer, ihn einige Bit liegen zu lassen. Robbs anstatt der doppeit-tohlensauers Soda anstatt der doppeit-tohlensauers Potalchen.

# 2) Recept um funftliches Gelter. Baffer gu bereiten.

In einer guten Alasche von ungefahr einem Liter, bie man mit Alufs ober Regenwasser angefult hat (benn Brunnens ober Quelivasser ist wegen bes Kalesebattes nicht so gut), tofe man auf:

. Funf Gramme Beinfteinfaure ") Einige Minuten reichen jur Auftofung bin. hiergu fuge man:

Sieben Gramme boppel-toblensaure Potosche. Rachbem biefes hingugefügt ift, verschließe man die Blasche sogieich mit einem guten Stopfel, um teine

Rohiensaue entweichen zu lassen, die fich augendlicklichentbinder, und binde den Rock seift. Die Quantiale Boch, weiche sich die iber dem Waffer aufgesesst bei, ist ein Liter von dem gewöhnlichen Orucke und unter der gewöhnlichen Temperatur. Man tann bisselfe Beteint ein Bliereisspunktion der Gebrauche aubereiten.

Es ift ju bemerken, das sich auch veinsteinsauer Poralche bilbet, das ift ein wenig idstichet Salz, weiches etwas abiliert, bie Wicklung bessehen ist jeden febr geeing, weit nur ein sehr geringer Theit in der Klache vorhanden ist. Bestrehte man boch, zu sehr davon affeitet zu werden, weiches vorzüglich bei denimis gen geschehen könnte, deren Eingeweide serzigder sind, so tann man das Ertelnt ein oder zwei Tage vorber zubereiten und das Salz sich sepen laffen. Die Fläsiche muß liegend ausbewahrt werben.

Dlefes Eelterwaffer übt eine flacke Raft auf ben Bort aus, so das es ibn heraustreibt, wenn man ben Bindfaben zetchnitten hat und bem Rocke etwas mit bem Finger nachhlift. Wenn man es trinten will, so muß man fich in Acht nehmen, daß bas Wasser

Anftatt ber boppel:fauren Potafche tann man auch nehmen:

Seche Gramme boppeleohlenfauer Soba. Das Sals, welches fic bann gefest bat, ift idelicher, nicht fo abführend und nicht fo theuer, ale bas

Bieht man bie Salge aus ben Sabriten, fo wird man fie viel wohlfeiler erhalten, bie Siafche tommt bann fehr gering au fteben.

### 3) Recept, Champagner ju machen.

Wenn man anstatt des Waffers weißen Wein nimmt, eine Unge Buder auf die Lasche bingufügt und die beidem Satze darin aufiost, wie es oben angegeben worden ist, so erhalt man einen mustienden Wein, der sehr angenehm zu teinten ist.

# 4) Radgemachter Johannisbeerfaft.

Sirup wird gehörig durch Mohnblumen geführt und burch eine hinteichende Quantitat Weinsteinsaure, oder noch besser Eitronensaure angenehm fauertich gemacht, worauf man es mit Salpeter: Alcohol (alcool nitrique) wirzt.

<sup>\*)</sup> Gin Biter ift gleich 0,87 Quart pr. Gine Gramme beträgt 0,27 Quentchen pr.

#### w

### Discellen.

1) Fluffigfeit gum	Bro	nziren	ber	Meda	illen
Stuffiges Ummoniat .		٠.		. 1	The
Calpeterfalg					
Getrodnetes Meerfalg				. 1	
Ammoniat: Salg				. 2	
Beineffig				. 96	
Mue biefe Stoffe	mifche	man	genau	unter	einan

Alle biefe Stoffe mifche man genau unter einanber. Bevor man biefe Riufigeleit barauf bringt, muß man alle Stude gehörig abtraben, und bann bas Berfahren mehrere Male wieberholen.

2) Bufammenfegung eines Metalles, um ba= mit bie Bligableiter gu bewaffnen.

Platin .							1	The
Bint .		•					1	
Mites Erg							1	
Rupfer .								
			2.		٠			
Platin .						÷	1	
Quedfilber							1	
Bint .							1	3
Mites Erg							ł	
Rupfer .		٠					6	

Diefe Busammenfehung tann bie Platinafpigen er-

# 3) Englifde Bidfe.

Man ne	hm	e:			ľ					
Gebranntes	61	feni	bein						12	Theile
Cirup .		:							12	
Pulverifirtes	fd	hwe	felfa	ur	8 (	Eife	n		2	
Del										
Pulverifirte	G.	ud.	pfel						+	
Beineffig										Mag.
Sphrochlorfd									4	Theile
Comefelfau	re				٠				4	*

Nachbem man bas gebrannte Elfenbein mit bem fcmefelfauren Elfen und Galiapfeln vermifcht bat, fügt man ben Strup und bas Del hinzu und bann bie Balte Weineffig, fobann bie Debrochforfaure; fobann ichttet man bie Schwefeilaure und ben Rift bes Weineffigs in abwechseinden Lieinen Portionen bingu, mabrend weicher Operation man gehofig umrubet.

# 4) Grune Sinte.

	Man nebme :	
į	Doppeleffigfaures Rupfer 2 Theil	ĺe
	Doppelweinsteinsaure Potafche Theil	ie
	Gemobnliches Baffer 24 s	

Diese Mifchung lagt man bis auf ein Drittel gufammentochen, ertalten, filtrirt fie, und fugt gu bem Producte bingu :

Einen ftarten Aufguß von Safran in hinreichenber Quantitat,

um eine gehörige Farbung ju erzeugen.

Diefe Ainte, ju welcher man noch eine kleine Dofie Gummi arabieum binguffigen kann, gemacht ein ichenes Anfeben, und batt fich lange Zeit, ohne eine Beranberung zu erfahren.

## 5) Berfuche mit Bambuerohr.

In Hopere, im Depattement von War, hat man Bambusroht angeffangt, welches febr gut fertlam; ein Stamm, welcher am 3. Septhe. 1933 aufging, hatte an bem 9. Dette. 1834 eine Sohn von 22 Auf erreicht; es wird diese Rohr durch Genter fortgepflangt, und wächft ungemein schaelt.

# 6) Papier, um Berfalfchungen gu vermeiben.

Man hat in Paris ein Papier erfunden, worauf man sogieich bie Berfalichungen entbeden tann; es ift namidich biefes Papier mit einem Rege bebectt, weichese, so fein, so bicht fenn tonn, alle mögliche Siguren ent halten tann, als man will. Wenn man etwas von ber Schrift untenntiich machen will, so wied das Reg angsgriffen, wodurch die Berfalichung sogleich ertanat wied.

## 7) Optifche Dafdine.

Roberts in Manchefter hat eine Maschine erfunden, vermittelft weicher man eine Heine Drudschrift lefen fann, werden 28,000 Mal in der Minute herumgebreht wied; man hat babei jur Ansicht des Gegenstandes nur gabes Minuten Beil.

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdeckungen und Berbesserungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Ameritaner und Deutfchen in der gesammten Gewerbkunde.

fur Sabrifanten, Manufalturiften, Bunftler, Sandwerter und Landwirthe,

mit vielen Mbbilbungen

von Maschinen, Bertzeugen, Gerathen, Borrichtungen und andern ben beutschen Gewerbtreibenben nublichen Dingen mehr.

> berausgegeben bon DR. PRIEDRICH EDUARD THIEME.

Reuefte Folge.

Band III. deft III. mit 18 Abbilbungen.

Leipzig, 1856. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber Sauptgesichtspunft, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Beitfchrift aufgunehmenben Auffage bie Rebaltion leitet, fete bie großtmogliche Bielfeitigfeit berfelben überhaupt, fo mie bie bes Inhaltes eines ieben einzelnen Seftes insbefonbere, iff, fo wirb, um bem Befer ben übergeugenbffen Bemeis bavon m geben, und jur Bequemlichkeit beffelben, jebesmal mit Bezeichnung ber Rummer bes Auffabes angegeben, wie wiffebt, fur melde Claffen ber Gemerbtreibenben bie aufgenommenen Auffabe eines jeben Deftes non Antereffe finb.

Sur Architecten I., 39. V., 2. = Buntpapierbereiter I., 35. = Canditoren 1., 34. IV., 1.

s Deudereibefiner 1. 30.

s Rifenbabndirigenten 1., 30. III. 1.

= Glafer V., 3.

= Glasfabrifanten I., 47. s Sauswierbichaft I., 34; IV., 1-3.

= Barichner 1., 38.

= Mechanifer L, 36; 41; 44. III., 2. s Metallarbeiter L. 37. V., 4. = 17abler 1., 37. = Schiffer 1., 31; 42; 45; 48. = Copfer 1., 89; 43.

Beugdvuder 1., 40.

Siegelbrenner 1., 39,

s Mathematiter I., 33.

Dir haben, um bem Berte neuerbings bie größtmögliche Berbreitung ju geben, beffen faum geanbert, bas Arufere beffeiben auf's Befte ausgeftattet, und bennoch bafur ben bodft billigen Preis von nur 8 Gr. fur jebes Deft, beren 12 jebes Dal einen Banb bilben und im Laufe eines Jahres ericheinen werben, eintreten laffen. Alle Buchbanbtungen, Beitungs Erpebitionen und Doffamter nehmen Beftellungen barauf an.

Baumgariners Buchbanblung.

Sur Mafdinenbauer I., 30; 32; 41; 46; 48. III., 1.

(PREIS 8 GROSCHEN.)

I. Befchreibung und Abbildung ber neueften Erfin- bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber	tentirte Berbefferung in ber Fabritation folder Schreib- febern, bie aus Stabl ober einem anbern elaftifden
gesammten Gewerbofunde.	Betalle verfertigt werben
80) Apery's Rotationsmaschine 105	freien
81) Cowerby's patentirte Berbefferungen gur Sicherung ber Schiffswinden 109	46) Deinrich Booth's von Liverpool in ber Grafichaft Can-
82) Beschreibung eines Dampshahnes mit zwei Klappen, ber ellen Zwecken ber Schne mit vier Klappen ent- spricht.	cafter, Gentleman, patentirte Erfinbung einer Jufam- menfehung von Materialien jum Einschmieren von Wagenachsen, Achsenspindeln und tragenden Abeiten
83) Geometrifche Conftruction ber Bahn bes hallepfden (	von Mafchinen überhaupt 145 47) Apeflen Pelatt's von ben Falcon: Glaswerten, Pol-
34) Rabrifation bes Obstweins	land. Street, Bladfriars-Roab, in ber Grafichaft Gur-
35) Reue Bergierungsmethobe bes Papiers, nach Art ber	rep, Glasfabritant, in Folge einer Mittheilung, bie
Eithearaphie	ihm von einem im Auslande wohnenden Fremben ge- macht worben, patentirte Erfindung einer verbeffer-
96) Methobe, tragbare Erbfugeln gu berfertigen, welche	ten Methobe, Glasgefaße mit barauf gebruckten figu-
nach Billführ aufgeblafen und gufammengelegt, unb	rirten Muftern ju erzeugen 146
als Canbcarten benugt werben tonnen 130	48) Young's patentirte vergroßerte Spille fur Schiffe.
87) Methobe, Agraffen, Stecknabeln, haarnabeln ober ans	minben
bere fieine Gegenftanbe in Detall mit verschiebenen	II. Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde. 149
Ontoen fa morefrenillen	III. Ueberblid ber neueften Patente 151
38) Berfahren um einen tunftichen Delg ju machen, ber uns lauter Studen jufammengefest ift, von Eenoir. 193	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete
39) Rieniffe fur andere Gegenftanbe	ber Kunft und Hauswirthschaft.
40) Rari Gullmanbell, von Great-Marthoroug. Street, in	1) Radgemachter Pomerangen, und Citronen Girup 158
ber Graffchaft Mibblefer, Druder, patentirte Berbef.	2) Mittel, ble Bebern und Roshaare gu reinigen, und
ferung in ber Barbfteinbruderei, wenn fie auf Gal.	fie vermittelft bes Bafferbampfes ju traufein 154
fico und einige andere Fabrifate angewendet wirb. 136	3) Recept bes rothen Paraguan, als fpecififches Dittel
41) Theobor Schwarzens, Archnologen, vorber in Stock.	gegen Ropfichmerg 254
bolm, jest in Brabfort. Street, Birmingham, in ber	V. Discellen.
Grafichaft Barwid, patentirte Erfinbung einer prat- tifden Anwenbung befannter Principien gur Erzeu-	1) Kelegraphen
gung einer mechanischen Rraft 138	2) Reuer Cement. Daftir, ber ben Ginwirtungen bes
42) Conbert's Tauch Apparat	Bettere miberfteht und fich jum Formen von Archie
43) Thomas Spinney von Cheltenham, in ber Graffchaft	tectur. Bergierungen eignet 155
Stocefter, Bas Ingenieur, patentiete neue Berbinbung	8) Maftir, um bie Fenfterfcheiben ber Treibbaufer unb
bon Materiatien gu Schmelgtiegel, Schmelgtopfen unb	berjenigen Derter gu befeftigen, wo eine bobe und
Feuer-Badfteinen 143	feuchte Aemperatur herricht
44) Ricard Simifter von Manchefter, Gifenhanbler, pa-	4) Bubereitung bes Polirrothes 156

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Gemerbstunbe

für

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler x. Beueste Folge.

## Band III. Beft III. 1836.

.

Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber Gewerbotunde.

> 30) Uvery's Rotationsmaschine. (Aus Mech. Mag. Octor. 24, 1435, S. 51.) (Fig. 61—62)

Fig. 61. ift ein Aufris einer Mofchine von Pfreder freigen, verliche bestimmt ift, eine Deudmaschine in Berves gung gu feben, wedche beibe Seitern eines Blattes bruch, bevor baffetbe bie Perffe verdift. Diese Maschine nebst vern Reffel, Druck-Pumpe, Regulator, turz giebem Theite, ber zur Mittheilung ber Bewegung auf bie zu bewogenn ben Maschinentheite bestimmt ift, nimmt einen sehr Lieinern Raum ein, nämtlich 4 Juf 8 3olt Länge und 2 Juf 10 3oll Berite.

A ift ber Reffel, 17 Boll im Durchmeffer und 78 Boll Sobe; er fteht auf einem Gestelle von Gufielen, bas inwendig mit einem Gitter verfeben ift.

B bie Dampfröhre, welche ben Dampf nach bem eine vos Schaftes CC leitet; ein Ende beffelben ift in einer gupiefernem Mobre eingefchioffen. Der Dampf wird gewöhnlich and bem Arfel nach bem Ende bes Schaftes in einer einfachen Dampfröhre geleiter, welche einen Durchmeffer bon 6 50u und eine Ednge bon 6 ober 12 fing haben fann, fo daß die Malchine jeder Bereichung angepaßt verben tann, ohne Rachficht auf die Lage ba Skiftes.


D ift ein gußeiferner freisrunber Raften, in gwei Theilen, welche mit Bolgen gufammen verbunben unb luftbicht gemacht finb. Diefer Raften ift in manchen Rallen von Gifenblech; Gufeifen ift ieboch beffer. Dbe gleich ber Drebungsarm nur ? Boll bei feiner arofiten Dide bat, fo ift ber Raften boch wenigstens 5 Boll in ber Mitte, mo ber Schaft hindurch geht; er befteht aus amei concaven Dberflachen, melde verbunben finb : fein Durchmeffer ift betrachtlich großer, ale bie gange ber Merme betragt, fo bag Raum ift, melder baburch pergroßert wirb, bag ber Raften bei ber außern Rante einen Salbfreis an jebem Theile von ungefahr 3 Bollen im Durchmeffer erhalt, woburch ein Rreistangt ober Rinne fur ben Dampf uber bem Enbe bes Armes binaus ges bilbet wird; baburch wird bem Dampfe ber Musaana nach bem Boben geftattet vermittelft eines Robrs, bas ibn nach ber außern Geite bes Geftelles fabrt.

G ift die Speispumpe, welche bei biefer Maschine wird Kammeider in Bewegung gesetz wied, gewöhnlich aber durch ein Band. Die Raber sind sieden nicht in der Zeichnung darzestellt, da man die Maschine in therm allgemeinen Gebrauche und in ihrer einsachten Form darstellen wollte.

HI ber Regulator ober der Apparet, wodung die Speisung der Maschine mit Dampf regulitet wird. Der, Regulator ist wach einem veuen Plane confirmier und wirft mit Kammeddern.

K Probehahne, L. Sichetheitsventit, welches fur einen Drud von 100 Pfb. auf ben Quabeatzell eingerichtet ift.

M Rauchrohr, ein fechejoffiges Dfenrohr.




N ift ein Apparat, um ben Dampf gu ftopfen, ober ben Dampf auf bie Dafdine ju laffen.

O bient bagu, bie Lieberung um ben Schaft gu requiren.

### P bas Speife PRafferrohr.

Sig. 62. CC ift ber Chaft; E bie Rolle fur bas Band; r bie Deffnung in bem Schaftenbe, mo bet Dampf eintritt; QQ bie mit bem Schafte rechtwint: lichen Merme, burch melde er gebt.

Da bier eine freie Berbindung swifden Reffel mie bem Schafte und ben Mermen ift (ausgenommen, wenn fie burch bas Rebiventil (throttle valve) G verbinbert wird, welche fie theilweife ober ganglich abichneiben fann, je nachbem es verlangt wirb, inbem baburch bie Gefcwinbigfeit vergrößert ober verfleinert werben fann), fo findet nothwendiger Beife ein gleicher Drud auf ben Quabratgoll ber Merme wie auf ben Reffel fatt -; baber auch bie Reaction in Folge bes Drudes auf je: ben Theil, ausgenommen biejenigen Theite, wo der Dampf austriet; nicht in Folge ber Wirtung bes Dampfes gegen bie Atmofphare, wie man gewöhnlich worausseht.




Die hauptschischiften Bortbeile dieser Maschine befleben in der Festigkeit, der Rube, womit sie von einer
Person gehandhadt werden kann, den geringen Kossen
des Bennamaterials und den geringen Austagen sie Swacktund und den geringen Bernematerials und den geringen Wielen der Waschine. Der wichtigste Bortbeil jedoch sie ist Waschine. Der wichtigste Bernegung von Drackerperson ib die Vollkommen gleichsemige Bernegung. Diese ist in von der That vollkommen und die Geschwindigkeit groß, dem der Armschaft macht ungefähr soon Umbrehungen
und solglich auch die Rolle oder des Rad, über weiches
den Band in der Winute tauft, daß man kaum eine
in Thätigkeit sich besindende Waschine vernehmen würde,
wenn nicht noch andere Theile mit der Maschine vere
bunden mösten.

Auch ju Gisenbahnen ift biese Maschine febr zweckmäsig; in der That bat man damit Verstache angestellt, welche sehr gantlig ausgesollen find; ein mit 80 Gente nem Eisen beladener Wagen wurde von ihr mit 20 cigetigktie einen Hügel binauf gesahren, der sich in einer (englischen) Melle um 122 Zuß erhob.

31) Comerby's patentirte Berbefferungen gur Gicherung ber Schiffsminden.

(Mus Mech. Mag. Detobr. 17. 1835. S. 41.)

Sig. 63. ift ber Durchschnitt bes Rorpers ber Binbe und eine Seitenansicht bes eisernen Cylinbers, weicher ftart bavon getheilt ift, so bag ein Abeit ber Seiten: ftide abgebeochen iff, um bie Lage bes patentitem eiser nen Stabes und der Reiffiche (räding chock); wenn sie sich am Anter besindet, sehen zu lassen. Beibe sind an einem Reisabschinitte, mit Jahnen an ibem hohlen Seiten, welche Jahnen auf dem Cylinder entsperchen.




#ig. 65.



Es hat biefer Gegenstand ju wenig Interesse fur unfere Lefer, ale bag wir eine weitlaufigere Beschreibung mittbeilen follten. 32) Befdreibung eines Dampfhahnes mit zwei Rlappen, ber allen Zweden ber Sahne mit bier Rlappen entfpricht.

(Nus Nech. Mag. Otfor. 10. G. 24.)

Fig. 66. ift ein Langenburdichnitt bes Sahnes; eine ununterbrochene Rotationebewegung wird vermittelft



 ennben Rohee goht, letier; et wieb durch den punktienen Areis dangekeite; I ift vin hebet, mit einer handhobe gegen eine gerchimmte Einbiegung, in welcher bie Stangs C wieft; K ist eine reguliernde Schrube, die dagu der stimmt ist, au verfindern, doß der Dampf auf einer Seite der Kappe E und des Bacuum auf der andern berschen nicht so dicht in den hohlen Kregel hinerbrickt, daß dadurch die Etange E verdreft wied.

Sig. 67. ift ein Duredurchschnitt bet Sange burch bie Riappe an ber Linie 2. in Sig. 66. hindurchgeft. Man ersteht auch hier, wie ber Dampfgang erweitett wird, indem man das sollte Meifing um die Stange C ausschneiber. Die dumse Linie, weiche bei L anfangt, soll zeigen, wie viel von dem Arfist an ber Seite ber Deffnung ber Alappe reggenommen fit; derifebe tann auf den Stempel is lange wirten, bis er berei Bierett feines Weges vollerndet bas.

Fig. 68. ift ein anderer Duerdurchfantit ber Alappe B., wobei man ibn bei 3. in Fig. 66. abgeschnitten fiebt. Die puntficte Linie H geigt ben Theil Die Ganges, ber nach bem Conberffator fubrt.

Fig. 69. ift ein anberer Schnitt ber Rappe, ber burch bie Linie 4. Fig. 86. gebt.

Die Art und Beife ber Birtung wird man leicht einfeben, wenn man annimmt, baf fich bie Rtuppe E in ber Richtung ber Pfeite in Fig. 2, 3 und 4. beroett.

Wenn die Auchel an der Mitte dessen is, so debeden die soliten Abeile der Alappe N und O die Durchgange von G und b''), wenn sie vorwärts geht, so lass der Damegsschiedieren Theil dem Dampf in den Gang Seinderingen, die der Albeit Den Dampf in den Gang Geinderingen, die der Albeit Dem Spillede durch Ausdehung wielt, die der schied Dampf in dem Spillede durch Ausdehung wielt, die der schied Theil N den Gang F verschließe, werde, die der Allegenblick geschiedet, wenn nämlich die Auchel dunch die Mitte gest; der consensitente Gang die Auchel dunch die Mitte gest; der consensitente Gang

') In ber Big. 67. ift ein Fehler, anftatt B foll es F

ber Riappe ift fo weit weggeschnitten, ale es nochig ift, so daß beibe Bange verschioffen werben, wenn bie Lum bei fich in ber Mitte befindet.

Diese Art Schiene kann von den Wolfchinenkauten, weuche Dampstmeischen mit hoben Deuck verfertigen, seige gut ungewendet weeden; dem nan kann damit den Dampst von einem Bunkte dabung doschaeiten, daß man die Klappe en der Dampsfitze is Dettett, die Schifte, der Wiesel wert ingend einen andern Theil, is nachdem es verlangt wird, odschaeiter, und damm den Dampsf in einer volligen Arch wiesen iche. Ausgeden

ift biefer Apparat nicht fo leicht ber Beichabigung untermorfen, vorzüglich bei geboriger Amvendung ber Correctionsichraube K.

33) Geometrifche Conftruction ber Bahn bes Sallenschen Kometen mit Erläuterungen über feine Erscheinungen.

(Nut Mech. Mag. Septir. 26, 1835. S. 521.) (Fig. 70—71.)



Bon ben himmeletorpern, welche fich um unfere erflitich Planeten, welche eine Elipfe um bie Sonne Berumbewegen, giebt es brei Arten, namtich als ben Brennpunft mit febr geringer Ercentricitat

beichreiben, bas beißt eine Ellipfe, welche nur febr wenig von einem Rreife abweicht; folche himmeletor: per find Uranus, Saturn, Jupiter, Ceres, Pallas, Juno, Befta, Mars, Erbe, Benus und Mercur; außer jener Gigenichaft bat ber größte Theil biefer Dlaneten auch noch bie Gigenschaft, bag fie nicht febr weit von ber Erbhahn, Ecliptif, abmeiden. Die gweite Art von Sim: melbtorpern find Monde, melde fich um einen biefer Planeten in ebenfalls giemlich freisrunden Babnen berum: bewegen; fo bat unfere Erbe einen, ber Jupiter vier, ber Saturn fieben, ber Uranus fechs. Die britte Urt enblich find bie Rometen, bie gwar ebenfalls, wie Plas neten und Monde, von ber Conne Licht und Barme erhalten, Die fich ebenfalls um bie Conne ale Brenn: puntt in einer Ellipfe berumbemegen, wie bie Dlaneten, jeboch in einer Ellipfe, Die eine febr große Ercentricitat bat, bas beißt, in einer febr geftredten Ellipfe; außerbem baben bie Rometen auch noch bie Gigenschaft, baß fie febr meit pon ber Babn ber Erbe abmeichen fonnen. Da, wie gefagt, bie Bahnen ber Rometen febr ausges bebnt finb, fo tann man fie nur in bemjenigen Theil ibrer Babn beobachten, welche ber Conne gunachft flegt, in bem Peribelio, folglich auch nur ein febr fleines Stud ihrer Bahn beobachten; baber tam man auch nur erft fpater babin, ibre Babnen berechnen, und ibre Biebertebr bestimmen ju tonnen; querft gelang biefes Ebmund Sallen im Jahre 1682, ber bie 3bentitat bes in jenem Jahre ericbienenen Rometen mit einem frubern nachwieß, und baburch auch bie Biebertebr beffelben im Sabre 1758 ober 1759 vorausfagte, meldes auch eintraf, baber biefer Romet ben Ramen bes Sallepichen Rometen erhielt. Durch biefe Entbedung mar fur bie Aftronomie ungemein viel gewonnen, benn fie beftatigte bie Behauptung bes alten Philosophen Geneca, bag bie Rometen nicht bloge Lufterfcheinungen feven, fonbern himmeletorper, bie eine regelmäßige Bahn befchrieben. Die thorichte Rurcht, mit ber man fruber biefe Sim= meletorper betrachtete, ift baburch in ein Staunen uber gottliche Beisheit und menschliche Rraft verwandelt morben.

Allein man barf nicht glauben, baß bie Berechnung ber Kometenbahnen eine leichte Arbeit fer; so wie namilich alle Körper unstere Softeme von ber Sonne an gegogen werben, so gieben fie sich auch gegensteilig an, und feben sich gegensteilig in ibren Babnen; namenttich sind die Kometen um so mehr beisen Scheungen unterworfen, da sie zwar zum Theil einen großen Umfang, aber nur eine geringe Musse, und baburch

ben Störungskraften ber Planeten Leicht nachgeben; man bat fich daber nicht wundern, wenn bie Berechnungen ber Affenomen nicht genau mit einander übereinstimmen, sondern Lieine Abweichungen sich darin zeigen, genug, daß man es schon so weit gebracht und ben Nachtommen wenigsten einen sichern Weg der Berechnung binterelässen bat.

Pontecoulant, ein großer frangofischer Aftronom, hat folgende Etemente der Bahn des Sallepichen Kometen vorausberechnet, der sich in diesem Jahre unsern Bischen baraeboten bat:

Lange bes auffleigenben Knotens . . . 55° 30' Perihelium auf ber Bahn 304° 31',7 ober

bie Ergánzung zu 360°. 55°28',3 Weigung ber Bahr. 110.58,3 Neigung ber Bahr. . . . . . . 17.44,4 Berbältnis der Ercentricität zur großen Achse 0,96752 Große Achse . . . . 17,98705 Brwegung rückgángig. Epoche des Pertibeliums 1835 Noo. 7.2 Leipz. Zeipz. Zeit.

Sig. 70 (1) flett bie Ebene ber Erbahn bar; für bie geringe Ausbehnung, in weicher ber Komet gesehn wird, tonnen wir sie mit ber Kometenbahn jussammersatiend betrachten; Sig. 71 (2) fleit eine Ebene senterchan auf bie Bahn ber Erisptit bar, also bie Ebene ber Sofistische Geleichere Man tann bemnach bies Darftellungen als einem Grundriß und Aufrig ber Kometenbahn bertrachten.

Der Aheil der Bahn, der und vorzüglich intereffirt, fif berienige, weicher fich in ber Rabe bes Peribe ilums bestades; in bem vorliegenden Sale fif berienige Theil wichtig, weicher zwischen ben beiben Anoten liegt; es burchfauft biefen Naum ber Komet ungefahr in 118,35 Taan.

Dat man CSC und SA sentrecht barauf gezogen, fo fieldt lehteres den Muldpunkt des Middere dar; man trage ASA — 55° 30' auf und ziehe LPS & als bie Knotenlinie; sernet trage man auf ASP — 110° 58',3 und auf jeder Geite von Pp ziehe man die Zuglinien unter 'gehörigen Winkten für die gemöhieten Buissenzieten. Dierauf ziehe man durch die Endpunkte der Zuglinien die Euros APB, um die Wahn des Komperten in iber Edner darussellen.

Auf die Anotentinie falle man Sentrechte von ben verschiedenen Puntten, und verkleinere jede berfalben in bem Berbaltnisse des Halbmessers gum Cossinus der Reisgung (1: cos. 17º 44/6), durch die se erhaltenen Puntte ziehe man eine andere Curve (die innere in ber Faur).

welche die Projection ber Kometenbahn auf die Bahn ber Eeliptif barstellen wird. Wermitreiss des Halbmefsers der Erbahn beschrifte man einen Arets ober einen Bogen, der hinreichend groß ist, um den Theil einzuschließen, den die Erde durchslauft, während der Komet durch den obern Destil seiner Bahn geht. Die Derete der Erde für bestimmte Zeiten können dann leicht vermittelst ihrer, aus einer Ephemeride genommenen, Länarn aussetzugen werden.

Bur Conftruction bon Sig. 71., bie mit Sig. 70. jugleich ju brauchen ift, muß man guerft ben Durch: fcnitt und bie Lage ber Rometenbahn in Begiebung auf bie Ebene ber Golftitial-Colure beftimmen. Dies gefchieht baburd, bas man ein rechtwinkliches fpharifches Dreied aufloft, morinnen gegeben ift, ein Schenfel, namlich bas Complement von 55° 30' und ein Bintel gleich 17º 44',4; baraus ergiebt fich bie Sppotenufe = 35° 49', ber andere Bintel = 75° 27', und ber ans bere Schentel = 10° 16'. Sat man nun eine zweite Linie Q S' Q Sig. 71. gezogen, parallel gur erften, unb in einem gehörigen Abftanbe von berfelben, fo mache man ben Bintel QS' = 10° 18' und ben Bintel QS Sig. 70. = 35° 49'. Bon ben verschiebenen Puntten in ber urfprunglichen Bahn (nicht ber projicirten) falle man bie Gentrechten Ba, 19b, 29c, &d, 18e u. f. m. hierauf trage man auf bie Linie I'SI'- Fig. 71. Die burch biefe Abftanbe abgefchnittenen Drbingten, inbem man in jedem Falle von S' an migt, und er: richte fenfrechte Drbinaten in ben verfchiebenen Punt: ten, beren gangen fich ju ben entsprechenben Orbinaten in Rig. 70. verhalten muffen, wie ber Salbmeffer gn ben Coffnus von 75° 27'. Die Spige ber erften von biefen Drbinaten fallt auf 295 &; und eine Gurve, bie pon ba burch bie anbern Orbinaten gezogen wirb, ftellt bie Rometenbahn bar, wie fie einem Muge erfcheint, bas fich in ber Chene ber Ecliptif in einer unenblichen Ents fernung in ber Richtung SA befindet. Wenn man von ben Duntten ber Erbbahn Gentrechte auf Die Linie SA fallt, und ihre gangen burch bie Linie 29 S & in Sig. 71. bestimmt werben, fo ftellen bie fo bestimmten Duntte ebenfalls bie verschiebenen Lagen ber Erbe auf ber ver: titalen Chene in Begiebung auf bie bargeftellten Duntte bes Rometen bar.

So viel in Beziehung auf die Ecliptift. Es hat jedoch in den jedigen Zeiten die Werzleichung mit dem Acquator bie Oberhand; da nun Acquator und Seilstells beide sentzeich auf der Solstital-Coure sind, fo wird ihr Durchschnittswinktel in Fig. 71. in feinem wahren

Betthe bargeftellt. Macht man baher ben Bintel QS'Q = 23° 27',7 fo wird bie Linie QS'Q ben Durchschmitt einer Ebene barftellen, welche burch ben Wittelpunkt ber Sonne geht und ftets parallel zu bem Acquator ber Erbe.

Bieht man eine Linie burch zwei entfprechenbe Der: ter ber Erbe und bes Rometen in Rig. 70., und verlangert fie bis zum Durchichnitt mit SA (inbem man bon A in ber Richtung ber Beichen an rechnet), fo mirb bies bie geocentrifche gange bes Rometen fenn, b. b. bie Lange bes Rometen, wie fie von bem Dittels puntte ber Erbe aus gefeben ericheinen murbe. In Sig. 71. falle man eine Generechte auf bie Geliptit von bem entsprechenden Orte bee Rometen, und von bem Durchchnittepuntte aus trage man auf ber Ecliptit einen Mb. ftanb auf, ber gleich bem ber Erbe und bes Rometen in Fig. 70. ift. Indem man den gulebt gefundenen Puntt mit ber Spige ber Gentrechten verbinbet, fo erbatt man ein rechtwintliches Dreied; ber Bintel an ber Bafis beffelben ift bie geocentrifche Breite und bie Sopotenufe ber mabre Abftand beiber Simmeletorper. Gine forgfaltig verzeichnete Projection gemabrt auf biefe Urt ohne große Dube eine Reihe von geocentrifchen Dertern, welche binreichend genau find, um bie icheins bare Babn auf ber Sternfarte ben urfprunglich ange= nommenen Elementen gemäß bestimmen gu tonnen.

Eine genauere Phiftung ber Kiguren wird ertidern, warum die Bewegung bes Kometen, ob sie gleich rückganig ift, boch in bem obern Theile birect ericheint. Auch ersteht man baraus, wie eine Beránberung bon einigen Zagen in der Epoche ber Sonneundhe eine so beträchtliche Wirtung auf die scheinbare Bahn ausüben fann, vorzüglich im Beziehung auf ben geöften Werth

Auch die geraden Auffteigungen und Declinationen bes Kometen bennen aus benfelben Projectionen abge-leitet werden, jedoch nicht so leicht, da die Ebene bestaquatore immer geneigt ift, obgleich sie ihren Parafferitömus behauptet.

# 34) Fabritation bes Obftweins.

(Mus Journ. des Connaiss. usu. et prat. Dct. 1835. G. 163.)

Ginfammlung ber gruchte.

Cobald bie Aepfel ober Birnen gu reifen beginnen, barf man, fowohl gur Erhaltung ber Gesundheit ber Thiere ale auch ber Ersparnif balber, ble Thiere nicht unter bie Baume laffen, welche Eruchte tragen, und beren taglich fallen laffen. Diefe Fruchte tommen amifchen Ceptember und november gur Reife; fo balb ibre Karbe buntelgelb, ihr Beruch angenehm wirb, fie freiwillig ohne Bind noch Infectenftich berabfallen, und ibre Rorner fdmary werben, fammelt man fie von frub 6 Uhr bie babin Abends ein, indem man ben Baum erfleigt, und an ben Meften heftig fcuttelt, ober bie Bruchte, welche nicht berabfallen wollen, etwas mit Stangen fchiagt, welche 15 ober 20 guf lang finb, inbem man fich in ben fchiechten Jahren wohl butet, bie Bweige au ftart mit biefen Stangen ju fchlagen, um nicht bie Sprofilinge bes folgenben Jahres abgufchlagen. Much bat bas Schlagen noch ben Rachtheil, bag bas Dbft bas burch Blede erhalt, welche leicht anfangen gu faulen. Um felbft bie Contufion bei bem Berabfallen gu bermeiben, tann man auch Tucher unter bem Baume ausbreiten.

Man wirft bas Dolt auf Saufen, jebe Sorte bes sonders, bebedt fie mit einer einen Auf boben Schicht Gernt eine Suf boben Schicht ein Ertob beim herannaben der Alte, ba biefelbe bem Saft ein Ende macht, und bem Dofte die Jahigleit der geis ftiem Adbeuna benimmt.

### Befcaffenheit bes Dbftmeins.

Die Beichaffenbeit bes Obstweins bangt, wie bie bes gewöhnlichen Weins, von ber Urt ber angemenbes ten Rruchte und bem Boben ab, auf bem fie erzeugt morben finb; es giebt alfo eben fo viel Arten Dbftwein, als es Arten von Mepfel und Birnen giebt. Mis allger meine Regel gilt jeboch, bag bie fauren Mepfel gwar viel Saft, aber einen fraftlofen Dbftwein liefern, ber an ber Luft fcmarg wirb; bie fugen bagegen gwar einen tlas ren und angenehmen, aber unschmadhaften und fraftiefen bie bittern und berben einen biden Dbitmein lies fern, ber firupartig, reich an Farbe und Starte ift, unb lange aufbemahrt werben tann; ferner, baf bie Gpats fruchte immer ben beften Dbftwein geben, bag traftiges, bobes Banb Rruchte liefert, melde einen farbe: und als tobolreichen Doftmein geben, ber lange aufbewahrt met ben fann; auch bat man bemertt, bag ber Dbftwein pon feuchtem Boben und Thalern ben Gefchmad bes Bobene beibebatt und fich leicht veranbert, ob er gleich bid bleibt; und bag enblich ein bober fiefeligter Boben, melder ber Mittagefonne ausgefest ift, ben fcmadbaf: teften und angenehmften, babei altobolreichen Doftwein liefert, welcher lange aufbemabet werben tann. Das Alter bat auf bie Qualitat auch Ginfluß, felten jeboch macht es fie besses, soll immer ichiechter; bie sebt flasken Obstweine jedoch, weicht von Abdiern trummen, deblufem einige Lahre, um trinkdar zu werden. Im Allgemeinen kann man die Obstweine höchstens 2 bis 3 Lahre authöben, nach weicher Zeit sie sebt unangenehm werden. Auch die Armperatur dat Einsluß; so machen sie regnerigte und katte Lahre geschomadios.

#### Babt ber Rradte.

Man muß jebr. Gorte besonber legen, und seben, weiche Sotte jede Art Doft giebt, welches man leicht kennen ternen wied; nur muß man baauf Acht haben, ben bestmachten Gebrauch von ben einzerembeten Archient, aus machen, indem man sie on unter einanber mengt, daß die guten Qualitäten ber einen die schlechten ber andern neutralisten, jedoch in einem solchen Berbätnisse, daß a. B. die sauem Arpsel nicht bas Uebergrwicht über ben Saft ber bittern erhalten. Man batf ja nicht etwa glauben, daß die sauten den Doftwein verbessen.

### Chemifde Berbaltniffe ber Dbftmeine.

Da man hieruber noch gang im Duntein ift, fo theilen wir bier bie Resultate breier Analofen bes heren Berard mit, bie er an Birnen und Aepfein veransials

tet bat.						
Et hat.  Stoffe. Dergactiges Chiocopholi Zuder Gummi Begetabiler Einerigliefi Der Aleber Aepfelfdure Baller			Früchte.			
Dargattiges.	Chi	orop	plle	Refu. frifa.	O.01	O,04
Buder .				6,45	11,52	8,77
Gummi .				3,47	2,07	2,62
Begetabiler	Fafe	rftof		3,80	2,19	1,85
Begetabiler	Ein	eifft	off,			
ober Rie	ber			0,08	0,21	0,23
Mepfelfaure				0,11	0,08	0,61
Raif				0,03	0,04	Spuren.
Baffer .		. :		86,28	83,88	62,73
		,	- •		-	_
				lido	_	_
				100.	100.	76.85.

Aus biefer Analpse ergiebt fich 1) baß bie frifchen gerichte nicht fo vorbeilibfet als biejenigen find, render einige Beit ausbemacht wurden. 2) Daß bie weichen und gur Gaulatif fich hinneigenben Bruchte jum Dbftweine eben nicht febr geeignen find, benn fie vertieren nicht nur 23 m Fidfiffgleit, sondern auch 28 von den innigen Stoffen, weiche gum ergeimbigen Gange der Scheung am vorbeilibefellen find.

#### Berguetidung ber Arachte.

Dachbem man bie Rruchte vermifcht bat, gerqueticht man fie, und bringt ihr Dart unter bie Preffe; tiefe Urbeit beginnt gegen ben 15. Gept. und geht bis in ben Dovember fort, inbem man mit ben geitigen gruch: ten anfangt, und mit ben Spatlingen enbigt.

In Frantreich bat man gu Diefer Operation befon: bere Dublen.

### Relterung.

Rachbem bie Fruchte gerqueticht und in fleine Stude von ber Grofe einer fleinen Rug gebracht find, fo bag ein bider Brei entfanben ift, taft man querft blefes Mart auf einem Befafe, gwifden 6 und 12 Ctunben fteben, wenn es nothig ift; indem man von Stunde gu Ctunde umruhrt. Muf biefem Befage tagt man ben Doffmein langere ober furgere Beit, je nachbem man eine mehr ober meniger bestimmte Farbe bes Dbftweins haben will; hierauf fest man bie Daffe ber Birtung einer farten Relter aus, beren Form gang gleichgultig ift, wenn man nur ihre Birtung ftufenwelfe anbern tann, namlich anfanglich fcwach und gu Enbe fo ftart ats meglich, um bas Mart gut ju troffnen.

In ber normanbie legt man biefes Dart auf ben Tifch ber Relter in ber Geftalt einer abgeftubten Dora: mibe von 4 Sug Sobe; fie befteht aus verfchiebenen uber einander gelegten Schichten, Die burch Rodenftroh von einander getrennt find, beffen unter ben Schichten gele: genen Salme einen Sug barüber binausragen, nach auf: marts umgebogen find und fo burch bie folgenbe Schicht erhalten merben; in England bagegen und ben Bereis nigten Staaten von Amerita gebraucht man gur Relte: rung biefes Martes Gade ober Roghaarbeden, beren Ranber fich mit jeber Schicht und jeber Geite verbop: peln, ober bieweilen auch nur Saffer, beren Banbe von febr vielen Bochern durchbohrt und abmechfeind mit Strob bebedt find, und worein man bas Dart wirft; ble Pref: fung mirb baburch ausgeführt, bag man eine Art Stem: pel in bas Saf laft.

### Probuct ber Relterung.

Cobalb biefe Ppramibe anfangt feft gu merben, und ihren Gaft fahren lagt, filtrirt man ibn, inbem man ibn burch einen Rorb, ber mit Strob angefullt ift, ober burch ein Gieb von Pferbebaaren laufen lauf. ber uber einer Rupe aufgehangen lit, gießt bann wies ber 25 Liter gang reines Baffer auf 100 Rilogramme Gruchte auf. , Rachdem bas Dart ein zweites Dal ab: getrodnet ift, feuchtet man ben Caft abermale mit 35 Mages, b. Erfint. Reuefte Belge B. Ill, &. Itl.

Liter Baffer an und vermifcht bie Refultate biefer Mufguffe.

### Gábruna.

Der burch biefe Relterung erhaltene Caft ober Doft wird behutfam aus ber großen Rupe in Gefafe von 700 bis 800 Liter gebracht, beren Deffnung man mit einem feuchten leinenen Lappen verftopft. Rach einigen Iagen bilbet fich eine erfte Gabrung, bie fturmifche Gabs rung, welche mit einer febr großen Rraft ben Lappen aufbebt und auswirft, und jugleich alle unreinen Stoffe. Allmalia laft biefe Babrung nach und es bilbet fich eine Dede, bie man nicht burchbrechen barf, um bie gluffigfeit nicht fauer merben zu taffen; bierauf folgt eine langfame Gabrung.

Bismeilen geben biefe Gabrungen nicht regelmäßig von Statten, wie es oft mit fauren, fugen ober folden Mepfeln ber Kall ift, welche von feuchtem Boben berfom: men; Diefer Dbftmein wird leicht fcmars; um biefem Rachtheile abzuhelfen, gießt man ben Doft in Befage, bie mit frifden Buchenholgfpanen angefüllt finb.

Der Doft bleibt 8 bis 14 Tage auf ben Spanen. bis bie Stuffigfeit flar burch einen Sabn austauft; bierauf gicht man fie auf ein anderes Sag, bie fie gang burchfichtig wirb, in welchem Falle fie gut ift gum Erins ten ; will man fle aber auf Rlafchen gieben, fo laft man fie noch einen Monat ruhig auf Diefem Befage liegen. und glebt fie bann mie Bein ab.

### Mbgieben.

Im Enbe ber erften Gabrung, b. b. nach Enbe von"14 Tagen, muß man ben Dbftwein auf ein anber Saf bringen ; glaubt man es fen noch nicht gredmaßig, fo ift biefes bie Folge bes unregelmäßigen Banges ber frur= mifchen Gabrung; hierauf fest man ben Spund auf und laft nur ein febr fleines Coch von 2 Linien Durch: meffer offen, welches bei bem Spunde gebobrt ift; einen Monat barauf giebt man es abermals auf ein anberes Raf, bringt bann bie gluffigfeit auf glafchen, ober auf luftbicht verfchloffene Saffer, um tagtich bas Dotbige abzugleben.

Benn man ben Dbfrwein am Sahne abgiebt, eine Methode, bie gang fehlerhaft ift, fo muß man auf ben Bang ber erften Gabrung genau Ucht haben, fo bag ber Doftwein binreichend Beift und Schleim babe, um unbefchabet mit feiner Dberflache ber Birtung ber Lufts fcicht ausgefest gu werben, welche fich in bem Saffe bes findet; es ift baber beffer, ben Dbftwein auf fleinere Saffer au gieben. 2

Gater Doffmein und Berbefferung beffelben.

Co viel als moglich unterbricht man bie Gabrung, um ju verhindern, bag nicht ber gange Buderftoff ber Stuffigfeit bernichtet und in Milohol vermanbelt wirb. Um bies au bemirten, faßt man bie Aluffigteit, fobalb fie bie fturmifche Babrung überftanben bat, um, querft nach 15 Ctunben, wenn ein in ben leeren Raum bes Saffes binabgefenttes Licht barin verlofcht; 24 Stunden barauf beginnt man wieber ben Berfuch mit bem Lichte. und fobalb es verlofcht, wiederholt man es 8 Zage bar: auf; man ftellt bann ben Berfuch und bie Umfaffung von 14 Tagen au 14 Tagen ober von 3 Bochen gu 3 Mochen von Reuem an, fobalb ber Dbitwein mieber anfangt gu gahren; noch mehr balt man bie Bahrung baburch auf, bag man vor bem erften Abgleben eine gefcmefelte Lunde ober ein wenig Beingeift in bem Kaffe verbrennt, meldes bie gluffigteit aufnimmt, Die bann nicht wieber umgezogen gu merben braucht. Um ben auf biefe Art in feiner Gabrung gehemmten Dbftwein mebr Cirupaebalt zu geben, gießt man por bem erften Umfullen eine geborige Quantitat alten Dbftwein bingu-Es mag bies nun bingugefügt werden ober nicht, fo giebt man boch einen Monat nach ber erften Umfüllung biefen Doftmein auf Rlafchen, welche man 24 Stunben ungeftopfeit taft, worauf man fie verftopfeit und feft verbinbet. Ginen Monat barauf tann Diefer Dbftwein ale ein muffirender Champagner getrunten merben. Benn man in ben Doft fo lange Rreibe ober Afche bingufligt, bie tein Bifden mehr entftebt, ibn barauf filtrirt, und fich feben lant, fo erbalt man eine Rluffig: Leit, welche, nachbem fie einige Monate auf Rlafchen gewesen ift, gang bem Dalaga-Beine abnlich ift.

Noch ist ju bemerken, das die Ameendung feischer Buchenschafe ben Doftwein an Buderfloss bereichert und feine Abtlätung ungemein beschert, indem sich der dies Stoff der Spähne auf die Buchenspäne absetz; jedoch bereichert dies Wechode die Dostweine so sied, auf sie bei dem Altwerden zu reich an Altsohol und fotgitich zu bibig werden, wodurch ihr Gebrauch etwas beschendt wird. Ichod ist diese Wechode zur Verbessfreung der Obstweine, welche man bestüllten will, sehr wichtig und dabei gar nicht tossisselle.

Man wiest dem Dhftweine vor, daß er sich nicht lange halt; dies liegt jedoch dasan, daß man das Fass nicht voll erhölt und die langschme Ghörung, welche er nötig, dat, nicht unterbalt. Durch hingussung von altem Obstwein hat man ihn, d die 10 Jahre erdatten, so daß er sich an Altobol und daher sieht higt war.

Bienmein.

Der Bienwein ift nicht fo gefacht, als ber Arpfelwein und hisiger, denn er enthält bei 20 ober 22 Grad ein Behntel Atthebol bes Bolumens, anfatt 7 ober 8 Precent, ben man in dem besten Axpfelweine findet. — Die Bienweine sind daher jur Destillation vorzügticher.

### Rrantbeiten ber Dbftmeine.

### Bemertungen über ben Bebrauch ber Dbft: weine fur bie Befundheit.

Teber Obstwein, wenn er sogleich nach ber fichrmischen Ghrung getrunken wied, erzeugt bie purgiernde Muften ger Annna; hat er aber durch die Gahrung seinen gudreigen Schleim verloren, so wied er verdausticher. Die schreche bereiteten Obstweine, wogu ein Achte verfaute Früchte genommen werden, sind schwer zu verdauen umd sehr ungefund; sie erzeugen Kollt, Magenschmergen und Sauer. Der Birmwein taugt nicht pur Personen von schwache Eruft und einem empfindichen Vervenssssehen.

35) Reue Bergierungsmethobe bes Papiers, nach Urt ber Lithographie.

(Mus Journ, des Conn. usuelles et prat. Nov. 1835. S. 216.)

Diese Methode bezweckt, eine Bergierung gu lieferg, welche nicht in bestipietig, als biejenige ift, welche man auf mechanischem Wege burch Cpilinder und burch Rupferplaten erhalt.

Diese Ersparnis erhalt man auf doppeite Art. Buerft namlich besteht fie in ben erften Stoffen, indem ber weiße Bilbfaulenmarmor ober ber ittboaraphifche Stein bie Beichnung erhalt, welche man vertange, und zwar eben fo leicht, ale es burch Anwendung einer Stahl: ober Aupferrolle geschieht.

Die zweite Ersparnis betrifft die Belt, die man auf bie Beichnung verwender, und barin, bag man mit einem Male die Bergierung macht.

### Bubereitung ber Mluffigteit.

. Die Bubereitung ber Fluffigfelt, welche man gur Ausführung ber Beichnung anwendet, gefchieht folgenbermafen:

Eine Unge Commi arabicum kammet in eine hinreichende Quanticat tattes Baffer, um biefen Stoff mit
bem Pinsel verarbeiten gu tonnen. Dann ich man besonders und waem ein Quentchen opsschure Poologie in
einem haben Stafe Baffer, und icht die kölung ertalten; worauf man sie in die Gummiaustefung giest,
und die Mischung mie einem holgemen Spatet bis zur
vollständigen Bermischung umraber.

Um bei ber Anwendung die Stuffigfeit sichtbar gut machen, funt man etwas Carmin bingu.

Bur Aufbewahrung biefer Stuffigteit bringt man fle in eine gut verstöpfelte Stafche und fügt von Carmin nur zu soviet bingu, als man verbrauchen will.

### Bereitung ber Dede.

Um blese Masse zu erhalten, welche dazu dient, den gangen Marmor oder ben Stein zu bebeden, wenn bie Icksennig vollendet ift, so schweizig man in einem Sescässe von hinreichender Capacität 4 Ungen Jungsernwache; ist es vollkommen geschwolzen, so giest man 4 Ungen rectificitet Texpentinessen; burch Rese hinein, indem man die Mischung mit einem höhzernen Spatel unrecht; bierauf fügt man noch einige Teopsen Die venkt hinzu, um die Jusammensengenung nicht so trockned zu machen.

Wenn diese Mischung vollkommen ist, so fügt man, indem man immersort umrühet, 4 Quentiden calcinieten Ruh singu, den man vorher vollkommen mit ereit sicieter Terpentinessen abgerieben hat; diese Abgerieben muß man sinidanzlich flusse ethalten, damit es sieh liche muß man den Mischung vermengen kann. herauf sieht man das Ganze zurück, gießt es in einen emaillieten Topf, den man tustodiet versichtigt, um zu verhindern, das bie Esten sich nicht versichtigtigt.

### Bufammenfegung ber erften Einte.

Der 3wed biefer Tinte befteht barin, Theile, welche mit einer Saue bebodt find, bei einem zweiten Auf:

tragen von Caure ju foliren. Man verfahrt bamit auf folgenbe Urt:

Dan nimmt ein guselfernes Befaß mit einem Dedel, welches hiniangliche Capacitat befigt, und fest es über ein Feuer. In bas Gefaß fchattet man:

- 1) Bier Ungen Jungfernwachs.
- 2) 3mei Ungen weiße, febr flein gefconittene Geife.

3) Drei Ungen unter-toblenfaure Potafche.

Das Gange ichmeigt man, indem man die Mischung immer umrührt, und ein algu heftiges Beuer vermeider; wenn die Mischung volldommen ift, so fügt man zwei Ungen gereinigtes Schofensett hugu.

Wenn das Fett gut geschmolgen ift, so schüttet man ein Robei Basser bingun, das man wiederchot und in Keinen Quantitaten bingusigen mus, das beift, man muß nur soviel Waffer bingusigen, bis die Quantitat sich mit der Michang gegbotig vermengt bat.

Ift bie angegebene Quantität Woffer erfchofte, so bebert man bas Gridf, vergrößert das Feuer, bis die Ruffifgetit anfängt aufzuwalten. Geschiebt biefes gebärig, so nimmt man bie Dede bes Gridfes binnog, und rührt die Mischung so lange berum, bis das Waffer volltommen verdampfe, und die erften Stoffe geschmotjen sind, so das dange wie Del läuft; hierauf fügt man eine Ung verfalten Ruff hing, ber in Leinki das gerieben ift, dem man das Fett genommen bat, nur um daraus einen Teig zu machen, ben man mit einem Wate in die Mischung thet.

Dann ichutet man in fleinen Portionen, indem man immer umruhrt, vier Ungen Gummistad bingu.

Wenn biefer Gummi aufgeioft ift, fo vermehrt man bas Feuer fo febr, bag man bie Stoffe andermun fann, wenn man mit einem brennenden Papiere über Dampf hinwegfahrt, welcher aus bem Befase aufftigt.

Den geherigen Grab bes Rochens erkennt man bonn, das, wenn man mit bem Spatel einige Aropfen von den bem Stoffe auf einen katten Aelter fallen läßt, der Archen ben Spatel parabfällt, pishtich fest wird, und glaat zwischen ben Handber zerbeicht; bann beeft man fogleich das Gestäß wieder zu, zieht es schnen bem Feuer zurück, und fest es in ein Loch, das vorher in die Erde zer macht worden ist, so daß der Ordel die Erde streife, und wieden ist, is daß der Ordel die Erde streife, und ungleich ihn mit trodenen Kohlen, um den Einteit der Luft in das Gestäß zu verhindern.

Einige Minuten barauf tann man ben Dedei abbeben, jeboch mit Bofficht; wenn ber Butritt ber Luft bie Stoffe nicht entganbet, fo giest man gans langiam eine Unge fetten Firnif ober Copal : Firnif bingu, insbem man bas Bange umruhrt.

Ift diese Mildumg gemacht, so giest man, wenn bie Masse ziemilch flussis ift, sie niene trocken geseiste Woule; water dagegen diese Mischung zu hart, so muste man bas Geste in Klus zu beinen.

Diese Tinte bient jum Beichnen auf poncirte Theile. Da bie Bubereitung berfeiben gang bieselbe ift, wie bie ber ersten Tinte, so beschochnen wir und nur barauf, bie nothigen Dofen anzugeben. Es sinb folgenbe :

- 1) Bier Ungen Jungfernwache.
- 2) 3mei Ungen febr flein gefconittene weiße Geife.
- 3) 3mei Ungen fohlenfaure Coba.
- 4) Eine Unge gereinigtes Schopsfett.
- 5) Ein Dofel Baffer.
- 6) Gine Unge falcinirter Ruf, an magern Leinot abgerieben.
- 7) Drei Ungen Gummi grabicum.
- 8) Gine Unge fetten Rirnif ober Copal . Rirnifi.

Man nimmt einen weißen Bilbhauer-Marmor, ober Lithographir Stein; nachbem man ihn poniett bat, geichnet man mit einem Pinsel ober einer Feber barauf, niebem man bie oben angesebene Ricklifakeit anwenbet.

Wenn bie Beldnung vollenbet ift, macht man ben Marmor ober ben Stein lauwarm, und legt ihn auf einen Tifc.

Dann nimmt man eine Lithographen: Rolle, bie nabau beftimmt ift, und rollt fie über bie sogenannte Dede hinreg, bie man auf einem Steine ausgebreitet bat, ber au biefem Brock beftimmt ift.

Wenn bie Rolle gang gleichmäßig bamit bebectt ift, so rollt man fie so gerade als möglich auf ben beseichneten Marmor, und zwar so lange, bis er gang mit ber bunnen Schicht bebect ift.

Rachbem biese Decke autgelegt ift, last man bie Effen; verbunften. Wie weit die Berbunftung vorgereicht see, ertennt man beran, daß, wenn man die Kinger auf den Maxmor stipt, die Decke nicht gutück welcht. Ik die Berbunftung vorüber, so nimmt man einem Schwamm, den man in Wasser aucht, und macht die gange Eberstäde, des Maxmors nas, ist sie

angefeuchtet, fo fahrt man abermale mit ber Rolle bar über, indem man ein wenig auferudt, bie bie mit ber Rilffigleit gemachte Beichnung gang durch ben Drud ber Rolle bebedt iff.

Diefe Dede fann man nur baburch erhalten, bag man abwechfeind anfeuchtet und rollt.

Sollte es mahrend biefer Operation gescheben, bas bie Rollen einige Theile ber Dede mit wegnahme, so ann man bies Stellen wieber bebeden, indem man mit bem Pfinfel bie erfte Ainte wieber auftragt.

Rachdem dieß geschehen ist, lasse man den Marmor trodnen; ist er gang troden, so bringt man über die Deerfläde eine giemlich hrise Elsenplatte, um eine leichte Schmeizung der Dede zu ethalten; auf diese kie werben zugleich auch die Berbindungsstellen unmerkbar gemacht, welche die Rolle durch die Reibung daran hervergebracht bat.

Die Schmelgung ift ftart genug, fobalb die Dede anfang gu fchmelgen; bann laft man fie abfuhlen.

Wenn der Marmor kalt ift, fo bildet man um bie gelchnung, welche weiß ist, mit Geaveutwache einen Trog, worein man Salpetersauer gieft, die durch Bulab von Waffer auf 5 Grab gebracht ift, und laße, je nach ber holling, die man erhalten will, die Saure deen.

Die Poarts alein tann die Dauer ber Beit angeben, welche jum Auftragen der Sauer notigig ist; benn nach den verschiedenen Bersuchen, die man angesteit bat, bat man bemerte, daß die Salzsilauer, welche man bei demselben Grade, auf demselben Matmor und machrend berselben Beit annemder, mehr ober weniger Wietung ausübte. Man muß bemnach wohl batauf Acht haben, ob das Austragen der Sauer nicht zu schneil

hier haben wir auch Belegenheit von der Anwenbung ber erften Tinte gu fprechen, um auf bie Caure ju zeichnen.

Bum Beispiel, wenn man einen Stern haben will, beffen Bergierungen erhaben fenn sollen, so muß man jureft auf die gange Zeichnung Safpterfaure von drei Grad austragen; ist die erste hobbung tief genug, so gießt man Saure bingu, und wöscht ab, indem man Waffer auf ben Marmor gießt, hierauf loss man ihn tooden werden. Wenn der Marmor troden ift, so ber neht man die erste Tinte mit Wasser, indem man sie die erhot, und überstreicht mit einem Plussed den ganten Grund der Arbonung und bes Raudes.

Um eine zweite Dublung zu erhalten, reibt man auf ber ersten Tinte, womit man biefe Theile übersogen bat.

Diefe Reibung geschiefe mit einem Stude fehr barten und felgen bolges i da aber eine fetter Dede barauf bielbt, so gebt man ein zweites Mal über die Blag mit berfeiben Spolifpier, die man in Sairer von 2 Grad trantt, bis die Zeichnung im Berbaltniffe zu benjenigen Thellen, weichen man nicht mit der ersten Linte bebedt hat, rein ift; man bezeichnet mit dieser Aufarte der Kanten der Baltere, indem man einen Pinfet oder eine Feber anwendet; hierauf läßt man die Atheit trocken werden, und trägt bann Saue von

Bortheilhafter ift eine Stahlfpige, um bie Tinte von benjenigen Theilen wegzunehmen, welche man ausbotten will.

Wenn bas Auftragen ber Saure vollenbet ist, so wascht man ben Marmor mit Wasser ab und bann mit Effens, bis er vollständig weiß ist.

Ift ber Marmor in biefem Buftanbe, fo bringt man ihn unter bir lithographifche Preffe, indem man gur Probe ein Tuch und ein Blatt Maculatur darüber legt.

# 3meite Operation ober Art und Beife ber Bergierung.

Wenn der Marmor die erfte Operation erfabren und vollfommen trocken ift, fo macht man ein Wasser von zwei Cond Saure und wasch man ein Wasserme, ben man in dieses Wasser getaucht hat, den Macmer schrell ab, nur um ihm das gett zu neimen; bann nimmt man Bimsstelln, und reib den Sein so bis das Fett der Decke vollsommen verschwunden ift, gikerauf resicht nur von neuem mit reinem Wosser,

Will man bem Papiere anstatt einer Zeichnung nur einen Grund geben, so ift es nicht nothig, bem Matmor eine Borarbeitung zu ertheilen; wenn die Decke mit ber Terpentin : Effenn wegenommen worden ift. so fit es hinceichend, über bem Steine eine Rolle hinweg zu rollen, ble mit schwazzer ober einer andern sirhographischen Sarbe versehen ist, und den Abzug zu machen, indem man ben angegebenen Gang befost.

36) Methobe, tragbare Erbfugeln zu verfertis gen, welche nach Willfith aufgeblafen und zusammengelegt, und als Landcharten benucht werben tonnen.

(Xue Journ. des Connais. usu. et. prat. Rov. 1835. C. 226.)

Um biese Erdugein ju machen, nimmt man sehr weißes Lammfeil, das von gielcher Grafte ift, und bas man dußerlich gang gietchformig macht, bereitet es ju, wie man es mit ben Fellen macht, weiche ju Pandichuben bestimmt sind. Bon biesem Beile schneiter man mit hijfe von geometrisch vergeichneten Mustern Eden, beren Angahl von ber Größe abhangt, weiche man ber Erdugei geben will, jieht barauf Linien und Beichnungen, weiche auf bie Erdugei Sommen sollen.

Dat man nun alle Ecken, roeiche bestimmt find, eine Erdugst ausgumachen, so voebereitet, so vereinigt man sie durch unmerktliche Umrisse, so has alle klinien und alle Beichnungen vollkommen übereinstimmen. Da das Lammfell allein feine Euft enthält, so kann man die Erdugste inwendig mit Wassenstein verloppen, welche man auf der Zuertseite des Kelles mit Mundiciem bestehtlich Man dat dies Vorsichet nach die Gloden von einem großen Durchmessen von einem großen Durchmessen der

In die Hulle des Lammfelles, welches nicht durch gehalfte Blafenstreifen verdunden ist, deingt man eine sphalfche Blafen, indem nan veraussegt, daß die Erde tuget eine Auget sein ehn werteren Eden gebliedt wich, die vermittelst Muster von den Blasen adges schulten sind; alle biese Eden sind an ihren Rändern durch Mundbeim verdunden, und bilben aufgeblaset eine Auget von nicht viet größerm Durchmesser, als der Durchmesser des Belles, das die eigentliche Erdugel bilbet.

Man tann bie Blase entbehren, wernn man inwerdig bas Commfell, welches bie Erdugel bilbet, mit gewöhnlichen Mundleim bebeckt, welcher, ba er sich nicht ichuppt, ber Luft verhindert, durch das Fell zu beingen.

An irgend einem Puntte ber Erblugel ift ein tiefe nes Loch angebracht, in weiches man eine tieine Robre aus Taffet ober anderm bieglamen Stoff beingt, beffen Ende man abschneibet und umschlagt; es wird bielebe an bie innere Rugel geleimt, wodurch biefe Robre ber festigt wird, burch welche man bie fuft mit dem Munde aber vermittell eines Bliefebalas brinat.

Benn bie Rugel aufgeblafen ift, fo verftopft man bie Robre, indem man fie mit einer Schnur gubinbet, um ber Luft ben Ausgang au verbinbern.

Wenn man mit einer folden Erbtugel reifen, ober fie von einem Orte gum andern ohne Bifdmerben ichaffen will, so widelt man die Schnur ab, und laft bie Luft heraus; bann tann man fie in die Aglobe fteden, ober wenn fie gröfer, unter bem Arm nehmen.

Bas bie außern Rreise betrifft, weiche um bie Regel berumgeben, und bie von Solg ober Pappe sen tonnen, so tonnen fie jeber aus einem ober mehren Studen bestehen, und burch Redern zusammengehalten werben, so baß fie nach Besalen auseinander genommen, um bequem von einem Orte nach einem andern gefchafft worben zu konnen.

Die Erbfugel wird so swifden Kreise gefett, bag fie mit großer Leichtigkeit nach allen Richtungen ber weat werben tann.

Man tann Erdugein von allen Großen und Beflatten fur alle Bwede maden, anftatt bes Sammelles tann man auch Laffet, Leinvand und überhaupt alle Etoffe mablen, welche, ohne zu brechen, fich biegen laffen.

Die Leichtigkeit biefer Erdlugeln erlaubt fie in die Schwebe gu hangen, woburch ber Unterricht in ber Beographie auf Schulen febr erleichtert wird.

Man tann biefer Arbeit leicht bas Anfehen geben, als mare fie aus bem Gangen verfertigt, wenn man ben Schnitt auf der innern Seite macht, und bie Außenseite sehr dunn und gebser als die innere macht, so daß sie über die ibr jundchfl liegende himvogreicht.

37) Methobe, Agraffen, Stednabeln, Saars nabeln ober anbre fleine Gegenstande in Metall mit verschiedenen Farben zu abers firniffen.

Ein Pfund Copal, durch das gewöhnliche Berfabren in einem Pfunde Leindt aufgeicht, wird auf die Eonstleng des Kirfchdarges gebracht. Die Dick diefe Firnisses ist fo groß, das es nicht möglich feon wurde,

es mit einem Pinfel aufguttagen, ober bamit einen Begenftanb zu beneben.

Man vermischt biefen Fienis mit einem gang feis nen minerallichen Pulver von einer beliebigen garbe; auch tann es aus bem Thierreiche, jedoch niemals aus bem Pflangenreiche genommen werben, da baffelbe teine paffende Farbe gemührt.

### Gebrauchsart biefes girniffes.

Dat die obige Kaffigfeit die geruchischer Befchoffenbeit erhalten, so nimmt man die Agraffen, ober anbere metalliene Gegenflände, und erhigt fie über einem Feuer nicht bis jum Besthalüben, sondern nur so febr, daß man sie nicht mehr mit dem Finger derühren kann. Mabrend diese Depeation wirft man einen Wolld died und gefahrten Firnis auf den Boden eines Gefahes von Gisendisch, das mit einem Decke verschen ift, dau chut man darauf die so erhisten Agraffen und andere Gegenstände; ift diese gescheben, so verschlesst man den Topf mit dem Deck, einer des Sanze berum, indem man nach ander Richtungen zu 15. ober 20 Minuter schutzeit, die die in dem Gefahe enthaltnen Gegenstände sich faß des ganzen gefahrten Firnisse bernächtigt heben und aus dasse Seiten zu to mit behortet find.

Bemerkt man Theile, welche nicht gefarbt find, fo muß man fortfabren zu schütteln, und batte man zu wenig Firnis hineingethan, so fügt man noch bavon bingut.

Wenn bas Gange vollständig gefirnife ift, so wieft man die Maare in kiefne Buchfen ober Raften von Eisenbiech, in weiche Locker gebobet find, bamit fie barin einen erften Gead von Trodenbeit erholten fann.

Ift bie Waare nach vier ober funf Tagen nicht mebr ferucht und die Farbe gebt nicht mebr ices, so breitet man fie auf bolgerne Rahmen mit giemlich feinem eisennen Gitterwerte aus, damit sie volltommen trodne,

Rach Bertauf von vier bis feche Bochen merben biefe gefirniften Gegenftanbe binianglich troden feen, so bag man bei bem Infuhlen nichte Aebeiges ober teimiges fubit; bann tann man fie vollftanbig in bem Dien trochen.

Auf biese Act tann man Agraffen, Dagenadein und Stecknadein auf allen Seiten mie vorschiedenen Farden struffen; da jedoch biese keitern immeruchten ben Reidungen ausgesest find, und baber an ibern Spipen nicht mit einem lo feinen Freuß übergogen werden können, daß baburch bas Grechen nicht wer hindert wird, fo firmift ber Erfinder nur die Ropfe berfelben.

Um nur bie Ropfe ber Stednabeln fo ju firniffen, bag es im Großen befolgt werben fann, ohne bag bar burch bie Untoften gu febr vermehrt werben, fo gebraucht man Papier, in weiches fie geftedt werben , fo bag bie Rabeln gang aufrecht fteben; bierauf legt man gwifchen bie Reiben fieine Solgicheiben und bindet bas Gange au. indem man fo feft ale moglich gubinbet. - Das Bange bilbet bann einen langen vieredigen Rorper, wie eine Burfte, Die Ropfe fteben in gleicher Dobe berpor, und bieten eine gleichformige Dberflache bar, Die man in ben Sirnif tauchen tann, ben man befmegen binreichend mit Leinol verdunnt, um ihn uber eine Piatte bis jur Dobe bes Durchmeffers bes Rabelfopfes gu gießen. Dan erhipt biefe Ropfe, inbem man fie auf eine glubenbe Gifenplatte legt, und find fie es bin: reichend, fo baf man fie taum mit ben Ringern be: rubren tonn, fo taucht man fie in ben uber bie Diatte ausgegoffenen Firnis; man trodnet fie bierauf und bringt fie gur Bollenbung Diefer Operation in einen Dfen.

Man tann das Trodenen dadurch erleichtern, bag man fie in einen Trodenofen bringt, ben man nach und nach immer mehr erhibt.

38) Berfahren um einen fanftlichen Pelg gu machen, ber aus lauter Studen zusammengeseht ist, von Lenoir. (Aus Joura. des Cona. usu. et pract, Nop. 1835, S. 229.)

Die Felle, beren man fich dazu bedient, find Dasfen : und Kantinchenfelle, wie man fie im Danbet finbet. Das erfte, was man ju thun hat, ift, daß man das Sauf mit einer Burfte reibt, weiche in eine Kuffigeit getaucht wied, welche aus Salpelersaure mit metallischem Queckfiber in soigenden Verhältnissen besteht:

Salpeterschure, wie er im Handel vorfommt 10 Kliege. Zuerfliber 1,76 = 1,76 = Die Kelle, wedich biefe Operation ersabern hoben, werden bein in einen Arodenofen gesegt, bessen Temperatur um seinen Arodenofen gesegt, bessen die Temperatur um seisch 64 Grad bod ist; vorm sie trocken find, so macht man das Haar auf die gemösstliche Wiefe 66.

Um bes haar ju vermischen und das Filen anjusangen, gebraucht man ben Tachbogen, ein Infteament, bestem man fich in ber hutmacherei beblent. Beemittelst Schwingungen, die man dem Seile biefes Instrumente ettbellt, zestlerut man die Haar und voirst
sie so, das sie eine Schicht von einer willtübrlich ju
verändernden Bröße und einer so sehe das möglich
gleichen Dicke bilden. Damit sich ble Daare legen,
und bas Stud brauchdar werde, beritet man ein gegabrets und febr fartes Kalbefell aus.

"Dierauf beritet man bes Stud auf feuchte Leinwand von gehöriger Größe und Erkire aus, rollt es mit der Leinwand jusammen, so daß wischen den Bilg leinenes Zeug getegt wied, dam wird es nach allen Richtungen zu gebogen und mit den Handen flard gedrückt. hat es durch diese Manipulation hineichende Fisigktie befommen, um fich erhoiten zu können, so benest man es, indem man es in einem tochenden Bade wälte, welches folgender Maßen zusammengeset ift:

Man ethalt auf biese Art einem festen Fils, ber jedoch febr weich und geschmeibig und bestimmt ift, bie Grundlage des neuen Peizes zu biden. Dann bringt man auf eine von den Dberstächen bieses Angebas das das durch eine Eunge und Scholen den besten dagu eignet. Die Arbeit ift folgendes Wosen ausstübten:

Bermittelft bes Rachbogens ber Sutmacher und burch bie gewöhnlichen Dittel bilbet man in willtubr: lich ju verandernden Berhattniffen aus einer Difchung von affatifden Safen, braumen Caftor und ein wenig fachfifden Dafen febr leichte Studen. Die Borbereis tung biefer brei Arten Saare erforbert nicht bie Un: menbung ber Quedfilberauftofung, fie gefdieht auf gemobnliche Mrt. Diefes neue Stud bringt man auf eine Blache bes erften Siiges , und lagt es ftart anties ben, indem man es mit einem Saargewebe bededt, mo: mit man es um fich fetbft rollt. Diefe Operation muß auf einer gufeifernen Platte gefchehn, welche geborig erwarmt ift; man rollt bas Bewebe einige Beit barauf, indem man bafur forgt, es angufeuchten, fobalb es trodnet. Aft bie Abbareng beiber Studen fo groß, bag fie nur ein einziges bilben, fo trennt man es von ber Saarbede, und rollt es abermais auf einer anbern Dede von bemfelben Stoffe, welche aber viel großer ift.

Sechs Stunden lang taucht man bas Gange in bas Bab, bessen Bub, bessen Bubanmensehung oben angegeben worben ift; laft man es nun sorgsättig trodnen, so ist die Arbeit vollendet.

39) Firniffe fur andre Gegenftande. (Aus Jour, des Conn. usu. et prot. Rob. 1835. C. 230.)

1) Dachziegel mit verfchiebenen garben

Braun, meldes in bas Duntelblaue fallt.

10 Theile Bleioryb.

10 : Riefelfand.

3 = Manganorpb.

Die Quantitat bes lehtern Stoffes verandert fich je nach der Intensitat, welche man ber garbe geben will.

Grun.

10 Theile Bleiorpb.

10 : Riefelfanb.

1 : Rupferoreb.

. Gelb.

10 Theile Bleioryb.

10 : Riefelfand. 4 : Unter : Schwefelfaures Gifen.

Roth.

10 Theile Bleiornb.

10 = Riefelfanb.

Diese Substangen werben in ein gang feines Pulver verwandelt und wohl vermischt, durch ein seidnes
Seied gessehrt, dei ihrer Anwendung wirft ein Arbeiter mit einem dagu gemachten Löffet Mehltleister auf zwei Drittel des Bachtleines, und bestreut dann diesen gansen Theil mit dem Pulver, welches man anwenden will, schlägt ben Seien etwas, damit der überstüffige Firnis berabstut, und nachdem der Seien seitgig if, legt man ibn wie gewöhnlich in den Den.

### 2) Firnif fur Topfermaaren.

Diefer Firnif besteht aus 15 Theilen pulverifirten Quarg, 10 Potafche, ein Theil gepulverte Robie, welches man in einem eifernen Rochtopfe verbindet.

Nach ber Abdampfung wird biefe Mifchung pulverffet, und beri oder vier Stunden lang mit funsmal fo viel Wasser bem Gewichte nach gekocht, indem man immer unrühet. Es nimmt bann die Confisen eines febr reinen Sirups an, welches man batan erfennt, bag fich an ber Dberflache ein fleines Sautchen bilbet.

Ift bie beima geholig abgesoffen, so wird fie in gut verdorten Klaschen aufbewahrt. Leibt in Munchen, ber der Erfinder diese Fientlifes ift, versichert, daß er febr hart ift, und daß er der Wickenm der vergeadbilichen und mineralischen Gatuern Miberfand leister. Da übeigens dleire Fienis tein Biei enthalte, so ift er der Gesundhpirt nicht schalbed und tann leicht darzeiftelte werben.

Man gießt baber Kalkmaffer in eine concentritte Auffolgung bes genannten Fitniffes, 5 ober 6 Abeile Raif auf 100 Theile Fitniß, seht biese Mischung über ein getinde Feuer, tührt sie unausschlich berum und bampft sie bis zur Trodenheit ab; bas Resultat pulvertisser und siede es burch ein seidnes Seich. Die Absfe, weiche nur sehr wenig gedrannt sind, werden mit bem Glassienis überzogen, der in die Poren bringt; dann besteut man sie mit der pulverlisten Michaus, trochnet und bebedt sie endlich mit einer neuen Schicht Firnis.

Ift biefes gefcheben, fo werben bie Begenftanbe volltommen gebrannt.

### 3) Gelbe Dede fur Topfermaaren.

Man findet in verschiedenen Theilen Frantreichs und mannetlich in Burgund ein Mineral, bas man fruber für Eifenschlades bielt; neuere Umtersuchungen haben ergeben, daß diese Mineral fehr erich am Magnefia fil. Diese Gubftang ist putversirt zu Decken von Topferwaaren angewendet worden, und hat eine seite fabre gette. Deck gegeben.

40) Karl Sullmandell, von GreateMarls borougs-Street, in der Grafichaft Middlefer, Druder, patentirte Berbefferung in der Barbs fleindruderei, wenn fie auf Callico und einige andre Kabritate angewendet wird.

(Xus The London - Journal. Octbr. 1835. C. 90.)

Der Bred biefer Ersindung ist die Entsernung verschiedere Schwierigfeiten und Ungenaussetzen, weioff gieben est an bei des Freis des Freischendungen unterworfen ist.
Wenn der Patenttedger das Muster dat, weiches er 
bruden will, so nimmt er ein Blatt dinned burchschieden will, so nimmt er ein Blatt dinned burchschieden burchschieden Musterial Dunfenblichmatt eber Bopier genannt,

tegt es auf bas Mufter, und vergeichnet mit einer Spige bie Umriffe auf bem durchsichtigen Materiale. Auf biefe Act werbern Linien in die Saut oder das Papier gefrigelt, die tief genug sind, um die Deucker-Ainte gu baten; wend durch die Spije einige raube Kanten ergrugt worden find, so muffen sie sorgfaltig entfernt werben.

Die Saufenblassenhaut wieb dann glatt ausgebeiset, mit Farbe bemalt, und genau eben so wie eine Ausserplassenhaut; die überfässige Tarbe wied enternt, und der Druck von dem seinsestruckten Papier auf ein Blatt dinn gestie Seibe durch die Mittaug einer gewöhnlichen Druckerrolle übertragen, indem die gebite Gelbe auf dem Alisse der Persse ausgestrecht und das gefurchte Papier danum geigt wied.

Der so erhaltne Deud wied auf ben gembfnlichen Sarbftein übergetesgen, indem man die Derfläche beffoben darüber ausbreitet und bie bintere Seite ber Seide twas eribt. Die eine Zeichnung auf dies Paufmblafen Papire gielet eine große Baht von Abbrücken auf geöten Seidenstiaten, weiche auf biefe Art angewendet werden; ibre Mufter tonnen auf den Barbfein übergetragen und im wenigen Minuten auf bennfelben eine Wilderheung auf eine vollommene Art gemacht werden; mag ents behrt so einen Zeichnur, der gewöhnlich die Fehler in der Belchnung verbeffert.

Da bas Saufenblafenpapier bie Anwendung bes Boffere auf feiner Oberflache nicht vertragen tann, fo muffen bie Farben fettige feyn.

Die Mufter muffen mit verschiedenen Farben gebeudt werden; ber Datenttrager giedt Metfoden jur Bubereitung ber entsprechenden Farben an; jedoch nimmt er biefe Bufemmensehungen nicht als feine Erfindungen in Anspruch.

Fur einen Firnis. Man nehme etwas gebranntes Leinsaamen: Del und vermifche es mit etras Taig ober mit etwas fußem Dele.

Sur vobbe Farbe: Man vermische eines von dem obigen Groffe mit so viel Carmin, als er siet; je steifer die Karde badurch gemacht voitd, daß man Barbtioff hinzusugt, besto schafter wird der Druck sen. Bevor der Druck auf dem Seiten übergetragen wird, mus bet letzere gut mit einer Aufthium von caustischer Potalche ober Soda abgewalchen, und abgetrocknet werben; nur vergesse man nicht, daß mit bieser dere gebeit, ober einige Zeit nachdem der Druck gemacht werben ist, im Blatt reines Papier über den Stein getegt und mit einem hissen Eisen hund gesche, dach werden Begge, derbe, Nannke Jogen 80, 116, 211. muß, um die Fache zu befestigen wohlernd der Black nach marm ifft, gieße man eine Alaunausschlung darüber, und wenn die geibe Fachrung, die durch die kaussische Portagie oder Soda erzeugt worden ift, noch bieist, und man sie zu entstrenen mindet. so kann man defen Burch durch eine schwache Aussichtung von Salzsläuer erhalten. Bei dem Arthen biefer Fache kann man etwas treache Seife binussischen

Sár fcwarze Farbe. Man nehms ungefabe giebe Apeie von algererfauren Siber und Firnis, bagu füge man etwas Lampenrug, nur um be Mie fchung zu fachen und ertbe das Genze gut in einem Gtafe. Sar biefe Farbe tann ber Biad mit einer Aufibemg von Soba ober Potafche abgrwasfern werben.

Der Blod fann mit einer Auftissung von Bache in Arepentin Fteniff gewaschen werden, in biefem Falle hat man nicht notibig, mit einen beffen Eifen barüber just ftrichen, sonbern nur ben Blod an bos gruer zu batten, woburch bas Muffer befeligt wirb.

Sur biane Sarba. Main reibe gleiche Theile von grünem ichweftschuren Eifen, bas über bem Beuer getrochnet worden ift, mit gerobnlichem corben Deter ober einer andern eifenhaltigen Farbe, und füge etwas Indigs bingu, um ber Michung Farbe zu geben, meht erwas Birnif, und molde ben Blod mit blaufenere Pocasifer und fauftlicher Pocasife ober Goda. Nachdem ber Drud mit einem beißen Eifen befeftigt worden iff, is gleie man etwam berbundte Sapererfaure auf bas Ganse, um bie Karbe beraussubringen.

Fur biaue Farbe mit Inbigo. Man reibe etwas febr feinen Inbigo mit Firnis, und wenn man es fur notibig erachter, mit etwas gelben Operment. Der Blod wird mit einer Auftosung von taustichter Botalde gewolchen.

41) Theodor Schwarzens, Lechnologen, vorher in Stodholm, jeht in Bradfort-Street, Birmingham, in der Graficaft Barwid, patentirte Erfindung einer praftifden Ans wendung befannter Principien gur Erzeus gung einer mechanischen Kraft.

(Xus The London Journal Dec. 1835, @. 215.)

Diefe Erfindung besteht in ber Unwendung ber elaftifden Rraft bes Gafes auf die Wirkung von Mac

ichinen auf eine abnilche Urt, wie jest Dampf auf jest gewöhnliche Dampfmafdinen angewendet wirb. Mrt und Beife, wie ber Patenttrager bie Erpanfivfraft bes Dampfes in Bebrauch giebt, beftebt barin, bag er Baffer ober eine anbre Rlufffgfeit eine gewiffe Quantis tat Bas verfcluden lagt, welches baburd bemertftelligt wirb, bag man bas Baffer in ein enges Befag eine fcblieft und fo viel Gas in bas Befaß brudt, als bas Baffer verfchluden tann. Dach bem Urtheile bes Das tenttragers ift es gleichgiltig, mas fur ein Bas anges menbet wirb, jeboch giebt er falpeterfaures Bas por, meil biefes vom Baffer leichter verfchludt mirb. unb bas Bas baffelbe mit großerer Leichtigfeit wieber fahren lagt. Rach ber Ungabe bes Patenttragers verfcbludt ein Cubitfuß Baffer ober anbere Stuffigteit ungefabr bas achtfache Bolumen von falpeterfaurem Gafe, eine Beltimmung, bie fich auf bie Mutoritat Drieftly's, Thom: fon's und Dr. Ure's ftust. Die Birfung bes Gafes auf bie Dafdine gefdiebt auf folgenbe Urt. Gin Bebalter von gefchmiebetem Gifen von geboriger Starte und Capacitat, ber bie gluffigteit und bas Gas aufnehmen foll, wird mit Robren verfeben, welche Rlappen baben. Diefe Robren verbinben ben Bebalter mit bem obern und untern Theil bes Colinbers, ber mit einem Stempel verfeben ift, welcher genau bineinpaßt; bas Enbe ber Stempelftange ift wie bei einer gewohnlichen Dampfmaldine mit bem Rurbelicafte verbunden. Durch bie Rlappen wird nach Billfubr vermittelft ber Robre eine Berbinbung gwifchen bem Bebatter, welcher bie comprimirten Gafe enthalt, und bem Colinber bemerte Bei ber Deffnung ber Berbinbung gwifden Bebatter und bem Boben bes Colinbere bringt bas Bas ein und erhebt burch feine Erpanfiveraft ben Stempel. Rachbem eine binreichenbe Quantitat Bas in ben Enlinber gebrungen ift, wirb bie Communication amifchen Behalter und Colinber aufgeboben, worauf ein Strabl Baffer, melder von einem mit ber Dafdine verbunbenen Bebatter erhalten, in einen Conbenfator gefprist wirb, ber mit bem Eplinber in Berbinbung fteht; bas Bas . welches ben Stempel in bie Sobe getrieben bat. wird burch bas Baffer verichludt, worauf amifchen bem Roben bes Gulinbers und bem Boben bes Stempels ein teerer Raum entfteht. Dann wird ber Behalter mit bem obern Theile bes Colinbere in Berbinbung geest ; eine binreichenbe Quantitat Gas geht in ben Gp: Hinber oberhalb bes Stempels, um benfelben nieber gu bruden. Rachbem bas Gas ben Stempel herunter bes wegt bat, wird es burch einen Strabl eingespribten

Baffere conbenfirt, bas wie vorber in ben Conbenfator geleitet, einen leeren Raum swifden bem obern Theile bes Cplinbere und bem obern Theile bes Stempels er seugt. Aft biefes gefcheben, fo mirb, wie fcon befchrieben worben, eine Berbinbung gwifden bem Bebatter und bem untern Theile bes Colinbers bemertftelligt; ber Stempel wirb abmechfelnb burch biefelbe mechanifche Rraft gehoben und niebergebrudt, wie bei ber boppele wirtenben Dampfmafchine, welche ju wohl befannt ift, um eine weitere Befchreibung gu beburfen. Rachbem bas Baffer feinen Dienft im Conbenfator verrichtet, und burch Berfcludung bes gangen Gafes einen leeren Raum erzeugt bat, fo geht es in ben bagu beftimmten Bebatter, ber mit bem Conbenfator perbunben ift. Das in bem Baffer bes Bebatters enthaltene Bas fann bann burch eine geringe Barme ober burch anbre Mittel wieber getrennt und in einem befonbern Bebatter wieber in bas Baffer comprimirt werben. Auf biefe Art tann bas Bas ju wieberholten Dalen gur Bewegung ber Dafchine, ober mit anbern Borten, es fann immer gur Bewegung ber Dafchine angewenbet merben. Die Quantitat bes in ben Bebalter jufammengebrudten Gafes muß ber Rraft proportional fenn, welche bie Dafchine ausüben foll, fo wie ber Beit, mabrent welcher ihre Rraft wirft. Wenn bie Birtung ber Dafdine ben Stempel erhebt. fo muß ber Bebalter und ber Recipient fammt ihrem Inhalte entfernt, und burch anbre erfest merben, Die fogleich angebracht werben tonnen.

Der Patentridger empfieht als Gas vorzüglich das Ammoniatgas, und gwar aus sognomen Gechnsten: 1) Es ift febr leicht zu erhalten, nämilich durch Ethiqung eines Gemenges von gleichen Abeiten Salsmiat und gebranntem Kall. 2) Es wird febr fact von dem Walfre verschundt, denn ein Bolumentheilt Walfer absorbier 640 Bolumentheilte Ammoniatgas. 3) Es tann sehr teicht wieder von dem Walfre oder andern Klassierten getrennt werden. 4) Das Ammoniatgas singt von Ethique fügt dem Etsten Schoden zu.

42) Condert's Lauch-Apparat. (Aus Moch. Mag. Dette. 1835. S. 65.) (Ria. 72-74.)







Diefen Apparat hat Karl Condert erfunden und leine Bwedmissigteit erprobt; auf einer Sahrt gerbrach bei dem Aufzieben die Röhre, welche ihm die Luft aus bem Bebätter gufabete, wodurch er erflickt wurde.

Der Anjug, woraus ber Apparat bestamt, war aus Leinrvand gemacht und mit Kautschuf überzogen, ber untere Theil war ein Paar Pantalons und Schuse von Kautschuft; biefer Theil ver Rieibung ersterdte fich bis zu ben Arennen und wurde von Hofentagern gertagen. Der andere Theil umsigte Ropf, Aenne, Sabe und ben Körper bis berunter auf die Historie, er ging ungefähr 12 300 über die Pantalons weg. Ein Stad Glas war ben Augen gegenüber bei abessein.

Luft erhielt er baburch, baß er eine hinreichembe Duantität in einem tragbaren Behätter condenssire, weider an die Riebung beschiftigt war. Er bestand aus einer Aupserchee bb, die 8 Boll im Ducchmesser, 4 Auf lang, an belden Enden verschossen und wie ein Hefel ein gebogen war. An dem odern Khile waren wei oder beis Ertigen besssisse, un Kinge aussumehmen. welche an ben Enben ber hofentrager befestigt waren. In biefem Rohre condensite er so viel Luft, als er fur bie Beit nothig erachtete, welche er unter bem Baffer

verkildben wollte. Ein fleiner, Jahn d, nahe an einem Ende bes Behdisters, lief nöttsigenfalls Luft in die Alteitung; indem biese Alappe gessen met wurde, ging durch eine Keiden Behöre Luft unter ben obern Theil der Kleidung. Die aus dem Behdister entweichende Luft deingt daher in die Kleidung, erhält sie aufgeblassen, und verhindert das Wasser einzweitungen.

Die ausgeathmete Luft fleigt nach ben oben Thil ber Kopfvebedung, und entweicht burch ein Lieines Loch von ber Größe eines Nadelfnopfes ober Lieiner. Der Erfinder beabsichtigte bier eine Rappe anzubringen, er fand jedoch, daß sie mittetendsia

wirtte. Den Ort im Baffer erfannten bie oben bes findlichen Personen immer an den Luftbiafen, die fenterecht über ber Deffnung auffliegen.

Der runde Theil bes Bebalters ging um feinen Ruden berum, und bie beiben Enben ragten an befe ben Seiten bervor.

Wenn er hinabstieg, wurde vermitteist eines Seie ies, bas burch ein Bech ging, weiches in bem Boben ber Booers hinreichend groß gemacht war (ungeficht 24 Duadeatsus) ein Gewicht von 56 Pfb. an ein Ende beifestgt, wodurch er auf ben Boben sant; ein anderes baaran befessigtes Seil, wovon er ein Ende in seiner Dand hielt, oder an seinem Arme beseitigt hatte, diente bagu, ihn nach einem sentechten Seile gu eichten, wenn er hinauf wollte.

Der Behalter war ungefahr mit 200 Pfb. Blei beiaftet; ber Det biefer Laft war zu hoch, bester wate es gewesen, fie an bon Schenkeln und ben Fügen angebeingen; je größer bie Laft ift, besto ich fowerer wurde bas Aufstehen fenn, wenn man fiele.

Die gewöhnlichen Jaden der Matrofen tonnten so eingerichtet werden, daß die sich öber einander saltenden Abeile Luftbedalter bilden, wedig birreichend sind, fie wor dem Untersinken zu schüben, wenn sie aus Zusalt in das Wasser von den 3.8.73. Reit eine soliche Jade darz auch Ebnnten darauf fentrechte Zellen angebocht werden, wie man es in B fieht, ohne daß dadunch die Ansich des gegenwärtigen Anguges siehe verändert wied. In welcher Lage man auch in das Wasser allen mag, so wied boch inumer etwast Luft in den Jesten bleiben.

43) Thomas Spinnen von Cheltenham, in ber Braffchaft Gloceffer, Gas-Ingenieur, patentiete neue Berbindung von Materialien zu Schmelziegel, Schmelziehfen und Feuers Badfteinen.

(Xus The London Journal, Octor, 1835, C. 97.)

Diese Effindung besteht in ber Berbindung von betannten Stoffen jur Erzugung von Schmelziegein,
Schmeiziehfen, Fruer-Wackfeinen und andern Artikein,
bie Werbindung besteht aus Fruerthon, gebranntem Thon,
Sand, ber von Ants fo fer ist als möglich ift, und Pfeis
fenthon. Diese Eroffe werben bem Grwichte nach in
stigenben Quantitäten genommen: Feuertion 20 Theile,
Sand 8 Aprile, Peissenbon 4 Theil.

Irboch bedarf es nicht einer angftlichen Befolgung ber angegebrnen Berbaliniffe in ben Quantitaten; fie tonnen betrachtlich veranbert werben, ohne daß man feinen 3med verfeblt.

Diese Gegenflichbe werben auf folgende Art vermer ber Veisenthon wied sicht fein geeieben und baber vorber gut getrodnet; er wird mit Sand und anbern Ingredienzen vermischt, dann so viet Baffer hinju gegoffen, bis es ju einer jum Formen gerigneten Comfiften gebracht ift bierauf wird ber Soff gebrannt.

44) Richard Simtfer von Manchefter, Eisfenhandler, patentirte Berbefferung in ber Fabritation folder Schreibfebern, Die aus Stahl ober einem andern elaftifchen Metalle verfertigt werben.

(Xus The Repert. of Pat. Inv. Nov. 1835. S. 266.)

Diese Effindung befteht in bem Berboppeln ber Febern, so das sowohl des obere Theil, weicher in den Salier gestedt wich als der untere Theil, mit weichem man ichreibt, diefelbe Gestatt har; der Peris wied jedoch nicht ethöbt. Die Art der Berfertigung ift folgende: man schnibet auf beiben Seiten aus Platten von Stahl ober andern eiglischen Stoffen die Johrn in ibere gebötigen Form aus, und vollendet fie bann auf die gewöhnliche Art. Es wiede febr gut fron, wenn man die eine Spife fein, die andere geder machte, damit man die Keber gut beiben 3weden verwenden tann.

45) Methobe, ein Schiff burch Sielen von Waffer zu befreien.

(Xué Mech. Mag. Dctbr. 1835, &. 72.) (Fig. 75 — 76.)



Die zu beicheribende Methode hat sich prattisch als wortheithaft beweifen; ber Durchschnitt bes Mittethaftiglisse wort von der Geffalt Fig. 75.; das Echiff batte einen Led bekonnten, und bei dem hiefen fab man das Waffete auf der Leefeite so boch, wie bas Verbeck; da kam man auf den Gebanken, daß, wenn diese Wahreckvere in einem worte, fo binnte es auf der Leefeite ausgeleert werden, indem man ihm zugelech den Wertelt eines gestern Erablitäte verfagsfer, wiederb das Endigte, während das Genocker bas Genock bes Wassers das ein entgegengessprieten Julie werigstens durch das Genocke der Wassers das ein entgegengessprieten Zule werigstens durch das Genocke der Wassers

Bei einem platten Ghiffe, wie es Gig. 75. barfteilt, würde ein soldes Gefüß CC auf jeben Geite hineiden; fie leeren fich von felbst, wenn bie Reigung
bes Schiffs mehr als 14° beträgt; jedoch in einem tiefen Schiffe, wie es Sig. 76. barftellt, würden zwei Gefaße auf jeber Seite nothig fenn; das Wasser würde
dann austaufen, wenn bie Reigung bes Schiffs mehr
als 11° bertüge, entwoder durch bie Leftungseshern
AAAA, ober burch biejenigen, weiche in beiben Sigus
ren durch bie punktitten Linien dargestitt find.

Der Ersinder schlögt diese Methode nicht zur alls geminen Annahme dor, benn um die Wasser zu salfen, mußten die Bester zu falfen, mußten die Bester febr gest send schliede einen sehr schliede Raum in dem Fadhyrunge einnehmen, sondern nur als Arttungsmittet in einem solchen Kalle, wenn das Wasser zu sehr einderigt, und man ein icht mehr aussteren kann, oder man den Led nicht wahrnimmt; serner wenn man genötigt ses, in gutes Ertat tückwates zu sezien, und man binreichend mit Materialien verschen ist, um Gefäße, Leitungstehre oder Trog zu machen. Bezäglich kann dieser Plan auf Kulle Laufen angewordte werden, nerfich est set werden.

46) Seinrich Booth's von Liverpool, in ber Grafichaft Loncafter, Gentleman, patentirte Erfindung einer Bufammenfehung von Materialien gum Einfchmieren von Wagenachsen, Achsenfpinbeln und tragenden Theilen von Mafchinen überhaupt.

(Mus The London Journal, December 1885. G. 204.)

ulm eine Aldssigtete jum Einschmieren zu erhalten, wie bei einer niederen Armpreum fliffig ift, verbiniste ber Pasenttager Zug ober Del mit Waffer vermieteist eines Altalis in selden Werdslichtssignighen bei bie figste teine Tuklisie dock auftliche Eigenschaften, mit der neiche auf die metallenn Unterlagen einweiten, mit der nen sie in Berührung ist, biefer Eloff ist sowohl bei Dampfragen als bei Wasschinen in den Fabriten anwenden. Wit einer Aufdiung von einem balben Pfunde großhalicher Goda in einer Gulone erinen Wassers vermenge man der Pfunde einem Zatg und jechs Pfund Palmid in einem Sebecten Gefäße dei einer Temperatur von 74 bis 79 Grad, das Gange wich gut umgerührt, bis es sich auf eine Aemperatur von den den einer Aemperatur von 74 bis 79 Grad, das Gange wich gut umgerührt, bis es sich auf eine Aemperatur von ungefähr 12° abgeführt hat.

Fir bolgerne Untertagen, Rallen ober geweigte Ebenen vermifcht ber Patenttrager eine Gallone bes obigen Eboffes mit einer Gallone Rubbl und einer Gallone Zalg ober Palmol auf bie oben beichriebene Art.

Die Stoffe find nicht gerade auf die angegebenen Berhattniffe beschränft, sondern fie muffen ie nach ber Beschaffenheit bes Bettere ober nach der Gefcwindige eine berieden Stoffe fur die besonden Bwede eine gerichtet werben-

47) Apfflen Pelatt's von ben Falcons Gladwerten, Sollands Street, Biaffriarts Road, in ber Graffchaft Surren, Ginfau, britant, in Folge einer Mittheilung, bie ihm von einem im Austande wohnenden Fremden gemacht werben, patentitte Erfinzdung einer verbefferten Methode, Gladgefüße mit darauf gebrudten figurirten Dusftern zu erzeugen.

(Zus The London Journal, Decbr. 1835. C. 206.)


Diefe Erfindung beftebt in bem Erzeugen von Dus ftern auf Gladgefagen vermittelft Ruchen von Stud unb anbern Ingrediengen. Die Musführungsart beffebt in Rolgenbem : in bem Innern ber gewöhnlichen metallenen Rormflafche, welche jest allgemein gum Berfeetigen von Glasflaften in Gebrauch ift, wirb eine Abtheilung gebilbet, welche ben Ruchen ober bas Dufter aufnimmt, meldes bas Glasgefaß entweber bohl ober erhaben er halten foll. Diefe Ruchen werben bei einer Rothglub: bige in bie Rorm getham, und bann bas Glas binein: gebiafen, welches bie Beftalt bes genannten Suchens an: nimmt. Wenn bas Glasgefaß binreichenb abgefühlt ift, fo mirb bie Form geoffnet, und jeber abbarirenbe Theil bes Ruchens tann leicht entfernt merben; es muß bas ber jebesmal ein neues Mufter genommen merben, for balb ein Artitel berfelben Art gemacht werben foll. Coll nun eine große Ungabl von bemfelben Artifel gemadt werben, fo leuchtet ein, baf ber Rabritant Dittel befiben muß, um leicht Dufter gu machen. Dies tann auf folgende Mrt gefcheben: foll ein altee Befag nachgeabent werben, fo muß guerft ein genaues Dufter bes Gefages mobellirt und ein Guf bavon in Drudmetall gemacht werten. Ift biefer Abguf genommen, fo wird ber Drud von einem Graveur gereinigt, ber alle Linien

fcharf und bestimmt macht; worauf bie Detallformen sum Gebrauch fertig finb.

Die Ingerbienzen ber dußen Auden, ober berjenigen Theile, weiche in die Abtheilung der Form gelegt
werden, sind in Quanticide und Qualität folgende: dem Gewichte nach gleiche Theile von feinem Stud und fein
gepulvertem Bachfleinstaub und zum Bilden des Audens
gleiche Pheile von febr feinem Stud, und fein gepulvertem Archeille von febr feinem Stud, und fein gepulvertem Archeillein. Diefe verschiedenen Ingerbiergen mich
fen troden und gerschieden vermischt, und dann durch Linon gesteb werben, werauf man die Ingerbiergen durch
Anwendung einer hinreichenden Quanticht Wasser wie einen Arch verwondtit, um zu bewolfen, daß die verschienen Arch verwandelt, um zu bewolfen, daß die verschiebenen Theile an einander hangen plerauf wird biefe Maffe ftart in die Metausom gebradt, woraus fie mit bem Rufter, weiches sich derauf befinder, genommen wird. Der Ruchen wird dann volltommen getrodnet, um alle Feuchtightit daraus ju entsernen; er wird sodann gidhend roth gemacht, in weichem Zustande er jum Gebrauche bereit ift.

48) Young's patentirte vergrößerte Spille fur Schiffswinden.

(Xus Mech. Mag. Septhr. 1835. S. 92.) (Fig. 77 — 78.)



Sig. 77. ftellt einem Aufrig bes hintern Theiles einer Schiffstrinde und Butlingsholger, bie mit Cowertigd im lehten Deftze beschriebenen patentiten Apparate in der Mitte und Boungs patentiten Spille an
jedem Ende innerhalb der Butlingsholger verfeben ift.

Fig. 78. ftellt einen Grundriß ber Binbe und eine Anficht ber Spille und Steuerbord:Butinasboller bar.

Die patentirte Spille besieht aus einem flaten gußisfernen Rade, das flart auf berselben beseiltgt ift, mit halb-eiliptischen Hobblungen auf der Dberflache, um eine Kette zu batten, weiche um biesebe herumgeht und einem Getriebe, das mit ahnlichen Aushöhlungen auf seiner Dberfläche verschen ist. Das Getriebe ist an einer eiseren Achse besselhe, die auf ein Rad wirtt, was sich auf bem Berbecke bessiehet, und unter an einen Balten hinter der Wiede besselhet, und unter an einen Balten binter der Wiede besselhet, and unter an einen Balten ben ber Kette sind durch einen Buget verbunden, so daß berfelbe auch in die Ausbehlungen in dem Rade und

in das Getriebe paste. Die Kette kann vermitteist corrigender Kelle, welche bem Rade angepast find, ger
spannt oder nachstalfien werben. Die Zeichnungen fleilen die Pebrodume an ihren Dertern dar; wenn diesels
ben niederzebrückt werben, so beingen sie das Getriebe
herum und damit jugsteich die Winde, und zwaar mit
einer Kraft, welche proportional ist ber Gebse des kabes und der Gebse des Getriebes. Die gewöhnlich angenommenen Berchkinssssenson der u. z. ein Mann daher, welcher bei der Winde angewender wied, wiert so
viel als vier nach der gewöhnlichen Methode.

#### H.

## Bibliographie ber gefammten Gemerbetunbe.

- 1. Behrens, R., praftifches Danbbuch ber Ligueurfabrica. tion obne Defillation. Gin unentbebrtider Leitfaben fur Efqueur . Rabricanten, Branntweinbrenner, Gaftwirtbe und Bant: vater. Practifc bearbeit 8. ( 3 B.) Duisburg, Schmachtenberg (in Comm.) geb. n. 8 gr.
- 2. Bergelius, 3. 3., Lebrbuch ber Chemie. Mus ber fchmebifchen Sanbichrift bes Berfaffere überfest v. R. Bbbler Dritte umgearbeitete und vermehrte Driginal . Auflage. 5. 98b. 4 Defte. 1. u. 2. Deft. gr. 8. (16 B.) (reft. 36 u. 46 Deft.) Beipsig, Arnotbiche Buchhanbl. br. Pran. Preis 2 thir., Sabenpreis 3 thir.
- 3. Rochbuch, Mugeburgifches, 2. Thi. Mus ben binterlaffenen Papieren ber Berfafferin bes erften Theiles Cophie Juliane Beiler. Gine Graangung bes erften Abeiles, qualeich aber auch ein, für fich feibftfanblaes Ruchenmert mit mehr als 700 Recepten und verfchiebenen Daushaltungegegenftanben. 3melte, einzig rechtmäßige Driginal . Auflage. Dit bem Portrait ber Berfafferin. 8. (48 B.) Canbebut, Mons, cartonirt. 1 thir.
- 4. Schriften und Berhanblungen ber blonomifchen Gefellicaft im Ronigreiche Cachfen. 32. Lieferung. Mit 1 Blatte lithogr. Beidnungen. 8. (101 B.) Dreeben, Arnold'iche Bud. banbi. (in Commiff.) 12 gr.
- 5. Burgheim , Architect, bie Geometrie in ihrer Anmenbung auf bas Gemerbe ber Schreiner, gum Gelbftunterricht. Rebft 9 Mafeln mit 227 Riguren. 8. (81 B.) Dinben, Gf. mann, br. 1 tblr.
- 6. Doper, Dr. E. D. M., Grunbzuge einer auf Ratur unb Erfabrung gegrunbeten Bienengucht, in moglichfter Rarge bargeftellt. Rebft 4 Mbbitb. 8. (34 B.) Minben, Chmann, br. 4 gr.
- 7. Babersborff, D., Befdreibung bes Piftorins'iden Dampf. brennapparates, nebft erlauternben Bemerfungen. 3meite nach ben neuern Erfahrungen verbefferte Auflage mit 7 Zafein in Steinbrud ar. 8. (34 B.) Bertin, Beit u. Comp. br. n. 20 gr.
- 8. Univerfum, bas, ber Ratur. Bur Unterhaltung unb Belehrung aber Bor: unb Mitweit. Bom Dofrath Prof. D. D. G. 2. Reichenbach. 9. Liefeg. Ueber bie ngturliche Berwandtichaften ber Pflangenfamilien, beren geographifche Berbreitung, btonomifc technifche und pharmaceutifche Benugung, für Anfanger und Freunde ber Botanit leichtfaglich entwickelt. 4. (4) B.) Leipzig, Bagneriche Buchblg. br. Subfreiptions. preis n. 12 gr.

- 1. Liefra, bas Offangenreich mit 1 Rupfertafel, n. 1 thir. 8 ar. 2. Liefrg. bas Deer. n. 8 ar.
- 3. Liefrg. bas Thierreich, mit 1 Rupfertafel, n. 16 gr.
- 9. Balbbeder, 2. R., praftifde Anmeifung, Drudformen, fomobl von bolg als Deffing ju verfertigen, får garbereibefiger. Bum Celbftunterricht, nebft Befdreibung ber bagu er forberlichen Inftrumente. Mit 9 Steinbruchtafein, 8. Dinben. Efmann. verfiegelt. 8 gr.
- 10. Beitichrift fur bas Forft . und Jagbwefen mit befonberer Rudficht auf Baiern, früher herausgegeben von D. E. F. MReper. Fortgefest von G. Bobien. Reue Rolae In Bbs. 26 Bft. gr. 8. (7 B.) Bothe, Bennings unb Bapf, br. 20 gr.
- 11. Brumbarb, M., bie Grunbfage ber forftlichen Zarationslehre in ihrer Amvenbung auf Balbverthellungen ; mit befonberer Entwickelung ber Lehre von ber Bobenfchagung. Mit mehren Bolgertragstafein und fieben Sabellen, ar. 8. (71 B.) Gotha, Bennings u. Banf. 1 thir.
- 12. Formel . Zafein für bie Rreisfunctionen. gr. 8. (11 B.) Beibeiberg, Dewalds Buchbig, geb. 2 gr.
- 13. Cotta, Dberforftrath D., Anweifung gum Balbbau. Funfte verbefferte Auflage, berausgegeben vom Rorftinfpector M. Cotta. Dit 2 Rupfern und bem Bilbnif bes Berfaffers gr. 8. (27 B.) Leipzig, Arnotbiche Bncbanbi, Dran. Preis 2 thir. 6 gr., Cabenpreis 2 thir. 18 ar.
- 14. Maper, Gottl., Befdreibung unb Mbbifbung ber nenften Berbeffungen an ben Saug . und Drudpumpen für Brunnen, Feuerfprigen und anbern Bafferbebemafdinen, fo wie auch für Dafdinen, welche bestimmt fint, bie giuffigfeiten in bie Bobe in beben. Rar Brunnenmacher, Feuerfprigenfabritanten, Gartler . Deffingarbeiter u. f. m. 3meite vermehrte Auflage. Mit 5 Zafeln Abbild. 8. (5 B.) Queblinburg, Baffe. 14 gr.
- 15. Mitis, &. Ritter von, Gefchichte bes Biener Donau-Canals und Darfiellung ber Urfachen feines unbollfommen fciffbaren Buftanbes. Dit 1 Plan. gr. 8. (52 B.) Bien, Bed's Unip. Buchbanbl. (in Commiff.) br. n. 16 gr.
- 16. Mittheilungen bes Bewerbe Bereins fur bas Ronigreich Sannover. 4te u. Ste Liefrg. Dit ben Rupfertafein 4. und 5. gr. 4. (9 B.) Sannover, Dabn'fde Sofbuchanbl. br. n. 20 ar.
- 17. Rottlinger, R., Danbbuch ber Porgellan . Malerei. -Dber grunblicher Unterricht im Portraftiren und Banbichaftmalen auf Porzellan. 8. (6 B.) Queblinburg, Baffe. 19 gr.
- 18. Bebete, B. E., theoretifch praftifches Danbbuch bes Chauffer . Baues und Unleitung jur Beranfclagung beffelben. Mit 16 großen Anfein Abbilbungen, gr. 8, (23 B.) Queblinburg, Baffe, 2 thir. 90 gr.

#### TTT

### Ueberblick ber neuesten Patente.

1) Benjamin Side von Beltonile Moore in ber Grafforft Lancesfer patentiete Berbefferungen an Dampfmagen, wovon einige Thelle auch an ger wohntichen Wagen und an Dampfmajchinen für andere Zwede anwenbbar find.

Gs beffebt biefe Erfinbung aus zwei Theilen, erftlich aus ber befonbern Ginrichtung bes Dampfeplinbers, und zweitens aus ber Methobe, bie Rraft auf bie Bemegung ber laufenben Raber angebringen, fo wie in ber Confirmction ber lettern. Die Ginrichtung bes Colinbere ift folgenbe: an ben Geiten befinden fich Robern, welche von Baffer umgeben find, und fich in bem Feuerheerb offnen; in ber Mitte befinbet fich ein abaeftuster Regel, ber ebenfalls gegen bas Feuer bobt ift, bamit auf biefe Mrt bas BBaffer einer großern erbisten Dberfidde ausgefest ift; ber entwidelte BBafferbampf umgiebt bie Robren, welche ben Rauchfang bilben, moburch bie Spann. fraft bes Dampfes erhoben wirb; ber Dampf wirb burch ein Robe nach ben obern Theil bes Stempels geleitet, auf ben er allein mirtt, und erzeugt auf ben Rurbeifchaft eine niebermarte gebenbe Bewegungs auf biefe Art fucht ber Erfinber bie Schwantung bes Bagens gu vermeiben, bie bei einer aufund niebermarts mirtenben Rraft bes BBafferbampfes erzeugt wirb. Die Riber befteben aus ber Rabe von Bufeifen, ber Reige von gemalstem Gifen und Scheiben von Gifenptatten, Diefe lettern bienen bagu, Die Feige mit ber Rabe gu verbinben. Rach ben verfchiebenen 3meden find biefe Begenftanbe su mobificiren.

2) Jofeph Barter's von Southampton: Street, Camberwell, in ber Grafichaft Sutren, patentitte Berbefferungen an Regen- und Sonnenschirmen.

Die erfle Berbifferung an Regens und Sonneischtem befeht in ber Entfernung ber innern Spanner, so daß lie dab burch biffer ihren Jovet erfüllen, als biefelben Geganflane nach ber gewöhnlichen Genftruction; zweitens in einer Ginerichtung, woderch sie fich leichter auf; und zunachen laffen, als Sonneischichten nach ber gembelnichen Netteber; bie Enterfichtung in den bereichtigten Netteber; bie Enterfichtung nach ber gembelnichen Netteber bei Generalischen Bereichtung von der Bereichtung der Bereichtung von der Be

ferangs ber Spanner bewirtt, daß sie nicher an ben Ropf gebracht werben tonnen um besseungsgeltet werben sie nicht so leicht an die Ropsbeeckung ber Person Rofen, werde sie trake. Das Ause und Jumachen wieb entweber durch eine Schraube, ober burch einen gejähnten Rechen und ein Getriebe erzuget, welche sich nicht der Danbbabe des Regen oder Sonnen schlieben Ruste jede kertplanzung ber mit ber Jand err tycliene Kruste geschiebt innerhalb des Geockes des Schiemes.

3) John Comberop von Britannia-Street, horton Remorab in ber Graficaft Middlefer, patentirte Berbefferungen in den Borrichtungen jum Brodund Auchenbaden.

Der Jivet biefer Ceffindung ift bas Backe im Gerete, ohne baß man babei ben Unreinlichteiten ausgesche ift, welche bei dem Lebanden bei Ariges mit ber Dand unvermehrlich find; es bestacht bater aus ben beri Theilem Borbereitung und Aneten, Bornen bes Ariges und Eindringung bestieben in ben Dien.

4) Thomas Barrett von St. Mary Gray, in ber Graffchaft Rent, Papierfabritant, patentirte Berbefferung in ber Mafchinerie ber Papierfabritation.

Diese Erfindung beifeht in einer Mafchien, um ein fortlunfande Biett ju erzeugen, weiches das Wossersichen und dem Ramen des Fabriffanten trägt. Die Popierunichine ift an einem hohlen Schafte aufgebangen, und erhält vermittlicht erzentrifiere Kreife eine vibeirende Bewegung; auch hat der Chiade Kieinere Wollen als gemochnich angewender, um das Wolffee von dem Breie zu entfernen. Bermitteift biefer Worrrichtung fann der Erfinder dem Papiere gebbere und geringers Boeils geben.

### IV.

Erfindungen und Entbedungen in dem Gebiete der Kunft und Hauswirthschaft.

1) Rachgemachter Pomerangen= und Citronen= Sirup.

1. Drangengeift.

Man nehme Drangenschalen, die sorgkältig abgeschnitten sind, so das daran nichts weißes dieidt, so viel aufs man will; Altohol bei 22 Grad, so viel, daß die Schalen ungefähr einen halben Boll bebeckt werden.

Das Gange tagt man in einer verpichten Stafche, bie man an einen frifchen Drt fest, am liebsten in ein nen Reller, fo lange bis man fie braucht.

2. Citronen: Beift.

Man nehme Cittonenichale wie oben und Beingefift von 30 Graben in ben oben angegebenen Berbatte niffen. Die Zubereitungsart geschiebt wie oben.

3. Officineller Drangen:Buder.

Das Gange wird gehorig vermischt.
4. Officinetter Citronen: Saft.

Man nehme: Citronensaure . . . . & Unge. Destiultes Waffer . . . 4 Ungen. Berfahrt wie vorber, nur fügt man anstatt Dran-

gengeist hingu:
- Citronen: Geist . . . 2's Unge.
5. Drangen: Sirup.

Man nehme: Citronenfaure . . . . Unge. Deftilltres Baffer . . . . . . . . .

Diefes loft man in einem Porgellans ober Aroftalls Dorfer auf, und fugt dann noch bingu:

Ungefarbten Sirup . . . 8 Pfund. Drangengeift . . . . . & Unge.

Das Gange wird gehorig vermifcht.

6. Limonaben: Sirup.

Ran nehme: Citronenfaure . . . . 1 unge.

Deftiuirtes Baffer . . . 4 Ungen.

Difcht es in einem Porzellan: ober Rryftall-Dor-

fer und fügt bann bingu:

Farblofen Sirup . . . 8 Pfunb. Citronengeift . . . . 4 Unge.

Das Bange wird gut vermifcht.

Unmertung. Rothigenfalls tann hierbei bie Citronenfaure auch mit Beinfteinfaure erfest merben.

2) Mittel, Die Febern und Rofihaare gu reinigen, und fie vermittelft bes Wafferdampfes gu traufeln.

Diefe Erfindung befteht barin, Pferbehaare vermit: telft Dampfes und tochenben Baffers, bas bis über 100 Grab erhitt wirb, ju fraufein; bas Saar erhalt auf biefe Urt einen großern Grab von Glafficitat, weil es burch bas Baffer und bie Barme ausgebehnt, mieber au feiner vorigen Große gurudtommt, wenn fic bas Bafs fer und die Barme verloren haben, welche es burchbrungen batten. Außerbem bietet biefe Dperation ben Bortheil bar, bas Saar von allen Rettigfeiten und ben Larven von Infetten au befreien, die von bem Rette ber Saare leben. Die Bebraucheart ift febr einfach; man braucht nur bie Saare ober bie Febern in ein mohl verfcbloffenes Solggefaß ju thun, und in biefes Befaß BBaffer im Buftanbe von Dampf von einem Utmofpharenbrud bochftene eine batbe Stunde binburch einzubringen. 3ft biefes gefcheben, fo nimmt man bie Sagre ober bie Res bern beraus, und trodnet fie auf einem paffenden Drte. Sind bie Saare ober Rebern febr fett, fo fann man fie auch mit etwas alfalifchem und marmem Baffer beneben.

3) Recept bes rothen Paraguan, als fpecifis iches Mittel gegen Ropfichmerg.

Das Gange laffe man ungefahr 14 Tage hindurch in einem Befäße einwelchen, rühre von Belt zu Belt um, flictrie es hierauf und bewahre die Flüffigkeit in gut verkortten Gefäßen auf.

Reue Zusammensehung des rothen Paraguap. Bidter und Blumen von Inula bifrons 1 Aptil. Blumen von Spilanthus oleracea . . 4 Aptil. Wurzes von Pyrethrum . . . . 1 Aptil.

Altohol bei 30 Grad . . . . 8 Theile. Man gerfloße jedes besonders, bringt Aues in ein verschlossenes Gefaß, tast es 14 Tage weichen, fütrirt es

bann, und bringt es auf gut vertortte Befafe.

## Miscellen.

### 1) Telegraphen.

Die Telegraphenlinie zwifchen Conbon und Paritie und bale berebigt fenn per Bmed berfelben ift, die Mittebilung ber Courfe; in England werben neun Stationen feon, die erfte in Georged-Fielde, die leite bei Faitsonen in Kent; in Fannterich won der Zufte bis Parit birerien. Außer dem Courfen meb fie auch und andere Mittbellungen machen, die dem Weg zwifchen Conbon und Parit in 1½ Stunde jurudlegem werben.

 Reuer Cement-Maftir, ber ben Einwirfungen bes Werters wiberfieht und fich jum Formen von Architectur-Verzierungen und erhabenen Buchftaben eignet.

Diese Stoffe werden jusammen gefnetet und bit den bann einen Zie, ber compact genig ist, um sich formen zu laffen, Auf gleiche Bleife fann man biefen Stoff jum Ueberstreichen und Ausbeffern von außern Bergierungen von huber und öffentlichen Denfmaltern aberbauden.

Daftir von Smith, um Bergierungen au mobelliren.

Peinol.

Comarges Sarg.

Gepulverte Rreibe. Debl.

Leim.

Ein anberer Daffir von Beunet von Strag, burg, fur benfelben 3med.

Bein gepulverter Marmor ober Granit.

Rolnifche Erbe ober anbere.

Leim.

Baffer in binreichender Quantitat.

Dan loft ben Leim auf und verbindet ibn marm mit ben Bulvern und anbern Stoffen.

3) Maftir, um die Fenfterscheiben ber Ereibs hauser und berjenigen Derter zu befestigen, wo eine hohe und feuchte Temperatur herrscht.

### 4) Bubereitung bes Polirrothes.

Dan toft Rroftalle von fcmefelfaurem Gifen in Baffer auf, filtrict bie Muftofung, um bie Riefelthelle gu trennen, bie barin fepn tonnen; bierauf fcblagt man biefe filtrirte gofung von Gifenprotorob burch eine Muftofung nieder, welche mit Coba gefattigt ift; bas De fultat wirb ebenfalls filtrirt. Das graue Drob wirb mehrere Dale gemafchen und bann getrodnet, worauf man es in einen Schmelatiegel bringt, beffen Barme man allmatta bis jum Duntefroth erbebt. Dann legt man es jum Abfühlen in eine irbene ober febr reintiche metallene Terrine, wo es fich bes Sauerftoffs ber Atmo: fpbare bemachtigt und eine fcone buntefrothe Rarbe annimmt. In biefem Buftanbe ift bas Roth gum Do: liren garter Detalle, wie bes Golbes und bes Gilbers geeignet ; jeboch tann es noch nicht gum Policen bes Glafes und bes gebarteten Stable benust merben. 3n biefem Bebufe muß man fcmarges Drob anmenben, bas man firfdroth erhist, und es in biefem Buftanbe et balt, bie es in fcmarges Drob vermanbelt ift; bie Daffe nimmt eine violetterothe Sarbe an, wenn fie ber Luft ausgefest wirb.

Das fo bereitete Drob hat eine große Feinheit und ist jebes fremdattigem Stoffte beraubt; es hat die nothwendigen Eigenschaften, um Stahl, Glas, Ebeiffeine u. f. w. volltommen zu poliern.

# Magazin

ber neueften

## Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Amerifaner und Deutschen in ber gefammten Gewerbkunde,

für Sabrifanten . Manufafturiften , Runftler , Sandwerfer und Landwirthe, mit vielen Abbilbungen

von Mafdinen, Berfgeugen, Gerathen, Borrichtungen und anbern ben beutichen Gewerbtreibenben nutlichen Dingen mehr.

herausgegeben von

DR. PRIEDRICH EDUARD THIEME,

Reuefte Rolae.

Band III. Beft IV. mit 28 21bbildungen.

Leipzig, 4836. Saumgartners Buchhandlung.

Da ber Sauptgefichtspunkt, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Zeitschrift aufzunehmenden Auffabe bie Reball tion leitet, flets bie großtmögliche Bielfeitigteit berfelben überhaupt, fo wie bie bes Enhaltes eines jeben eingelnen Beftes insbefonbere, ift, fo wirb, um bem Befer ben übergeugenoften Bemeis bavon 3 geben, und jur Bequemlichkeit beffelben, jebesmal mit Bezeichnung ber Rummer bes Auffates angegeben, wie biffebt, fur melde Claffen ber Gewerbtreibenben bie aufgenommenen Auffabe eines jeben Bef. les von Intereffe finb.

für Architecten 1., 50; 53; 54; 64.

= Bleiweiffabrifanten 1., 59.

# Bifenbabndirigenten 1., 50; 56. V., 4 = Eifenwertsbefiger 1., 67.

Sarber V., 1.

sauswirtbichaft IV., 1-4. V., 4.

= Lithographen 1., 63.

= Wiaurer I., 54. V., 2.

= Mafchinenbauer I., 49; 52; 55,

fur Mechaniter 1., 51; 65; 68. Papierfabrifanten I., 58.

Dbyfifer 1. , 51; 68.

Ochloffer I., 53; 54.

Schreibereibefliffene 1., 62. IV., 3; 4. Sprigenfabrifanten 1., 66.

= Stablfabrifanten I., 60.

= Steinpolirer 1., 57.

= Wagenbauer I., 56.

t Bir haben, um bem Werte neuerbings bie groftmogliche Berbreitung ju geben, beffen Form geanbert, bas Aeußere beffeiben auf's Befte ausgeftattet, und bennoch bafur ben bodit billigen Preis von nur 8 Gr. fur jebes Deft, beren 12 jebes Dai einen Banb bilben und im Laufe eines Jahres ericheinen werben, eintreten laffen. Alle Buchhandlungen, Beitungs Expeditionen und Poftamter nehmen Beftellungen barauf an.

Baumgartners Buchbandlung.

### 3 n b a l t.

L Befchreibung und Abbilbung ber neueften Erfin-	Epalte .
bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber	64) Plan gu einer Buggangerbrude und Brudenbogen
gefammten Gewerbstunde.	fmtichtu dunftrioto nue campere
gejammien Gewervbrunve.	65) Coopers großes achromatifches Fernrohr 191
49) Baffer Gas-Rlappt	bon Condon, patentirte Berbefferung in der gabri-
52) Barnes ftebenoe Preffe	68) Berfuche über bie Gefehe ber Bewegung fomimmen-
53) Birtfame Berbefferung rauchenber Effen 165 64) Befchreibung eines fich felbft fullenben und ben Rauch	menber Körper, von I. S. Suffell 199
verzehrenben Dfens von John Steel, Ingenieur	II. Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde. 201
55) Die Rottinghamer hobraulifche Gaetlappe 168	
56) Sones's patentirte Bagenraber, Achfen unb Buchfen. 171	III. Rritit ber Literatur ber Gewerbstunde 203
57) Die Runft, ben Marmor und harte Steine gu poli-	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete
ren, und beichabigte auszubeffern 174	
58) Das Brimen bes Papiers von Mbable 180	1) Englische Bichse von Dunt
59) Reues Berfahren bei ber gabritation bes Blefweißes. 181	2) Anbere Bichfe für Stiefeln
60) Stabl pon Bouis: Gebaftian to Rormann, Profeffor	3) Ainte von hunt für Bureaux
ber Technologie 180	
61) Uebertragungemethobe bes BBafferftoffgafes, meldes	4) Eine anbere Linte
gur Grieuchtung bon Bobnungen bient 180	V. Discellen.
62) Thomas Duntin's patentirte Berbefferung in ber	1) Farbung in gelber Farbe auf Bolle 207
Dethobe, Copien von Manuscripten und Schriften	
au erzeugen, und an bem Apparate, ber bagu be-	2) Arodnenbes Leindl
nust wirb	3) Dampfmafchine von befonberer Rraft
	4) Bubereitung von Mitteln gum Ginfdmieren von Ra-
68) Samuel Garner's von Combart Street in ber Gity	bern
von Bondon, patentirte Berbefferung in ber Runft,	5) Buftvioline
Beichnungen, Rupferftiche und Drudichriften gu ver-	
vielfältigen 180	, ,

# Magazin

ber neneften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Gewerbstunbe

fűτ

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler z.. Reueste Folge.

## Band III. Seft IV. 1836.

X.

Beschreibung und Abbitdung ber neuesten Ersindungen, Entbedungen und Berbesserungen in ber Gewerbötunde.

49) Baffer: Ga6: Rlappe.
(Aus Mech. Mag. Octobr. 1835. S. 73.)
(Hig. 79-80.)




Fig. 79. ist ein Langen- und Fig. 80. ein Querdurchschnitt biefer Atappe; A ein viergolitiges Gadrobe; in ber Mitte bestehen ist eine guseiserne Wasspreitunge B, die durch Bolgen und Kinste an das hauptrobe ans geschaft ist; auf dem untern Theile der Kiappe ist eine Heines Rohe C von Aupfre oder Biet vermitteist eines Habnus der D mit dem untern Theile der Atappe verw bunden. Um das Gas ju trennen, wird der hohn D geschichsten, und zwei oder der Luart Wasser werden in Darfchiossen, and zwei oder des Luart Wasser werden in Teichter E an dem Ende der Luart Wasser werden in

fen; wenn bas Gas bis ju ber punttirten Linie F reicht, fo wird bas Gas verhindert, burch bie Riappe zu bringen.

Um bie Klappe zu öffnen, wied der hahn D geöffnet, welcher das Wasserbis zum Pivoau des Hahnes herausläßt; und so kange der Hahn offen biebt, sange der Hahnes das Wasdrei in die Hauptröbern gekommen fi. Bugleich wied das East verhindert zu entveiligen, da das Angelei in der Kleinen Köhre unter dem Miscau des hahnes sie.

50) Jopling's verbefferte Gifenbahn-Unter-


(Xus Mech. Meg. Rov. 7, 1835. S. 97.) (Fig. 81 — 86.)

Bei biefem Plane findet eine Schiefer:Unterlage ftatt, worauf die Schienen ohne Stuble befestigt find.

Je geringer ber Abstand gwifchen ber obern Schiene und bem Bette ift, worauf ber Stein gelegt wirb, an Bean, b. Erfind, Maufik Bolge B. III. 4. 17.

welchem die Schiene besestigt ift, besto besser ift es, so ieboch, daß die Schiene binetident ftare und ber Stein hinreichend bied ift, um die Schienerbesselligungen auss juhalten. In achger senner die Schienen-Stübpunkte eine ander sind, besto geringer wird die Schwankung senn; wird daher eine Schiene in ihrer gangen klang unter flügt, so wied die Vertragte Schwankung die mögliche flügt, so wied die Vertragte Schwankung die mögliche fleinste seyn. Je naber fetner die Puntte zur Befestie

find, befto meniger Schaben wied baran gefcheben tonnen. bratfuß Unterlage haben. Ueber ber Mitte jebes Blodes



Rig. 81. ift eine ifometrifche Darftellung ber Stein: Blode, wie fie ale Stuble gelegt merben, um ben Schies nen ale Unterlage gu bienen. Die Entfernung ber Dit: ten ber Blode unter jeber Chiene ift 5 guß; und ber Abstand ber Mitte eines Blodes von ber Mitte bes gunachftliegenben unter berfelben Schiene ift 3 Rug. Der obere und untere Theil jebes Blodes betragt 2 Dug: bratfuß und, die Diefe 12 Boll. Es enthalt baber jeber Blod 4 Cubitfuß, und jeber bat eine Unterflache von 4 Quadratfuß, und baber 8 Gubitfuß Stein, welche auf

qung einer Schiene an ihre Stein-Unterlage einander , jebe Glie in ber Richtung ber gange ber Babn 8 Qua-

mirb ein Stubl befeftigt und ber 26: fand bes obern Theiles ber Schiene bis jum unterften Theile bes Blodes betragt 18 Boll. Dan wird bies aus bem Quer: fcnitte Rig. 84. beutlicher erfeben . mo amei Blode und bie obern Theile ber Schienen bargeftellt finb. Die punttir: ten Linien abc, von bem obern Thelle jeber Schiene bis jum Mintel jebes Blottes auf feinem Bette, zeigen ben groß: ten Wintel bes Wiberftanbes, bie fie ber Geiten: Schwantung enturgenfeben. Ge ift ameifelhaft, ob man burch bie blagonale Lage ber Blode einen Bortbeil erbålt.

Rig. 82. ftellt eine Schieferunterlage bar, welche beinabe 5 Boll bid. 6 Rus 6 Boll breit ift. Sig. 83. ift ein Quer burchichnitt beffelben Gegenftanbes; er geigt ben obern Theil jeber Schiene. Die punktirten Linien abe ftellen ben Bin: tel bar, ben ber obere Theil feber Schiene mit ben Geiten: Enben bes Bettes ber Schieferunterlage macht. Die Bintel abe in Sig. 83. ale bie Bintel abe in Rig. 84.; Die lettern find piel gu groß. Die Unterlage balt baber bie Schienen viel fefter, ale bie Blode es thun; bas Gewicht beiber ift auf ber Gle gleich groß, und bie Urt ber un: tern Befeftigung ift biefetbe.

Sig. 85. ift ber Durchfcnitt einer Schiene, Die birect an bie Schieferuns terlage befestigt merben foll, permittelft Bolgen und tupferner ober meffingener


Duffe, welche in bem Chiefer angebracht werben. Roms men acht folche Bolgen auf jebe Elle, fo murbe bie Bes feftigung an bie Unterlage viermal fo ftart fenn, ale bie Befestigung an Steinblode, und bie Abnubung jeber Schiene, wenn fie tein Bette erhielt, murbe baber nur ein Biertel fo groß fepn; ba jeboch bie Schiene burch: aus auf Bilg gelegt, und jeber Bolgen um feinen Ropf eine leberne Dede erhalten foll, fo murbe jebe Schwan: fung ber Schiene faft unmertiid werben. Die innere Ceite ber Schiene und bie Dberflache bee barunter ae-

legenen Schiefers muß gang rein gemacht feon. In je: I bet fich ein Glabring c, welcher baburch an feiner Stelle bem Enbe jeber Schiene muß fich ein Bapfentoch befin: ben, beffen vertitaler Durchichnitt burch bie Linien abed Rig. 85. bargeftellt mirb.

erhalten wirb, bag er in eine Rinne paft, welche auf bie obere Geite ber Rolle gemacht ift; bie barguftellen: ben Riquren merben auf Glas gemalt. Dben auf ber







Rig. 86. Wellt ben Grundrif Diefer Schiene bar. wenn zwei gangen gufammen tommen, mit bem an ies ber befindlichen Bapfenloche, und bem Reile, ber fie rein erhalt : biefer fomobl, als bie elliptifchen locher fur bie Boisen erlauben eine Musbehnung und Bufammengies bung. Much find zwei Bolgentopfe bargeftellt.

Dies wird binreichen, um die Aufmertfamteit auf biefen Gegenftand ju lenten; gewiß ift ber Echiefer ba febr aut anmenbbar, mo auf ben Gifenbahnen ein gro: Ber Bertebr fatt findet und man große Befchmindigfeit verlangt.

### 51) Magifche Laterne von Jones. (Aus Mech. Mag. Rop. 14. 1835. C. 114.) ( Sig. 87 - 88. )

Done große Beranberung fann biefe Form ben gemobnlichen Laternen ertheilt merben ; Die Ginrichtung ift aber folgenbe :

Die Rolle a muß großer fenn, ale ber Boben ber Laterne; ber Schaft, um welche fie fich brebt, ift an Die Bafis b befeftigt; nachbem berfelbe burch bie Rolle gegangen ift, geht er in ein Bapfenloch, welcher an ben Boben ber Laterne befestigt ift; auf Diefer Rolle befin:

Laterne befindet fich ein Sachel d, fo bag bie Blugel beffelben auf ber einen Geite von ber Mitte burch bie vers bunnte Luft in Bewegung gefest werben, welche in bem Ramine aufffeigt; an bem einen Enbe ber Spinbel bes Rachels befindet fich eine fleine Rolle e, über melde ein Banb ohne Enbe gebt, und fie mit ber Rolle a verbindet; bie 3mifchenrollen ff bienen bagu, bie Rich: tung bes Banbes ju peranbern, fo baff ibm geftattet wirb, um d berum zu geben.


Run leuchtet ein, bag, wenn bas Licht in ber Bar terne angegundet wirb, und ein Strom ermarmter Lufe ben Ramin binaufgiebt, ber Sachel fich umbrebt, und Die Bewegung bem Glasbanbe auf ber Rolle a mittheilt, bie Riguren merben bann ber Reihe nach, wie fie auf bas Glas gemalt finb, bargeftellt.

Um bie Taufdung fo viel als moglich au perares fern, febe man einen Dedel über bie Laterne, an mel den man ein Geil befeftigt, welches uber Rollen nach ber Dede, und von ba in einen entfernten Theil bes Bimmere geht. Cobald fich bie Befellichaft gefest und man bie Lichter ausgelofcht bat, wird ber Dedel fcnett aufgeboben. Gind alle Figuren vorübergegangen, fo wird ber Dedel uber ber Laterne wieber berunter gelaf: fen, und ber Gladring veranbert, und fo fort bis gu Enbe.

Diefe Ginrichtung ift zwedmäßiger ale bie frubere ; fo tann s. B. ein Theil feft und mit einer Strafe per: feben feon; auf bem Glaseinge find Pferbe bargeftellt. welche bemnach auf ber Steafe zu laufen icheinen. Roch tann bie Taufchung baburch erhobt merben, bag bie un: tere Ceite ber Rolle wellenformig in ber Richtung ber halbmeffer gemacht wird, indem man einen Pflod birect unter ber Rope ber Laterne befestigt; indem die Rolle darüber hinweggebt, nimmt fie eine wellensormige Berwegung an, welche ben Figuren auf bem Gtase mitgetbeilt werden wird.

Fig. 87. ift ein Langendurchschnitt, ber durch die Mitte genommen ift; Big. 88. eine perspectivische Unficht ber Laterne mit ihrem Bubeber.

52) Barnes stehende Presse.
(Aus Mech. Mag. Rov. 14. 1835. S. 114.)



Diese Preffe murde bem Franklin-Institute gur Pablie Den, and ber folgende Auffah ist bem Berichte bes Comitée jene Gestellichet entemmen. Es umsat biefelbe folgende Archindung einscher Machtinen: namild eine einsache Schaube in der Mitter eines gusselfernen Gestellich, die sich in einer Mutter vereitlat in dem odem Theil bes Gestelles bewagt; die Mutter vier volrd auf einer untem befindlichen Kreupplatte unterstädt, werm die Preffe nicht in Gebauch ist; im entsegengefesten Galle wich fie durch ben obern Kopf des Cestellen nierverwarts gehatten. In die Mutter ift ein gegadntes Rad won Gustellen angefägt, an dessen odere Radon, fortiaussend wir der Deberstäde ber Mutter felbt, ein unterstellen mit ber Detestäde ber Mutter stellt, ein ein Umteris den utlipfelischen Reidungsderin angebacht unt unterstellen met ber der Mettern seine felbt, ein Umteris den utliefelischen Reidungsderin angebacht

ift, Die burch ein Seitenftud auf einem beweglichen ein fernen Ringe an ihren Stellen erhalten merben; fie be: wegen fich amifchen ber obern Alache ber Mutter und ber untern Rlache ber Dberplatte bes Geffelles. Mus ber bis jest gegebenen Beichreibung wirb man erfeben. bağ bie Schraube burch Dreben um ibre eigene Achie auf: und niebergeben fann, bei melder Bemegung fie Die Drudplatte mit fortführt, Die permittelft eines Enes pfes an bas untere Enbe befeftigt ift. Die Schraube fann fich vermittelft vier Merme, Die gerabe über ber Drudplatte angebracht und an ber Schraube felbft be: feftigt find, bewegen. Bei biefer Unordnung unterfcheis bet fic biefe Dafchine in ber Birfung in nichts pon ber gewohnlichen Schraubenpreffe; fie tann aber ichnell nach jeber beliebigen Richtung gebreht merben, und erjeugt bei ber Bewegung ber Platte nach und von ber Laft teinen Beitvertuft. Bileb jeboch ber Drud zu groff. fo baf baburch bem Urbeiter bas meitere Dreben ber Schraube nicht gestattet ift, fo merben bie icon ermabnten Merme burch einen Pflod angebalten, welcher in bie Platte felbft gebracht mirb; bie Mutter wirb bann ver: mittelft einer borisontalen Tangential Schraube gebrebt. melde an bem befdriebenen Tangential-Rabe angebracht ift. Sierauf tommen bie Relbungerollen in Thatigfeit. indem fie bis gu einer gemiffen Musbebnung ben Bis berftanb verhindern, welcher fonft von ber Wirtung ber Muttet gegen bie Rolle in bem obern Blode, gegen melden fie mirtt, entfteben murbe. Die Ichfe ber Schraube bat eine Rurbel von binlanglicher Große, burch melde fie fo weit herumgebreht merben fann, ale es fur gwed: maffig erachtet mirb: fie tragt auch ein gezahntes Dab. auf welches ein Getriebe von einem weit fleinern Durchmeffer mirten tann; es wird baffelbe nach Belieben in Thatiateit gefest, und es fann barauf die Rurbel übergetragen merben. Diefe britte und lette Urt, bie Dreffe in Bewegung gu fesen, ift nur bann notbig, wenn ein ungemeiner Drud mitgetheilt merben foll.


Der Comitée glaubt, daß der Bortheil einer beeimal größem Geschindigkeit, den diese Perffe befigt, sie der Aufmerksankeit der Fadriftanten würdig machen wird, weiche oft Ulfache hatten, sich über dem Beitverluß der gewöhnlichen hydrossatischen Presse mit einer einzigen Drudynumpe, so wie über biginigen Schaubenpressen zu bektagen, wobei die gange Bewegung durch einer verhöltnissindig noch langfamern Proces exevuat wurde.

Da der Erfinder fich nicht auf eine besondere Dimenfion beschränft, so ift es nicht nothig, eine Rechnung anguftellen, bie auf diese Preffe ihre Anwendung

finbet; nur noch bie Bemertung, bag fie bie Rraft gebn: taufenbmal pervielfaltigt, und menn fie baber bon einem Danne in Bewegung gefest wirb, welcher mit einer Rraft von 66 Pfund wirft, fo tann er errlufive ber Reibung einen Drud ausuben, ber bis auf 4000 Cent: ner geht.

## 53) Birtfame Berbefferung rauchenber Effen. (Xus Mech. Mag. Rov. 14, 1835. G. 121.)

( Ria. 90 - 92.)



Rig. 90. ftellt einen Durchs fcnitt ber perbefferten Effenhaube bar, welche wie bie gewöhnlichen in fo weit gebaut ift, ale es bas allgemeine Drincip ber Umbrebung ber Seitentheile auf ben vertifa: len Theilen ift; anftatt bag aber ber bem Binbe entgegengefehte Theil, wie es gewöhnlich gefchieht, verschloffen ift, wird ein Rauch. fang abnlicher Apparat eingebracht. melder fich mit einer Robre von ungefahr 3 Boll Durchmeffer enbigt, welche gerabe uber ber Deff: nung bes Effenbauches angebracht ift. Die Birtung biefes Appara: tes befteht barin, baf bie Geitens robre ber Saube, melde vermit: telft ber Rabne burch ben Winb immer in ber Richtung bes Lufts

ftromes gebrebt mirb, und bag fich ein Bug burch ben Bind erzeugt, ber burch bas Rauchfangenbe ber Effenbaube geht, fo bag baburch ber Rauch mit nicht geringer Gefdminbigfeit poliftanbig aus ber Saube geführt wird. Je ftarter ber Strom ift, befto wirtfamer ift ber Apparat.

Diefe Berbefferung ift mit gutem Erfolg auf meh. rere Effen angewendet werben, bie bis jest trop allen Berfuchen nicht von Rauch befreit merben fonnten.


54) Beidreibung eines fich felbft fullenben und ben Rauch vergehrenden Ofens, von John Steel, Ingenieur.

(Yus Mech. Mag. Rov. 21, 1835, 6, 130.) (Ria. 93 - 95.)

aufrechte ober geneigte Uchfe B beweglich ift, bie fich um einen Mittelpunft C brebt und an bem obern Enbe D burch eine Stange unterfiutt wirb, welche in bem Mauermerte befeftigt ift; E ift ein mellenformiges Rab. um bas Reuer mit Roblen gu verfeben (biefe Speifungsmethobe unterliegt mehreren Mobificationen): F ift ber Erichter, worin bie Roblen gur Speifung bes Dfene gebracht merben ; ber Trichter muß oben mit einem Rofte verfeben fenn (bie Beichnung ftellt ibn nicht bar), fo bag nur Roblen von maffiger Groffe eingelaffen merben, bamit bie Speifung bes Dfens befto genquer fep. GGG ift eine geneigte Ebene, welche unter einen folden Bintel gegen ben Dorisont geneigt ift, baf bie fleinften Rohlen leicht berabgleiten; ber Theil H ber geneigten Ebene fann bobl gemacht und mit Baffer burch eine freie Communication mit bem Reffel gefüllt merben; in biefem Falle bilbet er einen Theil bes Reffels. IL find Sperts, Schrauben: ober gewöhnlich gegabnte Raber, melde burch ein gewohnliches Rabermert ober burch ein Band ober eine Rette in Bewegung gefest merben fon: nen. M ift eine gewöhnliche Dfenthure mit Beftelle; N ift eine metallifche Platte, um barauf bie Miche ans jubaufen. O ift ein Theil bes Reffels, ber eine belie: bige Geftalt baben tann. Rig. 93. fellt einen Theil eines Reffels von ber gewöhnlichen Conftruction unb Big. 94. bas Enbe eines Reffels mit Robren bar; 111 ftellt ben Ring und 222 bie Merme bes Ringes bar, welcher bie Feuers ober Roftstangen unterftust. Der Ring ift etwas tiefer als bie Merme gemacht; er brebt fich in einem eifernen Troge 33 berum: biefer Trog wird mit Ganb, Afche n. f. m. gefüllt, um zu verbin: bern, bag feine Luft zwifden ben Ring und bas Mauer: wert bringt. Der Erfinder macht bie Reuerftangen bis: weilen bobl, und macht fie an bas Dittelftud bes Ros ftes bei P feft und mafferbicht; jebe Reuerstange bat in blefem Salle eine freie Communication mit ben Mittelftuden, und bas Mittelftud mit bem Reffel burch bas Robr, welches bie punktirten Linien Q barftellen : bie Mußenfeite biefes Robrs wird an die innere Geite bes Reffels vermittelft einer Stopfbuchfe mafferbicht gemacht.


Dimme man nun an, bag auf bem Rofte AA ein Reuer angegunbet, Roblen in ben Trichter F gethan, und ber Roft F und bie Rolle E in Bemegung gefeht werben, fo leuchtet ein, bag biejenigen Roblen, welche in ben Ginfchnitten ber Rolle E liegen, bei ber Umbrebung ber Rolle auf bie geneigte Chene gebracht werben, bon mo aus fie auf bas Reuer gerftreut mer-A ift ein freierunder Teuerroft, welcher um eine I ben; und ba fich ber Roft ju gleicher Beit berumbrebt, so wied immer ein anderer Abeil bed Feuers mit Aohlen verschen. Wan sieht bei Ag. 94. durch die Richtung bed Pielies, baß ber Ross und das Geuer sich von ber linken nach ber erchten Hand ju berhen; die Kohlen, mit welchen das Feuer verschen wied, gesten gegen die Pseinkber oder bein vorbern Thill bet Feuers gur;

baber muß nothwenbigerweise ber gange Rauch verzehrt werben. Die Buchfaben RR geben bie Richtung an, welche bie Robien in ben Darftellungen nehmen (fiebe Big. 93. und 95. und Grumbrif Fig. 94., wo fie auf ben Roff gelegt werben.)



Bemertungen.

Es ift befannt, daß bei Spellung bes Feuers vermittelf ber hand nach ber frühren Methode, eine große Quantitat mit einem Male aufgeworfen wird, welches dann im Anfange bie Wirkung hervoebringt, bag bas Fruer mehr gebampft wied; ba jedoch bas Feuer trafft tig genug ift, so ift die nachfte Bolge, baß eine große Menge bichter (chwarzer Bauch hervorbricht, ber wenig ober gar feine Barme ben Gegenflanden mittbellen fann, mit benen er in Berührung fommet; water jedoch




biefer Rauch uber ein ftartes Feuer hine weggegangen, so murbe bas Gange entjunbet werben, und ein wesentlicher Theil bes Brennmaterials gewesen sen, anstatt baß er jur großen Belcowerbe ber Nachbarichaft burch bie Effe entweicht.

Bel bem neuen Rauchveckrenner wird bas Bernnmarteila auf bas Feuer burch eine gut regulitet Bewegung gesstreut, und zwar in solchen steinen Theilen, daß jeder seich entsichnet wird, und da ber Rauch über das ganze Feuer hinwegstreicht, so muß nothvorndigerweise jeder verbrennbare Theil verzehrt werden. Man kann zur Bemogung jede betliebige mechanische Kraft, seicht bie. Dand anwenden.

Ift der Rauchbenner einige Beit megen der Ausbesserung nicht brauchbar, so hat man nur das Radwert und ben Roft anzuhalten; und bas Keuer nur durch die Denthüre zu speisen, wie gewöhnlich, bis ber Apparat wieder ausgebiffert ist.

55) Die Nottinghamer hydraulische Gabklappe.
(Aus Mech. Mag. Rov. 21, 1836. S. 137.)



In bem obigen gangenburchichnitte ift A ein aufe eifernes colinbrifches Befag, bas an feiner untern Platte eine Deffnung bat, welche ben Butritt bes Basbalters B geffattet: um benfelben ift eine Rurche mit Lochern. um Schrauben einzulaffen, welche es nicht mit bem Befage verbinden ; es geht berfelbe bie etwas uber bie Dberflache bes Baffers, welches in bem Gefafe bis gur Bobe E erhalten wirb. D ift ein aufelferner Becher. melder bie obere Robre B wie ein but bebedt; wirb er aber vermittelft ber Schraube G uber bie Dberflache bes Baffere gezogen, fo geftattet er bem Gafe, aus bem Gafometer burch bie Emleitungerohre B und langft ber Robre C an ben bestimmten Ort gu fliegen. Die Schraube G (welche vermittelft bes Beftelles F fentrecht erhalten wirb,) tann fo fcmache Schraubengange baben, ale man will; es tann baber bie Quantitat Gas, melde burch bie Rlappe augelaffen werben fann, mit gro-Ber Bestimmtheit regulirt werben, ba nichte weiter erforberlich ift, ale nur ber Schraube bie erforberliche Unsahl von Umbrebungen zu ertheilen.

56) Sones's patentirte Bagenrader, Achjen und Buchfen.

(Xus Mech. Mag. Stor. 92, 1835. ©. 162.) (Sig. 97 — 100.)

Die unter biefem Patente begeiffenen Berbefferungen theilen fich in zwei besendere Bweige. Die erfte bestiebt aus einer Methode, Wagenrader und Achsen oder vollende Zubehot bagu zu verfertigen, wodurch Wagenradber geschieffen oder getöft werden tonnen ohne abzusktagen, wie es bei den gewöhnlichen Schiefferten gerichieft, und zwar sind biefe Theile so verborgen, doft die fich und zwar find biefe Theile so verborgen, doft

Die zweite Berbefferung beffeht barin, Die Buchfen fo gu confiruiern, und die Achfen barin so gu befestigen, obs simmer ein hirreichnere, niemals festender und gleich vertheilter Borrath von Del an ben reibenden Oberflächen vorhanden fep, ohne daß es nötzig ist, die Rader von Beit zu Beit wegzunehmen, um ben Borrath von Del zu erneuern, ober bie

ift, die Raber von Beit ju Beit weggunehmen, um ben Borrath von Del zu erneuern, ober bie Birtung bes ungleichen Delens zu entfernen, ein Biel, bas alle neuere Erfindungen zu erreichen ftrebten.

Diefe Figuren fletten 1. einem Aufeis von ein Paar Rädern, einer Achse und Budgien dar, die nach Honde in Bud bei der der Bud bei feit ein Rad und eine Budgie im Durchichnitte dar; 2. eine Seitenansicht einer Budgie, mit ihrer dügen Bebeckung; 3. eine dhielde Ansicht eines Budgie nach Entfernung der außern Bebeckung; und 4. eine thetweise Seitenansicht eines Aubei nie feinem Wolffablera Aufande.

## 1) Bon ben hemmungen und Co:

Die Achfe a Rig. 97. unterscheibet fich mefents lich von allen anbern Ichfen baburch, bag es Ermeiterungen von ber befonbern form bat, wie fie bie Rigur barftellt, und amar an benjenigen Theis fen, mo fie an bie Dabe ber innern Enben ber Daben tommen; bie Uchfe und ihre Schultern find in ein Stud jufammengefchmiebet. In jebe Schulter find burch ibre gange Lange gwei Bocher gebohrt, um bie hemmbolgen e eingunehmen; auf bem bintern Theile jeber Rabe find vier Locher, Die bei ben vier Sauptpunkten bes Rreifes anges bracht find; fie entsprechen benen, welche bei ber Rotation ber Ichfe bie Locher in ben Schultern befdrieben; fo baf fie, wenn fie angefchraubt merben, fo bicht ale moglich an bie Schultern befes ftigt finb, und bie Bolgen, wenn fie losgelaffen werben, pracis in bie beiben erften Rocher ber Rabe treffen, mit welchen fie in eine entgegenges

jebte Lage tommen. Diese Bolgen tonnen nun entwer ber durch einen Gischerhebet, wie bei gg, regiert werben ; ein Ende des Debeis befinder fich im Bereich ber auf bem Wagem befindlichen Person; oder durch Betten, welche nach einen Theil des Fahrzeugs geführt werben, der am besten greignet iff; bott werden sie ver mittelst Jaten u. f. w. befestigt. Die Gestalt ber Bolg gen muß baber von der Gestalt und dem Gewichte bes Wagens abhängen; auch einigermößen von dem Gerauch, wu weichen fie bestimmt sind, 2. B. ob sie zu großen oder geringen Geschwindigkeiten, oder auf bergigen oder ebenen Gegenden gedeaucht werden soll u. (. w. Der Ersinder glaubt, daß Boisen, weiche einen Durchmesser von 4 bis 14 Boll haden, sie die leichesten sowoh die desweisel wird die einen Durchmesser von 4 bis 24 Boll haden, sie die leichesten in wo de er gelich glaubt, daß wei in die Nade eingelassen Bolgen nach der oden gezehnen Beschweisen Beschweisen bestieden werden. um der an der Periphrie der Alder weiterben Kreit des Geleichgewicht zu balten, sie da er doch dasser des Gereg getragen, auszumitteln, daß das Prinzip der Ersindung auch die Amwendung von vier Bols mit erladen.

Da bei febem hermmen ber Ricber nochwendiger weise tine große Junahme von Druck an einem ber vier Puntte an ben Robiginem einterem muß, welche ber lage ber Bolgen und Löcher entsprechen, so versicht hypnes ble Schienen, um sie in bleien besonbern Puntten zu fichern, mit Platten von weichem Stahl, welche ungefabr 8 30ll lang sind, bacen geschraubt werben, und nur wertig diere bie allgemeine Derfiche bervorugen.

### 2) Bon ber Udfe unb ben Buchfen.

Da bie Reibung bie Bugtraft febr verminbert, fo ift es mothig, einen fortwabrenben und hinreichenben Borrath von Det (benn biefes ift bas beite von allen Befeuchtungemitteln) auf Die Schuttern ber Achfe gu bringen : es entfieht baber bie Rrage : gewähren bie bis jest erfundenen Bagenbuchfen einen binreichenben Dels porrath? Ge ift feicht au bemeifen, baf bie beften bis jest erfunbenen Buchfen biefen 3med nicht erfullen; bei allen befindet fich nur ein fleiner Raum; biefer Raum ober Rinne ift auf Metall eingegoffen und liegt nabe bei bem bintern Theile; fie tann, wenn fie vollig mit Det angefullt ift, welches nur bis ein Biertel ber gan: gen Beripherie geicheben tann, nur einen Boffel voll Del enthalten. Un bem anbern Enbe ber Achfe befinbet fich vin abnlicher Behalter, melder ebenfalls einen Loffel voll enthalt; es befinden fich jeboch zwifchen biefem lettern Behalter und ber Achfe, welche mit Del verfeben wer: ben foll, amei Ruffe und ein tonifcher Ring, welche felt an bie Uchfe antiegen, und baran gefdraubt finb; bier: Bu tomme noch, baf bie Achfe und bie Buchfen tuftbicht vorausgefest merben, und baf bie Lage ber Achfe giem: lich horizontal ift : baf ubrigens biefe Bebatter unbebingt unter ben unterften Duntt besjenigen Gegenftan: bes angebracht finb, ben fie befeuchten follen. Gehr na: Magas. b. Grfinb, Reurfte Bolge B. III. D. IV.

tutlich baber, wenn biefe Buchfen ihrem 3mede nicht anugen.

Dir geben nun bie Beidreibung von Sones's verbefferter Buchfe. Gie beftebt aus amei concentrifchen Enlinbern ober Robren Rig. 99 und 100., melde aus gebammerten Gifen befteben; Die eine ift ungefahr ein Drittel fleiner ale bie andere, und laft einen Raum, melder ais Bebalter fur bas Del gift. Diefe Robren geben an ihren Enben über einander, fo bag ber Raum amifchen ihnen an beiben Enben vollfommen verichloffen ift; und um befto beffer eine Entweidung bes Dels an ber Seite gu vermeiben, fo wirb eine Dede h anger fcraubt. Damit bas Del ungehindert und gleichformia nach ben Achfengrm geben fann, wo man es nothig bat, fo ift ber innere Colinber in gleichen Abftanben mit Lochern burchbohrt. Bei jeber anbern bis jest gebrauchlichen Buchfe werben nur zwei ober brei Theile bes Achienarmes mit Del perfeben, welches niemals bie anbern Theile erreicht; ba fich aber biefe Doppelbuchfe mit ben Rabern berumbrebt, fo last fie burch bie 26: der in bem innern Colinder einen gleichen Borrath von Del nach jeben Theil ber Achfe. Go oft ein neuer Dels porrath nothig, tann er eingebracht merben, ohne bag man bie Raber abnimmt, wie es gewohnlich ber Sall ift; man braucht nicht einmal bie Colinber abgulchraus ben, fonbern nur einen fleinen Pflod in ber außern Buchie gurudquaieben (bie Figur ftellt ibn nicht bar), welcher eine Eleine Deffnung verschließt, bie nach ben swifdenliegenben Raum fubet, ber fur bas Del bes flimmt ift.

Beibe Erfindungen find von allgemeiner Anwenbung, sowohl auf öffentlichen, als auf Privatwogen, auf Wagen auf Eisenbahnen, als auf Mogen auf gewöhnlichen Strafen. Anf ben Sicherheitsdappatat tann man sich zwar bei solchen Geschwindigkriten nicht vertaffen, wie sie auf Eisenbahnen flatt sinden; er wird iedoch bei Wagen auf aeroballichen Strafen sehr practisch fepon-

57) Die Runft, ben Marmor und harte Steine gu poliren, und beschädigte auszubessern. (Aus Journ. des Conn. usu. et prat. Dec. 1835. S. 200.)

Obgleich bie Runft, ben Marmer gu politen, sebe auch verbeitet ift, so finbet man fie boch unseres Miffens in teinem besondern Merte beschieben wie glauben baber, so manchen unserer verebeten Lefer einen Gefalten gu erzeugen, wenn wir biese Runft bier mit-

theilen. Selbft auch ben Mineraliensammlern wird bie Kenntnis biefes Gegenstandes nicht unlieb fepn, um bie Mineralienstuden, welche sie aufbewahren, feibst zu posifern.

Bir merben ben Darmor in brei Claffen eintheis len : in bie erfte Claffe geboren Granit, Magt, Riefel, Gerpentin, Porphor, furs alle barten Stoffe, welche nicht Raltiteine find. Go tann jeber Stein, ben man poliren mill. mit Ausnahme berienigen, melde in Berbinbung mit Gauren tein Aufbraufen erzeugen, unter bie barten Stoffe claffificirt merben, porgualich menn fie mit bem Reuerstable Reuer geben. Ginige andere Dis neralien, welche in Berbindung mit Gauren tein Mufbraufen erzeugen, und feine RiefelsBufammenfehungen find , bieten fo enticbiebene Charaftere bar , baf felbit biejenigen Berfonen bei bem blogen Unblid fie ertennen. welchen bie Runft unbefannt ift; in biefe Abtbeilung geboren bie Schiefer; bie einen erheben fich immer blat: teria, mabrent bie anbern fich mit bem Ragel rigen laf: fen : unter ben lehtern befinden fich einige, melde eine mertmurbige Gigenichaft befigen, namlich in bem Reuer eine bedeutenbe Barte angunehmen, welche Gigenbeit Die Induffrie benubt bat.

Die Agate tonnen auf ber Deebbant geschnitten und polite werben; ba fie immer in fleinen Fragmenten vorlommen, fo tann man fie auf die Derbbant bringen und fie auf biefe Art mit gover Spatsamerit ichneiben und politen. Minetalogen tonnen nach biefer Methode auch leicht die Eremplare ihrer Cammlungen politen.

Bon ber Politur harter Stoffe, wie Granit, Agat u. f. w.

Alle Steine, so bart sie auch find, tonnen in mehr ober weniger bunne Zaseichen getheilt werden; Porebpe und Gennit sind Beispiele ber Art. Die Alten waren in ber Runft ber Bearbeitung von Steinen secht reit; seugniffe dauon geben und die Monumente, welche tage ist aus Ann ober Agspten gedracht werben; sie schein na andere Metheden in Anvendung gedracht zu har ben, als biejenigen sind, welche wie bestiegen ben battellen Tischen bemeett man oft eingegrabene Buchfladen, und jeder Muchflade besieht aus einen Richte fleiner Körper, welche mit einem einigen Schalage erzengt worden sind, und zwar mit einer so großen Geiech semigleie, als hatte ma ein Ertlat Wachs gefchnitten.

Benn man einen beliebigen Stein fagen will, fo wendet man bie Gage an, welche burch bie hand ober

burch irgend eine mechanliche Vertichtung in Bervegung gesehr wird; Stahl muß man nicht zur Sche enhemen, sondern Eisenderd reicht din, sist soger vorzugischen. Man hat dasüt zu sorzen, zwischen das Eisen der Schen de keine Idhane haben darf, und die Erien der Stein nes einen Körper zu beingen, der die Wistung der Sche unterstüdigt; groddnisch nimmt man Kiesessand. Um Granit oder den verschiedenen Macmen in Tafschung ur erd datten, so der inzug man diesen Sand der zu Wistundien der der der der der der dand der der zwischen der der der der der den der der zwischen der der der der der der der der zwischen der der der der der der der der zwische der der der der der der der der der zwische der Wesse an, welcher dort immer kieselbaltzi sie.

Wenn man harte und eble Korper in bunne Plateden ichneiben will, so wendet man anstatt bes Sandes, mehr ober weniger feingepulverten Schmitgel an; auch wurde biefer Stoff, wenn er nicht so theuer ware, fich zu beträchtlichern Abeiten einen.

Die Bearbeitung bes Marmore ober barten Steis nes befteht in tem Poliren, melches vermittelft bes ges pulverten Canbiteins und eines barten Rorpers ausges führt wird. Ebebem gebrauchte man einen Canbftein, fest erfest man benfelben burch Gugeifen, meldes fcmer ober mit Gemicht belaftet ift. Um baber ben Granit ber Caule ju poliren, die Rapoleon ber großen Urmee errichtete, fo polirte man bie Blode, nachbem ber Granit getheilt worben mar, mit unaufhorlich benebten Sand: ftein, und mit Dlatten von Gifenguß, welche 15 bis 18 Boll breit, 2 Auf lang und 2 Boll bid maren. Diefe Platten maren in ben Querfeiten von 4 ju 4 Bollen mit Lochern von 1 Boll Breite bei 12 Boll Lange perfeben ; in Diefe Locher murbe ber Polirfand gethan. Un jedem Ende Diefer Platten befand fich ein Saten, web der eine Schnur festbielt, welche abmechfelnd von einem Denfchen angezogen wird, ber fie nach fich ju jog ; bief

wiederholte Bewegung vollendete fchnell bie Politur des Marmors. Diefe Methode wird jest gewöhnlich ange-

Wenn man nach bem giten Spfteme permittelft Sand und Sanbftein bie grobfte Arbeit vollenbet batte. manbte man, um bem Marmor ju fchleifen, Badfleine und febr feinen Canbftein an ; um bem Darmor bie feine Schleifung ju geben, fo iaft man barauf ben Ges brauch bes Schmirgels folgen. Sat man burch wieter: bolte Reibung ben Marmor icon auf einen geborigen Grab gebracht, fo menbet man nebft ber Gifenplatte mehr ober weniger feinen Schmirgel an, und vollendet bie Politur mit Binnafche: man fugt gu biefer Gub: ffang felbft Bleifpane; ber feine Comirgel und bie Binn: afche menbet man vermitteift eines Tuchballen an. ber berumgerollt wirb; von Beit zu Beit befeuchtet man ibn. und benest ihn mit ber Binnafche. Muf Granit, Ries fel. Maat tann man Del obne Rachtheil gur Bolitur anmenben.

Man begreift leicht, baß, um eine vollfanbige Politut gu erhalten, man nur eine andere Operation beginnen kann, wenn bie vorhergehende vollftanbig ausgefabet ift.

Die Politur ber Agate wird nicht mit Canbffein ausgestührt; fie werben mit gepulverten Schmiged geschiffen, mit berfeiben Gublang und mit einer Schieftrolle von Gugeisen ober Biei und febr feinem Schmieget politer, und bann mit Binnofde und einem Ballen von Auut vereinnt.

### Bon ber Politur bes Ralf: Darmors.

Der Marmor tann nach ben verschiebenen Graben feiner Satte in zwei Elaffen geriegt werden: in ber err fien befinder fich ber harte Marmor, mit beffen Politur wir und beschäftigen werben. Menn biefer Marmor gefagt ift, so fohieft man ibn wie ben Granit, mit Sand

ftein und einer Eisenplatte; bie Anwendung von Maschinen jur Politur des Maxmors hat den Preis der politten Tafeln berabaebruckt.

Wenn der Marmor einmal geschiffen ift, so bearbeitet man ihn mit einer Brischung von ein Deitet Bimflein und zwei Deitet Schwieges; auch schieft man zuerst mit einer Schlesfrolle von Bimflein; ist dann nun der Marmor so weit gebacht, daß er die Politur erhale ern fann, so beings man Erippet und Binnache in Anwendung; bisweiten süger und geste Bissischuse Ruß ober seine Kohle und zu Ansang ster Bissischuse Die setze Oplitur glebt man nenblich vermitselst groub verten Anochentalts (la poulte d'os calcinca), den man mit etwas sich siener Binnache vermischt, indem man so tange fortschier, bis man einen volltommenen Gianz etreicht, welcher lange Zeit hindurch dauere.

Bon ber Politur bes weichen Ralt: Darmors.

Die zweite Art Matmer ift ber weiche, wogu auch ber Alabosfter gehört; er wird fast eben so behandet; von ber Schiesfung fann man aber sogleich auf bie Poetitut übergeben, wobei man Bimflein-Schmirgel, Artipp pel und aepulverten Ralf in Anwendung brinat.

Won einigen Worfichtsmaßregeln, welche man bei dem Marmor zu nehmen hat, um ihn nicht zu befleden.

Bon ber falfchen Politur, welche man bem Darmor giebt.

Man sieht, daß bie mehr ober voniger verlängerte Rechung dos einzige Mittel ift, einen gut politenten Mormor zu erhalten. Um bie Krobit abzutürgen, hat man nicht allein gesucht, Substanzen zu sinden, welche die Politur beschleunigen, sondern man wender auch ein Mittel an, den Marmor zu glangen; dadurch gesangt man in sehr Lutzer Belt sogleich nach der Schleisung zur Politur. Auf diese Berfallschung muß man wohl Acht

haben. Fier diesen Irved membet man Alaum ober schwere fellaure Alaumerde an; sozielch nach der Schleffung ger berucht man Alaum in größere ober Liefenerer Duantie alt in Berbindung mit Politrustver, so das man auf diese Art eine Einstilche Politru erzugt, ein Betrug, den wei der einem Aropfen Walfer ich die eine Aropfen Walfer schwert, bei auf dem Aramor nur einem Aropfen Walfer schwer, so entsteht so gleich ein Fiel, bevor man daher einem Marmor tauft, munt man ber die Bartellen.

Die Anwendung des Alaun namtich giebt einen lebhoften Glang, der fich jedoch schnell verändert. Die mit diesem Salge behandtet. Deberfläch eigt bei der mehr ober weniger feuchten Luft schoefelglauren Kalt, fohiensaure Poelsche und Alaumerte ab, wodurch der Rarmor sogleich seinen Glang vertiert. Der Alaun aus schwerfsqueren Alaumerte und Poelsche bestehend, wieft auf den Warmor, und es entsteht eine dopperlie Beriegung; die Schwessellieure des Alauns zerfest den toblensauren Kalt, während der Kalt wie bei Schwessellieure, und bilder schwesselliguren Kalt, während die freie Kohlensaure diaunerde und Potalsch bilder. Welleischt würde der Alaun mit Ammonisch-Bolisch nicht dieseste Rüttung kernerteringen.

Sine andere Betrügrei geschiebt vermittelft ber Bachenalerei. Das einsachste Mittel, um bies Berfalischung gur erfennen, befeit barin, bof man ben Manmor mit Wache abmosicht; wenn nach biesen Berluch ber Marmer feine Bolitur verliert, so ift bie Politur nachermacht.

Berfahren, um Bergierungen auf bem Marmor angubringen.

Bourguignon ju Paris hat Matrigen aus Schriftmesal erfunden, burch wiche er bermittelft Reibung in turger Zeit auf jeben Marmor bie reichten Beszierunern erzeugt. Die Bolitur ift aans biefelbe.

Noch fit übelg, die Act und Weise zu bescheiben, wie man die Unfallte vermeibet, denen mancher Marmor ausgesche ist, femer die Ausbessserzug gebracht werben mus, welcher zebrochen fit, der feine Deltur verbenn mus, welcher zebrochen fit, der feine Deltur verbenn dat; blese, so wie die Besestligung der Marmorplatten und die Ausmenssthung des dabei ersobertlichen Eerments wied ein spärere Artist behanden.

58) Das Leimen Des Papiers von Ababie. (Mus Journ. des Connaiss. usu. et prat. Drc. 1835, 6. 268.)

Man nimmt 32 Unten feinen gefochten Gerbert Beim, beffen fich bie Papierfabritanten gewohnlich bebies nen : 16 Ungen Baffer bringt man in zwei Befafe: in bas eine giefit man 4 Ungen und toft barin 54 Gran Mlaun; in bem zweiten Befage, meldes 12 Ungen Bafe fer enthalt, toft man 36 Bran Geife; nachbem biefe Stoffe aut aufgeloft finb , bat man obigen Leim , bei einem etwas mehr als laumarmen Barmegrabe; bier auf nimmt man ben britten ober vierten Theil bes Gelfenmaffers, bringt es in ein befonderes Befaß, morin man eine gleiche Duantitat mit Maun verfentes Paffer gieft, und icuttelt biefes Gefan, meldes bie beiben Ir ten Baffer enthalt, bamit fie fich quaenblidlich vermis fchen; fobalb bie Difchung volltommen ift, mas man an ber Karbeperanbernna erfieht, gießt man fie in ben Beim, bepor fich ber Mlaun feben fann, welches bann gefdieht, menn beibe Baffer gu lange pereinigt bleiben : man nimmt bann biefelbe Quantitat von jebem Baffer, und gieft bas alaunhaltige auf bas Geifenmaffer, nicht umgefehrt; biefes wird fo lange fortgefest, bis in bie 32 Ungen Leim, Die 16 Ungen BBaffer gefchuttet finb; auf biefe Art ift bie Dperation fur ein Drittel Baffer auf zwei Drittel Leim vollendet.

Wenn man mit der Saifte Wasser und der Saifte Leiten will, so muß man wie oben versahren; defeibe Quantität Alaun und Seife reicht sin, um einen Leim zu erhalten, der dem erinen sast zielch ist; will man ihn ober flärfer machen, so sage man d Gean Seift und verhältnisspässe Alaun dingur.

Um den Unterschied kennen zu lernen, der zwischen bem Leimen mit reinem Leim und dem angegedenen statt findet, wende man Keim aus demsschen Alls der gebocht an (gleich dem aus dem Drogouen dereiteten), der obachte stat den Bengen densschen Midzmegrad, d. i. laumaarm, und densehe des Papier so, des der Keim gang in das Papier eindringt; dann leimt man Papier mit reinem Leim, und eine gleiche Duantitát von dessidden Lualität mit dem vorgerichteten, deingt beide unter diessiede Presse, um sie demsschenden, den unterwerfen, umd bereitet sie auf demsschen Dret aus, damit sie die siede Demssectute dessen. Die übrigen Burichpungen maßen gang dieselben sen, wie der bern Leimen mit reinem Leim.

Der fcmefelfaure Bint bringt biefelbe Wirtung ale ber Mann bervor; anftatt aber 54 Gran gum Maller

und ber Seife hinzugufagen, wied man nur bie Salfte anwenden. — Auf biefe Act wird ber Leim weber verbeennt, noch gerothet, noch getrabt.

Bei biefer Art Leimung wird Erfparnif erzeugt.

Reimnng von Papier, auf welches man mit Bafferfarben malt, ober meldes jur Color rirung von Rupferftichen bestimmt ift.

Bir theilen bas Recept eines Leimes mit, welcher undurchbeinglicher, unveranderlicher ift, und fich ftarter auf bas Bapier befeitigt.

Flichtett	n					40	Gran
Weiße	C	eife				40	
200						20	

Man tasse biese Gegenstände in etwos tauwarmen Wafe fer eine Nacht hindurch ausquellen, nachdem man den Sischeim Klein geschnitten hatz ben andern Zag ich man ihn in 4 dis 3 Ungen Wasser auf; süge die Seiste und ben geguberten Alaun binu; sicht dos Gange gut jusammen, und schüttet dann ein Quentchen Weingesst in Kelnen Toelein bingu. Diese tehte Subsanz ist das ernige, was die Exhalung bester Leinung beruftet.

# 59) Reues Berfahren bei ber Fabrilation bes Bleiweißes.

(Mus Journ. des Connais, usu. et prat. Drc. 1835. S. 268.)

Die sabtreichen Unfalle, welche bie Arbeiter treffen, melde bas Blei bearbeiten, und es in Bleimeif verwans bein, mußte bie Aufmertfamteit ber gabritanten barauf lenten, ob biefes Material nicht bergeftellt werben tonnte, ohne baf bie Arbeiter von Rolif und anbern Rrantbeis ten befallen wurden. Rolgenbes Berfabren, welches von Balter, Boob und Travaffe berrubrt, icheint weniger Rachtheile bargubieten, als bie Berfahrungsarten, melde man in Krantreich befolgt. Diefes nach England gebrachte Berfahren beftebt barin, bas Biel in Rorner gu permanbeln, beinahe fo wie man es mit bem macht, mas man jur Jagb benutt, und faft mit benfelben Mitteln : biefe Rorner werben mit einer binreichenben Duantitat Baffer in einen großen platten Raften ges than, welcher mit Blei überzogen, oben offen und auf: gebangen ift. Wenn man nun Diefem Raften eine fcaus teinbe Bewegung ertheilt, fo erhalten alle Rorner bei jebem Stofe eine Reibung gegen einanber, melche eneralich genug ift, bamit fich einige Theile von bem Bleie losreifen tonnen, welche in Dufvergeftatt finb, und fich mit bem Baffer vermifchen. Das Blei, welches auf biefe Art gertheilt, und mit bem PRaffer permifcht ift. wird bann burch Rittriren pom Baffer getrennt, in bunne Schichten ausgebreitet, und acht bis gebn Tage ber Bietung ber Luft ausgefest, indem man mabrend biefer Beit bafur Garge tragt, es umgurubren, um neue Dberflachen ber Luft baraubieten ; ift bas Blei in biefe Umftanbe gebracht, fo orpbiet es fich, und verbindet fich mit ber Roblenfaure ber Luft, fo baf fie in toblenfau: res Blei vermanbelt mirb. Durch biefe Berfabrungeart bat man nicht notbig Barme, Effigfaure ober einen toffpieligen Apparat in Anmenbung au bringen. Wenn bas fo getheilte Blei in ben Buftanb bes Bleimeifes gebracht ift, fo muß man es, wenn bas Probuct noch etmas Baffer enthielte, trodnen, bepor man es formt.

Mittel bas Bleimeiß ju ertennen, welches burch ichmefelfaures Barpt verfalicht ift.

Diefes Mittel grunbet fich auf bie Losbarteit bes Bleimeißes in Galpeterfaure, worin fich bas fcwefels faure Barpt nicht auffoft. Bu biefem Bwed nimmt man 100 Theile Bleiweiß, wie er im hanbel vortommt, pulverifirt und trodnet ibn guver, bringt ibn bierauf in einen Rolben, fügt Salpeterfaure bingu, bie mit gleis den Theilen Baffer verbunnt ift (bem Gewichte nach), fo bag ble Quantitat binreichend ift, um bas gange toblenfaure Biel (b. i. Bleimeif) aufzulofen, menn es rein mare: wenn bie Caure nicht mehr reagirt, melches man baran ertennt, bag fein Aufbraufen mehr entftebt. und fich teine Roblenfaure mehr entbinbet, fo laft man bas Bange feben. 3ft bie Alliffigfeit flar, fo gießt man fie ab, mafcht ben Reft mit reinem Maffer, und filtrirt ibn, mafcht ibn abermale, trodnet und wiegt ibn : bas Bewicht giebt bie Schwere ber Stoffe, melde mit bem Bleimeiße vermifcht maren.

Berfuche an unehreren Poeben geben folgende Retuter : 1) bas erine Bieiweis laft einem Sah, ber auf ein halb bis ein Procent geben fann; ein Sah, ber tiefeliger Natur war, und ber wohrscheinlich von ben Mabisteinen fam. 2) Andres Bieiweiße enthielten 19 bis 20 Procente von einem unschlichen Fossfe, schwefelfaueen Barpt, weicher untergemengt worden war; es ist sogar mabischeinlich, das das Berhältnis bes schwefessauem Barpt, meicher untergemengt worden war; es ist gegar mabes bei bem im dannet vordenmenden Misteilungen Barpt bei bem im dannet vordenmenden Misveise noch bedeutenber ift. Der Käufer muß nun den Werth der Poedute untersuchen, weiche er dauft, damit er nicht sie eine Missian von schweftsturem Barpt und Bleimeiß baffetbe begahlt, was er fur reines Bleimeiß berabit.

Much tonnte man biefes Berfahren auf bas in Del aeriebene Bleiweiß anwenben.

Aufer fcwefelfaurem Barpt mengt man auch noch andere Stoffe ju bem Bleiweiße, worüber wir fpater Berfabrungbarten mittheilen werben.

Marum man das Bleiweiß mit schwefelsaurem Bar ret verfalicht, ift leicht zu begreifen, benn legteres kofter sieben und stedzig mal weniger als das Beiweiß, weiches verfälicht ben Gesenstand nicht is aut bebedt.

60) Stahl von Louis : Cebaftian Le : Ror= mann, Professor ber Technologie.

Der Ersinder bei 30 Jahre hindurch chemische Beriuche über die Fabrikation des Stahtes angestellt, um schweibend nie Anframente berguftillen, welche so vollenmenen maren, als man es verlangte. Im Jahre 1823 erreichte der Ersinder seinen Ivord. Bei der Ungleitung in jenem Jahre flette er Rasiermessen, Gradfliches tun, f. w. von verschiederner Qualität auf, welche aus Staht bestanden, das von dem Ersinder vervollkommnet worden war; die Centralium erkannte die Borziglichkeit derfielben an. Im Jahre 1827 flette er neue und noch mehr der nach in der Berten und bestalt der der berteilt und eine bei Borziglichteit will am Ende siener Laufdach die Judereitungsart dem will am Ende seiner Laufdach die Judereitungsart dem industrielten Wulltam über entsieher

Der Erfinder ertannte bei feinen Unterfuchungen, baf aller Ctabl, welcher im Sanbel vortame, einen ju großen Theil Roble enthielte; er ertannte bie großte Quantitate es murbe ibm nun leicht, welches Berbalt: nif bas porgualichere mare. Er verfuchte Berbinbungen bon Stahl mit verfchiebenen Metallen, Gilber, Golb, Platin u. f. m. nach ben verschiebenen von Schriftftels lern angegebenen Berhaltniffen; aber vermittelft bes Di: crofcope ertannte er balb, bag fich ber Stabl mit teis nem Detalle verbinbet; es legen fich biefelben mit aus Berft Heinen Moleculen amifchen Die Molecule bes Stahle, und bei bem Scharfen ber Schneibe bemertt man mit ber Loupe genau eine Menge von Streifen bes bingugefügten Metalles, moburch ber Gegenftanb bas Unfebn einer Stablfage mit großen Babnen erbalt. Go groß auch ber Barmegrab mar, ben ber Erfinder in Unmen: bung brachte, niemals tonnte er ben Stahl mit bem Metalle verbinben, fo baf fie beibe nur eine Daffe ausmachten.

So viel über bie migtungenen Berfuche bes Erfinderts, die wenigftens in fo feen vortheilhoft find, als fie einen Abmeg anzeigen, der bei fpatern Untersuchungen ju vermeiben ift.

Um ben Stahl bee Erfinders zu verfertigen, ober ben im handel vortommenben zu verbeffern, find brei Substangen nothig:

- 3) Animatifche Robte, weiche aus bem Leber aitre Schube ober ben Abgangen ber Schubmacher, Sattler u. f. w. erzeugt wirbt. Diefe Robte wie in ver fchioffenen Gefäßen gebilbet, nachdem sie gut geste sen und gesiebt ist, in gut verschioffene gidferne ober Topfere Gefäße ausbewahrt vor Luft und namentlich vor Licht geschützt.
- 2) Cehr fein geputverter Riefel, ber burch ein seibenes Gieb geschet ift. Diesen Riesel finder man in allen Porceulansabiten vorbereiter. Man beings ibn auf ein noch seineres Pulver, siebt ibn, und bewahrt ibn wie die animalische Roble in glasenen Alasen auf, die mit Arpfall gestopfelt und Schmirzget verkittet werben; bierauf sehr man die Gefäß an einen finnstern Drt; benn das Licht verandert beibe Substangen, die man nur in einem sehr troderen Justandert berichtließen darf.
- 3) Die britte Gubftang ift gepulverter ungebrannter Raft, ber bann, wenn man ihn benuben will, fein gepulvert und gestebt wird.

Die Berfahrungsatt, fo wie bie Berhaltniffe, in benen man bie Stoffe mifcht, befieben in folgenbem:

Man wiegt genau 97 Unjen fein gepulvete Kohle aus beber ab, sigt ebenfalls genau 2 Ungen fein gepulveten Riefe und 1 Unge fein gepulveten ungelöfchen Kalt hingu. Diese Wischung macht man gang genau, und tähet eine gute Wiertesstunde hinduch um, damit ber Riefel und ber Rait gleichstemig verbreitet werden. It die Mischung vollender, so kann man sie in Glassfalden verlichtiefen, weiche vermitteist Schmitzgel tuspbidt verlichtigen und vor dem Lichte geschütz find. Wit Dilfe diese Sahr aufbroadet werben, ohne das sie aus und zu geringsten etwas von ihrer Qualität verliere. Man kann sie auch in geringsten etwas von ihrer Qualität verliere. Man kann sie auch in geringsten etwas von ihrer Qualität verliere. Man kann sie auch in geringsten Eunanität bestliere.

Run handelt es sich darum, das Eifen zu flahlen, ober ben Stabl zu reinigen, benn die Operation ist gang bliefelbe. Wir wollen annehmen, daß nur eine geringe Quantiidt bearbeitet wurde. Man nimmt einen ziemeilich großen Schanligtigal, beifen Dobe erwas größer ihr

ale bie Gifenftuden. Dan thut etmas von ber Die foung binein, und fcbichtet fie auf : man ichuttet ben Stoff nach und nach binein, inbem man ibn auffchiche tet, ftellt bie Gifenftude, obne baß fie fich berühren : bann bebedt man ben Schmelgtiegel mit feinem Dedel. ben man aut mit weicher Topfererbe perfittet : laft ben Stoff aut trodnen und beffert bie Spalten , welche bei ber Abtrodnung entfteben, mit weichem Topferthon aus. Benn bas Gange troden ift, fo bringt man ben Comelse tiegel in einen Binbofen, welcher gut giebt, bie er überall gang roth ift; man unterhalt biefe Darme eine aute Stunde binburd, bamit bas gange Innere gleichformig roth werbe. Dann lagt man bas Feuer verlofchen und rubrt ben Schmelatiegel nur bann an, wenn er gans talt ift. Dan bebarf bagu 24 Stunden. Dann giebt man ben Schmelgtiegel gurud und offnet ibn ; bierauf nimmt man bie Studen beraus, welche fertig finb. Wenn man im Großen arbeitet, fo wenbet man gut gearbeitete Gifenblechtiegel an, und verfahrt bamit wie oben.

Der fo verfertigte Stahl muß nun bearbeitet werben.

61) Uebertragungsmethode bes Bafferstoffgafes, welches jur Erleuchtung von ABohnungen bient.

Diese Methode ift von Malteau ju Elbeuf, ber eine Gasfabrit jur Erleuchtung besitht und houzeau Mufron von Reims.

Der Transportmagen lagt auf feinem Bege teis nen Geruch jurud, eine Thatfache, bie burch ben Gefunbheiterath von Rouen und burch bie Autoritaten ber Stabt Etheuf conftatirt worben ift. Diefer Bagen tragt einen febr großen colinbrifden Blafebalg von Leinmanb. melder mit einem unburchbringlichen Uebergug bebedt iff. Diefer Cplinber bat 12 Rug gange und enthalt 200 Rubitfuß Bas : menn ber Blafebala gufammenges befidt und von Luft befreit ift, fo beingt man bas Gas ein: eine Operation, Die febr fchnell in 10 bis 15 Dis nuten ausgeführt wirb; bierauf verfcbließt man ben co: linbrifden Blafebalg, ber burch bas Gas ausgebebnt morben ift: ift man auf ben Drt angefommen, mo man bas Bas ausleeren will, fo bringt man ein fleis nes Daag an bem Blafebalge an, und brudt ben Bla: febalg vermitteift Geile jufammen: man beftimmt auf biefe Art ben Strom bes Bafes aus bem Blafebalge in Die Gasometer, melde fich in ben Rabriten befinben, mo bas Gas gur Erleuchtung angemenbet werben foll.

Roch berbient ber Leinwandollebergug einige Aufmertfambeit; die Splinder waren feit langer Beit in Gebenach, und hatten eichgte verforen, wahrend die Splinber, welche aus Leinwand bestanden, und mit verschie benen flenis überzogen waren, nach einem Gebrauche von wenigen Lagen außer Gebrauch gebracht werden mußten.

62) Thomas Dunfin's patentirte Berbeffes rung in ber Methobe, Copien von Manuferipten und Schriften zu erzeugen, und an bem Apparate, ber bagu benugt wird.

(Mus The London Journal, Dec. 1835. C. 218.)

Diese Erfindung besteht eestlich in einer verbefferten Methode, Copien von Manuscripten und Schriften, ober Beichnungen zu erhalten; zweitens in der Construction einer verbeffecten Presse, womit auf die Blatter eines gebundenen Buches leichter die Abdrück gemacht werben thanen.

Der übergutragende Gegenstand ift auf gewöhnlides Schreibe ober anderes Papier oder eine andere glatte
Dberfläche aufgetragen, mit Tinte (wie sie nacher beloptieben werben wieb), ober einer gummi-baltigen Bidifigsteit, weiche nicht fogleich trochner; biefer Gegenstand
wirb dann, bevor er trochner, durch Druck auf eine volletommen glatte Dberfläche übergetragen (wie sie nachber
beigheichen werben wirb), weiche fabig ist, die Zinte
ober bie gummigdatige flüssigkeit von bem ersten Pazpiere aufgunehmen. Der nun übergetragene Gegenstand
wird bann mit einem gang feinen Pulver besteut (wie
es nachber beschieben werbem wird); es berichtuste bafsiele Bulver muß schweize mich) es berichtuste bafsiele Bruchtigkeit bes übergetragenen Gegenstandes;
bless Pulver muß schwang ober gestabt [ein, ober sich
sieles Pulver muß schwang ober gestabt [ein, ober sich
siehen, wenn es durch die Steuchtielet benet wirch.

Der Gegenstand tann daburch mit bem Putver bebeckt werben, bag man es auf ber Uebertragungsbeber fidde berundichtetet, indem es nur auf ben Theisen bleibt, weiche übergetragen werben sollen; bas überschaltige Putver wird bann mit einer leichten Bufte binweg-genommen, weiche Alles worgnimmt, weiche bick wind pen überzutragenden Gegenstanden fest ist. Darauf wied der übergutragende Gegenstand und Anhauchen ober auf eine andere Art beseucht, woduch das Putver stäftig ober beinabe fülfig wird und bie Ainte für den überz gutragenden Gegenstand wird. Das Blact Papier, won weichem der Abbruck genommen werden sell, wird band

auf basienige geiegt, worauf es übergetrogen werben foll, und beide werben bann einem Druck unterworfen, ind bem man fie pwischen eine boppette Belle ober andere Perffe beingt, auf biefe Art wird bas befeuchtete Aine tenpulore auf bas Blatt Papiter übergetrogen, wodurch bie erfte Copie erbaiten ift. Die Uebertragung wird ben neuem mit Pulver gestreut, das überställige entfernt, am gestachtet und ein zweites Blatt Papiter domit in Berührung gebracht, um eine zweite Gopie zu erbaiten; ind foster ein brittes, viertes Mal u. f. w. Wenn bas Papite nicht gut genug die Aine ausnimmt, so kann man die Uebertragung wieder entsernen, und das Blatt abermals benuben.

Das übezutragende Manuscript oder die Jeichnung ist mit einer Feder und einer vordreciteten Tinte ger macht, weiche wie die gewöhnliche Ante gubreitet wird, namitch aus 200 Theiten Wasser, 15 Theiten Gallapfel, 15 Theiten Gallapfel, 15 Theiten Gallapfel, 15 Theiten Gallapfel, 16 Theiten Gallapfel, 18 Theiten die More Buder und 12 Theiten Gummi arabicum. Au 18 Theiten dieser Tinte sage man dem Gervichte nach 64 Theite Candicaguser, 24 Theite an der Eufst gefellessen bestehe Seale, wie Seefals, absorbasieralung auf 36 Theiten Gandicaguser, 24 Theite an der Eufst, wie Seefals, derbedierfaturen Auf. Geblociner.

Sat man nun mit biefer porbereiteten Tinte ein Blatt beidreiben, fo lege man baffetbe auf ein maffetbichtes gefirniftes ober polirtes, geoltes Blatt von Geibe ober Baut, welches auf bas Pref. Bret gelegt mirb, bas Beidriebene mirb bann barauf gelegt unb bas Gange unter Die Dreffe gebracht, moburch bie Schrift von bem Papiere auf Die Saut ober Die Gelbe übergetragen wirb. Dierauf wird ein feines Dulver, meldes bie Tinte ber Copien bilben foll, und aus farbigen Ingrediengen beftebt, auf Die geolte Saut ober Geibe geftreut, namlich: bas Duiver tann aus ichmefelfaurem ober effiafqurem Gifen, Gallapfel, Canblesauder und Ruf aufammengefest merben, inbem bie Theile nach ber Intenfitat ber Rarbe ober ber Angabl ber au erlangenben Copien aus fammengefeht werben, namlich: 1 Theil Rufi, 27 Theile fcmefelfaures Gilen, 13 Theile Ballapfel, 60 Theile aes pulverter Canblebjuder wirb ein Tintenpulver geben. welches mehrere Copien ju geben im Stanbe ift. 3ft nun bas Dufper baruber gebracht, fo bleibt es fleben, worauf man bie geotte Saut mit einer langbaarigen Burfte reibt, um alles überflufffae Dulver au entfernen: nachbem biefes gefcheben ift, baucht man bas Dulver an, um es feucht ju machen, woburch es fcmars wirb. Derfelbe 3med tann aber auch noch baburch erreicht werben, bag man teinenes Beug benest, über ein Bret ober uber eine mit einem Schwamme angefeuchtete De:

tallplatte, beeitet, und auf ben gepulverten Gegenstand legt. Wenn bie Dberfläche hiererlichend feucht ift, so weite das Hoper, welches die Copie aufnehmen soll, dam it in Berührung und unter die Presse gebracht. hierauf bestreut man ben Gegenstand abermals mit Pulsver, bürstet und beneht ibn, deingt ibn unter die Press, um eine zweite Copie zu machen, und so soch dann wolsch man bie gestimiste, gebite haut mit einem nassen auch der der weben wollte der der den massen. Und bestragen fabs ist.

Die zweite Berebffreung, namitch in der Conftruction der Preffe, um die Copie auf den Blättern eines gebundenen Buches zu ethatten, bestiedt in der Annendung einer Stange, welche sich auf Einschnitten auf dem voedern Absilte des Deuchdertes der Prefsse fiche; biese Stange geht durch den hohien hintertheit des Buches, um es mahrend des Abbrückens zu unterflügen.

Die Stange ist in bem hohlen hintertheite bes Buches angebracht, und unterstüdt baffeibe geoffnet in bem verbern Theite ber Preffe, so bag bad Blatt, word auf ber Drudt genommen werben soll, eben so auf bas Drudtebret gelegt werben tann, wie ein eingelnes Blatt, intere Einschniete in den Talben vorhanden sind, um bie Stange und bas Buch hintanglich nabe an bie Ronten zu bringen, so bag ber Druct auf die innere Sotte des Blatts gemacht werben tans.

63) Samuel Garner's von Lombart Street in der City von London, patentirte Berbeffes rung in der Runft, Beichnungen, Rupferfliche und Drudschriften zu verviessätzen. (Aus The Repert. of Pat. lav. Dec. 1893. & 338.)

Diese Ersnbung besteht in der Bildung, Boebereitung und Behandlung von Bintptatten, um fie geeigneter für den Zweck zu machen, wogu bis jest Seine in der Litdographie gedient haben. In dieser Runft, Zintographie genannt, mus man dem reinsten Metalle ben Borug geben. Das Metall wieb in gehörigen Formen, in Platten von gleichsemiger Seinte und den ersorderlichen Dimensionen gegosen. Wied es für woinsigenswerts gebatten, wie es in den meinem Siden ist, so giebt man dem Metalle eine größere Dichtigkeit, die es gegossen greddnich besteht, indem die Platten dem Druck von ein Waar Metalle Wollen neterwarfen und

auf eine Temperatur gebracht merben, bei melder bas Metall bammerbar ift. und bemeat bie Rollen in ber Richtung ber gange und ber Breite, um zu verbinbern. bag bas Detall nicht ein faferiges Gemebe annimmt, wie es ber Fall fenn murbe, wenn man bie Rollen nur nach berfetben Richtung bewegte. Durch bie Rollen er: batt bas Detall eine gleichformigere Dichtigfeit, ais es burch Sammern ber Rall feon murbe. Die Digtten mo. gen gemalt merben ober nicht, fo muffen fie boch baburch auf eine gieichformige Dichtigfeit gebracht merben. baß fie burch eine Dianier: Dafchine geebnet werben, wie jest bergleichen Dafdinen jum Chenen anberer Detalle gebraucht merten. Muf Diefe Art erhalt man genau eine platte Dberflache, melde auf eine gewiffe und gleichfors mige Birtung ber Dreffe bei bem Abbruden bon Ges genftanben einen mefentlichen Ginfluß bat. Um bie De: talloberflache geeigneter ju machen, bie abjubrudenben Gegenftanbe aufgunehmen, fo muß man ber Dberflache eine gemiffe Raubigfeit, Rorn genannt, geben; bies ges fchiebt baburch, baf man bie Dberflache mit einer Gub: ftang in Duivergeftatt reibt, wie mit Riefelfand, Comit: get, Stein ober Marmorftaub, Bimftein, Soigtobie ober anbern Subftangen ber Urt, welche bie Gigenfchaft ba: ben, Die Detalloberflache anzugreifen : manche Gubftan: gen ber Urt tonnen in Daffen angemenbet merben, wie Bimftein Dolgtoble u. f. m. Diefe Stoffe tonnen ferner in Baffer ober einer antern nicht tofenben Stuffigfeit angewendet werden, indem man nach allen Rich: tungen fo lange reibt, bis eine gleichformige Dberflache erzeugt morben ift. Entweber tonnen gwei Platten, melche fich einander reiben, ober es tann ein Reibftein, Leber ober eine andere meiche Gubftang jum Unmenben Des Duivers gebraucht werben. Die Reinheit ober Raus bigfeit ber Dberflache mirb offenbar von ber Beichaffen: beit ber reibenben Daterialien abbangen; in allen Sais ten muß man fich jeboch buten, folche Stoffe angumen ben, welche ju tief in die Platte binein fcneiben, benn baburch wird eine gu große Raubigfeit erzeugt. Bismeilen wirb es zwedmaffig fenn, perichiebenen Theilen berfelben Platte eine verichiebene Dberflache zu ertheilen, um ben Runftler in ben Stand ju feben, feinem Berte einen verfchiebenen Charafter ju ertheilen; bies fann baburch bemirft merben, bag man an vericbiebenen Stels ien verichiebene Stoffe gum Abreiben anmenbet. bas Reiben vollenbet, fo muß bas Material abgemafchen, und bie Platte von Unreinigfelten befreit merben, um fie aur Mufnahme ber Beichnung porgubereiten; bas Ab: maiden geichiebt mit einer Auflofung von Mitati, tau: Ragas. b. Grifind. Reurfte Bolge D. III. . 1V.

ftifche ober tobienfaure Potafche ober Coba. Die Buge merben auf ber Bintplatte mit abniichen Subftangen. wie in ber Lithographie, gemacht. Ift biefes gefcheben, fo wird bie Rtache mit einer fauerlichen Rtuffigleit ges burftet, welche auf folgende Urt gubereitet wird; in einer Dinte Baffer toche man ungefahr 11 Unte geftoffene Ballapfel, bis bie Riuffigleit auf ein Drittel reducirt ift; bie Abtodung gieße man abgefühlt burch ein Gieb. um bie flate Riufffafeit su trennen; biergu fuge man ungefahr smei Drachmen Galpeterfaure, und brei ober vier Tropfen Galglaure. Diefe Ungaben muffen nach ber Beschaffenheit bes Wertes mobificirt merben, fo er forbert g. B. ein garteres Wert eine geringere Quantis tat Caure. Die fauerliche Riufffigleit mirb mit bem Inftrumente auf bie Rlache aufgetragen, meiches ges mobnitich fur biefen 3med benust wird, und man tann es langere ober furgere Beit anmenben; je nach ber Rea ichaffenbeit bes Bertes; gewöhnlich werben einige Dis nuten binreichen, obne baff ieboch aus einer fangern Beie ein Rachtheit entftebt. hierauf wird Die Platte mit reinem Baffer abgemafchen, um fie bon ber Gaure au befreien, worauf bas Bert mit Gummi-Baffer bebedt mirb, wie es auch in ber Lithographie gefchiebt. Much tonnen andere fauerlichen Riufffateiten, wie bie oben ans gegebenen, benutt merben, wie irgent eine verbunnte Caure, nur muß fie fo befchaffen fenn, bag bie Birtung ber Gaure auf Die Platte nur fcmach ift; auch Auflofungen von überfauren Galgen find nicht ausgefchioffen, s. B. falgfaures Galg, falpeterfaures Binn; im Mllgemeinen ift jeboch bie oben angegebene Aluffigeeit porqueieben. Ginb nun bie Bintplatten fo porbereitet und behanbelt, fo tonnen fie eben fo jum Drud ange: mendet merben, wie es bis jest mit ben Steinen in ber Lithographie gefchiebt; fie find bem Steine in allen Eigenschaften gleich, weiche von ber Dberflache abbangen; ja fie befiben ben großen Bortbeil, ber Birtung anberer Arten von Dreffen ausgesett werben ju tonnen, ale gewöhnlich in ber Steinbruderei gebrauchtich finb.

64) Plan zu einer Fußgangerbrude und Brufstenbogen zwischen Hungerford und Lambeth. (Aus Mech. Mag. Dec. 5. 1895. C. 194.)

(Fig. 101 — 104.)

Das eiferne Geftelle bes Bogens Sig. 101. foll bie Einfaffung ber Buben bilben, welche entweder mit bolg

ober Elfenbiech bebedt find, und burch bunne Unterschiebe getrennt

Hig. 102. sett ben Bogen dar, wie est sich in seinem vollkommenen Bustande ausnehmen würde. Kig. 103. ist eine perspectivliche Dars setung bes Duchsichniers von dem Berüfte des Bogens und Sig. 104. eine perspectivliche Darskellung des seines perspectivliche Darskellung des seines perspectivliche Darskellung des seines perspectivlichen und seine perspectivlichen. wenn er fertig sit

AA find die Bimmer fur Bus ben, mit barüber befindlichen Speis fes und Schlafzimmern CC. B ift ber Durchagna fur Rusganger.

Die Bortheile eines solchen Planes würden fepn: 1) die Einkünste,
welche sich aus den Buben eigeben würden. 2) Die Ertra Abgaben von Spalergängern und Küfern, Immer jum Tabatseauchen
und um Erfrischungen einzunehmen
würden gan besonders anziehend
fepn, da sie von der Brüde eine
welte Aussicht gewähren würden.
3) Eine Berteinerung und sog,

8/4. 101 – 102.

1.

8/4. 101 – 102.

lich Berminberung ber Untoffen ber Pfeifer. - Es u. f. ro. hingugefügt werben; in Penfotvanien befindet tonnte leicht auch ein Sabrweg fur Pferbe, Sabrseuge lich eine abniliche Brude von Solie

# 65) Coopers großes achromatisches Fernrohr. (Aus Mech. Mag. Dec. 12. 1835. S. 220.)

(Rig. 105.)

Die Figur ift ein Aufrif bes Telefcops, wie es von ber Offeite fich zeigt, wenn es nach ben Polarfternen 6 Stunden nach ber Gulmination berfelben gerichtet ift.

Der Pfeiler AAA besteht aus beeltem schwarzen Marmor; er ist gut yusammengesügt, und an manchen Stellen mit Alammenn besessigt, an der Basis 4 Kus, oben 3.3 Auß; die Nord- und Sübsirt hat die Reigunder Beste der Stemmarte, namtich 54° 10'; an dem Blode besinden sich Seufer, um aufsteigen und von dem Retise abtsein zu könner, um aufsteigen und von dem Retise abtsein zu könner.


An ber Norbleite bei B find 2 Fuß fchrag meggenommen, fo daß daseibst mit der Subfeite ein rechter Bintel gebildet wird; in biesem Theil ift ein ftartes

gufeifernes Beftelle befeftigt, welches amei aufeiferne Rollen von 12 Boll Durchmeffer mit Stablgapfen von 14 Boll Durchmeffer fuhrt, bie fich in Lagern von febr bartem Glodengut breben; fie unterfluben bie Dolarachfe in ihren obern Lagern, berühren fie in Bunften und bliben mit bem Mittelpuntte berfelben einen rechten Bintel. DE ift bie Polarachfe von Gufeifen, fie brebt fich amifchen ben Reibungerollen bei D. mo fie 154 Boll Durchmeffer bat; ber untere Theil enbigt fich in einem Bapfen, von gebartetem Stabl, und brebt fic bei F auf einem Blode, von febr bartem Glodengnt; biefer Blod ift vermittelft vier Schrauben g beweglich, fein Bredt ift bie Correction ber Polgrachfe; bie Buchfe ift auf bie ebene Dberflache einer farten gußeifernen Dlatte H gefdraubt, melde unmittelbar an bem Steine I angebracht ift, und uber Die Meribianfeite bes Dfeifere bervorftebt. K ift ber Stunbenfreis von Gufeifen, mit einem ftarten eifernen Rreife von Deffing gut baran

394

befeffigt ; bie Rante ift mit 720 Babnen verfeben, in melde bie Schraube obne Enbe 'eingreift, melde mit bem Uhrmerte in Berbinbung ftebt und an ber untern Seite grabuirt ift. L ift eine Detallbuchle, melde pon einer Geite bes Pfeilers bes Ubr: merte aur anbern gebt. M ift ein Ranal in bem Pfeiler für bas Gemicht ber Ubr. NN ift ein ftarfes bobles Stud pon Buffeifen, in ber Mitte quabras tifd von 16 Boll Gelte, an ies bem Enbe eplindrift mit ftarten Seitenfluden: es ift burch pier Bolgen mit ber Dolgrachfe perbunben und führt Reibunges rollen, welche 7 Boll Durchmefs fer baben, bie auf Stablgapfen mit ein Biertel Durchmeffer wirten : auf Diefen Rollen brebt fich bie Declinationsachfe, wobon ein Bleiner Theil bei Q gefeben mer: ben tann; fie unterftuben bie Achfe in Punften, welche einen Mintel von 1200 mit bem Dit telpuntte ber Achfe bilben, unb baber immer ben Comerpuntt ber lettern gwifden fich baben. Die Declinationsachie von Bufelfen 12 Boll im Durchmeffer, bat an bem Enbe, welches bem Kernrohre junachft ift, ein viers ediges Ceitenftud, woran ber Buget R mit vier Bolgen befes fligt ift: mit nur geringer Reis

bung wird es verhindert, bie Rollen gu vertassen; bies geschiebt vermitteisst einer Rolle, welche 5. 300 Durchmessen bei fie ist mit einer langen Spindet verschen,
und berdt sich in Lagern, welche auf der Polacachs sich obesindern. Diese Rolle bertoft sich in einer Kinne, die
auf der Declinationsachse ist; brebt man die Polacachse, und neigt die Declinationsachse nach iespend einer
Richtung, so texten die Kanten der Rinne an die Roller,
da diesen berwegung der Declinationsachse
Theil nimmt, so lätz fie diese eine siehen gestellt werden.



weiter als der Durchmeffer der Rolle ift, so kann die Belle nicht beiber Seiten der Rinne gugleich verügent. An den Biggel R von Sugissien ift das Fernrecht SS vermitresst gaben der von Gugselfen ist das Fernrecht SS vermitresst gaben der Belle geben der Schaffer von Gugselfen beschiedt. Thas Rober besteht aus gewalztem Sisne; es hat in der Witter 24 Bott Durchmessen, 16 Bott an jedem Ender das Gereicht beträgt S Centner. U ist das Gegenger wichte von Gugselfen in 6 Appletten des Annere jedem Teheils stellt einen Ring dar, der durch Unterschiede in 6 Apblete getresst.

baburd ift auf eine gang einsche Ter ber Gemerpunkt ber Detlinationsachse u. f. w. in ben Derhungsmittet punkt gebracht. Bei V ift ein cylindeliches Gleitze wicht; indem man es hineinschieft ober heraussieht, wied das Instrument bei Amenehung eines annern Deulars corrigirt. W ist ein gegähnter Areis, ber quer über bie Polarachse bestehtigt ist; eine an ben Bugst angebrachte Geraube ohne Ende gerft in ihn und beroget bas Instrument in Declination. Y ist ber Declinationstehtie; er rubt auf der Detlinationachse Mitter feppe gum Abtefen sind an der Polarachse angebracht.



 Wiberfland leifte, fo ift es mit einem Firniffe übergogen. Eine Kraft von 3 Pfund, weiche an die Deutarrobre angebracht wird, reicht bin, um das Instrument nach jeber beliebigen Richtung mit Leichtigkeit bewegen zu können').

Das Dbjectingtas bat 13,3 Boll im Durchmeffer.

# 66) Merryweather's verbefferte Feuerfprige.

(Ria. 106.)

Borftebenbe Reuerfpribe ift eine ber porguglichften, welche jest in England in Bebrauch ift; fie ift von Merrymeather. bem Dachfolger ber Spribenfabritanten Sablen, Compfin und Batt, Long: Mere au Bonbon verfertigt. Diefe Dafchine ift nach ihrem patentirten Principe mit mes tallifden Riappen und Stempeln verfeben und hat besonbere Rlappentammern, ein Princip, bas jest allgemein bei ben beliebteften Sprigen angewendet mirb. Das Baffer fur bie Sprite tann aus einem Bebalter, ober aus einem Rluffe zc. permittelft eines Saugrobes genommen mer: ben, welches an ein Enbe ber Dafcbine angefdraubt ift : bas Mustaberobr ift an bem entgegengefesten Enbe angebracht.

Es kann bie Massichine entweder von wier ober seine Munichen betient werden; mit einem Robre von ", Boll im Durch messer verfehn, wieft es eine Wassere Vader ber Gegenstande, im Innen der Shafter, giebt sie eine große Quantitat Wasser untwerbeden und practie, ohne daß die Arbeiter seine werdet werden.

und febr ichone mechanische Erzeugniffe. Derem weather bat neuerich eine Berbefferung bei ben Spribenrobene eingeführt, welche auf iber Mittung einen nicht unwichtigen Einfluß ausübt. Durch eine Beranberung in bem Entabungecobre erhält er einen gulammenbangenbern Mufferfiren, und beingt ibn baber gu

<sup>\*)</sup> Die Frauenhofer find ebenfalls febr gut aquitibrirt. Ueberhaupt find die Bewegungen bei biefen Instrumenten febr leicht.

einer größern Sobe, als bei Entlabungerobern von ber gewöhnlichen Gestalt. Wir werden biefen Gegenstand in einem fpatern Defte mittbellen.

67) Charles Schafhault's von Cannon Street in ber Eity von London, patentirte Berbefferung in ber Fabritationsart von ichmiebbarem Gifen.

(Mus Rep. of Pat. Inv. Dec. 1835. 6. 331.)

Diefe Effindung befleht darin, in bas Metall ober bie Shlade, wenn fie im Tug ift, gewiffe Ingeblenigen hingungligen, weiche wurch iber demiligen Beaction nen bas Metall von feinen Unreinigkeiten befreien, theils indem fie sie verstücktigen, theils indem fie sie verstücktigen, theils indem fie ihrem Aus-

Bur Erzeugung weichen Gifens menbet ber Erfins ber folgende Berhaltniffe an; er nimmt namlich 11 Df. fcmartes Danganorph , meldes rein und frei pon frembartigen Stoffen ift: 32 Dfb. gewohnliches Gala. in trodnem Buftanbe : 10 Ungen Topfer : Thon, welcher aut gemafchen und gereinigt ift, fo wie er ju Zopfers maaren verarbeitet wird; auch muß er in trodnem Buftanbe fenn. Diefe Ingrebiengen muffen in ein febr feines Dulver vermanbelt und aut unter einanber gemifcht merben, meldes in einer Dafdine gefcheben tann, wie fie jum Reiben bes Indigos benutt wird, Sind nun bie Ingrediengen fo vorbereitet, und unter einander gemengt, fo fcmelge man bie gewohnliche Quantitat pon 32 Centner Robeifen mit ber gemobnija den Quantitat Schlade im Ciebeofen auf Die befannte Urt, und ift bie Daffe in Stuf, fo taffe man bie Rlappe uber bem Ramine fo weit herunter, bag bie Rlamme uber bie Dberflache bes flufffaen Detalls mea: ftreicht, fo daß bie Dberflache bes fluffigen Detalles mabrent bes Proceffes gefeben werben tann. Die Rlappe barf jeboch niemals fo weit berabgelaffen werben , bag baburch bie Flamme ein buntles, gelbes und raucheriges Unfeben erhalt und baburch bie Dberflache verbuntelt. benn bieg murbe angeigen, bag ber Proces au fchnell verainge, woburch bas Gifin ein unvollfommnes Dros onet merben murbe; fobalb eine fcmugige buntte Rlamme ben Dien erfullt, wird man fogleich etwas frifche Luft burch bas Schurloch bingu treten laffen, meldes baburch gefchiebt, bag man etwas Roblen von ber Dunbung entfernt. Drei ober funf Minuten, nachbem bie Daffe geborig in Rluf ift (ein Beitpunft, ber von bem fcnels

lern ober langfamern Birten bes Dfene abbanat) wirb die Daffe etwas jufammenbangenber, und in biefem Momente muffen bie Ingredienzen bingugefügt werben. Es ift angurathen, baf bie Ingrebiengen nabe bei bem Dfen in einer marmen und trodnen Atmofpbare gebalten merben : man bringt fie in ungefahr 12 Portionen in ben Dien, jebe Portion ju 4 Pfb., in 3mifchens raumen von einer ober amei Minuten. Cobalb bie erfte Portion burch bas Rubriech eingebracht ift, fo muß fie mit ber Daffe permifcht merben, inbem man bie Daffe fo fonell und ftart ale moalid umrubrt; bie gange Daffe wird baburch wieber füffiger und beginnt an ibrer Dberflache blaffe gelbe Rlammen auszusenben; nach einem Beitraume bon einer ober zwei Dinuten, mirb bie zweite Portion bingugefugt, und fo fort, Dache bem bie britte ober pierte Portion eingebracht ift, bes findet fich bie Daffe in einem folden Buftanbe bes Schaumens und fo pergroßert burch ble fich entwideln: ben Bafe, bag fie beinabe bas Rubrloch erreicht. Bu Diefer Beit fangt bas Gifen an, fich von ben anbern Stoffen in bem Dfen ju befreien, und fich gu pracipis tiren, ein Moment, ber bie größte Mufmertfamteit etforbert; Die Rlammen, welche bie tochenbe Daffe ausftofit, werben in biefer Deriobe lebhafter und reiner, geigen an ihren Enben eine feine lichte blaue Rarbe und geben ungefahr 5 bie 6 Boll boch. Die genauen Intervallen gur Ginbringung ber Theile, merben am Beften baburch beftimmt, bag man Achtung giebt, wenn bie Rlammen an Babt und Umfang abnehmen; biefe Abnahme geigt, bag bie Birfung ber fruberen Portionen vollendet fep, und nun muß ber folgende Theil bineingebracht merben, jeboch muß man auch barauf Acht baben, bag bie Daffe nicht zu bid mirb; ift blee ber Rall, fo muß man fogleich fo lange etwas bingufugen, bis bie Daffe geborig fluffig wirb. Das ficherfte Beiden, baf eine binreichenbe Quantitat Mifchung anges wendet marben ift, find bie blauen Riammen, welche fo lange anhalten , bis bas Gifen auf ben geborigen Duntt ift. Dan muß barauf feben, fo viel ats moglich eine fortmabrende Gleichheit in ber Quantitat, Injabl und Glang ber Riamme mabrend ber gangen Dperas tion gu erhalten. Die Beit, welche ber Procef von bem Ginbringen bes erften bis jum Ginbringen bes lete ten Theiles bauert, ift ungefahr eine baibe Stunbe; unb es ift ein Beichen einer genanen Anwendung ber Ingrebiengen , wenn mabrent bes letten Ginichuttens ber Ingrebiengen fcmicbbares Gifen aufgerührt wirb; jeboch barf biefes nicht eber gefcheben , benn fonft murbe es

anzeigen, bag ber Dfen ju ichnell wirtte, ober bag bie Rappe ju tief berabgtaffen mar. But Erbattung eines gutten gleichformigen Effens ift ent flattes gleichfdemiged und ichnelles Aufrühren mit bem Umrührinsftrumente, ein wefentliches Erforbernif; wenn bie ichte Portion ber Brifchung hirmigethan worber ift, unb man zwei ober brei Minuten umgerührt hat, so tann bas Metall aus bem Dfen genommen und auf die gewöhnliche Art ber hondet werben.

Bill man ein barteres Gifen gur Bermanblung in Stabl baben, fo menbet man brei ober vier Schaufeln bon ben Gifenfpanen an, melde bei bem Balgen bee Gifens unter ben Balgen fich porfinbet, und brei Schaufeln Miche (cinder); in bie Difchung fommt bann nur ber halbe Theil bes oben ermabnten Dan: gans. Bei biefen Manganverhaltniffen ericheinen bie blauen Rlammen nur etwa bei ber 11ten ober 12ten Schaufel, und bann erft bilbet fich bie Daffe. Um noch barteres Gifen gu erhalten, fo wendet man bie gewöhnliche Quantitat von Gifenfpanen an, fcuttet eine Schaufel voll Miche bingu, und verbinbet Mangan, Galg unb Thon in ben fur Stabt nothigen Berbattniffen. Runf: gebn Schaufeln merben bavon fcnell bingugethan, unb wenn bie Daffe bid wirb, fo fugt man gwolf Schaus feln in Intervallen von 14 Minuten bingu, 'ober meniaftens fo lange, bis bas Gifen in ben geborigen Buftanb ift.

68) Berfuche über die Gesehe ber Bewegung schwimmender Korper, von J. G. Ruffell. (Mus Rep. of Pat. Inv. Dec. 1835. S. 371.)

Der Bred biefer Berfuche mar, bie Theorie ber Spbrobonamit jur Bultommenheit zu bringen und bie Ursachen von gewissen Anomalien bei bem Wiberstande ber Fülfigkeiten zu bestimmen, so baf fie fich unter ber tannte Geffe orbneten.

Bekanntich findern bei bem Schweimmen ber Keipai Gefice ftatt, namtlich: 1) jeder ichmimmende
Röper beräckt 6 viel Waffer aus der Stellt, als er
leibst wiegt; ein Körper bemnach, welcher 70 Pfund
wiegt, wird einen Cubiffus Waffer aus der Stelle
berächen, welcher ungefähr 70 Pfb. wiegt; 2) der Schwerpunkt
des schweimmenden Alepers und der Schwerpunkt
der verbängten Waffermaffe müffen in einer Berticale
auf das Niveau des Maffers liegen; und damie der
schweimmende Röper Stabilität besigen tann, muß jener

tiefer als biefer liegen, ober jener wenigftens bie miglich tieffte Lage baben.

Der Wiberstand, ben die Sichstigfeitem schwimmenben Sadzsaugen entagegnstehten, sindet sich in der Erfabrung gann verschieben won der Theecie, ja er ift in gewissen giebt; dei großen Geschwindigsteiten segat noch sichere. Diese Awsichungen besolgen, voie man ermitteit dat, zwei einsache und scholen vie man ermitteit dat, zwei einsache und scholen vie man ermitteit dat, zwei einsache und scholen Gesept; das eine Gesch giebt nämtlich eine gewisse Ersebung des Kerpers über die Kliffigetit als eine Faunction der Geschwindigetet. Ein zweites Gesieh giebt den Wibertstand der Slässigkeit als eine Junartion der Geschwindigetet und Geöße einer Wille, weckde fich durch die Kliffigetit, nach Lapvropes Geseh, sertpflanzt. Diese beiben Gesee ertfaren die ansmalischen Facta und sühren auf siegene Resistate:

- 1) der Biberstand, den eine Fisspieste der Bewegung eines schweimmenden Köcperse ernegenselet, ninmt schnell zu, so wie die Geschweindigkeit des Köcperse gegen die Geschweindigkeit der Welle zunimmt, und wied am geößen, wenn die Geschweindigkeit beider sich der Gelichgeit acker.
- 2) Wenn bie Geschwindigteit bes Rorpers geößer wied, als die der Welle gugtherige, so wird die Berrogung bes Körpers etriciherte; er schwobt auf der Spie ber Welle in einer Lage, welche ein flabiles Gleichger wicht etgerugt; und biese Wittung ift so, daß bei einer Geschwindigkeit vom neum englichem Weilern in einer Stunde, der Widselbard geringer ift, als bei einer Geschwindigkeit von sechs Weilem binter der Welle.
- 3) Die Geschwindigfeit ber Belle ift unabhangig von ber Breite ber Stuffigfeit, und verandert fich wie bie Quadratmurgel aus ber Tiefe.
- 4) Bei jedem fchiffbaren Strome giebt es eine gewisse Glichwindigkeit, dei weicher es leichter ist, aggen den Strom als den Aus finad pu segart. Beieft bater der Strom in einer Stumde eine engische Meile, de einer Ziefe von 4 Jufen, so kann man leichter dei einer Beschwindigkeit von 8 engl. Meilen auswarts fabren, als bei derfelben Geschwindigkeit abudates.
- 5) Sahrzeuge tonnen auf bem oberften Theile ber Bellen 20 bis 30 engl. Meijen getrieben werben.

# Bibliographie ber gefammten Gewerbefunde.

- 1. Dorn, Fabritan Commifficateath, 3. B., prettifche Anietung jur Zusführung ber neuen fieden Dachberdung, Aniegung tänflicher Baftogen n. f. w. Reich Eddbetungen und Bemertungen über die Sonftruction biefer Dacher vom Ratheimmermeifter 3. h. Richter. gr. 8. (2 B. u. Abbild.) Bere inn. Softber. br. n. 1 Abt.
- 2. Gange, bas, ber Seiben Manufactur, nach firem Urfreunge, Bortfritten ub jedgem Stanbumte bergeftelt. Enthaltenb grüntliche Betebrungen über die Guttur, bas Abhöfgefen, Jonens und Briben ber Gebe, nebft Abbildung nab Beischerbung und die der die der die die die die fchiane, inabeischere ber Jaquarb-Machienu und anderer mechanlichen Webfahle. Aus bem Sgulfchen übertigt. Wir & Sasfeta Abbild. 8. (17 B.) Lueblindung, Baffe. 1 Abte.
- 3. Jacquerd, Sandbuch ber Posamentirtuns, Banblabeitation und Drahtspinareri, nehft ben neuchen Berbestrumgen und Erfindungen in diesen vorsigiedenen Imelien. Nach
  dem Franghischen bestreit und mit Insigen bermehrt. With
  den Franghischen der In Deublindung, Basse. 1 Abeit
- 4. Kater, D., und D. Sarbner, gemeinschliches Leiebud, ber Mechanit. Gur Baumeister, Fabritenbesser, Radschinnbauer, se wie für Gemerbichnien, Baubanboerter und Diter einem überhaupt. Aus bem Englichen. Sielt Lafela Abbibungen. geb. (18 B.) Antblindung. Bufft. 1 Abte. 12 Ger.
- 5. Ruces, Schrer, F. A., Isheesbericht über bie Bechtigte und briffige leberficht ber gefammten in und auseinbischen Etteratur im Gebiete ber Wiffenschaft der Bichzucht und Aflerheifunft bes Ishens 1834. 11 Ishpyang. ge. 8. (172 BB.) Berlin, Gutths. 1 Abt. 12 Be.
- 6. Matthlion, I. 2., wichtige Mittheilungen langichriger practifder Erfahrungen in der Seifene und Lichtfabritation ic. 26 heft. gr. 8. Berefau, Richtersche Buchbanblung. Berfleget 1 Ahr. 12 Ge.
- 7. Rational Encyllopáble, jáchsiche, ober Smital Weberburd der gelamutra allfeligen Eigenfachen. Sedicifal und Berhaltusille es jáchsichen Baterlandes, in "dinicht auf An tur, Eden, Gelchiche, Geographic und Etacifich, Gelchydiong, Berfasiungen und Einstigtungen, Guitar, Billigefache, feitze und Rund, Industrie, Danbei und Einstigtung. In Beite und Kunft, Industrie, Danbei und Einstigtung in praftis der Annendung auf seitzer. 1. u. 2. Liefz, Leg., A. Alter Beichtingen. ge. B. (B.) Liepija, Schercicke Berlags-Grp. fer, Sulfeirich. Be. 68.
- . Sathgeber, allgemeiner medicialischer, får Zebermann, ober: genaue Amveisung, burch procedibige Diåt und Pflege bes Koppres die Grsundscht zu erhalten, det vorkommenden Kranthettés und pikalische Aodressallan die zwordmäßigken Wirrit in Amvendung au bringen, sich genau Ansferdungen der Abpirit in Amvendung au bringen, sich genau Ansferdungen der Abpi-

- bemien gu ichuben und anderen wichtigen mebleinischen Bemerkungen. Ein unentebelliche hillebuch für jede hanthaltung um dat beigenigen, werden sie geleb beiehren wollen, dest in Deren wohnen, wo ärztliche bilfe fern ift. Den besten Schrift ten antichet und brennsgegeben von einem praktischen Argte. 8. (12 B.) Berettau, Pick. 12 Ge.
- 9. Antier, 3. D. R., das Gange ber Gechferiechtung and sierem jedgen Stanbpuntte. Der pratifische Amersfung, bes Leuchjas aus mineralischen. Der pratifische Amersfung, dem Ebenfun zu gemann, gange Stichte, so wie auch eingelten Zaberligsbaben wim Webenhabert burd Schaftlicht zu erfendern, und Kobling der erschreitlicht von geben der erschreitlicher Apparate und hiere zweichnigen und kreitung aller erschreitlicher Apparate und hiere zweichnigen Ginrichtung und Gonstruction. Recht einem Andenge, enthalten Bemertungen über die Gesproductionen um Gabeliendung. Rad bem Singlichen bereiteten mit Jusche nermeter mit 10 Ansien Abblitungen. 6. (26 B.) Dueblindung, Beste. 1 April 20 Ge.
- 10. Clatifit des handels, der Schiffichet und der Indulteie der herzogsthamer Schietwig und holdfein, necht Bemertungen, Berchungen wie Berfchicket über bahlen geborge Gegenfladet. Rach zwerklifigen Nachrichten ausgeweiteitet von einigen Mannern vom Jache. 8. (22) B.) (Schietwig.) Alleina, Aur (in Commiss.) der n. 1 Aptr.
- 11. Betticher, Architect, C., bie holgerchitecture bes Mitticaliers. Mit Ausschiuß ber febniffen in beier Eugede mit wicktten Probutte ber gewerblichen Industrie. In Reiselball blin gesammeit und auf Stein gezichnet, 257 Bei (e Bog.) Wertlin, Liegsig, E. Boß (in Gommiff.) ber. n. 12ht. 4 Ste.
- 12. Grundlage ber peafrifchen Baufunff. Erfter Afeil. Bauterfunft in 22 Mufferbiditten. Antwurfe ju Wochngedusben in 20 Agrian, nach Ichfannegen des fönglichen Deereldundlichter heren Schinkt. Mit erfahrendem Arpte. A. u. b. A.: Bortgestötter für Wauere in 42 illibegreiphirten Agrian im Erfahrurungen. Nach der Drigfinal Ausgabe der Hofigle. bein der Artifichten Deputation ich Generale mit beren Benoffligung beranspayeden. Imste Auflage. gr. 30. (4) B. Aret.) (Bertin.) Ergigg. E. Boß (in Commits). carton. a. 4 23ir. 13 Ger.
- 13. Diefette, ftr Abell. A. u. b. A.: Beefegeblatter für Simmerteute in 37 lithepraphierten Anfein mit Ersbutzungen. Rach ber Dirfginal-Ausgab ber folge, frechnigen Depruterlos fat Generie mit beren Bewilligung berausgegeben. 3meite Auft. Bol. (7 B. Arxl.) (Bertin.) Leitzgig, E. Boß (in Commiss) arche a. 4 Abit. 12 Ge.
- 14. Danblungsi-Angellophis, allgamise vollfächigt, ober Gowerfationsteriten aller taufnännischen Wissenschaften. Für Banguiers, Analtent, Babetlanten, Apoteter, Droguiffen, Mätter, Gethwechster und Erschäftstent jeder Art. 1. Lieftz. Id in Angelica. gr. 8. (8 B.) Gera, Schumann. dr. Subsertig. Pr. n. 8 Gr..
- 15. Dauslericon, bas. Bollfanbiges Danbbuch penttiider Lebenstenntniffe für alle Stinde. 21: Bb. 164 Deft. Bogen 28—36. Frostbeuten — Gemüse. gr. 8. Leipzig, Berittopf und Hattel. br. 6 Gr. Belinpap. 12 Gr.

#### III.

#### Rritit ber Literatur ber Gewerbetunbe.

Baufteine von Rart Preuster.

A. u. b. A.: Andeutungen über Conntags. Realund Generbiguten, Camerassubium, Bibliotheten,
Bertrie und anderr Foberungsmittet des Generofitei
jes und allgemeine Bostsbildung, Dandwertern,
Kadritanten, Kausteuten, Landweiteffen und andern Generoterteibenden, fo wie Craats und Ermeinder Breunten, Camerasissen, Schaffendanern und allen Freunden der Generobb und Boltsbildung geroldmet von Kauf Preuster in. A. Breite vermeibete und gänzlich umgearbeitete Aussage. 3 Abeile. Leipzig bei hartmann, 1835. (1, 260 G.; 11, 206 G.; 111, 200 G.;

Der perchrte Berf., welcher fich fcon langft fur bas Bobl bes Rottes perbient gemacht bat, legt auch bier abermale fein Streben for eine bobere Bilbung ber Gemerbe unb bes Bolles und gewiß nicht vergebens bar; ift biefes Streben an fich fcon ruhmenemerth, fo ift es noch mehr bie Art und Beife wie ber Bert, feine Aufgabe geloft bat. Bang gwedmaßig beginnt bas Bert bamit, Die Rothwendigfeit einer bobern Musbilbung bes Gemerbeftanbes an bemeifen, und ben vermeintlichen Schaben berfelben zu miberlegen, benn fo weit find Inbivibuen noch aurud, baß fie bas großte Gut noch fur bas größte Uebel balten, bem fie (burch Mbbatten ber Ihrigen von bem Befuche gwed: mößiger Unftalten) gu fleuern fuchen. Die Gemerbe gerfallen in bervorbringenbe (Aderbau st.), verarbeitenbe (Banbwerte st.) und perbreitenbe (Schifffahrt te.); biefe Eintheilung gitt nur pen ben menichlichen Beichaftigungen, beren Gegenftanb ein beftimmter materieller ift; in biefen Gewerben finbet nun: 1) eine Borbilbung; 2) eine Musbitbung und 3) eine Fortbitbung ftatt; bie Borbitbung finbet teine Berudfichtigung, bie Musbitbung bagegen behanbeit ber erfte und gweite, bie Fortbifbung aber ber britte Abeil; bevor ber Berf, jur Musbitbung übergebt, weift er nach, mas bis jest bafur in ben einzelnen Staaten Guropas und Rorbamerifas gefdeben ift; mertwurbig ift es, baf England, meides eine fo bobe inbuftrielle Ctufe erreicht bat, fo ungemein wenig fur gewerbtiche Anftatten gethan bat. Die Unftalten zur Musbitbung bezweden entweber allgemeine ober befonbere gemerbmiffenfchaftliche 3mede; aur Grreichung von allgemeinen 3meden bienen bie Real . unb bie Gewerbichulen, und zwar bie Realfchuten, bamit junge Leute. melde fich bem Gemerbe wibmen, eine bobere geiftige Ausbils bung erwerben tonnen; allein follten bagu bie Rea'fdulen noth. wendig fein? gewiß werben bie Bewerbichulen felbft icon bie geborige burgerliche Musbitbung gemabren und bas Mittetalleb Realfdule ift menigftene nicht nothwenbig, ich fage aber nur als Mittelaliet , wohl find fie es jur Muebilbung berjenigen jungen Beute, melde fich einem Gemerbe wibmen, bat fich nicht

mit einem materiellen Gegenftanbe belchaftigt. (1. R. Gerretaire, Steuer Poftbeamte st.); bann reicht aber eine Realfdule (namlich in be: Rorm) aus. Die 3bee eines Regionmnafiums. meldes für junge Leute beftimmt ift, bie fich mehr ber theoree tifch rationellen Gefchaftsbetreibung wihmen, finben mir febr amedmößig. Bie mancher ausgezeichnete Ropf ift nicht fcon pon ben Biffenichaften auf langece Beit ober vielleicht auf immer entfernt morben . weil feiner Inbipibuglitat bie Sprachen nicht aufgaten, und man bieft fur Stumpffinn biett : man bente nur an Linne; mir murben fie baber auch qualeich ale Gomnafium für biejenigen betrachten, welche fich ber Raturmiffen. fcaften ober bem Cameralftubium wibmen. Das Gewerbs. iculmefen, beffen 3med bie allgemein gemerbwiffenfchaftliche Musbilbung ift, beginnt mit ben Clementar Gemerbichuten, me bie Bhalinge, melde bereits in bie Bemerbe icon eingetreten find, in ben nothwenbigften gewerbtiden Gegenftanben bes Conntaas und Bochentags Abende beschäftigt merben ; bis jest werben fich freilich biefe Anftalten immer nur auf einer niebern Ophare balten tonnen, ba fo febr viel Berfaum. tes nachzubolen ift; bie 3medmößigfeit biefer Unftatten tennen wir aus eigener Erfabrung, ba baburch icon manche junge Leute, meldie bie Anftale betreten, obne bie pier Species in unbenannten Bablen rechnen ju tonnen, bie Anftatt fo verife-Ben, bas fie bie im gewöhnlichen leben portommenben Rednungen leicht und genau ausführen tonnten. Bir batten nur gewunfcht, bag ber Berf. bier feine Erfahrungen über bie Unterrichtamethobe mitgetheilt batte. In manchen biefer Anftale ten merben namlich bie lebren, namentlich bes Rechnens unb ber Geometrie, obne alle Grunbe ben Schulern mitgetheilt; mir gefteben, bag wir une mit biefer Unficht nicht vereinigen tonnen; wir miffen aus Erfahrung, wie vortheilhaft bie Brunbe für bie aufgeftellten Babrbeiten auf bie von bem Birf, mit Recht verlangte Berftanbesicarfung wirtten; flets wird man babel Binte geben tonnen über einen fichern Gang in allen gewerblichen Beffrebungen und Unternehmungen, um bas ungemiffe Umbertappen ju vermeiben; aber biefe Grunbe fur bie Babrbeiten muffen freitich ber Bilbungeftufe bee Bernenten angemeffen fenn, bie Bemeife muffen theils experimentirenb. theile (in ben leichtern gallen) bemonftrirend fenn; bann wirb auch bas Wiffen eine fichere Bafis haben; eben fo munfchten mir, bas auch bei ben Mittel und Rreisgemerbichu'en etwas über bie Bebanblungsart ber Begenftanbe bemertt worben mis ren, mas um fo angenehmer gemefen fenn murbe, ba Manche bierin glauben, bag es fich nur um bie Renntnif ber Materie banble; allein auch bie Gewerbeichule bat, eben fo wie bas Gomnaffum, feine formale Bilbung, bie freilich anberer Mrt ift. Die bochfte gewerbliche Musbilbung foll aber erlangt werben: 1) burd pointednifche Anftitute: 2) burd comeraliftifche Rotultaten (bei ben Univerfitaten) unb 3) burch pointedmifde Dochfchulen; pon biefen Inftituten follten unter anbern bie baraertiden Ingenieurs ober gewerbtichen Genfutenten gebitbet werben. Dogleich wir ben großen Rugen bicfer legten Inftitute nicht tauanen, fo finben mir boch in ber Roftfplettafeit berfetben und ben babei ftattfinbenben Specialidulen, Die fich nicht leicht an einen beftimmten Ort bannen laffen, feine geringen Dinberniffe. (Fortfegung folgt.) - n - eff. 3n- 19.

#### IV

Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete ber Runft und Hauswirthschaft.

## 1) Englifde Bichfe von Sunt.

Es ift biefes bie Wichfe, mit ber fich bas ber ruhmte Parlamentsmitglied hunt, ber ein ungeheures Bermogen hinterlaffen bat, Reichthum erworben hat.

Man vermenge jufammen : Bebranntes Elfenbein 60 Dfund.

Ruf . . . . . 7 : Frankfurter Schwarz 1 : Berliner Blau . . 5 :

Bier . . . . 12 = beegl. Bitriotol . . . . 20 Pfunb.

Sirup . . . 40 5

Baltrath . . . 6 Pinten (ju & Quart pr. ungefahr.)

Bienenmachs . . 2 Pfund.

Das schwarze Pulver und das blaue vermische man gujammen, füge theitweise dem Weinessig binz und bilbe
einen Zeig, ben man mit Bier ammacht, in weichem
man Bucker, Sirup und Potalche aufgelöft dat, hierzu
giese man das Wallerat und ben Branntwein, worin
man den Brauntwein über einem mäßigen Seuer geschmotzen hat; dann füge man die Schwefeldure binnig: fuhre das Gange herrum und beinge die Missiquag
von Wallrath, Wachs und Branntwein zu ben übrigen, vermische es sorgistitg, läßt es zwei Wochen sehen,
inder man von Beit zu selt umrübet.

# 2) Undere Bichfe fur Stiefeln.

- Man nimmt Knochen, und gießt Salzsäure in hinreichenber Quantitat barauf, bamit bei der gewöhnlichen Temperatur der ganze phosphorsaure Kalt aufgelöft wird.
- 2) Man gießt bie erhaltene Flussigiett ab," und lage bie Salfe bis zur Consisten; bes Sirups verdunften; burch das Abelien erhalt man eine gewisse Quantitat troftallisieten falglauren Kalf, und flussigen phose phorfauren Kalf.
- 8) Mus ber burch obige Operation gewonnenen Fluffig:

- feit in Berbindung mit ber in 2. macht man eine Mifchung, fo bag tiefetbe 15 Grabe an bem Aerometer von Beaume wieat.
- 4) Bu einen Kilogramm ber letten Mifchung fügt man 180 Kilogramme Thierschwarz, ruhrt diese Mischung 3 Tage lang herum, läft fie einige Minuten segen, und gieft sie dann ab.
- 5) Auf ben zurückgebliebenen Sah schüttet man 25 Kislogramme concentricte Schwesselfure, 10 Kliogramme Walfrach (bulle de pied de boeul), 4 Kliogramme Muß; blese Mengung läßt man 2 Lage sindurch weis den, indem man täglich der ober viermal umschättlet.
- 6) Auf dieses lettere gleft man die in 4. angegebene Flüssisteit und fügt dazu 80 Allogramme Strup und 2 Kilogramme Lavendel-Cffeng, laft es einige Tage feben, worauf die Wilchse fertig ift.

# 3) Tinte von Sunt fur Bureaur.

## 4) Eine andere Tinte.

Man bocht eine halbe Stunde hindurch eine Blerteltilogramme Campeichenholg, welches fehr kiein geichnitten ift in 2 Liter Waffer. Rach bem Zufmallen von einer Bierteistunde tommt 1 Unge Gummi arabicum bingu, doe in 32 bessel Buffer ausgelesst ist; und bierauf 1 Unge geputverter tomischen Alaun. Bu ber Mischung bommt eine Mefferspie Duecksiberoryd, welches in eine Schicht Summi gewicktet ift, und nachrem man bie Masse zum birten Rache eine Biereisstunde hot tochen lassen, wied bas Gange geseitigt; die Tinte wird in einem Gefäge aufgesangen, auf briffen Boben die Gummi- und Duecksiberorydbugel gelegt ift, worauf man bas Gange erkalten lässt.

#### w

#### Miscellen.

1)	Farbung	in	gelber	Farbe	auf	Bolle
	Auf acht 3	heile	Molle 1	nebme m	on:	

Wurzelnder Sumach (Rhus radicans) vorher getocht 8 Aprile. Mann 1 1 Weinsteinschm 1 1 Auflölung von Hodrochterlauer 1 1

Rachbem bie Wolle brei Bierteistunde getocht worben ift, so nimmt fie eine glangende gelbe garbe an. Inbem man ben wurgelnben Sumach, ber eben so getrodnet worben ift, behanbelt, erhalt man ein Stroßgeib. Man muß ihn sogleich nach ber Ernte anwenden.

Die Fatbe wibersteht ber Einwirtung ber Seife und ber Sonne eben sowohl, als bie andern soitben gels ben Fatben; fie erhalt noch mehr Solibitat, wenn man bie Bolle 12 Stunben hindurch in bem Fatbebabe lagt, nachbem man fie gebodt bat.

## 2) Erodnenbes Leinol.

Dan tann fich ein trodnenbes faft farbelofes Del perichaffen, inbem man Lein: ober Dufiol anmenbet unb es mit Bleiglatte burch eine binfanglich fortgefeste Berreibung in Berbinbung bringt. Es entfteht barqus ein gelblicher Rabm, ber fich in turger Beit burch bie Rube abtlart. 3ft man aber in ber Beit befchrantt, fo fullt man biefes Del burch nicht geleimtes Papier. Es lauft burchfichtig und ein menig gefarbt burch, wird aber balb, wenn es mit bem Lichte in Berührung fommt, weiß, und laft einen Theil bes Bleiorobs, ben es aufgeloft enthalt, fallen. Benn es an guter Bleiglatte fehlt, fo tann man Blei in Rornern anwenben, es mit Beine ober Dufiel auf eine Rlafche feben, Die man oft umrubrt. In menig Tagen erbalt man ein faft farbelofes und trodnenbes Del. Die gelbe Rarbe wird wie bei bem Bachfe burch bie Ginwirfung ber Conne vernichtet.

# 3) Dampfmafchine von befonderer Kraft.

herr Beft hat in ber Rabe von St. Auftell in Cormwall eine Dampfmafchine nach bem alten Boule ton' und Batt'ichen Principe gebaut, welche 1251 Mill. Pfund einen Suß ethot und babei nur ein Pfund Rob-

len jur Feuerung beduffte; ber Cplinder hat 80 engl. 30ll im Durchmeffer; bag birrbei bie Sift bis auf bas Zeutgefte gue Tegragung von Dampf benudt wird, fann man fich aus ben gegebenen Berhaltmiffen telcht benten. Da ber Berfuch in Gegenwort mehrere Bergwertbagen ten offfentlich angestellt worben ift, fo tann man ben Angaben wohl Glauben beimeffen.

# 4) Bubereitung von Mitteln jum Ginfcmieren von Rabern.

## Erfte Kormel.

#### 3meite Sormel.

Bevor man biefe Subftang in Anwenbung bringt, muß man fie umichuttein.

# 5) Luftvioline.

Bor turger Beit wurde ber Acabemie ber Biffenfdaften ju Daris bon Jicade in neues und finneriche Enferiment borgreigt, welches ber gewöhnlichen Blotine gitch; bis Calten worren zwischen zugehöhn, welche Beiter ausgehöhn, die an bem einen Bob betagt einen Kufiftem in Bewegung geset wurden, während an bem andern Ende ber Spiete borach betagt. bei Bom eine Bohren er spient bem finger verfügs. Die Zone find zwischen bem fennigfischen dere und bem Gagotte.

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdeckungen und Berbefferungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Ameritaner und Deutiden in ber gefammten Gewerbfunde.

für Sabritanten, Manufatturiften, Ranftler, Sandwerter und Landwirthe. mit vielen Abbilbungen

von Maschinen, Bertzeugen, Gerathen, Borrichtungen und andern ben beutschen Gewerbtreibenben nublichen Dingen mehr.

berausgegeben bon

# DR. PRIEDRICH EDUARD THIEME

Reuefte Rolae.

Band III. Seft V. mit 2 Abbildungen.

Ceipsia. 1836. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber hauntgefichtspunkt, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Zeitschrift aufgunehmenben Auffabe bie Rebatfim leitet, ftets bie größtmögliche Bielfeitigfeit berfelben überhaupt, fo wie bie bes Inhaltes eines jeden eingelnen Beftes insbesondere, ift, fo wird, um bem Lefer ben überzeugenoften Beweis bavon u geben, und jur Bequemlichfeit beffelben, jedesmal mit Bezeichnung ber Rummer bes Auffahes angegeben, wie wificht, fur welche Claffen ber Gewerbtreibenben bie aufgenommenen Auffage eines jeben Bef. les von Intereffe finb.

- für Architecten I., 78. Bergbeamte I., 88.
  - Chemifer 1, 81; 83; 84; 86; 88. V., 1; 3;
- # Rifenbabndirigenten I., 70; 85. V., 2. \* Sauswirthichaft 1., 86; 90. IV., 2-5.
- = Rleidermacher 1., 73; 74. IV., 3; 4.
- = Rlempner L, 75; 79.
- Rnopffabritanten I., 80.

- fur Mafdrinenbauer I., 70; 77; 85. V., 2, Mechanifer I., 75. Metallarbeiter I., 69: 71: 75.
- Dapierfabrifanten 1., 82.
- Dbyfifer I., 72. V., 5. Runfetrubenguderfabrifanten I., 86; 90.
- Schwefelfaurefabritanten 1. 83.
- Capesiter 1., 82; 87.
  - Weber 1., 89.

K3 Bir baben, um bem Berfe neuerbings bie großtmögliche Berbreitung ju geben, beffen Form geanbert, bas Zeufere beffeiben auf's Befte ausgeflattet, und bennoch bafur ben bocht billigen Preis von nur 8 Gr. fur jebes Deft, beren 12 jebes Dal einen Banb bil ben und im Laufe eines Jahres ericheinen werben, eintreten laffen. Mue Buchbanblungen, Beitunge Expeditionen und Pofiamter nehmen Beftellungen barauf an.

Baumgareners Buchhandlung.

# Inhalt.

L Beschreibung und Abbitbung ber neuesten Erfin- bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber	83) Erfanmittel fur bie Bielfammern bei ber gabrifa- tion ber Schwefelfaure 236
gefammten Gemerbefunbe.	84) Mitalifche Minte, welche fich febr fcwer veranbert 237
Epolte	85) Johann Rame's, bes jungern, von Atbanpe Etrert,
69) Amoundung ber electro-magnetifchen Aröfte in Habel- ten, von Robert Mallet 209	Regent's Part, in ber Graffchaft Mibblefer und 300
70) Sime's Rotationsbampfmafchine von vergrößerter	hann Bonft's, von bemfelben Orte, patenticte Gro
Straft	findung von Berbefferungen an Dampfmafchinen und Reffein, fo wie einer Wethode, einen größern Bug gu
71) Abfühlungs Guf Bollen und andere metallifche Sp.	920
linber und Regel, von James Darten, Pittsburg,	erzeugen. 86) Billiam Parters por Albanpiftreet, Regent'spart, in
Penfolvanien	ber Graffchaft Mibblefer, patentirte Berbefferungen
72) Bemertungen über bie Ausführbarteit, Bufrballons	in ber Bubereitung thierifcher Roble, eine Dittheis
gu lenten, von Madintofch 213	fung, weiche bem Patenttrager von einem Fremben
73) Thomas Dancods von Goswell-mews, Goswell ftreet.	gemacht werben tft 210
roab, in ber Grafichaft Dibblefer, Berfertiger von	87) Thomas Dancode von Goswellimems, Goswellftreet,
mafferbichten Rleibern, patentirte Erfinbung von Ber-	roab, in ber Grafichaft Mibblefer, patentitte Berbef.
befferungen in ber Fabritation gemiffer Artitel ber	ferung von Buftbetten, Polftern u. anbern aus Raut.
Rieibung, Bergierungen und Figuren, ferner in ber	fcut ober Beinwand und anbern elaftifchen Stoffen,
Methobe, gewiffs Gubftangen lufte und mafferbicht	welche mit Rautfcut überzogen find, verfertigten Ger
ju machen, und gewiffe Subfbangen vor Beichabigung	genftanben 241
burch Luft, Raffer und Fruchtigfeit gu fichern 219	88) James Michell's von Trure, in ber Grafichaft Corn-
24) Billiam Gimpion Petter von Berulam Buitbinge,	wall, patentirte Erfindung von Berbefferungen in
in ber Graffcaft Mitblefer, Raufmann, patentiete	bem Schmelgen von Gilberergen 246
Berbefferung in ber Methabe, Fabritate mafferbicht ju machen	89) James Bincent Desgrand's von Gige Bane in ber
75) Ueber einige neue Berfuche, welche gemacht worben	City von Conban, Raufmann, patentirte Methobe,
find, um Binn-Platten ober verginntes Gifen vor ber	etaftifche Stoffe zu weben 348
Befdibigung in Seemaffer ju befdugen, nebft einis	90) Ueber bie Runteirübenguder-Fabritation 252
gen Anwendungen; fo wie über bas Bermögen bes	II. Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde. 253
Bintes, andere Metalle por Befcabigung in ber Euft	III. Rritit ber Literatur ber Gewerbetunbe 255
ju fichern, von Edmund Davy, Profeffor ber Chemie au Dublin	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete ber Runft und hauswirthschaft.
76) Bergleichenber Berth bes irlanbifden und Birginien-	1) Bufammenfegung, womit Streichriemen gu Mafte-
Aabate, pon Ebmund Davy, Prof. gu Dublin 224	meffern überzogen werben 257
77) Etijab Ballomay's neues patentirtes Ruberrab 226	2) Mittel, rangige Butter wieben gutichmedenb gu
78) Conftruction von Effen von Smart 227	тафен
79) Methobe gun Berfertigung bes metallifchen Moiré. 228.	3) Gehr einfaches Mittel, um Aintenflede herausgu-
80) Berfertigungeart von Anbpfen nach Art ber feibenen	machen
von allen garben, aus verschiebenen Stoffen, bie ente	4) Berfahren , um Glace-banbichuhe gu reinigen 258
weber verbunben ober gefchmolgen werben, wie aus	5) Melhobe, Febern ihren Glang wieber gu geben
Rnochen, Elfenbein, Schafes ober Pferbes-Dufen 232	V. Discellen.
81) Ginfache und wohlfrile Methobe, bie Rnochengallerte	1) Berfahren, um im Großen ben Inbigo aus einer Gubftang ju gieben, welche ihn enthalt 259
beffer und iconer ju machen 233	2) Barton's neuer Sicherheits Reffel
82) Berfalren gur Fabritation von undurchbringlicher	3) Ein fcones Comary jur dinefifden Tufde 260
Pappe und Papier von ben Abfallen von Erber und	4) Email bes englifchen Porgellans
Bellen	6) Gasprobe

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen

in ber Gemerbetunbe

für

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler zc. Beneste Folge.

## Band III. Seft V. 1836.

I.

Beschreibung und Abbisbung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber Gewerbotunbe.

69) Unwendung der electro = magnetischen Krafte in Fabriken, von Nobert Mallet. (Aus Rep. of Pat. Inv. Dec. 1898. S. 372)

Die Trennung bee Effene von Melfing und Rupferion u. f. w., wird in ben Mertstätten burch unangenehme handerit ausgesticht. Berfchieme Stangenober hufrisenstemung Wagnete werden in einer handbabe bifeligt und so nach verschiebenen Richtungen auf einen Nicht geiegt, auf welchem bie Spaine liegen; find nur bie Magnete mit Eisen belaftet, so wied baffeibe abgetehrt. Diese Berfahrungsart ift jedoch beschwertlich und um mittelfem.

Der Erfinder em auf die Ider, do fie Magnet von größer Karft, der durch die Cikculation eines electrissischem Stromes um eine Lissenlang gebildet wied, mit Bottbeil angewender werden finnte. Die Anochmung ist doch soglende vorgliebene flacht enunde Lissenlang interden wie ein U gestellt, so daß jeder Schenkt ungefähr sich gab all lang ist. Diese sind in Dracht ummunden, wedder mit Seibe übergogen ist, wie gewöhnlich die electros magnetissien Etangen eingerichtet sind; sie sind in einem Abstande von 5 die 6 Joli von einande verfüllt geothet.

Der Drabt ift an feinen Dolen in ein Bunbel Raum gwifchen ben beiden Gefagen berabfallt. hierauf vertraigt und gufammengeleibet; in der Mitte befindet tommt bas nachfte Gefag unter bie Magnete, und bie Reet. b. effin Romet Bone B. 11. 6. 1.

sich ein großer Draht, welcher amalgamirt ift. Es wied ferner eine galvanliche Saule vorgerichtet, welche, wenn man spezifaltig bet Berbinbungen an ben Polem macht, nicht mehr als vier ober höchftens sech Plattenpasse braucht, welche zwonzig Boll bis zwei Auf Durchtaubrate fidche poben. Die Pole bertichen endigen sich in Lurchslübergefäsen, welche so gestellt sind, daß die Endpunkte ber Pole hintingefaucht ober leicht zurückgezogen werden beinnen.

Der übrige Theil ber Anordnung ift tein mechas nifd. Die notbigen Bewegungen merben von einem erften Bewegen, gewöhnlich einer Dampfmafchine ents lebnt. Ift ber befchriebene Apparat vollftanbig in Stand. fo wird eine Reibe von Befagen fo geordnet, baf fie über bem obern Theile ber Magnete eine Quantitat ber vermifchten metallifchen Theilchen ausleeren; ber ardite Theil bes Gifens bleibt an ben Dagneten bangen, mabrend bas auf biefe Mrt gereinigte Deffing in einen bar unter befindlichen Behalter fallt. Diefes Gefaß ift ebenfalls eine von einer Reihe von Gefagen, beren borigon: tale Bewegung fo regulirt ift, bag ber 3mifchenraum amifden amei Befagen fich unmittelbar unter ben Dags neten in ber Bwifchengeit befindet, welche gwifchen zwei auf einander folgende Entleerungen ber permifchten Theilden vergebt.

Bei biefer Berbindung mich die Communication gwischen der galvanischen Batreis und ben Wagneten daburch unterbrochen, daß man den Deacht aus den Queckfildergeschäfen herauszieht, wodurch beweirtt wird, daß der größer Theil des anhangenden Eisens auf den Raum gwischen den beiden Geschien berabfallt. Dieraus fommt das nachse Geschie unter die Magnete, und die

Communication wird wieder hergestellt, worauf bie Gefage einen neuen Borrath herausschutten und fo fort.

Immer bieibt etwas Eisen an ben Magneten bangen, jeboch erzeugt biefes teinen Rachtheil, weil bieß nur ein kleiner Theil ber abgesonberten Total Duantitat ift.

Obgleich der Erfinder nur einen unvollenmmen Apparat in Anwendung gebracht hat, so ift boch bereielbe als sehr gwedmäßig befunden worden. Auch ließe sich die Anwendbarteit besselben in ben Fabrifen noch verallgemeintern.

70) Gims's Rotationsbampfmafchine von vergrößerter Rraft.

(Xus Rep. of Pat. Inv. Dec. 1835. C. 374.)

Es ist eine bekannte Ersahrung, daß zwischen den jenigen Dampfmoschinen, weiche eine rückvietende Kraft ausüben, und den jenigen, der weicher eine weiter bie Kraft ausüben. Und den jenigen, der weiche die Kraft ungemein geoßer Untreschieb besteht. Man hat oft nach der Ursahr diese Unterschiebe gesucht, ihn jedoch, so viel bekannt, nicht vollständig dargethan; es ist wichtig, daß während bei den Pump Maschinen 60,000,000 Pf. gewöhnlich einen Suß boch durch einen Schessel Kotationsmaschinen um Stumpelm der Bestehn werben, die Rotationsmaschinen um Stumpelm der Erze selten mehr als 20,000,000 Pf. gehoben waren; die Waschinen um Auswindere wes Erzes von bem Arunde blieben weit dabinter aussch

Run muß man bemerten, bag bie Dampsmafchinen iebt gewöhnlich nur einzelne Machinen sind, welche Dampf von bem Keffel nur auf einer Seite bes Stempels erbalten, da das Princip der boppelten Wietung, welches Wett eingeführt hat, auf einige Zeit aufgegeben worden ift; und in biesen einsachen Machinen ift die Wietungsart mit hobem Dampsvucke seit einger Auftrager Beit mit dem größten Bortheil gebraucht worden.

Die Rotationsmafchinen in Eronwell find eben so wie biefenigen, welche in ben Fabrifen gedeaucht werben, boppelt, sie erhalten ben Dampf abwechselns oberhalb und unterbalb bes Stempels; und obzleich bis iest alle Werfuche angestellt worden find, sie burch bie Erpansibetaft wirten ju lassen, so sind boch biefe Berluche acfeleitert.

Die gu bescheribenbe Maschine ift eine Rotationsmaschine; sie wurde fur eine Mine jum Stampfen bes Sinnerges versertigt, und erhob 60,000,000 Pfb., und theertraf alle bis jest versertigten Botationsmaschinen. Sie unterscheibet sich von der geredhnichen Construction daburch, daß sie eine einfache Masschien ist, daß de Last an dem Ausern Ende ber Stange sich befindet und daß die Bewegung der Auchel vermitteist eines Stugrabes salt vollkommen gielchsschung gemacht sie. Sie wiete mit Erpanssotzet wie die Pumpe Masschinn. Durch Beränderung der Last und des Durchmeffers der Atugedder wied die Wietung dieser Masschinn sie febr vervollkommit, und da dies ein Gegenstand ist, wovom die Ersparnis der hälfte des gewöhnlichen Brennmaterials abhängt, so verdient dieser Gegenstand alle Ausmett-samtet.

Eine Maschine jum Binden, welche der Erfinder verfertigt, foll auf bemfelben Principe beruben.

71) Abfühlungs : Guf : Rollen und andere metallifche Enlinder und Regel, von James Sarlen, Pitteburg, Penfolvanien.

(Aus Mech. Mag. Dec. 12, 1836. G. 222.)

Um ben Gegenftanb feiner Erfinbungen genau bars auftellen, geigt ber Erfinder bie gewohnliche Dethobe bei Abfublungs : Buß : Rollen. Die Rorm in melder fie gegoffen merben, beftebt aus einem Saupt : Dittels theile, welches aus einem boblen metallifchen Enlinder beftebt, unb ben beiben Enben, welche in Canb ge: formt finb. 3ft nun bas Detall auf bie gewohnliche Art in eine folde form gegoffen, bas beift, burch eine Robre, welche nach ben unterften Theil gebt, fo ftrebt Die mitgetheilte Bemegung bei bem Erbeben bes Detals les in ber Form, allen Canb und Schlade gegen ben außern Theil ber Rolle ju merfen, moburch Sprunge und anbere Tehler auf ber Dberflache entfteben; um biefem Dachtbeile au begegnen, pflegt man mit einem Stabe bas fluffige Detall umgurubren, um eine Rota: tionsbewegung ju erzeugen unb bie leichten Gubftangen nach ber Ditte gu beingen. Diefes Umrubren ift jeboch gefahrlich und erreicht feinen 3med nicht vollftanbig.

Die Methode bes Effinders besteht batin, eine oder mehre Röhren in Deffnungen am ober nabe am Boben bes Haupt z Abtüblungscylinders einzulassen; bies Köhren machen mit dem Boben des Gylinders einen Wintet, weicher ungeschipt 30 Grad, das beist, sich Richung einer Tangente an dem Gylinder nährer. Unter diesen Deffnungen, durch weiche die Röhren in den Haupteyslinder eintreten, wied eine kreiseunde Kammer geblücht, welche ehn die Weisenungen da, auf

Robren vorhanden find, um eine Berbinbung mit ben Deffnungen bes Colinders zu bewertstelligen ; Die Robren verbinben biefe Rammer mit bem Eplinber in ber oben beidriebenen ichragen Richtung : es ift auch portbeile baft, biefe Rammer burch eine ju übergebenbe Scheibes mand gu berichtiefien . und amar auf einer Geite ber Deffnung, melde jur Ginfugung berjenigen Robre bes ftimmt ift , burch melde bas fluffige Detall eingegoffen mirb.

Die Art bes Gebrauchs ber Berbefferung beftebt im Rolgenden : bas gefchmolgene Detall wird in eine Robre bineingegoffen, und baburch gelangt es an bie Deffnung, melde fich an bem Boben ber Robre befinbet, welche in bie runbe Rammer leitet; bier tritt bas Metall ein, und ba es auf einer Geite burch bie Scheis bemand aufgehalten mirb . melde bie Deffnung an ber Seite Diefer Deffnung verfchließt, fo geht ber Strom nach ber anbern, und bewegt fich bemnach freisformig. Die Scheibemand muf fo aufgeffellt merben, bag fie ben Strom nach berfelben Richtung berumbewegt, nach melder es bie ichiefen Robren thun.

Das Metall, welches in ben geneigten Robren auffteigt, erhalt bei bem Gintritte in ben Sauptcolin: ber eine Rotationsbewegung, ein 3med, ben ber Erfinber fich porfette, um bas Umrubren mit einem Ctabe su permeiben : biefe Motationsbewegung aber ift nothig. um bie leichten Gubftangen nach bem Mittelpunfte gu bringen, und bie ichmereren und beften Detalltheile vermittelft ber Centrifugalfraft nach bem Umfange ju bringen.

## 72) Bemertungen über Die Ausführbarteit, Luftballons ju lenten, von Dadintofd. ( Xus Mech. Mag. Detbt. 24, 1835. @. 55.)

Die Entbedung, baf fcmere Rorper baburch in

bie Luft gehoben merben tonnen, bag man eine Gulle bamit in Berbinbung bringt, welche mit einem Bafe an: aefallt wirb. bas fpecififch leichter ift, ale bie atmofobarifche Luft, murbe querft von Jofeph und Stephan Montgolfier, Papierfabritanten ju Annonay bei Loon, in bem Jahre 1782 gemacht. Bon biefer Beit bis iest ift bie Meronautit fteben geblieben. Es find verfchies bene Berfuche angeftellt worben, um bie Luftballone amedbienlicher au machen; jeboch alle Mittel, bie man bis jest angewendet bat, find erfolglos geblieben. Diefes Refultat rubtte von ber Bergleichung mit Schiffen auf

bem Baffer ber, von benen fie fich aber febr unter: icheiben.

Es murbe une ju weit fubren, wenn wir beibe paralleliffren mollten , ober ben Arrthum berienigen barthun moliten, melde einen Luftballon burch Gegel lenten ju tonnen glauben. Diejenigen, welche eine geborige Renntnif von biefem Begenftanbe baben, miffen, bag burch bie Birtung bes Binbes auf bie Segel bas Schiff nach einer Richtung, und burch bie Birtung ber Ruber in bem Baffer, bas Schiff nach einer anbern Richtung getrieben wirb, moburch ein Mittel : Cours er langt wird, ber bem Schiffer felbft bei mibrigem Binbe erlaubt, fich bem Biele feiner Rabrt zu nabern. Gine. auch nur oberflachliche. Beobachtung mirb geigen, baff folde Mittel auf Luftballone nicht anmenbbar finb. weil in bem lettern Ralle, Gegel und Ruber burch biefeibe Rraft in Bewegung gefest werben, fo bag man bemnach feinen Mittel Cours machen fann.

Gine zweite Art. Buftballone au lenten, beftebt barin, mechanifche Schwingen an ben Rorper ober bas Schiff bee Ballone angubringen. Sier führt man eine gweite Rraft ein; und obgleich bie babei erbaltene Rraft nicht hinreichen mag, um ben Ballon einem ftarten Binbe entgegen ju treiben, fo ift man boch burch bies fes Mittel nicht ber blogen Billfubr bes Binbes preife gegeben, fondern bas Schiff befindet fich in einer ges miffen Musbehnung unter ber Leitung bes Meronauten. Reboch baben biefe mechanifden Schwingen auch meh: rere Bebentlichteiten; wenn namlich bie Schwinge eine Drebung vollenbet bat, fo muß fie, bevor fie eine neue Drebung nach berfelben Richtung vornehmen fann, noth: menbiger Beife in ibre frubere Lage gurudaebracht merben. Diefer Umftanb verurfacht einen Berluft von beis nabe ber balben Beit und baber auch ber balben Rraft, bie bei bem Fortbewegen bes Ballons batte angemenbet merben tonnen. Mußer biefem gar nicht unwichtis gen Bertuft, ift auch bie Reaction in Ueberlegung gu gieben, welche ber Drud ber Schwingen gegen bie Luft verurfacht, wenn fie in ibre frubere Lage gurudaebracht merben. Die Schwingen bes Luftfchiffes find mit bemeglichen Rlappen verfeben, welche geoffnet fliegen, unb bei bem Burudaeben ber Luft ben Durchaans geftatten. Diefe Erfindung perminbert ben Berluft ber burch bie Reaction erzeugt wirb, bis auf eine gemiffe Musbeb. nung, entfernt ibn jeboch nicht gang; bie Rlappen muffen burch ben Drud ber Luft geoffnet werben, unb baburch bleibt immer ein betrachtlicher Berluft. Dies felben Bormurfe gelten auch von bem Gebrauche ber

Ruber, mit Ausnahme ber Waschineries welches immer ber Worzug son mag, ben die Ruber in bieser Begiebung haben migen, so wied berfelbe boch ausgehoben burch bie Rachtleile ber Lage, in welche sie gebraucht werben, so daß bis Roeft, welche mit Auber und mechanischen Schwingen eereiche vieb, jemilich glied gerb ift. Blanchaob machte in bem Jahre 1784 einen Berfuch mit Schwingen mit Schwingen werben, bas fie mehr beidigigen. In bemiebten Jahre nachen ber bafft mehr bei bei beim Ruber, er fand aber, baf sie mehr beidigigen. In bemiebten Jahre machten bie hernn Demonteau nub Bertrand einen Brefuch mit Rubern; das aber die Wickern wetteren Bertrauch gemachten.

Mufferbem giebt es noch eine anbere Rorm pon mechanifcher Rraftauferung, welche auf bie Bewegung ber Luftichiffe anwendbar ift; fie ift bei weitem porgialicher als Ruber und mechanifche Schwingen ; bain fommt, bağ blefelbe fo einfach ift, bag man fich munbern muß, bag man noch nicht fruber barauf tam. Diefer Dian beftebt in ber Unwendung von ein Daar Ruberedbern, welche eine Beftalt haben, bie benjenigen om Ruberrabern abnilch ift; fie befteben aus einem leichs ten Geftelle, welches mit Callico ober einem anbern leichten Stoffe überzogen ift. Gie werben auf eine Spinbel befeftigt, und bie Spinbel erhalt in ber Mitte bie Beftalt einer Sanbhabe, welche leicht von einer Derfon berumgebrebe werben tann, Die in bem Schiffe fich beffinbet. Diefe Mrt ift einfach; fie erforbert feine mechanifche Complication und gemabrt ben groften Rraft: aufmanb. ben man erhalten fann und zwar burch bie einfachften Dittel, weil bas Ruberrab eine ununterbrochene Bewegungsfraft gewährt; burd bie Derfonen. melde an entgegengefesten Geiten an ber Rurbel fteben, tann ibre Rraft unter ben vorthellhafteflen Umftanben ausgefibt merben. Reboch muß man bemerten, bag bie mit Gallito bebedten Theile einigermaßen nach Morgans patentieten Ruberraber conftruirt merten tonnen. fo baf in bem obern Theile bes Rabes bie Rante bes Ruberrabes bem Binbe entgegengefest wieb; fonft marbe ber obere Theit bes Rabes bei ber Bewegung in entgegen: gefenter Michtung vollig bie burch ben untern Theil erseugte Birfung neutraliffren.

Herbei sindet jedoch ein Simmer flatt; der gu beliegende Widerstaud minisch, muß immer geföße from, als die Arch, weiche zur Bessegung desselbere dunch mechanische Mittel erzeugt wied. Eine Prößung solgender, von Simmens in Philosophical Transactions for 1759 gegebenen Tossel, die sodann durch die Westuchs des Dr. Hutton bestätigt werden, ist zum eicheisen Were-

fidndnis biefes Theils bes Gegenstandes undebingt nothwendig. Sie ftellt in Pfunden den Druck bar, weichen Bliebe von verschiebenen Gelchwindigkeiten auf einen Quadratfuß Oberfläche außern, welche biecet entgegen-

Gefdwindigtei	t bes Winbes.	Kraft auf einen		
Engl. Meilen in ber Stunbe.	Fus in ber Secunbe.	in Pfunb.	Charafter bes Binbes.	
1	1,47	0,005	Raum bemertbar	
2	2,03	0,026	Erft bemertbar.	
3	4,40	0,044)	Stit bemettoar.	
4	5,87	0,070	Angenchmer Bin	
6	7,38	6,123		
10	14,67	0,492	Etwas ftårter.	
15	22,00	1,107	ermas itarter.	
20	29,34	1,908	Starf.	
25	36,67	3,075	Ctarr.	
30	41,01	4,429	Dobe Binbe.	
35	51,34	6,027	Sabt mittet.	
40	58,08	7.873	Sehr hohe Binbe	
45	66,01	9,963		
50	73,35	12,300	Sturm.	
60	88,02	17,715	Großer Sturm.	
80	117,36	31,400	Orfan.	
100	146,70	40,200	Berftbrenber Drfai	

Es muß bemerft werben, bag wenn ber Bind und ber Rorper fich nach berfetben Richtung mit berfeis ben Befcminbigfeit bemegen, bann auch fein Diberftanb ftatt finbet, weil feine guft aus ber Stelle getrieben wirb. Dief ift ber Kall bei bem gewöhnlichen Ballon, ber von bem Binbe getrieben wirb. Benn ber Binb fich 15 Ruf in ber Secunde bewegt und ber Rorper 30 in berfelben Richtung, fo erfahrt ber Rorper einen Biberftanb, ber gleich bem Drude bes Binbes. bon 15 guß in ber Secunde ift. Bemegen fich abet Rorper und Bind nach entgegengefesten Richtungen mit einer Befchwindigfeit von 15 Ruf. fo ift ber Miberftanb ber eines Binbes von 30 Ruf in ber Secunbe. Wenn ein Roeper fich in Rube befindet und ber Wind bewegt fich, ober wenn ber Wind rubig ift, und ter Rorper bewegt fich mit gleicher Beichwindigfeit, fo ift ber Biberftand in beiben Rallen berfelbe.

Bermitresse beier Betrachzungen, und indem man bie Gestalt bes Balbons mit der obigen Tafat vergieigt, ift man im Stande, ein gimmisch genaues Urtheil über den Widserstand zu fällen, ben man zu besiegen hat. Der Balton bann nicht als ein nühlicher Gegenstand betrachget verben, wenn er niche gagen einen Wille von 19 Buß in der Secunder, mit einer Geschweinställe von 19 Buß gettleben werden kann, das ist mit einem Druck von 30 Kuß in der Genaufen ber den Druck von 30 Kuß in der Genaufen.

Rady Biet und Thenarb's Unterfuchungen miegen 1000 Cubifgoll etodene Luft bei 60° Rabrenbeit und

30 Boll Barometeritanb ungefabr 311 Gran : ein Gus bilfuß enthalt 1728 Cubifioll: es mirb baber ein Gu= bitfuß Luft ungefahr 536 Gran wiegen, ba nun Robe lenwafferftoffgas, wenn es von feinen Unreinigleiten befreit ift, menig mehr miegt, als bas halbe Bolumen atmofpharifder guft. fo tann man auf ieben Rubitfuß Gas, welcher angewendet mirb, eine balbe Unge Comimmfraft rechnen, bas ift nach preußifchem Gemichte unges fabr ? Unge. Gin Purfel von 27 Auf enthalt 19683 Ruf, und nach bem obigen mirb biefes Bolumen ein Bewicht von ungefahr 615 Pfb. engl., bas find 596 Pfb. pr., tragen tonnen. Dies ift giemlich bas Be: wicht eines Ballons von obigen Dimensionen, nebft Schiff, Ruber, Rubertabern und zwei Menichen. Da nun ein Bind bei ber Gefchwindigfeit von 30 Ruf in einer Secunde, einen Drud von ungefabr 2 Dfb. auf jeben Quabratfuß ausubt , fo folgt , baß die Geite eines Burfels von 27 Ruf. einen Biberftanb von 54 Ruf treffen wird; wird aber biefer Burfel auf Die Geftalt eines eingebrudten Regels gebracht, fo mirb baburch ber Biberftanb febr verminbert werben. Die Ranten bes Regels muffen fo bunn als moglich gemacht merben. weil ber Drud bes Winbes feitwarts barauf mirtt, und Diefe Geffalt bie tteinfte Dberflache gemabrt; auch tann biefelbe borigontal, bis ju einer beftimmten Grenge ausgebehnt merben , ohne bag baburch ber Miberffanb vergroßert mirb; und wenn ferner bas Enbe bes Regels. meldes bem Binbe entgegengefest werben foll, mit eis ner icharfen Rante niebermarts gebracht wird, fo wirb ber Biberftanb noch mehr verringert, namlich nicht mehr ale 10 ober 12 Pfb. Dogleich aber auf biefe Urt ber Wiberftanb reducirt ift, fo ift boch bie Schwies rigfeit noch nicht entfernt, weil bas Ruberrab in ber Richtung bes Binbes gebreht wirb, welcher mit einer Gefcwinbigfeit von 10 engl. Deilen in ber Ctunbe geht, es muß baber bie Peripherie bes Rabes fo gebrebt werben, bag es eine groffere Gefdwinbigfeit als 10 Deilen in ber Stunbe erhalt, bevor eine Unge Rraft erhalten werben tann. Done 3meifel tann biefe Beichminbigfeit und noch eine großere erhalten merben, um jeboch biefelbe ju erhalten, muß bie Deripherie bes Rabes vergrößert werben. Schwerlich murbe man mit einem Rabe, meldes einen fleinern Durchmeffer als 20 Rug bat, eine binreichenbe Gefdwindigfeit erhalten. 3mei Danner tonnten vielleicht leicht ein Daar folder Raber breben, wenn fie auf ber Erbe ftanben, jeboch ift, es febr zweifelhaft, ob fie es auch thun tonnen, wenn fie in bem Ballon fteben ; fo viel ift meniaftens

groiß, daß sie es nicht langere Zeit hindurch ausstähren, weil ein Widerstand von 10 Pft. auf bie Peripherie eines Rades von 20 Tuf Durchmesser, einen Kibressand von 100 Pft. auf die Hautenbester, einen Kraft, die ug groß ist, als daß pwei Manner, weiche in dem Bullon stehen, ihn langer als eine
balbe Stunde Widerstand leisten bennen. Auch dadurch verbessert man die Sache nicht, daß man die
Angahl der Mahner vergrößert, weil dann das Bolumen des Ballons vergrößert werden muß und damit
gugleich der Midressand vergrößert werden wie und den
wendung von Auber und Schwingen wied der Anwendung von Auber und Schwingen wied der Anfernendung von Auber auf Ekuber eine salt noch
schwiesiger, weil das Kuber eine salt verinat so große.

Diefe Ginmenbungen gegen ben Gebrauch mechani: fcher Mittel brachten ben Berfaffer auf ben Gebanten, ob man nicht baburch eine binreichenbe Rraft erhalten tonnte. baf man eine Anzahl Bogel groferer Art an beite Ballon anbringen tonnte, fo bağ fie ibn gleben. Man wirb einwen: ben, bag bie Rraft eines Bogels an bem Afugel fo flein ift. bağ man eine große Angabl berfelben beburfte, um einige Bietung ju erzeugen. Dan muß bief allerbings jus geben, jeboch ber Bortheil biefer Dethobe bor jeber anbern beffebt barin, bag bie Rraft beliebig vergroffert werben fann, ohne bag baburch jugleich ber Biberfland vergroßert wirb. well ber Bogel fein Gewicht burch bie Rraft feiner Alugel tragt. Gemif ein febr großer Bortheil. Abler ober Salten find bie Bogel, melde ber Berf. ju biefem Bebuf vorschlagt; fie find burch ibre Rlugbeit und Bentfamfeit befannt, man bente nur an bie frubere Kattenidab. In biefem Kaffe ift febr menia Bugfruft erforberlich, weil fie fo an ben Ballon befeftigt werben tonnen, bag fie alle nach einer Richtung fliegen muffen, und feicht tonnen fie von bem Meronauten nuch ber Richtung gefenft merben, wohin er will. Die burch Bonel zu erlangenbe Rraft iff bei weltem großer ale Derfonen glauben mogen, Die mit biefem Begen: fambe nicht binlanglich befannt finb. Ein Abler ergreift mit feinen Rlauen einen Safen von 6 bis 8 96. und erhalt fich mit ibm in ber Luft; tann er nun ein Gewicht von 8 Pfb. tragen, fo fann man gang gewiß annehmen, bag er auch ein gleiches Bewicht gieben tann : um aber agns ficher su geben , wollen mir feine Bugfraft au 4 Df, anschlagen, fo bag 20 an ben Bafion angefpannte Abler eine Rraft von 80 Dfb. gemabt: ten ; werben 20 nicht fur binreichenb gebalten, fo tonnen 20 ober 30 noch bingugefügt werben, um bann 2 Derfonen ju gieben, auf melde ber Drud 10 bis 12

Pfb. beträgt, so daß man eine Kraft von 200 Pfb. ethäte, mit welcher ein Widerstand von 10 bis 12 Pf. gu befregen ist. Isdoch möchte der Gulle wegen feiner ungemeinen Geschwindigkeit noch vorzuziehen seyn; da er nicht so flatt als der Abler ist, so tann dieser Manord burch eine aröster Annabl ereskt werden.

Utbertegt man alle Umflände genau, so läßt fich woht nicht bezweifeln, daß durch die Keaft der Boget etwas Rügliches erreicht wird, und daß durch lösse mechanische Kräfte wenig ober nichts ausgeführt werden kann. Bollte man die Wirtung auf den höchsten Grad beingen, so würde man beide Beresyngsemittet anwenden. Durch dies Berbindung wirde ein Ballon nach zieder betiebigen Richtung mit einer febe großen Geschwiedelt, die einem ziemlich zuhigen Wetter sich derwogen

73) Shomas Sancod's von Goswellsmews, Goswells-ftreetsroad, in der Erafsichaft Mibblefer, Berfertiger von wassers
bichten Rieibern, patentirte Erfindung von
Berbesfreungen in der Fabrication gewisser
Artifel der Kleidung, Berzierungen und
Kiguren, ferner in der Methode, gewisse
Substangen lufts und wasserbicht zu machen,
und gewisse Substangen vor Beschädigung
durch Luft, Wasser und Feuchtigkeit zu
sichern.

Unter biefem Patente sind der Gegenstände ber geiffen: erstlich die Fabrication eines Artikts, der als ein Erfamittet sin Tuch oder Leber bienem kann, und für Lust und Wasser undurchgänglich ist; der zweite besteht in der Erzeugung eines elostichen Stoffen, zum Formen von Bilbern und menschlichen Gestaten oder anderm Gegenständen; der deitet ist das Urberzieben ger wisser Saferstoffe mit einem Materiale, um sie vor den gerfläenden Einwirtungen des Wassers, der Lust. w.

Das Material, weiches bie Bafis biefer verichiebenen Ammenbungen bilbet, ift Rauiscuthut, welches, wie ber Patentträger fagt, im fluffigen Buftanbe angerwender wirb, in welchem es als ein milchigtes Sarg aus ben Baumen in Dflindien und in Stademertka quittt.)

Das Matrelal, welches als ein Erfahmittet für Zuch ober Leber genommen werden foll, ift eine Bere bindung bes ausgelößten Kautichuts mit Herbern, wie Baumwolle, Sibe, Jachs, haare ober Lumpen, wie sie von ben Papierfabrifanten in einen Beel verwandelt worben sind.

Ungefahr zu iebem Pfunde flätsigen Rautsqut wied eine Unge Falefloff singugesägt; die Fasiern sind burg geschnitten, so das sie ungefahr nur \( \) 2011 Zinge das ben, sie werden vollfandig mit dem Kautschute vermischt, der auf eine platte Tasse abgeschütet und ge teochnet wied. Mit bisse Tilisselt und dem Tassen Verbunden werden, \( \) 2. Stomm Bette, Cochenite, Indige, Etdsschu, Umber, venetianlisses Both, oder andere Stoffe, um dem fertigen ingend eine Facts zu geden; die Tasseln ton nen, venn fie trocken sind, operest oder gestult werden, um der Oberstäche Weicht gut ertheilten. Diese Rotten mussen der Millen ungefahr auf die Temperatur des Blutes abradot werden.

Diefe so erzeugten Stoffe tonnen ju Stiefen, Schuben, Gamafchen, Mugen und verschiedenen anderen Artitetin, als Wagenbeden, benute werben, ba sie die Maffer nicht burchteingen laffen. Das Berchittnis bes Auchfuber zu ben Kasefeloffen tann nach ben Umfidniben verändert werden, da ein größeres Berchittnis von Skaseftloff dam erfedvertich ift, wenn ber Gegenstand mit ber Nabel genacht werden soll.

Die Subftan; welche jum Formen benugit werben fall, besteht aus fluffigen Aautschut und Erd-Stoffen, wie Odter, Badfeinstaub und Schmitzelt, welche in gewissen Berhältniffen, je nach ber hatte bes Gegenstandes, vermischt werben. Manche von biefen Etostoffern, welche guerft mit Wasser ausgehörte und bann mit bem Kautschut verbunden werden, bilden eine bide fluffige Masse, welche in Formen gebacht werden fann, um Bubten. Kauturen dere andere Gesenschape zu bilden bei

Wenn man eine hohle Form vorbereitet, in welder Guf geschopen soul, fo wird die fluffige Maffe
bineingebrütet, fo bas er fich in einem dunnen Uebrejug über die gange Dberfläche verbreitet; wird die Maffe
trocken, so wich ein neuer Uebrezug von demsstehen Coffe
eben so baribor gegoffen, und so sort, ble man eine bindängliche Gubstang erhält. Man laft eine Deffnung,
worein Alteie, Schgespane, oder ein anderer Gegenstand
hineingsschüttet werben kann, um bas Innere bei

<sup>.)</sup> Es wirb in birfer Geftalt nicht noch Europa gebracht, fonbern erft burch Raphtha ober einem anbern Spiritus auf-

<sup>\*)</sup> Das Baffer murbe jeboch ben Rautschut in einen feften. Rorper vermanbein.

Guffes auszufullen, und ihn ichwerer und gewichtig gu machen.

Auf biefelbe Art kann man aus bemfeiben Stoffe Bergierungen bilben; erfordertiden Falls tann Leim, Statte ober aufgelößter Rautschut hineingeschittet, und mit ben andern Ingerbiengen verdunden werden, um bem Gegenstande mehr Reflücktet zu geben.

Um Fabrikate von Beibe, Baumwolle ober andern Kasiefloffen, theilweis vor Wasser umd Luft zu schüben, so breitet man flufigen Kauticut mit einem Spacel ober einer Burfte über dem Gegenstande aus, indem man den Gegenstand vorher fart ausbehntz auch kann nan den Gegenstand vorher fallissisteit einauchen. Die Fluffigsteit kann mit Farben, 3. B. mit Austösungen von Indige, Godenstie, u. f. w. vermischt verben, um dem Fabrikate igend eine erstobertigke Karbe zu geben.

74) William Simpson Potter von Berulam Builbings, in ber Graficaft Mibblefer, Kaufmann, patentirte Berbefferung in ber Methode, Fabricate wasserbicht zu machen.

(Xus Rep. of Patent. Inv., Januar 1836. G. 25.)

Dan nehme eine Unge Saufenblafe (ruffifche ift bie beite), lege fie in ein Pfund Regen : ober weiches Baffer , und tode beibes jufammen , bis eine Auf: tofung erzeugt ift. Gine Unge Mtgun bringe man in amei Dfund Baffer und toche bie Difchung bis gur Lofung; nehme ferner I Unge Geife (weiße ift vorguglicher) mit einem Dfb. Regen: ober weichem Baffer, und toche es bis gur Auflofung. Dachbem alle biefe Ingrediengen befondere aufgelogt find, feihe man fie befonbere burch ein Stud leinenes Beug; bierauf mifche man fie jufammen in einem Topfe, febe ibn an bas Reuer, bis bie Rlufffafeit gelinde focht, morauf man fie megnimmt, und mabrent fie bem Rochen nabe ift, eine Burfte bineintaucht, welche bie Rtuffigfeit verfcludt : bas Tuch, welches mafferbicht gemacht merben foll, mirb auf ber linten Geite bamit beftrichen. Babrenb biefer Operation wird bas Tuch auf einen Tifch ausgebreitet und bleibt bafelbit fo lange liegen, bis es troden ift: nach ber Abtrodnung wird es auf ber linten Geite gegen ben Strich geburftet; bierauf taucht man bie Burfte in reines Baffer, fabrt bamit leicht über bas Tuch. bas man bierauf bis jum abermaligen Abtrodnen uns geftort lagt. Cobann tann ber Blang, ber burch bie Anwendung ber Ingrebienzen erzeugt worben ift, weggenommen werben. Drei Tage nach biefer Operation ift bas Tuch wafferbicht, jedoch nicht luftbicht.

Fur leichtere Fabricate, wie leinene, baumwollene, feibene ober anbere Beuge, finbet ein Unterfchieb in ben relativen Quantitaten ber Ingrediengen fatt, bagu ift folgenber Bufat nothig : man nehme & Unge Saus fenblafe, bringe fie in ein balbes Pfund Regen , ober weiches Baffer, und toche bie Daffe bis gur Lofung ; nehme ferner brei Ungen Maun, bringe fie in brei Pfund Regenmaffer und toche fie bis gur Poffung. Gine balbe Unge Geife lofe man allmablia in 11 Unge Ters pentinol, ober noch beffer, Terpentineffens auf, fuge nach und nach 14 Dfund Baffer bingu, bis bie Geife vollftanbig aufgetoft ift. Gine Unge von bem beften beutiden Leim bringe man in ein Pfund Regenmaffer. und toche ihn bis jur Lofung. Rachbem jeder Diefer Stoffe befonbers geloft worben ift, feiht man ibn befonbers burch leinenes Beug; vermifcht barauf ben Maun mit ber Saufenblafe, bem Leim und Rauticut, und fugt gebn Minuten barauf bie Geife bingu; bei bem Bermifchen muffen bie Stoffe beiß feon. Dachbem bie Stuffigfeit hatb abgefühlt ift, nimmt man ben Stoff, melder mafferbicht gemacht merben foll, und taucht ibn ein ober zwei Dal in bie Rtufffafeit, bis man fiebt. bağ er gleichformig angefeuchtet ift, worauf man ibn ausringt, und borigontal auf eine Zafel ausbreitet; nach gehöriger Abtrodnung taucht man ibn abermale in Regen: ober meiches Baffer, ober in ein Gefaß, mel: des mit Geifenwaffer angefüllt ift, worauf man ben Gegenftand wie vorher trodnen lagt. Ift bies alles ge: icheben, fo preft man ben Stoff mit einer beifen ober talten Dreffe. Diefe Operation bes Preffens ber Stoffe erfordert Uebung, um bas Berfahren geborig fennen gu lernen; jeboch tann baruber feine befonbere Befchreibung gegeben merben, ba man bie nothigen Renntniffe burch Berfuche erlangen tann. Diefelbe Bemertung gilt auch von bem Gintauchen ber Stoffe in Geifenmaffer, eine Operation, Die von ber garbe und ber Qualitat bes Stoffes abbanat. Benn berfelbe eine Rarbe bat, mels de ber Barme ichabet, fo muß er in falte Ingrebien: gen getaucht merben, ober es murbe beffer fenn, bie Un: mendung eben fo, wie bei bem Tuche, ju machen.

Für Papier, Pappe und andere berartige Fabricate hat man biefetben Quantiditen und Qualitiden der Ingredienzien ju nehmen, wie für Zuch angegeben worben ist; um Papier wafferdicht zu machen, nimmt man es Blatt für Blatt. cauche es in die Ingredienzen, weich je nach der größen ober geeingem Absorptionseigenschaft des Papiers, warm oder falt sen mussen, suug es wur schwach, jo muß es im varme, sauge es aber fart ein, so muß es in taite Ingerbiengen gecaucht werden; hierauf wird es eben so wie von den Papiersobictanten getrocknet.

75) Uleber einige neue Berfuche, welche gemacht worden find, um Zinns Platten ober verziertes Eisen vor ber Beschädbigung in Geewasser; so wie über das Bermögen bes Zinkes, andere Metalle vor Bechaddie gung in der Luft zu sichern, von Edmund Daub, Professor der Ehemie zu Dublin.

Menn eine Jinnplatte ber Wickung des Serwossers auf einige Tage ausgesest wied, so entsteht eine Orpbation, weiche zunimmt; auf Untossen des Ciens wich des Jinn erhalten, denn es roßet jenes bei einer Wert dind und einem Menn aber eine tiene Interioren mit einer Jinnplatte verdunden und in Serwosser geraucht wird, so wied sowohl des Jinn, als auch das Eisen erdalten, weil nach dem zuerft von H. Daup entbedfen Principe das Int oppblet wird.

Der Berfalfer biefes Auffages hat fast ach Menate hindurch eine Zinnplatte, welche durch verginnte
eiferne Raget an ein Stück holg befestigt war, bem
Gerwoffer ausgeseht, indem er pwischen der Jinnplatte
und dem Holge einen ktienen Bintfnopf denden. Unter
biesen Umfildnoen blieb die verzinnte Oberstäder erin und
fert von Orpdation, das Zint dagen wurde angegese
fen. Bei einem vergliebenden Werfuche, dei meldem
eine ähntiche Zinnplatte an bassehen Danatität von See
wasser was den der der der der der der der
eine abntiche Zinnplatte an bassen Danatität von See
wasser was der der der der der der der
gegebe bei kannten an gwei Eriten der Zinnplatte
bls ungefabe 1 Zolf angegriffen waren. Diese Berfuche
werdienen eine Wiederhoim und Erweiterung.

Der gegenwärtige Bebarf von Binnplatten ift fehr gof, watern biefe Refuttate bestätigt, so ließe sich eine große Zunahme in der Conjuntion erwarten. Es könneten teicht boppette Binnplatten anstatt Aupfre zum Belegen der Schiffe u. f. w. genommen werben, wobel man bas Bint in kleinen Berhaltniffen als Protector anwendere. Dergleichen Anwendungen wurden wahren wahren

icheinlich eine Erfparnif von beinahe & von ben jegigen Untoften ber jegigen Belegung herbeifubren.

Es verbient baber mobl, unterfucht ju werben, ob nicht Binnplatten , weiche burch Bint gefcutt merben, vortheithaft fur Rupfer, bei Schiffen und bauslis den Berathichaften fubftituirt merben tonnen. Dholeich icon aus Berfuchen und Beobachtungen von S. Davp (Phil. Trans. Vol. 114, 1824.), gefchloffen merben tann, bag Bint Binnplatten por Drobation icust. fo hat fie bod ber Berfaffer nicht ermabnt. Go begiebt fic S. Dann auf einige praftifche Unmenbungen feiner Berfuche auf bie Erhaitung von feingetheilten aftroner mifchen Inftrumenten von Stabl, vermittelft Gifene ober Bints; auch Pepp bat bief benust, inbem er feine fcmeis benbe Inftrumente in Gefafe von Bintftreifen einschließt. Es ift, fo viel une befannt, nicht angegeben, ob biefe Anwendungen gelungen find, jeboch find von bem Ber: faffer mehrere Berfuche angestellt morben, um Deffing, Gifen, Rupfer u. f. m., vermittelft bes Binte por Drobation in ber Atmofphare ju bemahren; Die erhaltenen Refule tate fuhren jeboch ju bem Schiuf, baf bie Berubrung mit Bint, biefe Detalle in ber Atmofphare nicht ber fount, indem bie auf biefe Urt erzeugte Electricitat. ohne Dagwifdenfunft eines Aluibums, augenicheinlich ju fcmach ift, um bie demifde Birtung ber Luft unb ber Reuchtigfeit auf ben Dberflachen ber Detalle auf: aubeben.

76) Bergleichender Berth Des irlandischen und Birginien Sabade, von Edmund Davy, Professor ju Dublin.


In ben Jahren 1829 und 1830 hat in England ber Tabadesbau bie Aufmerkfamkeit ber Landvietie auf fich gegogen; mehrere hundert Arder wubern draut wer wender; in Zoige bestign wurde die Aufmerkfamkeit ber königlichen Dubliner Seskilchaft auf biefen Gegenstand gerichter, und der Werfusser von einem gewählten Cemite angegangen, über ben Tabat Bersuch ausgelien, und bie Frage zu beantworten, ob die Murgel ickniblichen Aabats Nicolin, und in weicher Quantität entseliete, auch zugelich den vergleichenden Werth des lieblichen Werth der Staget per bestier biefer, auch Bugelich den vergleichenden Werth des lieblischen Weichtigen und Diengiene Aabats auf bestimmen.

Die Berfuche des Berfassers murben an achten Exemplaren beiber Sorten angestellt, und er gelangte baburch ju bem Schluß, baß die getrodneten Burtein bes irlanbiiden Tabads 4 bis 5 Theile Ricotin auf 100 Apiten enthielten, und daß ein Pfund guter Birginien: Zabaf im Berthe ungefahr mit zwei und ein Deitrel Pfund guten iridnbischen Zabaf gleich flebe. Rach Bollenbung feiner Berfuche fand der Berfaffer, daß mehrere Zabatsfabritanten das Berhatinis bas Werthes biefer beiben Sorten fast eben so bestimmen, wie er es auf demischem Wige gefunden hatte, benn jene feten zwei Pfund irianbifchen Tabat gleich einem Pfunde Birginien-Tabat.

77) Elijah Gallowan's neues patentirtes Ruderrad.

(Mus Mech. Mag. Dec. 26, 1835. G. 243.)

Fig. 107 — 108.



Das Beftelle bes Rabes ift wie bei ben gewohn: lichen, bie Berbefferung befteht in ber form und Un: orbnung ber Ruber. Jebes berfelben befteht aus einer Ansabl paralleler platter Stangen, welche fart an bie Nerme bes Rabes befeftigt finb; biefe baben Stusen, um fie aufzunehmen. Ihre respective Lage erfieht man aus ben Riguren, wo ab ein Ruber barftellt, meldes in bas Baffer geht. Dan wirb feben, bag bie punt: tirte Linie ed (meldes bie encloibifche Gurve ift, bie ber Duntt a bes Rubers bei ber Bewegung bes Sahrzeuges befchreibt) burch bie Mitte von jeber biefer Ctangen geht, und baf nur bie niebriafte Stange einen Wiberftanb bei bem Eintreten erfahrt. Die Stangenreiben treten baber mit eben fo menig Berluft von ber ichiefen Birfung ( melder bas gewohnliche Ruber in einer giemlis den Musbehnung unterworfen ift) in bas Baffer, als menn es ein einziges Ruber mare, bas feitmarts ein: tritt. Alle Ericutterung und Comantung ift vermie: ben, und bas Ruber fangt nur an auf bas Baffer au wirten, menn es pollfommen eingetaucht ift; es erreicht bann allmablig ben Duntt ber tiefften Gintauchung, wo Mages, b. Grfinb, Reutfte Beige B. III. &. V.

bie Stangen ibre platte Dberflache rechtwinklich auf bie Bewegungelinie barbieten ; und ihr forttreibenber Biberftanb entfpricht baber bem Biberftanbe einer ununterbrochenen Dberflache, welche gleich ber Summe ibrer Rlachenraume ift. Die Ruber erheben fich bann allmablig aus bem Baffer und verlaffen es in ber burch ef bargeffellten Lage. Dier murbe bie encloibifche Gurve nicht bie Richtung fenn, in welcher ein Duntt burch bas Baffer binburch gebt; benn burch ben Rudgang bes Rubers erhalt bas BBaffer eine rudgangige Bemeaung, mo bas Ruber in bas Baffer tritt. Die frumme Linie, melde von einem Buntte burch bie bemegenbe Aluffigfeit befdrieben wirb, gleicht febr nabe ber Curve gugg. Es geben baber bie Ruber burch biefe Gurve und perfaffen bas Baffer mit ber Rante, ohne jeboch mebr su erheben, ale mas gerabe baran bangt.

# 78) Conftruction von Effen von Smart.

Ron bem unterften Theile foll eine gerabe enlin: beifche Gffe, melde 12 Boll im Durchmeffer bat, bis ungefahr ein Rug uber bie Spibe bes Saufes geben, worauf ber Gime gefest werben tann. Gine Gifenftange, welche einen Boll bid ift, geht quer fiber ben obern Baditeinen, ibr entfpricht eine anbere 2 Auf über bem unterften Theile. In ber Mitte feber Stange bes findet fich ein eifernes Drebungerad mit einer Rinne, meldes ungefahr 12 Boll bid ift unb 4 Boll Durchmefs fer bat. Um biefe Raber ift eine Rette gefchlungen. beren Enben burch ein Stud Gifen, meldes ! Boll bid und 4 Boll Quabrat: Dberflache bat, ftart befeftigt ift. Un biefe eiferne Platte befestigt man bie Burfte burch zwei Daumenichrauben. Die Burfte ift fctgenbermas fen eingerichtet: ein freisrundes Ctud pon Ulmenbols. 4 ober 5 Boll bid, und 7 Boll fin Durchmeffer, ift an feinem Umfange bid mit ftarten Borften verfeben, melde 3 Boll über bem Solge bervorragen. In ber Mitte ber Burfte befindet fich ein Loch, welches 4 Boll im Durchmeffer bat, und beffen Rante mit Gifenblech ber fest ift. Durch biefes Coch geht bie Doppelfette unb bie Schrauben find feft an bie Burfte gefdraubt. Un bem untern Rabe ift eine befonbere Sanbhabe anges bracht, moburch bie Effe in ber gangen gange in menie gen Minuten burch bie Burfte gereinigt mirb. melde aufmarie gebt, und burch Rudmartebreben ber Sanb: babe, beruntermarte. Drei Rug bon bem unterffen Theile ber Effe befindet fich eine Thure, welche offen bleibt, ausgenommen, wenn gefehrt werben foll. Die Feuerorter find alle parallel mit einander; fie baben eine Deffnung ungefahr 6 Boll im Durchmeffer, melde nach ber Effe gebt; und ba biefer Theil nie mehr ale 18 ober 20 Boll in ber Lange betragt, fo tonnte er notbis gen Falls mit einer Sanbburfte gefegt werben. Rach biefem Plane erhielte man eine große Erfparnif an Raum, und man murbe noch mehr eriparen, menn bie Effe in ber Scheibemanb angelegt murbe; baburch murbe es moglich, zwei Reiben bon Teuerortern anlegen gu tonnen; auf biefe Urt murbe bas Gingeben in ben Raum nur 9 Boll mit einem baruber befindlichen folis ben Ramingefims betragen. Wenn fich bie Effe an ber Ceite bes Feuerungsortes befindet, fo tonnte ber Bleichformigfeit wegen auf ber anbern Geite ein Mauers mert von entfprechenber Dide fenn.

Bei biefer Conftruction ber Effen bezwectte ber

Erfinder Ginfachbeit, guten Bug, große Ersparnif, und Mittel gur leichtern Reinigung gu jeder Beit.

79) Methode jur Berfertigung bes metallis fchen Moiré.

(Mus Journ. des Connaiss. usu. et prat. Jan. 1836. 6.29.

Baget hat barüber verschiebene Bersuche angestellt ung funden, bag man es burch Birtung ber Cauren erhalt, bie entweber allein ober verbunden und in bereichtlebenen Graben auf tegirtes Jinn gebracht werben.

Die verschiebenen Zeichnungen, melde bas Licht verschiebenarig berchen, und bie merbgabligen Aunstgegenständer, veriche man bem Moire nachahmt, baben ben Ersinder bewogen, Untersuchungen über diesen Gegenkland anguftellen, melde nicht vergebens gewesen sind er bestehende bie berschiebenen Mischausen, welche et ansgewendet bat, um feinen Bord zu erreichen, indem er sogleich bazust aufmerklam macht, englischem Eisenblechen Worzug zu geben, indem des Rosyug zu geben, indem de

#### Erfte Difdung.

Man toft vier Ungen falgfaure Coba in acht Ungen Waffer auf und fügt zwei Ungen Salpeterfaure bingu.

#### 3meite Difdung.

Acht Ungen Baffer, gwei Ungen Galpeterfaure und brei Ungen Galgfaure.

#### Dritte Difdung.

Acht Ungen Baffer, zwei Ungen Salgfaure und eine Unge Schwefelfaure.

#### Berfahren.

Man gießt eine biefer Midmungen marm auf ein Blatt Eifenbiech, weiches auf eine Schifflet von Cande fteinerbe gelegt wird; gießt sie zu wiederhobten Malen bis das Blatt gang perlmutterartig ift; bierauf taucht man es in saueriche Wasser wolche, das ber Ersinder durch die berchiedenen Mittel auf bem Eisenbieche chatten bat, ahmte die Perlmutter und ihre Reffere schr gut nach; aber die Schattungen waren, obgleich set von der bei Schattungen waren, obgleich set vor den bei Busser überlaffen oder hingen vieltmehr von der Art und Weise ab, wie das Jinn auf der Derficke der Eisenbeatig.

Indem der Erfinder das Eisenblech einem Madrmegan verschiedenen Dertern unterwarf, der die Art
ber glundtepflaussallation mobificiern konnte, verschuchte er
ihm Muster zu geben, die durch erwärmte Derter dedingt wurden, und er erheitt auf biese Art Sterne,
Blätter und andere Gegensfinde. Auch erbeit er granitabnilche Darstellungen, indem er irgend eine der drei
Wischungen talt auf das saft die zur Rorbglübhie err
wärmte Eifenbeich drackte.

Rach mehrfachen Berfuchen ist Baget geneigt zu glauben, bag man eine beliebige Darsfeldung erhalten fann. Das Entingen biefer vorschieben Wolch chang großen Theils von ber Binntegitung ab, bie man auf bem Eisen anbeingt. In mehren Sabeiten flügt man Wisemuth doer Antimon bingu, und biefe Metalle tragen, in ben gehörigen Berbättniffen angewenbet, nicht werig zu Erhaltung ichhene Refultate bei. Bint zur Wolfe binntfluen, ift nicht vortbeilichet.

Das metallifde Moire vertragt zwar ben Schlag bes Rioppels, jeboch nicht bes Sammers, auch fann man bamit nicht boble Arbeit berfertigen.

Alle colorirten Ruancen, welche man auf bem metallifchen Moire fiebt, tommen vom gefarbten und burchfichtigen Firnig ber, welcher bie Schonheit bes Moire burchbliden icht.

#### Bemertung.

Die Entbedung bes metallischen Moire fuhrt von Auflerb berg fie hat eine febt große Erweiterung ethalten, und macht in der Geschicke der Runft Epocke. Allarb hat seine Entbedung Baget, Monge und Thernarb mitgetheilt; jedoch waren seine Apparate sehr bistelig, und sie wurden nach bem Rathe von Baget persollsonnunget und vereinsach bem Rathe von Baget vervollsonnunget und vereinsacht.

Es ift ein für ble Wiffenfaglt febr interessants auf wieder man feine Repkalisation bemerkt, vermitteist der Gaire wan teine Arpkalisation bemerkt, vermitteist der Gaire einen trypalischen Anschwin und sehr angenehmes Pertmutterschillern zu erzugen. Richt die Gaire erzugt biese Arpfallisation; sie war schon in der Legizung von bem Momente ihrer Bilbung an vorhanden, die Gaire macht sie nur sichten

Diefe Refutat ift demienigen analog, weiche Daniell gesunden hat, daß namtich wenn man einen tepstallssteten Körper von ungeichsemiger Obersiche, der langsamen Wickung eines Lossingsmittets unterwirft, niche alle Aheise sich gleichzeit gatischen; die regelmäßig gebildern Bidter leiften idnger Widerfand, als bie gebrochenen Stellen, welche ihre Ranten ber Birtung bes Lofungsmittels ausfegen.

#### Bufas.

Rachbem herpin vergebens Berfuche mit vegetabitifchen Sauren gemacht bat, wendete er mineratifche in verschiebenen Berbaltniffen an; er versichert, bag bas Konigewaffer ibm bie genügensten Resultate gegeben habe.

Folgendes find bie Difchungen, bie er ale bie geeig: netften auf leicht ermarmtem Gifenbleche argiebt:

- 1) Bier Theile Salpeterfaure, einen Theil faigfaure Soba und zwei Theile bestillirtes Baffer.
- 2) Bier Theile Salpeterfaure und einen Theil falgfaures Ammoniat.
- 3) Zwei Theile Salpeterface, einen Theil Salgfaure und gwei Theile bestillites Baffer.
- 4) 3mei Theile Calpeterfaure, zwei Theile Calgfaure und vier Theile beftillirtes Baffer.
- 5) Ein Theil Salpeterfaure, zwei Theile Salgfaure und brei Theile bestillitres BBaffer.
- 6) 3mei Theile Salpetersaure, groei Theile Salgiaure, gwei Theile bestilliertes Baffer und zwei Theile Schwefeliaure.
- 7) 3mei Theile ichmaches Scheibemaffer und ein Theil falefaure Soba.
- 8) 3mei Theile Scheibemaffer und ein Theil falglaures Ummoniat.

Der Erfinder hat auch concentriere Effigiaure unvermifcht, reine ober verdinnte Schwefelfaure, Salgfaure und Salpeter: hobrochtor-Saure angewendet. Er gieht beftillitres Buffer bem gewöhnlichen Buffer vor.

#### Berfahren.

Man nimmt eine von ben obigen Busammenfegungen und beingt fie in ein gewöhnliches Glas; barein
taucht man einen fteinen Schworm, mit bem man
bann über bie Einntlechplatte so lange binfabrt, bis es
überall gleichmößig benehr if: Wenn des Blatt etmas
erwarmt und bie Saure concentriet oder wenig verdunt
ift, so bilber sich des Moiré in fargrere Beit als einer
Minute; im entgegengeferen Falle braucht man such
ober selbst zehn Minuten. Man beneht bann bas
Blatt mit faltem Baffer, reibe es mit etwas baumwollrem Auge und löffe et trochen.

Der Erfinder macht darauf aufmertfam, die Saus ren nicht auf bas Blatt ju gleßen, weil biefelbe auf ben Dettern, auf welchen fie auffallt, große ichwarge Fieden erzeugt; oft orphiet sich ein Theil, ohne bag ber andere vollständig molieit ift, welches baher kommt, bag bie Sauer nicht gleichmäsig und zu gleichre Zit über bie Fläche verbreitet worden ist. Das Molies orphiet sich auch, wenn man es zu nahe an dem Feuer trocknen läst, wenn man es adgemosschen hat, selbst auch bei dem Arocknen an der Luft.

Will man nicht fogleich bas moirirte Eisenblech überfirniffen, so bebedt man es mit einer biden Schicht Gummi arabicum, welches in Baffer aufgeloft ift.

Da Berpin bemertt batte, ale er ein neues und ebenes Beidbirt moirirte, baf ber Grund mit einer Menge filberner Alitter übergogen mar, mabrend bie Berbinbungeffellen ben Unblid einer Blumenquirlanbe barftellten, fo ertannte er barque, bag bie Dolecule bes Gifenbieche bei bem Schlagen mit bem Planierhammer gebrochen und getrennt morben maren, baburch entftanb ber Klittergrund, mabrend bie Lothmarme bes Gifens bei bem Schmelsen bes Binnes ibn wieber in feinen fru: bern Stand brachte und fleine Guitlanben erzeugten. Muf biefe Bermuthung verfuchte er mehre Buge mit einem glubenben Gifen auf ein Stud ebenes Gifenblech su machen, und inbem er auf ber entgegengefenten Geite moirirte, erhielt er bie Birfungen, melde er bavon ermartete; wenn man aber bas Binn gu ftart fcmeist. fo bleibt bas Refultat unnollfommen.

Er erhielt Sterne und feibst febr hubiche Muster, indem er mit dem Eifenbiche über die Klamme einer Schmeizarbeitertampe binweg suhr und zwar so gart, daß man gar nicht bemeette, daß da Binn geschmotzen war; auch bebiente er sich unebenen Eifenbiches.

#### Bemerfungen.

Dogleich bas metalische Morte leicht berguftellen feint, so muß man boch eine gewiffe Geschicktichteit besiehen, wedche man nur burch Uebung erternt und weit, die barin besteht, gur gehörigen Beit zu waschen; eine Secunde zu gietig, ober zu spat entstut bie Arbeit gang und gar; im ersen Bild erhilt fie keinen Giang, im tegten wieb sie trube und fompfrasielich.

Diefe Operation ift bann auszuführen, wenn man einigs ichwarge und graue Fleden fich bilden fiebe; zu biefem Zwed beibent man fich des Flufwaffers ober nach bessen betrauf gung eines eines ben bei bestüllten Wassers, reiches etwas sauer gemacht, ift, fep es vermittels Weinessigs ober einer von ben Sauten, werder sich in dem Mischungen befinden, und zwen in bem Berbattnifte einen Lofte von auf einen Litter Walffer.

Benn man bas Gifenblech nach einer gemiffen

Richtung betrachtet, so bemeett man gang beutlich bie Umriffe ber Theile, welche moierte werben sollen; bie Gauren entwolden nur bie Resplatificitionen, nedche fich auf bem Eisen in bem Augenblide gebilbet haben, in weichem man es aus ben Binnbab gegogen hat, so baß man bie Blatter auswählen kann, welche größere ober geringere Arpftaulifation greacheren.

Das frangofifche Eifenblech nimmt fo gut bas Moire an, als bas englifche.

80) Berfertigungsart von Andpfen nach Art ber feibenen von allen Farben, aus vers schiebenen Stoffen, Die einweder verbunden ober geschmolgen werben, wie aus Anochen, Elfenbein, Schafes ober Pferbes Sufen.

(Xus Journ. des Connais. usu. et prat. 3on. 1836. S. 23.)

Dbige Stoffe werden vermitteist eines Reibeisens in Pulver verwandelt, weiches dann in Bormen von verschiedemen Ralibern gebracht wied, einige berfetben halten sechs und funfzig, die andern 120 Raume für Andpfe; dies gornne find mit einer eisenen Boinge werschen, weiche beit Lupfern Platten enthält, woon jede den obern Theil des Anopfes und die Aushohlung für den Gentle (weicher aus Metall gebilder wird) enthält. Um den zur Berfertigung anzuwendenden Stoff zu siehen, eige man Studt von eisenen Bandern, weiche durch Steinkohlen erdigt werden, auf und unter die Formen und prest die Stoffe vermitteist einer flate ten Persse.

Wenn bie Andpfe aus der Horm fommen, so werben sie beschnitten und auf der Drehbant abgerundet. Dies Andpfe werden gestote, nämlich schwarz, vermit erst Elfenbeinschwarz; blau, vermitteist zarten Indiges; fastaniendraun, vermitteist rothen Gummisachs; gefan, durch Indiae und Bundbeaut (Authritis valuerarin).

bierein bringt man mittelft ber Sanb ben Bentet, fo bag er etwas batt.

Wenn der Anopf auf diese Art vorbereitet ift, so bringt man ibn in Formen; die Marme der eisernen Blatten, zwischen welche biese Knöpfe gedrückt werden, giebt ihnen das Anschn von seidenen Rnöpfen, und der hentel wird mit dem horne bebedt, das die Wärtnereich hat, und das der Druck der Formen die zum Mittelpuntte brückt; dadurch ist es unmöglich, den hentel von dem Anopse zu trennen.

Man verfertigt auch noch eine andere Art von Andpfen, weiche aus Schweins hufen und Borften gemacht werben; man bilber aus biefen Gubstangen Scheiben, weiche man burch bie gewöhnliche Drechblerarbeit erbatt; sie besteht batin: bie Abgange in eine eiserne Bhaften zu beiden zwei eigene Platten zu beiden job Wafme erweicht bie in ber Platten zu beidenen Gegenfläher und beingt sie fog zusammen, das man durch die Erkältung dahin gelangt, sonn wen, bas man durch die Erkältung dahin gelangt, son Gonfflenz zu geben, so daß sie in Scheiben beraus tommen.

Bon biefen Scheiben erhalt man vermitteist bes Reibeisens ober ber Feile ein Pulver, aus welchem man Andpfe bilbet. Mit man auch Pferdebaare mit hingufigen, so berwengt man bieselben mit ben Jusen und ben Schweinsborften, bevor bie Edieben gebildet werden.

Die Quantitaten der zu verwendenden Stoffe find gleichgittig, nur muß man darauf feben, bag bas horn vochericht, ba diefer Stoff am meisten dazu geeignet ift, bas Ausammenbannen zu befehren.

81) Einfache und moblfeile Methobe, bie Knochengallerte beffer und schoner zu mas chen.

(Mus Journ. des Conn. usu. et prat. Jan. 1836, S. 35.)

Man beginnt ben Projes bamit, bie Anochen in Salgidure von 10 Groben beeimat vier und zwanzig Stunden hindurch ju erweichen; hierauf beingt man bas Ausgelaugte auf ein anderes Faß und verbindet damit Schweftifaure, weiche ein Packipitat von schwefte sourem Ann ben nobige Stater hat man ben folge Stater hat wied bas schweite Ausgiehen der Sallecte aus ben Anochen befordert und bie Operation ielbs ift nicht kossifichten

Durch bas Mufmeichen ber Anochen wird bie Caure

fehr fchnell erschöpft und man muß fie burch Bufat von neuer Salgfaure verflarten. Mit noch mehr Bortheil tann man fich folgenber Methode bebienen:

Dan legt bie Rnochen inein Gefaß mit Salsfaure pon feche Grab angefullt , und nachbem man barin bie Knochen breimal vier und gwangla Stunden bat aufweichen laffen, bringt man biefe Lauge in eine anbere . Manne, in melder man permittelft Schwefelfaure von 50 Grab einen Dieberichlag von ichmefelfaurem Ralt bilbet. fo baf man biefe Lauge auf 15 Grab bringt, um ihr bie gehörige Rraft zum abermaligen Aufweichen ber Anochen ju geben; bierauf filtrirt man bie Rluffige feit, bringt fie auf ein anderes Befag und bringt fie auf bie Knochen, melde icon einmal ber Birtung ber Lauge ausgefest maren, und lagt fie abermale breimat pier und emangia Stunden meichen : nach biefer Beit find fie ermeicht; bismeilen gefchiebt es jeboch, baf man genothigt ift. eine britte Erweichung ju unternehmen, namlich wenn fich Rinbertnochen babei befinben, welche ichmerer ermeichen. Das Mufweichen ber Rnochen er: seugt einen ftarten Rieberfchlag von fcmefelfaurem Ratt, moburch bie Lauge ichnell gefchmacht wird; man gießt nicht gern zu baufig Salafaure bingu und erfest bie verfoludte Rluffigfeit burch Baffer; barauf erzeugt man bas Dracipitat von ichwefelfaurem Rate; man erbatt auf biefe Urt eine Lauge, welche ftart genug ift, um bie Rnochen au erweichen, und fabrt fo lange fort, bie bie Lauge burch bie Schwefelfaure gang veranbert ift; bietauf fugt man Salgfaure bingu.

Auf biefe Art erfpart man mehr als funf und amangia Theile Salgiaure auf hundert.

Wenn bie Anoden erveicht find, so preft und wei den Maffer ab, um ihnen die Saure wieber zu nehmen, beren sie fich bemöchtigt baben, und nachdem man fie getrocknet hat, btingt man fie in ben Keffet, um baraus durch Aufwallen eine febr schone Gallerte zu zieben.

#### Abflarung ber Gallerte.

Wenn die Gallerte ausgetost ift, so beinge man fie in Gefäße, sute beselbe in eine Manne von 26 bis 30 Grab Reaum. Die Gallerte wied aus bem Reffet tommend ausgegoffen, ohne baß man sie noch in andere Gefäße schuttet, und bleibt in der Wanne so wiel Beit, als sie gum Abbidren notibig hat; bacaus laft man Lufz gutreten, bamit sie gerinnt.

Man ichneibet fie in Tafelchen, welche man auf Blechten legt, Die man ber Luft ausseht; wenn fie brei

Biertet troden find, so bilbet man baraus Pafete, wels 5) Endich fann man bem auf biese Art erhaltenen de man volltommen trodnen last.

Das Mittel, die Gallerte gu glangen, besteht darin, fie in Baffer bei 40 bis 45 Grab Midrme gu wolchen; man ethilt, indem man Patete beneht, einen wohlfele tern Glang, als burch die Anwendung einer gallertartis gen Auflofung.

82) Berfahren jur Fabritation von undurche bringlicher Pappe und Papier von ben Abe fallen von Leber und Fellen.

(Aus Journ, des Connaiss, usu, et pract. 3an. 1836. C. 36).

Man wendet ohne Unterschied alle Arten von Abgangen von gegerbten ober nicht gegerbten Leder an, und awar nur Leber.

Buerft merben bie Stoffe in einen Brei berman: belt, indem man babei bie Stampfen anwendet, wie fie in ben Dapiermublen gebrauchlich finb . ober eines Cp: tinbere, um ben Brei ju fchlagen. In eine Stampfe mit vier Schlagel bringt man ungefahr 15 Dfb. trodenes Leber und brei Gimer Baffer; laft bas Bange tange genug fchlagen, bamit bie Difchung bie Breis Confifteng erhalt, melde jur Berfertigung bes Papiers geeignet ift. Benn biefer Brei geborig gefchlagen ift. bringt man ibn in eine Butte, und man perfahrt bann eben fo, wie bei ber Rabrifation bes Papiers ober ber Dappe. bas beifit, man taucht bie Rorm in bie Butte und giebt fie mit Brei (Bangeug) gefüllt gurud, tagt es fo lange abtropfein, bis bas Biatt einige Confifteng erhalten bat, worauf man bas Blatt ftart brudt, um bas barin ent: baltene Baffer auszuziehen, meldes man bann trodnen laft und unter ben Schlagftampfer bringt.

#### Bemertungen.

- 1) Das Papier, welches man von ben Abfallen von nicht gegerbten Fellen macht, ift von Ratur undurch: bringlich.
- Daffelbe ift ber Fall mit ber Pappe, bie man aus ben Abgangen ber weißen Felle ber Beißgerber macht.
- 3) Eine Mifchung von einer biefer beiben Substangen mit Brei von gegerbtem Leber macht die Pappe ebenfalls undurchbringlich.
- 4) Diefe verschiedenen Breie find auch geeignet gu Papier.

- 5) Endid tann man bem auf biefe Art erhaltenen Brei alle verschiedene Formen geben, man tann 3. B. baraus hute auß einem einzigen Stude, Tischabos, Schube zu. f. w. machen.
- 83) Erfahmittel fur bie Bleifammern bei ber Rabritation ber Schwefelfdure.

(Yus Journ, des Conn. usu, et prat. 3an. 1836. 5, 38.)

Die Anwendung ber Bieftammern in Schwefelfaurer Fabrifen fann durch folgendes Berfabren erfest werben, welches einem neapolitanischen Fabrifanten gelungen ift.

Man laft eine Kammer von Steinen bauen, welche bie Form eines langlichen Dfens hat; giebt ihr bie
notige Ausbehnung, je nach ber Quantitat Sauer, die
man auf einmal bereiten will. Damit die innen Mauern besser ben Erment, mit dem man sie überziehen muß, annehmen konnen, so mussen sie etwas uneben son.

Diefer Cement beffeht aus Stangenichmefel, ber in einem eifernen Reffel gefchmolgen und mit gleichen Theilen faft verglaften und in febr feinen Ctaub permanbelten Badfteinen vermifcht mirb. Diefe Difchung wird beiß, vermittelft einer eifernen gebogenen Dlatte, auf bie Banbe ber Rammer gebracht, fo bag bie Difch: ung überall gleich bid aufgetragen ift. Gft fie ertal: tet. fo macht man bie eiferne Platte los und entfernt fie etwas, um einen abermaligen Ueberqua in gleichen Schichten zu machen ; auf biefe Urt wird zwifden jeber Schicht eine Spatte gelaffen, welche burch bie Geiten: theile ber Platte erzeugt wird, bie bie Difchung in ib: rem Buftanbe ber Weichheit erhielt; wenn aber bie gange Rammer überzogen ift, fo entfernt man biefe Spalten, indem man baruber mit einem beifen Gifen bimmegfabrt, moburch bie Ranber ermeicht und vereinigt merben.

Diefer Eement soll nach ben Berficherungen bes Erfindere eine feite große Saite erhalten, er peiring ticht und wied von ben Sauren nicht angegriffen, welche sich in ber Rammer bilben. Die Batme, welche der Recippien aushalten fann, ist nicht fact genug, um ben Schwesse urweichen. Man fann bem Boben biefer Rammer eine leichte Reigung geben, und in bem niedern Thill einen habn andeingen, um die Saure abzuiossen.

84) Alcalifche Tinte, welche fich febr fcmer peranbert.

(Xus Journ. des Conn. usu. et prat. 3an.21836. G. 38.)

Man nehme ein Pfund reine unterstohlensaure Soda und idse fie in ungefahr 10 Pfo. tochenbem Baffer auf, hierzu füge man vier Ungen reines gerobnitiches Harz; bierauf wieft man in die tochende Auflösung Studen erines Wachs, bis es sich auflöst bis zu 8 Pfo., das Gange rüber man gehörig um, damit sich bas Machs und das bas Angeraturen gehörig um, damit sich das Machs und das dat auflöst.

Die Geife, weiche man auf biese Art ethaiten bat, tofe man in bem Berhaltniffe von fast einer Unze auf ein Pfund tochenbes Baffer auf, und filtrice fie bann.

Man nehme 30 Pfd. von biefer Auflösung von Soba, Bachs und harz; toche biefelbe, und wirft ungeficht zwei Pfund Darziack und 1\frac{1}{2} Unge Kischieim binein , ben man mit einer Unge hpbrochiorsauere Soba vermischt hat.

Der harglad ioft fich febr teicht in biefer Fluffig-

Wenn die Geife nicht alcalisch genug fenn follte, fo fügt man noch einige Drachmen Goda ober ein halbfals bingu, um die Auflosung zu beschleunigen.

Diefe Mufibfung von Coba. Bache, gewohnifchem Barge, Barglade, Rifchleim und falgfauerer Coba bilbet Die fluffige Bafie ber Tinte. Um fie fcmarg gu ma: den, beDient man fich mehrer Urten Roble; t. 23. ein Pfund Roble von Beinrebenhoit, meldes an ber Luft verbrenns wirb, mit einer fcmarggrauen garbung: gmeis tens ; brei Ungen thierifcher Robie, von Bolle und Gallerte, nicht aber von Rnochen ober Elfenbein erzeugt, meil biefes Schwart ju unangenehm ift, megen bes phosphorfauren Raltes, ber in ber Bufammenfegung bleibt ; biefe Roble ift bunteifcmars. Enblich 11 Unge Budertoble, welche einen Giang befist. Das Bange reibt man aufammen, um biefe Robien in ein gang feines Dulver gu verwandeln, und nach biefer Dperas tion fugt man eine fleine Quantitat gepulverten Inbigo bingu, um ber Bufammenfebung einen blaulichen Unblid ju geben.

Die Missung rührt man in obige Auffdung, so daß fie badurch eine geberige Fairbung erhalt. Wenn die Cauftische Kiessingseit binianglich gefater ift, so giefe man sie ab. Man erhalt auf biese Art eine Linte, weiche nur sehr venig abeite und weiche alle Eigenschaft und einer guten alcalischen Ainte vereinigt.

Den Fifchlein und bie falgfaure Coba tann man

mit berfetben Quantitat Gummi arabicum erfegen und man erhatt auf biefe Urt eine Linte, welche biefelben Eigenschaften befist.

Die schwarze Sarbe hangt von ber Art und Weise ab, wie die Substangen gerrieben worden sind; die Tinte wird um so schwarzer, je langer die Zerreibung gedauert bat.

Diefe Linte hat vor jeber andern ben Bortheii, baß fie mit ber Beit nicht verschwinder; im fluffigen Buftande ift fie an ber Luft unveranderiich, und wird von ben Sauren und namentlich von dem Chier nicht angezeiffen, verliebt bie armebniiche Linte vernichtet.

Die concentrirte Salpeterfaure vernichtet nicht bie Buge biefer Einte.

Die Schwefeisaure, weiche so ftart verbunnt ift, daß fie bas Papier nicht verbrennt, bat eben so wenig Birtung auf biese Tinte ais auf bie Druderichwarge. Auch leister fie ben Alcalien Miberftanb.

Um biese Aine wohlfeiler herzustellen, kann man sie mit der gewöhnlichen Ainte verdinden. Man figst beswegen eine große Quantickt Elfenorph hingu, die Schweftsläute muß jedoch calcinite senn, um sie vom Drobe zu einigen. Man erhölt auf bies Art eine Ainte, welche auf dem Papiere mehr und mehr unverschreich wied, (durch die Drydation der elfenhaltigen Apties), derem Preis nicht voll höher, als der der gerwöhnlichen Ainte wied, und verlehe hinlanglich der Wiltelng der chrisslichen Agentien Moterfand beister, so daß is der der ger wöhnlichen Ainte wird, und verlehe hinlanglich der Wiltelng der chrisslich nich verändhern kann.

85) Johann Rame's, bes jungern, von Albanys Street, Regent's Part, in ber Grafichaft Midblefer und Johann Boas fe's, von demfelben Orte, patentirte Erfindung von Berbefferungen an Dampfmas ichinen und Keffeln, so wie einer Methos be, einen großern Jug zu erzeugen.

(Xus Lond. Journal, Febr. 1836. C. 354.)

Der Gegenstand biefer Erfindung find Dampfwagen; es gerfalt bas Patent in bei Theile, erfend: aus einem au feine neue Arte confteutten Refiet, ber aus Spiraledbren besteht; gweitend: einer Methode, einen flattern Aug in ben Ressein zu ergeugen; brite end: in einem neuen Apparate gur Leitung ber Bagen; auch giebt es eine neue Bethode, die haupttur-

belachse an bie treibenben Raber eines Wagens zu ber festigen, und Stangen an bie Rutbelachse anzubeingen, damit ber Wagen auf Sebern gebracht werben kann; endlich einem Regulator fur bas Füllen mit Wagler.

Der Ressel soll nach dem Borschlage der Hatentreiger aus einer oder mehren Windungen von fteinen metallischen Robern bestehen, welche sich in Spiratorien bungen um das Innere eines opsindrischen Gefässe von Platten Elsen welchen, welches den Den enthält. Diese Robern werden aus einem Geschie von rossindrischer Ger falt, das sich in dem innern Den besinder, mit Wasselt, das fich in dem innern Den besinder, mit Wasselt von der Berteilung der gestütt; die Spieg geht niederradiet und behnt sich unter dem Algenfalle aus.

Die Flammen und erhipten Dampfe, weiche um unseichen ben Rebermwindungen fich befinden, err geigen ben Mafferdumpf, ber aufwarte fircht und in ein ftartes Gefds als Dampflammer eintritt, von wo aus er nach ben wiefenden Chilindern geführt wird; jedoch ift bie Art und Weise, wie biese geschieht, nicht anges geben.

Der fartere Jug bes Dfens wich burch einen berbenben Jacher ergeugt, ber fich in bem obern Theile bes eptindet,
inder Gefäges befindet, wolcher ben Dfen und ben Reflei
einschließt. Diefer Fächer dreht fich horizontal auf einem
wettlaten Schafte; er besteht aus schagen Aremen, um
bie Luft, ben Rauch und Dampf bei ber Mumberhen
aufwates ju subteen. Der Schaft bes Jächers behnt sich
niedermates durch bie Mitte bes consispen Gefäges aus
und hat eine Rurbel oder erzentrisses Rach, welches
unten daran befestigt ift; es wird baffelbe burch eine
Rurbelftange von dem Stempel eines kleinen Ditse
Dampfessiabers getrieben, ber auch die Einsprije-Pumpe
in Berestung febt.

Das theilweise Bacuum, das durch den schnell roticenden Sacher erzeugt wird, soll wahrschinfich die Luft von einer untern Deffnung durch den Dfen wegtreiben; wie aber die Luft, Rauch und Dampf entsernt werben sollen, ift eben so wenig als eine Effe dargestellt.

Der Apparat jum Leiten des Dampfwagens ber fiebt in einem funften Rade, weiches in ber Mitte um ter bem Bagen angebracht ift, in einiger Entfernung binter ben Borbertaben. Diefes funfte Rad brebt fich

um eine Art allgemeints Band, und wird duch Sandhaben und hebel, welche mit einem verticalen Schafte in Weddindung sieden, der sich auswärts bis zum Autschafte erstertt, in borigontaler Richtung bewegt. Man kann jedoch nicht einsehen, wie biese Nad de Leine bes Wagens bewersseitigen soll, da Leine Worrichtung angegeben ist, um dern Paralleissung biese Rades mit den Borberdbern zu bewersseitstliesen.

Die Haupt: Jug - AurbeitAchse und bie hinteredber bei Wagens, auf welche bie Kaft übergetragen wird, sind burch Stangen ober Alerme besselligt, sie geben von den Naden der Radee aus, welche se einge richtet sind, daß der Wagen auf Federn gedracht werben tann. Auch ist eine Ersndung angegeben, um das Fäuen des Kestelligen, der Schreibung angegeben, um das Fäuen des Kestelligen, der sie der ben dern Theite der Schreibung der biese Schwimmer ist einiger Wasen mit den Fällerde ern verbunden; wenn das Wasser in dem Geschieden Geschieden, wodurch die Luantliat Wasser eigente wied. Dahn, wodurch die Luantliat Wasser regulter wied, welche der ischem Stemptzug in den Keste gespret weich.

85) William Parter's vor Albanysftreet, Regent'spart, in ber Grafichaft Midblefer, patentirte Berbefferungen in ber Zubereitung thierischer Kohle, eine Mittheilung, welche bem Patentrager von einem Frems ben gemacht worden ift.

(Mus The London Journal, Dec. 1836, 6, 357.)

Bei ber Buderfabrication, bevor er in Sute gefem wieb, wied gur Abtidung bes Sprups Sobie gewöhnlich angemebet, welche benfeiben feiner Farbfoffe beraubt; fur biefen 3vord wied thierifche Roble vorgegegen, welches bie Gublang ift, welche man burch Beer toblen von Rooden, Blut u. f. w. eruna.

Dhgleich biefer Stoff mur aus werthofen Theilen von Abieren bereiter wird, so ift ihre herftellung in so großen Quantitäten, als jur Ebtfärung bes Budrer nothig ift, boch fostipielig; es ist daher ber Awed bie- se Phatentes, animalische Robie wieder berguftellen, wenn sie schon für den befagten Awert bernut worden ift, b. i. ihre chemischen Eigenschaften wieder bervorzurufen, nachdem sie schon durch ben Gebrauch zur Meinaun bes Auderes verbaucht worden ist,
mann ber Auderes verbaucht worden ist,
mann be Auderes verbaucht worden ist,
mann bei Auderes verbaucht worden ist,
mann bei Auderes verbaucht worden ist,

Rachbem bie Roble aus ben Befagen genommen morben ift, in welchen fie gur Rlarung bes Budere bermenbet morben mar, wird fie mit bem reinften Baffer ausgemafchen, bas man erhalten fann, um alle Buder: theile au entfernen, melde etwa noch baran bangen. It bas Bafchen vollendet, fo mirb bie Roble gum Trodnen ausgelegt, entweber in offener Luft ober in einem paffenben Erodenofen, und wenn fie gang frei von Reuchtigteit ift. fo wird fie in fleine Studen ges fonbert, und burch ein Gieb gefeibet, beffen Schmafchen ungefahr 5 Linien abfteben. Durch biefes Gieben wirb Die Roble nicht allein in fleine Theile verwandelt, fonbern es merben auf biefe Art auch fleine Studen Solg und anbere unpaffenbe Gegenftanbe abgefonbert.

Die fo porbereitete Roble wird bicht in eplinbrifche Gefage gepadt, inbem eine fleine Quantitat Knochen, Del, ober anberer animalifcher Stoff bamit bermifcht mirb. Diefe Gefafe merben bann verbedt, und an ben Berbinbungeftellen vertlebt, indem babei feine anbere Deffnung bleibt, ale ein fleines Loch in ber Ditte bee Dedels, burch welches bas Bas entweichen fann, bas fich in bem Gefafe bilbet, wenn es in ben Dfen ges legt wirb.

Die Gefafe werben bann rund um ben Dfen verfical uber einander geschichtet, und wenn ber Dfen ges boria erhitt ift. fo entftebt in jebem Gefafe ein Bas. bas burch bas in ber Ditte bes Dedels befinbliche Loch entweicht. Das entweichenbe Bas, welches brennbarer Datur ift, entgundet fich, und erhibt gugleich mit bie Befage; bieg wird fo lange fortgefest bis bie Befage roth gluben, morauf ber Dfen gefchloffen mirb und man ibn erfalten laft; bie Befafe merben fobann entfernt; wenn bie Roble volltommen bergeftellt und jum Bebrauche geeignet ift.

87) Thomas Sancod's pon Gosmells memes, Gosmellftreetroad, in ber Grafichaft Dibblefer, patentirte Berbefferung von Puftbetten, Dolftern und anbern aus Raute fout ober Leinwand und andern elaftifchen Stoffen, welche mit Rauticut übergogen find, verfertiaten Gegenffanben.

(Xus The London Journal, Febr. 1836. S. 365.)

Der Datenttrager befchreibt biefe Erfinbung ale in ber Unwendung von Rautichut: Streffen auf Leinwand | fen werben fobaun in einem Ubftanbe von 3 ober 4 3off Magas, b. Grfinb. Reutfte Bolge D. III. D. V.

ober anbern Stoffen, aus benen bie Luftbetten , Dolfter und andere Begenftanbe verfertigt merben, welche von Buft aufgeblafen merben follen, er befchreibt fein Rer: fahren auf folgende Mrt. Goll nur Rautichut gur Bers fertfaung ber genannten Gegenftanbe genommen merben. fo muß man ein plattes Stud Rautfdud nehmen. meldes binreicht, um eine Ceite ober eine halbe Geite bes Gegenftanbes ju bilben. Es tann baber Rautichut in Blattern aut angewenbet werben, wie er in Paben verlauft wieb; find bie Blatter nicht breit genug, fo tonnen zwei ober mehr Blatter perbunben merben , ins bem man ihre Ranten gerabe fcmeibet, fie ermarmt, in Berührung bringt und gufammenpreft. Das Blatt Raut: fcut mirb bierauf auf eine platte Dberflache gelegt, melde etwas großer ift, ale ber Rautfdut felbft; bann muß man fich ben beften Rautichut verschaffen, fo naments lich ben, ber in ber Beftalt bon glafchen eingeführt wird : biefen gerichneibet man nun in bunne Streifen.

Rur Polfter und andere Gegenftande, melde eine abnliche Glafficitat erforbern, tonnen bie Streifen 4 Boll bid und & Boll breit fenn; fur Betten bagegen und anbere Begenftanbe, welche eine abnliche Glafficis tat erforbern : 4 Bolt bid unb 4 Bolf breit. Die bes fonbern Dimenftonen biefer Streffen find jeboch nicht mefentlich. Benn bie Dide vergrößert wird, und bie Breite in benfelben Berbaltniffen verfleinert mirb. fo wird bie Birtung siemtich biefelbe bleiben ; verringert man bagegen beibe Dimenfionen ober eine; mabrent bie anbere unveranbert bleibt, fo wirb baburch bie Contras etionefraft verminbert; burch Bergroferung ber Dimenfionen bagegen vermehrt.

Diefe Streffen muffen bis zu einer Temperatur bon 150 bis 200 Grab Rabrenbeit erhist merben, mo: burch fie babin gebracht werben, baf fie bei bem Musbebnen nicht fo leicht brechen. Dief fann leicht baburch gefchehen, bag man bie Streifen in Baffer legt, met: des bis en biefer Temperatur erbist mirb. Diefe Tem: peratur ift nicht mefentlich, auch ohne fie tann man ben 3med erreichen, wiewohl nicht in fo volltommenem Dage. Wenn bie Streffen troden, und in geboriger Lange gefdnitten find, fo muffen fie faft fo febr ausges behnt merben, ale fie es, ohne au brechen, ertragen font nen fie werben bann über bas platte Stud Rautichul gelegt; und ausgebehnt befeftigt, meldes burch einen Ragel leicht bemertftelligt merben tann.

Die Angabl ber Streifen richtet fich nach ber Glas fticitat, welche bie Gegenftanbe befigen follen; bie Streis von einander gelegt; bagegen bei Luftbetten und Gegenflichen, welche eine abniche Eiglicität erforbern, 6 ober 8 Boll von einander. Der Abstand und big Amordnung ber Streifen kann berandert werden, je nachbem ber Berfertiger bie elastische Kraft vermehren ober bern ber milt.

Sind nun bie Streifen auf biefe Urt auf bas platte Stud Rautichut gelegt, fo muffen fie mit einer maßigen Rraft barauf gebrudt merben, bis fie bamit pereinigt finb . meldes in furger Beit gefcheben mirb. Das Stud Rautidut wird bierauf mit bunnem Leim und Tunche übergogen, inbem man fur Dolfter unb folde Begenftanbe ungefahr einen balben Boll um ben Rand berum und einen halben Boll ba, mo ein Streis fen liegt unüberiggen laut. Fur Betten und abniiche Gegenstanbe tann ber unüberzogene Theil einen Boll breit fenn, anftatt eines balben. Um ben Begenftanb au vollenben muß ein anberes Stud Rauticut, meldes bem eriten abntich ift, eben fo porgerichtet, mit berfels ben Unjabl von Streifen verfeben merben, melde biefelbe gegenfeitige Lage baben, und auf biefelbe Art uber: sogen finb.

Diest beiben Studen Rautschute werben bann auf einanber gefegt, indem man die übergogenen Theile jebes Studes in Berührung bringt und bas Gange eimem mäßigen Drude vermitteist Gewichte ober auf itgend eine andere Art unterwirft.

Nachbem die deiben Studen ungefahr eine Etunde über einander gelegen haben, so werben die Apiele, welche nicht überzogen sind, vereinigt, worauf man dies Theile gut mit der Hand reiben muß. Die überzogenen Abeile dagegen bleiben geternnt und Lestammern. Die aberzogenen Abeile dagegen bleiben geternnt und Lestammern. Dierauf nimmt man den Gegenstand von der Derfasche weg, und schneibet die Enden ab. Wenn der lange der Lust ausgesetzt gewesen ist, oder aus tiegend einer Ursache sich nicht gut vereinigt, so müssen der Lesta, auf verläch bie Greisfen gelegt werden sollen, und alle Absile, werde man vereinigen will, mit einer Aufdsung von Kauschauf überzogen werden, indem man dassur bei die Aufgestagen gehöck teroden so, devo die Abeile in Bertahrung gekochat verben.

Anstatt bunnen Leim und Tinche tonnen endere qubereitet Stoffe in Anvenoung gebracht werden; auch tonnen bie Raume, weide getrennt betiben sollen, mit Leinwand ober Leber gestättert werden; biese Tutter kann man vermittelft Jimis ober Gement, ber aus ein ner Ausschlung von Rausschaft gestübter wieb, an ben dem Ausschlung von Rausschaft gestübter wieb, an ben Rauticut befeftigen. Die fo gefutterten Gegenstände find zwar viel ftarter, aber ihre Eigsticitat wird baburch vermindert werden.

In manden Sallen, in welchen man eine größere Sorgsit verlengt, fann man einen freien Austicht von Luft burch bas gange Polifter baburch erhalten, bog man bie Gange quer übst die Streifen vermitteist einer Richre, bie von gewundnem Draht gesilber wird, offen erhalt und mit Rautschufblattern bebedt, welche in bie genannten Durchgange gestellt werben.

Bei manden Gegenflanben, vole Kiffen, wo es nicht nothwendig ober vortheithaft ift, bie beiden entge- gengefeten Seiten mit Ausnahme ber Kanten ju vere einigen, bennen bie gangen Stüde ober Biditet mit Ausnahme ber Chefen, mit Lundes ober andern Stoffen, vornn sie fich auf ber Oberfläche befinden, bevor noch ben Druck jur Wereinigung ber Kanten angewendet wirt, übergegen werben.

Coll ber Gegenstand ununterbrochen aufgeblafen bleiben, fo tann eine fleine metallene Robre in ober burch bie Ranten, melde vereinigt werben follen, einge geführt, und vermittelft bes Dunbes ober vermittelft einer andern Urt guft bineingeblafen merben ; ift ber Begenftanb bintanglich gefüllt, fo giebt man bie Robre jurud und bie burch biefelbe gelaffene Deffnung wirb burch ben Drud fcnell gefchloffen. Bebech muß man fich febr buten, bie Deffnung ju beneben, ober wenn ber Gegenstand gelegentlich mit Luft gefüllt merben foll. fo tann ein fleiner Sabn in bie vereinigten Ranten gefügt werben, inbem man ben einzufügenben Theil mit einem Blatt Raufchut bebedt, ber feft baran gebunben wirb, und indem man ibn entweder ju ber Beit bineinftedt, wenn bie Bereinfaung ber Rante bemirtt mirb, ober man tann ein Stud Dapier banpie fchen legen, um ble Bereinigung fo lange ju verbinbern, bis bie Bereinigung ber ubrigen Theile bewertftelligt ift, morauf bas Bapier gurudaegogen, und ber Sahn auf bie oben beschriebene Urt eingefügt wirb. Um bie Ginfugung bes genannten Sabnes au erleichtern , und bie poliftanbige Berbinbung an ber Gelte ber Deffnung, in melde er eingefügt wirb, gu erzeugen, fo übergieht man ben Theil bes Sahnes, welcher in bie Deffnung tommt, mit einer Muftofung von Rautfcut; ber Sabn wirb bineingebracht, mabrent bie Lofung noch naß ift.

In einer ober zwei Stunden, ober wenn bie Auftofung troden wird, muß man dafür Sorge tragen, die Berblindung rund um die eingefügten Theile bes genannten Dabnes zu fichern. Wienn ber Gegenstand so weit fertig ift, so muß man ihn einige Beit hindurch einer mößigen Sies aus-fesen, und indem man ihn nach an ein Feuer bält, so wich man ben gewünschien Erfolg haben, wenn bie Kausschieftein, weiche sie ih in dem Ausschande ber Ziede behnung befinden, ihre eiaslische Aroft ausfüben, und sich allmähig zusammenzieben, des Ausschufdurfatet ausschweiten, und ihm die verlangte eiastliche Ausschaft gewähren.

Unftatt Blatter ober platte Studen von Rauticut tann auch bie patentirte Rautidufleinmand ober Leber. ober fraend ein anderer biegfamer Stoff, ber mit Rautfout übergogen wird, in Unmenbung gebracht merben. In folden Rallen tann Die Auflofung von Rautschut ale Cement benutt merben, mo bie Theile eben fo vereinigt merben follen, wie porber fur ben Kall angegeben morben ift, wenn ber Rautichut lange ber Luft ausgefest gemefen : Polfter ober anbere Gegenftanbe tonnen genau eben fo gemacht werben, wie es jest mit ber par tentirten Rautichutleinwand ober Leber gefchiebt, inbem man nur querft bie elaftifchen Rautschutftreifen an ber innern Geite bes Beuges auf bie oben angegebene Beife anmenbet; und inbem man bie Betten ober Dolfter nach ihrer Bollenbung eben fo ber Barme ausfest, um auf bie oben beidriebene Art bie Contractionefraft ber Streifen ju erzeugen.

Die elaftischen Stretsen Austichut können auch auf Gegenstände angewendet werden, weiche schon aus patentitter Rautschultelmwand ober Leber, ober anderm mit Rautschul überzogenen Gegenständen werfertigt sind. Bu biesem Zweit wird der Gegenstand mit der Austichung von Kautschul überzogen, wo die elastischen Stretsen und Bander angebracht werden sollen; die elastischen und Bander angebracht werden sollen; die elastischen und Bander angebracht werden sollen; die elastischen und Bander angebracht werden, wie über die Rautschulbeitter; diese Streisen werden mit Band übersogen, welches vermittelst Erment aus aufgelösten Rautschuld das gestacht wird, das es sich au en Erreisen besehnt, welchen bestehigt, worauf die Contractionskraft der Streisen verchen bestehigt, worauf die Contractionskraft der Streisen durch die Aufmen auf die oben beschiedenen Weise hervorgerussen werden dann.

Die Kautichukaufistung ift hinreichend bekannt und tann ju obigem Brecke baburch erzeugt werben, bag man Kautichuk in Etiaden ichneider und in ein weifentliches oder Arepentind! schättert, in dem Barbätniffe von ungefacht is doer 20 Ungen Kautichuk auf eine Gallone Arepentindt, die Masse ein oder gwei Zage gekregentlich umrühert, worauf die Aussichung fer ist ist.

88) James Michell's von Eruro, in ber Grafichaft Cornwall, patentitte Erfindung von Berbefferungen in bem Schmelgen von Silberergen.

(Mus Rep. of Pat. Inv. Febr. 1836. S. 90.)

Die Erfindung besteht in bem Proceffe, calcinietes Sitbererg mit geschwefeltem ju schmeigen, welches baburch erzeugt wieb, daß man calcinietes Sitbererg mit Schwes eft aber Cijenties verbindet. Diefer Proces besteht aber in Rolgendem:

30 Nachorm ber Schmeiger bie Beftantbeite ber verschiebenen ju ichmeigenben Erztheile ausgemittett und bie beste Milchung bestimmt bat, so calcinitet er bie Michung, um ben Schwefel und Arzenit zu subliemiten und bie Etooppde zu gersehen, umd zwar wieb bliefer Procest, so lange sortgeiet, bis fait ber gange Schwesel und Arzenit ausgetrieben ift. Diese Bemertungen beziehm fich auf Silbererge, welche vor der Calcination nicht binreckonben Cowers untobatten.

Die Silbererge werden im calcinirten Buftanbe beffer jum barauffolgenben Schweigungsproces gefunden, wenn fie eine Boche ober langer ben Einftusse ber Atmosphäte ausgesetzt werben.

Der Schmeiger fallt nun einen Reverberitofen mit einer Quantitat calcinirten Erge, pugleich mit ben ger wohnlichen Stufmitteten, wie Raft. Diefe weben innig mit ungefahr 3 Gentnern Schwefel ober auch 6 Gentenen Eifenties verbunden. Diefe Mifchung unterwirft man hierauf einer intensionen bige, bie bas Bange in

einen volltommenen Rtuf gebracht fift, morauf bas Gil 1 ber von ben Erborgben, welche bie Chlade bilbet, nie: berfällt. Die auf Diefe Urt vom Gifber befreite Schlade muß nun forafaltig von ber Dberflache bes metalifchen Schmefels binmeggenommen werben, inbem man bafur Sorge tragt, baß fo menig Schwefel als moglich mit abgenommen wird. Sierauf wird ber Dfen abermale mit calcinirtem Erge in Berbindung mit bem gefchmob senen metallifchen Schwefel gebracht, ber burch bie erfte Operation erzeugt worben ift, und bas Bange muß in einen vollfommenen Bluß gebracht werben; bas Gilber, welches in ber zweiten Rullung mit calcinirtem Erze enthalten ift, wird concentrirt, und man entfernt bie Schlade ebenfalls, und biefes Singufugen von Gilber ers wird fo lange fortgefest, bis ber Comelger glaubt, baf eine binreichenbe Quantitat Gilber concentrirt ift, mopon er fich burch Berfuche verfichert. Der Schwefel wird bann aus bem Dfen abgelaffen, um einer gweiten Operation mit Bley unterworfen au merben, zu melchem 3mede er gepulpert (falls er nicht burch Ginlaf: fen in ein Befaß Baffer getornt ift) und bann calcis nirt merben muß; bevor man ben Schwefel bann einer meitern Operation unterwieft, ift es beffer ibn eine Boche lang ber Atmofphare auszufeben, worauf bas Blen bingugefügt und mit bem calcinirten Schwefel in einem andern Reverberirofen geschmolgen wirb; bierauf wird bas Gilber burch Abtreiben verfeinert.

Es ift ju bemerken, daß jede Fallung, wenn fei Milfe ift, umgerührt und dann einige Zeit, namich 20 ober 30 Minuten in Ruhe bielden muß, der voc die Schlade abgeschumt wird; auch darf man nicht vergessen, jede Sällung mit Silbererg mit ben gewohnlichen Juffern ju verbinden, zu diesem Brock ift es bahre gut, einen haufen Silbererg bei ber Jand zu haben, weicher mit Ausmitteln vermichte ich.

Nech ist ju bemerten, das wenn die erfte gutung von Silbererg in einem uncateinirten Bustande mit hinsetichendem Schwefel mit cateinirtem Silbererge geschieden ist, dem wie zu dem Schwefel mit cateinirtem Silbererge geschieden ist, dem mis ju dem Schwefel, weicher burch das Gehmeisen ergrugt wied, cateinirtes Silbererg hingugesügt werden. Des Ersinder zieht jedoch vor, cateinirtes Silbererg mit Schwefelgusab eder Elsenties im Ammenhung zu beingen.

89) James Bincent Desgrand's von Size Lane in ber Ein von London, Kaufmann, patentirte Methode, elastische Stoffe ju weben.

(Mus Rep. of Pat. Inv. Febr. 1836. S. 93)

Die unbebedten Rauticutfaben bitben in manden Rallen bie Rette ber elaftifden Stoffe, mogegen bie gesponnenen Raben aus irgend einem Stoffe anitatt bes Einschlags gebraucht merben, in anbern Rallen bagegen wird bas umgebehrte Berhaltnif ftatt finben ; und enbs lich in noch anbern Rallen tonnen bie genannten Rauts foutfaben zu beiben 3meden verwenbet werben. Das Beben mit biefen Raben, entweber mit ober ohne Berbindung mit gesponnenen Saben, tann auf Stubien bon ber gemobnlichen Urt burch bie befannten Manie pulationen vollzogen werben, jeboch find babei noch einige Borfichtemafregeln gu beobachten, melde nachber angeführt merben follen. Das elaftifde Rabritat, mels des burch bie genannte Dethobe, unbebedte Rautichut faben gu meben, ergeugt wird, befint mehr ober meniger Clafticitat, nach einer ober beiben Richtungen, je nach ber Quantitat und Anordnung ber unbebedten Rautichuffaben, welche in ben elaftifden Gegenftanb gewebt werben. Diefe Rauticutfaben merben auf Die bisber befannte Dethobe erzeugt, namlich inbem man Rautschut in bunne Streifen fcmeibet, fie ber gange nach ausgebehnt, fie auf Spublen minbet, mo fie eine binlangliche Beit bleiben, bis fie ihre naturliche Glaftie citat gang ober jum Theil verloren baben. Dierauf werben fie nun bermebt, entweber allein, um ein vollig elaftifches Fabricat ju erzeugen, ober in Berbindung mit gesponnenen Raben ober Barn, um ein theilmeis elaftifches Rabricat bervorzubringen. Beifpielshalber follen einige Arten elaftifcher Fabritate angegeben met ben, melde nach ber genannten Methobe gemebt merben.

Co mirb s. B. bie Rette nur aus Rauticutfaben ober auch jum Theil aus anbern gesponnenen Raben non paffenbem Materiale gebilbet, und biefe Rette wirb auf einen Stubl von gewöhnlicher Conftruction gebracht; er wird bierauf fo in Bewegung gefest, bag bie Rette in geboriger Drbnung geoffnet und getrennt wirb, bas mit fle mehr ober weniger von ben gaben bes Ginfcblage bebedt wirb; lesteter befteht in biefem Kalle aus gefponnenem Barne aus Baumwolle, Geibe und ans bern Raferftoffen. Benn bie Rette, wie angegeben morben ift, aus Rauticutfaben mit untermifchtem gefpon: nenem Garne besteht, fo werben bie gesponnenen Saben um einen befonbern Garnbaum, und um einen anbern bie Rautichuffaben gemunben, und alle Raben, melde bie Rette bilben, merben von ibren verschiebenen Baumen burch befondere Deffnungen geftedt, und gwar fo georbnet. bag bas verlangte Material erzeugt werben fann, Bardent, Geibe ober anberer Ctoff, ber auf ben gewohn: lichen Bebftublen erzeugt wirb. Gin anberes elaftifches Rabritat tann nach ber angeführten Dethobe baburch gemebt merben, bag man einen Theil ber Rette aus gefponnenen Raben von Baumwolle, Geibe u. f. m. bil: bet, welche um einen ober mehr Garnbaume gewunden merben, und einen anbern Theil ber Rette aus Raut: foulfaben um einen anbern Baum windet. Die ges nannten Rauticut: und Garnfaben merben gehorig unter einander gemifcht und in eine Rette auf bem Stuble aufammengebracht, und bie Ginrichtung ift babei fo. bag bei ben gewebten Begenftanben bie Rautschulfaben amifchen amei vollftanbigen Geweben, bas eine oberhalb, bas andere unterhalb, eingeschloffen werben, indem ber Schine balb oberbath, balb unterhalb ber Rauticutfås ben gemorfen wird; bie Debnung in bem Deffnen ber Reste ift fo, bag bie gesponnenen Saben bor bem obern Gemebe nach bem untern und umgetehrt geben, fo bas alfo berfelbe Rettenfaben in bem gewebten Begenftanbe über einen Ginichlagsfaben bes obern Gemebes und bann binuntergebt, swifden ben Rautichutfaben ber Rette bindurd, unter einen Ginfchlagfaben bes untern Gemes bes und fo fort. Die Rautschutfaben find baber in bem Gewebe von einander burch bagwifchenliegenbe ges fnonnene Raben getrennt; bas obere und untere Gemebe find vereinigt, fo bag bas gewebte Rabritat ein Doppelgemebe ift, mit Rautichutfaben, welche gwifden ben Gemeben eingeschloffen werben, und nach ber Richtung ber Rette laufen ; biefe beiben Gemebe merben burch bie Ginichtaafaben binianglich vereinigt und gufammengebunben.

faden hinianglich vereinigt und zusammengebunden. Gine andere Art von elaftischem Kabritate, bas

burch bie genannte Dethobe erzeugt wirb, beffeht barin. eine ober mehrere Retten pon gesponnenem Garn in bem Stuble gu bilben, und entweber nur Rautichutfaben jum Ginfchlage ju nehmen, ober zwei ober mehr Schuben anzumenben, bon welchen einige gefponnenes Saut, Die anbern Rautidutfaben enthalten. Der Stubt wird bann geborig eingerichtet und bewegt, um ju bewirten, baf bie Rettenfaben bintanglich bie Ginichtaas faben bebeden. Der Erfinder bringt biemeilen Rautfoutfaben fowohl gur Rette ale jum Ginfchlag in Un: wendung, ohne gefponnenes Barn barunter ju mifchen. Das auf biefe Urt gewebte Daterial wird nach ieber Richtung febr elaftifch fenn, und tann fo bann auf bie nachher ju befchreibenbe Urt mafferbicht gemacht metben. Durch bas Beben mit einer Doppeilette (wie es oben beichrieben morben, moburch ein Doppelgemebe erzeugt wirb, bas bie Rauticutfaben einschlieft) ohne jeboch bie beiben Gemebe ju vereinigen, wie es oben befchrieben worben ift; inbem alle ober einige gesponnene Rettenfaben jebes Gemebes amifchen ben Ginichlaafdben bes anbern berein- und berausgeben, tann ber Erfinber elaftifche Robrengemebe obne Saum erzeugen : und menn fie gang aus Rautfcutfaben gemebt finb, fo tann er ffe mafferbicht machen. Bu biefen 3med taucht er bie nur aus Rautschutfaben gewebten Stoffe in tochenbes Baffer, ober befprengt fie bamit, und fest fie bann eif nem ftarten Drude aus; baburch werben bie Rautichuf: faben feft an einander gebruckt und leiften auf biefe Urt bem Baffer vollfommenen Miberftand. Es ift mobil ju bemerten, baf bie Rautichulfaben, wie angegeben worben ift, fo febr ale mealich ausgebehnt merben muffen, bevor fie anf ben Webflubl gebracht merben, bamit fie gum großen Theil ihre naturliche Glafticitat verlie: ren, es wird baber bas Bewebe, fogleich nachbem es ben Stubl verlaffen bat, nur menia Giafticitat befiben : jeboch wird bierauf bie Glafticitat wieberum burch bie Unwendung von Sibe bervorgerufen, indem man mit einem beigen Gifen uber ben Gegenftand hinmegfabrt ober ibn uber einen erhibten Eptinder binmegfubrt. Durch bie Sige merben bie Rautidutfaben aufammengezogen. Benn baber biefe gaben bie Rette bilbeten, fo wird ber Stoff an Pange, wenn fie ben Ginichlag bilbeten in Breite verlieren; und befteht fomobl bie Rette ale auch ber Ginfchlag aus foiden Raben, fo wird ber Stoff an gange und Breite verlieren. Der Betrag ber Bufammengiebung muß querft burch einen Berfuch beftimmt merben, bevor man an: fangt, eine große Quantitat ju meben, und nach bem

beobachteten Refultate muß mehr ober weniger bei ber Ginrichtung bes Stubles augegeben merben, mit Berudfichtigung ber Befchaffenbeit bes Stoffes, ber Befchaffenbeit und Teinheit ber angumenbenben Rautfcutfaben : menn namtich bie Rautichutfaben in ber Rette und nicht in bem Ginichlage fich befinben, fo merben bie Raben bes Ginichlags mehr ober meniger bicht eingezogen, je nach ber Bufammengiebung, welche in ben Rettenfaben eineritt, und wenn umgefehrt bie Rautichutfaben fich nur in bem Ginichlage befinben. fo merben bie Rettenfaben mehr ober meniger bicht ges legt, je nach ber Bufammengiebung, melde in ben Rautfoutfaben bes Ginfchlags eintritt. Es wirb einleuchten. baf uber biefen Gegenstand teine genauen Borfchriften ers theilt werben tonnen, fonbern ber Beber feibit muß nach ber Qualitat bes Rautichuts, und ber befonbern Unmen: bung ber Saben, welche bas Bemebe erhalten foll, feine besonbern Dafregeln nehmen. Der Datenttrager hat rathe fam gefunden, um ben Rautschutfaben in bem Stuble eine gleiche Spannung zu geben, anfatt fie auf einen Garn: baum gu minben, jeben befonbere auf eine Spuble gu minben. und alle Spublen mit gleichen Bewichten gu befeftis gen, bamit fie bei bem Weben mit einer gleichen Spannung gieben. Um bie galten und Ungleichheiten ju vermeis ben, welche in bem Stoffe entfteben tonnten, felbit menn man bie Borficht gebraucht, bie Rautschutfaben gleich Bu fpannen, fugt ber Datenttrager gumeilen an jeber Sabileifte einen Rautichutfaben ein, welcher bider ift als biejenigen, welche in bem Gemebe felbit enthalten finb; ja bieweilen fogar einen Drabt (welchen ber Das tenttrager fur vorzuglicher gefunden bat), ber bei Bors rudung ber Arbeit berausgezogen wirb, und mabrenb bes Bebens bagu bient, um au verbinbern, bag bie Rautidutfaben einmal mehr, bas andere Dal meniger gebrudt werben. Um gu bewirten, bag bie Rautichutfaben fanft und leicht burch bie Spublenoffnungen geben, ohne bavon raub ju merben, welches ohne eine besondere Borfichtemagregel gefcheben murbe, fo befeftigt ber Patenttrager an bem Stuble, wenn bie Rette ges bilbet ift, Sped ober eine anbere fette Gubffang.

Aus obiger Belderebung wird man erfeben, das ibe Methode elastifche Stoffe zu weben, auf das Meben elastificher Stoffe von jeber Art anwendbar ift, wie sie auf den Stüblen von der gewöhnlichen Construction verfereigt weeden; es leuchtet zugleich ein, daß man verfosiedene Muster erzeugen kann, indem man mit den Farben und der Anwendung des aus Baumwolfe, Geide und andere Grofe verferteilarten Gannes abwechtet.

Auch tohnen bie Kautschuftschen, weiche bie Rette ober ben Einschiag ober beites bilben, in ben auf sok ohr Det bie Beiben, in ben auf sok ohn eine Beiben andern Material verbunden werben, weiche für die bem andern Material verbunden werben, weiche für die bei Kualikat und ben Grad ber zu erhaltenden Feinbeit bes Stoffes zur Berbindung mit Kautschuftschen geeigent sind. Ueber bie Ausbehaung und Beschaffenbeit beis Mehrungen teinnen wegen ber Abzut bes Gegenstandes keine besondern Borschriften gegeben werden, sondern sie mulfen ber Einsicht bes Webers übertassen

90) Ueber die Aunkelrubenguders Fabrikation. Bericht einer befondern Comiffion bestehend aus den Herrn Baron von Gilvestre, Herzog Decages, Eraf von Chabrol, Darblay, Cress peleDellisse und Vanen.

Abgefeben von bem wichtigen Ginfluffe, welcher bie Fabritation bes einheimifchen Buders auf bie In: buffrie bes ganbes ausubt, fo bat icon ber Bau ber Runtelrube fetbit febr große Bortbeile; benn fie tann 10 ia 15 Stahre hintereinander auf bemfelben ganbe gefaet werben, ohne bag man eine geringere Ernbte gu befürchten batte, ja man bat foggr, wie gabireiche Berfuche bemiefen haben, bemertt, bag eine großere grucht: barteit baburch erzeugt worben ift, inbem biefe Pflange bie Dahrungeftoffe aus ben tiefern Schichten berauf. giebt, fie verebelt auf biefe Urt ben Ader und vernichs tet bie fleinen Thiere, welche fich auf Medern, welche immer baffelbe tragen, nur au leicht fortpflangen. Die lebte Abblatterung und bie Ernbte fallt gerabe in eine Beit, in welcher bie Ernbte ber übrigen Begenftanbe ber enbigt ift. Die Ueberrefte ber Buderfabritation befteben 1) aus einem Breie, welcher faft eben fo reich an Rabrungeftoff und verbaulicher fur bie Thiere ift. als bie Runtelrube felbft; ja an manchen Orten vertauft man biefen Brei noch theurer, ale ein gleiches Bewicht Runtelruben; biefe Ueberrefte tonnen mit großem Bor: theile jur Daftung bon Dofen und namentlich pon Schafen bermenbet merben; fie bermebren bie Dilch ber Rube; auch tann man fie trodnen und fo gur Rut: terung gu einer Beit aufbemahren, in melder man an: beres Rutter entbebrt.

(Bortfegung folgt.)

#### II.

# Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde.

- 1. Sitchof, Ortonomie Commissa F., die wichtigften Get und Grundregeln des Actebaues. Aus der Ratur und ihren Wichungen artichet und für protitigfe andereitet qu ein nem naturgemößen Betreiche der Landwirtsfichaft allgemein verfländlich ger. 8. (24 B.) Leipzig, Engelmann. 1 3bt. 18 Get.
- Rerpijg, M. X., die Sammer und Winterfaulfdeterung, so wie die Besteverpsigung der Landwirtsschaftlichen Dautsteier in ihrem jedgen Antwicklungsflande und in Bereichtung mit dem Mitten ihrer fernern Berbessergen und before und before und bestem der Steinberung der bederen der Angebertele ber lambeirtigkeit ichen Abergudt. ge. 8. (20 B.) Prag, Calossiche Buchdandung. br. 1 Alle, 18 Gr.
- 3. Kinstreierien, neues algemeines, ober Rachrichten von bem deben mid ben Werten ber Maler, Bildbauer, Baus misster, Augsesteider, Vermichneiber, Abedilleuer, Jeichner, Etihogeauben u. f. w. Unter Mitweltung von Geiehrten, Künsteren, Aussteinern und Aussteineitung von Geiehrten, Künsteinern und Aussteil von Dr. G. K. Ragier. Sech Binde nicht den Wenongrammen. In monatichen Bilfraugna 10. Lieferung. gr. 8. (6 B.). Midney, Fielffauman, br. 9 Gr.
- 4. Molbenhauer, Dr. F., Grundelft ber Chemie far bobere Lebrankalten. In brei Abtheilungen. Mit zwei Steintafein. gr. 8. (23\delta B.) Rarisrube, Groes. 1 Thir. 8 Gr.
- 5. Multer, C., neuer Schaffet jur fchaeilften und ficherfen Berechnung ber Empletebreife im handel und Giwerbe. Mit einem Anhange, enthaltend eine leicht folitiche Schneibertechen Sprieden von Arman in leichteres Beth, fo mie ber Spr. in Gulten und Kruger, nocht 700 Urbungsdaufgaben. Für Leber und gum Sethflunterrichte, vorgüglich für angebende Ausfteute. 8. (14 B.) Aubolftabt, Dofo duchhanktung. 16 Gr.
- 6. Poppe, Dofrath Prof., Dr. J. D. M., ausführlicht Belfenvententhe für auf Erhänbe oder hertlicht Belfenvilung aller roben und verarbeiteten Anturendeuter, Kunstichten Leiter, auch Dannets-Artifet; so wohl zum Privatgerund für Ausflete, Cambwirthe, Moltrefter, Danbwirter, Kontwillienker, Moltrefter, Danbwirter und Danssmitter z., ale auch für Erhere und Schliefter im Danbster, Sewerte und Kaldfuglafen. 3. und 4. Eieferung gr. 8. (12 B.) (Schw. Smath). Steipig Franch Ser. 8. 16 Ger.
- 7. Sommerville, Maria, Ueberbild ber physicalischen Syffienschaften in herm Jusammenbange. Ueberfest nach ber zweifen Ausgage bes englischen Driginals. Mit einer Borrebe bes Obrectoes A. B. Aidben. Wit 2 lithographirten Taftin mub holgschaftern gr. 8. (31) B. Berlin, C. G. Libercie, br. 2 Abler. 12 Ger.
- 8. Spath, hofrath, Prof. Job. E., über bie Ratur ber Gafe ober bie Gafometrie. Rach neuen und eigenen Anfichten vorgetragen. gr. 8. (41 B.) Manthen, Frang. br. 12 Br.

- Stubba, febrer X., bie Roumerchnungen. Eine Anweisung gur Berechnung ber Flächen und Körper sir Seminaer, fläckliche und gebebent Landschufen, so wie zum Seilhunterricht. Wit einer Flaurensofel, gr. B. (8 B.) Bunglau, Appunsche Buchandlung, eds. 12 Ge.
- 10. Welt, die gefulfchaftliche und indufteide neue, mit them Borttellen in Bergleich der seitherigen Civilisation. Im Genfte fpere Geisters Rauf Franzier. Bon einem leiner Schädbargeftell. Aus bem Franghilden bassestellt von Ewander. gr. 8. (9 B.). Spiedberg, Gutmann. 18 Ge.
- 11. Encyclopdie, allgemeine, der gesamten dande und Dauswirthschaft der deutschem mit gebrüger Berucksschiedert der deutschem ist gebrüger Berucksschiedert. Ein wehlfelte dande, daus und hiltebug für alle Ethabe Deutschiede deutsche des dahere in zwil Wonter des Jahres deutschiedes der Education der Wingen Wose, Gewichte u. f. w., so wie mit einem gang aussichtet dem Generategister über alle zwil Wiede dahe verfehn. Der allgemeiner und inmerpaktioneber dande und hauswirtssichalife dem erften Gespiementbalbet, von denen im Berzichnlife dem erften Gespiementbalbet, von denen im Berzichnlife dem erften Gespiementbalbet, was denen im Berzichnlife dem erften Gespiementbalbet, was denen Gestellten bewörket und beraussgegeber den 30.6. Wild. Kraufe, Perdiger. Schrige, Beumagketern. a. 2 Abte. fieh Depier n. 2 Dit 12 Ger.
- 12. Redeling (Chr. ebet. Prof. n. Dector), Angabe einer gang neuen boch einfachen und woblfeliem Schrotwage, vermittelft wedger nur zwei Personen durch eine Schnutz und in Augenwicht an berichten bie Gefült geröfer Strecken leicht und genau abwägen fohnen, mit allem nichigen Beriedern zum Riedlichen und einer Steinbrucktafet (in quer Bol.) ger. 8. (Vi. u. 86 S.) Augeburg, von Zenisch und Stage'sche Buch-bandlung.
- 14. Robbling (Spr. Lebr.) Bon ben oberichtlägtigen Beffereibern mit berfuden Berbferungen ber Berchnungen und Etneichnungen berfeben, Erfaluterungen burch Johlenzeich nungen und wei Steinbeudtafeln (in gr. Fel.) gr. 8. (XII u. 140 S.) Augsburg, von Jenisch und Strepfiche Bertagebabnung 21 Bertagebab
- 15. Röstling (Sbr. Lebr.). Reue Lebre von ben Sackrábern, welche mittelichidarige find. Durchaus burch Rechnungsberspiele erfatuert und mit einem Bauriffe verfeben. gr. 8. (VI 154 G.) u. eine Seite Geinburchtofel in gr. Keilo. Augsbura, von Auffid und Granciffe Bertinandsonblum. 2 in.

#### TII.

### Britit ber Literatur ber Bewerbetunbe.

Preudfer. Baufteine. U. u. b. I. Unbeutungen aber Sonntage. Reals und Bemerbichulen. Cameralitus bium. Bibliotheten, Bereine und anbere Rorberungs: mittel bes Gewerbfleifes und allgemeiner Boltebils bung zc. Leipzig, Bartmann 1835. 3 Thir.

(Rortfehung.)

Rachbem ber Berf, bie Unterrichtsanftalten für allaemein amerbmiffenschaftliche 3mede bebanbelt bat, gebt er auf bie Specialidulen über, Schulen über befonbere gader ; fur Banb. wirthichaft werben breieriel Unftalten beffimmt, bobere. mitt. lere und niebere, in ben beiben erften ift ber Bortrag miffen-Schaftlich, mabrent bie lestere eine rein praftifche Menbens befolgt, und nach ben Unbeutungen bes Berf. einen wichtigen Ginfluß auf bie Ausbitbung bes Canbmannes ausübt; nicht minber bat une ber Entwurf ber Forft : unb Beraanftalten mit ihren Rebenameigen aufrieben geftellt, mobel ber Berf. nicht unterlaßt, anzugeben, mas in ben einzelnen Staaten icon aeleiftet morben ift; in bem Baufache follen Bauacabemien for bobere Baubeamte, Baufchulen far tuchtige Deifter forgen. Ref ben Sambelstebranftalten folaat ber Berf. Sanbelsacabes mien por, bie porgualich bie tunftigen Rabrifbirectoren porgubereiten baben, wir follten jeboch meinen, bag biefe Inbivibuen amedmäßiger bei ben bobern Gemerbeanftalten berudfichtiat merben tonnten; febr smedmaffig finben mir aber bie mittlern Sanbelsichulen fur Bebriinge, bie fich an mehren Bor : ober Rachmittagen bem Unterrichte wibmen; ber mertantiliche Giementar-Unterricht tann füglich mit ben Conntagefculen in Werhindung gefent merben; ben Borichlag, eine Buchbanblungs. ichule in Leipzig, ale bem Sige bes Buchbanbele ju errichten, finben mir febr beachtungswerth. Gine fo vollftanblae und beachtungswerthe Ueberficht, bie ber verehrte Berfaffer über bie einzelnen Anftalten giebt. fo permiffen wir boch Anbeutungen über bie Behandlung ber Gegenftanbe, bie fich bei feber Schule veranbern muß, um bem Schuler feubzeitig bie geborige Rich. tung bes Weiftes ju geben; wir gefteben freitich bie Comierigfeit biefes Gegenftanbes, inbem bis jest offentlich noch nicht viel gescheben ift, ob man gleich Titel von Bucherg

lieft mie: Geometrie fur Baugemerbe, Geometrie fur Tifchler u. f. w. Milein bie Ansbilbung ber Gewerbtreibenten foll nicht blos in ber Coule gefdeben, fonbern er muß and mabrend ber Schnlieit und nachber an feiner Bilbung fortarbeitens bierau fcblat ber Berf, aufmertfame Lecture por, inbem er ben jungen Gemerbtreibenben ermabnt, fich einen befonbern Lieblingsgegenftanb auszumablen, bem er feine Dufe mibmet; ferner aufmertiame Reobachtung bes eigenen und fremben Ges ichaftsbetriebes, Unterhaltung mit fachtunbigen Mannern unb Reifen.

Rachbem nun ber junge Gemerbtreibenbe alle fbm barger botenen Mittel ju feiner Musbilbung benust bat, barf er nicht fteben bleiben , fonbern muß unermübet fortfreben; als Mittel biefer Rortbilbung, welche im britten Theile behanbelt wirb. giebt ber Berfaffer bffentliche populaire Bortefungen über allgemeine wiffenicaftliche Begenftanbe mit mogtichft prattifcher Richtung: Errichtung von Befegirfeln und Bibliothefen; mit Rebauern bemertt man , bal in fo manchen Stabten mobil Bibliothefen ju offentlicher Benueung perhanben finb, aber pergebens fragt man barin nach gemerbwiffenschaftlichen Berfen; bie Anlegung einer folden Bibliothet follte bie erfte Gorge ber Regens feber Stabt fenn; Gemerbemufeen unb Drobucten. Musftellung , eine Ginrichtung , in melder bas rubmliche Stres ben ber polytechnifchen Gefellichaft ju Leipzig Racheiferung perblent : Rathertheilung an Gewerbtreibenbe. Musfenung von Breisfragen, Pramien unb Potenten und enblich gewerbliche Bereine, pon benen manche ichen febr einfinkreich gemirtt bas ben : wir ermabnen bier nur bie btonomifche, bie polntednifde Befellicaft zu Beipgig, ber Inbuffrie: Berein fur Sachfen, bit Gemerboereine ju Annaberg, Großenbann u. f. m.

Berfen wir noch einen Blid auf bas gange Bert, fo tonnen wir bem verehrten Berfaffer nicht genug banten, biefen Gegenstand mit fo großer Umficht und Sachtenntniß behandelt au baben; und preifen bas Band aludlich, in meldem ber Bea ber Gewerbbilbung verfolgt wirb, welchen ber Berfaffer porfchreibt, benn er fchleift nicht, fonbern bitbet bie gefammte Maffe bes Bolles von finnen beraus, und führt, wie ber Berfaffer gans richtig bemertt, ben Staat su ber politifchen Rube. in welcher fich alle Blieber burch ben bobern Muffchmung bes Briftes gludlich fublen. Bobere moralifde und intellectuelle Bilbung ift bas befte fpecififche Mittel gegen Staatsummals sungen und Bermurfniffe im innern Staateleben.

IV.

Erfindungen und Entdedungen in bem Gebiete ber Kunft und Hauswirthschaft.

1) Bufammenfegung, womit Streichriemen gu Rafiemeffern überzogen werben.

Diefer Ueberaug beftebt aus einem Bfunbe gamm. fett, welches man fcmelat, und worin man bringt : 1) 4 Ungen gelbes Bachs von guter Qualitat; 2) ein Pfund Schmirgelaiche, welche gepulpert und gefiebt ift: 3) eine balbe Unge Englifch=Roth , welches aut gefocht wirb, inbem man von Beit ju Beit umrubrt, um biefe Subftangen gut ju vermifchen. Ift biefe Bufammenfegung pollendet, fo lagt man fie ertalten . um bas Les ber mit einer Schicht zu übergieben, melde man einzieben lagt, inbem man lebhaft mit einem runben Gifen über bie Dberflache bimmegfahrt. Diefe Reibung ift un: umganglich nothwendig, weil babnich bie Daffe fcmelst und in ben Stoff gebrangt wirb. Aft bies gefcheben, fo nimmt man gepulverten und gefiebten Schmirgel, womit man bie gange Dberflache bes Lebers beftreut, und bebient fic bee runben Gifens, wie es ichon ange: geben worben ift. Diefe Operation muß breimal bin= ter einander gemacht merben, fo bag auf ber Dberflache eine Schicht von ungefahr einer balben Linie bleibt.

Das Leber jum Streichriemen muß von bem halfe bes Thieres genommen fepn, und man leimt es auf holg ohne weltere Borbereitung. Mit bem Raffirmefier ftreicht man freugweiß über bas Leber, so baß ber Rudern bes Meffers ber Bewegung ber hand solgt.

2) Mittel, rangige Butter wieder gutichmets tend ju machen.

Man legt ble rangige Butter in frifche Mich, ein Liter auf eine halbe Kilogramme Butter, und schlägt fie auf bie gewöhnliche Weife.

3) Sehr einfaches Mittel, um Tintenflede berauszumachen.

Benn bie Bafche fchmuzig ift, so reibt man fie mit Sauerampferichale; ift aber bie Bafche weiß, fo nimmt man einen ginnernen Teller, und fest ibn auf ein mit tochendem Maffer angefülltes Cafterol, thut die beichmuste Walche hinein, und bringt ein Cacchen darauf, weiches Gauerampferblattfileie enthalt. Das Binn ift babei wesentlich.

4) Berfahren, um Glaces Sanbichube ju reis nigen.

Dan nehme Mild, von welcher bie Cabne abs gefcopft ift, weiße Geife und einen fleinen feinen Schwamm; eine Geite bes Schwammes benete man etwas mit Mild, und reibe mit biefer Geite bas Stud Beife, um einen Theil bavon aufaulofen. 3ft biefes geicheben, fo muß man zweis ober breimal mit bem Schwamme über ben Sanbicub, an allen Geiten bin: megfahren, vorzüglich über blejenigen Theile, welche bes fcmust find. Der Sanbichub wird augenblidlich rein. Dan muß bafur Gorge tragen, von Beit ju Beit bie Ceife und bie Diich ju veranbern, und nur erft bann ben Schmamm wieber in Anwendung bringen, wenn er vollig ausgebrudt ift, bamit nichts von bem übrig bleibt, mas ichon gebient bat. Diefe Borficht ift befonbere bei ben meifen Sanbichuben anguempfehlen. Dierauf brei: tet man bie Sanbichube aus, um fie ju trodnen. Ginb fie auf biefe Art gereinigt, fo fcheinen fie volltommen perborben au fenn : bas Leber ift burchfichtig, man muß es weich machen. Dan macht im Rleinen, mas bie Samifchgarber auf eine anbere Art mit bem Mueftreich: eifen bewirten. Benn namlich bie Sanbichuhe bis auf amei Drittel troden finb, fo gleht man fie aus; manche Perfonen fteden abgerundete Stode in Die Finger. Das Leber nimmt bann feinen vorigen Buftanb wieber an.

Man kann die Arbeit in weniger als einer halben Stunde vollenden; fle ift febr einsach und gelingt flets, wenn man bas Fell nicht allgu febr durch Rieben verbannt bat.

5) Methobe, Febern ihren Glang wieber gu geben.

Man tann leicht zequerichten Federn ihre ursprünge liche Gestalt, Glang und Geschmeibgkeit wieder geden ju biefem Ende beaucht man sie nur einen Augendlich in fochendes Woffer gut tauchen und sie vor dem Feute zu trodnen. Man tann auf diese Art Federn, welche aus entfrenten kändern geschieft werden, und gang vor andert find, ihnen ihre urspeungliche Gestalt wieder geben.

#### W

#### Discellen.

1) Berfahren, um im Großen ben Jubigo aus einer Gubftang ju gieben, welche ihn entbalt.

In einer Soba ober Potascheine Laug, welche burch katt tauslisch gemacht worden ist, legt man die Wolke oder eine andere Cublanz, welche mit Indigo-Fathung verschen ist; vermittell Wärme wird die Lessen der der Benn die Louise der der Indigo-Fathung verlichen ist; vermittell Wärme wird die Kolung der her Cublanz vollständig geschofen ist, so die man in burch ein Sied, um die Adden und andere stembe Konffe, welche sich in der Lossung vermische besinden Konffe, welche sich in der Lossung vermische besinden Konffe, welche sich in der Lossung der konten und der Bereit werden bestehen bestehen konfferen bestehen der konfferen bestehen Lossung der konfferen konffe

Man hat nur noch ben Inbigo burch Bafchen gu reinigen und ihn gu trodnen. Die feifige fluffigfeit, welche sich aus ber Auftölung bes Auches in bem Alkali ergiebt, wied in ben Künsten angewendet.

#### 2) Barton's neuer Gicherheits=Reffel.

Der befannte finnreiche Ingenieur Barton bat eine Grfindung gemacht, welche einen großen Duben perfpricht, namlich eine Berbefferung in ber Conftruction von Dampfmafchinen, wo bie Gicherheit ber Derfonen bei ber Dampfmafchine bebeutend vergrößert ift. Diefe Erfindung befteht in einem Gicherhelts: Reffel nach eis nem gang neuen Drincipe, ber fo eingerichtet ift, bafi er binlangliche Sicherheit gegen eine Erplofion gemabrt. Mußer biefer febr empfehlenben Gigenfchaft verbindet er Die frubern Bortbeile ber Boblfeilbeit in ben anfanglis den Roften und ber Erfparnis bes Teuermaterials. Barton bat nicht eine Befchreibung bes Planes befannt gemacht, nach welchem bas Dobell ausgeführt ift, ba bas Patent noch nicht genommen ift. Bir verfchieben einen genauern Bericht auf eine andere Beit und bemerten nur noch, bag biefe Erfindung einen icon tangit ge: begten Bunfc ber fcientififchen Beit erfullt, und bag fie ben bewegenben Dafdinen einen neuen Impuls giebt, namentlich in Berbindung mit ben übrigen Berbefferungen ber Dumpfmaschine, Die von dem Erfuber einigeführt find, namlich feine patentitten metallifchen Stempel und feine Einschmietmethobe, welche Berbeffertungen ichne tangen ichne it fengland in Gebrauch find.

# 3) Ein ichones Schwarz gur dinefifden Sufde.

Man feite Campber an bas geuer und sammte auf die gewöhnliche Art ben Rus, ber sich aus ber Flamme bes Campberd verstüchtigt. Das auf diese Art erhaltene Schwarz soll mit Leim von Efelhaut vermilcht, die berühmte chinesische Ausgebe ber kallectichen Zabriten geben.

## 4) Email bes englischen Porgellans.

Rofenrother	8	elds	pati	,	fehr	gu	ıte	Qu	alit	át	27	Theile
Riefelfand											4	
Borar .											18	
Calpeter .											3	
Soba .											3	
Reinen The	112										3	

Rachbem man diese Mischung geschmolzen und abgetählt hat, fügt man 3 Theile calcinitten Borar hingu und reibt bas Gange, dis es in ein sehr feines Bulber bermanbelt ift.

Ein Ausschufg von Fabricanten, welche von ber Geseluschaft ber Runfte zu London ernannt worden war, bat diesen neuen Email sebr gebilligt. Er fand, baß er weicher als berjenigt war, ben man in den stange, sichen fabriten anmendet, daß er sich mit den Farden selben verschuffte, weit der die Fanglischen Bertieben der Ennightschen der Barben bes franzissischen Porgellans nicht ber sien, welche am Keure sowienden.

## 5) Gasprobe.

Eine Auflösung von effigsaurem Blei, welches über weifes Papier ausgebriete ift, gerucht ein fichere Beiftimmungemethobe für bie Reinight bes Safes. Bild biefes Papier bem Strome von reinem Gas ausgeset, o behalt es seine Meinight, ift aber bas Gas unrein, so etzigut es, nach bem verschiebenen Geabe ber Unreinigheit, eine Schattieung, welche sich von einem lich ten Braun bis zu Schwarz verambert. Diese Unreinigeten verstopen bie Robern und beschadigen bie Brenner, woburch biefes Gas ben Consumenten theure weich.

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdeckungen und Berbefferungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Umeritaner und Deutschen

in ber gesammten Gewerbfunde,

für Sabritanten, Manufalturiften, Ranftler, Sandwerter und Landwirthe,

mit vielen Abbilbungen

von Maschinen, Bertzeugen, Gerathen, Borrichtungen und andern ben beutschen Gewerbtreibenben nublichen Dingen mehr.

herausgegeben von

# DR. PRIEDRICH EDUARD THIEME.

Reuefte Folge.

Band III. Beft VI. mit 16 Abbildungen.

Ceipsia. 1836. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber hauptgesichtspunkt, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Beitschrift aufgunehmenben Auffabe bie Rebat. tion leitet, stets bie großtmögliche Bielfeitigkeit berfelben überhaupt, so wie die des Inhaltes eines jeden einzelnen Bestes insbesondere, ift, so wird, um bem Lefer ben überzeugendsten Beweis davon zu geben, und zur Bequemichteit besselben, jedesmal mit Bezeichnung ber Aummer bes Aufsabes angegeben, wie worsteht, fur welche Classen ber Gewerbtreibenben bie aufgenommenen Aufsabe eines jeden het bon Interesse ind.

Sur Mrcbitecten I., 93; 100; 101; 102; 108.

- Bergbeamte I., 96.
   Chemifer L., 99; 103; 106. III., 1. V., 1; 3; 4.
   Damufmaschinenbesiter I., 95; 104; 105.
- s Bifenbahndirigenten I., 94; 95; 104; 105.
- = Basfabrifanten 1., 95; 106.
- = Sauswirthschaft I., 91. IV., 1-4.
- = Maler I., 98.

- Mafchinenbauer I., 93; 95; 100; 104; 105.
   III., 6.
   Papierfabrikanten I., 109.
  - = Dbyfiler I., 95; 107.
  - = Kuntelrubenguderfabritanten 1., !
  - = Sodafabrifanten I., 103.

für Maroaninfabrifanten I. 97.

- = Weifigerber L., 97.
- ED Bie haben, um bem Berte neurbings bie großtmögliche Berbreitung ju geben, beffen Form gednbert, bas Aruferr besseiben auf's Beste ausgestattet, umb bennoch befür ben bodft billigen Preis von nur 6 Gr. für jebes heren 12 jobes Mal einen Band bit- ben und im Laufe eines Jahres erscheinen werben, eintreten lassen. Alle Buchbandlungen, Beitungs-Erpebitionen und Pofidmer nehmen Bestellungen berauf an.

Baumgartners Buchhandlung.

## 3 n b a l t.

I. Befchreibung und Abbilbung ber neueften Erfin:	Spalt
bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber gesammten Gewerbsfunde. Spatte	Fabrikation der schweftssouren Soda 29: 104) Ueber Explosionen von Dampsmaschinen.Kesseln
91) Ueber bie Muntetrubenguder Fabritation. (Forts.) . 261 92) Bemertungen jur Schifffahrt auf bem Atlantischen Weere	befreien
98) hutchisons patentirter tragbarer Debel 270 94) Betrachtungen über ein neues Princip von Eisenbaßenen fur Dampfwagen von Bravenber 272	glatter Oberflächen auf die Strahlung nicht leuchtenber Widrme
95) Die Gubiomafchine von Bradenbury 276	109) Pappe und Papier von Beberichnigeln 30
96) Berechnung ber Kraft bes Ofens in ben Kohlenmis	II. Bibliographie ber gefammten Gewerbetunde. 30
nen um einen Bug gu erzeugen 276 97) Mittel, um auf jebe Art Daute bie verschiebenen Mar-	III. Ueberblid ber neueften Patente 307
ben und Bergierungen anzubringen 278	1V. Erfindungen und Entbedungen in bem Bebiet ber Runft und Sauswirthichaft.
98) Befchreibung bes Berfahrens ber Autochrofie, woburch man eine neue Art von Delmalerei erbalt 281	1) Rinbfleifc nach hamburger Art 30
99) Charles Altwood von Bidham, bei Grateshead in ber Graffchaft Durham, Gobafabritant, patentirte	2) Mittel, alte Folfer wieber neu gu machen 300 3) Mittel, die Borbereitung bes Flachfes und Danfes
Erfindung ber Runft, ein gewiffes Pigment burch Proceffe gu erzeugen, welche bis jest noch nicht in	30 erleichtern
Unwenbung gebracht worben finb 283	5) Berfahren, grauen Daaren alle verschiebenen Far- ben zu ertheiten
100) Palmer's patentieter Aushohlungs : felbftlabenber Bagen 286	6) Seife, um bie Daare ichwarg gu furben 31
101) Bentilation ber Aunnel 297	V. Discellen.
102) Befdreibung eines Daches mit eifernen Banbern	1) Borhanbenfeyn bes Aupfers und Bleies in Brannt.
über bem Bohrraume ber Kanonengießerei gu Coffis	wein gu entbeden
pone, von Major Butchinfon, Director ber Giegerei. 290	2) Eifenbahn burch bas Bolgtlanb 31
103) Richard Philipps's von Grave: Cane Dill, Camber:	3) Fichtenfaamen Del
well, Privatlehrer in ber Chemie gum St. Thomas, Bolpital, patentirte Erfindungen in bem Proceffe ber	4) Reues Kautschul-Fabrilat
Solkund bartungen aufmamillen mi gem begeille ger	o/

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Gewerbstunbe

får

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler :c.

# Band III. Beft VI. 1836.

E. Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfindungen. Entbedungen und Verbeffe-

Erstindungen, Entbedungen und Berbesserungen in der Gewerdskunde.

91) Ueber die Auntelrubenguder=Fabritation. Bericht einer besondern Commission, bestebend aus dem herrn Baron von Gilvestre, herzog Decages, Graf von Chabrol, Darblay, Erespel-Delliss und Papen.

(Fortfegung.)

2) Mus eimeifigrtigem und etwas gitalifchem Chau: me, ber ein vortreffliches Dungungsmittel ift. 3) Mus Buderfals, beffen Gebrauch fich nicht barauf allein be: fchrantt, bag es ber erfte Deftillationeftoff ift, bag es in Tabate: und Bleimeiffabrifen in Unwendung ge: bracht merben tann, fonbern es gemabrt auch eine ges funde Rahrung fur bie Thiere und beforbert ale Burge burch bie faitigen Theile, melde es aus bem Boben er: batten bat, Die Berbauung ber Thiere. Die Probus ction bes einheimischen Budere ift baber eine ber frucht= barften Quellen fur bas Glud eines Lanbes, und um fo mehr, ba fie auch anbere Inbuftriegweige befchubt, 4. B. Die Borbreitung bes Rattes, ber thierifchen Roble, bie Berfertigung von Dampfmafchinen, von Raffern, Leinwand u. f. m. gar nicht zu gebenten ben wichtigen Einfluß, ben biefer Fabritationegweig auf bie geiftige Bilbung ber Lanbleute queubt. Damit jedoch bie Run: telrubenguderfabritation biefe Bortheile in ihrer gangen Ausbehnung erreicht, muß sich biefetbe immer mehr aus beiten, so bas sogne keine Canbbeffiere Antheil nehmen, und bie Gontumeiten bis in bie Satten beingt. In Bes ziehung auf ben Boben, der fich am besten zur Guttur der Buntleftübe eignet, ist zu bemerken, daß er loder und nich fehr fteinig, daß in ihm wober zu große Rucht itgetit noch zu geoße Rucht itgetit noch zu geoße Rucht geben der Bestehen und nich fehr mit Galg geschwängert sen barf. Wie lassen bie Beschweitung ber Fabrickvollen folgen:

Arten. Die weiße ober ichtefifche Runtelrube febeint im Allgemeinen ben Borgung zu verdienen; bie idnglichen Arten murben fich beffer fur einen lodern tiefen Boben eignen.

Ausgraben ber Runtelrüben. Diefe Operation muß mit großer Sogsalt ausgeschrt werben, voeziglich muß man fich in Acht nehmen, baß man nicht bie Wurzeln zerquesschit; auch muß man eine gunitige Zeit dazu aussuchen, damit nicht ber Regen oder ber Forst bie Arbeit schwierig machen, vorzüglich an solchen Dettern, welche leicht erweicht werben. Es sind verschiebene Ausgradungsmethoden in Anwendung gebracht worden, ohne baß man sich für eine bestimmte entschelben fann.

Aufberwahrung. Es ift auch febr wichtig, bei Beiten bie Behandlung ber Runteiteiben angulangen, admitich fogleich, wenn sie vollig ausgebiltet sind, lieben noch einige Tage vorher, um die freiwillige Arandreung gu vermeiben, welche den Budregehalt verminert. Erets muss man einen großen Theil der Ernte in der Rabe ber Fabrit ein einem Wogazine aufberwahren. Graben, 3 bis 5 Auß breit und eben so tief, sind ebenfalls fehr geeigner; man fullt sie mit Blunkleitüben an, welche geeigner; man fullt sie mit Blunkleitüben an, welche gee

topft und entblattert find; bebeckt fie mit 12 bis 18 Auf Erde, und fleckt in die Mitte Ameige, welche einen Umfang von 6 Juß haben, um der Macme dern Zugang ju gestatten. Man hat mit berschiedenen Arten von Serden Bestilche angestellt, welche mehr ober weniger tief sind, jedoch eine ziemliche Ausbehnung bestigen, auch hat man die Zugänge vervollkommnet, welche man bis auf den Boden geben ließ, wo sie mit einer Fucche in Berbindung feben, welche in der gangen Tänge unter den Runtkritchen anaekvacht ist.

Ausgiehung bes Saftes. Bis jest besteht bas vorzüglichfte Mittel in einem Reibeisen mit soliben Bahnen; es ift seit und der Epsinder offsiber macht in einer Minute 600 bis 900 Umlünfe; die Platen bessehr ben muß man leicht abnehmen und einsem leicht ben muß man beich von einer Maschine in Bewegung gefet wird, so kneibes wird, vo kann der Menschine in Bewegung gefet wird, so kneibes wird, vo kneibes der mechanischen gren das Reibeisen stehen, derden eine mechanischen geriet werden, vorausgeseht nämich, doß bie Wurzein nicht von einem fteinigen Boden here femmen.

Die Schraubenpreffen mit boligenem Beftelle haben eine einfache und nicht toffipielige Conftruction; fie fchienen hieriden bu len; ibeenfalls bonen die Bobt- tanten barauf ihre Aufmertsamteit ju richten wie sie ihre Einrichtungen weniger toffipielig und voirfamer machen. In einer Jabrit bedient man fich einer Binden, wie sie die Steinschnieber gebrauchen; sie ist an einem Bolten bestellt und beimt dazu, ben Schaum auf einer Platte am Boben des Abftarungsbesseits ju preffen. Billeicht bennte man mit Bortheil ein analoges Mittel jum Preffen des Beries, wenigstens als Berluch in Anwendung bringen, um die unnüben Kosten in der fleien bet leinen Mothen un vermeiben.

Es wair icht wichtig ein Berfahren zu verfuchen, weiches bem Anschriene nach viel Ersparnis grwahrt, bas Einweichen; jedoch bestigt biefer Process mehrere Rachtele, namilich zusammengesetzere Apparate, Bermehrung der Quantitäten Bernammetrelal bis auf 25 ober 334, mehr Wasser, wie bei Schwierigkeit, das ausgesschähre, und die Schwierigkeit, das ausgesschöden bestädt, der für der bertägt, als bas Gewicht bestädt, als bas Gewicht bertagt, als bas Gewicht ber angewenderen Wurzeln.

Borbereitung bes Kaltes jur Abflarung. Dan muß seiten Kalt von guter Qualität nehmen, und wenn man ihn bann, wenn man ihn beaucht, ibschi warmes Wasser anwenden; endlich muß man nach und nach eine hinreidende Quantität Wosser bingufügen. Die Kaltsteine und Steine, welche fich nicht ibsen, muß man durch eine gleiche Quantitid uns getichten Auf erfepen, meichen man unter benfeben Borsichten Borsichten ibs in och bestehe Borsicht, tonnte man ibn noch bester nach Woß anwenden, indem man entweder Kalteig gedraucht, ber mit Wasser von frühre geischetem Kalt ebecte iff, ober Kaltwasser von einer gemis, Dichtigkeit und Statet, welch man vermitteist bes Archameters oder tegme eines anderen schwiemenden Kopers prüft; alle gewochenen Utenstein missen in Kaltwasser beitet alle gewochenen Utenstein missen in Kaltwasser aburentvickelung zu ver meiben.

Abelarung. In bem Mugenblide, menn ber Saft fo beift ift. baf man ben Ringer nicht barin tele ben tann (70 bis 80°), ichurtet man bas Ralfmaffer binein. Dan rubrt figet um. und fatt bann ben Schaum auffleigen; (man bat in Borichlig gebracht, ben Runtetrubenfaft unmittelbar nach feiner Musgiebung ju fattigen; biefes Berfahren icheint nicht ohne Duben su fenn, allein um bie Cache in biefer Begiebung in bas Rlare zu bringen, find vergleichenbe und gut anges ftellte Berfuche unumganglich nothwenbig). Cobalb fich bas Unfmallen antunbigt, bebedt man bas Reuer ober man verschließt ben Sabn , welcher ben Dampf berausließ; wenn auf biefe Urt bie Erbibung gefchiebt, fo laft man ben Gaft 6 ober 8 Minuten in Rube und giebt ibn bann ab. Der Shaum, weicher allmalig gepreßt wird, lagt einen Theil feines Gaftes fabren; et wird bierauf febr gut als Dungungemittel benugt, nachbem man ibn mit einer Difdung von gepulvertem Ralt getrodnet bat. Der abgeflarte Gaft muß fogleich auf eine Rilter mit Schwars in Rornern, meldes icon jum Abtlaren bes perbichteten Girups gebient bat; ber geflarte Saft mafcht bas Schmarg und reinigt fich que gleich. Babrent ber Gaft burch bie Rilter lauft , verbunftet man ibn fcnell bis auf 250: nachdem man ibn bierauf fich in einem Recipienten bat feben laffen. gießt man ibn auf eine greite Rilter. mo er fich gang reinigt. Bei biefer Dpergtion muß man fo viel Schnels ligfeit anwenden, ale bie geringe Tiefe bes Reffels und Die Leichtigfeit ber Umfaffung es geftatten.

In ber leben Beit ber Bedunftung ift es gut, beinigen Thit bes finnen Schwarz bingugufagen, ber während ber Mieberberftellung gerettet war. Diefe finne Schwarz ift jum Theil nach ber Oberfläche bes Schaumss gebracht; blefen Schaum nimmt man weg, um ihn nach bem Kalte in ein folgnbe Abtlatung zu bein nach bem Kalte in ein folgnbe Abtlatung zu bein

gen; er wird ju ben erften hinjugefügt, und mit bemfeiben jugleich befandbet; auch beingt man bie firupartigen 2biabe wieber binein, welche fich in bem Becibienten au Boben gefet batten.

Das Einbiafen von heißer Luft wurde eben fo fehr bas erfte Berbunften befchlunigen, und wurde auf bem Lande febr gut anwendbar fenn, wo die handarbeit oft nicht fe bestiebeitig ift.

Sobatd bie Arebidung so weit getrieben ist, baf ein Aropfen ber Fälissigteit, ben man an das Eneb bed Singere, wilchen ben Beigesinger und ben Daumen beingt, bei Entferung beiber einen Faben bilber, weischer beicht und sich beugt, so ist die Berebunslung been bigt; man bebient sich jur Probe einiger andem Mittel, und es würde ich gut fepn, wenn man für die ninder bewarbetten Personen das sicherste Wittet bestimmte. Wenn eine Kochung ein zu biedes Beleiuftat geliefert batte, so würde man zur Ausgleichung bei einem gweiten Worrathe die Berbunftung nicht so weit treiben, um eine Ausgleichung zu bewieben.

Den gelochten Sirup bringt man in ein Abfuhtunge: , tupfernes ober bolgernes Gefag, welches groß genug ift, um vier ober funf Rochungen jusammen ju nehmen; hierauf rührt man langsam um, und zwar von Zeit zu Zeit, um das Abfühlen und das Anschie sen einiger Krystalle schneiter zu bewirten; die ganze Mischung wied dann in conisch einische Gefäße gegossen.

Rach 2 ober 3 Tagen, wenn bie Arpflallisation gut von Statten gegangen ift, so lagt man ben Buder auf einem Orte mit gelinder Zemperatur (gewöhnlich von 18 bis 22 Grab) abrtopfein, öffnet ben Boben ber Fownen, und ftellt sie aufrecht auf eine Art Platte mit Station und in biefem Sale iber eine gegesten Rinne aus verginntem Aupfer ober aus Sandssein, welche nach einem untern Behalter führt, ber sich in ber Erbe befindet.

Sat man Arpftallisationsgefaße angewendet, fo fest man fie vertitat, je zwei und zwei mit ben Ranbern an einander über einer doppelten Blei: ober Elfenblech: Rinne.

Der jum zweiten Maie getochte Zuderfreup giebt eine langsamere Arpftallifation, welche in ben Arpftallisationsgeschen gut von Statten gebt, um ber deper auf Leinwand adgettopfeit werden tann, die auf den Boden der großen Formen gelegt wird. Ja sogar eine britte Arpftallisation tann man in den in dem Arodensefen geseptation fann mach in den in der wie des gewöhnlich ausgeschieden erhalten, oder, wie es gewöhnlich ausgeschieden vie in den Behalten, worein man ein Jahr hindurch den zweiten honligstrup schieder, den man täglich anhäuss.

Die erst burch Abgiefen und sobann burch bie Presse vom Auder geternnte Kilfsigktie wied mit acht Theilen Bassfer und gehadtem Stroß oder Seu vermengt, weiches man 12 Stunden darin ausweichen läßt; es entwicktie sich eines Alfohol und Kobiensaue; blie Rafif; if dann eine gute Nahrung für Pferde, Ochsen und Schafe; jedoch ist es nicht gut ihn den Abstenn und Schafe; jedoch ist es nicht gut ihn den Abstenn und Schafe; jedoch ist es nicht gut ihn den Abstenn und Schafe; jedoch ist es nicht gut ihn den Abstenn und Schafe; jedoch ist es nicht gut ihn den Abstenn aumentlich den Schweinen, gang rein zu geben; sie verschlichen es mit einer so großen Begierde, daß von dem alljugroßen Genusse mache sodon gestoben sind.

Biederherstellung der thierischen Kohle. Diese Deprezion wieb jeze allgemein in den Fadritten angewender, und sie ist wenigstens in jedem Mittelb punkte einer Fadrit unumgänglich nothwendig. Mehrere von den neuesten Berfahrungsdaten schienen mit Rugen sieht im Reinen aussichtbar zu sepn; das Streben der Fadritanten muß nur dahn gerichtet son, zu bestimmen, welche Methoden am einsachten und mit den wenigsten Kossen den einstellen und, wei man es in Bossen gebracht hat, mit dem manischen Den bie man te in Bossen gebracht hat, mit dem mänischen Den bie

mieberberguftellenben Refte und bie Anochen benuben tann, welche man auf bem Orte fammelt.

Reinigung burd Aberopfelung und burch Abelarung. Gine einfache Abtropfetung, melde pon felbit an einem etwas feuchten Drte vorgebt, reicht bin. um ben Buder gur gewöhnlichen Confumtion anmenb: bar ju machen; man muß ibn trodnen, inbem man bie obern am beften abgetropfeiten Theile in bunnen Schichten auf platten Befagen ober Leinmand ausbreis tet. Gine noch mirtfamere und fcnellere Reinigungs: methobe beitebt barin, eine Abftarung bei 32 Grab gu erzeugen; inbem man roben Buder in Baffer aufloft. ibn bann mit feinem Schware flart, ben Sirup burch Schwars in Rornern filtrirt, ertalten lafit, und bie fo erhaltene Abtlarung theitmeife auf Die Dberflache ber Dute gieft, Die man mit großem Ruben porber mit feuchter Bolle bebeden tann. Bielleicht tonnte man leich: ter und ichneller ju bemielben Refultate gelangen, menn man ben Sirup anfeuchtete, und ben roben Buder mehr: male prefite ; es fommt barauf an, bas befte Berfahren burch Berfuche ju beftimmen.

In vielen Orten werben bie Landwirthe mit grofem Bortbeile auf einem mittlern Duntte bas gange Probutt ibrer Runtelruben:Ernbten behandeln, fo mie bie Refte bes wieberberguftellenben Schmarg und ber gu calcinirenben Anochen; mehrere Beifpiele laffen in biefer Beriebung feinen 3meifel ubrig: um aber folche Bereis nigungen fo nutlich als moglich ju machen, murbe no: thig fenn, zu beftimmen, welche von ben feit furger Beit verfertigten gablreichen Apparaten biejenigen finb, bie, obne große Complication qu beliben, am leichteften bie Bertheilung ber Arbeiten geftatten, Die geringften Roften jur Ausziehung bes Saftes und jur Berbunftung in Begiebung auf ein gegebenes Bewicht von ju erhaltenbem Buder verurfachen.

(Der Befdluß folgt )

92) Bemertungen jur Schifffahrt auf bem Atlantifden Meere.

(Yus Mech. Mag. 3an. 2, 1836. S. 258.)




Fig. 109. Das ameritanifche Dampfichiff Sunteman.

Bei ber Schifffahrt auf bem Atlantischen Meere ! 1) Die babei ju gebrauchenben Kabrieuge muffen fo mit Dampfichiffen find folgende Bedingungen gu er: fullen :

leicht als moglich fenn, und babei Gicherbeit mit biniangiichem Raume verbinben; bie Schiffe muffen unter bem Niveau bem Baffer und über bem Niveau der Luft so wenig Widerftand als möglich entgegenseben.

- 2) Diefe Kahrzeuge muffen vorzüglich zu Paffagieren, weniger zu Bagage und gar nicht zu Ballaft benust werben.
- 3) Sie muffen aus Eifen bestehen, nicht nur wegen ihrer großern Leichtigteit, fondern auch wegen ber grofern Sicherheit, ba folche Schiffe nicht verbrennen fonnen.
- 4) Es milfim biefe Schiffe so eingerichtet feon, daß die Maste und Segel leicht abgenommen werden tonnen, so daß de manne mit bei baran ber Wind, wenn er zuwider ift, nur einem sehr geringen Einffuß darauf auszuldund vermag; daß dagegen, wenn er ganftig ift, seicht und schneil, mit volltommner Sichrebeit die Segel ausgespannt werden können, obgleich das Schiff ohne eigentichten Balloft ift.
- 5) Muß Material und Gewicht in spatiam ale möglich bei ber Berfertigung ber Resset, Maschine, Schiffsauseistungen, ber Boote u. f. w. verrender werden; ferner muß man gang der Nothwendigkeit, Worrach von Wasser mitgunehmen, völlig überhoben werden, indern man ein Bernnmaterial anwendet, verlches burch fein Berbernnen eine hinreisende Quantität reines gesundes Wasser etzeugt; man bat daber nicht notht ig eine so groß Fracht mitgunehmen, die bet langen Reiss isch bettäcktich ift.
- 6) Anftatt zwei Ruber hat man eins nothig, welches so angebracht werben muß, baf es nabe bei bem Mittelpuntte ber Bewegung ber gangen Maffe angebracht werben muß; bas Ruber ift so zoonnen und eingurichten, baf es nicht zu tief in bas Maffer eintauchen tann, in welchem Jalle es wenig ober gar teinen Effect bat, ein Umftand, ber bei ben Dampffchiffen bei cauber Ger nicht seiten eintritt.
- 7) Das Aubert ift fo ju construien, bag es bolig aus bem Baffer gezogen werden tann, so baß es bie Bewegung bes Schiffes nicht hindert, wenn die Segel opne Dampf wirten sollen; auf biefe Art erhalt man eine große Ersparnig und gewinnt Zeit, die Maschie nerte nobibgen Falls ausgubessjeren.

In der beigefügten Darstellung des Dampsichiffes Huntsman find 1, 1 die Essen, 2 des Dampsichtatabungscoht, 3, 3 Essen der Abgülten, 4 Esse des Kochsofens, 6 der Det des Eteuermanns. 6 8 dimmer für Damen, 7 Zimmer für Herrn, 8 Kochhaus, 9 Keffel,

10 Feuerholy, 11 Flaggenftab, 12 Robt von ber Gis derheitstlappe.

# 93) Hutchisons patentirter tragbarer Hebel. (Aus Mech. Mag. Inn. 9. 1836, S. 274.) (Aid. 110.)

Der in ber folgenben Beidnung bargeftellte Debel beftebt aus einem Schraubengang a. 3 Boll im Durch: meffer und 9 Ruf boch, in einer fentrechten Stellung, an einem Enbe eines leichten tragbaren Magens u. Um bintern Theile und 4 Boll von ber Schraube befinbet fich ein aufeiferner Stab b. ber an bem untern Enbe mit bem Geftelle i verbunden ift, auf welchem bie Schraube rubt; ungefahr zwei guß von bem obern Enbe bes Stabes befindet fich ein Band c. um bie Schraube gu befestigen und fie gu notbigen, mit ber nothigen Pracifion ju mirten. Bon ber Schraube a geht ein beweglicher aufeiferner Debel ober Urm d aus. Der Bebei ruht auf einer fupfernen Buchfe e, beren Inneres eine Schraubenmutter ift. Die porgugliche Birtung ber Dafchine tritt ein, wenn bie beiben Schrau: ben burd Umbrebung ber Rreugturbei f in Bemegung gefest merben. D ift eine ichrage Lage bes Debels, melcher auf ben Stab b vermittelft ber Rolle E brudt; und ba biefe Rolle frei auf bem bintern Theile bes Stabes auf und nieber gebt, fo mirb baburch bie gange Birtung bes Debele ficher und genau gemacht. Der Ctab und bie Schraube find an eine Ichfe bei i angebracht, fo bag, wenn man bie Botzen loft, welche bie Sperrieiften mm befeftigen, ber gange Uppgrat auf bem Geftelle g erniebrigt merben tann. Diefer Proces ift fo außerft einfach, bag er febr leicht in weniger ale 5 Minuten ausgeführt werben tann. N ift eine bunne Platte, mels de abgenommen merben tann: fie rubt auf ben Sperts ieiften m. m. und wird hauptfachlich burch bie Querjeiften o, o unterftust. Muf ber Platte befindet fich bie Derfon, melde bie Rreugturbel in Bemegung fest. Der Borbertheil bes Bagens ruht auf einer Achfe z, um Die Dafdine in ben Stand au feben, leicht über Binberniffe binmeggugeben, Die fich etma in bem Bege befinben. Die Laufrolle E tann nabe bei bem Stabe bei E angebracht merben. Durch biefe einfache Borrichtung mirb ber Debel aus feiner borisontalen Lage ju einem folden Bintel erhoben, ale es bie zu pollziebenbe Ars beit verlangt.

Mus einer genauern Unficht biefer Mafchine wirb


man bie wichtigen Bortheile erkennen, welche fie befiet. | portiert werben tann, wo man ihrer bedarf, ift tein geSchon die Leichtigteit, mit der fie auf einen Det trans: | ringer Empfehlungegrund.

Bei ben meiften Dafdinen, melde große Laften au beben bes flimmt finb, muß bas ju fonelle Rallen bes an ein Geil befeftigten Begenftanbes, burch eine Dem= mung permieben merben; bagegen bei ber Birtung bes tragbaren Des bele ift ber erhobene ober gefentte Gegenstand ftete gefichert ; ber an ber Rreugturbel arbeitenbe Dann bat baber weiter teine Borficht nothig. Taglich fallen Unfalle vor, thelle baburd, bağ eine Rette gerbricht, ober ein Geil gerreißt, ober baß bie Arbeiter, welche an ben Dafdinen mit bem Deben von Laften befchaf: tigt find, ploblich erfranten. Diefer Sebel ift folden Unannehmlichkeis ten nicht unterworfen.

Diese nubliche Maschine ist unster Leitung von Dutchison verfere, tig, und namentich jum Erheben, Einsche und Burudblieben ber Retoten in ben Londonet Gasweten von Baurbal bestimmt; biese Arbeiten werden von ihr mit ungermeiner Prickison, mit Erparufig won viel Beit und Material vollsoen.

Man tann baraus eine ziemlich genaur Schähung ibret Werthes machen, wenn man bebenft, daß fie in in Minuten das ganje Aggeswert von 12 Mannern vollender. Man hat berechnet, daß die Londonere Compagnie, welche ungefähr 400 Retorten in Mirkjamkeit dat, durch biese Erindung in 8 Monaten eine Ersparenis von 2400 Ahle. dat. Sie ist daher die allen ahnitiden Erabilisments sehr zu empfchen.

Begen ber vorzüglichen Anwendbarteit jum Des ben und Legen fcmerer Laften foll fie auf ber Schiffs-Bertte in Anwendung gebracht werben.



94) Betrachtungen über ein neues Princip von Gifenbahnen fur Dampfmagen von Bravenber.

(Xus Mech. Meg. 3an. 9. 1836. C. 280.)

Da ber nachste Abstand zweier Punkte bie gerade Linie ift, so macht man die Eifendahren gewöhnlich so greade, als es die Unifiabne effatten. Abweichungen von der geraden Linie nuacht man gewöhnlich so gering als möglich, um bei der Reibung gegen die Schieren eilenn größern Material-Aufwand zu vermeiben. Dez wöhnlich werden zu Eisendahnurven Zheile von Kreifen gewählt, welche einen gewissen gegebenen Durchmeiser haben, der jedoch so groß ist, als es die Ratur des Landes oder andere hindentisse gesternen Berscheiden. Bei den von Ingenieus gegeben nen Befscheidungen von projectieren Eisendahren sinde

theile angegeben, und manche haben als Regel aufge: ftellt, baf , wenn ber Durchmeffer bes Rreifes, movon ber Curventbeil ber Gifenbabn ein Theil ift, brei eng: tifche Deiten übertrifft, Die Reibung auf ben Schienen mefentlich nicht großer ift, als auf einer geraben Linie. Dhaleich man feine anbere Gurven in Unmenbung ges bracht bat, fo ift boch ju vermutben, bag es noch man: the andere Gurpen giebt, bie eben fo leicht, ale ber Rreis in Unmenbung gebracht merben tonnen, ig melde menis ger Rriction ber Raber an ben Schienen erzeugen murs ben : und marum follte es in ber Ratur nicht eine Curve vom geringften Biberftande geben, eben fo wie es eine Curve bes fcmellften Ralles giebt? Die In: nahme einer Gifenbabn, welche ben geringften Biber: fand gemabrt, ift baber bis jest meniaftens febr mabr: fceinlich; aus ben folgenben beiben Aufgaben wird fich ergeben, ob, fen es nun bie pollig borizontale ober etmas geneigte gerabe Linie, Die vorzuglichfte Linie fur Gifen: babnen ift.

Dan bente fich eine borizontale Gifenbabn bar, welche jur Bermeibung eines Sugels von einer geraben Linie abzumeichen genothigt ift; fie wird bann einen Rreisbogen beidreiben, beffen Durchmeffer gleich d als befannt angenommen wirb. Belden Biberftanb von Seiten ber Reibung murbe eine Dafchine mit pier Ras bern, mehr als auf ber gerablinigten Babn gu ubers minben baben, wenn fie fich auf einem folden Theile ber Babn mit ber Gefchwindigfeit von v Deilen in ber Crunbe bewegte? Die Lofung biefer Mufgabe wirb ben Bortbeil einer volltommen geraben Linie uber eine frumme barftellen; eine freisrunde Abweidung bringt jeboch andere Bergogerungelemente bergu, ale nur bie Reiburg ber Chienen. Muffer ber Reibung auf ber Curve wird ein Theil ber Dafchine und felbft ein Theil ber baran gefügten Bagen, melder nicht unterftubt ift, entgegenwirten. Die Bewegung ber Dafchine auf fol: den Gifenbabnen wird jum Theil mit ber Ratur bes conifden Denbele jufammenbangen, und ber lauf ber: felben wird ber Schwingung ober theilmeifen Schwin: gung eines folden Pendels abnlich fenn. Die Straft, melde erforberlich ift, um bas nicht unterftuste Gewicht fortaufchaffen, wird wie bie Lange ber Drbingte ber Curve vorbalten, auf melder bie Dafdine lauft. 3ft ber Rreis ftein, fo wird bas Uebergewicht ber Reibung u. f. w. betrachtlich, ift er bagegen groß, verbaltnifmaßig Cleiner fenn.

Muf ben meiften Gifenbahnen ift wegen Sinders niffen eine Abweichung von ber geraben Linie unbedingt nothwendig; in solchen Fällen wird die Abweichungstinie krummtinigt. Welches ist die Natur der Gurve,
welche den Ködern eines Bagens, der vermittelst einer Maschien in Bewegung geseht wird, den geringsten Wiberstand dardietet und was ist der Betrag der Reidung unter den oben angegedenen Umständen? Das Kestutat, das man aus einer Untersüdung diese Sahes erdält, mit dem odigen verglichen, wird den Wortheil
darstellen, den man durch Einssuhrung einer Eisendahn,
welche den geringsten Wilderstand gewährt, erdalt.

Dhyleich es lacherlich und therigt erscheinen mag, warausguieben, daß außer ber geruben Linie noch eine andere gerode Linie geste werden fann, welche einen geringern Widersland bardieren, als eine solche birecte Linie, so wird boch, bei einiger Betrachtung, das scheiner Linie, so wird boch, bei einiger Betrachtung, das scheiner Linie verschwinden, und wer die kolung obig er Aufgaben versuchen will, wird ohne Breisel sinden, daß es eine trummlinigte Eisenbon giebt, welche ben Mobern der Maschen der Machten und den Wagen weniger Wiedern der Machten und den Bagen weniger Wiedern der Machten ein vollsommen gerader Wiege

Unabhangig von einer birecten Unterfuchung ber lebten Aufgabe tann man bas Refultat anticipiren. Die Betrachtung ber Dperationen ber Ratur fuhren uns ju bem Schluffe, bağ bie Gurve bes geringften Biberftan: bes fur Gifenbahnen bie Cycloide ober Epicycloide ift. Die Ratur vollgleht ftete ihre Wirtungen mit ber aes ringften Rraft und in ber geringften Beit. Dan bat gefunden, baf bie Bellen bes Dreans cycloibifche Bo: gen finb, und baber vermuthet, bag bie Unbulationen ber Atmofphare es ebenfalls finb. Colche und abnliche Ibeen maren ber Urfprung ber Gifenbabnen mit bem geringften Biberftanbe. Jeboch verftebt fich von felbft, bağ man nicht eine Gifenbabn in einem genquen epclois bifden Bogen befdreiben tann, fonbern, um alle Schwie: riafeit zu vermeiben, muß man vielmehr eine Reibe von Speloiben: und Epicocloibenbogen auf eine geborige Art verbinden, und auf biefe Art eine ichlangeinde, nach ber Seite unbulirenbe Babn erhalten, welche wechfelemeile aus concapen und converen Bogen gwifden ben beiben Dunften gufammengefest ift. Die cocloibifche Richtung bebarf nur eines Berluchs, um ibre Unmenbung gu erhalten. Collte man jeboch zweifelhaft fenn. fo braucht man nur bamit auf Bahnen einen Berfuch ju machen, mo man unbebinat von ber geraben Richtung abmels den muß; anftatt Rreisbogen fann man bann coclois bifche ober epirpcloibifche Bogen anmenben. und babei Berfuche anftellen, welche nicht ermangein werben, bie gemunichten Refultate gu gemabren.

#### Unmertung bes Berausgebers.

Mir haben ben Berfaller ununterbrochen fprechen laffen, obgleich wir mit ibm nicht übereinftimmen, fon: bern febergenat finb, baf bie Gurven ber geringften Reis bung eineig und allein bie gerabe Linie ift, um aber unfere verebrten Befer nicht glauben zu laffen, bag wir une auf eben fo unhaltbare Grunde und Bermuthun: gen fluben ale ber Berfaffer , merben mir ben Beweis burch Rechnung fuhren, indem wir annehmen, baf bie su überminbenbe Rraft umgelehrt proportional ift bem Salbmeffer bes Rreifes, auf bem fich ber Rorper bes megt; bei ber Bewegung auf frgend einer frummen Bis nie tann man annehmen, bag ber Rorper auf einer unenblichen Ungabl von Rreisbogen von verfchiebenen Salbmeffern fich beweget, weiche fich am meiften ber Gurne anschließen : man nennt, wie befannt, folche Rreife Rrummungefreife, und ihre Salbmeffer Rrummunge: halbmeffer; es fep r ber veranberliche Rrummunashalb: meffer ber Curve, fo murbe - ber Muebrud ber gu befiegenben Rraft fenn, ein Musbrud, melder fur bie gefuchte Gurve feinen moalicift fleinften Berth baben foll; ba es fich bier um Bestimmung ber Curve, f ober um Berbaltnifbeftimmung ber Coorbingten x unb y banbeit, fo bat man gur Ermittejung bes größten ober Meinften Bertbes bie Bariationerechnung in Unwenbung ju bringen ; nun lebrt befanntlich bie Differentialrech: nung, bag ber Rrummungehalbmeffer ausgebrudt wirb burch  $\frac{(dx^2+dy^2)}{dxd^2y}$ , es mare bemnach  $\frac{a}{r} = \frac{adxd^2y}{(dx^2+dy^2)^2}$ und es mußte bemnach  $\int \int \frac{a}{r} dx^2 = \int \int a \frac{d^2y}{(1+dy^2)}$ feinen fleinften Berth erhalten; ben lettern Musbrud

und es müßte bennach  $M = \int_{0}^{a} dx^{2} = \int_{0}^{a} \frac{d^{2}y}{\binom{1+dy}{2}}$  seinen Kieinstein Werth erhalten; ben liegtem Ansbruck variist, giebt  $M = \int_{0}^{a} \frac{d^{2}y''y}{\binom{1+dy'}{dx}} \frac{dy}{dx} - a \int_{0}^{a} \frac{dy}{dx} \frac{d^{2}y}{dx} \frac{dy}{dx} \frac{dy''y}{dx}$ 

biefen Ausbruck integrirt, erhalt man  $\int \frac{a}{1+\frac{d}{d}\frac{y}{2}} \frac{y}{a^{\frac{1}{2}}}$  abermals integrirt  $a = \frac{a}{1+\frac{d}{d}\frac{y}{2}} \frac{y}{a^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{a} - \int a y y$ .

$$\frac{d \cdot \left(\frac{d x^2}{d x^2}\right)!}{\left(\frac{1+o y^2}{c^2}\right)!} \quad \text{folglidy } d \cdot \left(\frac{1+d y^2}{o x^2}\right) = o \text{ b. b. } \frac{d y^2}{o x^2} =$$

Const., ober y = cx + c' b. h. bie Linie ift eine gerabe, folglich bie Behauptung bee Berf. unmabr.

# 95) Die Eudio-Mafchine von Bradenburn.

Diese Maschine soll an Kraft gleich einer Maschine von einer Pseede-Kraft sen, jie wende als Browgungstenfe bie Ausbedhung an, welche vor der Bereinigung des Sydvogen: und Erggem-Gafes einteitt, um damit Wagen, Schiffe u. f. w. zu terlben. Die Chiliner bestehen aus Kanonengut und 'jeder hat 18 Boll Linge und 3 Boll Weite; mit der Maschine stehe einer Eretris irt Maschine in Wertindung, um die Gafe zu ergebolt ern. Durch eine neue Ersindung wird die Etertricität in einer feuchten Atmosphäre und bemnach auch in einem Recanstieume erzeuta.

Wie bei bem Dampfe ift bie Mictung piehich und febr teaftig. Die Maschine erfordert wober Basfer, noch Reffet, noch Den, das einigis Erfordernis fit ein Feuercoft, der 10 Boll tang, 8 Boll breit und 10 Boll tisf ist; er wied nur mit Kohlen berschen, um Sporogengas ju erzugen; zu biefem Borek tann der geeingte Kohlendunst verwender werden. Ein Gasometer, das einen Gubiffuß faßr, wied gusammen mit einer Revoete an der Maschine angekoaffen

Es wird nicht mehr Wafferfloffgas erzeugt, als gerade für jeden Stempeljug erforderlich ift, und bas Erzeugte daher auch confumitt. Die Splinder find dem Beeften nicht im hohen Grade unterworfen, als die ben Dampfmalchinen mit hohem Drucke, und in die fem Jalle wurde die Gesaft bei weitem geringer fepn, da tein Balle marvenbet wiede.

Brown und Meight haben das theliweise Bacuum, welches nach der Bereinigung des Sauerssoffingase und Maffers gebildet wird, vortheilhaft angewender (vogl. Magagin Bb. II., heft 4. S. 16.1); um aber diesen Bwed zu erreichen, wird eine große Quantitat Wasser zu erreichen, wird eine große Quantitat Wasser zu erreichen, wird eine große Quantitat Wasser zu erreichen, wird eine große Duantitat was fer Licher verbrauchen, welche so lange bernnen, als die Wassein im Wistfamkeit ift.

# 96) Berechnung ber Rraft bes Ofens in ben Roblenminen um einen Bug gu erzeugen.

Es fen AB bas Robr, in welchem bie Luft binabgeht, nieberrobr genannt, D bas Robr, in welchem bie Luft auffteigt, Aufrohr, ber Dfen befindet fich bei bem Boben CB.



Die Birfung bes Dfens geht babin, bie baran vorbeiftreichenbe guft ju erhiben , melde bei bem Mufftelaen in bem Robre CD eine Gaufe pon viel gerin: gerer Dichtigfeit als bie Luft in bem Robre AB bilber. Der Unterfcbied ber Dichtigfeiten beiber Luftfaulen bilbet einen ununterbrochenen Luftftrom, und biefe Bemes auna ber Buft wird je nach bem größern ober geringern Dichtiafeitsunterfcbieb großer ober fleiner.

Die gange ber Caule bat ebenfalls einen michtis gen Ginfluß auf bie großere ober geringere Dichtigteit bee Stromes. Es machfe bie Saule CD um DE, bann wirb bie baburch erzeugte Gefchwindigfeit berjenigen gleich fenn, welche ein fcmererer Rorner burch bas Rallen burch ben Ranm DE erhalten murbe. Run wird aber bie Bunahme ber Sobe DE proportional ber gange ber Saule ber erhipten Luft CD fenn; es erforbern baber lange Robren ftartere Bentilationemittel, ale furgere. Die Bange ber Gaufe DE wie oben angegeben, ftebt mit ber gange bes Robrs im birecten Berhaltniffe, aber bie von fallenben Rorpern erlangten Gefcminbigfeiten verhalten fich wie bie Quabratmurgeln aus ber Sobe. Das Berbaltnig langer Robren bei ber Erzeugung eines Buges verhalt fich baber wie bie Quabratwurgeln ihrer Sobe.

Wenn man baber bie lange bee Robis und ben Temperaturgrab beiber Robren fennt, fo fann man bie Birtung bei ber Erzeugung eines Luftftromes in ber Dine berechnen.

- Es fen B bie Sobe ber Luftfaule in bem Robre AB. t bie Temperatur ber guft in bemfelben.
  - t bie Temperatur ber Luft in bem Robre CD,
- 450+4 = CE bie Sohe ber Luftfaule in 450+t bem Robre CD.

Die Gefchwindigfeit, welche ein ichmeter Rorper mabrent bes Sallens erreicht, ift beinahe ein guß bei 8 Suf in ber Secumbe.

Regay, b. Grfind. Reuefte Bolge B. III. D. VI.

ftromes, bie burch bie Berbunnung ber Temperatur erseugt mirb.

Es fen h gleich ber Bobe ber Caule ber beiben Robren, indem man annimmt, baff beibe biefelbe Sobbe

Dann ift bie Gefcwinbigfeit, welche burch ben Ueberichuf ber Temperatur bet einen Robre t'-t er: seugt wirb, gleich fenn:

$$v = 8 \gamma' (t'-t)$$

Es fen t=60°; t'=90°; h=300 fuß, fo ift v= 33.36 Ruf in ber Secunbe.

Diefe Befdminbigfeit murbe erzeugt merben, wenn biefer Temperaturgrab immer unterhalten wirb, und inbem man bie Luft frei von Unreinigfeiten feht. Der Rauch bes Dfens verminbert biefe Beschwindiafeit burch feine größere Dichtigleit, welche ungefahr de vorausgefest wirb. Unter biefen Umftanben bleibt eine Rraft bes Diens übrig, bie einen Luftitrom erzeugt, melder ungefahr 30 Ruß in einer Secunde burchlauft.

Benn man beabfichtigt, ben Strom von feinem birecten Laufe in bem Mufrobre nach ber Dine que Bentilation abgulenten, fo wird bei jeber Beranberung ber Richtung und ben faft ungabligen Demmungen, ben ber Strom unterworfen ift, bie Befchwinbigfeit febr betrachtlich vermindert, und die Praris giebt, bag man faft nicht mehr ale 3 guf in ber Secunde ale Gefchmin: bigfeit annehmen fann.

97) Mittel, um auf jebe Art Saute bie perichiebenen Farben und Bergierungen gnaubringen.

(Mits Journ. des Connais. usu. et prat. Febr. 1836. G. 85.)

### Erfte Arbeit.

Rachbem man bie Saute allen Borbereitungen um: terworfen hat, welche ihnen bie Maroquinarbeiter ju geben pflegen, fest man fie bem Binbe aus, und brudt fie, nachbem fie gut ausgetropfelt baben, mabrent fie aber noch naß finb.

Mus 25 Rilogrammen altem Gifen, 60 Slafden Bier, wogu man 5 Rilogramme fcmefelfaures Gifen bingufugt, bilbet man ein Bab, lagt baffelbe gwei Dos nate in einer Zonne, worauf man auf zwei Dal bas alte Gifen gurudgiebt, und es ber Luft ausfeht, bamit Daber ift 8 / DE = ber Geschwindigfeit bee Lufte | es rofte, bat man biefen 3med erreicht, fo bringt man es in das Gefäß gurad, damit fich die Kiuffigleit bes Moftes bemachtige; je atter biefes Bab ift, befto beffer

### 3meite Mrbeit.

Diefes Stoffes bebient man fich, um bas Schwarz auf bie haut aufzutragen, eben fo wie man gemalte Peinwand brudt.

#### Dritte Arbeit.

Wenn die Haut gebruckt ist, lasst man sie trocknen; man bringt sie in eine Butte, welche del 12 Hauten, o Phand sielliansichen Sumoch enthölt und 300 liter Wasser; die Haut durchweicht in diese Ausammenseung 48 Stunden, dann nimmt man sie heraus, um sie in sließendem Wasser abnuossbar, feht sie zur Abrochaung dem Winde aus, und beingt sie in die Karben, welche man erhalten will.

#### Bierte Arbeit.

Diejenigen Schichten, welche man in ben erften Drud bringt, werben auf folgenbe Urt vorbereitet:

Man macht eine Auftöfung, weiche aus einem Pfunde Galgiare, einem halben Pfunde Calpeterfaure, 4 Ungen englifches Binn und 2 Ungen edmifchen Alaun aufamntmagfeit ift.

tim bas Roth ju erhalten, bringt man von diefer Auflosung zu einem Pfund Fernambuk-holg, welches man beche; man vermifcht es gut mit einem Glase von ber Auflosung, und tragt bie Mischung mit einem Plaset auf die Daut auf.

Diefe Auflösung bient als Beigmittel für alle Farben, wie gelb, violett u. f. w. Gie wird in benfelben Berhaltniffen angewendet.

#### Runfte Arbeit.

Für bie grune Farbe bebient man fich nicht bet Auflichung, von welcher so eben gesprochen worben ift, man bilbet nur eine Busommensehung aus Indigo, ben man mit Schwefeisaure aufoft; bie angewenderen Duantitiden sind 2 Ungen Indigo auf 3 Pfund Schwefteisaure. Menn das Gange gut aufgedst ift, so nimmt man davon 3 Ungen, welche man in einem hatben Pfunde pressischer Geschen bindurch bet tochen laffen.

Bei allen Arbeiten, bei benen man bie oben beichriebenen Farben gebraucht, wendet man ben Berth einer Unge flüchtiges Alfali an.

Dies ift die Busammensehung ber verschiedenen Farben, welche man jum Drude auf die haut anwendet.

#### Sedifte Arbeit.

Um einen blauen Grund zu erhalten, ohne daß bie Farben geschwacht werben, verfabet man folgendermaßen:

Man bruckt die Haut wie ju Ansange; werdet eine Aufammenschung von 4 Ungen essigiaures Wief, 6 Ungen Pfeisenton, 2 Ungen essigiaures Kupfer and 8 Ungen schweftelaures Kupfer an, indem man das Gange in einem Liter gewöhnlichen Weinessig mische beitezu bonnen 2 Ungen Jügenstett, des man besonders schwerze bonnen 2 Ungen Jügenstett, des man besonderschweize auf dies Aufwollen tocht, und dessigie den man bie gum Aufwollen tocht, und dessigie man sich gum Deuten des trockenen Kelles bebienen tann; ist dies gescheben, so nimmt mon eine Wanner, welche 1000 Liter Wasser und 30 Ph. Alltantische Soda entbektig daraus bildet man iene Lauge, welche man sorgsättig silteiet, vermische sie ent Lauge, welche man sorgsättig silteiet, vermische sie ein die Seite Undersied ein anderes Was den die Seite und beweiset ein anderes Was den die Liefte Art.

#### Siebente Arbeit.

Man schmeigt 12 Pfund schwefelfaures Gifen in 20 Liter Baffer, indem man forgfattig die beste Qualitat aussucht.

Auch biefe Atuffigleit fest man bei Seite.

#### Achte Arbeit.

Nachdem man ben Indigo gemaßten und gut ber Banne, beingt man ibn in die Wanne, und schütter zugleich die oden beschrieben Fickliftgefeiten binein, tost 60 Pfand ungeklötern Katk in 300 Liter Wasser auf, indem man basse were techt, das sich Ertiffgeste gut seh, und daß man nur von dem Etaren Thetle nimmt, dies beings man gulet in die Banne, dazu fügt man noch 6 Ungen rothem Arfenit und richte 12 Stunden unausgesetzt um. Will man die Haut, werche schon mit Mellij bebrucht ift, eintauchen, so nimmer man zwori geirche Haute, so weit dies möglich ist, dereitet sie aber einen Lisch aus und der fletcht eine gegen die andere mit Gemmi aradicam, damit die Jaur uscht auf der Kielscheite gestlech werde.

#### Meunte Arbeit.

Man nimmt von einem Rahmen vorsichig die Kelle, wieche man zu einem blauen Grund in die Manne leggt, und zieht sie und 3 Minuten zurüd, die die Janne bunkelblau ist; dann nimmt man sie ganz weg und talt sie 2 Stunden hindurch abtröpfein, bringt sie hierauf in reines Wasser, obann in ein Wah, welches auf 100 Litern Wasser und 3 Litern Schwesselsiuse bestehet, welches man bei einer Temperatur, das man kum die Jand barin erhalten kann, gut vermischt, dann bringt man die haut abernals in reines Wasser, worauf man sie dem Winde ausseziet gestellt in eines Wasser worden den Bunde ausseziet jeteuns trägt man die Jaut debrmals in reines Wasser, worauf man sie dem Winde ausseziet jeteuns trägt man die Satben aus bei der Wasser Wasser

#### Bebnte Arbeit.

Das Drucken kann auch gut mit Auffleung von Indigs in Schwefelfatte gescheben, indem man die Auffleung schweftlichten Auch eine flate fligstet sorgsällig durch gestosene Kohle sittert, umb, wie schwan ausgeben, nur mit kalcinitere Statte übergiebt; man mus bafür sogen, das bie Saute logietat, verm der Druck ausgeführt ist, in siesendes Wasser gebracht werben, woraus man sie dem Winde aussieht umb die passenden, woraus man sie dem Winde aussieht umb die passenden untstate.

98) Beschreibung des Verfahrens der Autos chrosie, wodurch man eine neue Ure von Delmalerei erhalt.

(Mus Journ. des Conn, usu. et prat, Febr. 1836. 6. 87.)

Die Autochofie ist ein Berfahren, weiches ein Mittel angiebt, schmell gidnzende und dauerchafte Matereien ausguführen; man kann es mit Bertheil auf alle Bergierungsgegnstähne, Büchsen, Jamegentibe, Gemälber 1, w. anwenden. Diese Maierei gestatte die sich het Politur, benn sie bietet der Oberstäche keine anscheinnende Unedenbeiten dar, ob sie gleich mit Delfacken ausgeschhet und impossitie wird. Die Gegenstände, welche gematt werden sollen, werden auf Papier zestochen ollen, werden auf Papier zestochen oblen.

lithognaphiet. Der Deud giebt bie Schatten. Die Farbe beingt man zwischen ben Gegenstand, auf welchem die Materei und Druderschwärze fommen sollen, so bag die Formen nicht verändert werden, welche die Lithographie und der Sitis darfteitt.

Die Autocheofie kann auf gewöhnlichem ober gemaltem holge, auf Glas und auf jedem Kepper ausgeführt werben, ber einen gewissen Grad ber Confifteng barbietet.

#### Berfahrungsart.

Man benebt mit einem Schmamme birienige Geite bes Papiers, welche ber Lithographie ober bem Drude entgegengefest ift; fobalb bie Rluffigeeit verschtudt ift. beingt auf bie Lithographie eine bunne Schicht Rirnif, melder aus Benetignifdem Terpentin, Maftir, Beingeift und Terpentin-Effeng beftebt, ober auch aus jebem anbern abnlichen Rirnis, um gu verbindern, bag bas Del, mas man bernach barauf bringt, nicht in bas Dapier einbringt; bierauf tragt man mit Del, je nachbem es nothig ift, mit Terpentineffeng, Die Farben auf jeben Theil; ben Umftanben nach lagt man bann biefe vorbereiteten Blatter trodinen, welche noch eine unfbemliche Unficht barbieten. Muf ben Theil, meicher bie Dalerei erhalten foll, tragt man eine Schicht von bemfelben Rirs nif auf, befeuchtet abermale bie weiß gebliebene Geite bes Papiers und legt bann bie gemalte Ceite auf ben Rirnifi; bat man forgfaltig bas Blatt ausgebreitet, fo nimmt man bas Papier, welches bie Dalerei bebect, meg, inbem man es anfeuchtet.

Auf blefe Art erhalt man eine fehr lebhafte Ma-

Um ben Gianz mancher matten Kachen zu erhöhen, nitment man seine Justuche zu Glassura, welche man zwischen ben Druct und eine andere sollbe Farbe beingt, welche sich auf bem Körper befestigt, auf bem bie Materei ausgeschipter werden sollz der Theil, welcher eine solche Munce erhalten soll, wied mit einer sehr durchsichtigen Farde verleben.

Unwendung diefes Berfahrens auf Glas: malerei.

Wender man biefes Berfahren auf Glas an, so hat man leichte und durchsichtige Farben ju nehmen, wenn biefes Glas ju Fenfterscheiben genommen werden foll.

Um die Arennung des Papiers und ber Malerei ju erleichtern, so tann man die Blatter auch mit einer Mischung von Baffer und Schwefelfauer benehen. Um bei matten Farben mehr Lebenbigkeit ju erhalten, verfahrt man eben fo, wie oben angegeben worben ift.

Rachbem man ben Ruden ber Litbographie ober bei Stichges befraucher und die Armisschie fichen aufger tragen hat, so beingst man auf ben Armis, nedere fcon bie Druderschwatze bedeckt, eine burchsichtige Farbe, die mit Del ober Terpentinessen vollet ist, hierauf trägt man auf die Glasur eine analoge unpassitre Farbe auf, weiche das Gange bedeckt, und weiche man durch die Glasur siehe, wenn von bem Gegenstande ein Gegenbrud germach vord; die Arbeit wied bierauf wie gewöhnlich aussessübert.

Will man biefen Matereien noch mehr Bolltommenheit geben, fo lagt man colorite Stiche ober Lithographien abzieben, welche noch beffer für Delfarben sich einnen.

99) Charles Altwood von Bidham, bei Grateshead in der Graffchaft Durham, Godafabritant, patentirte Erfindung der Runft, ein gewisses Pigment durch Proscesse au erzeugen, welche bis jest noch nicht in Amvendung gebracht worden sind.

(Xus The London Journal, Mary 1836. C. 15.)

Das nach ber Methobe bes Erfinbers erzeugte Dig: ment ift eine Urt Berliner:Blau; ber unterfcheibenbe Charafter biefer Erfinbung beftebt barin, bag biefes Dig: ment burch bie Unmenbung von Materialien erzeugt wirb, welche gang von benjenigen verschieben finb, bie bis jest in ben Rabrifen in Unmenbung gebracht murben, in fo fern von ihnen bas Berliner-Blau burch Erbigen ober Ralciniren von gemiffen animalifden Stofe fen mit Goba erzeugt worben ift, bagegen producirt ber Gefinder bas Berliner:Blau obne Unmenbung thierifcher Stoffe, fonbern menbet nur gemiffe alfalifche gofungen. Laugen u. f. m. an. Der Patenttrager bat bie Entbet tung gemacht, bag in biefen Muflofungen bie Berliner: Blaufaure ein ftarter Beftanbtheil ift, und baf fie auf Die gewöhnliche Urt mit einer zweifachen Gifen : unb Coba:Bafe niebergeichlagen merben fann.

Diese Auflolungen und Laugen werben nach ber Angabe bes Patentridgers aus ber Einstlichen Soba gewonnen, weiche durch Raicination gerobnlicher Mischung gen von ichweselauter Soba mit toblensaurem Rait und tobiendaltigen Stoffen erzeugt wird; biese Soba wird von ben Fobritanten gewöhnich Sedadugsia genannt; iedoch ift zu bemerken, daß die BettineriBlaussauen nur eichtich in den Auflösungen solcher Gedadugsin vordwarden ist, welche durch Annendung von mineralischer Kohle mit harigen und bossendigen Bestandibestien bereiteist, nicht aber in solchen Sedadugsin, welche von Holzbolte der Geste erzeugt find, welche nicht setzen falls und Gedadugsin verden von Solzbolte oder Gedes erzeugt find, welche nicht setzen falls und Gedadugsin bereden.

Die Bingufugung ber Gifenfalge, ber Gauren, bes Mlauns und anberer notbigen Stoffe, um bem Digmemte mehr Rorper ober eine andere Sarbung ju geben, fann nach ben Regein gefcheben, wie fie von ben Kabrifanten bei ber Pracipitation bes Berliner Blaues ausgeführt merben. Muf bie angegebene Art fann bemnach bas Ber liner:Blau pracipitirt und bann bearbeitet, getrodnet und jum Bertauf geeignet gemacht werben burch bie Mittel, wie fie jest gemobnlich ble Sabrifanten in Un: menbung bringen; jeboch murbe, wegen ber Berlegung und Bermanblung in neutrale Galte burch Unwenbung von Gauren, Die fofortige Pracipitation bes Pigmente aus ben Gobaauflofungen ein toftfpieliges Unternehmen fenn : megen ber groffern anzumenbenben Gaurequantis taten empfiehlt ber Patenttrager ale einen vorzuglichern Beg. bas Digment nicht aus ben Cobafugeln nieberaufchlagen, fonbern erft ben alfalifchen Inhalt folcher Muffolungen auszugieben, entweber burch Rroftallifation, ober burch Unwendung folder Goba mit Talg, Dele ober anberen feifenhaltigen Stoffen, ober burch Unmen: bung beiber Mittel augleich, ober auf fraend eine anbere paffenbe Urt, wie man Coba, ober Blaufaure ans. gieben tann, welches immer ohne materielle Berminberung in ber Mutterlauge verbleibt, wenn Gobafroftalle baraus genommen find; ausgenommen in ben Rullen. wenn die Auflofungen ber Gobatugein ober ihr altalie fcber Inbalt von Schwefel burch einen Procef gereinigt worben ift, ber im Ctanbe mar, bas Berliner:Blau ju bernichten, ju verflüchtigen ober ju gerfeben; benn ber

Patenttrager bat bie Bemerfung gemacht, baf bie Blaufoure nicht in binreichenben Quantitaten vorbanben ift. um aus folden Lofungen, wenn fie burch Schwefel gereinigt find , su Digmenten burch bie gewöhnlichen Dethoben vermanbelt ju werben, welche in bem Rochen bis jum Trodnen, barauf folgenber Bertoblung bes tauftis fchen und gefchmefelten Alfalis in ben Bertoblungeofen befteben; auch verbleibt ber Blaufaurengehalt ohne mertliche Berminberung, wenn bie Muftofung von Schwefel ber Rroftallifation ober Geifenbilbung megen burch In: menbung bon Roblenfaure gereinigt morben ift, vorzugs lich wenn biefe Unwendung in verschloffenen Befagen ober ohne ber Buft ausgefest gemefen ju fenn, gefchab; eben fo tann bie Stuffigfeit auch ohne mertlichen Blaufaurenverluft von Schmefel burch Anmenbung eines pafe fenben Salses, wie Gifenfals ober Dagnefig, gereinigt werben ; uber biefe Reinigungemethoben braucht nur fo viel bemertt merben, bag fie mit Gorgfalt ausgeführt werben muffen, und bag man allmatig fleine Quanti: taten metallifcher Galse bingugufugen bat, bis bie Reis nigung vollftanbig erlangt ift. In ben Rallen, in melden befonbere Galge jur Reinigung ber Muflofungen in Uebermaß in Unmenbung gebracht morben finb. bas beifit in großern Quantitaten, ale gur Pracipitation bes gangen Schwefels ersorberlich gewesen water, wird ein Theit ber Blaufaure mit bem Schwesse jugleich mit niedergeschlagen worden feyn; jedoch ist diese Theil nicht verioren, vielambe kann ber Dieberichsig in einer gehörigen Saure aufgelöft und biese Auflösung als metallische Saure zur Präcipitation von Schwefel bei andern Auflöfungen benugt werben.

Diese Methode kann nicht nur von Fabrikanten von Gobatugein, sondern auch sebe leicht von icoden Personen bemaß werden, weich Sodarfplate oder Seise entweder vermitteist Anwendung von Robiensaure om Salgen, wie Etenslaum, Magnesia, oder auch nach bei en Methoden versetzigen, nur mulfen sie sich die gethe rigen Mutterlaugen zu verschaffen im Stande sen. Auch können solche Ausstellungen, weiche Bertiner-Blau enthale ten, auf verschieden Atten behandelt werden, um bas verlangte Pigment zu gewähren.

100) Palmer's patentirter, Aushohlungsfelbftladender Bagen.

(Nus Mech. Mag. Jan. 16, 1836, S. 290.)

86, 112


Bu einer Belt, wo so viele Eisenbahnen angelegt werben, wird eine Maschine alle Aufmerklamkelt verbles nen, welche in den Aundementalarbeiten ber Eisenbahnen eine Erspanif an Beit und Arbeit von 500 Prosent erzeugt; nur die Pragis allein kann entscheiben,

ob der Apparat wirklich eine so enorme Ersparnis gewährt; wie es auch damit siehen mag, so wird man doch die Einsicht und den Scharssinn bewundern, welchen die Construction bieser Waschine an den Tag iegt-Ria. 112. ist ein Seltenaufris des Aushöhlungsb fethfliabenben Bagens; Fig. 113. ein barauf fenkrecht genommener Durchschnitt, und Rig. 114. ein Schnitt burch bie Achfe.


Der Bagen bat, wie man fieht, bie ges wohnliche Geftalt, er tann pon einem ober amei Dferben gezogen merben unb 10 Gents ner faffen. AA Rig. 113. finb bie Raber, beren Ranber bobl, an ber innern Geite offen und burch Unterfchiebe BB in fo viele Rammern abgetheilt, ale Speichen verhanben finb : CC find efferne Meffer, welche Pfing: fcaren abnlich finb, eine an febem Rabe, melde bie Erbe ausschaufeln, und fie auf bie Unterschiebe BB merfen, welche bei bem Umbreben ber Raber fie auf ben Bagen bringen; D ift ein Baum, an ben jeber Mushohler burch zwei ftorte Boisen befeftigt ift. E ein Sebel, mit einem batenformigen Enbe . moran eine Rette G befeftigt ift, Die von bem Muchobler D ausgeht; bei bem Umbreben biefes Bebels tann ber Mus: bobler auf irgend eine erforberliche Tiefe eins gerichtet ober in bie Bobe gehoben merben, menn ber Bagen belaben ift. Die Mittel gur Ausleerung bes Bagens ftellt Fig. 113. bar. Der Boben ift in zwei Theile II ge: theilt, welche burch bie Stangen KK mit einer Rette L verbunden find, welche um eine hernorftebenbe eiferne Stange ober Rolle N geht. M ift eine Rurbel, welche an ber Stange N angebracht, Die Bobentbeile bes Magens nach Belieben offnet und verschlieft. PP find ftarte borigontale Stangen, melde fomobl porn ale binten an bem Magen be: feffigt finb. RR Diagonalbanber, melde bie obern und untern Stangen PP befeftigen, SS bagegen Banber, welche von ber Dabe bes Rabes nach ben Stangen FF geben. In ben Stangen befindet fich oberhalb fogleich über O eine hemmung, um nothigen Salle bie Rurbel ju bemmen.

#### 101) Bentilation der Tunnel. (Aus Mech. Mag. Jan. 16., 1836. S. 296.) (Fig. 115.)

Folgende Borrichtung wird zur Bentilation bes Tunneis birnen, welche um so zwecknäßiger ist, da fich dutch ben Rauch gerobnisch vorin schabliche Dunfte anhaufen. Wenn der Tunnel 3 engl. Meile lang iff,




so mache man eine Deffnung von 12 Bell Durchmesser in der Mitte der Dete nach der Oberfläche; ist dages gen der Tunnel eine halbe Meite lang ober mehr lang, so mache man zwei andere Deffnungen, wie sie nachfels gende figur darstellt, so daß sied irde ungefähr 200 Bards von der Mittelssmung befindet. Diet Diffschiffnungen nungen erhoben sich 5 oder 6 Auf, devor fie in de



Saupschfftumg eintreten; unter jeber Deffinung wich eine flutte Gastlichtiampe angebrach; Do baß man fie an jes bem Ende best Zumnels bemeett. Der Daupschang geht 2 Auf von der Derfläche durch des Auere eines elfer nen Dens, der einen Rauchfang von 3 oder 4 Auf Länge und oden ungefähr 4 Boll Duschmelfer bestät, Auf diefe Art wolche gu allen Jahrespeiten durch die Brebammen der Erre die sterte Bas erzente werden.

102) Beschreibung eines Daches mit eifernen Bandern über bem Bohrraume ber Randnengießerei zu Cossipone, von Major huts dinson, Director ber Gießerei.

(Xus Mech. Mag. 3an. 23, 1836. S. 306.)



Die Raum, in weichem in biefer Giegerei bie Ramen gebreft und geboht werben, ift eine geraumige
Dalle 1694 Auf lang. So Buf breit und 40 Auf bod
von bem Boben bis nach ber Dede gerechnet; von einem Ende gum andern vollig offen, burch eine Reibe
von obem Fenflern erleuchtet und einer Angabi halb fo
bober Immer umgeben. Die Dampfmafcfinerie ber

verschiedenen Bohret und Drebbinte ift idngst ber einen Seite biese Naumes auf eine ansprechende Weise geordnet; unmöglich fann man ben bedunch gezugeten Eindruck beschreiben; wer an mechanischen Ersindungen Bergnigen sinder, wied durch den Anblick der gangen Einrichtung gewiss befriedigt werden. Das Princip, wormach das Ausgere ber Kanone gebreit, während des Innere gebohrt wird, ein Berfahren, wodurch außer Ersparnis der halben Beit, auch volldommene Concentricis edt der dußern und innern Rries erzeugt wird, sie eine Ersindung des Major hutchinson, der die hauptgieste reien Auspad bestudet und sich bemuchte, jede bemerkte Berbesseug anzuworden.

Der gange Apparat wird burch gwei kleine Maschinn von 10 Pferde.Krast in Bewegung geset; auch bewegen sie eine kreiseunde und rüchwirtende Schge: und Lehmmühle gur Erzeugung der Gussormen der Gieserei.

Die Dberflache ber Salle beträgt 8462 Quadratfuß. Das Dach befteht aus 10 Wänbern, jebes ift aus ein Paar gußeifernen Balten gufammengefest, welche in einer Hobe von 6 Fußen oben befestigt, und unten durch eine borigontale Kette zusammengebunden find, welche in der Bitte durch eine verifale Stange unterflügt wird, welche von dem Beibel beraddingt. Die Bander-Einfassungen flehen 15 Jus 4,6 Jall von einander ad; sie unterflügen die bisternen Kreugdalten und das Spartwerft, woran die Bohlen des Dache befestigt find. Das Grwicht eines Bandes mit seiner ganzen Last und
Kette beträgt ungefähr 110 Centner, welche über die annze eieren Balten verberiet sind.

Die Rette hat 3 300 im Durchschnitte, bie answendbare Spannungefraft ber Rette ift baber 540 Centiner und die außerfte Laft 1620 Centner.

Alle eifernen Balten und Ketten wurden, bevor fie in Ameradung gebracht murden, geprüft, indem sie ein in Angerdung gebracht wurden, geprüft, indem sie einige Tage ohne die geringste Beeanderung aufgehongen wurden, sie hatten babei eine Spannung von 240 Centenern ju ertragen, welche mehr als doppeit so groß als die nachber ju ertragende Spannung ist. Jedes Ende bei Beebindungsbaltens ist an eine Art. Schulb vefetstigt, der auf einer stellenen Platte auf der Wand tunden

Die horigontalen überragenden Theile bes Aupfer übergung werben mit Blei angefittet, und das Aupfer geht über bie dunnen Latten hinweg, weiche in ben Boblen bieffitgt find, an weichen nur das Aupfer durch tupferne Rieten befeftigt ift; über der gangen Lange

liegt eine Rupferbekleibung, um bas Einbringen bes Baffers zu vermeiben, baburch ift bas Dach vollig mafferbicht gemacht.



Sig. 116. ift ein Durchschnitt bes Daches; Fig. 117. ein Grundrig, Fig. 118. ein Langemburchschnitt burch ben Schittet AB ber Fig. 117. Sig. 129. ein Querdurchschnitt durch BC von Fig. 117. Sig. 129. und 121. ift ein Aufrig und Grundrif des eisernen Schubes. D in Fig. 117. ist dupferdetteidung und EE sind die Boblen.

103) Richard Philipps's von Grave-Lane Sill, Camberwell, Privatlebrer in der Chemie zum Er. Thomas's-Hofpttal, patentirte Erfindungen in dem Processe der Fabritation der schwefessauren Goda.

(Xus The London Journal, Mary 1836. 6. 52.)

jur Bereitung des grunen Bitriols ber Luft und ber Beuchtigkeit ausgeseht werben, heißen Riebbetten.

Die Bildfigfeit, weiche biefe Riesbetten burch Einwirtung ber Luft und ber Fruchtigfeit auf ben Ries gemahren, ift eine möftige Auftolung von schwefelfaurem Eifen ober grünem Bittiol mit einem Uebermaße von Schwefelsture und biefer Aluffigkett.

Der Patentträger versteht unter ganger Fidfigfeie bie gange ober beinabe gange Sowefelfure, weiche burch bie Birfung ber Luft und ber Feuchtigkeit auf ben Schwefel bes Schwefelliese in ben Riesbetten entfeht.

Die Unmenbung ber gangen Fluffigfeit (megen ber groffen Quantitat enthaltener Schwefelfaure) ift eine pon ben Berbefferungen, welche ber Patenttrager in ber Rabrifation ber fcmefelfauren Coba eingeführt bat. Bu biefem 3mede merben (bem Gewichte nach) fechaig Theile gewöhnliches Cals genommen, welches gewöhnlich falg: faure Coba genannt wirb, und etwas Chlorfobium : biefe Stoffe merben in einen gewohnlichen Reverberirofen gethan, und von ber gangen Stuffigfeit fo viel binguges fügt, bag, bei einer Bermifchung mit einer hinreichenben Quantitat verbunnter Effigfaure, Salpeterfaure ober eis nem paffenben Bleifalge, ein Pracipitat von fcmefels faurem Blei erhalten wird, welches nach geborigem Bafchen und Abtrodnen fo viel als 160 Theile wiegt. Diefe 160 Theile ichmefelfaures Blei geigen bie Gegen: mart von Schwefelfaure, ungefahr gleich 50 Theilen concentritter Stuffigfeit , (bem Gewichte nach) an , und fie find gur Berfegung von 60 Theilen gewöhnlichen Calges erforberlich, um es in fcmefelfaure Coba gu verwandeln. Much bat man bas fpecififche Gewicht ber gangen Aluffigfeit ju unterfuchen, und bavon bei ber Berbinbung mit gewohnlichem Galge Gebrauch ju mas chen; ber Patenttrager bemertt jugleich, bag, je größer bas fpecififche Gewicht ber gluffigleit ift, befto großere Bortheile fur ben Sabritanten auch baraus entfpringen.

Maddem die gang Aldsigsfeit und die gewöhntiche Salz in dem Neverderisofen gehörig gemischt word den sind, die die Michaung eben so erhigt, als es gewöhnlich die derschieung des gewöhnlichen Salzes vermitritte Gewirelsstung zeschiebt, indem man getigenteilt ich umraher, die keine sauern Dampfe mehr ausstelligen. Das Kesultat dieser Deprention ist eine Missingun von Effenored, Sopwerfische und gewöhnlich einen keinem von sich einen voller von gewöhnlichem Salze; diese Kesultat wird in Wasser zienlich die zum Siedepunkt in einem vollstund Seldis erhiet, und veran das Wassel

Rogas. b. Grfinb, Meuefie Bolge B. III. G. VI.

fer binreichend gesättigt ist, so lagt man das Eifenorph sich segun, und beingt die klare Austosung auf passenbe Befaße, wo sie durch Abkühlen schwefelsaure Sobafrpftalle giebt.

Eine andre Berbefferung besteht endlich in der Anwendung der Auffeling, weiche nach der Terennung der
schwelessauer Elfem Arftalle bei dem gewöhnlichen Porerste der Fabritation bes grünen Bitriots übrig bleibt,
ein Rest, der Mutter-Wasser genannt wird. Die Schäfe
biese Aufschung und die der intem gegehenen Gemöcher
von gewöhnlichem Solge anzuwendende Quantität, wird
burch des Bredictnis des schweresternen Besteht
ben es genau eben so giebt, wie oben in Begiebung auf
bie Anwendung der gangen Aussissatelle moreben ist.

## 104) Ueber Explosionen von Dampfmafchi= nen : Reffel.

(Mus Mech. Mag. Jan. 23, 1836. C. 30%.)

Es ift beachtungswerth, bag bie meiffen Dampfteffe Explosionen in England, welche fich in der iegtern Zitt ereignet baben, rodhennd des Ericherb ter Maichine eingetreten sind, man tann sich teines Falles erinnern, wo dies wichrend bes Ganges der Maschine geschab. Die so wie manche andre Erschaungen sich ern auf die Bermuthung, daß fast alle Dampsteffeis Explosionen von einer der der solgenden Ucsachen bereichten:

- 1) Es mar bas Sicherheitsventil überlaftet ober bea feftigt.
- 2) Der Reffel mar am Feuer unrein geworben.
- 3) Der Reffel mat fcmach.

Da bie meiften Explosionen von ber zweiten Urfache hergerührt zu haben icheinen, so wollen wir barauf bie Aufmestfamkeit ber Lefer richten.

Das Baffer . womit gewohnlich bie Reffel gefüllt merben, beftebt aus Riefel . Thon: ober Rait: Erben, ia auch anbre Stoffe find barin enthalten; biefe Theile feben fich allmablig auf ben Boben bes Reffels, mo fie, fobalb bas Reuer nachlaft und bas Mufmallen aufbort. einen Uebergug ober eine Rrufte bilben. Das erfte, mas biefe Anbaufung eines frembartigen Stoffes ausubt, ift. bas baburd bie Birtung bes Reuers auf bas in bem Reffel enthaltne Baffer gebemmt mirb, bag bemnach eine groffere Beit erforberlich ift, um biefelbe Quantitat Dampf gu erzeugen, als es bei reinem Reffet gefcheben murbe. Die nachite Rolae ift, bas ber Ueberaug in Blattern abfpringen wirb, woburch bie Bobenplatten rothglubend merben. Bei bem Abbrechen ber Blatter bringt bas Baffer auf bie glubenbe Platte, und erzeugt Erplofionen von verschiebener Beftigfeit, je nach ber Brofe ber abgesplitterten Blatter. Die Erplofionen find bem Rnalle einer Piftole abniich; fie treten ftete ein, wenn bie Dafchine anfangt, fich in Bemegung au feben, nachbem bie frembartigen Stoffe Beit gehabt baben, fich zu feben; fie tonnen bismeilen eine eiferne Platte ober einige Theile beffelben megtreiben. Benn biefe Blatter, melde fich abfplittern, febr groß finb, fo wird bas Baffer ichnell mit bem rothalubenben Gifen in Berührung gebracht, wobon eine furchterliche Erplofion bie unausbleibliche Folge fenn muß. Begen eine folde Erfdutterung geben feine Sicherheitstlappen, fie mogen fo sablreich fepn als fie wollen, binreichenbe Sicherheit.

Es bringt fich gang naturlich bie Brage auf, ob

gegen biefes Uebel tein Mittel angewendet werden tann, um baburch bas Leben fo mancher Menfchen zu retten ? Bang gewiß verdiente biefer Gegenstand von der Legislatur Aufmertfamteit.

105) Methode, Dampfteffel von Raltfteinnies berichlagen zu befreien.

(Mus Mech. Mag. 3an. 9. 1836. 6. 309.)

Bei Dampfwerten ift in Ralfsteinlandern der Uebergug ber Reffet, Rappen und Robern mit Kalt ein großer Uebessand; alle die ihn aus Erfahrung tennen geternt baben, furchten ibn.

Rruber murben in ben Dampfmublen von Rich: mond beibe Reffel qualeich mit frifdem Baffer gefüllt ; eine Robre gerbrach gufallig , baber murbe nur ein Ref: fel angefüllt und burch ein Berbindungerobr in ben anbern gebracht; man fanb bann faft gang ben Ralt in bem erften Reffel ju Boben flegenb, baraus eraab fich flar, baf bartes Baffer burch Rochen weich wirb, aber ber Dachtheil blieb immer noch : man batte nicht ermittelt, in welchen Berbaltniffen ber Ratt in bem harten Maffer mit bem Maffer permifcht mar: es tonnte nicht reiner Ralt fenn, benn bann murbe bas BBaffer alcalifch reagirt haben ; auch fonnte es nicht toblenfaus rer Ratt fenn, benn biefer Stoff ift untoblich, es eraab fich jeboch, bag es gum Theil fcmefelfaurer Ratt und borguglich faurer toblenfaurer Rait mar, welcher toelich ift. Das Rochen bes Baffers verbunftet ben Ueber fcuf ber Roblenfaure, woburd ber Stoff auf toblen: fauren Ralt ober Raltftein reduciet wirb. Da biefer unloblich ift, fo febt er fich ju Boben, und er bangt fich fo feft an Detall an, fo bag man ibn felbft mit febr fcharfen Inftrumenten nur mit Dabe entfernen tann. Man fuchte in ben Gauren ein Silfsmittel, von melden befanntlich bie meiften ibn gerfeben; Effigfaure bat eine fartere Bermanbtichaft au Raltftein, als Robtenfaure, in bem Berhaltniffe 19 ju 12. Die Deftillits gefafte enthalten einen betrachtlichen Theil Gffigfaure. man lieft etwas bavon in bie Gifterne, welche Baffer enthielt, welches fur bie Dafchine benutt murbe, und bie Birtung war überrafdenb.

Rach einigen Tagen öffnete man einen Reffel, ber funf Monate gebraucht worben war, und er war so rein, als Eifen bei nicht politier Oberstäche nur einstennte, nur am hintern Theile befanden fich einige Unreinigfeinen und am obern Abeile einige Reifflicke. Db.

gleich eine große Maffe in Ameredung gebracht worden war, fo hatte die Saure doch das Metall gar nicht ansegriffen. Der Keifet, in welchen das Wasser gefüllt worden war, war öster gereinigt worden, er sand sich mit eine dichen Schich überzogen, die wahrlichelmitch schwerfelaurer Kalt war; der Anfah war nicht so fatet, als worber, und es war ungefähr der achte oder apphre Bell won verjenigen Luantidt, werche sich in derstellen Beit angehäuft haben wurde, wenn die Saure nicht in Ameradung gebracht worden water. Diese Saure inchte in Ameradung gebracht worden water. Diese Saure führt nichte zu est fie bied daper das wohlessie Western bei Saure

weiches angewendet werden fann, und babei jugleich bas unichbildifte. Mito fie mit condensittem Dampf verbunden, fo wird fie verfluchtigt, ohne eine gallertartige Subftang guradjulaffen.

# 106) Sutchifon's boppelhebendes Gafos meter.


(Aus Mech. Mag Jan. 30, 1836, S. 322.)


a ift bas Befaß, b bie untern, c bie obern Abtheilungen.

Richts fann ichoner, einfacher und jugleich so mitfam fenn als die Betebobr, woenach ein Gelmeter an bem andern aufgebangen wird. Dies wird dauch bervielt, daß man einen berauflichen Becher ichganlie-cup) an ben untern Rand des odern Garometers fügt, und einen umgerbier Becher an dem untern Bed bei bei bei find durch ? Big. 123. barge fielt, werdoes ein vergeöferter Durchfohnte ift.

Aus diefer Anordnung wied man erfeben, daß, sodald die dohrer Albeitung ibe Gas erhölt, sie in den hodraulischen Brecher den Griff der untern Abhybitung des Gassmetzes aufaimmt, und sie mit der geößen Genausigkti erhöbt; mährend jede Gasentweichung wirssem den dem Brecher vermieden wied, der unauskagtest und Walfer anordfut ist.

Die Errichtung einer Gosfabeit gur Erleuchtung felbt eines fieinen Diffrittes ober einer berechtlichen Stadt file norrhättnigmaßig großes Unternehmen, wenn men bas große Capital berüchfichtigt, was baju err forbertlich file. Die Confruction bes Gasiometers allein nach ber genochnitichen Confruction erforbert beinahr wie Dritter bes Capitals. Ein einsiger Behalter von nicht großen Die mensionen fofter mit ben Confructionsuntoffern soon bis 2000 Abie.





und ein San-Etabilifement nach einem kleinen Magfabe kann ohne brei ober vier Gasometer seine Wirtung nicht verrichten. Ein Gasometer nach biefem Plane, selbst wenn es 100,000 Cubiffus Gas faste, kann mit geringern Untosten hergestellt werden, als seibst ein Gasometer, weiches nur halb soviel fast.

Dan bat fich icon oft gemunbert . bag Danner von bebeutenbem Rufe fich mechanifchen Berbefferungen miberfest baben, von meiden bie Erfahrung icon nach: gewiefen bat, baß fie eine große Wohlthat fur bas Dens fcengeichlecht find; es giebt jeboch fein ichlagenberes Beifpiel, ale bas mit bem Gasometer von Sutchison: Derfonen, Die fich fcon langer ale amangia Rabre prattifch mit ber Sabritation bes Bafes befchafrigten, perbammten unbebingt fein Gafometer, und bei ber Gra richtung beffelben ju Baurhall opponirten fich Derfonen von anertannt miffenfchaftlichen Rabigteiten und Rennts niffen. Deffen ungeachtet find boch alle Erwartungen bes Erfinders in Erfullung gegangen. Die Bafometer, welche in Baurball conftruirt morben finb. ob fie gleich bie großten und geraumiaften find, mirten boch mit ber größten Pracifion und Genquigfeit. Gelt gerei Jahren find fie in ununterbrochener Thatigfeit gemefen, und von bem erften Dale an, ale bas Gas in bas Bafor meter gelaffen wurde, bis jest, ift noch nicht eine eine gige Unterbrechung bes Gebrauche beffelben vorgetommen.

Die vielen Berbefferungen, welche ber Erfinder gur wohlfeliern und ichnellern Jabrifation bes Gafes einges fuhrt hat, hat einen außerordentilchen Ginfluß auf ben Breis bes Gafes gehabt.

Bei ber Londoner Gas-Gefellichaft ift ber Preis bes Safes um 40 Procent gefallen, weiches eine Bir tung biefes verbefferten Gafometers ift.

107) Berfuche über ben Ginfluß ber Farbe rauber und glatter Oberfidden auf Die Strablung nicht leuchtenber Barme.

(Xué Mech. Mag. 3an. 30, 1836, G. 325.)

Folgende Tafel ftellt die allgemeinen Resultate einer und eine Meine von Berluchen dar, die vor kurger Beit Profssign Bache und Goutenan von der Universität ju Philadelphia angestellt haben, um die strabsen Raisse werchgieben gefatbet Substangen und rauber aus glatter Dberflächen zu ermitteln. Ju ben Berluchen vourben Splinder aus überklichtetem Inn genommen. Die Bersuch find bis in das Einzelme in bem Journale bes Franklin Infiliates November 1835 ber ichteben.

Ratur ber Befleibung.	Farbe.	Bahl ber Cplinber.	Abfühlunge: geit Secunben.	Bemertungen über bie Dberflache.	
1 Yadmusblau	Blau	3	728		
2 Berlinerblau	Blau	3	729	Raub.	
3 Ummonial fcmefelfaures Rupfe	Gruntich blau	2	789	Raub.	
4 Manganorob	Braunlich fcmars	2 3	804	Richt glangenb, jeboch gleichformig.	
5 Tufche	Schwarz	3	804	Richt glatt.	
6 Doppelchromfaure Potafche	Braun	3	810	Streifig, glatte Streifen.	
7 Tufche	Schwarz	3	817	(Blatt.	
8 Spanifche Dchfengunge	Carmoifinroth	3	830	Dicht glangend, jeboch gleichformig.	
9 Roblenfaures Blei in Lavenbeloi	Weiß	3	837	Glatt, nicht glangend.	
10 Schwefelblei	Edmary	3	838		
1 Roblenfaure Magnefia	2Beif	3	846	Raub.	
2 Robienfaures Blei in Gummi	2Beif	1	864	Blatt.	
3 Roblenfaurer Rate	Comugigmeiß	3	865	Mittel.	
4 Carmefin	Noth	1	872	Glatt.	
5 Chrefelfaurer Barnt	2Beif	4	803	Raub.	
16 Bold: Comefel: Untimon	Braun	1	909	Glatt, in Streifen.	
7 3ndigo	Blau	2	912	Glatt.	
8 Cochenille	Carmolfinroth	4	944	Glatt.	
9 Mennig	Drange	1	952	(Blatt.	
O Comefelfaurer Barnt	Weiß	4	957	Mittel.	
1 Bleiasche	Chwarg	1	974	Dicht glangend, aber gleichformig.	
22 Chromfaures Biei	Gelb	4	977	Glatt.	
23 Gummigutt.	Dlivengrun	. 1	1005	Glatt, in Streifen.	
24 Doppel Edwefel Binn	Gelb	5	1085	Glatt.	

Die burch biefe Tafel bargeftellten Refuttate finb burchaus fur bie fpecififche Birtung ber garbe bei Beflimmung ber ftrablenben Rrafte von Rorpern ungunflig; Blau ift ju Anfang ber Zafel uber Comary und tommt erft unter 17 wieber por. Die acht erften finb Blau ober Schwarg, Die neunte Beig, Die gebnte mies ber fcmarg, und bie beiben folgenben Beif. Beif bes finbet fich groftentheils in ber Ditte ber Tafel in ber Dabe von Schmars.

Der Rugen von bunfler Rleibung bei faltem Bets ter ift baber febr probiematifch ; ift man nicht ben Connenftrablen ausgefent, fo ift bie Rarbe ber Rleibung gans aleichalltia.

Chen fo menig, wie bie Rarbe, ift auch bie Rau: bigfeit eine bestimmenbe Gigenfchaft ber Dberflachen, ba im Mugemeinen glatte Dberflachen tiefer auf ber Tafel fteben. Das raube fcmefelfaure Barpt ftebt tiefer als bas giatte toblenfaure Blei. Bleiafche nimmt einen

Die beften Musttrabler icheinen nicht einer beionbern Claffe von Rorpern augugeboren; Ladmusblau und Berlinerblau fteben beifammen, mabrent Schwefelbiei und DoppeleSchmefeliBinn weit pon einander entfernt finb.

Dimmt man bie von ber Tafel bargeftelten Refultate ale enticheibend an, fo foigt baraus, baf jebe Substang ibre fpecififche Rraft bat, Die meber von ber chemifchen Bufammenfenung, noch von ber Rarbe abban: aig ift. Raturlich gilt biefe Bemertung nicht von ber Berichtudung ber Barme, welche bas Licht begleitet.


108) Das Londoner Feuer : Etabliffements= Gpriben = Saus.

(Xus Mech. Mag. Webr. 6, 1836, S. 354.)

(Fig. 124.)

Diefes Ctabliffement, meldes be: reite feit brei Jahren befteht, und in Diefem Beitraume feine 3medmaffa: felt bargethan bat, vereinigt bie bet fchiebenen gofchanftalten in Conbon. Ge fann über 31 Sprifen bisponiren. ju meicher 96 Menichen bestimmt find : bas Saus biefer Unftalt, melches bier abgebilbet ift, befinbet fich an ber Ede von Begrallen und ift pon Grimsbale nach bem Dlane bes Architecten G. Brown gebaut. Bu ebener Erbe befindet fich ein Raum, wo brei Sprigen aufgeftellt merben tonnen, mit einer Bachterwohnung und einem babinter befindlichen Stalle. Der obere Raum mirb von ben Bor: ftebern bes Diffrictes und Derfonen Die fur Diefe Station bestimmt find, eingenommen. Gine febr bubiche nach geometrifden Grundfaben conftruirte Treppe, Die gangen Bafferbehalter. Schleufen, manche Ramintheile und ber platte Raum befteben aus bidem Schiefer, beffen Unmenbung in biefer Musbehnung bas Urtheil ber Erbauer empfiehlt; Die Unmenbung biefes Mr: tifele bei bem Bauen tann nicht genug empfohlen werben; Treppen bies fer Urt find bei Reuer bei weitem nicht fo gefabrlich.

Der Dherinfpector ber Unftalt ift Braibroad, ber bie Leute burch bie



Kielmug sewohl als Dietiplin so wirfiam als möglich gemach bat; er ermuntert bie Untergeordneten burch fein Beispiet, und beoidert Niemanden an einen Drt, wo er nicht seidt bingeben wieder, daburch bat er sich einer enthulindlissen Hilf bezienigen verschafts, die sin inm Befehlen untergeben sind. Mehrere Leute baben sich gang besonders ausgegeichnet und das Gutz, welches sich gang besonders ausgegeichnet und das Gutz, welches fie schon ausgescher haben, ist unglaublich; seidt in werkrutern Zeiler baben, ist unglaublich; seidt in

Bir geben bier einen Uederblid ber Feuer, welche in London mabrend bes Jahres 1835 entftanben finb, nach ben einzelnen Monaten georbnet.

Monate.	Jahl ber Feuer.	de Men:	Angabl ber umgetom: menen Per: fonen.	larme bon	Falfche Feuer: larme.
Sanuar	38	1 1	1 1	12	1 1
Rebruar	40	0	0	8	2
Drára	36	2	4	10	3 .
Mpril	. 45	1	2	12	5
Mai	35	0	0	2	5
Juni	37	1	1	6	3
Ruti	37	0	0	4	6
Muguft	49	0	0 '	3	11
Septembr.	35	0	/ 0	9	3
Detober	33	0	0	9	9
Rovember	36	1	1	14	10
December	51	1	5	17	8
	471	7	1 14	106	66

Die Feuer in ben Effen betragen im Durchschnitte jeden Monat 100 bis 150. Bon biefen Feuern tamen 145 in Privatwohnungen, 47 in Bertaufstäden, 32 bei Bictualienkönblern. 18 bei Radern u. f. m. vor.

Bur Erhaltung von Menfchenleben ift febe Gneike mit brei Ditteln verfeben, um Silfe au leiften, menn ber Rudgug burch bie Thure ober langft bes Daches abgeschnitten ift, namlich eine verbefferte 7 Auf lange Leiter, melde, menn ue aufammengefügt morben (es tann bies in einem Mugenblide gefcheben), eine Leiter von 30 Ruf bilbet; gweitens ein großes Blatt ftartes Segeltuch mit Robern an ber Geite, fo bag man aus einem Renfter obne Befahr bineinfpringen tann: brits tens amei ftarte 2 Boll im Durchmeffer faffenbe Geile und ein ichmacheres, jebes febr lang. Das Enbe eines Diefer Geile wird an einem Tenfter angebracht und ge: mahrt auf biefe Art einer in Befahr fchmebenben Der: fon ein Entweichungsmittel, bas felbit bie furchtfamften benuben merben. Braibroad fchlagt auch noch bor, mehrere Leitern von verschiebener gange an jebem Saufe eines Polizeicommiffairs angubringen, Die berfelbe leicht herabnehmen und fie ohne große Rraftanmenbung nach bem Seuerplage bewegen tonnte.

109) Pappe und Papier von Lederschnigeln. (Mus Journ. des Conu. usu. et prat. Marg 1836. C. 121.)

Wir haben icon in einem vorhergebenden hefte uber biefen Gegenstand gesprochen, und fugen noch folgenbe Bemeetungen bingu: Diefes Papier murbe nicht undurchbringiich fepn und feine State befigen (folglich auch nicht brauchbar fepn), wenn man nicht die Stoffe in gehörigen Berhaltniffen anwender.

Begerbtes leber, welches in einen Teig verwandelt ift, wurde ein Papier gewähren, welches leicht bricht, und nicht ben geringften Miberftand barbietet.

Die Abgange von Sanbichuben, Die von weifigar bereitetem Bellen tommen, wurden ungefabe ein Solliches Refluttat geben, jeboch nicht jo folib feyn. Die Ib- ichnibet ber burch Samifch-Gereberei bereiteten Sanbichube wulrben ein Papler geben, welches nur wenig Wibrer fand debe fant wenig Mibrer

Rur alfo burch Difchung mit Leber, welches auf ungariche Att gubreitet ift, ertheilt man ben Abgangen von gegerbtem Leber Statte genug, um baraus gutes Badbapier zu verfertigen.

Jeboch ift biefe Art Leber theuer; es giebt einen febr guten Leim, ber jum Leimen bes Papiere febr gern benutt wirb.

Außerdem ift auch zu bemerten, daß bei ben Abfälfen von gegerbtem Leber, das man sich um einen
niedigen Preis verschaffen tonnte, die Zerreibung mehr
ober weniger leicht ist, je nach ber Quantität vos Lebberts. Die Soblen würden z. B. nur sich schopen wiren
einen Brei verwandelt werden, mahrend die Abginge der
Berber, welche wie kleine Spane sind, in wenig Stunben in einen Brei berwandelt werden. Man muß daber eine Auswahl treffen, und alch harte und weiche
Zbeile unter einander michen.

. In manchen Dettern wird man fich leicht bunne Gingewibe von Wieberdiuern verschaffen tonnen? in biefem Falle wurde man sie unwenden, die scheinen hate wiede man fie unwenden, die solleine haut abkragen und sie einige Beit im Kalt laffen; nach bem bies gescheben ist, trochnet man fie, um sie auf unbefinnnte gleit aufgubewaberen.

Butes Packpopier oder Pappe ift nur in sofern gut, baß es eine große Statet bessen. Da man es bit, iss vertaufen muß, so mussen be Wosen des ersten Stoffes und ber Fabrikation so wenig als möglich detragen. Der Fabrikant, der ein soldies Papier versertigen

will, muß die Stoffe, welche er anwenden will, dem Schlagen unterwerfen, das von der Arfligkeit der Materialien abhängt, und durch eine Michung von Stoffen würde er ein Papier erhalten, das nicht zu fostspiella wäre.

#### TI.

# Bibliographie ber gefammten Gewerbetunbe.

- Runge (Dr. B. B. außerorb. Prof. der Achnologie), Einleitung in die trednische Spenie für Zedermann. Mit 150 im Zert defindt. Zofein, worauf die chemichen Bereinbungen in Natura dargestell find. gr. B. (XIV u. 570 S.) Bertin, Dander: cart. 4 Zibl. 128 de.
- 2. Rifcher, G. X., Berechnung ber Branntwein- unb Gpiritus Preife von 40 bis mit 100 Grab Alcobol nach Tralles bon 1 Quart bis mit 10 und mehr Gimer, ju bem mabrichein: fich niebriaften bis bochften Betrage, nebft Anieitung sum richs tigen Gebrauche ber Branntweinmagen, Bergleichung ber Cortieriden, Richteriden und Aralle'iden Micobolometer, bes Breus bifden und Gadifichen Quarte, Rannene und Gimer. Bemafes. und ber Preufifchen Gilbericheibemange mit Courant, ingleichen Bergleichung ber bon ber Starte bes Spiritus abbangigen Beranberung ber in bem jur Rorm angenommenen Baffe von 200 Quart haltenben 10,800 Proc., und einer Anleitung jur Bereitung bee orbinaren Branntweine aus Spiritus in feber belle. bigen Starte in 31 umfaffenben Safeln. Gin nusliches Diffebuch für Brennereibefiger, Deftillateure, Detail Banbler, Muberaiften, Baft:, Schent, unb Speifewirthe. Qu. 4. (VII, unb 120 €.) Quebtinburg, Baffe. 20 Gr.
- 3. Mittel, einfocke, den beim Abfahlen der Bierwürzs gurückbeitenben Richtenfoleim, Abtenfol, Gelichen, oden des misches Wittel der medanische Borrichtung und ohn Bittels brutel binnen i Stunde so ju floutern, des die bet derin entdal ten Wille und, der in gewennen wie b, die Eschaft einer wilhen Addung vormieben wied und nach andere weifalliche Borthile erreicht worden wied und nach andere weifalliche Borthile erreicht worden Willedig ist gesche Bonattein, die iber abfahle insighten nicht mehr unter leinen Werth an Branntweinbern ner absalfen micht mehr unter leinen Werth an Branntweinbern ner absalfen micht mehr unter leinen Werth an Branntweinbern ner absalfen micht mehr unter leinen Werth an Branntweinbern ner absalfen micht mehr unter leinen Werth an Werthelen Stude.
- 4. Metenftein (Gerg), fulrichiffunft mit und ohne Belbille tr Arrofacit. Ging Abhandung. Reift Gindebung en allt aufgeiffatt, geführern Einenboner Bolerns gur Theinahme an einem größern Unternehmen biefer Art. gr. 8. (35 G.) Rümberg, Redaction ber polytechn. Zeitung. (Luchs u. Gomp.) Geb. 6 Gr.
- 5. Schauplag, neuer, ber Kanfte und handwerte u. f. m. Mit vielen Ablitungen, so. 80. N. u. b. A.: Gründliche Arbeterungen für Buderraffinerien der aus eigene Erfahrung er

  ermmenen Praiss in der Achteriation des Befrieftwarzes und

  aller sich dobei ergebrehen Rekenpovute, auf Ammoniat, Gal

  mief, Günderfalg, ingesichen des Pobeshoers, der Phosphore

  fluer und der für die Ärbert bild miedizing Soeitstein des

  blaufauren Kaifs Parifer \* und Bertilner Blaus. Wit dem

  Bauplane einer Fabrit in 14 voellfommen bergeftelten Baurife

  (m. Bon Cart Wilhelm Meding, dem Horifaner in. 8.

  (VIII. 342 S. u. 14 illbegr. Zofeln, wevon 13 in 4.) Wei
  mar, Bofgt 2 Wit.

- 6. Schmitt (Dr. G. D.), Amerilung jur Berfertigung frueriester Schmigtigel nub tragberer irbener Defen für babe radorien, aucht genauer Beschestung ber Annohr ber Ihnauer tu und der der und fie genauer Beschweitung der Schmidtigesein maße, fon der der verschieben dau erfoberlichen Wießignen und der vortiglicher burch Grichrung erpreben Bernnaben. Rach den nurden und beim beuten frangblichen und mitteln Wetterlicher Wießignen Watertallen bereitett. (Witt einer Zafel Abbith, litteger, in Ro.) a. (1/v. u. 65 b.) Luebflinver, Soffe, 128-
- 7. Bernoulití (Þrof. Sþrift.), Babemecum des Mechaniten dobr praftische d-nabbud für Urchanifer, Meschans und Masjendauer um Axchifter derrhapuf. 21: Auft., nochands berboffert und vermehrt von des Obigen Sohn Joh. Gustav Bernoulit. 2 Boden. Mit 3 Gerindructafefen. gr. 16. (VI. u. 227. IV. u. 183 S.) Stutzgart, Gotte. 1 Ahrt.
- 8. Biget (P. Bigsboumeiftet), ber Eigentfeimer ben fibriffein und indbiden Sernohfidern sehr pertifiger Kartyster beim Nataaf, Beffs, Bau und Bertauf von Gebüben aller Urt. Richt einem Anhanger die Amerikang zur Gonsfruttin der Bibbriegen entholien. Bilt 22 file. 4uf 1 ift thogs. Aufei in qu. fool) gr. 8. Anhang 8. (VI., 178 u. 32 C.) Bertin, Dermann. set. 1 Able.
- 9. Gatte (3ob. Conr.), bie elegante Chemie ober Xnweifung gur Bereitung ber jur Toilette geborigen Parfums, ale: verfcbiebene Arten ausertefener Schminte und Abmifchmafe fer und befonderer Sautreiniannasmittel, ingleichen Regein gur Erhaltung ber Schonbeit unb Gefunbheit bes Rorpers. Buber reitung verfchiebener Gorten rother und weißer Schminfen, Die Art fie ju gebrauchen und ber Babl berfeiben. Dann Gebeimniffe wie verfchiebene Schmintfeifen, Seifentugein und Effengen au machen. Borfdriften pon Schmintfalben und Bale famen; Gefichte, Munb. unb Banbpomaben, bann Bereitung ber Masten, Stirnbinben, Sanbichube und Belbbinben, um bie Theile bes Rorpers ichon su erhalten. Berfertjaung von Sanbe mafchpulvern, Bafchgettein ac. bie ftatt ber Beife gu gebrauden. Berner Recepte weicher und barter, auch mobiriechenber Daarpomaben unb Daarpuber, nebft verfchiebenen Daarfunften. 2 Thie, 2te unperanberte Muff. 8. (XXVIII. u. 334, XVI. u. 262 6.) Wm, Coner. geh. 2 Thir. 18 Gr.
- 10. Habrer, der, in des Keich der Wilfmischeten und Kunke. Ate Abitptil. A. u. d. A.: Anteitung zum Seithfitzubium der Afulkt. Nach dem Book of Science von I. Sporfisit. Mit 12 Abbildungen. 16. (4 B.) Erdysig Expedition der Pfensig-Nacagling, Westdowle Er. 6 Gr.
- 11. Derfeibt. Ste Abiheil, A. u. b. A.: Anleitung dum Schifftudium ber Pyronomif. Nach bem Book of Science don J. Sporfell. Mit 13 Abbildungen 16. (4½ B.) Echpig, Expeblicion bes Pfennig:Wagagins, Brockhaus, br. 6 Gr.
- 12. Marthias, Br., die Arronaust in ihrer bechften Bollcommenkte, oder Beschreibung und Abbildung diest neu ersumenen, höcht einfachen Welchim, wodurch der unumflössige sonnenkare Beneits geitsfert webt, das die Eustschiffschaft in sieher beitelsgen Richtung nicht nur auszusähren ist, sowern auch binnen einem halben Jahre mirtlich ausgestährt werben wich. Mit 2 Erindruckleifen. 8. (2) W.) Rünnberg, Kornsich Buchpanlung. Dr. 13 der

#### III.

# Ueberblich ber neueften Patente.

1) Josuah Taylor Beale's patentitre Erfindung einet Lampe, Die bei Berbrennung von Subftangen anwendbar ift, welche bisher noch nicht in folchen Arwengen perbrantt worben find.

Diefe Erfinbung beftebt erftich in einer Campe obne Blas-Unlinder und in ber Anmenbung pon minerglifcher Raphtba, einer burch Deftillation und Rectification erhaltnen Biuffigleit pon Steinfoblen und vegerabilifdem Theer, animalifden Delen, Berpentin, Rautidut, und einigen anbern perbrennlichen, bligen ober barrigen Subftangen, und in ber Anwendung pon come primirter Buft, melde burch eine Robre gugeführt wirb, welche mit einem Buftbebalter in Berbinbung ficht; bie burch eine bope nelmirtenbe Buftpumpe eingeprefite Buft erzeugt einen fortbauerne ben Luftftrem nach bem Brenner, woburch bas Licht intenfirer wirb. Diefe Erfindung beftebt greitens in einer gampe, mit einem Gefafte, in meiches bie Rlufffgleit gegoffen wirb, einem gewohnlichen Gasbrenner, ber an feiner Bafis mit einer Rlappe perfeben ift, einem Eplinder und einer Sanbhabe, um ben Brenner an : und absuichrauben. Bei biefer Lampe ift eine Sine nothig, melde vermittetft einer fleinen gampe erzeugt mirb, bie unter tem Befage angebracht ift; wenn nun bie Rtuffigfeit in bem Gefafe tocht, fo entwideln fich Dampfe, welche wie gemobnitches Gas angegunbet werben tonnen. Außer einem bop: reiten Geboufe beparf bie Compe weiter feines Apparates. Enbild bat ber Datenttrager auch noch eine britte gampe ber fchrieben, mo gur gmeiten noch ein Robr bingu fommt, bas turch eine Stopfbuchfe gebt und erboben und gefentt merben fann; biefes Robr wirb mit Buft ven geboriger Dichtigfeit erfout.

#### 2) Camuel Parters patentirte Raffeemafchine.

Diese Borrichtung ift sien ibngt in Deutschand gerbruchich, ber untere Tobit bes Gefdere bestett namich aus einem Bafferebatter, ber mit Walfer angefüllt, iber ben eine Bampgefest wirb, in einiger Dobte barüber befindet sich ein Geriff für ben gemobinen Affer, von bem eine Rober and bem Baffer ber beradzeit, bei bem Aochen steigt bas Wasser in ber Abber aus, beinge burch ben Aossen steigt bas Wasser in ben kerem Diesel berehttere.

3) George Ebmuub Donifthorpe's und henry Ramfons patentiete Berbefferungen in bem Rammen ber Bolle und anderer Faferfloffe.

Der Dauptzwed tiefer Erfindung besteht barin, eine besonbere Bewegung ber Ramme von einer Seite ber Maschine gur andern gu erzeugen, mahrend fie die Wolfe austämmen. 4) Janet Taplor's patentirte Berbefferungen von Initrumenten gum Meffen von Bintein und Abfinden auf ber Ste und auf bem Lande.

5) Robert Bhitefibe's patentitte Berbefferung an Dampfmagen Rabern und an der Rafchinerie der Dampfmagen.

Aufer Febenn find biefe Raber auch noch mit psei achteigen Geschlien werfehm norteben, derem Mittelgundt ber Nittelspunkt ber Nate ift, ibr Jweck soll darin bestahen zu verhindere, das der Jug der Archf nicht auf die Febenn des Nodes wirft; um diese Kellen der Geschlie ber Deut der hei, w. zu sicheren, merben sie meiner eisenem Platte bevoelt, worde sich in der Mitte für die Achte in Sech definiet. Der weite Keist des Pattents dat der Ander die Sech des finiske. Der weite Keist des Pattents dat der Ander die Keisten zu werte Archive der mittern; zu teism Antei ist eine Kildsgeite (geschweizen, Kallen der Deit vorgenden täche finiske für der das die figiglieft wird durch zur auf die bewogenden Teile keist Erfallisselft wird darübt, um sie dawund sieder der der nur machen.

6) John Lofh'ene patentirte Berbefferung in ben Mafchinen jum Drude von Calico, wollenen, leinenen, feibenen Beugen, Papier und andern Beagnftanben.

Anftatt, wie ce bieber gefchab, bei ber Dufterrolle ein ge: gabntes Rab und ein Getriebe angumenben, gebraudt ber Erfinber ein Biebbanb, bas uber Rollen ober erbabene Theile binmeggebt, welche an bem Enbe ber Rolle angebracht finb, und genau ben Durchnieffer ber Rolle mit bem Sarauf befindlichen Mufter baben; auf biefe Art will ber Erf. eine neue Birtungs: art ber Dberflache ber Drudmafdine erzeugen, und bie Comie: rigfeit und ben Bertuft vermeiben, ber bis jest bei jener Dberflache ftatt fanb, eine Schwierigfeit, bie ihren Grund barin batte, bag bie Dufterrolle burch einen Babn und ein Getriebe in Bewegung gefest murbe, bas auf ber Achfe ber Dufterrolle befeftigt mar; trat baber ein auch nur febr geringer Unterfdieb swifden bem Durdmeffer ber Mufterrelle und bes treibenben Rabes ein , fo mußte bie Gefdminbiafeit bes Umfanges ber Drudrolle fic verantern, weburd bemnach ein nicht reiner und netter Drud erzeugt murbe.

#### IV.

Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete ber Aunst und Saudwirthschaft.

## 1) Rinbfleifch nach Samburger Urt.

Man nimmt ein Stud Rinbfelich von 10 Pfund, beit Sainte voll Cale, etwas Salpeter, eine Biertel Unge gestoffene Gewürzufelen, eine Biertel-Unge Pfeffer. Das Stud Kinbstelich wird mit einer habben Handvoll Medmann, Ballicum, einigen Loebertbattern und etwas Kummel greieben. Damit das Fielich gang roth wird, läßt man es vier Wochen in der Briche, worauf man es wie Spielnen, ohne es ju woschen, tocht.

# 2) Mittel, alte Gaffer wieder neu gu machen.

Man wische bas Tas juerft mit einigen Eimern Buffer aus, so bas daburch ber geschste Schmuz binn weggenommen wied, hierauf ninmut man auf 15 Abeite Wasfire einen Theil Estockalt, schaftet bies Sief, und rührt eine Vierteistunde nach alten Seiten umr, worauf man das Tas mehrmals mit reinem Wasfire ausmässicht. Ein flarter Ghosgeruch wied sien einige Zeit hindurch entwicktin, der jedoch in weniger als 3 Stunden vollig vorüber seyn wied, man braucht nicht ju farchen, das delfer Geruch sich dem Weine oder Biere mittelle.

# 3) Mittel, Die Borbereitung bes Flachfes und Sanfes ju erleichtern.

Wenn man ben Flache und hanf bem Froste ober Schnee aussiegt, so wird daburch bie Vorbereitung biefer Gubschapen sehr befriebert, indem daburch bie kie- beigen Theile vernichtet werden, weiche die Fibern vereinigen. Mehrfache Berstude in England beweisen, bas wenn man biest Pflangen noch einen zweiten Winter ausbewahrt, man die Arbeit auf die Haftle von dersienigen bringt, weiche sie im ersten Jahre verurfach hatten, Machdem man sie eingeweicht hat, breitet man sie aus, um sie der Wickung der Luft und des Frostes bis zum Erchiphibre auszussehen. Ist besser sie getrocknet sind, besto weniger geben sie Abfalle, wenn sie in Arbeit genwammen werben.

4) Bon bem islanbifchen Moofe als Rab= rungsmittel.

Die Melanber bereiten aus ihrem Moofe eine febr faftige Speife. Dachbem fie es gemablen baben, beneben fie bas Debl mit Baffer und laffen bie Dis foung 24 Stunden hindurch fteben, fcutten bann Baf: fer binein und wieberholen zweis ober breimal bie Dpes ration, ie nach ber Bitterfeit, melde bas Debl noch befint ; bierauf gießen fie Dilch gu, tochen es und effen bie fo zubereitete Speife talt. Das Dlebl wirb querft mit Baffer benebt, um ibm feine Bitterfeit gu neb: men, welche giemlich fart ift, ohne jeboch unangenebm ju fenn, und melde fich fo ber Mild ber Gaugenben mittbeilt, baf bie Rinber fie nicht trinten tonnen; nach ber Aufweichung aber gemahrt es ein Rahrungsmittel, meldes Menfchen fomobl als Thieren beilfam und nabrbaft ift. In bas Brob barf man es jeboch nicht nebmen, weil es baffelbe ichmarat, und ibm einen bittern Befchmad ertheilt. Gin Pfund trodenes Doos giebt nach dem Rochen ein Pfund Rahrungemittel.

# 5) Berfahren grauen Saaren alle verfchiedes nen Farben gu ertheilen.

## Bubereitung ber Farben.

Man lofce Kall einen Tag, und eine Racht binburch; hierauf verainbert man bas Wasser aler 24 Stunden, und tocht ibn bann so lange, bis er in ein Pulore verwandelt ift. Ift biese erfte Arbeit vollenber, so erhist man ibn in einem kupfernen luftbicht verichtossenen Gefäße bis jum Gidben; hierauf wird er ausgestet, um ibm seine gange Kraft zu benehmen; er ist nur gang mild und bient nur noch bazu, die Farben zu bestelligen.

Bleigiatte und Bieierg zu gleichen Theilen werden zwei Stunden hindurch gekocht, und pu schwarze, braune und blomde dauer gekraudet; außredem wender man auch ein Absud von Gallupfel an, dos man 2 Stunden lang in destlitterten Rofenwasser, Spanisch-Weis, gepulverten Dere und gepulverter Bieteneinde mit dem Kalle focht. Aus diesen verschiedenen Pulvern und Stuffigeliten bilden ma Missungen, welche man auf einen nicht sehr die den Brei bringt, und deren man sich bebient, um den haaren die verlangte Farbe zu ertbeifen.

Bubereitung ber Saare, um fie fur bie Farben empfanglich gu machen.

Dan reinigt bie Saare mit swei Gibottern und

etwas lauwarmen Wasser, widch fie bann zweimal mit lauwarmen Masser ab, entzieht ihnen so viet als mögt ich alle Reuchtigkeit, taucht sie allmässe in bie Farte, welche man ihnen geben will, bebedt ben Kopf mit einem Blatte gestrussten Paptere, bindet es mit einer Kopfeind aus Taffet, ber mit Wachd betrogen ist, und last das Gange 12 Stunden bindurch in diesem Auskande; ist diese Sait vordiber, so loss man Kopf, last vordiber, so loss man Kopf, last in vordiber, so loss man Kopf, last in vordiber, so loss man Kopf, late in vordiber, bat die verlangte Factung in gerafte bei bei haben bed bei bei haber bie verlangte Katbung rehalten baben, und zwar ohne irgend eine Umgleichbeit in dem Radnen.

# 6) Geife, um bie Saare fcmar; ju farben.

Bu 2 Ungen Cammfett, einer Unge Poch, weiches man fichsigs gemacht bat, einer balben Unge schwarze Kreide und eben so viel Laudanum und Jenis fügt man eine hinreichende Luanntidt Lauge von Weibenalche. Man fann de Miglie bei Wolferuch der wegen mit etwas Ambta aber Bisam verliegen. Manche zinden, daß man bie Augenbaumen, um sie schwarz zu faben, nur mit Klieberberen au treiben brauch.

## V. Miscellen.

# 1) Borhandenfenn bes Rupfere und Bleies in Branntwein zu entbeden.

Durch die Gefcie wied der Branntwein balifig mit Aupfrelaig verfete; um balfelbe gu entdeden, tann man zwei Mittel anwenden: 1) Ammoniad, welche ben mit Aupfresalz verbundenen Branntwein blau facht, eine gard bung, die biswellen erst nach einigen Etunden einteitet. 2) Gutgereinigtes Eifen, welches sich der dem Eintauchen in den verbächigen Branntwein mit einer Schicht Aupfres überzieht. Auch Biel sinder sich zuweilen datin; man entbedt baffelbe entweber durch ichmoressand werden, welche einen weißen Niederschlag giebt, oder Schwestelt wolferlofflauer, welche einen schweschlag giebt, oder Schweselei wolferlofflauer, welche einen schwes niederschlag von Schweschleit erzeut.

## 2) Gifenbahn burch bas Boigtland. Am 27. Maiz biefes Jahres traten 36 Manner aus verschiebenen Dertern bes Boigtlanbes ausgmmen

und bilbeten einen Comite gur Errichtung einer Eifenbahn von Leipzig burch bas Boigtland über Alterburg. Diese Eisenbahn mater um so wichtiger, ba nach floten Bernehmen von Sof, gegründete hoffaumg ber Sortsehung ber Bahn burch Bapeen vorhanden ift, so bas Rochund Gubbeutschand auf diese Art enger verdunden wur von. Belde Bortbeile wurde Sachen aus Diefer Bahn nicht erhalten? Jeder Baterlandsfreund wurde baber mit uns bas Gebriben biefes großartigen Unternehmens wunschen

#### 3) Fichtenfaamenol.

Nach bem Beugniffe bes herrn Apotheter Gebeits un Plauen, eines tüchtigen Chemiters, hat ber Raths förster here Kobte ju Reifig bei Plauen aus Jüchen sammen ein Det gewonnen, welches gotigeth sieht, ger wöhnliche Delconssisten hat, etwas barzig ichmeckt, sparsmer benne, weniger ruft als Rübbl und an der Luft leicht trocknet. Die Ausbeute betrug vom halben Wiertet Sammen 2 Kannen und beim Apotheter 24%. Es eignet sich vorziglich zur Finnisbereitung.

# 4) Reues Rautschuf=Fabritat.

Goodpract hat die Erfindung gemacht, bem Antiichut nach feiner Auftelung durch einen wohlfellen Preerst feinen ursprünglichen Grad von Weissbeit weiterung geben, so das diefel Jabritat bann als Auch, Leber, Pergament ober ein anderer Beiff gebraucht, in sigl alle Formen gebracht und mit andern Stoffen verbunden werben fann. Nachdem die weiße garbe herzeitleit werben, welche einen bei weiße farbe herzeitleit werben, welche eben so bauerhalt sind, als ber Kautschaft sieht.

## 5) Reue Thermometer= Scala.

Dr. Caftle von Brighton bat ein Inftrument in Borfchlag gebracht, welches mit berfelben Pracifion ans gewendet werben fann, als bas Barometer; bie Grabe find von 10 gu 10 geordnet, 10, 20, 30 u. f. m.; im bem jebe 10 Grab fo viel ale 20 Grabe ber Rabrenbes tifden Ecala betragen. Das Steigen und Rallen bes Quedfithere wird burch eine fleine Gleit: Ccala ange: gelat, welche fo grabuirt iff, bag jeber Theil, und felbft Die Decimalbruche berfetben leicht abgelefen werben ten: nen. Das Ablefen ift genau und leicht gugleich. Auf biefe Art wird ber Befrierpuntt (bei Rabrenbeit 32 Grad) bei biefem Thermometer 16 Grab, wenn aber bas Dued: filber etwas uber 32 Grab Fahrenheit binausgeht, fo geigt bas Thermometer 16 Grab 30 Minuten ober 16 Grab 40 Minuten an, je nachbem ber Ueberichuft brei ober vier Bebntel eines Grabes beträgt.

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Ameritaner und Deutschen

in ber gesammten Gewerbfunde,

für Sabrifangen, Manufafturiften, Ranftler, Sandwerfer und Landwirthe, mit vielen Abbitbungen

von Mafdinen, Bertzeugen, Gerathen, Borrichtungen und anbern ben beutiden Gewerbtreibenben nubliden Dingen mebr.

Derausgegeben bon

# DR PRIEDRICH EDUARD THIEME

Reuefte Rolge.

Band III. Beft VII. mit 7 Abbildungen.

Ceipzig, 1836. Baumgartnere Buchhandlung.

Da ber hauptgefichtspunft, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Beitfchrift aufgunehmenben Auffabe bie Rebaf. tion leitet, flets bie großtmögliche Bielfeitigfeit berfelben überhaupt, fo wie bie bes Inbaltes eines jeben eingelnen Beftes insbefonbere, ift, fo wirb, um bem Lefer ben überzeugenbften Bemeis bavon u geben, und jur Bequemlichkeit beffelben, jebesmal mit Bezeichnung ber Rummer bes Auffabes angegeben, wie vorfiebt, fur melde Claffen ber Gewerbtreibenben bie aufgenommenen Auffase eines feben bef. tes von Intereffe finb.

#### Sir Merate L. 120.

- = Dampfmafdinenbefiger I., 112.
- s Sauswirthichaft L, 113; 120. IV., 1-2.
- . Riempner 1., 123,
- # Rorfdrecheler I., 118. = Mafchinenbauer I., 111; 118. III., 3.
- = Mechanifer I., 124.
- e Melbereiter I., 114,

- für Dbvfffer I., 122; 124,
- Runtelrubenguderfabrifanten I., 110; 117,
- = Geifenfieder 1., 116; 121.
- = Sprinenfabritanten L. 112.
- = Startefabritanten I., 113.
- = Capetenfabrifanten 1., 119.
- Capesierer I., 119. III., 1.
- Buderraffineriebefiger I., 117.
- EP Bir baben, um bem Berte neuerbings bie größtmögliche Berbreitung ju geben, beffen form granbert, bas Teufere beffeiben auf's Refte ausgeftattet, und bennoch bafur ben bodift billigen Preis von nur 8 Gr. fur jebes Deft, beren 13 jebes Dal einem Rand bill ben und im Laufe eines Jahres erfcheinen werben, eintreten laffen. Alle Buchhanblungen, Beitungs-Expeditionen und Poflamter nehmen Beftellungen barauf an.

Baumgartners Buchbanblung.

(PREIS & GROSCHEN.)

#### Inbalt.

welcheinguid min angernnud ner uenehen Grien-	Орин
bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber gesammten Gewerbefunde.	Graficaft Mibblefer, Gentleman, patentirte Berbef- ferungen in der Maschinerie jum Schneiben von Kor- ten und Spunden
110) Ueber bie Runtetrübenguder Fabritation. (Befchl.) 313	119) Ahomas be la Rue, von Fineburp.Place, in ber Eraficaft Mibblefer, patentirte Berbefferung von
111) Erichte Methobe, lange Deberrbren zu füllen, von William Bafter	Papiertapeten mit erhabener Arbeit 345
112) Befchreibung von Ridoll's patentirter Dampfvers bichtungs : Sprige und Dampfwagen 325	120) William Rewton's, von Chancery lane, in ber Graf- fchaft Mibblefer, Givli-Ingenieur, patentirte Metho-
113) Methobe, bas Cammehl von Getreibe ohne Faulniß	be, animalische Wilch vorzubereiten und in einen fol- then Buffand au versenn, baß fie lange Zeit mit ib-
gu erhalten	ren nahrenden Gigenichaften gu hauslichen ober Me- bicinal-Imeden aufbewahrt werben tann; mitgetheilt
rungen bei ber Bereitung bes Dels 338	von einem im Auslande wohnenden Fremben 347 121) John Joseph Sheriban's von Baiworth, in ber
115) John Bperley's, von Bhitehead's grove in bem Rirch. fpiele von St. Lute, Chelfea, in ber Graffchaft Mibb.	Graffchaft Surrey, Chemiter, patentirte Berbeffes
lefer, patentiste Erfinbung einer Bufammenfchung,	rung in ber Seifenfabritation
welche eine betrachttiche Erfparnis von Del und Beife, welche in Fabriten von wollenen Brugen an-	123) Martine Sicherheitelampe
gewendet wird, erzeugt; mitgetheilt von einem im Austande wohnenden Fremden	124) Ueber voltaifde Gaulen von Daniell 356 II. Bibliographie ber gefammten Gewerbotunbe. 357
116) Johann Benton's von Spbenham, in ber Brafichaft	III. Ueberblid ber neuesten Patente 359
Rent, Gentieman, patentirte Jufammenfegung, wel: de ale Seife gebraucht werben tann 341	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete
117) James Ferguson Saunders von Aenterden Street, Danover Square, in der Grafichaft Middlefer Gent-	ber Runft und hauswirthichaft. 1) Erziehungsart ber Ganfe, um baraus ben größten
leman, patentirte Berbefferungen bei ten Buderrobes und anbern vegetabitifden Buder-Goften und in bem	Rugen gu gieben
Bleichen berfelben 342	V. Discelle.
118) Jones Dolmes Bag, von Sattons Barben, in ber	Griffnung ber mittlern Gewerbichule gu Plauen. 363

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Gemerbefunbe

får

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler zc.

# Band III. Beft VII. 1836.

¥

Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen und Berbesserungen in ber Gewerbstunde.

110) Ueber die AunkelrübenzudersFabrikation. Bericht einer besondern Commission, bestehend aus den heren Baron von Gilvestre, herzog Decazes, Eraf von Chabrol, Darblay, Erespel-Dellisse und Papen.

(Befdluf.)

Reibeifen. Sie bestehen aus Guseisen mit eie nem hölzernen Gestelle, sind solld und leicht wieder auszubeffern.

Soligene Preffen, auch mit einer eifernen Schraube verfeben. Die wichtigen Sticken,
weiche man fich in großen Stidten ju verschaffen bat,
find Schraube und Schaubenmutter. Das Gestelle aus böligenen Sticken tonte von Nischern entweder nach einem Multer ober nach Weinpressen verfreitigt werden; man thante seibst biefe Pressen verfreitigt werden; man thante seibst biefe Pressen und bier Wietung bester machen, indem man ben von dem Breie, ber Leinwand und ben hieden eingenommenen Raum auf 2 Jus in Quadrat beschickt, und biesen Gegenstanden bie gerebbnilde Sob giebt.

Bierede von grober Leinwand ober Canevas. Diese Bierede aus grober Leinwand dienen dagu, den Beel einzwicklen, um ihn unter der Preise gusammen zu halten; man legt zwei mit ihren Seiten Beset, d. Einde, Reuckt neue G. U. C. VII.

an einander und ichichtet fie fo auf, indem man ihre Berbindungen freuat.

Meffer und Tifch. Ein geröhnlicher Tich mit kieinen Rändern, der etwas nur gegen die Seite geneigt ist, wo der Rand fehlt, dient dazu die Keinwallen aufzulegen, und den Bret hinringumödeln. Eine Rolle, weiche benjenigen ahnlich ist, weiche die Ruchenbader anwenden, dient dazu, den eingewödelten Brei zu applanitern. Eine Banne unter dem Boddertheite des Lischen niemt den Saft auf, weicher die Rolle andheicht.

Weldenburben. Diefe platten hurden, bie etwas breiter find als bie applantire Leinwand, Ednnen aus gewöhnlicher Weide gemacht werben ober beffer noch aus Latten, welche in 6 Linien Abfland von einandes burch Ellen: ober Meffingfaden mit einander vereinigt werben; auch fann man fie burch eine Platte von Eis fenblich befestigen, welche bie Ranber umgiebt.

Bannen. Dies find wohlbefannte Gefage, welde man bauerhafter und bequemer machen fann, indem man bie Datteifen durch eiferne erfest.

Abelarung eleffel. Gin großer Reffel reicht bin; er muß fo foneil ale meglich erwarmt werben. Be ift vorzugieben, bag er auf einem Dfen angebracht wird, und bag ein Sahn die Umfafjung etleichtere.

Filtern. Eine fleine Wanne, welche mit einem boden und mit Ebdern beteinen fig. on ab mit Ebdern verlehm ift, fo baf ber zweite Boben einen Boll unter bem erften angebracht wird, ist für biefen Bwed ficht gut gerignet; auf bem Doppelboben legt man angefeuchtere Leinwand, full bann auf funf ober acht Mai bis zu 12 ober 15 Boll Sobie bie Wanne mit angefeuchteren teinigem Schwarz (thierischer Roble) an, welches man Schicht

auf Schicht anhäuft; barüber bedt man bie angefeuchtete Reinwand, welche man vermitteist eines burchlöcherten Bobens erbalt. Das Filtriren geschieht wie bei bem Purchlaufen ber Lauer.

Berbunftunge, und Rochgefage. Diefe Gefage muffen platt und mit handhaben verfeben fenn, um die Umfaffung gu etfeichtern; mabrend ber Dauer ber Abtatung muß brei Biertel ber Fiuffigfeit vers bunften.

Schaumloffel. Dies ift ein bekanntes Inftrument, es kann aus Eisenbtech ober Aupfer bestehen, und muß gwoel ober brei Mal größer seyn als die Schaumloffel ber Sauswirtbicaft.

Eimer. Es tonnen bie gewöhnlichen bolgernen Eimer benutt werben; bie tupfernen find bequemer und bauerhafter.

Loffel ober Schopfer. Dies ift ein großer Suppenioffel, welcher bequemer ift, wenn er ein ober amei Liter Aluffigfeit enthalten fann.

Rochtopf und Kaffeettom met gur Bieberberftellung ber thierlichen Robits. hiergu bient ein großer nicht febr hober gufeiferner Rochtopf, indem man mit einem gebogenen Spatel umrüher, welcher burch bas Boch bes Deckte geht. Auch tann man eine arofe Roffertommel ammehen.

Solzerne Formen. Diese Gefase bestehen aus bibgernen Dauben, welche burch eiferme Reifen gufammengehalten werben. Zuch tann man sich Einer ober teiner Saffer beblenen, welche an einem Endo of fen find, und beren Boben mit Bohtlochern versehen ift.

Die Formen ber gaffer tonnen auf Geftelle gefeht werben, über Topfen, welche bie abgetropfeiten Sirupe aufnehmen.

Berschiebene Arten. Die weiße schlessiche Runtetrübe und bie geibe von Caftenundarp sind bies jenigen Arten, benen man ben Worzug giebt. Der erfte Art ift im allgemeinern Gebrauche; ihr Saft ift leich: ter zu behandeln und im Allgemeinen eriner.

Entblatterung. Wenn bie Runkeirübenfeiber gum lehten Male gebackt werben, fo ift es fehr zu empfeblen, biejenigen Bilditer weggunehmen, weiche bem Boden gunachft find, welche fich vollftandig verändern wurden und übrigens ein gutes Biebfutter gerüchren.

Einsammlung. Wenn bie Runkeirüben reif merben und felbst einige Tage voerber beginnt man mit ber Einsammlung, um fie ber erften Operation ber Zubkerfabilation zu übeiliefern; man beingt sie nicht eber in bas Magagin, als wenn man von Regen und Kroft

überrafte ju werben befürchtet; jebe ausgreiffene Rabe muß auf ber Stelle aller Bidter und bes Apfes beraubt werben, um sie ju Biehlutter zu benuhen umb ju verhindern, daß sie nicht in der Erde verfaulen. Könnte man nicht ben ganzen Borrach für bleien Bwed berwenden, so kann man sie auf Drt und Ettle vergraben, in welchem Falle sie ein gutes Dungungsmidtel ormöbern.

Aufbewahrung. Man fann fie an ber Luft in Kielnn Saufen nobe bei ber Fabrif und in Schunen ober feibft auf bem Felbe, in Sugein, weiche man mit 830il Erbe bebectt, aufbewahren; ber Ueberreft wied in Braben von 3 bis 6 Fuß Breite und ben fo viel Liefe und von einer beilebigen Känge aufbewahrt. Es ift gut, wenn man eine Schicht Erbe in Abstanben von 12 Rut falle.

Die Runtetruben werben vorsichtig binein gelegt, um so viel als möglich bas Faulen zu vermeiben; wenn ber Graben bis zum Uebermaß angefullt ift, so bebedt man ibn mit 12 bis 18 3oll Erbe. In einem Abfanbe von 5 bis 6 Fuß pflanzt man in ber Mitte bes Grabens Hoschinen, welche einige Bolle über bie Erbe hervorragen.

Jeben Tag nimmt man an bem einen Enbe fo viel Runtelruben binmeg, als man nothig bat.

Reinigung im Baffer ober auf trodnem Bege. Dief Dpration ift febr einfach; gu biefem gwede reicht es bin, in einer halb angefüllen Banne bir Runteltüben vermittelft eines alten Befens gegen einander gu reiben, ober fie im Baffer berumgurubven.

Bei Aunkefetiben von nicht zu sehr compactem Beben kann man das Massen burch ein trochnes Abkrahen
mit einem Meffer bestegen, woburch men ben größenTheil der Erde und der Steinchen hinwegnimmt; notigignsalls kann man auch die Aleinen Wurgeln abbreden, wenn man bestüchter, doß sie Settendem zwissen
sich haben, da diesen das Reibeisen vererberben. Runteftüben aus leichtem und nicht steinigem Boben sind
son obne Krinfagung zum Artiben geeignet.

Abeopfung. Bei kleinern Unternehmungen schneiset man vor bem Ritben von bem Aunkelruben ben rindigen Theil ab, wo die Bidter befestigt waren; man ichneibet biese Theile ab, weil sie weniger Zuder enthalten; sie donnen gur Nahrung ber Thiere benubt werden.

Reibung. Diese Operation ift febr einsach, wenn sie mit ber hand geschieht, so unterstüben fich babei zwei Wenichen gegensteitig; ber eine breib die Aurbel, ber andere ficht bie Kunteleitben gegen den Destüber. Rur eine einzige Porson ift damit beschäftigt, die Run-

teleuben gegen ben Cylinder ju ftogen, wenn ber Cylinber von Ochsen, Pferden ober einer Maschine gebreht wirb. Preffung. Der Brei tommt in bunne Lein-

manb, melde man boppeit nimmt, bamit burch ben Drud ber Brei nicht berausgeben fann ; inbem man bie bolgerne Rolle uber ben eingewidelten Brei meageben lagt, siebe man etwas Gaft aus; bierauf fcuttet man allmalia bie Leinmand auf ber Dlatte ber Preffe auf, fangt an bie Preffe etwas zu bruden, und immer ftarter, bis man feinen Gaft mehr ausbruden tann. morauf man bie Dreffe toft, um ein gweites Preffen gu beginnen. Die gewonnene Stuffigleit wird fogleich ber Riarung untermorfen. Dan tann nicht nur febr aut bas Dart bes gepreften Breis benuben, inbem man es ben Schafen, Dofen und Dildbluben ju freffen giebt, fonbern man tann es auch trodnen, um es aufzubemabren. Der Brei fann getrodnet fo gut man mill, in Gaden ober Bannen aufbemahrt merben; bes por man ibn ben Thieren ju freffen giebt befeuchtet man ibn mit etwas Maffer. Much fann man einen Theil biefes Dartes benusen, um barque eine Mrt Gi= dorientaffee au bereiten : man brennt und mabit ibn wie Raffee. Dan macht ben Gefchmad angenehmer, wenn man bas Mart ertaltet in eine Raffeetrommel thut, morin an Gemicht ber vierte Theil Raffee enthalten ift, ben man au brennen angefangen bat, inbem man bie Erom: mel perfcbließt, und Alles, entfernt vom Feuer, vermifcht; bierauf wirb bie Difchung auf einer gewöhnlis den Duble gemablen; auch tann man ben Brei auf: bemabren, inbem man ibn taglich in einem Graben auf: bauft.

Rlarung mit Ralt. Dan wird mohl thun, menn man im Rleinen Die Ralfquantitat unterfucht, melde man am paffenbiten angumenben bat; mifcht man fie gum Gaft, fo muß bie Rluffigfeit fo erbitt merben, bag man nicht mehr ben Singer barin aushals ten tann, bierauf bringt man ibn gum Aufmallen, in meldem Ralle er einen farten Schaum giebt, ber, menn man bie Rluffigfeit einige Minuten in Rube lagt, fich baid abflart, ohne bag bie Daffe einen Ratt: ober irgend andern Beigefchmad bat. Im Allgemeinen wen: bet man au Anfange ber Jahreszeit (von Enbe Gep: tember bis Rovember ) 3 bis 34 Rilogramme Ralt auf 1000 Piter Gaft an. Dan lofcht biefe Quantitat Rall mit warmem Baffer, inbem man es allmalig bingufugt, bis er gerflieft, fo bag man eine gleichformige, feine nicht tlumpige Brube erbatt; man fügt im Bangen ge= nug Baffer bingu, um eine flare Dild ju bilben (un.

gefåhr das achtfache Gewicht des Kalkes). Den erhipten Saft fest man, wie oben angegeben, in Wenegung, wirft Radfmild hinein, tedher 3 ober 4 Serunden flare um, und erhist ohne umgurúhern, bis man guerst Blasen ensstehen sieht; sogleich bebedt man das Keute ober nimmt ben Kessei weg. hierauf läßt man die Küssseis kiet o ober 8 Melniten im Kuhp, und zicht sie klass ab.

Abgieben, Abtrebfetung und Amoenbung bes Schaumes und bes Sabes. Die Riclifigteit wied Etar abgegogen ober man gießt fie, indem man den Kriffel neigt, in einen Behälter; hierauf gießt man sie mit bem Beste ober vermitteist eines hahnes auf bie Filter. Der Schaum und Sab werden gum Abtrebseim und Seinerven gum Abtrebseim unf Leinwandene Sade gertan, und bem affragien Drucke einer Pressent in billigen mit beitgernem hebei unterworfen; sie werden bann als Dangungsmittet angewendet, indem man sie dermittelft gepubretern Antes abtreben au auf ber Erde ausbreitet.

Erfte Filtertrung. Die Fluffigfeit, welche man wie Lauge durch teniges Schwarz filtert, welche in ein Gefaß gegoffen, we man fie fo geschwind als möglich verstlüchtigt. Man tann das feine Schwarz hinzustigen melches bei der Mebercherstellung von dem Ednigen gertrennt wied, und das man theilweife aus dem Schaume giebt, dem man bei einer zweiten Abtfatung gedaucht.

Beebunftung wiel ber Berbunftung wieb ferbegefaben; man beichieunigt sie so viel als möglich, inbem man ein flarke Feuer macht, und mit bem Schaume löffel umrübet, bis beit Biertel von bem Baffer verbunftet ift; hierauf gießt man bie Rüssfigsett in ein yweites Gefch, woraus man sie auf eine zweite Ritte laufen läst; die wie bie erste eingerichtet ift. Das Brebunftungsgefcis wird unterbeffen mit bem Safte einer zweiten Iblidarung gefullt.

Bweite Fitteriung. Diefe gweite Fitteriung wird eben fo wie die erfte ausgeführt; wenn fie jedoch bernbigt ift, fo bient biefelte fitter, um ben Saft von einer groeiten Abflatung hindurch ju laffen, worauf man graug Baffer bingufügt, um fast bie gange Buderstüffsfeltet ausgurerien.

Koch ung. Der verdunstete Sirup, weicher zweimal fütriet ift, kann einige Stunden ausbewahrt werben, ohne bag er sich sehr verändert; jedoch ift es beffer, die Berbunftung sogleich zu vollenden; bieses zweite Aufschumen ift es, weiche man Kochung nennt.

Es ift nicht ichmer, bie Arbeit gut fortzuführen, wenn bie Abklarung und die beiben Filterungen gehör rig angestellt worben find, und man binlanglich thierische Robte in Ammenbung gebrach bat. Dies Robte ist nicht toffipielig, indern man ihr ihre Eigenschoften wieber giebt, wenn man sie wieber baleiniet (vrzl. oben); ble anzuwendenden Berhältniffe sind 6 Rilogramme auf 100 Rilogramme Saft. Alle Operationen werden durch ble exeruter Keinlaum erleichtert.

Die Rochung wird leicht und fchnell in einem febr nlatten runben ober vieredigen Gefaße ausgeführt : ber Bieup tomnet nur bis 2 Boll Dobe: man tocht ibn bei Rartem Teuer, inbem man mit einem tleinen Schaumtoffel umrubrt, und wenn bei fortbauernber Mufmallung bie Quantitat Dampf fich zu verminbern fcheint, fo ift man am Bieles man tommt ibm welt naber, wenn Die mit bem Schaumloffel erhobene Fluffigleit febr firupgetig ericeint: man iff su Enbe, wenn man bie Rins geripibe auf ben Schaumieffel legt, und bei bem Erbes ben bes Ringere ein Raben entfteht, ber fich frummt und bricht "), bann nimmt man bas Befaf vom Feuer binmeg, fcuttet ben Girup in eine runbe ober boppelte Manne aus bunnem Rupfer, ober in einen Reffel, ber in eine Banne gefett wirb, inbem ber 3mifchenraum mit teinenem Beuge ober mit Strob ausgefüllt wirb, um bas ju fdnelle Ertaiten ju verbinbern. Das Ges faß tommt an bas Feuer, man fcuttet fonleich eine zweite Labung Girup binein, welche man eben fo, wie bie erfte bis gur Rochung perbampft, und melde man bann in bem fogenannten Ablabier vermifcht. Und fo fabet man fort, bis man bas Refultat von vier ober funf Rochungen in bem Abtubler gufammengemifcht bat.

Ift bie gange Daffe etwas umgerahrt, fo tann man fie in ein ober zwei Kormen fullen.

Rryflallisation. Um bie Arpftallitbung gu erleichtern, ift es gut, bie Formen in einem gut ver scholfern, auf barin eine grinde Gloffenen Cabinet aufzusteilen, umb darin eine gefinde Wickenne zu unterhalten, wenigstens bei ben ersten Arpftallischienen; benn wenn man täglich bie Kochungen in ben Abbabier und bie Formen gieft, so kann man teicht, ohne weitere Mibe, bie Lemperatur auf bem gehörigen Grabe erhalten. Jedes Immoer, in bem sich für gewöhnlich Fauer befindet, ift zu bieser Arpftallisertion geranet.

Abreopfelung. Wenn die ganze Maffe gut troftaliffet ift, so läftet man die Deffnungen, durch weides der Sixup abläuft; man hat dabri feine andere Borficht zu nehmen, als daß man die Armpenatur bes Treibhaufes unterhalt, um gu verhindern, bag bas Abtropfeln nicht gu langfam por fich gebe.

Wenn ber Robisuder abgeteibsseit bat, se baß ber Girup babel nicht mebe sichtbat ift, welches nach acht ober zwolf Lagen geschiebt, mit Ausnahme bes betent ober sinften Theiles der Hohe der Rosem nach der Spitz, so tann man biesen Budet ben Rassinerien übertiefern ober ihn in Schichten von 2 ober 3 Zolf auf einem treckenn und warmen Drte auf Platten iegen, um ihn web ber weitern Derestion aut trocken.

Wenn fich bas Abreipfeln auf einem etwas feuchten Dete in die Lang gieft, fo fann der obere Theil
bet hutes auf natürtiderm Woge gereitigt, und durch
bie Feuchrigfeit, welche fich täglich barun hangt, weiß
gemacht werden; biefe Abeile ziehen babei Salp und
andbre auflösbare Sioffe an, welche den Geschmad bes
Robjuders anbern. Man tann baher auf ein ober
mehrere Male die gange Dide ber so gereinigten Schicht
binwognehemen, sie trochen, und unmitteibar zu haus
idem Aweilen verrenden.

Muftodung bes Sirups. Jeber aus ber borigen Operation fich ergebene Girup muß wieber in einem platten Gefage mit noch mehr Borficht aufgetocht mer ben, ale ber urfprungliche Girup, benn er ift bem Inbrennen leichter unterworfen; ift biefer Girup von febr auter Beichaffenheit, fo bringt man ibn in Rormen, um ibn gu tiaren; ift er aber nicht febr reich an Buder, fo mifcht man bie Probucte aller Rodungen in beliebigen Befagen gufammen. Gine zweite langfame Rroftallifetion tritt in langerer ober furgerer Beit ein, und nachbem man ben reftirenben Girup abgegoffen bat, fo nimmt man bie Rrpftalle mit bem loffel meg, um fie in einer Form abtropfeln zu laffen, beren Boben mit bunner Beinwand bebedt ift. Diefer Buder, wenn er aut abgetropfelt bat. tann eben fo mie ber erfte bebanbelt merben, ob er aleich nicht fo aut ift.

Man fann bie weiten Ruderreste abermals aussehen, um eine beites Kroftalisation zu erhalten, indem man sie ein Jahr hindurch in großen Geschien ist. Die Kidssigkeit, welche auf den sich gesehen Arpstallen schwimmt, tann man als ieten Buderstrup dernachten und zur Stitterung von Pfreden, Kühre und Doffen amwenden, indem man ihn mit acht Abellen Bussereicht und unter hen and hief der Theilen bewer man bies Gegenstande zu fersten geben and bief. Gegenstande zu fersten geben and beie Gegenstande zu fersten geben.

Riarirung. Diefe Beinigungemethobe bes Robgudere tann man leicht ausführen; ber Buder muß gut troftalbifirt werben und man muß baber ben gefochen

<sup>\*)</sup> Benn fich ber Strup mit zuviel Schaum erhebt, fo braucht man nur etwas Butter hinein zu werfen, worauf fich ber Saft fogleich fest.

Sirup in jebe Form gießen, fobalb man genug bat, und bie Repftallifation rubig von Statten geben laffen.

Dierauf bereitet man einem Sirup, indem man Rohuder, weicher gut abgertöpfeit ift, ober feibst Judtenfitup, ber angefenchet und start gepreft ift, beif in 
einem Drittel feines Gewichtes Wasser ausschift; wenn 
die Füssingskrit dem Rochen nabe ist, so wirft man bei Kliogramme feines Schwarz auf 100 Kliogramme Zudtet dinein; man rühet gut um, sügt, indem man einis ge Secunden sehr geher unrühet, vier Eier in vier Liter Masser bingu, hierauf erhigt man ohne umgurühren bis zum Aufspallen, dos man einige Minuten unterpklit.

Sierauf zieht man die Alffigstelt für ab, und gieft sien, weiche 8 ober 10 Kilogramme körnig Schwarz enthält; die eifte flitritek Kilfisstelt ist nur Wasser, welche biefe Schwarz benehte; dies chattet man weg, sebald jeboch die sogenden zuchehaltigen Rehit durchlausen, so sammett man sie besonders auch man wartet jedoch die die Kilfisstelt ganz sieupartig ist, um sie als Judcessung aufzubenahren; dies bildet bemernach den der kilfisstelt ganz sieupartig ist, um sie als Judcessieup aufzubenahren; dies bildet bemernach den der kilfisstelt Welf.

Der zwite, welcher zuderhaltig, jedoch nicht finupartig ift, bient dazu, mit bem Bafchen ber Filter anzusangen, welche Operation man mit warmem Maffer wollender, und bessen fleiertes Produkt dazu diene, einen nenen Juderthelt zu einem anden Judersstrup aufzulösen.

Der auf biefe Art erhaltene Sudersfinup bient baju, ben gut tryflalifirten und gut abgertöpfeiten Zuder ju reinigen; man ehnet die Oberspäche des Hutes, inndem man die an den Randern hangenden Arpftalle abicabet, man bebeckt sie mit einem Stud wollenes Gerober, das fiart ausgespannt, und vortäusig in heißem Maffer gertrantt ist.

Man gießt auf einmal nur ein halbes Liter Jubterffrup auf einen großen hut von 55 bie 65 Pfund und man wiedebelt biefe hisquifgung, indem man die Oberfläche zwei Tage hindurch jeden Tag abstreicht, man tofft ben Bucker aberöpfeln und die Aebeit ift volleender.

Der fast bis jur Spige noggenommene Buder wird ausgebreitet, getrodnet und wie der Robjuder eingepadt. Man tann sich des erften sittritern Situps de him tanglich verbichtet ist, anstatt des Buderstrups bedienen, vorm man ben Robunder nicht birect consumiren will.

Alle unvolltommen abgettopfelten Theile werben in einer einzigen Form vereinigt, wo bas Abtropfeln volliender wied, auch tann man noch 3 bis 4 halbe Liter Sieup barauf aieken.

Bieberberftellung bes tornigen Ochmara. (Bal. Magasin ber Erf. Bb. 3. Seft 5.). Diefe Dres ration erforbert ein Bafchen mit mehreren Baffern, welches leicht ausgeführt wirb, inbem man in ein balb mit Baffer angefülltes Raf bas Schmarz mirft, meldes man aus ben Kiltern genommen bat : mabrent man es bineinfcuttet, rubrt man fart mit Dilfe eines balbges brauchten Befens pon Buchenreifern um; bie ftartiten Rorner laft man feben, und ichuttet bas umgerührte Baffer meg : man maicht fie abermale in reinem Bafe fer ab, rubrt um und gießt abermale ab ; bierauf nimmt man bie Rorner beraus, und laft fie auf Saufen ab: traufeln. Es ift aut, menn man fle an ber Luft ausbreitet und fie fo trodnet, ober in einen Badofen bringt, nachbem bas Brob berausgenommen ift; menn bas Schwarg troden ift, erhipt man es in ber Trommel ober bem Rochtopfe, mie es oben beichrieben morben ift, und amar fo lange, bis es faft gang rothbraun ift, ober bis es feine Dampfe mehr ausftogt, melde einen ftarten Geruch baben; bierauf bringt man es in Saufen, und ruhrt es noch warm um, um alle mehligen Theile ju entfernen, bie nicht meggeworfen merben, fonbern gefammelt und in ben erften Berbunftungsteffel gethan merben.

Bevor man dos auf diese Art voederitete kenige Schwarz in Anwendung beingt, ift es gut, es einem zweiten Wolschen, was dem ersten chnick ist, zu unterwerfen. Indem man auf diese Art die thierische Robis wieder herskilt, weiche täglich in Anwendung gedracht wieder herskilt, weiche täglich in Anwendung gedracht wieder mus man bei jeden Opperation nicht mehr als den zwangssten Abeit frische hinzusügen.

Bevor wir biefen Auffah berabigen, machen wie als eine wefentliche Bedingung des Erfolges darauf aufmerkfam, alle Produkte von der Reibung bis jur letzen: Berdunftung, ja segar basjenige, was in die Formen geducht wird, ju persen bean der nicht gehörig bide Girup, wenn man ihn feben lies, würde fich bald verandern, und tonnte dann nicht in se reichem Masse kryfallern, ja er gabe wirklich nur Buckefürup anstatt Kryfalle.

111) Leichte Methode, lange Seberrohren ju fullen, von William Fafter.

(Mus Mech. Mag. Frbr. 6, 1836, G. 384.)

Die Anwenbung bes hebers nach einem großen Mafftabe um baburch Waffer aus entfernten Dertern ju jieben, mag nicht neu feon, ber Erfinder verfichert iedoch, daß er fie nicht vor feinen Berluchen gefehen bade. Befanntlich perfogenten bie Alten ihre Stabte auf eine tofifpielige Art durch Wassferteitungen mit Wassfer, indem sie baffelbe über husch mid Dadier hinwegführern, ohne Springbrunnen in Amvendung zu bringen.

Bor einigen Jahren erluchte Chapman, ber Befiber einer Destilitiensstate in Chapterstown, ben Erfinder, ihm seiner Pelaus jur Leitung bes Wassers mehre hundert Jus welt und pur Liebung desstußien aus einem Brumenn in einen andern, ju beschreiben, und nach der Borschrift des Erfinders liefe er einen Bielgigter eine bleierne Ribger von 4 Ball Bohrweite von einem 25 Sus tiesen Ribger von der Brunner legen, der einige bundert Jus von dem Brunnen er Destillitensstatet und wo er einen größern Wassers 30 Buß Terfe hatte und wo er einen größern Wassers

Allein ber Erfolg bileb aus. Er kam baber zu ben feifinber, und machte ihm Wortwurfe, baß er ibn in einen fosstipiteigen Urrithum geführt habe. Der Erfinber versichette ihm, baß, wenn er feine Abssich über bie Alleigung übernommen haben würde, baß er aber nicht für ben Erfolg stehen tönnte, weil er die Zehler der der bei Berber nicht kenne, jedoch verspeach er seinen Beistand, der aber alleigen ich für den gesche ber Ruffle nicht kenne, jedoch verspeach er seinen Beistand, der aber zu Aufang erfolglos war.

Die Rraft bes Bebers, momit man eine Sobe qu überfleigen beabfichtigt, ift auf 32 guß beichrantt, weil bas Bewicht einer fo großen Bafferfaule befanntlich aleich bem Gemichte einer Gaule atmopfbarifcher Luft iff, beren Grunbflache gleich ber Grunbflache ber Bafferfaule ift ; jeber Rebler ber Robre, ober jebe barin gu= rudgelaffene Luft wird ber Birtung nachtbeilig fenn. Die gewohnliche Dethobe, ben Beber in Thatigfeit gu bringen, befteht barin, bag man aus bem langern Schentel bie Luft mit bem Dunbe auszieht; bief mar feboch bei einer Robre nicht ausführbar, bie einige bunbert Ruf lang mar, und einen pneumatifchen Apparat aufauftellen, um einen leeren Raum ju erzeugen, mar gu toftfpielig; baber ließ ber Erfinder fie mit Baffer fullen, und beibe Enben verftopfen ; bieß wurde mit einem fleis nen Robte im Dbertheile ber Robre ausgeführt ; nach: bem bas Sullen vollenbet mar, murbe bas Robr gut verforft und ftart gegen bas Baffer gebrudt, fo bag von ber Dberfiache beffelben alle Luft ausgeschloffen mar. Es war ju befürchten, baf in bem borigontalen Theile ber Robre einige Unbulationen entfleben mochten, melde einem Luftebhilter bilben fonnten, fo bag bie Luft bacaus ju entweichen nicht vermocht hatte; baburch mirbe ber Erfolg bes Experiments vernichtete werben; ba jeboch ber Erfinder bei bem Legen ber Richre nicht jugegen gewesen war, so fonnte er barüber teine Sicherheit erlangen.

In biefem Buftanbe-ber Ungewißheit begann er bie Operation und fullte ben Seber, jeboch ber Berfuch mifgludte, wie icon angegeben murbe. Bei bem ameis ten Berfuche bemertte er, bag, wenn ber Seber poll mar, bas Baffer in bem Rullungerohre abmechfelnb flien und fiel, und amar fo ftart, baf, ba bas Baffer nur eine febr geringe Glafticitat befitt, er fcblon, ban Luft in ber Robre porbanben mare, welche bemnach entfernt werben mußte. Um fie wieber von neuem ju fullen, und augleich bie Luft auszuschließen, murbe beichloffen, bas untere Enbe bes langen Robre gerabe uber ben ver: fcbliegenben Rort ju burchbobren ; biefe fleinen eingebobrten Bocher geffatteten ber Luft ben Musgang, menn fie bor bem Baffer bergetrieben murbe, ohne bag man ieboch fo viel Baffer perfor, baf baburch bas bequeme Rullen ber Robre perhindert morben mare. Auf biefe Art alfo mar bie Luft ausgeschloffen und ber Seber in Thatigfeit gebracht, bie, bei einigen gufalligen Berftopfungen, eine lange Beit binburch fortbauerte: bie Berftopfungen entftanben burch bie Rleinheit ber Robre und bem Dangel an Baffer an ber Quelle.


In mehren Sallen sam Maffre über einen Hagle binwag, der nicht über zwei und berifig Auf hoch ift, gebracht werben, oder der hügel könnte der Bewölftema ober einer Fadrif wegen obne zu große Untoften auf biefe Hobe zurchtzeffelber werden. Große Quantitäten Wasser den Gemen ebensowell als kieine vermitreist eisenen Kinnen von geoßen Dimensionen erhoben werben, und man kann auf biefe Art des Durchsfechen von Spägen, um ein Riveau zu erhalten, oder die Umgehung bersein, wodurch Leitungen geößer gemacht werden, vermeiden, oder des man so große Untosten dat und so wied Basser durch Durchsießen und Berdumstung vertiert. Auf biefe Art kann ein Gumpf entwissert siel.

112) Befdreibung von Ridoll's patentirter Dampfverdichtungs : Sprife und Dampf: wagen.


> (Xus Mech. Mag. Febr. 13, 1836. S. 386.) (Rig. 125-127.)

Ein haupttheil biefer Erfindung befteht in einem Apparate jur Abfühlung bes Baffers, bas in ober burch

ben Condensator einer tragbaren Condensationedampfmaichine erhigt worden ift. Diefer Apparat, ber Abtabter besteht aus verschiedenen Reiben von Schichen einer
Art von Auch ober Meal, die an Metallochten ober
Staben horigontal und in einem seichen Abstande über
einander geschnet sind, daß die Lufstrichnungen der umgebenden Aumosphafe feit und ununtertochen die ber
schieden Schichen burchstreichen bie der
schieden Schichen burchstreichen Schieden



fubler tann in manchen gallen auf allen Geiten bem Minbe offen fenn, ober er tann in eine Buchfe eingefcbloffen merben, melde mit einer Gin: unb Musteitungs: tammer verfeben ift, bie gablreiche Bocher befist, um eine gleichmäßigere Bertheilung ber Luft in bem 26: fubler mit ober ohne Robr, bas bie Luft aus bem Mb: tubler in ben Dien leitet, ju bemirten. Das Baffer, meldes abgefühlt merben foll, wird von ber Dafdine auf ble obere Schicht bes Abfühlers gebracht, von mo es burch feine Schwere burch bie untern Schichten in ben Bafferbebalter faut, mo faltes Baffer enthalten ift; ber Bebalter wird burch bie Berbunftung eines Theiles bes Baffers auf eine fo niebrige Temperatur gebracht, bag mit bem Baffer beffelben ber Conbenfator mieber gefüllt merben tann. Der Abtubler muß eine gang raube Dberflache baben, und nicht gu poros fenn, weil fonft bas Baffer, meldes sum Erfalten in ben Mbfub. ter gebracht worben ift, nicht lange genug bem Abfuh. lungsproceffe ausgefest ift. Der Erfinder fcblagt 100 Quabratfuß auf bie Pferbefraft ale Dberflache bee 26: fühlere bor, wenn man immer einen lebhaften Luftzug benuben tann.



Ein greiter Saupttheil biefer Erfindung befteht in ber Berbindung ber Stempelffangen gweier Dampfmafchinen : Eplinber und ber Stempelftangen ber Luftpum: pen und einer anbern Dumpe mit bemfelben Rreugtopfe. Der Bwed biefer Unmenbung ber Dampfmafchinerie be: ftebt barin, conbenfirenbe Dampfmafdinen leichter, com: pacter und fogleich fur verschiebene nubliche 3mede geeigneter gu machen ; namtich fur Dampfmagen, Sprigen in Thatigfeit ju feben, und bei Dampfboten u. f. m., wo Die Rraft unmittelbar vermittelft zweier gegabnten Bers bindungeftangen an zwei Rurbein an bem Schafte ber Ruberrader angewendet wirb. Da nun bei bem Ber: abfteigen bes Stempele nach ber gegenwartigen Unord: nung ber Dampfmafchine bas Bewicht ber Stempel, Stangen und bes Rreugtopfes ein febr großes Moment erzeugen murbe, fo muß bie Luftpumpe fo eingerichtet werben , bag fie ihre großte Mebeit bei bem Berabgeben bes Stempele pollgiebt b. b. bie Luftpumpe, ba fie nur gur Musichopfung bes Conbenfatore benutt wirb, wirft bei bem Berabgeben ben größten Theil feines beißen Baffere beraus; ber Stempel beffelben ift mit einer ober amei Rlappen verfeben, um bem nicht gu conben: firenben Bafe und einer fleinen Quantitat beißen BBaffere ben Butritt uber ben Stempel ju geftatten, von mo aus letteres bei bem Muffteigen bes Stempels ber Luftpumpe in bie Saupt-Entladungerohre gebracht wirb. Bei ber Conftruction ber tragbaren conbenfirenben Dampfmafdinen bes Erfinders, wenn fie jum Lofden bes Teuers ober anbern 3meden vermenbet werben, ger braucht berfeibe bie Luftpumpe nicht nur gum Mus: ichopfen bes Conbenfators, fonbern auch fo, baß fie als eine gewohnliche Saug: und Drudpumpe wirft, b. b. fie bat einen foliben Stempel, und wird aus bem Con: benfator gefullt, wie Rig. 126 geigt, namlich bei ber Deffnung A, vermittelft einer Robre B, welche burch bie Birtung ber Pumpe baib oberhalb balb unterhalb bes Diveaus bes Baffere in bem Conbenfator C ift, und biefe Robre B geftattet baber abwechfelnd bem nicht au conbenfirenden Gafe ober bem beifen Baffer bes Conbenfatore ben Butritt in bie Luftpumpe D; E bie Entladungerobre ber Luftpumpe fur bas beiße Baffer und bas nicht gu conbenfirende Bas enbigt in bem Luft: gefafe F. R ift bie Caugerobre, wodurch Baffer vermittelft bes Drudes ber Atmofphare an bie Bafis ber Luftpumpe D tritt ; biefes Baffer wird burch abmarts: gebenben Bug bes Stempele ber Luftpumpe burch G in bie Bafis bes Luftgefages F gebracht.

Um bie Dampfventile biefer verbichteten Dampf:

Sprife in Bewegung zu seen, werden die Stangen ber belten gewöhnlichen Cleitstlappen mit demsselben seines topfe K (versąl. Sig. 127) verbunden. K siß vermittesst der Stange L an dem ossistlienden Jedel M, dußerlich mit N verbunden; der Hobel M wied durch die Stange O von dem Areuzsopfe P aus in Bewegung gesecht.

Sig. 125 fellt einen Durchschmitt bes endenstirenben Dampswagens mit dem Abkühler A dar, der an dem Dete angedracht ift, wo sich gewöhnlich der Behätter befindet. TT sind die Einz und Ausgange der Luft. Ge'in Durchschmitt bes Kressels. De innet von den Dampsmaschinencytinderen. CC zwei Gesäße, die vermitterst der Köhre D in Werdindung siehen. F der Genbenstaten. Nien Röcher, die von dem Gendenstanden and der Gosse der Lustzumpe fabet. Die Linie E stellt die Jaupt. Entstadungseider der Lustzumpe dar, sie endigt sich in dem Abkühler A. P ist ein diesamen Roche, um Lust und Damps von dem Abkühler nach den Den ut leiten.

Der Ersinber mocht noch die Bemerkung, daß jum Sortschaffen ber Waare auch auf greichnicher Erraße eine wohltekrante Ameridung der Dampstraft gemacht werden tomte, namilch ein hohter Mahisterid mit Schöpfeimern (nach Art ber gewöhnlichen Wassersdersdert in den der hinter Adoft eines Dampswagens angebracht und in ein Auestlibergeschlie eingeschoffen nerben; hierauf liebe man Hochburgeschlie eingeschoffen aufwarts gehenden Wurfe in die untern Schöpfeimer auf eines eines Wasses, woder der bestatt werdet wiede; auf biefe Art wurde bie entgegengesetzt Serie des Rades, wo die Schöpfeimer mit Auesfliebe angeschlie find, überwissend werden, und 6 den Wagen angeschlie find, überwissend werden, und 6 den Wagen in Verseung keben.

113) Methode, bas Sahmehl von Getreibe ohne Faulnig zu erhalten.

(Aus Journ. des Conn. usu. et prat. Mary 1836. S. 124.)

Das bloße Walchen bes Getreibemehles kann nicht bas Sahmehl geruchten, weil ber Kleber, ben bief Subftangen enthalten und ber ein elaftliges Beffech bildet, bas Sahmehl gurückbatt, zwischen bem es geiegen ist, so baß bas gange Wehl mit bem Wasser weger wolcher wird. Um bie Zennung biefer beiben Eubstlangen zu erhalten, muß man seine Bussuch zu einem Abrigieren nehmen, mechpes bem Areber erlaubt, fich zu wertnigen, nud bas Sahmehl fahren ju essen, und bas Sahmehl fahren ju essen, und

bie Bertegung biefes Rorpers bewirten, bamit bie Starte frei wirb, biefes lettere Berfahren ift bas einzige, bas man bis jeht in ben Runften befolgt hat.

So wie die organischen Stidgas-Stoffe, so ift auch ber Areber fabig, eine faulige Aufdiung zu erfabern, welche febr aberliechende Producte expusy; wird er allein mit Waffer in Berührung gelaffen, so wird er zuerst pechartig und wird weich, hierauf entwicken sich Gafe, werder einen außerst unangenehmen Geruch haben; die gange Masse graffe gebt in einen Bret obne Conssisten aber.

Wenn das Getreibemehl in dieseten Umfande versigt wird, so erfährt es langlamer eine analoge Bere amberung, weiche von der Erzugung versiehen übeltichenden Producte begleitet wird; nach einer gewissen Beit dat der Aleber ziemtich vollständig seine Confisten verloren, so das sich das Sahmehl ternnt; es fällt nach Verhältnis seiner Dichtigkeit zu Boden; der Aheil des veränderten Alebers deberdt es, und darüber besinder sich ein Basser, weiches Ammoniat: Salze, Alcohol und serfelde organische Erosse einstellt.

Dit Benubung biefer Reaction erzeugt man bas Sammebl bes Getreibes; bie Rorner werben gerftogen, mit Maffer und einem Theile ber Rluffigfeit vermifcht, welche aus borangebenben Operationen gewonnen wirb, und unter bem Ramen ficheres Baffer befannt ift, um einen flaren Brei gu erzeugen; in biefem Buftanbe bringt man ben Stoff auf Befage, bie auf ber einen Seite offen find , und fest fie ber Temperatur ber Atmofphare aus; bie faulige Berlegung ber Stoffe geht por fich, und nach einer bestimmten Beit, welche bon verfchiebenen Umftanben, und namentlich von ber Tem: peratur abhangt, aber immer ungefahr einen Monat betragt, findet man auf ber Dberflache Rleie und ger: febten Rieber, bas Startemehl bagegen ift niebergefchlar gen; burch Bafdungen und nachbem man ben Stoff burch feibene Giebe gefeihet bat, um bie grobern Theile, bie er noch enthalten tann, ju entfernen, erhalt man ibn in bem geborigen Grabe ber Reinbeit. Das erfte Maffer mirb bei Seite gefest, um ju neuen Dperationen ju bienen , felbft bismeilen jur Sutterung ber Someine, bas Baffer, womit bas Dehl ausgewaschen morben ift, mirb meggegoffen; bas Begfliegen beffelben erzengt viele Rachtheile burch ben unangenehmen Beruch und burch bie Eigenschaft, bie es befist, Die vielen organifden Subftangen ju gerfeten; auch gehoren befi wegen biefe Sabriten ju ben gefahrlichften, ungefunde: ften und unangenehmften.

Dagas. b. Erfind, Reuefte Jeige B. Ili. D. VII.

Mußer biefen Unannehmlichteiten befist bie Rache barfchaft von Startemehlfabriten viel Ungngenehmes. ohne bag man boch fagen tann, bag bie babei ftattfinbenben Musbunftungen ber Befunbheit nachtheilig maren : begwegen murbe es fehr munichenswerth fenn, wenn man bas Cabmebl burch Dethoben gewinnen tonnte, welche nicht mit jenen Unannehmlichkeiten verbunden find: ia es mare felbit aus einem anbern Befichtepuntte betrache tet, Diefe Beranberung febr ju munichen. Das Rornmehl enthalt im Mittel 10g trodnen Rleber ober etwas mehr ale 202 feuchten ; biefe an Stidage febr reiche Subftang tann mit großem Ruben gur Bubereitung pies ler nublichen Producte angemenbet merben. Gin Pharmaceut zu Bervia, Martin, bat feit gret Jahren eine Sabrit errichtet, beren Dethoben burchaus verfchieben finb, und welche geftatten, ben Rleber in Totalitat gu fammein, und menigftens bas Baffer anzumenben, mels des eine gemiffe Quantitat Buder burd bie Bubereitung ber aabrenben Gulfenfruchte enthalt. Der Erfinder hat biefe richtigen Refultate baburch gefunden, bag er bie Methobe bes Musmafchens bes Mebibreies im Grofen anmenbete.

Wenn man Mehl versuchen will, um das Berhalten is des darin enthalternen Atebers au bestimmen, so wisches nam mit einem Filte Wasspre eine Quantital, weiche 5 — 600 Grammen Wehl enthält; nur wenn man mit viel Seogfalt versähet, berliett man keinen Ateber; die anzuwendende Zeit wahrde beträchtlich sonn auch schrift die Depreation soll ummöglich, wenigsens sich sollweite der im Gessen ausglussbern, vorziglich veram man Tersparnis beabsichtigt. Es haben sich Schweitzigkeiten worden, und bie Atebei sis sein eine der geworden, das man nicht begreisen kann, wie nur so viel Zeit verges ben konnte, ohne daß man ein so nüthliches Berfahren in Anwendung brachte.

Martin wusch juerft ben Teig auf Saare Gieben; bie Operation ging sehr leichet. 3met Arbeiter waren im Stande, eine Quantität Teig zu wolchen, welche Zoo Mlogaammen Wehl enthiett; das Schäfternehl bagesen mußte durch zwei seibene Siebe geseiht werden, um den gehöltigen Serad ber Keinheit zu erhalten; übrigens brüdreder erfoaltene Aleber rein sepan, umd könnte zu werschiebere erfoaltene Aleber rein sen, umd könnte zu werschiebenen Breeden dienen, das Wasser dagegen kann zur Erzugung von Alcohol benutz werden. Wenn man anstatt des Hanflebes ein Metallogischeft nimmer, so erhält daburch das Wasser im Metallogischeft nimmer, so erhält daburch das Wasser des Breies eine ungemeine Leichtigkeit umb Schnelligkeit; die Manner sind dabeit

burch Frauen erfeht, welche jeben Tag bis auf 700 Rie logramme waschen, welche 500 Kilogramme Dehl enthalten.

In bem erften galle bebufte man einen Arbeiter, ber bas mit Staftemehl geimeangerte Waffer burch bas felbene Sieb laufen lagt; bagegen bet Amorndung bes metallischen Siebes hat man biefe Operation nur gur Berningung ber Mieberichlage nethig, bevor man biefel ben abredfelt,

Das metallische Sieb last bas Wasser teicht laufen; man tann alle Mal eine größere Quantitat burchlaffen, ohne zu besürchten, daß man ben Brei zu sehr anmössert; auf biese Art wird bas Waschen sehr befeleruniat.

Der vor burger Gett gebilder Teig behandelt fich bei bem Balden beffer, als wenn man ihn gu lange worder zubereitete; bie Erfahrung hat dargethan, baf man eine hinreichende Quantität beffeiben als halb Kagesabeit fineten fennte; er wird auf bie gewöhnlich Arr unbereitet, nur etwos fefter als ber Brobtela.

Die Giebe find oval, 22 Boll lang, 18 Boll breit, und befteben aus einem boppelten metallifchen Bemebe ; iebes berfelben wird auf ein offnes Raft gefent por ein anberes Rafi, bas ale ein Bebalter fur ben Sabn bient. an welchem ein Robr in Geftalt eines T angebracht ift, beffen unteres Enbe viele febr feine Locher befist, bie unter verfchiebenen Richtungen Baffer ausfpriben, fo baf es auf biefe Art aber viele Puntte verbreitet wirb; ber Arbeiter nimmt aus bem Badtroge eine Quantitat Tela von 5 bie 6 Rilogrammen ungefabr, legt ibn auf bas Gieb, inbem er bas Baffer fcmach laufen tagt; es beginnt fich nur mit einer giemlich langfamen Bes wegung gu bermengen, fo bag alle Dberflachen bes Zeis ges, obne gefchlagen ju merben, gleichmäßig Baffer per foluden ; fo wie bas Startemehl fich trennt und ber Teig grau wirb, muß bie Bermengung rafcher gefcheben, und am Enbe bleibt ber Rieber allein in ber Sanb.

Wenn ber Teig schiecht gemocht, bas Dehl (diecht iff und zu kleine Rieine enthälte, so kann er auf dem Seiebe gewochfen verben, woevauf nichtst mehr durchgeft; man muß dann die gange Raffe in einen habt mit Waffer angeschilten Einner than der Seife wird gut mit ber hand umgerührt und nach einigen Minuten auf das Sieb geworfen, das Wasser zurest und ban bie solber Rasser, bierauf geht das Walchen leicht von Statten.

Das Baffer muß talt fenn; bas Queliwaffer ift bem Blufmaffer vorzugleben; im Magemeinen bat man

400 Liter Baffer nothig, um 100 Rilogramme Telg ju mafchen.

Wenn man fich jum Wasichen bes Leiges eines Jaafliebes bediente, so mußte man das Massier aus zuweimal durch ein seinemes falfen. Geitbem Martin ein metallisches in Anwendung gebracht hat, hat man nur notig, bas Sahmeht am Ende ber Operation burchulassein.

Benn ein Sag angefullt ift, fo lagt man es un: gefahr 20 Stunden fteben; fobalb bas Baffer flar geworden ift, gießt man es vermittelft eines Debers ab, ber an feinem furgern Schenfel ein Beden bat, bamit man mehr Baffer, ohne ben Cas ju ftoren, berausgieben tann. Diefes Beden wird in einem Abitanbe von einem halben Bolle von ber Deffnung bes Sebers burch zwei eiferne Ctabe gebatten, ble man nach Be: lieben etheben tann; ber obere Theil ift mit einem Beber verfeben, ber ibm erlaubt, vollftanbig bie Deffnung au verichtießen. Dachbem man bie flare Riuffigleit ab: gegoffen und man fogleich angebatten bat, fobalb bie Rtuffigteit trube burchtauft, fo finbet man in ben Raffern brei Chichten, bie eine, welche weißes Baffer, Die smeite, melde eine belle Atufffafeit von einem fcmustgen Beif enthalt, und bie britte von meifem und feftem Startemebl.

Man nimmt guerft bie weiße bide Stuffigfeit mit einem platten Gefage binmeg, bann ben erften Sab und mafcht bie Dberflache bes zweiten mit etwas Bafe fer; ba es auf biefe Mrt fcmer ift, auf bem Boben bes Saffes ju arbeiten, ohne es ju neigen, fo tann man auf foigenbe Art verfahren : vermittetft bes ftarten Dinfele bee Giebere permifcht man aflmablig ben tia ren Sab mit bem erften Sabe, indem man von Beit ju Beit eine Geite bes Raffes erbebt, um ben weißen Sab ju bemerten, fobalb man ibn fieht, bebt man fo: gleich bas Saf in bie Sobe und gieft bie gange Stuffigteit in eine Banne; man nimmt bas gaf mieber meg, und mafcht bas Capmebl mit etwas Baffer; man reibt bie Dberflache beffelben mit einem Dinfel und theilt es fo; auf biefe Art nimmt man ben gangen erften Gas meg.

Man muß bafur Sorge tragen, bas man bie Baffer nicht geneigt laft; bas Stattemehl tonnte berausgleiten, was bei einer heftigen Beroegung niemals geichtet.

Das Startemehl ift weiß und hat hintangliche Confifteng, um es in Rorbe von Welbenruthen gu beimgen, bie mit Leinwand bebedt find; ein Sag von zwei Spectolitern, welches bas Bafchungswaffer von 50 Kilogrammen Mehl enthalt, giebt ungefahr 22,500 Grammen naffes ober 15 Kilogrammen trodnes Stattemehl.

Wenn man die gluffigkeiten, welche man von dem Bidfiremehl abgeschöft bat, fich feen läßt, nachem man Moffer bingugefchgt, um die Schfer au fallen und umgerührt bat, erhält man einem zweiten und deiteten Sca, welche beibe zusammen ungefabr 13 Kilosgrammer wiegen; man vereinigt mehrere diefer Sche, um fie zu einigen. Wenn man fie umraber, so muß man bie Bewegung ber Fluffigteit durch eine entgegengefeste Bewegung berchen, ohne blefes Mittel wurde bie Schiemmehl: Masse in wirte hoht fepn.

Sollte ein Unfall fatt gefunden haben und ein Iheil voc Arbeit vorfinben, so marbe baffeibe mit braunen Schichten ohne Confifteng vermengt fenn, und man tonnte baffeibe leicht reinigen, wenn man es aus bem Siebe mit einigen Blattern grauen Lospapiers abspielte, welches ben Kles ber zurüchtlich.

Wenn man genau verfahrt, fo ethölt man ungefahr Soß schone Statte aus dem Mehle, 10g von eis
ner Misqung von salfchee Statte, sehr gertheiter Riete,
Aleber und Mehl, welches geitocknet weißgraulich wird;
läßt man sie vor dem Arochnen sauer werden, so wich
sie weiß, und bennte als Stadet von der zweiter und
deitten Qualität vertauft werden. Auch könnte man
sie zu Buchbinderteim benuhen; kann man sich nicht
abvon befreien, so nimmt man sie im Bustande einer
Brüche mit dem Bosspungewasser zu Deftilation.

Das Getreibemehl enthatt eine gewiffe Quantitat Buder, in Bauquelin auf 58 bei 500 Rilogrammen Debl bestimmt, Die 12 Stunden hindurch mit Baffer gemafchen worben finb; es find bemnach barin 25 Ris Logrammen enthalten, welche fich aufgetoft in bem Bafdungsmaffer befinden, woraus man 175 Sectoliter reine Muflofung und 50 Rilogramme Graufcmars ent: balt, welches eine reiche Daffe bilbet, bie auf bem Startemehl fdwimmt; wenn man bie Stoffe alle Zage behandelt, fo erhalt man bei jeber Operation 150 Ris logramme Stoff, ber gur Erzeugung von Alcohol geeignet ift; man finbet bann 175 Bectoliter Bafdunge maffer und bie in 15 hectolitern abgefputten Orpbe ; au ibrer Bebanblung bedarf man gwei Gabrungeman. nen von 20 Dectolitern; Die Gabrung und Rroftallbile bung ber Stuffigteit erforbert ungefabr vier Tage.

Bur Buderbildung ift es außerbem unerläßlich, eine Banne von einigen Bectolitern und einen Reffet von

brei hectolitern ju haben, um ben fluffigen Sag anjumenben; bie Deftillation tann in einem Deftillirtolben von brei Dectolitern ausgeführt werben \*).

Bon ber gewerblichen Unwenbung ber fluf: figen Refte.

Rachbem bie fluffigen Ueberrefte mit 15 hertolitern Waschungsweifer in ben Arffel gethan worben 
find, beingt man die Kilfffeit, wöhrend man umrührt, 
jum Aufwallen, damit sich die Stafre nicht aniegt; 
if sie gut geblert, so schütter man sie zur Buderblibung in das Ses; wem die Ermperatur auf 70° bes 
Gentesimalthermometere gesallen ift, so fagt man 35 
Kliogeamme gefeinnte Gersse der Korn hinzu, umb 
rührt vom Alte zu Beit zum. Der aub der Deprexation 
resultirende Kieder könnte in Anwendung gebracht were 
ben, man würde aber dazu 45 bis 50 Kilogramme no
tig hoben.

Bemertt man, das die Aufrebildung vollende ift, fo bringt man die Sichsigsteit mit dem übrigen Waschungswosser auf Gehrungswamen, und desstütte, sodab die Gahrung beendigt ist; wenn die Operation
gut ausgesschort ift, se erholdt man 90 die 92 Liter
Branntwein dei 19° Spiritusgebalt, den man von
500 Klogemmen Mehl und 35 Gerste und Korn gewonnen hat.

Man kann Wachholber jur Destillation hinzuschgen, um eine Kluffigkeit zu erhalten, die an vielen Deten vorthrübglich angewendet werden kann; durch abermalige Destillation kann man ein Product erhalten, bas man leicht zu vielen Zwecken verwerden kann.

Bon ber Unmendung bes Rlebers.

Bis ight wurde bei ber Stattefabrication ber Atsber gang verloeen, ba sich noch Leine Gelegenheit dan geboten batte, die Falle ju untersuchen, in beren er am gewendet werden fann; Martin bat jur Benugung diefen Köpperd verschiebene Berluche angestellt, welche richtige Resistate zu gemöhren versperchen.

Obgleich mehrere es geläugnet haben, so besigen bie Stidtioffiubsangen boch eine ernährende Eigenschaft, wertige, wenn sie nicht unbedingt ihnen eigen ift, wenigstens burch ben Einflus ber Körper entwickelt wird, welche sie vielem Fällen begleiten, oder welche man

<sup>3)</sup> Begiebung auf bie bier angegebenen Gemichte und Maafe bemerten wir nur noch, bef ein Allogramme, gleichte 1000 Grammen, gleich 2,138 pr. Phubmen fft; ein Perlotte bagegen, ber 100 Etter enthält, ift so viel als 1,62 pr. Schriffel.

ihnen am höufiglen hingufigt; bas Kartoffel-Sahmehl, welches an sich ein nur unvollsommenes Rahrungsmetel ift, rebait durch die Mifchung mit Atober abserft entschiedene Ernahrungs-Eigenschaften; man kann baber mit großem Borthelle bie bedvetende Aunatikat
beises Aberers benuben, den die neue Bereitungsart ber
Stacke aus Getzelb arbietet, um aus der Vermischung
berseiben mit Kartoffel-Sampt ober mit Kartoffeln
felbe, ein sehr nagbrafese Brob zu erbalten.

Dr. Arnel hatte in ber iehten Zeit versucht, bas Reisbrob in Aufnahme zu beingen, Dr. Du com un dagegen Brob aus Kartoffel-Salzmehl; aber die Erfahrung hat dargethan, daß es bei weitem nicht so vor theithaft ift, als man vermuthet batte, Reis- und Gertreiber Sahmehl zu vermischen. Die Anwendung bed Kiebers lätt verfolsebene Resultate vorber seben.

Der Atcher eann burch verschiebene Methoben brauchbar gemacht werben; man kann ibn auf Metalipateten, bie bis auf 30 ober 60° erhigt weeben, ab trochnen; man bestreut bie Platten mit Salg, damit sich ber Aleber beffer ibi; bie Schicht barf nur 5-6 Millimetre betragen; sobalb ber Atcher bie gehörige Confisten gebalten bat, wender man ihn um, und bringt ibn auf Notbern.

Der Aleber wird dann fester, von einer getblichen Masse, bedelich, und leicht zu puloreissen; wenn man ibn musichen Abenen perfe, so wich er welch; man kann ihn mit einer großen Angahl Körper vermischen; aber sein Preis wied ziemilch boch, da seine Zubereitung volle Goegstatt, handardeit und Bernmanetrallien er-fordert. Dagsgen kann man ihn seht leicht und ausdauernd erhalten, wenn man ihn seht leicht und ausdauernd erhalten, wenn man ihn achtem man ihn abgrechgest dat, mit gelehen Gewichten fest tendemm Kartoffrimehis knetet; die Mischung wird im Den oder im Sommer an feier Luft getrocknet; auch kann man sie auf eine Akennubelnmühle bringen.

Diefe Mifchung kann mit jum Brobbaden mit Aurtoffeie, Roggene, Gerftene, Safter Mehl verwengt werben, ja bas Getteilbemehl felbst verbeffern; die bare aber angestellten Bersuche versprechen wichtige Resultate.

Wollte ober tonnte man nicht ben Rieber gur Erndrung bes Mendichen gebrauchen, jo tann man leicht alles, was man erzeugt, jur Futterung ber Schweine und anderer Thiere bermenben; indem man den Rieber mit ber Riebe vermicht, bie von dem Getreibe fommt, dos man gur Statet gebraucht, erhalt man einen ungemein nabtbaften Stoff fur die Schweine. Diefes

Brob trodnet leicht, man mag es brodein ober einweichen, ble Thiere lieben es fehr und werben bavon ichnell fett.

Man fieht, welchen Bortheil man aus ber Anwendung eines Stoffes gieben tann, ber bis jest nicht nur völlig verloren, sondern beffen Berarfung auch Urlache einer laftigen Beschwerde war, ja felbst ungesunde Dunfte erzeuate.

Der Rieber tann auch ju verschiebenem andern oftonamischen Ameden benute verben jo tann er im feischen Zuftande als Gabrungsmittet anftatt ber hefe gebraucht werben; sieben bis acht Lage einer Temperatur von 15.—16' ausgefest, wied er sauer und mit Wasser vermisch, acht bis zehn Lage ausbewahrt werden; auf biefe Art erbit man einen vortrefflichen Lein, ber vortpelithaft von Alfchiern benust werden tann, ba er eine große Rraft bestigt und nicht die, so daß er zu seinern Solgern anzuwenben filt.

Die Abtrodnung bes Riebers geschieht in biefem Salle febt leicht baburch, baf man ihn auf Tellern ausberitet; man tann ihn bann ohne Beranberung leicht aufbewahren, indem man ihn mit Baffer beneht; ber Breis werbe nicht febr boch werben.

Menn man ben sauem Rieber mit etwas Baffer verbannt, so kann man sehr gut einen leinerhom Kaffet gubereiten, weider getrochnet, oben fich anubangen, zusammengerollt werben kann; bei bem Gebrauche benetzt und erwärmt man ihn etwas. Martin ift übergeugt, bag man auf gielde Beise ben sauem Rieber zum Appretiern von Geweben, und zum Leinen bes Papiers gebrauchen benne, jedoch sind seinen angestellten Bersuche noch nicht so weit vorgeschieften, daß man etwas dare über mit Schrebeit aussachen kann.

Bur Fütterung von Thieren kann man ben Aleber auch auf folgende Art zubereiten: man tauch ihn einige Augenbilde in einen mit tochendem Wassiffe angefüllten Keffel, und nachdem man ihn gut hat abstehpfeln lassen, trochnet man ihn im Ofen ober an der Luft. Er enthalt Nahrungssioffe und geputoert kann er mit allen Nahrungsmitteln vermisch werden; dann ift er jedoch nicht mehr jur Gahrung gerignet, und kann bei der Breeftung bes Brodes nicht mehr angewendet werden.

Um bie bei der Operation erhaltenen Producte noch einmal aufzuführen, so fiebt man, daß 500 Kilogramm gutes Getreibemehl, das zwei Bruere taglich walchen ebnnen, und anbei außerdem noch zwei Arbeiter erforberlich find, der eine jum Antern bes Teiges ter erforberlich find, der eine jum Antern bes Teiges und Bafchen ber Starte, ber anbere jur Aufficht über bie Babrung und Deftillationen gemabren :

Feine Starte: 275 Rilogr.

Frifchen Rieber: 150 -

Das Bafdungemaffer, welches mit ben fcmargen Saften vereinigt wird, fann 45 Liter Affohol bei 18° aemabren.

Dhne weiter die Koften und den Preis der Probuete zu berechnen, der sich nach der Berschiedenheit der Localitaten eichen mus, wied man doch sozliede den Bortbeil einsehen, den das Bersahren von Martin erzeugt, sowohl in Beziehung auf die Gesundheit als die Ertparnis.

Martins Arbeit ift, wie man fieht, so vollfidnbig, als man es nur erwarten tann; sie verdient im hoben Brabe die Aufmerksamteit aller berer, die fich mit dies fem 3weige ber Industrie beschaftigen.

Ahrug bat auf die Ausziehungsart ber Sticke aus bem Geterle vermittelft einer Mafchine ein Patent genommen. Sein Berfahren, das in einer bedeutenden Fabrit bei Parts ausgeschiert ift, bietet die nämitigen allgemeinen Bedingungen für die Gestundheit dar, als Martins Methode; sie bezweckt ebenfalls die Bermeidung der Unannehmichkeiten, welche die alte Fabrifationsart darbetert.

Die Mafchinen haben gewöhnlich ben Breed, ben Preis ber handscheit zu vermindern; jeboch mochte in biefem Falle fewerlich durch mechanische Dulfelmittel ber Breed erreicht werben, benn zwei Frauen waschen etglich 700 Kilogramm Brei und ber Lagetohn berecht ungefahr a.c. opf.

Martin hat es auch versucht, ganges ober gemahle ne Getreibe anguvenden, das mit kaltem ober lauem Baffer beneht und unter Eylinder gebracht wird; das erftere Berfabren giebt er jeboch vor.

Bon ber Bereitung bes Bieres aus Ba= fcungsmaffer.

Da der moblifeite Preis des Altshols in vielen Killen die Wortheite zu nichte machen könnte, welche man aus der Destillätzien des Wasschungswasser we Wehtes ziehe, so das Wartin eine andere Anwendung aufgeschaft; er verführt auf solgende Art, um ein nüsiches Produkt zu erhalten.

500 Kliegramme Mehl geben ungefahr 15 Hectoi. Baschungswaffer und 50 Kilogramme grobes Schwarz als Filhsigetit; biesen lehtern Stoff bringt man mit 9 Pectolitern Walchungswasser in einen Kessel, der 12 Spectol. ungefahr enthalt; wenn die Temperatur auf 70° geftiegen ift, so fügt man 75 Alloge, gemahlne greimte Gerfte bingit und bampft bas Feuer; man vermischt die Stoffe gehörig und bebeckt den Keffet; von zeit ju Beit rührt man unt, indem man die Temperatur zwischen 62 und 70° erhält; nach gehöriger Umrührung läht man die Kickfigkeit auf einer Etochfitte von einem Fuße Dicke durchlausfen, und versieht den Woben mit einer Wanne, welche Löcher besitet, die nache die einender find.

Man reinigt ben Ressel umb beingt die Filisssein mit seins Aatbesüssen, weiche in Stude geschnitten und in einem Saat vereinigt werden, dinein, idis vier doer finst Stunden der in der die stehe der, und erhölt das Wasser burch allmälige hinzusugung von Wasshungerswasser auf vermielben Riveau. Eine halbe Stunde, bevor man mit bem Feuer nachläft, weist man in die Kissssigkeit 2 Rivoge. guten hopfen und mäßigt, and Bededung des Kesser, das Feuer, sitteict die Fissssigkeit von neuem, und vere einigt sie in Gesche mit veriter Obersäche, um sie so school die Mossississe die Studie. Wenn de Kemperatur auf 20 bis 22° gefallen ist, sügt man § Kiog. Der sen und eben so viel felsforn Aleber binzu und büte bildssigkeit and vier die stum Stum der um.

Das erhaltene Bier wiegt ungefahr 6 Brad, man tann es nach vierzehn Tagen auf Slafchen fullen und zwischen zwei bis brei Monaten ift es aut.

Man erhalt auf biefe Art 10 hertol. Bier aus 75 Riiger. gefeinter Gerft. Menn bas grobe Schwarz eine nügliche Anwendung gestattete, so fonnte man baffte 15 Alloar. Gerste in Anwendung bringen.

114) Seinrich Walfer Woods, von Auftin Friars, in ber Einy von London, Kaufmann, patentitte Berbefferungen bei ber Bereitung bes Dels.

(Xus Rep. of Pat. Journ. Mary 1836. S. 168.)

Diefe Erfindung ift auf alles Del anwendbar, weiaus Saamen etgeugt wie. Bei der gewöhnlichen Delbereitung pflegt man bekanntlich den Saamen ju gegentelchen und das Del ausgubeichen; der Gegenstand gegenwärtigen Patentes besteht in der Anwendung verbannter Sauer (namentlich Salgiaure) devoe der Druck in Anwendung gedeacht wied, wodurch sich das Del mehr von dem Saamen ternte.

Bu diefem Ende nehme man 100 Pfund Caa:

men, und mabrent er gerieben wird, befprenge man ibn regelmäßig mit ungefahr 3 Pfund 2 Ungen Galsfaure. bie etwa mit bem boppelten Gewichte Baffer verbunnt ift. Durch bas Berreiben und Befprengen wird ber Grunbfaamen eng mit ber Gaure verbunden merben; Diefe Difchung von Saamen, Caure und Baffer bleibt einige Stunden fteben, swolf find im Allgemeinen binreichend, jedoch ift bie Beit nach ber Qualitat bes Caas mens veranderlich, mas man aus ber Erfahrung bin: langlich bestimmen wirb, jeboch wird eine langere ober targere Beit feinen mefentlichen Ginfluß auf bas Reful: tat bes Proceffes ausuben. hierauf wird bie Difchung bem Drude unterworfen , inbem man fie in Gade beinat . welche man auf folgende Art unter bie Dreffe thut : querft einen Gad Saamen, bann eine Gifenplatte. bierauf abermals einen Gad u. f. w. Gine bodraulifche Dreffe ift vorzugieben und ber Drud auf Die gemobnliche Art auszuüben. Durch biefe Berbefferung trennt fich bas Del leichter vom Saamen, und aus einer gegebenen Quantitat beffelben erhalt man mehr Del, ale wenn man bie gewehnliche Dethobe in Unmenbung bringt.

Die genauern Quantitaten von Saure und Maffer, weiche auf eine bestimmte Quantitat Saamen angewendet wied, bangen von ber Qualität bessiehen ab, Die Erfahrung wied leicht die besten Berhaltniffe kennen leben.

115) John Byerley's, von Mhiteheed'sogrove in bem Kirchfpiele von St. Aufe, Chelfea, in der Graffchaft Middlefer, patentirte Ersfindung einer Zusammensegung, welche eine beträchtliche Ersparnis von Del und Seisfe, welche in Fabriten von wollenen Zeusgen angewendet wird, erzeugt; mitgestheilt von einem im Auslande wohnenden Fremden.

(Xus The London Journal, April 1836. @. 96.)

Diese Erfindung besteht in der Anwendung einer weiffen flussen Busammenfehung fie besteht aus eie ner zeichten Tusticlung aus Katl in Naffer und eie ner gewiffen Quanticht Det, das vorschriftmäßig bingungefigt wird) und ywar zu den Breeden, zu weichen get Del in den Fabrilen zur Borbereitung und Beardeitung der Wolle gebraucht wird, wobel, eine große

Ersparnis erzeugt wird, welche fich auf 75g von ber Quantitat Det belauft, welche jest erforbeelich ift; eben so wird ein großer Theil Geife, ber gur Reinigung ber Bolle nach Anwendung des Deies erfoedetlich ift, erseuat.

Um die gefattigte Muftofung von Ralf und BBaffer in hinreichender Quantitat ju erhalten, empfiehlt ber Datenttrager einen Bafferbebalter, ber fur bie nothige Quantitat in ber gabrit bie erforberliche Große bat; an bemfelben befindet fich an der Geite in der Rabe bes Bobens ein Sahn, um bas gefattigte Raitwaffer Benn ber Behalter mit BBaffer gefüllt und eine Quantitat gelofchter ober ungelofchter Rait in einer großern Quantitat als jur Cattigung bes Baf: fere nothig, bineingetban ift, fo muß bas Baffer und bet Ralt einige Beit hindurch umgerührt werden, bamit eine Auflofung bes Rattes bis jur Gattigung eine balbe bis eine gange Stunde binburch eintreten tann; biet: auf gestattet man bem nicht aufgeloffen Raite fich auf ben Boben bes Behalters ju feben, indem bagu feche bis gwolf Stunden, je nach ber Quantitat geftattet find. Das fo gefattigte Ralfmaffer tann an bem Dahne abgezogen und eine fernere Mufibfung burch Bieberholung bes Proceffes erzeugt werben. Fur biefen 3med ift bas weichfte Baffer erforberlich , beftillirtes Regen: ober meiches Blufmaffer ift am beften. Es leuchtet ein, bağ fomobi gelofchter ale ungelofchter Rait bei Bereis tung bes Raltmaffers angemenbet werben fann; jeboch ift gelofchter Ralt gum Gebrauche vorzuglicher, ba in Diefem Falle bie gefattigte Auflofung in einer turgern Beit erhalten wirb. Der Patenttrager empfiehlt eine Bufammenfebung aus brei Theilen gefattigter Muflofung Ralfmaffere, einen Theil von ben Delen, bas in molle: nen Manufacturen fur gleiche 3mede angewendet wirb, welche Stoffe in einem paffenden Behalter in ben obigen Berhaitniffen gemifcht und auf bie gewöhnliche Art umgerührt werden, bis man vollftanbig eine folde Mifchung bes Ralfmaffere und bes Deles erzeugt und bie Fluffigleit homogen wird, in welchem Buftanbe fie fur ben Bebrauch fertig ift. Diefes Berhaltnif von brei Theilen Raltwaffer und einem Theil Del ift nicht unbedingt nothwendig und mefentlid, ber Patenttrager niebt es jeboch namentlich fur feine Botte ber. Das Del vertragt jeboch ein etwas großeres Berbaltnif als ben vierten Theil, namentlich bei ber Unwendung auf grobe Bolle; es tann in biefem Salle bis gu ben beite ten Theil genommen merben; aber bas Raitmaffer barf nie mehr als brei Biertel ber Bufammenfegung aus: machen. Die auf biefe Art gebildete Zusammensequing fann bann anstatt bes Deies bei der Bearbeiting der Wolle in dem Berhätiniste von 22 Pft. auf 100 Pft. Wolle ungefähr angewendet werden; hierauf wird die Wolle vor der Zusammensehung auf dieselbe Art gereringt, wie es bei der gewöhnlichen Rodertalonsant von Dei gereinigt wied; man hat dann viel weniger Seise nöchtig, als wenn Dei allein in Anwendung gebracht werden ist.

116) Johan Fenton's von Sybenham, in ber Grafichaft Kent, Gentleman, patentirte Busammenfebung, welche als Geife gebraucht werben fann.

(Mus Rep. of Pat. Inv. Febr. 1836. 6. 219.)

Diefe Erfindung besteht in Erweiterung des gewohnlichen Proceffes ber Seifensabriftation, wobei eine Busammensehung erzeugt wird, die als Seife gebraucht wird.

Der Patenttrager verfahrt bei ber Ceifenfabrifa: rion in aller Begiebung nach ber gewöhnlichen Dethobe, bis bie Geife in Die Kormen gefcopft wirb; bann fugt berfelbe eine fluffige feifige Bufammenfebung bingu. melde aus folgenben Stoffen beftebt: Er toft eine binreichenbe Quantitat gewehnliche Gobe, wie fie im Sam bel portommt, in einem gleichen Gewichte Baffer auf, preft bie Auflofung auf ftart gebrannten Rait, unb ichattet bie Daffe in eine gewöhnliche Laugen : Pfanne, und groat fo, bag bas Bewicht bes Raltes und ber Cobe gleich ift. Die auf biefe Art erzeugte Lauge wird in einen Reffel gebracht und gefocht; ju gleicher Beit wird eine Quantitat Maun, welche gleich ber bals ben Quantitat Gobe ift, in einem gleichen Gewichte Baffer in einem anbern Reffel aufgeloft. Benn ber Maun ant anfgeloft ift unb bie tauftifche Cobe an: fångt ju tochen , fo wird beibes in einen Behalter gelaffen, fo bag zwei Theile Lauge auf einen Theil Mlauns auflofung tommen. Die Difcbung muß bann abges tablt merben, bis bie Temperatur gerabe bod genug ift. (man tann bies balb ermitteln), um fie leicht in eine Berbindung mit ber Geife ju bringen, ju weicher fie in bem Berbaltniffe von einer Unge auf jebes Pfunb Beife bingugefügt wirb. Die Geife muß fo lange umgerührt werben, bie fich bie Difchung geborig bamit verbunden bat. Auf Diefe Art wird eine große Bers befferung in ber Qualitat ber Geife erzeugt, welches von ber ungewöhnlichen Quantitat ftarter bauftifcher gauge berruhrt, melde fie verfchiudt.

Dogleich wir bier die Berhaltniffe genau angeger ben haben, fo werden fich bieselben boch nach ber Quatitat ber Ingredienzen mobificiren.

- 117) James Fergufon Saunders von Sensferben Street, Sanover Square, in der Graficaft Mitbblefer Gentleman, patentirte Berbefferungen bei den Zuderzohrsund andern vegetabilifchen Zuder Gaften und in dem Bleichen berfelben.
  - (Xué The Repert. of Pat. Inv. Xpril 1836. C. 223.)

Diefe Erfindung beliebt barin, ben Gaft bes Buderrohre und anderer Gafte, melde Buderfloff ent balten, einem Proceffe ju unterwerfen, mobei blige, ichleimige und andere froftallifirbare Stoffe getrennt und niebergefchiggen merben, bepor bei ber Buderfabris fation Dibe auf folde Cafte in Unmenbung gebracht Rach ber gewöhnlichen Methobe ber Buderfa: beifation . befonbere aus Buderrobe . wirb ber Gaft fo fchnell ale moglich ber Unwendung ber Sise untermor: fen, moburch jugleich mit ber Bingufugung von Mitalien ober anbern Stoffen bie fchleimigen und anbern Unreinigfeiten fich auf bie Dberflache in Schaum erbeben, ber mit bem Schaumloffel abgeschopft wirb. Dieß ift nicht nur ein beichmerlicher und toftfpieliger Procef. flart jugleich auch nicht wirtfam ben Gaft ab, fonbern es werben viele Unreinigfeiten mit ben Budertheilen verbunden, welche nachber nicht getrennt merben ton: nen ; burch bie Erfindung bes Patenttragere bagegen werben biefe Stoffe vollftanbig, por Unwendung ber Barme, getrennt, und gugleich tann ber Bleichungsproces bann vortheithafter unb mirtfamer ausgeführt werben, ale es bis jest burch Unwenbung von thieris ider Roble gefdeben tonnte. Die Erfindung beltebt barin, bag man in einem paffenben Befafe Erbe mit Robe : ober anbern Gaften vermifcht, welche Budertbeile enthalten, und regelmäßig nach einer Richtung umrührt; auf biefe Art verbindet fich bie Erbe mit ben ichleimis gen und oligen Theilen, fie feben fich fcnell ju Boben, und laffen ben gereinigten Gaft oben, welcher abgezogen und bem gewöhnlichen Berbunftungeproceffe unterworfen wird, um ben Gaft jur Repftallifirung ju concentripen. Gelbit bei einer größern Unwendung

biefer Methobe bat man bis jest noch nicht entbedt. bağ eine Erbart eine materiell verfchiebene Birtung als eine anbere ausubt, fonbern alle haben bie gleiche Gi: genichaft, baf fie fich mit ben ichleimigen, bligen Theis len und anbern Unreinigfeiten verbinden und fie nieberfcblagen, und auf biefe Urt fie von bem reinen Buder: ftoff trennen. Da bie Gafte, felbft wenn fie aus benfel: ben vegetabilifchen Subftangen genommen werben, in ber Qualitat vericbieben finb, fo tonnen teine genauen Berbaltniffe pon Grbe angegeben merben : nur eine ges ringe Aufmertfamteit und Erfahrung wird ben Arbeiter balb in ben Stand feben, bie Operation mit ber pollftanbigften Birtung au vollgieben, und um bies noch mehr ju erleichtern, bemerten wir, bag man lieber bie Erde unterhalb ber Dberflache ju nehmen bat, um feine Pflangentheile mit in ben Gaft au bringen. Dachbem jur Entfernung von Steinen Die Erbe gefiebt und mit Baffer angefeuchtet ift, fo bag fie bie Confifteng von bidem Schlamme befint. fo wird fie allmalia in ben Saft gerührt, inbem man barauf fiebt, baf menn fleine Stromungen bon reinem Gafte bem Laufe bes umrubrenben Inftrumentes folgen, feine Erbe mehr er forberlich ift; auch bar man bann nicht mehr nothig. umaurubren : im Allgemeinen wird man finden, baf ein Dag Erbe auf 10 Dag Gaft erforberlich ift. Es ift nicht angurathen . mit Dingufugung von Erbe fo lange fortgufabren, ale man umrubrt; im Begentheil, es ift beffer, Die Erbe von Beit gu Beit bingugufugen, inbem man bas Umruhren forgfaltig ausführt und bars auf Acht bat, ob eine fernere Unmenbung von Erbe nothig ift; wenn ber Arbeiter eine genaue Renntnif ber Quantitat befist, fo ift es beffer, Die gange Erbe auf einmal angumenben.

Das guntlige Refuttar hangt vorzüglich von ber Berwandschaft ab, welche bie Erde zu ben öligen, schleien und andern Unreinigkeiten bestige, schleien und andern Unreinigkeiten bestige, wah daß sie ein größeres sprzisscher Serwicht als der Saft ehftet und die Unreinigkeiten mit der Erde präcipitiet und die Safte greinigt werden; es sill teiche einzuschen, daß Reper, welche biestlie Eigenschaft bestillen, auch danitiche Wilterung auch den auch danitiche Wilterungen auchsen, g. B. putversstretz Bimeftein; der Patentredger bescheicht fich daher nicht auf einen besonden Stoff, odgeich gemeine Erde das bilitäte und wirtlamfte Mittert ift.

Es ift nur noch übrig, ben Proces bes Bieichens in Rebindung mit einer Abtfarung anzugeben. Bewor ber Gaft in ben Behalter lauft, schutet man eine Keine Quantitat animatischer ober anderer Robte in

Bulver hinein, nachdem fie mit Baffer gefättigt ift; bie Quantifid beffeiben richtet fich and ber Quantifid best vorhandene Farbeftoffet; nachdern man die Robie sehn ober funfschn Minuten mit bem Safte umgerührt bat, so muß die Erde nach ber obigen Angade hinzugefagt werben, um bas Gange zu prächpitten. Die nötigen Berbättniffe find ein Biertet Pfund mineralische Robie auf eine Gallone Saft, von andere Kobie ein balbes Pfund.

118) Jones holmes Bag, von hatton-Garben, in der Graficaft Midblefer, Gentleman, patentirte Berbefferungen in ber Mafchinerie jum Schneiben von Korten und Spunden.

(Mus The London Journel, Man 1836, C. 164.)

Bielleicht fein Gegenftanb, ber mit ben mechanis fchen Runften in Berbindung ftebt, bietet ber Dafchi: nerie fo febr Erop, ale bie Runft, Rorte gu fcneiben. Die befonbern Gigenfchaften bes Materials, feine Glaffi: citat und die fanbigen Stoffe, welche bamit verbunden find, fcheinen es unmöglich ju machen, burch Da: fchinerie basjenige ju erzeugen, mas burch bie Sond eines geschickten Arbeitsmannes ausgeführt mirb. Die nachgebenbe Cubftang bes Rortes gestattet ibm, fic an ber Scharfe bes Deffere gufammengugiebn, und bie fanbigen Theile, welche fich immer ber Bemegung bes Deffere widerfeben, flumpfen bie Scharfe bes aut gebar: teten Stables ab und macht bie Unmenbung eines Scharfern unumganglich nothwenbig, nachbem bas erfte Deffer abgebraucht ift. Ungeachtet ber mannichfaltigen Berfuche, weiche bis jest angestellt worben finb, ift bis jest noch tein Stud bes Dechanismus erzeugt morben, bas bas Rorfichneiben genugenb geloft bat.

Die Maschine bes Patentträgers gleicht einigermaßen einer Zuß-Derbbant. Ein Gestelle von Gugeisen unterführt einen Aurbeischaft und ein Flugrad, weiche durch einen Aretschännt in Bewegung geseht werben. Diefer: Schoft trägt eine Rolle und Banber, welche von belern Rolle ausgehen, segen die wirtenden Theile der Maschine in Bewegung.

Ein Paar Fanger find auf Armen ober hebein befestigt auf einer andern Achte (ein Arm ist beweglich). Sie find an einander burch eine geber besesig, um bie Enden eines vieredigen Stades Kort zu hatten, welches dazwischen gelegt werden soll, wenn man darwelches dazwischen gelegt werden soll, wenn man der auf wirten will. Die hebel bewegen fich auf ihren Unterflichungepunten bin und ber, um ben Kort gegen bie Schneibe zu beingen und ihn nach vollendeter Operation gurucktuufebn.

Andem auf biefe Art bas Stud Rort gegen bie Schafte bes Mefferts gebracht und umgebreit wird, so werben die Eden und Ungleichheiten bon ber Kante bes Mefferts weggenommen, welche jugleich gegen ben Kort gleitet, um die Deration zu unterstüben. Wenn der Rort eine colindeische oder fonliche Gestalt erhalten bat, so werden die hobet, jurudagegogen und geffinet, wodurch der wellender Kort in ein darunter bestindichtes Behältnis fällt, worauf ein anderes Kortstüd eingerstügt werden fann, um berseiten Dereation zu untere liegen.

Wenn man Korten oder Spunden eine ovole Geflat erthelien will, so kann es bei dieser Raschine das durch geschen, daß das Gestelle, auf weckgem das Weifer derfülgt ist, während der Operation gehoden und gesentt werden kann, um dies auszusähren, ist ein ercentrisches Rad an dem Hauptschafte der Waschin angebracht, wesches auf die Hebrt wirte, die das Refferentlieben unterflust.

119) Thomas be la Aue's, von Fiesburys Place, in der Grafichaft Middlefer, patentirte Berbefferung von Papiertapeten mit erhabner Arbeit.

(Xus The London Journal, May 1836. G. 166.)

Es find verschiedene Bersuch angestellt worden, um Papiertapeten mit erhabener Arbeit gur Bestisdung ber Banbe angumenben, allein die Schönheit der ethatenen Abeite hate teine Lange Dauer, weil die Werdung bes Leimes, womit die Appeten auf der Wand befestigt wurden, diesen Applien Applien nachteilig warz ber Wasse, b. Erfich. Rente Geige B. III. 6, VIII.

Breed biefes Patentes ift baber, biefe Bredanftung gu verhindern, ju diefem 3med fohigt der Patentrager vor, ben hieren Abeil des Popieres mit einer digen ober mafferdichten Bubereitung zu bededen. hierzu fommt noch ein besonders Mufter zu erhabener Arbeit für Papier, wodurch die Wirtung von Atlas-Streifen erteust wird.

Um biefen 3wed zu erreichen, verfahrt man soigender Maassen: Bevor das Papice Erhabenheiten erhält, wied de an der hintern Seite mit einer Schiebt Leinwasser ist derzogen, und wenn dieses Leinwasser toten kn grwoden ift, so wied das Papice auf grwöhnliche Art erhaden gemacht in achdem dies gleichen, wied das Papier mit einem Pinsel oder auf eine andere passens Art auf das Leinwasser einer Busammentehung von ötigen Stoffen oder Arinis ausgertagen; auf biefe Art kann die Bruchtigkeit des Leines, womit die Aupets auf die Wand befessigt wied, keinen nachtheiligen Einstus ausseber den

Eine paffende Busammenleung von Mateitalien, werbe jum Schuß gegen die Fruchtigkeit gebilbet wer ben fann, beifebt in seigender Busammenfeung: Bein Pfund weißes Blei wird gehoftg in Dei gerieben, als wein man damit maden wollte; diese Masse wirt wir einer Pinte trocknendem Dele, einer Pinte Arpentin. Spiritus und einer Pinte Bothlad bermifcht. Der Patentredger bestohent fich jedoch nicht allein darauf, da ein Krimike wirtung der nicht eine Deut einer Pinte den die bei der bei betracht fich jedoch nicht allein darauf, da ein Krimike wirtung ein aut einfortigt.

Wenn bie Jusammensehung gehörig vermischt ift, fo wird sie auf die hintere Seits bes zu bearbeitenben Papieres gebracht, in bem sine ober mehr Schichten Ausgetragen werden, je nachbem es erforbeiligt ist; darburch wird bie Appete gegen bie mössteigen Kofiel vok Leines geschützt, und nachbem dies geschicht ist, muß es in einer Trodenstube ausgebongen werden, welche eine Temperatur von 75 bis 80° Abzenheit bestie.

Der zweite Abeil ber Erfindung besteht in einer Reihe von parallem Streifen in ber Lange ber Lapeten, b. b. fo, daß wenn bir Appten angefiebt find, bie Erreifen sentrecht auf bem Boden sind. Diese Streifen sollen vor bem Lichte, welches birect fallt, einem Glang erhalten, wie bei ben Moliebkanbern.

Man ezgugt bies daburch, daß man das Papier wischen gegidnte Rollen einer Presse beingt; auf ben Rollen sind pacallele ober willenschmige parallele Etreisen eingegraden, so daß baburch Etreisen in der Länge erzeugt werden, damit sie, wenn die Zapeten die sessigt sind, fenkrecht aus dem Boden siehen. Odl daß Papfer mit Erhabenheiten ein sogenanntes gemaffectes Mufter haben, so muffen 'pareliele Streifen fenercht auf bie erften auf ben Rollen eingegraben werden.

Die Operation wied wie bei einer gewohnlichen Preffe biefer Art vollzogen, jedoch icheint die Erfindung nur in febr engen Grengen eingeschioffen gu febn.

120) William Ranton's, von Chancerpelane, in der Grafschaft Middlefer, Civil-Ingenieur, patentiere Methode, animalische Milch vorzubereiten und in einen solchen Zustand zu versehen, daß sie lange Zeit mit ihren nahrenden Sigenschaften zu häuslichen oder Medizinalzweden aufbewahrt werden kann; mitgetheilt von einem im Auslande wohnenden Fremden.

(Mus The Lond. Journ. Man, 1836. S. 170.)

Diefe Dethobe befteht nur barin, bie mafferigen Theile ber Dild au verfluchtigen und bie übrigen Theile in einen concentrirten Buftanb gu verfeben, obne bag eine chemifche Beranderung babei fratt findet. Diefer 3med mirb auf folgenbe Urt erreicht. Dan nimmt frifche Dild. wie fie von bem Thiere gemotten ift, laft fie erft burch ein Tuch laufen, um fie von bem Schmube gu reinigen, ber etwa bineingefallen ift; in bie Mild fcuttet man eine fleine Quantitat gepulper: ten Sutruder, namtich ein Aunfriaftel ober ein Sunbertitel von bem Gewichte ber gamen Quantitat Ditch : es bangt jeboch biefe Quantitat von ber Gußigfeit ab, melde man von ber Bubereitung verlangt. Cobaid ber Buder anfangt, vollftanbig aufgeloft gu werben, fo un: terwirft man bie Diich einer fcnellen Berbunftung, entweber baburch, baf man burch bie Dild vermittelft eines Apparates von poffender Rorm, wie s. B. bes icht gebrauchlichen Apparates jum Berbunften bes Go: rups, marme Luft blagt, ober vermittelft einer außern Marme in Berbinbung mit einem über ber Dberflache befindlichen Bacuum, bas auf eine Urt ausgeführt mirb, wie fie bei ber Berbunftung gebrauchlich ift. Durch welchen Procef nur immer bie Berbunftung ausgeführt mirb. fo tann boch bie Dild mit Bortheil einer gelin: ben Barme unterworfen werben, um bie Operation gu befdeleunigen ; am beften wird man jeboch bie Barme von heißem Baffer ober von Dampf ober erhipter Buft erhalten, welche auf bie Mugenfeite bes Befages wieft, weiches Mide entofat, da die diecet Birtung des Beuers auf das Gefäh die Mid feiche verdreche kann. Indem man auf diese Art die wafferigen Thiele der Mid ber von die Mid ber die Midfan auf die Rollich verdunftet, so werden ihre etnährenden oder wie sentlichen Absile concentrict, und die Muhang auf die Conffleng von Sahne oder Honig oder seits in trockne Auchen oder Pulver verwandelt; in diesen Justian den Mid sann man die Mid sanger Beit der Luft aussiehen ohne daß sie verdicht, weil der Juster sie gu erhalten siedet.

Indem man auf biefe Art bie fo bereitete Mich in eine verhalteisfungsige Quantitat von warmen Bafete aufioft, so erzeugt man wiederum die Mich mit allen ibren ursprünglichen Sigenschaften.

Bueift muß man die concentrirte Mid in einem tleinen Theile Baffer aufibsen, umd die nichige Quantitat nachber gufügen, um fie in einen fluffigen Auftand zu verwandeln; sonft ruted es schwerer fenn, die Mich vollftandig auffulsen.

Auf biese Art fann man Mid erzeugen, welche ohne Schaben von einem Dete, wo fie gut ift, nach einem anbern gebracht werben tonn; nach ber Auftlofung erhalt fie ihre ursprungtichen Eigenschaften weider.

Menn fie bis auf bie Consifteng von Beei verbunftet ift, so tann fie von Personen genofien werden, welche sie wegen ber Schroade ber Berbauungsorgane, in füffigem Bufande nicht vertragen tonnen.

Es leuchtet ein, bag jebe animalische Milch auf biese Art vorbereitet werden tann, felbft bie Milch von Denfchen.

Wenn fie bis auf die Confifting von Sprup concentieit ift, fo tann fie in Afaschen ausbewecht werden, bei der Honigsonssiehnig dagegen in puffenden Löpfens, hat sie aber baggen die Gestatt von biefem Afessenerhalten, so tann sie in Auchen gestennt oder geputoert werden. Die so zubereitete Mitch bann nachher mit allen medicinischen und eendhrenden Stoffen verbunden werden.

In Pulvergestalt tann bie Milch mit Bortheil mit Cacao vermische, in Suchen vertvandelt und getrodner werben; mit warmen Baffer aufgeloft erhalt man bann eine vortreffliche Chocolade.

Bei ber Confiften von honig tann fie leicht mit einem farten Aufguffe von Auffer. Der beremifcht werben, und nach einer flatern Beedunftung erhalt mar einem Stoff, ber mit warmen Baffer aufgeloff, Raffer ober Thee von arbeitger State giebt. Diese verbessete Methode der Michbereitung unterschiede fich weifenlich von alem bischer befannten Michbereitungen; namentlich unterscheides fich biefe Methode von der Methode Breconneau's, in sofern nach jener Methode bie Mich zerfest wied, mobrend fie nach der se ben bescheidenen nur concentriet, nicht aber chemisch verändert wied.

Das Berfahren Breconneau's befteht barin , ber: mitteift einer Gaure bas Berum pon ben übrigen cons ftieuirenben Theilen ber Dild gu trennen, und ju bem Refte eine binreichenbe Quantitat toblenfaurer Goba gufugen, um bie Stuffigfeit totlich ju machen. Die auf biefe Art porbereitere Dilch muß, wenn fie wieber gebraucht werben foll, wieber gufammengefest merben, fie erhalt jeboch niemgis volltommen bie guten Eigenichaften wieber, bie fie vorher befaß, ba manche berfelben gerflort ober mobificirt morben find, auch wenn bie Ungipfie gang genau, und ber Arbeiter febr gefchidt mar; bagegen nach ber oben angegebenen Der thobe unterliegt bie Diich teiner chemifchen Beranbes rung, ba burch bie Concentrirung ber conftituicenben Theile nur bas Baffer verflüchtigt wirb, und burch Singufugen von Baffer man leicht bie ernabrenben Gigenichaften wieber berftellen fann.

121) John Joseph Sheriban's von Walworth, in ber Grafichaft Surren, Chemis fer, patentitte Verbefferung in ber Seis fenfabrication.

(Xue The Lond. Journ. Man, 1836, G. 173.)

Dach bet Beidreibung bes Patenttragere befteht bie Grfindung in ber Unmenbung pon calcinirten ichmargen Rlint, Canb ober anbern tiefetartigen Stoffen in Berbinbung mit tauftifchen Laugen, ober tauftifchen Datafchenlaugen. Um bie reinigenbe Difcbung von catcinirten Stint und tauftifden Datafdenlaugen ju et seugen, verfahrt er auf folgende Art: er nimmt guerft bem Gewichte nach einen Theil fcmargen Blint, und vermanbelt ibn burch naffe Reibung swifden gwei boris sontalen Steinen in ein gang feines Dulver, bas er mit zwei Theilen tauftifcher Cobe ober Potafchenlaugen vermifcht, und bie beiben Ingrebienzen ungefahr acht Stunden bindurch tocht, indem er bie Daffe immer betumrubrt, um bie beiben Ingrebiengen genauer mit einander ju verbinden, bis fie in eine homogene Daffe mit einem feifenartigen Charafter permanbelt ift; bier:

auf werben die gewöhnlichen Angedengen jur Fabriccation ber Gesse, wie Auf ze., nachdem sie auf die gewöhnliche Art gut gereinigt worden sind, in eine Wanne gethan, die reinigende Wischung allmatig bingusügt, indem man dassur Sertugt, oh das Sange gut umgerdier wieb, damit sich Alles gut vermisch.

Der Patenttrager bemertt, bag bie gemobnlichen Geifenftoffe und bie reinigenben Dateriglien ungefahr biefeibe Temperatur baben muffen ; auch muß bie Quantitat ber reinigenben Difdung gang nach bem Butbunten bes Rabrifanten fenn, Die Erfahrung mirb ibm am beften über bie notbige Quantitat Mufichluß geben ; namentlich richtet fich bie Quantitat bes lettern Stoffes nach ber verlangten Starte ber Geife. Der Rabrifant muß eine Angabi fleiner Befafe bei ber Sanb haben, welche ungefahr ein balbes Pfund erhalten, um Berfuche anftellen zu tonnen, ba bie refpectiven Duans titaten ber Ingrebiengen pollig von ben Umftanben und ber Qualitat ber ju berfertigenben Geife abbangen. Much beidrantt fich ber Patenttrager nicht allein auf bie Unmenbung bon calcinirten ichmarten Riint ober Canb, ba anbere tiefetartigen Ctoffe eben fo gut ben 3med bet ber Geifenfabrication erfullen ; jedoch giebt er ben calrinirten ichmarten Rlint por, weil bie anbern Gorten fcmer und toftipielig qu erhalten finb, ober ibre Borbereitung gur Geifenfabrication gu umffanblich ift.

Wenn anstatt bes Flintes Sand angewender wird, fo muß er gut gereinigt und gewalden werben, worauf er mit ungefabr wonnig Theiten Wahler mit bed ienstaurer Soda vermischt und in einem Reverdreierosen falteinir wird; hierauf vird eine Duantickt fohiensaurer Goda benugeffagt, weiches dem Riefel niederschiefig; nachdem bies geschehen ift, tagt man die Kussifigteit ablaufen, worauf sie zu bem oben angegebenen Zweck als Reinlaungsstifikatiet gereinert ift.

122) Theorie Der Nutation. (Aus Mech. Mag. Beb. 13. 1836, G. 395.)

(Kia. 128.)

Dogleich das Princip der Ekrovication schon jest siehr geau alle Steigungen des Planerenspitems entwicktie bat, so sucht boch der Berfasse noch eine andere Erklärung der Nutation und Libration auf, die wir mitspitien wollen, obzlich wir uns von jenem Principe, abs mit matermatischen Annaufarit durchgestübet were ben ift, nicht lossagen tonnen; ber Betfaffer erkennt in biefen Ericeinungen teine gufalligen Mobiscationen ber Planetendervogungen fondern nothmendige und absotute Attribute ihrer Revolutions und Rotations Bewegungen.



Buforberft nur von ber Nutation, welche ber Berfaffer auf folgenbe Cage bafirt:

- 1) Die Barme behnt bie Rorper aus.
- 2) Der Biberftand, ben ein Rorper bei feiner Bewegung erfahrt, ift ber Dberflache proportional, welche er bem wiberfiebenben Debium barbietet.
- 3) Mas die Mursbewegung eines Planeten verminbert ober vermicht, vermindert ober bermeht auch feine Kreiberwagung bolfelbe Geleß finder auch bei ber Schwerkraft statt; diesenige Ursache, welche die Schwerkraft vermindert ober vermehrt, vermindert ober vermehrt auch ble Kreisbewagung.
- 1) Das bie Warme die Korper ausbehnt, ift eine bekannte Erscheinung; eine bis gum Gichpen erhibte Eifenstange past nicht mehr in ein Loch, in welches fie vorher eingefalfen werben tonnte. Wasser, welches durch Sibe in Damps verwandtt ist, nimmt einen 1800 mag geberen Raum ein, als vor ber Erbitung. Wenn man eine zum Theil mit Luft angestütte Blase erhigt, so wird fie gang aufgeblafen, ja, dei sprigestere Erbitung geringte sie. Dieselven Factan missen und fin auch von ber Erde getten; die Warme behnt den Erdeberer aus, eine geringere Temperatur bewirft ein getingree Botumen.

Die Hauptquelle ber Erdmärme ift bie Sonne; bie Abmechseiungen ber Jahrehjilten wereben durch bie Berkinderung ber Wafme dei dem jährlichen Umfaufe der Erde um die Sonne erzeugt; weil demmach die entsegengesfehren Demisphären der Erde ungleich erwaltent find, so wied demmach die eine ausgedehnt fren, wöhrend die andere ein geringeres Bolumen besied. Bon dem Derehfe die am Brühlingsschulmentlum wied die neder bestehe gelich Demisphäre zusammengengen, da sie der diese Demisphäre zusammengengen, da sie ber dieret

Einwirkung der Sonnenstrabten entbehrt, vom dem Bradblings bis gum Derbficquinoctium dagegen ift die flübliche Demisphere der Busammengiehung unterworfen. Die gleiche Beretheilung der Waterne findet in der Beie der Acquinoctien flatt, und die größte Waterne oder Katie jur Beit der Goffittums.

2) Der Schwerpuntt ber Erbe bleibt unberanbert, ba jeboch bie Bemifpbaren ungleich ausgebebnt merben. fo folgt, baf, wenn bie Erbe bei ibrer Bemegung burch ein widerftebendes Mittel gebemmt wird, eine ofcillirenbe Bewegung entfreht, und ba bie Erbachfe mit ber Chene ibrer Bahn einen Bintel bilbet; ber Grund bavon liegt in ber ungleichen Musbehnung ber beiben Semifpbaren; baber wird ber Biberftanb, ben bie eine Demifphare erfahrt, großer fenn, ale ber Biberftanb ber anbern, ein Unterfchieb ber bem Unterfchiebe ber bargebotenen Dberflachen proportional ift. Es fen g. B. Die fubliche Der mifphare, welche bie großte Musbehnung erfahren, fo wird auch biefelbe ben grofiten Biberftanb erfeiben; es wird baber bie norbliche Salbfugel mit einer Geminbige feit voreilen, welche großer ift, als bie ber fublichen, im Berhaltnif ale Die Dberflache geringer ift ais bie anbere : und ein Buichauer bei S. welcher ben Stern S' im Benith bat, wird wegen ber Rutation ben Bogen S' S'" befchreiben, mabrent ber Stern S' fich icheinbar in bem Bogen S' S" bewegt. Diefelben Erfcheinungen werben fich auch einem Beobachter auf ber fublichen Salblugel barbieten, und wenn bie norbliche Bemifphare ibre grofte Ausbehnung bat, fo merben bie entgegenge febten Erfcheinungen ftatt finben. Die Bintel S' S" und S' S" tonnen ale conftante Grofen angenommen merben. Um bie Babrbeit bes greiten Capes ju er lautern, tann man ein Ctud Sols in Geftalt eines Gies bilben und fo belaften, bag es ungefahr bas fpecififche Gewicht bes Baffere befist, fo baf es unter bie Dberflache bes Baffere finit; biefes Stud wird fo eine gerichtet, bag es mit einem baruber befinblichen Theile ichwimmt; befeftigt man nun einen Raben an ben Schwerpunft und wirb baburch bas Sols in bem Bafs fer gezogen, fo wirb man finben, ball bas fcbmacbere Ende vorrudt und bas großere jurud meicht, ober es wird gwifden ber Dberflache bes Baffere und einer Linie, melde fentrecht burch bas rubenbe Solt geben murbe, ein Bintel gebitbet.

Der Schluf beruhte bis jeht auf ber Annahme eines widerstehenden Mittels, und die Baheheit bes Sabes muß auf bem beitten Sabe beruben.

3) Benn bie Burffraft und bie Ungiebungefraft


ber Schwere, welche auf Die Daffe eines Planeten wir ten, gleich find, fo wird ber Planet einen Rreis befchreis ben, und immer barin berbleiben, inbem er feinen Um: lauf genau immer in berfeiben Beit vollenbet. Ginb Diefe Rrafte ungleich, fo mirb bie Deriobe bes Planeten entweber befchieunigt ober bergogert; nun hat man aber aus phofitalifden Unterfuchungen und genauen Beobach: tungen gefunden, baf bie periodifchen Beiten bes Monbes und ber Erbe allmablig befchleunigt werben, und biefelben Racta merben auch von ben anbern Dlaneten gelten, welche man genau bestimmen wirb, wenn eine größere Ungabl von Beobachtungen angehauft fenn merben, um baruber ju entscheiben. Bober tommt biefe Beideunigung? Die urfprungliche Burftraft, welche ber Planet empfangen bat, muß fich allmablig vermin: bern, entweder wegen ber machfenben Unglehungfraft, ober wegen ber Rraft bes Biberftanbes, ber fich ber Bewegung bes Rorpers barbietet. Beobachtungen fonnen nicht mit binreichenber Benauigfeit angestellt mer: ben, um zu bestimmen, ob bie erfte Unnahme bie mabre Urfache ber Befchleunigung ift; Die Wirtungen eines wiberftebenben Mittels liegen jeboch bem Berfaffer naber, baber fucht er barin ben Grunb.

Mit sugen hierzu nur solgende Bemerkungen: die Annohme einer Bessieltungingn bed periodischen Unlaussiest ift eine Chimace bed Berfasser, des bereichtichen Umlaussiest ift eine Chimace bed Berfasser, des Umstatten in der Bewegung der himmelstörper gleichen sich bierom eine Ausaahme. Den Einstüg eines widerstere deben Mittels hat man die jest, seihft bei den ges nauesten Besbachtungen, del den Panneten wenigsenst nicht bemerken können; sindet dase kein Widerfand der Besbachtungen, del den Panneten wenigser den der bei Biberstand bei der Bewegung im Algemeinen flatt, so kann och weniger durch die unspmmetrische Ausbehnung eine Bewegung erfolgen, wie sie der Berfasse

# 123) Martins Sicherheitslampe. (Aus Mech. Mag. Febr. 20, 1836. S. 402.)

Fig. 129 fft ein Durchschaft von dieser Zampe, um fiern Borzug vor Dary's Sicherheitstampe deutlicher zu machen, ist leistere Fig. 130 hinzugescha, a fiellt ben Docht vor, der niemals so groß sepn darf, daß daburch die Lampe raucht; b ist das Delbehältniß, c sind gestuchte Gylinder, welche man in Fig. 131 beuten

licher sieht, sie haben solche Durchmesser, daß sie nur so viel Luft gulassen, als gur Unterhaltung der Klammen nichig ist. Der Boetheil, den diese Furchen vor Drahts gage und durchlöcherten Platten haben, besticht darin, daß bie Luft durch einen metallnen Körper gehen muß; d ift ein kupfernes Dach, mit einer Deffnung von versieben Bestatt, als die Decke um die Flammer; o die Despinung, i Derter, durch welche die erhigte Unst austreten kann, und durch welche das Sicht in diesenigen Theile wirft, wo die Lampe wegen des Gase vertoschen wurde; in die Auspe





124) Ueber Boltaifche Gaulen vom Professor Daniell.

(Mus The Rep. of Pat. Inv. Mai 1836. C. 312.)

Durch Facabry's wichtige Entbedungen über bie demischen Wirtungen ber Electricität tam ber Profesfor auf ben Gedanken der Construction einer Caule, welche eine verlangte Beit hindurch einen ununterbrodenen Stoom ber Electricität ergunt.

Um ben Ginfluß zu beftimmen, ben bie vericbier benen Theile ber voltaifden Batterie bei ben verichiebes nen Berbindungeformen ausuben, fo erfand er einen Apparat, ben er mit bem Ramen getrennte Batterie bezeichnet, melde aus gebn colinbrifden Glaszellen beftebt, bie bas electrifche Stuidum gu batten im Ctanbe find . es find zwei Detallplatten barein getaucht; jebe Platte fiebt unterhalb permittelft eines befonbern Drabs tes, ber burch einen, ben Boben ber Belle verfchliegenben Glasftopfel geht, mit einer fleinen Quantitat Quedfils ber in Berbinbung, bas in einem befonbern Gefafe un: terhalb bes Stopfels enthalten ift, und womit electrifche Berbindungen nach Belieben burch anbere Drabte bergestellt merben tonnen, melde auf jeber Geite aus bem Befage beraus geben. Die getiven Glemente ber Rreise bewegung, welche ale Bergleichungemafftabe angenoms men murben, maren Platin: und amalgamirte Bint: Platten, welche brei Boll in ber Lange und einen Boll in der Breite batten, und Baffer, welches mit Comefelfaure in ben Berhattniffen fauer gemacht worben mat von 100 Bolumentheilen Baffer auf 2,25 Theilen Saure ; biefer Grab ber Berbunnung ( ber ein fpecifis fcbes Gewicht von 1,0275 giebt) ift beswegen angenommen worben, um Die Berfuche bes Berfaffere mit benen pon Saraber au peraleichen.

Die verdünnte Saure übt faum eine LocaleBir tung auf das amalgamiete Int aus, weil die Oberfläche bes Meralles sich mit Blafen von Bolfestfoffigsbebecht, welche flart baran bangen; und biefe Abbafonsttast ichein einen wichtigen Einfluß auf die Erspraugn gu baben, so daß baburch bald die Zerfehung bes Wassere vermittelft bes Jinkes gebemmt wied.

(Befdin fofat.)

#### H.

## Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde.

- 1. Rirfdbaum (3ob. Michael, Bebermeffter), bas gemerbiame Deutschland. Reues Bebrebitt : und Dufterbuch, morinnen 2 sebnichaftige, 19 funfzebnichaftige, 18 smansiafchaf. tige. 12 funf und amantialdiaftige und 6 breifiglichaftige ges fteinte, wie auch brei gebrochne und gefteinte fechgebnichaftige Duffer mit ten Conurungen auf verschiebene Art, funfbuntig und fechebunbig, auf Damaft und auf 3willich, nebit ben erforderliden Bilb:, Grund:, auch boppelten Rolfd: Sonurungen, auf leichttbeilige und fcmer:beilige, und wie biefelben von einander und wieder aufamengefest werben; ferner feche Stud gang gebrochne Buge und Aritte, ingleichen 65 fechgebnichaftige, 24 gwangigidaftige, 11 vier und gwangigidaftige, 1 breigehnfcaftiges und 6 gwolffchoftige Din : und Biebermufter, theile aufgefest mit ben Conurungen, theile bie Conurungen allein, und bann 14 aufammengefeste gegacheite Dufter, nebft ben Schnurungen, und ben Bilb : und Grunbidnurungen jur gegactelten Arbeit, befonbere auch auf Pardentart, befindlich, jur Beforberung ber eblen Leins und Bitbmeberfunft, und jum Ruben und Bergnugen angebenber Deifter und Gefellen, und anberer Liebhaber ber Beberfunft, auf 74 Rupfertafeln beraus: gegeben und mit bientichen Unweifungen und beutlichen Er-Marungen verfeben. Ste Driginal- Musgabe. Du. Fol. (6 C. Mert ) Beitbronn, Clafe. n. 2 Ibir. 14 Gr.
- 2. Meifiner, Baumeister IB., Anteitung zum Baue ber Mahimublen nach ibren mechanischen na byeamischen Erunben. Mit 11 Ampfertafeln. gr. 8. (15 B.) Damburg, hoffmann und Campe. br. 2 Abtr. 8 Gr.

- 5. Coltforner fur Bienenhalter und Bienenfreunte, ober allerhand Bortfeile und handgriffe, um aus ber Bienengudt ein gebitmöglichften Rugen zu gieben. Enthaltend eine ausstührliche Belebrung von neuen Tager, Luftungs und Schrarm,

- Areien, um nicht nur auf fehr leichte Art zu geibein, sondern auch das Schwärmen zu bestehen und Ableger zu machen; von Archstehen nun die Ausgerigen und Ablegen zu machen; von erzeichen wie auf Ablegianen gerziehen und aufzubewahren; von einer biffern Art Augspertetre; von einer fehr bequiemen Fakterungskert; von den von einfaglichen Denig und Bachepflangen; von einer teichten Art, Bleiten ausgutziehen und zu verrinigen, ober einer teichten Art, Bleiten ausgutziehen und zu verrinigen, ober einem neum Bau zu bezweckn; von einer gang einfachen Rauchpfeit; und verteffert en Vauchmachfigie etc. Mit Ablibungen. 8. (14 B.) Ulm, Barreiten Vauchmachfigie etc. Wit Ablibungen. 8. (14 B.) Ulm,
- 6. Sandbuch, das unnerkedriche, für jebe Sanskatung. Entplatien die wollfächige Sammtung neuer zweisindeliger und erroedter Methycidige, Mexple, Ammeliungen und Würte, wie man mit Chron und Bertheil die Gelichifte der Auch, des Acktes, des Gartins, der Gartins, der Greiftammer, tes Eralles, auf dem Jichen, Wigste, Wicken, Järden n. verrichten Git, um eine Jones und Tandweitstichaft in allen here Zweigen im belten Jice zu eipalten. Nicht einem Andanger; Renatling gelnes Gapafälktein, der Ammeliung, mie man thälig verfünlig, beifeld, worden fann, gr. 8. (18 B.) befüglig Gehrech, tr. 120te.
- 7. Camotte, M. E., bos Sincerzeichnen und die Ettmente ber geometrichen Zeichenekunft. Rach bem Franglischen ber britten Ausgabe für beutsche Etypenftalten beatbeitet von C. F. Ausfinann. Mit 21. Aupfertofeln in Fol. ge. 8. (9 B.) Cuttagart, Bei fich Budhomb. 1. Abfr. 146 Ge.
- 8. Sebert, Prediger Fr., des Estate der Doftbeumquaft oder Amersting, wie im nebrücken Deretifichen Deretifichten bei Doftbeume judit auf dem Tande, am Chauffern und Dereftrofen, in Gebilten und Deleftern, mie Doftbame tricht und wochfelt erzogen werben, und wie des Doft feibft gum größen Beretig dem geben werben, und wie des Doft feibft gum größen Beretig benugt werben denne Ein Bereigh, bull und Reigung für beifen Ziell ber Unbildigen Decouming au erwerten. 8. (11 28.) Erip zig, Sekret, gr. 16 Ger.
- 10. Deutschand, des generblant. Darkklung der ichben Schusfferoftschaft in ihrem gangen Umfange. Mit Beiträgen und dechgenagen von Abam und Fredund Rägiet, proft. Schießkrunzisten. Perausgageden vom Utsfosser von Aben ich bei Aben und 16 Austrältschaft von der Aben der von der Gestellung von der Verlagen von
- 11. Cree, (Modoph Chieft. Mauremenfter), Bauberechnungen, wie Stebabe mit den dobei vorfommenden Neden-Arbeiten nach den jezigen Preisen der Arbeitslichen gu berechen. Mit se Blatt Zeichnungen, littbage. in 4. e. (Vl. und D4 C.) hamburg, "Derold. geb. n. 1. Zofe.

#### III.

### Ueberblick ber neuesten Patente.

1) Robert Jube's von Ren Bond: ftreet, in bem Ricchipiete von St. George Danover: Square, in der Graffchaft Midbeler, Lapegierer, patentirte Berbefferung eines Auszieh: Alfches.

Diefe Erfindung bat jum 3mede bie Berfertigung eines runben, ovalen, viererfigen ober anbere geftalteten Musgich: Rifches, beffen Dberflachen von bem Mittelpunite aus ausgejegen werben tonnen, entweber in ber Richtung bes Balbmeffere, ober ber Lange und ber Breite nach jugleich; fie beftebt barin, baß bie Dberflachen ber Tifche fo verfertigt werben, baß fie von bem Mittelpuntte aus ausgezogen werben tonnen, bamit geborig geftaltete Studen ober Blatter in bie Raume gwifchen folden Schnitten eingeschoben werben tonnen, um bie Dberfidde bes Tifches ju ergangen, fo bag ein Tifch mehrere Gefalten annehmen tann. Rach ber einen Beichnung, welche ber Erfinder bingugefügt bat, befteht bie Tifchplatte aus einem Rreife, ber acht Sectoren enthalt, welche gemeinschaftlich, borisental von bem Mittelpuntte entfernt werben, fo baß bie Epigen berfelben einen Rreis bilben; biefe Gegmente bewegen fich in Beitrinnen, welche burch einen Ring verbunten finb. amtiden biefelben werben Blatter gelegt und befeftigt.

2) Lemuel Betlmann Bright's von Stoane Terrace, Choifea, in ber Grafichaft Mibbiefer, Ingenieur, patentirte Burbefferung in ben Machinen ber Papierfabritation, wovon ihm ein Theil von einem im Austande wohnenben Fremben mitgetheilt worben ift.

Diefe Grfinbung befteht erfilich in einer befonbern Conftruction bes Drahtmertes bes form . Cylinbers jum Berfertis gen von langen Papieren; zweitens in ber Anordnung ber Theile einer Papier : Dafchine, worin bie befonbere Conftrus ction bes Form: Gylinbere angebracht und in Ebatigfeit gefest ift; brittens in einem Apparate ber Regulir. Art bes BBaffere fluffes burch ben gorm: Cylinber, wobnrch bie Quantitat unb bie Dide bes Breies, welcher auf ber Dberfiade bes Forme Splinbers abgefest werben foll, beftimmt, und eine beliebige Papierfubftang erzeugt merben tann; viertens in ber Conftrus etion eines befonbern Apparates jum Arodnen bes Papieres, menn ce que bem Form: Gplinber und von ber Gauticher:Relle tommt; fünftens in einer mechantiden Erfindung, um bas Pas pier ber tange nach in Blatter ju fchneiben, wenn es von bem Troden : Apparate tomme und fechftene in einer Dethobe ber Papierfabritation, auf einen fich brebenben Form . Gplinber in befonbern Blattern in Berbinbung mit einem Gautich Cplin: ber, welcher mit einem Drabt. Ueberguge verfeben, an einem

Schopf Apparate angebracht und fo eingerichtet ift, bas er bie Blatter trodnet, welche von bem Form, Collinder tommen.

3) John Lewers von Rem Rabford, in ber Graffchaft Rottingham, Maldbinenbauer, und James Pobber von Nem Rabford, in ber Grafichaft Rottingham, Spibenfabritanten, patentiter Berbefferungen in ber Kabttlation ber Bobbinet: Spipen.

Diefe Berbefferungen finben ihre Unwenbung bel Dafchis nen, in welchen bie Spulen und Bagen vermittelft wellenfore miger Rollen und freisrunder Ramme in Bewegung griett werben; fie befteben in einem befonbern Dechanismus, ber gu folden Dafdinen bingugefügt wirb, um auf Ranten von jeber Breite geftidte Muffer ober Figuren von verfchiebenen Geftale ten ju arbeiten. Dies wird baburch bewirtt, bag man bie bine tern mellenformigen Rollen bohl macht, und burch ben Mittelpuntt jeber boblen Rolle ber Lange nach einen Schaft ftedt, welcher gegabnte Cegmente tragt; wenn biefe fo auf ben cens tralen Schaften angebracht werben, fo follen fie in Raumen ober Rinnen, bie um bie Peripherie ber hobien Rollen eingefcnitten finb, wirfen; bie Babne ber Segmente coincibiren mit ben wellenformigen Streifen ber Rollen. Die gegabnten Gege mente find in gemiffen Perioden ber Evolutionen ber Dafchine feft, auch wenn fich bie Rollen breben; biefes Befthalten ber Segmente bat ben 3med, bas Richtburchfreugen ber Spulen. magen und bas Burudbreben berfelben gu permeiben, welche burch bie brebenben Rollen in Bewegung gefest werben; biefes thelimeife Anhalten ber Spulen und Bagen in Berbinbung mit ber geborigen Bewegung ber Stangen, erzeugt bie Beweguns gen, welche bie Sahlleifte und bie Berbramung bilben follen. Das Anhalten ber gegabnten Segmente wirb burch einen fcmer benben Rechen : Gector ausgeführt, ber auf Betriete wirft, welche an bem Enbe jebes in ben boblen Rollen befinbilden Schaftes befeftigt ift, biefer Rechen : Gector wirb vermitteift Debel burch befonbers geformte Babne in Bewegung gefest. Die Peripherien biefer Babne leiten bie vibrirenben Bewegungen bes Rechen : Gectors, ber bie gegabnten Segmente treibt unb bemmt; eine anbere Rribe von Babnen giebt bagegen ben Ctamgen, welche bie Musführung ber Mufter bewirten, bie nothige Bangen-Bewegung. Die gegabnten Segmente tonnen verfchie bene Dide befigen, um jugleich auf eine ober mehrere Bagen an ben bintern Rollen gu wirten.

4) John Beft's von Crapford, in ber Graficaft Rent, Grobichmied, patentirte Berbefferung an Schmies berverkflatten.

Diefe Erfinbung beftebt in ber Berneibung ber Birtungen ber bige auf ben bintern Theil ber Schmiebewerffatt, in bem burch eine baran gengenbe Rammer Maffer citruitt, met de bie Barme ableitet, die gefabriid verben tonnte.

#### IV.

Erfindungen und Entbedungen in bem Gesbiete ber Runft und Sauswirthschaft.

1) Erziehungsart ber Ganfe, um daraus ben großten Ruben zu gieben.

Drei Ganfen giebt man gembhnilch nur einen Sainfeich, hatte er mehrere, so wurde ber größer Aheil ber Eler unfergichen senn; iebe Gans hat nur 12 bis 13 Gier auszuberien; Futter und Basser werden ihr zur Saite gescht, so daß sie von beiben nehmen kann, ohne das Anfel zu verlassen. Die Rester werben aus Strody gemacht, und man tichtet sie se in, daß die Eier nicht fallen können, wenn die Gans sie unwender, was sie inden Aug tut. Die Ganseriche durfen gembsnich nicht weit von den Kansen entstent son, is vernachen is mit vieler Borsoge. Wenn die Eler auf dem Punkte sind dusspacken, wo sich das Ende der Edie ausgebeden, wo sich das Ende der Eugen bet, damit sie athmen und schnell oviel Keaft erhalten kunn, aus dem Eie zu schliefen.

Gegen Ansang April fangt man an, die Salnfe gu tupfen; sorglätig reigt man die schoffen Feben. ber Bruft und bei Rückens aus, so jedoch, daß man die Fidumssehren nicht berührt. Bugleich reigt man fünf did Schreibschern nicht berührt. Bugleich reigt man funf die Schreibschern nicht berührt. Die Schreibschern können nach brei Wonaten abermats ausgerissen merben und bann regelmäßig das John zweimal. Die alten Gafte und die Galnfeich werden verfen werden bei Galnfeich werden beimal ber Jahre siere finfe und bie Galnfeich werden berümt ber Jahre siere finfen Febern becaubt, nämlich sieden Wochen nach der ersten Jebern becaubt, nämlich sieden Abermals barauf, weiches bas sehes Wall im Salder jud im Salder jud

Die jungen Ganse können einmal gerupft werben, wenn sie beri Monate ober beri und einen hatben Monat att find; jedoch barf man ihnen bie biden Feben nicht nehmen, wenn sie spet gekommen find. Kommt bie Brutt spati, so barf man die alten Ednse nicht im Aprit tupsen, sobertn mus einem Benat warten.

Gerfte und hafer find ihnen als Nahrungsmittel vortheitiget, machen ibre Febern gut und forbern bas Bachfen bezeitben 3 auch muffen fie Baffer und Gens immer in binwichenber Menge baben.

Manche, die Ganfe ergieben, unterlaffen bas Ruspfen, eine Operation, die man gewohntich als graufam

betrachter, sie jedach scheinen durch ein vorsichtiges Audereisien nicht viel zu leiben, im Ergentheil versicher man, daß des Maufern, dem sie unbedingt unterworfen sind, wenn man die Federn nicht auseupft, sie oft keanter macht, als diese Operation. Die Gänsselbern bitben in der Proving Lincoinsbire in England einen wichtigen Gegenstand jiede Ganeb bingt der theils an seinen, theils an Scheebsfedern 3 Telle. ein; auch in amdern Provinssen des Königerichs beschäftigt man sich siessig mit der Creitebung der Gänsse.

### 2) Raftanientaffee.

Man hat eine Menge Substangen als Erjahmitet bes Anffres in Boeichiag gebracht, bie wenn sie ben Kaffre nicht verbachigen, voch feine Consumtion vermindern follten. Man hat Koen, Gerfte, Hilles Geligartenweigen, Kunteferdben u. f. w. in Anwendung gebracht. Seit mehren Laben verbaufte man in Paris unter dem pomphosften Namen Kaffreibume aus America ein schwerzeigen Putter, wovon ein nur febr geringer Theil dem Anffre einem angenehmen, gewürzsaften Geschward giebe, und bei dessen gewürzsaften Man der Lauantital Anffre vermindern fann, es ift diese Putter nichts anderes als vollig verlohlter Gerstrunguder. Zuch eine Kleine Luantital Gerstrunguder erzeugt gang biefelde Willetung.

Bur Beit der Continentalspere wurden mehrere Beregte verlucht, wogu der hohe Peris des Kaffees bes gene je der Beit bei Kaffees bei gene je der Beit gene in entere Continerein verfucht; am meis fen mit prach der Maufeborn. Diefer hornartige Gamen hat ein Grevebe, weiches dem bes Kaffees analog ift, er wied auf beifelb Art gubereiter und hat einen Geruch, der bem bes Kaffees fehr nahe kommt; jedoch fommt blefer Camen zu wenig vor, um bie achligen Bohenn zu erfegen.

Das beste Erfahmittet, um die Consumtion bes Ausseres zu vermindern, sind die Raftanten; sie werden ihrer außer habet beraubt, in kielne Stüdt von der Größe einer Kasserbene geschnitten, dann getrodinet, umdin gebotigen Berhaltnissen mit dem Ausser wertensticht, das mer ein und sieht zwei Deittet Rassann nicht mit dem Rasser vermischann verden sie zusammen gebrannt. Diese Mengung erzeugt einen Zussyn, den sieht ber feinste Geschmad, wenn man nicht schon dasgen eingenommen ist, nicht von dem reinen Kasser zu unterscheiben vermag, dessenschaften in nichts verändert werden. Der Entbedre bliese Meczpete, Bodin de la Piekonerie, gebraucht ihr

foon 30 Jahre. Manche machen bie Mifchung aus Beprache. hierauf zeigte ber befignirte Borfieber ber aleichen Abeiten. Unffalt, h. Prorector Pfrebichner, Die nothwendigen Be-

In Deutschland wendete man jur Beit bet Continentaliperte Eicheln an; so viel wir und erinnern, brachten aber biefelben an einigen Drien manche Beschwerben hervoe, namentlich Entzindung ber Augen; man fann biefelben baburch wenigen nachtejtig machen, baß man sie vorher brüht; dasseit ift auch bei der Anwendung von Berste und Sorn der Fall, die auch jeht noch von ben homedopathischen Arzyten alle Erfagmittel bes Kasses ben Patienten bringind empsohlen werben, da biese Stoffe beine medicinsischen Birtungen ausüben, wie es bei bem Kasses of Fall ift.

### Miscelle.

Eroffnung ber mittlern Gewerbichule zu Plauen.

Rachbem mehrere Cowierigfeiten, welche ber Er-Affnung biefer Unftalt im Bene geftanben, entfernt mor: ben maren , murbe biefelbe am 16. Dai begangen ; Die jabireiche Berfammlung aus ben verschiebenen Stanben, ber Raufmannfchaft, bes bobern und niedern Bemerb. ftanbes, ber Gelehrten zeigte binlanglich, wie febr Diquen Die Bobltbat biefer Unftalt gu ichaben meif; ber tonig: liche Commiffar, herr Amtebauptmann von Schut legte in turgen und flaren Borten bie Rothmenbigfeit einer Gewerbichule bar, inbem er fich babei auf eine fleine Schrift vom S. Prorector Pfresichner, bem befignirten Borfteber ber Unftalt, berief, welche ben Bred und Munen ber Gemerbichule meiter ausgeführt batte "), bier auf murben bie Lehrer in ihre Memter eingewiesen und Die Unftatt fur eroffnet ertiart. Rolgenbes find Die Leb. rer, melde an bem Inflitute arbeiten. Dr. Friedt. Chmund Thieme, als Lebrer ber Dathematit. S. Mpo: theter Gobel, beffen wir rubmtichft icon in unferm lenten Befte (Bal. Discellen) ermabnten, ale Lebrer ber allgemeinen und technifden Chemie, D. Rebl, als Lebrer ber phoficalifden und medanifden Biffenichaften. D. Daler Deubner, ale Lebrer bes freien Sandzeichnens und S. Sprachlebrer Areptag, ale Lebrer ber frangofifchen Sprache. hierauf zeigte ber befignitte Borfieber ber Anftatt, S. Procector Pfresichner, die nothwendigen Bebingungen, unter benen nur die Anftalt gedeihen tonnte und fabrte ben Schilern trefflich die Wichtigkeit ihres Breufes zu Gemuth.

Die Unftalt befteht aus brei Rlaffen, welche in brei Nabren burchlaufen merben : fent tritt erft bie beitte Rlaffe ein, im folgenten Jahre bie zweite und fobann Die brittes fie unterfcbeibet orbentliche und außerorbent: liche Schuler; jene find ben Schubgefegen unterworfen und perbunden, alle Unterrichteameige au befuchen, biefe bagegen tonnen fich bie zu borenben Gegenftanbe felbft ausmablen und find ben Gefeben nicht unterworfen. Den Schulern ift unmittelbar bas Lebrer Collegium vorgefest, uber welches bie Schulcommiffion, beftebend aus bem S. tonigt. Commiffar, einem Abgeordneten ber Bur gerichaft (S. Burgermeifter Gottichalb) einem Abgeorb. neten ber Burgerfchaft (.b. Petinettfabritant Frante) und bem Borfteber ber Anftalt, gefest ift : Die barauf folgende Beborbe ift Die Rreiedirection und Die bochfte Inftang bes Minifterium bes Innern. Die Unterrichtsgegenftanbe ber britten Rtaffe finb: Beichreibenbe Geemetrie. Bablen : und Buchftabenrechnung bis ju ben quabratifden Gleichungen, Erperimentalphofit, Projectionelebre und Schattenconftructionen, freies Sandteich: nen, frangoffiche Sprache, beutfche Stolubungen. Dies jenigen Couler, welche in bem por bem Lehrercollegio ftattfindenben Eramen nicht Die erforberliche Bemanbtbeit im Lefen, Schreiben und ben gemeinen Rechnungearten zeigen, werden verpflichtet, Die Conntagefcule gleichzeitig au befuchen.

Co moge benn biefe Unftalt, wie ihre Schwefter in Chemnis, welche ben 2. Dai b. I. eroffnet worben ift und an welcher ale Lebrer ber Dathematit S. Deris Rubimann, bisberiger greiter Lebrer ber Dathemotit an ber technifden Bilbungsanftalt gu Dresben und ale Lebrer ber Raturmiffenfchaften S. Mug. Rabenftein ernannt worden find, mogen biefe Unftalten, fo wie ibre an Johanni biefes Jahres in bas Leben tretenbe britte Schwefter ju Bittau, alle bie froben Doffnungen erfullen. Die jest gewiß jeben Patrioten beleben. Jeber Gemerbe: mann und Bewerbefreund wird fich gewiß jum innigften Dante gegen bie bobe Ctaateregierung fur ben fichern Bang verpflichtet fublen, ben Diefelbe bei Ihrem Streben, bas gewerbliche Bohl ber Ctaatsburger ju be: forbern, genommen bat, ein Bang, ber fich bem auf: mertfamen Beobachter icon jest ale vorzüglich barflellt.

<sup>&</sup>quot;) lieber Juset und Augen ber Gewerbschaften. Ein Wesenwort, womit die Bewohrer des Golgiandes jur forgläufen Benugung der am 16. Wei d. 3. in Plauen zu eröffnenben mittern Gewerbschafte erzebendt einlahet Ert. Gett. Pierschaften, Proceeter am Chamafio und provijoritäre Borsteher der werdschaft. Plauen gebeucht der Wegensch

# Magazin

ber neueften

### Erfindungen, Entdeckungen und Verbefferungen

ber Englander, Frangofen, Italiener, Ameritaner und Deutiden in ber gesammten Gewerbtunde,

fur gabrifanten, Manufafturiften, Runftler, Sandwerfer und Landwirthe,

von Maschinen, Bertzeugen, Gerathen, Borrichtungen und andern ben beutschen Gewerbtreibenben nublichen Dingen mehr.

herausgegeben von

### DR. FRIEDRICH EDUARD THIEME.

Reuefte Folge.

Band III. Beft VIII. mit 23 Abbildungen.

Leipzig, 1856. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber hauptgesichtspuntt, welcher bei der Auswahl ber in biefer Zeifichrift aufgunehmenden Auffabe bie Rebation leitet, flets die großtmögliche Bielseitigkeit derfelben überhaupt, so wie die des Inhaltes eines jeden einzelnen hoftes insbesondere, ift, so wird, um bem Lefer den übergeugendsten Beweis davon zu geben, und zur Bequemilichkeit besselben, jedesmal mit Bezeichnung der Nummer des Aufsabes angegeben, wie worscheft, fur welche Classen der Gewerbtreibenden bie aufgenommenen Aufsabe eines jeden hefte von Interesse ind.

- Jar Bergbeamte I., 133; 134.
  - = Canditoren 1., 131; 137, IV., 2; 3.
  - s Chemifer I., 126; 127; 128; 136; 139. III., 1; 2. V., 4.
  - = Bifenbahndirigenten 1., 132.
  - = Selomeffer 1., 141.
  - = Baefabrifanten 1., 126; 127; 130. III. 1.
  - = Ouffeifenwertsbefiger 1., 137.

- Sur Bauswirthschaft I., 139. III., 2. IV., 1-4.
- = Machinenbauer I., 135; 138. = Mechanifer I., 125; 127; 129; 130, IV., 5.
- = Dbysifer 1, 125; 126; 128; 129; 130; 134.
- = V., 3; 4. = Schiffsbaumeister I., 135; 138; 140, V., 2,
- Steinbruchebesiter I., 133; 134.
- = Buderfabrifanten I., 131; 137.

13 Bir boben, um bem Berte neuerdings bie großtmögliche Berdreitung ju geben, beffen Form geandert, bas Atugere beffetden auf's Befte ausgestattet, und bennoch bafür ben bodift billigen Preis von nur 6 Ger, für jebes Pett, beren 12 jebes Mat einen Band bil- ben und im Laufe eines Jahres erscheinen werben, eintreten laffen. Alle Buchbandtungen, Beitunge Expeditionen und Pofidmter nehmen Bestellungen barauf an

Baumgariners Buchbanblung.

### 3 nbalt.

I. Befchreibung und Abbilbung ber neueften Erfin-	# Epate
bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber	
gefammten Gewerbefunbe.	100) Cr. Sem ben Chem lamana mit helfem Waffer 40
Spalte	110) Die Chees Conte
125) Ueber voltaifche Gaulen vom Prof. Daniell. (Befchl.) 365	141) Berbefferte Rivellir-Methobe vom Givil-Ingenteur
126) henry Philipps, von Ereter, Chemiter, patentirte Berbefferungen in ber Reinigung bes Bafes, welches	3. utting
gur Erleuchtung bestimmt ift 367	II. Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde. 40
127) Spbraulifche Gastlappe	
128) Ueber den Ursprung and die Jusammensehung der estsssiehen Arten von Gemmit Gutti von Dr. Christission und über den botanissischen Ursung des Gummit Gutti von Dr. Geodom. 370 129) Atmosphaftsschaft Wossischen und seibskaufzeichurnbes Barometer. 371 130) Hucksschaft verwenter Arometer. 377	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiet ber Runft und Hauswirthschaft.  1) Berfahren, um bem islambifden Moofe feine Bite terteit zu nehmen.  41 2) 30channisbererwein.  3) Deungenbifchoff.
131) Ueber bie Fabritation bes Buders aus Raftanien 380	4) Meitter, Sparger ven abinter uber aufgubemubren. 41
132) Ueber Steinbahnen	
183) Berbefferte Methobe bes Steinfprengens 384	V. Diecellen.
134) Darftellung ber verfchiebenen Erbicichten 385	1) Unverletlicher Firnis 41
135) Rapfon's patentirter Steuer-Apparat 388	2) Mioefelie
136) Methobe, bas Entweichen bes Dampfes aus einer	3) Größte Dichtigfeit bes Baffers
Dampfmafdine gur Deftillation und anbern 3meden	4) Gallusfaure
ju gebrauchen. Erfunden und patentirt von Capit.	5) Gifenbahn nach Berfailles
Danie Embree, pon RemeRichmond, Obio 391	6) Celbenwurmer

# Magazin

ber neueften

### Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen

in ber Gemerbetunbe

fåt

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler 2c. Deneste Folge.

### Band III. Seft VIII. 1836.

T.

Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen und Berbesserungen in ber Gewerbotunbe.

125) Ueber Boltaifche Saulen vom Profeffor Daniell.

(Mus The Rep. of Pat. Inv. Mai 1836. C. 812.)

Wenn man jum gestureten Wasser eine kleine Quantitat Salepterfalure hinzusüge, so wird biefeibe Platte, weiche vorher der Einwirkung der verdianten Schwefelfante Bilberstand leistete, in wenigen Minuten dillig aufgelöst, ohne daß dauteg ein Zheil Gas frei wied. Dieses Resultat ertlatt der Berfasser burch die Bocaussesung, das die Etemente der Salepterstaure sich mit dem Aufgelichfigase verbinden, sobalt de entwicktet wird, und doß auf biefe Art die Anziehung der teptern Suchangen, auch auf gleiche Art sindet der Berfasser. Der Geserphit, und es aus seinen Ausselfeingen auf die perfet deser der bestehen bestehen gestellt, und bei auf bien Aufgelingen auf die negative Platte des Ostalischen Kreisen allersfaldat.

Der Beschaffer beschweite hierauf eine Reihe von Dersuchen mit biefer Batterie; sie erfautern auf eine überrachenbe Ern bie verschiebenen Wirtungen in Beziehung auf Quantickt und Intenssieht von Seinenschaften Erromes, welcher von den verschiebenen Berbindungsarten der Einenante der Batterie abhängt; die erste Elgenschafte wied verglicht darung ist der eine Elgenschafte wied verglicht darung der in der Metalls Teagu-d. der fin. Kontle fleige b. 11. 4. vill.

Platten so vereinigt find, daß sie nur ein einziges Paar ausmachen, bagegen tritt die lettere ein, wenn die geternnten Paare in obwechseinde Ressen vereinigt sind. Der Einsus der verschiedenen Wodissationen die gesten voduungen und die Wickungen der daywischen gesegten Paare in umgekehrter Debnung, weich als Berighe rungsurschen wiefen, wurde hieraus in Untersuchung gezogen.

Da ber Berfaffer in bem Laufe ber Unterfudung uber bie große Musbehnung negativer metallifder Dberflache überrafcht mar, auf welcher fich ber besorp. birenbe Ginfluß bes positiven Metalles ju offenbaren fchien; wie es fich beutlicher noch in ben gallen geigt, wo ein großes Rupferftud von einem verbaltnismaffig febr tleinem Stude Bint ober Gifen gefchust wirb, fo tam er auf ben Gebanten, forgfaltigere Unterfuchungen über bie Umftanbe anguftellen, welche biefe Claffe von Ericheinungen begleiten; auf biefe Art tam er barauf. bie Urfache ber Beranberungen und ber progreffiben Abnahme ber Rraft ber gewöhnlichen voltaifchen Batterie angugeben, mobei ber Rieberichtag bes Bintes auf bie Platin: (Rupfer:) Platten eine Sauptrolle fpielt; et ver: folgte biefen Gegenftanb meiter, um gewiffe Drincipien ju ermitteln, aus welchen eine Dethobe abgeleitet merben fann, um biefem Rachtheile abzuhelfen. Die bes fonbere Conftruction, welche er gur Erreichung biefes Bredes erfunden bat, und melde er jufammenban: genbe Batterie nennt, beftebt aus einem boblen tupfernen Cplinber, ber in fich eine bautige Robre bat, bie aus einer Dofengurgel gebilbet ift; in ber Achfe berfelben befindet fich ein colinbrifcher Binfftab. Die verbunnte Caure wird vermitteift eines Loffels von oben

in bie bautige Robre gegoffen und lauft in ben untern Theil; mabrent beffen wird ber Raum gwifchen ber Robre und ben Seiten bes Rupferentinbere mit einer Muffofung von ichwefelfaurem Rupfer gefüllt, meiches in einem Buftanbe ber Gattigung erhalten wirb. Durch biele Anordnung merben zwei Sauptimede erreicht; erfts lich bie Entfernung bes Bintorpbes, beffen Dieberichlag bem Fortgange ber gewohnlichen Batterie fo nachtheilig ift, aus bem Birtungefreife, und zweitens bie Ber: ichiudung bes Bafferftoffagles, bas fich auf bie Rupfer: oberflache fest, obne bag baburch eine Gubftang nieber: gefchlagen wirb, bie bie voltaifche Birfung blefer Dbet: flache bemmt. Die erfte wird volltommen burch bas Mufbangen ber Bintftange in bem Innern ber bautigen Robre erreicht, in welche langfam gefauertes Baffer tropfeit. Der zweite Sauptgwed wird baburch erreicht, bag man ben aufern Raum, ber bie Robre umgiebt, mit einer gefattigten Mufidfung von ichtvefelfqurem Ru: pfer anftatt mit verbunnter Caure anfullt; benn wenn man ben Rreis fchlieft, fo geht ber electrifche Strom frei burch biefe Muffofung und es ericheint fem Baffer ftoffgas auf ber leitenben Dlatte, fonbern es wirb ein fconer blagrother Stoff niebergefchlagen, und bie Dberflache auf biefe Urt immer erneuet.

Benn bie gange Batterie geborig geordnet unb auf biefe Urt eingerichtet ift, fo erzeugt fie einen voll: fommen aleichmäßigen und ununterbrochenen electrifchen Strom mehrere Stunben binter einanber. Gie befitt baber ben Bortheit, bag man fie bamit von allen Lo: cal-Birfungen burdy bie leidyte Unwenbung bes amals gamirten Bintes befreien tann, bag bie Bintftangen ohne grofe Roffen wieber bergefiellt werben tonnen, baf man fic vollig por bem Ubnugen bes Rupfere fichern fann, bag man teine Galpeterfaure nothig bat, fonbern an beffen Ctatt Materialien bon großerer Bobifeilbeit, nas mentlich von ichmefelfaurem Rupfer und Bittiotol braucht. baf man teine unangenehmen Dampfe gu ertragen bat; bag mit großer Leichtigfeit unb Bolltommenbeit alle mes tallifde Berbinburgen gemacht und abgranbert werben fonnen.


126) henry Philipps, von Ereter, Chemiter, patentirte Berbefferungen in ber Reinigung bes Gafes, welches jur Erleuchtung bes frimmt ift.

(Aus Rep. of Pat. Inv. May, 1836. C. 30%) Es ift befannt, bag bas Rohiengas, feibst wenn es ben gewöhnlichen Reinigungspoceffen unterworfen ist, eine beträchtliche Quantitat Ammoniat enthält, welches außer andern Unannthmildfelien auch noch die bestiegt, daß es die vorzüglichste Urfache ber Berroftung bergingen Pheite bes Apparates ist, wedden aus Meising ober Aupfer bestehen; die Exbise bes Apparates bienen dazu, das Gas auf bisjenigen Derter zu leiten, wo es verbennt vorzehn foll. Der Swed biefes Patentes geht dahin, das Ammoniat mehr ober weniger von den andern Subfangen zu termen, weiche in Kohlgas enthalten sind ) dies fucht der Patenttedger durch Galg-Allien signieren vermitteist eines besondern Apparates zu erreichen.

Diefe Berbefferungen werben am vortheilhafteften bann angewenbet, wenn es bem gewohnlichen Reinis gungeproceffe unterlegen bat. Bu biefem Enbe tritt bas Robr, welches bas Bas aus bem Ralt-Upparat führt, nabe bei bem Boben einer pieredigen Buchfe mit einer Ungabl burchlocherter Dlatten, eine über ber anbern, fo bag bie Dberflache einer folden Platte gleich ift, ber Dberflache bet Buchfe, ein. Diefe Piatten merben bis au einer Dide von 5 bis 6 Boll mit Lobe, Rutben, Moos, Cote, Riefein, Sagr : Beweben uub bergleichen bebedt, um bie Galgauflofung ju verfchluden. Unf ben obern Theil ber Buchfe, unmittelbar unter ben Dedel. mirb eine burchtocherte Detallplatte gelegt, beffen obere Gelte mit grobem leinenen ober anbern Beuge bebedt wirb, burch bas Beug und jebes Loch in ber Platte tommt ein Dagel, fo baf er am Ropfe befefflat ift und ber ubrige Theil einen Bolf ober mehr berunter geht. in bem Dedet ber Buchfe finb Robren eingefügt, um bie Salgauftofungen gu leiten. Die falgige Rtuffigfelt wird auf bie genannte Platte gegoffen, und verbreitet fich fcnell burch bie Daarrobrchen : Unglebung ber Sa: fern bes Bewebes, moburch von ben Rageln berab"ein ununterbrochenes Eropfeln erzeugt wirb. Die Stuffigfeit fallt auf bie Lobe ober anbere Subftang, welche ber burchtecherten Platte umadift liegt, und inbem fie burchfidert, fallt fie von ben lochern auf bie nachite Schicht Lobe ober anbere Gubftang, und fo fort gelangt es auf ben Boben ber Buchfe, von mo aus es vermit: telft eines umgefehrten Bebere meggeführt wirb. In: bem bas Bas von ber untern ober Ginteitterobre nach ber obern ober Entlabungerobre geht, welches es aus ber Buchfe berausführt, ift es genethigt, burch bie gange Reibe burchiecherter Piatten und bie Lobenlagen gu geben, womit fie bebedt find und auf biefe Mrt wirb ce ber Birtung ber Calaffuffigfeit ausgefeht, welche im-

mer bon einer Platte gur anbern tropfelt. Bon bem obern Theile ber erften Buchfe mirb bas Gas in ben untern Theil einer zweiten Buchfe geleitet, welche in feber Begiebung ber erften abnlich ift, und von ba in eine britte, wenn es noch nothig ift. Much muß man auf Mittel bedacht fenn, ben Inhalt ber Buchfen gu erneuern; um bies zu bemirten, ift es am beften, wenn man zwei Reihen Buchfen bat, und fie abwechfelnb wirten lagt. Die falgige Fluffigleit, welche oben ermabnt murbe, momit man bas Ummoniafaas von bem Roblenaas trennt, ift entweber eine marm gefattigte Auflofung von gewöhnlichem Maun in BBaffer, ober von fcwefelfaurer und chlorfaurer Dagneffa ober einem anbern Dagneffa-Calge. Um ficher'au fenn, bag bas Bas, wenn es burch bie Buchfen gegangen ift, frei von Ummoniatgas ift, fest man ibm ein Stud Ladmus-Dapier entgegen, mas burch einen Strom fauren Bafes gerothet mirb; wenn burch bas Bas bie blaue Farbe wieber bergeftellt wirb, fo ift bies ein Beichen, baf noch Ammoniat in bem Gafe vorbanben ift; gefchiebt aber feine Karbenveranberung, fo ift bies ein Beweis, bag bas Gas frei von Ummoniat ift.

> 127) Sydraulische Gastlappe. (Aus Mech. Mag. Febr. 20. 1836. S. 406.)



Eine Rlappe (valve) nach vorliegendem Plane wird nie Baffe vermitteist eines Trichters mit Waffer gefütt, som bei C vermitteist eines Wiebel. Bandes daran beseitgt ift, 6 geoß, daß es so viel Waffer saffen fann, als die Rlappe erfoedert, um ben Gossius zu bemmen. Es leuchtet ein, doß, wenn das Gesäus auf Waffer angefüt und erhoben vield, wie es die punktiten Linien B seigen, das Waffer burch des Bande C geben, die Rlappe stütt und erhoben vield, wie es die punktiten Linien B seigen, das Waffer dage

wenn es bagegen niedergelaffen wirb, fo wird bie entgegengefebte Wirtung erzeugt. D ift eine eingeschraubte hanbhabe, nimmt man fie heraus, fo wird bas Gefch mit Waffre angefullt.

128) Ueber ben Ursprung und die Zusammens sehung der verschiebenen Arten von Gummi Gutti von Dr. Christison und über den bos tanischen Ursprung des Gummi Gutti von Dr. Graham.

Das Gummigutti wurde guerft burch Cluffus um bie Mitte bes 17. Nahrbunberte ale ein concreter Gaft von China befannt; um bie Ditte beffelben Jahrbunberte fchrieb fie Bontius einer besonbern Art ber Gu= phorbia gu, melde in Bara und in Giam machft; aus letterm Lande erhielt man bamale ausschlieflich bas im Sanbel portommenbe Gummigutti. Bu Enbe biefes Jahrhunderts machte Germann befannt, bag bas Gummigutti von amei Baumen erzeugt murbe, melde in Centon machien, Die oft mit einander vermechfelt morben find und mit bem Ramen Garcinia Gambogia, Butti Barcinie und Stalagmitis Gambogioides, inbis icher Guttibaum, begeichnet werben. Um bie Ditte bes porigen Nahrhunderts murbe bas Gummigutti bem erftern nach Linnes Borgange augefchrieben, und allgemein angenommen; 30 Jahre fpater jog es Murrap in Gottingen aus ber smeiten Pfignge.

Dr. Grabom jeigte aus Ermplaren und Zeichnungen, die theils von Hauptmann Walter an ihn seibst und von David Anderson Blast an den verstochenen Dr. Duncan geschieft worden sind, das die Pstange, aus weis der des Gummigutti gegegen wird, weber Garcinia gambogia ist, wie Linne behauptete, noch Xanthochymus oralisolius, wie Dr. Wight und Arnott vermutytern, noch Stalagmitis gambogioides nach Murrays und Konigs Annahme, sondern daß es von Garcinia oder Magostuna morella hertdime (Garcinia Mangostana \*1).

Dr. Chriftison hat bewiefen, bas jest bas Gummigutti von Geplon nicht Sandelkartikt von Europa ift, und bas biefer gange Stoff, wie zu ben Beiten ber Bontine, aus Schna tommt; er har folgende Rusammensehungen gesunden:

	Pf	e i f	e n	: (9	un	n m	ig	uti	1 1	0 n	6	o i a	m.			RI	t d)	e n	: W	un	m	igi	ttt	ם ו	o n	8	iai	n.	
Spara														72,2	Sparz														64,8
Arabin														23,0	Arabin														20,2
Seucht	oPpi													4,8	Gabme										٠				5,6
O.may.	8												_	-/-	Lignin														5,3
														100.0	Feuchti	gfei	t	٠	٠							٠	•		4,1
														/-															100,0
-						a					4 .		C .		er.						-						-		
Gun	mı	gu		ט ו	on	Q	e p t	oπ	, τ	o e t	ca) e		a) a	upte	Gumı	nı	g u	111	D	o n	6	ηĮ	on.	, 1	m e l	ф.	¢ 8	an	bet
Gun				B										upts	Minb		'n	e 6	Er	em	p [	are	b	án	gt,	b	a 8	D	
	m	a n	n	W	alt	er	ei	ng	fe	n b e		h a 1			Minb		'n	e 6	Er	em	p [	are	b	án		b	a 8	D	
Parz	m	a n	n	2B	alt	er	ei:	ng.	fe	n b e		hai		70,2	Minb	a,	n b	e 6	E r	23 i	p [ a i	2 6	ing	án	gt,	et	9 8 50	D L	
Parz Arabin	m	a n	n •	933	a [ t	e t	ei:	ng.	fe	n b e		b а і		70,2 19,6	Rinbe	2(1	in .	11	e r	BI	p[ ai	ard r e	ing	án ef	gt,	et	4 8 5 0	D L	75,5
Parz	m	a n	n •	933	a [ t	e t	ei:	ng.	fe	n b e		b а і		70,2 19,6	Rinbe Harz Arabin	21:	in .	12 (	e r	BI BI	pl ai	ard re	ing	ån ef	gt, ent	e t	4 8 5 0	D	75,5 18,3
Parz Arabin	ern	an	n	QB Rin	all		ei:	n g .	fe	n b e		h a 1		70,2 19,6 5,6	Rinbe	21 :	in-	e 6	er n	23 i	pl ai	ard r e	ing	ån ef	gt, ent	et ·	4 8 5 0	D	avib,

Das Berhatenis bes Gummis gum harze veranberte fich biswellen bel jeber Art, es wich aber nie mehr als 22 von bem oben gegebenen Mittel ab.

Der Berfaffer fügt hingu, bag er gefunden hat, bag bas harz bas active Princip bes Gummiguttis bilbet.

Aus ber Busammensehung ber verschiedenen Arten und anderen Umfanden ichlog ber Berfasser, daß bas Ruchen Gummigutti von Siam nicht gang ein natürliches Produkt, sondern ein kluftlicher Artikel ist; baß

bas Gummigutti von Eeglon, wenn es von Falerstoffen befreit wied, genau bem Gummigutti von Einem entsprich, das sie baher wahrschnild, aus berfelden Pflange erzeugt werden; das das Gummigutti von Eeglon genau biefelden medictnissigen Eizenschaften bestigt und das biefe Art, wenn sie sogsästigen gedammett wied, sieht het gedagtligten gedammett wied, sieh bestigtig und das biefe Art, wenn sie sogsästigten gedammett wied, sieh eine Schamber wied, sieh das siehen Wertenbet werden kann, wogu jeht das feinste Pfelfen-Gummischutti von Siam bient.

## 129) Atmospharische Maschine und felbstaufs geichnendes Barometer.

(Xus Mech. Mag. Frbr. 20, 1836. S. 408.)

(Fig. 133.)

Das Holgende ist die Beischeribung einer Meschine, weiche mit Recht atmosphaftische Waschine genannt werden int Necht atmosphafte Waschine genannt werden ben kann; die Brwegung wird dadei durch die Breitanderung des Druckes der Atmosphafer erzeugt; die Maschine kann immer mit einer bestimmten Arost durch seinen kleinen Naum wirten; sie kann in manchen Fallen vorrheitighaft angewender werden, wo eine Maschiner ist en einem Zeitpunkte in Bewegung geseht werden soll, wenn das Barometer einem besondern Justand der Atmosphafer anzeigt; sie kann leigt in ein seldstaufgeschanden Sarometer werden.

Der Theil nachfehmber Tigur wolfden O und ber Jahl 30,5 fleilt ben Durchschnitt einer Robee bar, welche oben geschloffen und unten geöffnet fil. Sie ift an bem Ende einer Rette befestigt, woran sie gehangen ist; es geht biefelbe über eine Molle, das andere Ende ist an einem Schnecknetzget und Frangereicht, ober an einem Schnedentegel und einer Stabssteder besesstigt bes
Ausschängen muß jedoch so geschenn, das sie durch gleide Raume sallt, wenn sie mit gleichen Bewöchen betastet wied. Das untere offene Ende wird in ein selftes
Besch gesetz, werches in der Sigut bargesstellt ist. Dieses Gesch generation der Bereicht ber Besche der Röhe
ber findet, wenn leigtere an isperm böchen aufhängenuter
ift, so feiltt es auch die Sigut dar. Die Jahlen geisen
be Länge der Röher in Josien gwischen den entgegen
geschen Munten, bei weichen sie siehen, am, es wied
daher der gange gwischen 0 und 30,5 eingeschloffene
Raum. 50,8 betraoen.

Die Figur ift fo verzeichnet, das sie die Riebe in einer Sibbe barfellt, in weicher sie ausgebangen sen mute, wenn man vorausseste, das bie Quedfilberschaft, weiche sie enthält, dei 29,3 fieht, indem sie gerade so viel 301 über der Quedfilberscherschaft, im weiche das Ende getaucht ifs, sieht; der Raum in der Röbes über 29,3 ist dann eine Torricellische berece. Die Quedfilberschersschaft, der in dem untern Bestä wied vermittesst eines mit Quedfilber anerschaft eines mit Cuedfilber anerschaften Somitimmest verfolmert, mes mit Quedfilber anerschaften Somitimmest verfolmert,

sich vom feinem Orte (0) zu entfernen; es ist biefer Schwimmer in einem angernzenden Gefche enthalten, das in der Figur nicht bargeftelt ift; vermitrist eines festen wird die Gommunication unterhalten. Die Johen der Salten sind beferegen zu 29,3 und 30,5 angenommen, weil dies die Gernspuntte sind, zwischen den Dab Dieburch in der Bartenspuntte find, zwischen den Dab Dindurch fied beweat.



Um bie Gegenfraft ju reguliren, und bie Rraft ber Dafchine ju bes rechnen, fo muß juerft bas Gegen: gewicht fo eingerichtet werben, bag baburch ber Robre an bem Drte, mo ibn bie Sigur barftellt, bas Bleichgewicht balt; inbem bas ges gebene Bewicht bie fleine Quedfilberfaule ift, Die bei 29.3 Boll uber ber Dberflache bei O ftebt nebft bem Bemichte ber Robre; inbem man nun vorausfest, bag ber Drud ber Atmofphare fo groß geworben ift, baf fic bie Gaufe von 29.3 auf 30,5 Boll erheben muß, fo wirb bas fo eben bergeftellte Bleichges wicht aufgehoben, und bie Robre finet berab. Dan nehme an, bag biefes fo lange geschieht, bis ber mit 29,3 bezeichnete Dunet mit bem burch (O) bezeichneten Puntte in bas Diveau fommt, bann wirb ber weitere Theil ber Robre bis 30,5 mit einer Quedfilberfaule angefüllt, mabrent ber engere Theil in bem Theile bes untern Gefages bingb: gebt, ber bagu beftimmt ift, ibn aufzunehmen. Sier ift bemnach bas Bewicht gegeben, namlich bas Be: wicht ber Quedfilberfaule in bem meitern Theile ber Robre, 30.5 Boll

lang, nebft bem Bewichte ber Robre

und bem Raume, burch welchen fie gefallen ift (29,3), fo bag bas Gegengewicht fur biefen Grenzpunkt bestimmt werben fann.

Rach ber Annahme wird ein Zwolftel von 29,3 Boll ber Raum fenn, burch welchen bie Richte fallen mith, wenn ein Zehntel Boll nach bem obern Thelle ber Saule getreten ift; und ein Zwolftel bes Griinbere bei 30,5 Boll in der weitern Rohre wird die Zunahme des Gewichtes fron, um nach jedem Zutritte in das Gleiche gereicht gesetzt zu werden, (ba der Unterschied 30,5—29,3—1,2 beträgt).

Rimmt man an, bag ber Dbertheil ber Gaule ge: nau in bemfelben Berbaltniffe fteigt, ale bie Dberflache fintt (wie es in ber Robre bes gewöhnlichen Rab:Ba: cometers ber Rall ift) fo merben bie bon bem atmofpba: rifden Drude aufgelegten Bebingungen erfullt, wenn halb fo viel Quedfilber in bie Robre flieft, ats in bie: felbe aufgeftiegen fenn murbe, wenn bie Dberflache an bem untern Theile ftill geftanben batte, und bie Rraft ber Dafchine wird verhaltnifmaßig vermindert werben; ieboch ift ber Colinber in bem weitern Theile ber Rob: re, ob er gleich vertargt wird, mit ben Beranberungen ber Caule einer Beranberung unterworfen. Um baber bie Befchreibung gut erleichtern, ift angenommen morben, baf bie Quedfilberfaule in bem mettern Theile ber Robre gleiche Bufage erbalt, wenn ber obere Theil ber Caule gleiche Bufabe ju feiner Bobe erhalt. Es ift jeboch nicht notbig, bag bie Bufane au ben Eptinbern

unter einander gleich find, sondern es muß nur bie Summe ihrer Reihen hinzugesigt zu der Summe der gleichzeitigen Wermehrungen in bem Dbertheile der Salute gusammen gleich 30,5 3oll detragen oder gleich der Länge der idnigften Salute in bem weitern Theile der Röhre fepn, eine Länge, die zu dem Drucke der Armosphare gehörte. Die Maschine ist dahre im Stande ohne den Schwimmer zu wirten; jedoch muß man auf gewisse Gerngen achten, auf welche bas Borbergehende aufmertfam machen Gutte.

Wenn vermittelst eines Gewichtes und eines Schnettentrigte bas Gleichgewicht pergeftellt ift, so kam letter ret ols auf einen Spicaltegel abgeschnitten werben, und boch bie erforderlichen Bebingungen noch erfalten; ja manche berieben werden den Zwed noch besser erfullen.

Mach biefem Principe wird man leicht ein felbft aufzeichnenbes Barmenter conftruiters; benn wenn bie Mobre, (welche für biefen Zwed oben wenigstens aus Glas ist) unmittelbar an einer Fober ober an einem Spleme von Februr aufgehangen wird, so tann bab Fallen befelben durch Bersuche bestimmt und die Puntte auf einer Scala bemerkt werben; zu biesem Ende befaltet man die Robers; ein beweglicher Inder zeigt ben hichfelte und niedrigsten Stand der Rober in einer gegebenen Art an.

Die Stala, an welcher sich bie Richee bewegt, sift an Lange gleich bem größen Sallraume ber Richee, bas ist in dem obigen Beispiele 29,3 Boll. Ein Paat kelein im Bielchgenichte beständige, welche an dem voorbern Theile der Scala an feinen Gilberfaben aufger dangen sind, geben über gwel empfindliche Rollen; sie zeigen den höchsten und eiestem Inder Angele der Beständ auf einem Inder an der an die Richee bestellt ist; es tann in eine greichtet worden, daß das eine Gewicht erhoben, das and der gerichtet werden, daß das eine Gewicht erhoben, das and dere geseinkt wied, wenn es über die Scala weggebt. Gebtaucht man einen Schwimmer, so kann be Scala eines gewöhnsten Baumerters ebenfalls an der obern Salule beseistigt werden; dies sift ein großer Bortheil und dient als Problessein für die Genauigkeit des Instrumentes.

Der erwähnte Schwimmer ift so eingerichtet, bag er Quedfilber aufnehmen und wieber jurudigeben tann, obne bag bie Derflache bet Quedfilbers an ber untern Robre gehoben ober gefentt wied, wenn lettere fteigt ober fallt. Es ift nur ein auf einer Spige befindliches Befah weichen anger in einem andern, mit Quedfilber anger fullten Befah fowimmt.


Die Stupe ift fo eingerichtet, baß fie genau fo viel

fintt, ais bie Dberflache ber in ben Schwimmer fliefenben Aluffigleit uber bem Boben fich erhebt. Die Stune ift eplinbrifch ober prismatifch, je nach ber Korm bes Schwimmers und muß fo viel Qubifgolle enthalten, als bie Aluffigleit betragt, meiche von bemfelben gefaft merben foll. In gange muß fie gleich ber Summe ber Sobe ber Stuffigleit uber bem Boben bes Schwimmers und bes Raumes fenn, burch welchen bie Dberflache bes Quedfilbere, worin er fcmimmt, mabrent ber Rullung bes Comimmers fleigt. Die Stube felbft rubt auf et: nem anbern Schwimmer, ber fie und ben leeren Schwims mer genau auf ber Dberflache bes Quedfitbers tragt. Da es jeboch taum meglich ift, fich burch bie gewohn: lichen Mittel eine 20 Boll ober 2 Suf lange Glasrobre von regelmäßiger Korm zu verschaffen, fo mirb eine an: bere Correction ber Stube nothig. Fur ben gegenmars tigen 3med braucht ber Schwimmer nur einige Boll tief ju fenn, und ba er bon Solg ober bon Gifen fenn tann, fo wird es nicht fcwer fenn, ihm eine regelmäßige Beftalt gu ertheilen.

Bei Berechnungen fur bas Barometer muß man bie Caulen zu 28 und 31 anstatt zu 29,3 und 30,5 Bollen annehmen.

Doch ift eine Mrt von Begengewicht bemertenswerth. Es beftebt aus einem enlindrifchen Befage, bas an einem Enbe verschloffen ift, und folche Dimenfionen befitt, bag (in Unwendung auf bas obige Beifpiei) 29,3 Boll in gange ber innern Geite in Daf eine gleiche Un: gabl Cubifgoll als 30,5 Boll bes erweiterten Theiles ber Robre enthalten muffen. Diefes Befaff wird an bem anbern Enbe ber Rette, an welchem bie Robre aufges bangen ift (am verschioffenen Ende) angefügt, inbem bie Rette nur uber eine Rolle gefchlagen mirb; es mirb bann mit Quedfilber angefullt und eingetaucht, fo bak ber offene Theil nach unten gefehrt wieb, und gwar in einem Gefafe mit berfelben Rluffigfeit ; permittelft Ges wichten wird es fo weit eingefentt, bis bas verichloffene Enbe mit ber Dberflache in Diveau tommt; bie Gaute in ber Robre ftebt bann, wie es bie Rigur barffellt, bei 29.3. Benn nun bie Caule in ber Robre bis auf 30.5 fleigt, und bas Bleichgewicht geftort wirb, fo wirb es burch einen Raum von 29.3 Boll fallen, inbem au gleicher Beit bas Befaß an bem anbern Enbe bet Rette mit einer innerhalb befindlichen Quedfilberfaule, bie burch ben Drud ber Utmofphare getragen wirb, bis gu einer Sobe gehoben, welche gleich bem Raume ift, burch melden es fallt, wenn bas Bleichgewicht wieber bergeftellt Botte man bie Maschine für Wasser eineichten, amstatt Luncksieber zu gebrauchen, so möchte für ause Beränderungen der Atmosphäre eine Säule von 24 fagi auseichen; welches auch die Dimensson des Obertheils sien mögen, so würde er doch mit dem halben Gewichte durch einen Raum von 12 fagi wieden.

130) Hutchison's patentirter Aerometer.
(Aus Mech. Mag. Febr. 27, 1836. S. 418.)
(Fig. 134—135.)



Ein sicheres und correctes Instrument jum Messen ber Kuantität erzeugten Gosse ist eins von den wichtigken Instrumenten eines Gas. Etablissemets. Die gabierichen Unannehmitigkeiten und Unfalle, die aus dem Mangel eines solchen Instrumentes entsprungen sind, waren den Interessen von den Interessen auchteilig. Bor Putchsson werd die einzige Mockhoine wur die einzige Mockhoine zum Weitel.

fen des Gafes ber Meffer. Seit einem Leitraume von mehr als 15 Jahren, feit welchen blefe Juftrument in Gebrauch ift, find gafteelche andere Methoden vorgefolagen und versucht worden, fie ichlugen jedoch fammts lich febl.

Bei bem gemöhnlichen Gas-Wessen find bie Marterlaiten, aus benen er zusammengeste II, immerwahr ernd ber orpiernen Mickung ber Masser, ausgeletz, weiches in dem Chlinder enthalten ift, die innere Marschinette, von deren freier Wirtung die Genaufgelit bes Arnelaers abhant, wird in truere Beit unwirtsmu ge-

> macht, es erforbert baber ber Deffer baufige Muebefferungen. Gin anderer Dachtheil ift bie großen Roften eines folden Inftrumentes, beffen Capacitat binreichend ift, um bie Diffionen Gubitfuß Bas ju meffen, welche in vies len Gasmerten ftunblich verbraucht mer ben. Ein fur biefen 3med volltommener Meffer toftete nicht weniger ais 4000 bie 6000 Thir., und felbft bann fonnte man fich nicht auf ben Apparat bers laffen. Es find Beifpiele vorgetom: men, bag Theater und öffentliche Der: ter ploglich burch einen Rebier bes Meffere in Duntelheit eingehüllt morben finb; unb ba er immer folchen Unfallen unterworfen ift, fo ift bies bem Bortheile ber Gas . Compagnien febr nachtheilig gemefen, ja bat ihnen pecuniaren Berluft verurfacht.

Die Wichtigetit von Dutchilons eter Gas-Welfer wird unter biefen Umfländen allen einleuchten, die fich mit ber Jabrifation diese Artikels beifahrt tigen. Die Gannutgelte befigler ist au wiederholten Malen erprobt worden und feine Ammendarteit als ein Milligstein und welche die Gannant ich dieser und miffer im Genomatt ich dieser und

tenntnifreicher Danner bewiefen worben.

Fun Zerometer find mabrend ber legten gehn Monate an ben Gasometer angebracht worben und in biefer Beit haben fie in teinem Brifpiele ermangelt, die genaue fabricirte und consumirte Gasquantitat angugesate.

Da bas Bas, meldes biefes Safometer mift, nicht

in wirkliche Berdhyung mit der inneren Maschinerie fommt, so donnen feine Nachthelie enstlieben, davon das Instrument durch Bufall ein temporares Derangement ertitte; auch wied man sehen, wenn man die Figuren vergleicht, daß das Gas nur als Erzeuger der Berwegung angerwendet wird, welche die Maschinerie in der Bacht in Thatigkeit sekt; es dann dahre der Strom des Gales in den Hauptbehälter nicht durch irgend einen Kehter unterbrochen werden, dem die Maschine seibst ils.

Ein solches Instrument, welches mit ber größten Genauisteit bas gange Gas mißt, welches in irgend einer Gassfabrit Londones erzugt wird, tann fur die Cumme bon 240 Thir. bergestellt werden. Der Raum, ben die gange Borrichtung einnimmt, ist nur febr gering,

Wenn es ais ein Maaf tropfbarer Fluffigfeiten gebraucht wird, fo wird die Rette an einem Luftgefage angebacht, welches wie ein Schwimmer auf der Dberflache ber Ribffiateit wirft.



Befdreibung ber Figuren.
d ift eine gußeiferne Trommei; a ein gegahntes Rab; b ein Spertrad mit Sagegahnen; g ein Darms faiten Banbrad und e ein Geteiebe.

Die Bache mried in einem Abftande von einem Kuse von bem Gasentere und 6 Ball von dem obern Theile des Masserbechters aufgesteltt. Die Stahtterte fe wird dann auswärts geführt, die sie den untern Theil des horizontalen Baumes erreicht, der auf den Säuten rubt; von da ab wird sie über der ikteine Wollen geführt, wovon die lehte gerade über dem Mittelpunkt wird ble Aette befriedig ist; an diesen Metterpunkt wird ble Aette befriedig.

Dies ift ber Buftand ber Dafcbinerie, bevor bie Rulltappe geoffnet wird; fobalb jeboch bem Bafe ber Butritt gestattet ift, und bas Gafometer allmalig auffteigt, fo windet fich bie Rette f um bie Trommel d. und biefetbe Bewegung bewirft, bag bas Betriebe e auf bas Babnrab a wirft, bas fich um bie Spinbel brebt, an melder bie Merme h und i angebracht find. Der Arm h geigt an, bag 15,000 Ruf Gas erzeugt morben find. Run nehme man an, bag von biefer Quantitat 5000 Ruf in ben Sauptbehalter quaelaffen merben follen, fo wird bie Entladungeflappe geoffnet, und bas Gas tritt aus bem Gafometer, ber Arm i geht gu ber Lage jurud, ben er auf bem Bifferblatte einnimmt und seigt an . bag 5000 Ruf Gas confumirt worben finb; hierauf mirb bie Entlabungeflappe verfchioffen, und bem Gafe mieber ber Butritt geffattet, bis bas Bafometer gang angefüllt ift; mabrent biefes Proceffes breben fic beibe Merme nach berfelben Richtung, behaupten jeboch immer bie relativen Standpuntte, wie fie bies Biffer blatt barftellt.

Die Spindel o ist in der hohlen Achse n einges schieften, und an diese Achse ift ber Arm i beschigt, beide werben burch die Umberhung des Sperrrades b in Bewegung geseht. Die Sperrradber und die Sieden requitten die Bewegung bes Rabes mit Sagegabnen.

### 131) Ueber Die Fabritation bes Buders aus Raftanien.

(Xus Journ. des Conn. usu. et prat. April 1836. S. 156.)

Bu einer Beit, wo die Budterfabrikation so allgemein verbreitet wied, ift es nicht unpossiftend, einen neuen Segenstand anzugeben, aus dem der Budte bereitet wied, der Kastanie, die dem Bortheit besigt, das sie de avschäft, wo die Kunkeletübe nicht gedeiht. Die Fabrikation des Kastanienzuders ift noch einsacher, als die Fabrikation des Aunkeletüben, ged, Denst nach beaucht bei demseltben weber Beibeisen, noch Persift, noch complicitet Fille trirmittel, feine thierifche Roble u. f. w. Ein Saf ohne Boben, ein platter Reffet reichen bin, um in einer Sausbaltung Raffanienguder ju machen; biefe Fabritation fiebt allen offen.

Die Kassanien von Tostana scheinen bis jest ben meisten Zuckersoff zu enthalten inach den Bessuchen von Guerragi enthalten 100 Theile teeckene Kassanie 60 Theile Mehr und 40 Theile Strup, woraus 10 Theile Frischlissen Wostewade gegogen wurden; ja spätzer Bessuch verstehen haben noch günstigere Resultate gegeben, nämilich 64 Theile Mehr und 4 Theile Strup, woraus 14 Theile Zusker atsoom wurden.

Das Kastanien-Mart gemaßer, in ein grobes Pulever verwandelt und gelocht, ein gutes Gertant, indem
es mit dem Weizenmehl Tehnlichfeit hat; in Mehl vervandelt und mit etwas Einels vermischt, fann daraus ein Gehaf erzugt werben, das in Suppen gut gedraucht wird. Wied das Kastanienmehl die zum funsten Theile mit Getralbemehl vermischt, so erhält man daraus ein ziemtlich gutes Brod.

### Methobe bie Raftanien gu trodnen.

Sogleich nach ber Ginsammtung ber Raftanien,

Dan verfertigt eine vieredige Rammer in Geftalt eines Dfens, ber nur eine Thure und Robre in ben Seitentheijen bat, welche einen Musgang in ben Rauche fang geftatien. Die Dede ber Rammer muß mit platten Badfteinen getafelt werben, bie Bebedung muß bicht, bie Thure und bas Kenfter bermetifc verfchioffen fenn, bamit fo wenig Barme ale moglich verbunftet. Dann werben bie Raftanien auf ber gangen Dberflache bes Rugbobens ausgebreitet und man erbatt unterhalb ein lebhaftes Teuer, bamit baburd bem Aufboben eine große Barme jugeführt wirb. Damit bie Raftanien gleichformig getrodnet werben, fo rubrt man fie um. Sind bie Raftanien binlanglich troden, mas man an ber erlangten Barte ertennt, unb baf fie brechen, fo nimmt man fie weg und bringt fie auf einen Drt; wo fie bis jum folgenben Jahre aufbewahrt merben tonnen.

### Methobe ben Buder auszugieben.

Man hat vorzistich seiche Kastanien zu wählen, welche sis und verf find, und burch das Areckenn nicht sind gestellt worden sind. Im Sommer und wenn man sie eine Zeit lang aufbewahrt hat, muß man das auf sehn, das hat sie nicht verdorben sind, welches dann geschiebt, wenn man sie auf einem ungesunden und Regen. derfind, Regels ales D. U. E. VIII.

feuchten Drie aufbewahrt. Buerft werben bie Raftanien grob gerftogen, fo baf jebe in brei ober vier Stude gere legt wirb, eine Operation, woburch qualeich bie Ablos fung bes Sautchens erleichtert wirb, bas bisweilen febr feft anbangt. Dierauf gießt man Baffer barauf, melches biefelben gang bebedt. Rach funf ober feche Stuns ben giebt man bas Baffer ab, beffen unterer Theil bider ift, ale ber obere. Das Loch ober ber Sahn wird per fchloffen und eine neue Quantitat Baffer bingugefügt, bas man nach funf ober feche Stunben abriebt, um es burd neues zu erfeben, bas man eben fo behanbeit. Es ift febr gut, bas Baffer ber verfchiebenen Mufguffe gu verbunften, fo balb man es bon ben Raftanien abgego: gen bat, bamit es nicht gabre, ein Drocef ber leicht eintritt, ba bas Baffer fowohl ben Buder als ben bes getabilifden Gimelfitoff aufloft, ber in ben Raftanien enthalten ift, fo Eldet fich bie Stuffigfeit baburch, bag ber Ciweifftoff burch bie Barme vereinigt wirb, volls tommen ab, und nachbem fie burch Berbunftung und Biltriren auf ein Drittel reducirt ift, wird fie burch abermatiges Berbunften auf bie Confiftens eines biden Sirups gebracht. Bur Berbunftung giebt man platte Reffel por, auch barf man nur wenig Aufguß auf einmat in Arbeit nehmen, um nicht genothigt ju fenn, ibn lange uber bem Reuer au balten.

Man befingt ben Situp babie, ichneil und bineris
hend triftallifieren Bucker zu geben, wenn man ihn einige Minuten mit bem Schaumlöffet unrührt, so baß
man eine gewisse Launtität Luft bamit verdinder. Der
lo zubereitete Situp voied in weite und nicht tiese Schaliein vertheilt, wo sich um so schneile Arpftalle bilben,
ie geringer die Alest und je gehöre die Oberfidde ist,
das von Beit zu Beit wiederhotet Unrachpen beschjerunigt
de Arpftalisation. Wenn der Situp eine seh von gelie und
stehen Danfte gewooden ift, so findit wen ihn mit einer
fteinen Duantität Wasser de betragt ibn in einen Lein
wandhad, den man der Wilbetang einer Poesse unterwirft.

Auf biefe Art erhalt man einen Bobzucker, ber ob er gliech etwas mach Kastanien ichmiecht, boch trockner und nicht so gefabt ift, als der meifte Bobre-Wosconde, und ber durch Roffinerie auf ben gefeben Gead von Beisheit und Reinheit gebracht werben tann.

Die Roftanien, welche von dem beitten Aufguße waffer geterent woeben find, werden fact geprest und tonnen bann im Sommer in der Sonne in 3 Stunders getrochnet worben, und im Wiade und bem Den fall gu gleicher Beit. Bei dem Tocharn fiebt man sie an Derfläche beaun werden, im Innern beiben fie

aber weiß; gemahlen geben fie ein Dehl, welches mit Getreibe wohl vermengt, ein gutes Brob giebt.

Die Abtrodnung muß fchnell gefcheben, well fonft teicht eine Gahrung eintritt.

### Behandlung bes Bafdungemaffere.

Die Durchfichtigeeit biefes Baffers wird burch eine Quantitat Sabmehl veranbert, welches in ber Stuffigfeit fcwimmt; bei ber Erwarmung verwandelt fich biefes Sammebl burch Berbinbung mit bem vegetabilifden Gis weißstoff in Leim, und um biefe Aluffigfeit benuben gu tonnen, mußte man fie burch Ertalten in eine fo tle: brige Daffe vermanbeln, baf man fie nicht mehr filtris ren tonnte. Um biefem Rachtheile abzubelfen, lagt man bas Bafdungemaffer 12 Stunden binburch fich feben, giebt bie flare Atuffigleit mit bem Beber ab, inbem man fie forgfaltig baburch pruft, bag man nur einen Bleinen Theil bavon tochen lagt. Ift bie Fluffigfeit burch Gabrung etwas fauer geworben, fo fugt man Rreibe bingu, um bie Gaure gu fattigen. Rachbem bies gefcheben ift, tocht man bas Bafdungemaffer; tam es bis jum Aufwallen, fo trubte es fich, und ber Gie weißftoff fammelte fich in braunen gloden; fobann wirb bie Riuffigteit volltommen flar und nachbem fie verbunftet morben ift, bie fie am Merometer 10 Grab geigt, fo filtrirt man fie burch bichte Leinwand, um bie Rreibe und ben Gimeifftoff ju trennen.

### 132) Ueber Steinbahnen.

(Mus Mech. Mag. Febr. 20. 1836. S. 411.)

Da ber Dreis bes Elfens wegen ftarter Dachfrage geftiegen ift, fo muffen bie Gifenbahn:Compagnien ibr Capital vergrößern; man hat baber barauf gebacht, wie man ein Erfahmittel fur Gifen auffinden tann; man macht baber Berfuche nach einem großen Dafiftabe, ob nicht Steine gredmaffig fur biefen 3med benutt mer: ben tonnen, vorzüglich vortheilhaft marbe bies in ber Rabe ber Steinbruche fenn. Dan hat baber vorgefchla: gen, einen fortlaufenben Steinboben fur jebe Schiene gu legen, feche ober acht Boll bid, gwei Ruf breit; fie werben mit Schienen von gefchmiebetem Gifen befchla: gen, melde & Boll bid und 24 Boll breit finb. 11m bie Schienen feft auf ben Steinboben nieber zu balten. fo foll man Bolgen von 9 Boll mit Ropfen gebrauchen, bie in bie Schiene eingelaffen, und auf ber untern Stache ber Steine mit Ruffen verfeben finb.

Rach diefem Plane wurde ohne Ameifel die Sulfter Eisen erspact, eine Efpactnis, obe bei dem steigenden Perfele bestieben eines Keitenssteit is. Auferdem hat aber diese Plan auch noch den Bortheil, das die Neisung badurch bei weitem vermindert wied. Es wurde on großem Bortheile son, weischer wied Ere wurde dem Eisen und dem Eisen und dem Eisen und dem Eisen einen Holgstreifen zu legen; in der Abat hat sich dies sehr gut bei den amerikansschen Dahnen beruhder, wo man schon diesen Plan in Aussschungsgebracht hat; ein Steelfen holg 12 Boll die, weicher zwischen den Erein und das Eisen gelegt wurde, verzeichnete das Abnuhen dessehrt, welches im entgegengesesten Salle schaube des geschaft gaba.

### 133) Berbefferte Methode Des Steinfpreugens. (Aus Mech. Mag. Febr. 20. 1836. G. 412.)

Das Sprengen ber Felfen vermittelft Schiefpulver ift ein einfacher Proceft; man bobrt in ben Felfen ein Loch und amar in einer folden Direction, bag man ben ichmachften Theil ber Birfung bes Pulvers aus: fest; biefes Loch wird mit einer gewiffen Quantitat Schiefpulver angefüllt und bann mit Thon, ober ofter ret mit einem weichen Steine angefüllt, welcher binein: gerammelt wirb, inbem man eine fleine Deffnung lagt, moburch ber Bunbftoff eingebracht mirb. ber bas Reuer bis jum Pulver fortpflangt. Die gefahrlichfte Mebeit ift bas Ginrammein bes Steines, um bas Pulver ein: jufchließen; bies pflegt mit einer eifernen Ctange gu gefcheben; oft gefchab es, bag biefe eiferne Ctange auf Riefel traf, und Funten entwidelte, welche bas Pulver entaunbeten; por einigen Jahren murben anftatt ber eifernen tupferne Stabe angemenbet, allein mertwurbig genug, nach furgem Gebrauche griffen bie Arbeiter wies ber nach ben gefahrlichen eifernen. Um baber bas Sprengen ohne alle Gefahr auszuführen, bat man fol: genbe Ginrichtung getroffen : vermittelft eines Rohrs wird in bas Loch Pulver geschüttet, in bas Loch fommt ein Gell, welches in ber Ditte eine Pulveraber befist und mit Theer bebedt ift; in einer gemiffen Entfers nung gunbet man bas Geil an und gewinnt Beit, fich gang außer Befahr ju feben, bevor bas Feuer bis gu bem Pulver gelangt ift. Diefe Geile werben febr mobil: feil bergeftellt, fo bag ihrer allgemeinen Ginführung tein Sinbernif im Bege ftebt.

### 134) Darfiellung ber berichiebenen Erbichichten.

(Zus Mech. Mag. Febr. 27, 1836, C. 429.) (Rig. 136 — 138.)

Big. 136. В C D Dritte Schiche E G H K 3meite Schicht N 0

Erfte Schicht.

Die Erbe (cheint bier Perioden überftanden gu haben ihren ihren auffand verfest worden ift, in welchem wie fie jest feben, man erkennt bies aus den verschiedenen Lagern, welche die Rrufte derfeiben bilden; wir werben sie in Beziehung auf Sig. 136. einzeln anaeben:

A. Begetabitifcher Boben.


Dritte

3meite

- B. Sand, Thon, Ries mit Anochen von noch eriflirenden Thierarten.
- C. Tiefe Betten Ries, große lodere Blode, Sand, mit Anochen von noch vorbandenen Thierarten.
- D. Sand, Thon, Riefel, Betten von hattem weißen Sanbstein Seemufcheln, Rnochen von nicht mehr vorhandenen Thierarten.
- E. Abwechselungen von Ralffteinen; mit Gus-Baffer-Muschein, verschiebenen Thonarten und Ralfsteinen mit Seemuschein.
- F. Dide Thonbetten, mit Seemuschein, Betten von Ratfleinen; Ueberrefte von nicht mehr vorhandenen Pflangen: und Frucht-Arten, Canbthiern und Amphibien.
- G Rreibe mit Feuerfteinen.
  - Rreibe ohne Feuerfteine.
  - b. Bruner Sanb.
  - H. c. Dide Betten von Thon.
  - Id Gelber Sand mit Betten von Gifenfchladen.
    - e. Thonartiger Sanbftein.
    - n. Rallftein von verschiebener Beschaffenheit.
    - c. Ralffteine mit Rorallen.
- L d. Thonbetten.
  - e. Dide Betten von Ratefteinen.
- ferthon. K. Rother Mergel Sanbftein, ber oft Alabafters
- Betten und Betten von Salg-Felfen enthalt. L. Ralfftein, ber viel Dagnefia enthalt.
- M. Berichiedene Roblenschichten Betten von Gie fenftein, Thon, Sandftein und Quaderfteinen von verschiedener Art.
- N. Grober Sanbftein und Schieferthon.
- O. Dide Betten von Rattftein, Schieferthon und Sanbftein in verschiebenen Beranberungen.
- P. Dunkelrother Sanbflein, mit verschiedenen Betten von Riefeln.
- Q. Dide Betten von Schiefer und Sandftein, bisweilen mit Abbruden von Mufchein, nebft biften Betten von Raltftein.


R. Schiefer und harte Geffen in abwechseinden Betten, worin man feine Spur von thierischen Ueberreften gefunden hat; die Dide biefer Schicht ift groß und es ist bie tieffte, welche man ereicht bat.

Dhgleich die Schichten urspreinglich horipontal niebergisiginem wurden und oft auch so gefunden werben,
bergisgift in ben untern Theilen, so sindet biefe hoeie
anntallet boch nicht durchgängig flatt, sondern sie find
mehr oder weniger geneigt; man bat sie unter jeden Reigungsboinfet, ja oft in vertifater Richtung gesehm. Bisweiten sind sie nicht nur in ihrer dorigenten Lage
affekt, sondern fie fremmen sich auch auf gang unger
wöhnlichen Wegen, als wenn darauf, als sie noch in
einem welchen bieginnen Zuffande waren, eine flatte
Kraft gewielt bigte.



Sigur 137. giebt eine Darftellung ber Feisen bildung; beibe Berge find Gennit, mit barauf liegenden Schichten von Ralffein; wie man fiebt, geben von hauptmassen Teile in die darauf liegendem Schichten; bei dem zweiten Berge liege in bedeutenbes Stadt hindurch oben der Grantt über dem Katsfteine, als wenn er angeschwemmt worden worte, man fann baraus schilde, das ber Granit nach dem Katsfteine gebitdet worden ift, obsichon leiterer auf dem ersten liegt; noch mehr wird biefes Factum badurch bestätigt, daß die Granitadern in dem erften Berge edige Ftagmente von Katsftein enthalten, der mit bem darüber gelegenen Schichten bernich ist,

Die innern Beregungen, woduch bie Schichten gebildet wurden, terten nur erft ein, nachdem die Reihe von Schichten, weiche in der Fig. 136. dargestellt sind niedergeschapen waren. Es mußten jedog zwischen bem Ende eines Niederschiags und dem Anfange des darauf liegenden lange Beit hingefen; dagu mußten innere Bewegungen fommen, weiche die schon niedergeschagenen und zu Sein verhalten. Schicken der Zeit sideren, daß die hohren Schicken der Zeit sideren, daß die hohren Schoden werdenmenden Alla und bem Erdoben workommenden Alla und




Es muß als Princip ber Geologie anerkannt werben, baß die Schichten, in welcher Lage fie auch vortommen, boch urspeiniglich bortsontal niebergeschlagen wurben. Es sinden sich in Fig. 138. funs verschieden; die unterfle muß zuerst gestott worden son and Berchnberung der Lage berstikten, wurden bie der darauf solgenden niedergeschlagen, und bededten die Enben der ersten Schicht. Die dritter schieft des von zwei Kraften an entsenten Punkten aus ihrer Lage gebracht worden zu spen, so daß in Walin-Hospiungen bliebete, in welchen die vieter Schich niedergeschlagen murde. Auf gleiche Weise wurde nach der Scheung der dritten Schicht bie lebte niedergeschlagen, welche die Enden der


britten bebedte; allein bie innere Rraft, welche

bie Betten ber lesten Schicht von ber Tiefe bes Meeres auf bie Gipfel ber Berge erhob, wo wie fie jest iben, schieft ber Berge erhob, wo wie fie jest iben, schieft bet gange Masse ung grwieft zu haben, dop fie bie gange Masse eben hat, ohne bie ursprünglich horisontalität ber Bie dung zu schen. Es missen abeien do inneren Schichten an biefer Steung Theil genommen haben, do nicht altein Erhöhungen, sonbern auch Bentungen der Schichten es zeugt worben sind und da bie Schichten, weiche sich in einer Beit über die Oberfläche bes Meeres erhoben hatten, zu einer andern eingefunken waren, und eine genigte Cage beitbelieten; sie bilteten den Gruud, worauf neuer Niederschlag geblibet wurde, erhoben sich dann wieder, und nahmen die später gebildeten Schichten mit sich fort.

## 135) Rapfon's patentirter Steuer-Apparat. (Aus Mech. Meg. März 5. 1836. S. 450.) (Big. 139 – 141.)

Bel ber Bewegung eines Mubres nach ber gewöhnlichen Methobe ist es oft nothig, die vereinte Kraft von zwei ober beit Minnern am Steuerruber in Anwendung zu bringen, um es bei unrubiger See in ber erforbertichen Loge zu erhalten; babel sind Schlie vorgefommen, daß der Steuermann durch pidpliche Mellen niebergeworsen und schwer vertest worden ist. Durch Ampendung der Schraube obne Ende ibs sich ist die fürgendung der Schraube obne Ende is fich John Rapfon von Benton hat patentiem laffen) find biefe Unfalle unmöglich gemacht, do dadurch ber Deim bes Steuerrubere ber freien Wirtung bes Rados übertaffen wird; außerdem erhält man noch andere Bortheile bei bem Steuern eines Schiffes. Der Patenträger beschreibt bei Amendbungen des Princips seiner Erfindung. Erfilch die Schraube ohne Ende, die auf ein Getriebe wiete, das an den Schaft der Ruderpinnensell-Arommet befer figt ift; zweitens, ein Rad mit Diogonal-Jähnen (baffelbe an Wirtung als die Schraube ohne Ende), das in ein anderes Diogonal-Jähnenach wiete, mit der iethem Wirtung, als das erwähnte Getriebe; und deittens gwei Schrauben ohne Ende, die auf Areme wirten, welche von bem Undertopfe durch die berbindennden Stangen und Ruffe geben.





Bon biefen brei Unwendungen hat fich die britte in ber Praxis am beften bewährt, wir werben fie baber etwas weittaufiger befchreiben.


Sig. 139. ist ein Grundris, Sig. 140. ein Durchschnitt, und Fig. 141. ein Aufris. In jeder Figur ist A bas Setuerrad, BB vertehrte Anier (etandarda); Il Schrauben ohne Ende, wovon bas eine ben Schaft bes Setuerrades bilbet, und mit bem andern durch bie Seteiteke K verdunden ist; LL sind Nüsse, welche ihre zugescheizen Schrauben soffen, MM Stangen mit Angels bindern del NN, um eine Spannung zu vermeiben; sie verbinden die Rüsse mit den Ruberpinnen-Aermen O, bie an ben Rubertopf P angebracht sind; a ist eine von ben Ruberpinnen.

Man wird feben, daß die Schraube ohne Enden nach entgegengescheten Richtungen wirtt, so daß, wenn man das Steutrad berft, während die erste Ruß sich nach einer Richtung dreht, die zweite nach der entgegengescheten sich bewegt; auf diese Art giedt man den Ruberinnen-Arrmen und sossilich auch dem Ruder die ersorbeiliche Bewegung.

Die Erfahrung, welche man bei der Amernbung diefer Efindung gemacht hat, (sie ist mit Erfolg an jehn ober zwölf nicht unbeträchtlichen Zodzeugen angebracht), hat auf eine große Areinsfachung des oben beschichtenen Apparates geführt. Eine ber endlesse Ochauben und ihr Zubehde ist für unnsichig befunden worden; man hat berechnet, daß die Reldung bermehrt und eine arose Sonntung ersteut wiel, vern beide

Schrauben nicht gang gleich gebreht find, ober wenn beibe Stangen nicht biefelbe Lange haben ober auch eine burch Bufall gebogen ift.

Rig. 141.



Der einzige Borwurf, ber biefem Steuer-Apparate gemacht verben kann, besteht barin, baß baducch bas Ruber ber See einen zu unbieglamen Wiberstand ger währt, so daß einen starte Welle bos patentiete Geuer-Kuber abbrechen kann, während ein anderen mit ber gewöhnlichen Ruberpinne, Seil und Trommel etwas ber wiberstehenden Kraft nachgeben kann, und es braucht nicht erwöhnt zu werben, daß die Schecheit bes Mubers ein wichtiger umfahr im Verlieber umfahr für bie Sicherheit bes Mubers ein wichtiger umfahr für bie Sicherheit bes Schiffe slie

136) Methobe, bas Entweichen bes Dampfes aus einer Dampfmafchine gur Defillation und andern Zweden zu gebrauchen. Erfunben und patentier von Capitain Davis Embree, von New-Richmond, Ohio.


(Xus Mech. Mag. Már<sub>š</sub> 5., 1836. ©. 456.) (Ria. 142.)

Die folgende Figur ftellt ben Condenfator einer Dampfmaschine der, er fat 45 Boll im Durchmeffer und hat 30 Boll hobe, Die Gestalt ist dabet gleichgittig, der Inhalt deffetben muß jedoch geößer fenn, als der des Splinderes, beri oder vier Mal fo groß würde keinen Nachteil betingen; ein Deut i eine Deutschie beinen Nachteil beingen; ein Deut i eines Deutschie

bootleffels kann fehr vortheilhaft bagu benust werben. Dben befindet fich eine Deffnung von 5 3oll Durchmefer, barüber ist ein guseisernes Rohr, das inwendig 8 3oll Burchmeffer bat und 12 3oll boch ist; am Bo-

ben ift eine Rlappe von 44 Boll Deffnung und eine Leitung far ben Bentifffab. Un bem obern Theile bes Sutes befinbet fich ein gewöhnlicher But mit einem Bentite und eis ner Stopfbuchfe gur Leitung bee obern Thei: tes bes Bentitftabes; an biefes Robr ift ein Urm und ein Knie angebracht. 5 Boll im Durchmeffer ; baran tann eine tupferne Robre gefügt werben, um ben verbrauchten Dampf abjuführen. Das Bentii muß ungefabr 40 Dfb miegen, und am obern Theile eine Soblung befiben, um jur Requifrung bes Gemichtes Blei aufnehmen ju tonnen. Das Bentit bat einen Durchmeffer von 54 Boll, und ift 6 bis 64 Boll boch. Biegt es bei einer Deffnung von 42 Boll 45 Pfunb, fo tommen une gefahr 24 Pfund auf ben Boll. Der Ben: tilftab muß von gehammertem Gifen feyn unb

an bem obern Theile beffelben befinbet fich eine Schraube, um fie in Bewegung gu feben, und ben Dampf, menn er nicht gebraucht wirb, beraus ju laffen, ift eine Sanb: babe baran. Das untere Rohr rechter Sand mit einem Sahne ift bas Mullrobr von bem Conbenfator in bie Drudpumpe von 24 Boll Durchmeffer, 44 Boll vom Boben bes Conbenfators; bie junachft barüberflebenbe ift bie Entladungerobre von bem Cplinder nach bem Conbenfator, meldes 5 Boll im Durchmeffer bat. Die nachfte ober gebogene Robre führt ben Dampf von bem Conbenfator nach ben Befagen; fie muß 24 Boll im Durchmeffer baben, und einen großen Sahn befigen, ber biefelbe Deffnung gemabrt. Bei weniger als 2 Boll innerer Durchmeffer werben bas Robr und ber Sabn ihren 3med nicht mehr erfullen. Bunachft ift eine of fene bolgerne Robre, fie ftebt mit einem Robre in Ber binbung, bas in ben Conbenfator geht; fie muß immer mit einem Strom BBaffer jur Fullung ber Dafchine verfeben fenn; bas Robr, welches in ben Conbenfator gebt, ift von Rupfer, 2 Boll im Durchmeffer, unb 87 Boll lang; es geht bis auf 2 Boll von bem Boben bes Conbenfatore und ift mit einem Sahne berfeben, um bie Fullung gu reguliren. Un bem obern Theile biefes Robre befindet fich eine Urt Trichter, ber 6 ober 8 Boll im Durchmeffer bat, barein feht man einen Durchichlag; auch tann biefer Erichter mit einem Ranbe verfeben fenn, ber das überfüffige Wasser in ein hölgemes Robr führt, um bann weiter geleitet zu werben. Die gedor gene Röhre linder hand bient bagu, das überschäftige Wasser weggutelten, bas in ben Condensfate gebracht werden foll. Sie muß 9.7 Joll tief gehen (nöthigenfalls in den Boden) und dann eben so hoh steigen; sie hat 2 3oll im Durchmesser und befinder sich 7 3oll von dem Boden des Condensfaten



Foigendes find die Principien nach benen die bes schriebene Maschinerie wirkt:

Bon Wasser und andern Stuffigeteten wiegt die Gatione 8 Pfund; die Gatione enthälte 231 Cubitzoll; ein Gesch baher, welches Wasser ober andere Rickligatie ten von gleichem Gewichte bis zur Liese von 58 Boll enthält, wied auf den Zoule enthalten. Wied dem Wentlift an bem Condensator einer Maschine angedracht, welcher 24 Pfund Wasser auf den Boll enthält, so wied der 24 Pfund Wasser auf den Boll enthält, so wied der 24 Pfund Wasser Gendenstate burch ein Woch nach dern Woch nach der Western eines Geschäse geführt, und des Moch nach der Geschen erzeugen. Die erforderriche Quantität kann durch den Stoft nach und der Kochen erzeugen.

Um Baffer in ben Condensator einer Malchine unter biefem Druck zu beingen, muß ein gescheres Gewicht als bas Bentil erhoben werden, namlich 87 300 boch, weiches ungescher 3 Pfund auf ben 300 bertagt.

Wenn überschuffiges Waffer in ben Conbenfator geleitet worben ift, so tann es burch ein Rohr abgeführt werden, weiches 87 Boll herunter, und bann eben so viel wieder hinauf geht; auf biefe Act wied in der Robpe eine Saule Waffer erhalten, welche das Entweichen bes Dampfes berhindern und zu gleicher Zeit das überfchiffige Waffer abbitten wied. Die Gestalt der Maschinerie kann nach Beileben geandert werden, wenn man nur die angeschieten Principien in Ausbaung beingt.

Durch biefe Operation wich ein Gegendruck auf ben Kopf bes Kolbens von 2.4 Pfund auf den 300l erz geugt. Die Versuche von mehrern Monaten in der Dampfinabste von Richmond lehrten, daß dieser Druck mehr als nichtig durch die vergrößerte Wärme in Gleichgewicht zeigt wird. Das Walfer wird in einem tochnen Ausfande in die Krifet der Walchtin gebracht. Es erfordert daher jur Treibung von Michigen mit Gerfsche biefer Urt weniger Brennmaterial, als sie jum Bewegen von Mabben ersovert, wenn sie mit gerobnichen Gerfsche werfehpen ist. Die erfobertich Kroft ist gering ze ist ib ein der in der die der entweichende Dampf enthält, die burch dies Erstnaum in Anwendung gebracht worden ist.


Bei ber Anwendung bes Entweichungs. Dampfes fimbet ein vollfandiges Ausgieichungssisten flatt; die Baffersaufen in ben Bebern an bem Gendenstare sinad etwas in Bewegung rebatten, indem das Baffer sinkt und ftelg, i p. nachdem es das Bentit überweiget; man kann sagen, daß das Bentit in bem Dampfe schwimmt, indem es nur sebt leicht in seinen Ragern ausstiget und sich bei jedem neuen Impuss erobet bie Gestäße saffen jugleich einen Strom condensitete Flüssigisteit mit einer Regetmäßigkeit ausstsießen, die schweisigt won etwas in der Raute übertroffen werden kann.

137) Dr. Ure's patentirte gefurchte Buders pfanne.

(Aus Mech. Mag. Whárz 12. 1836. S. 466.)

Die aus Gußeisen bestehende Pfanne ist doppete; gwiden bem dußern, welches eben ist, und dem innern gestuchten Gebaufe bespieler ist, eine Naum, um ein stügend einer Zeit nicht verändert werben kann, umb gu einem Bad bient, um eine hinteidende hie zu gewähren, damit ber Stup sieh ichneil gerbot werden kann, und put einem Bad bient, um eine hinteidende hie zu gewähren, damit der Stup sieh ichneil gerbot, werden kann; auf dies Art wied das Berlengen verhindert. Der Zuker der dann daher in der innern Pfanne nicht verbrannt werben, und man fraucht des Keuer nicht auskullöffent.


wie es bis jest biswellen nothig ift; auf biefe Urt wird viel Muhe, Beit und Brennmaterial erfpart. Die Pfanne tann von einem Maurer aufgestellt werben.



Rig. 143. ift ein Durchichnitt ber Doppelpfanne: fle ift bicht, obne Caume und Banber, baber fann fie teine Deffnungen erhalten, wie bie tupfernen Pfannen, melde gufammen genietet merben. G ift ber leere Raum amifchen beiben Pfannen fur bie Babffuffigleit: H geigt bas Diveau ber Babfluffigfeit ungefahr gwei Drittel uber ben Seitenfurchen. A ift eine gefrummte Robre, 3 Boll weit, welche ben gwifden ben Pfannen enthaltes nen Raum mit einer Trommel D verbinbet, welche ber Conbenfator beift. Jeber Bafferbampf, ber fich von bem Babe erhebt, wenn bas Feuer gu ftart wirb, fleigt frei in ber Robre A auf, und wird in D gu BBaffer verbichtet. Das auf biefe Urt perbichtete Baffer ift gang rein und man lagt es langfam burch ben Sabn F in ben barunter befindlichen Trichter tropfeln, von mo que es jurud nach bem Boben bes mittlern Rau: mes burch bas Robr B tauft; auf biefe Art erhalt man bie in bem Meblo befindliche Fluffigteit immer auf ber geborigen Bobe. 218 ben beften Siggrad gum fcnels ten Roben bes Buders bat man gwifden 300 unb 310 Brab bee Sahrenheitifchen Thermometere gefunden; je: boch tann man bie Temperatur ohne Machtheil um eis nige Brabe vermehren ober verminbern. Die Temperas tur bes Babes fann bober ober niedriger gemacht mer:

ben. Inbem man Baffer, welches in ben Conbenfator fteigt, verhindert nach bem Boben bes Babes jurudju: fehren, wird bie Temperatur erhoben, und inbem man etwas mehr Baffer fangfam in bas Bab burch bie Robre B gieft, wird bie Temperatur erniebrigt. Ginige Quart Baffer bingugefügt, erzeugen einen Untericbieb von mehrern Graben in bem Babe. E ift ein leichtes Bafin von Bufeifen, bas uber bem Dbertbeile bes Gi: berbeite : Rohre ber Trommel D umgefehrt ift. Die Eden bes Bafins ruben auf brei eifernen Stuten unb tauchen einen Boll tief in Baffer, weiches rund berum gegoffen ift in bem obern Raume ber Trommel. Diefe Unordnung bilbet eine Bafferflappe, wodurch ber Luft und bem Dampfe freier Butritt und Mustritt aus bem Babraume gwifchen ben Pfannen geftattet ift; ju gleis ches Beit wird aber auch bie offene Communication gwis fchen ber außern Utmofphare und ber Babfluffigfeit ab: gefdnitten. Diefe Rtuffigfeit beftebt aus einer farten Muftofung von tauftifcher Dotafche und tann gum But: fertochen mehrere Jahre hindurch burch biefen Plan ber Abichliegung von ber außern Luft unveranbert aufbemahrt werben. Gollte bas Debium nach einer langen Beit fo viel Roblenfaure abforbiren, bag baburch ber Bir: tung Eintrag gefchabe, fo tann man es leicht wieber tauftifch machen, und baber in ihren urfprunglichen Buftanb gurudbringen, inbem man es eine balbe Stunbe binburch in einem tupfernen Reffet mit einem balben Centner frifchgelofchten Ralt und bem fechefachen Bolumen Baffer tocht. Diefe Rattmifdung taft man eine Racht bindurch in bem großen Rupfergefage feben, in bem man es gefocht bat, ichopft es allmatig in ein tleineres Rupfergefchier und focht fie jufammen bis bie Rochhobe auf 290 Grab ffeigt. Das Rupfergefdirt muß mabrend biefes Rochens theilmeife mit Bretern bebedt werben, und wenn bie Fluffigtelt genug concentrirt ift, fo wird ber Reffet bicht mit Bretern verbedt, bie bie Aluf: figleit talt genug geworben ift, um fie burch bie Deff. nungen bei B ober C (bie ju biefem Enbe abgefchraubt merben) vermittelft eines Erichtere in ben Babroum in laffen.

mometerrobre bat ein Geitenftud, womit es in bie Deff: nung gefdraubt werben fann. In biefe Robre, melde am Boben gefchloffen ift, wird ein ober zwei Boll Qued: fifber gegoffen, ober fo viel, baf bie Quedfilbertugel an: gefallt wirb. Diefes Quedfilber, welches immer in ber Robre liegt, nimmt bie Temperatur bes Debiums an und theilt fie unmittelbar bem Thermometer mit, in: bem fie ihr offenes Enbe in ben untern Theil bes Qued: filbere taucht. Rach einiger Erfahrung in bem Rochen mit ber Pfanne braucht bas Thermometer nur gelegent= lich gebraucht gu werben, namlich bes Morgens unb bes Rachmittags. Es zeigt mit einem Dale an, ob bas Bab au beif ober au talt ift, fo baf burch B in bem erften Kalle etwas Baffer ober in bem greiten etwas conbenfirtes Baffer in D eingegoffen werben fann, um vermittelft bes Sahnes F in bie Entlabungerobre su laufen.



Rages b. Grfinb. Rrutfte Bolge B. IU. D. VIII.

Afgur 144. ift ein Durchschulte ber patentiteten Patentieten, wenn sie als die erste der Reise aufgestelt wird. A ist der Kauchfang, der nach den andern Phanen letet. BB der Dampfer, wodurch die Desfinung des Rauchsangs nöbigensalls herunter gelassen werben fann, auf diese Art dereitet man, das des Feuer nicht fo viel mit dem Boden der patentieten Pfanne in Berdindung steht. Els ist Entsabungsecher des Mediums, wenn es in die esterne Trommel abgegogen werden solg, wo man es frei von dem atmosphärsischen will. De feilt den Kreis der Feuer Baddseine des Mediums der der der Berten der Berte

Sia. 145.



Sig. 145. fellt bie Wirtung ber Mimpfer genauer bar, als es vorher gescheben ist. Sie befinden fich zwischen ber, ale ne den verber gescheben ist. Sie befinden ber Reihe. A und B sind die beiten Dampfer, die an Bewicht geich sind, und deren Regulitung baber auch genau ist. Wenn dieselben am meisten von einander entsernt sind, so erhölt die patentiete Planne den vollen Einstigt des Teures, sodal sie aber einander genächer unverden, so geht die famme schneller durch die Deffnung, wodurch dem nach weniger Berührung mit dem Boden der patentieten Planne ergugt wield.

Auf bief Art Cann bie Lebhaftigkeit ber Flamme, wie fie bei der patentieten Pfanne nochig ist, vollfan big controlliet werden, ohne daß das geringste Werenmaterial verloren geht; denn wahrend nur eine geringe Sie auf die patentiere Pfanne wieft, wied sie auf die andern Pfannen ber Reiche etwembet.

Das Mebium wird sorgistig unter Aufficht bes Patenttedgere in einem Labocatorium bereitet, das für biefen Bwod eingerichtet ift, und kommt nur in einem jum Gedrauche vollständigen Bustande heraus und zwor in einem eilernen Trommelbehatter, der in ein Sas gepackt ift. Die Deffnung des Behalters ist mit einem angeschraubten eilernen Pflock verschoffen; wenn man

ibn beraus nimmt, fo muß bas Debium theilmeife in einen fleinernen ober metallenen Rrug gegoffen und von ba in ben Babraum gwifchen bie Pfannen gebracht merben; bas Entiabungsioch an bem Boben ber Pfanne ift anfanglich mit ber Schraubenrohre und bem Geiten: finde luftbicht verichloffen. In bem anbern Enbe bie: fer fursen Robre befinbet fich ein Sabn, welcher nur bann geoffnet wirb, wenn die Babfluffigfeit abgelaffen werben foll, um fie nach bem Bebrauche von mehrern Sabren wieber tauftifch ju machen. Diefer Sabn muß im Allgemeinen in Mauerwert eingeschloffen fenn, um ibn bor unverftanbigen Singern gu fichern. Die Bad: fluffigfeit greift Saut und Solg an, baber barf man fie nicht in bolgerne Gefage thun ober fie viel an bie Sand bringen; wenn etwas an bie Sand fommt, fo muß man es mit etwas Baffer abmafchen. Collte etwas von bem Debium gefroren fenn, fo muß ber Bo: ben bes offenen Bebaltere eine furge Beit in tochenbes Baffer getaucht, bas ubrige aber noch mit beifem Baf: fer ausgemafchen merben.

Sollte bie Betbindung der dußern und innern Pfannen an den obern Ranbern nur etwas sich öffnen, so muß man die Stellen wieder daburch zumachen, baß man sie mit Eisen-Eement vertittet, den man aus gereibenen Eisenschann und Ammoniatsals, weiche Stoffe man gut vermische, bereitet, man nimmt zu diefem Ende von bem erfelten 6 Pfund, von dem legtern eine Une und befruchtet bie Raffe etwas mit Massier.

Wenn querft Reuer unter bie Pfanne gebracht mirb. nachbem man eine binlangliche Quantitat von bem De: bium bineingefügt bat, fo muß man bie allmalige Er: bigung bes Babes forgfaltig am Thermometer beobach: ten, bas in ber Quedfilberrobre C febt. Wenn bie Temperatur auf 290 Grab fleigt, fo ift bie Pfanne in ben Stand gefest, ben gereinigten Girup aufgunehmen. ber in ben gemobnlichen fupfernen Reffeln ber Reibe bis auf 220 Grab ohne Entfarbung erhibt merben fann. Gin folder Girup tann burch bie patentirte Pfanne in guten Buder burch Rochen in einer balben Stunde permanbelt merben, und in feinen Girup jum bauslichem Bebrauch in einer Biertelftunde. Cobald ber tornenbe Strup in bas Rubigefag austauft, fo muß bas Reuer abgebrochen und nur erft bann wieber begonnen werben, fobalb ein neuer Borrath von Strup eingebracht morben ift. Die Pfannen haben einen abichuffigen Ranb, fo bag barauf bie Ginrichtung getroffen werben fann, baß ber Girup aufichaumt, obne übergulaufen. Das Bab ift ein ununterbrochenes Barmemagagin, woburch ber Strup fogleich, wenn er eingebracht worben ift, jum Rochen gebracht wird, fo bag bei ber Buderfabritation nicht ein Mugenblid verloren wirb. Die Anmenbung ber patentirten Pfanne ift baber einfacher, ale bie ber gewöhnlichen, ba ber Gaft nicht verbrennen fann, und bas beftige Reuer nur bas Bab etwas in Bemegung fest, obne ber Qualitat bes Buders Gintrag ju thun. Benn fein Sirup in ber Pfanne ift, fo barf man bas Debium nicht gu febr erhiben, ba es feine Barme nicht abfegen fann, es tonnte bann leicht etwas in ben Conbenfator tochen. Gelbft in biefem tann fein Schaben baraus hervorgeben, ba, fobalb bas Teuer fcmacher ober frifcher Sirup in bie Pfanne gebracht wirb, bas Des bium, welches in ben Conbenfator D gebracht ift, burch ben Sahn F und bie baran liegende Trichter : Robre mieber ablaufen fann.

Wenn man die Pfanne zu gekrauchen angefangen dat, fo muß man aller zwei ober berit Ange nach dem Buffand des Bades sehen, und die Tiese messen, welchem es fleht. Dies kann sehr passendent, es sent recht ausgebt und bemeett, wie weit die Rasse geht ercht ausgebt und bemeett, wie weit die Rasse geht ercht ausgebt und bemeett, wie weit die Rasse geht ercht ausgebt und bemeett, wie weit die Rasse werden entgesch, fo ist Alles in Dodunung; flech das Medium eitsete, so mussen der Dodunung in der bas Medium tiefer, so mussen der Dodunung der einige Gallen nen hingungstagt werden. Bu wiel Medium ist der gehann der bestellt, weit es dann die Seiten der Psanne ober dabb des Seitung-Rivaaus erhijt und es bei einem sed balte Beit zu wenst Spielstum bestielt.

### 138) Shalbers Pumpe. (Xus Mech. Mag. Marz 19. 1836. S 482.) (Fig. 146 — 153.)

No. 1. Sig. 146. ftellt ben perspectivischen Durchchnitt einer Chiffspumpe bar, die sich mit allen ihren vollständigen hobrautisch wiedenden Theilen auf dem Bredede eines Schiffes befinder; das Augiere besteht aus einer Mischaus von Beie, dinft und Ainn; venn es von Gußeisen ist, fo muß der passive Regel oder die Etibe, vorlöger dem Bredinder trägt, mit Wessingplatten oder Beie besseg werden,

Auf ahnliche Art werben Pumpen von verschieber nen Rraften fur Brauer, Farber, Malger, baubliche und andere Bwede confirmirt.

In biefer Figur ift ber Auspreffer bebeutenb tleiner bargefiellt, ale er in ber Birflichfeit ausgeführt wied; daher hat man Raum gewonnen, die Wirtung des Berbinders druttlicher zu zeigen; eben so sind die Schmettrelings-Klappen (butterfly valves) mehr herunter gelegt, als es in der Paasis vortheithaft ist, um sie besser au erkennen.

No. 2. Der Berlinber ober ber bieglame Regel. Er ift ohne Saum aus einem platter Stud Midbands Leber gemacht, bas erft gehörig vorbretiet worben ift; bas dußere Seitensflud ober ber Ranb ift mit Löchern verschen, wobuch biefer Abeil an platte Meffingrander geschraubt werden fannt, wie es No. 1 und 4 bare ftellt.


No. 3. Der Ausperesser und bie Stange von Messing oder Ranonengut mit dem Boben ober 
dern aber Teben weider von 
bem activen Kegel, weider von 
bem obern Theile obgeschaubt 
ift. hierbei sind die Schmetter 
lingstlappen, weiche aus Leber 
ober Wessingblatten geschaubt ist, 
so bargsftellt, daß sie berochgele 
in und an ihren unten geschen 
Dettern durch Daumschrauben und Stangen ober wie in 
No. 5 bestelligt werben thann.

No. 4. Stellt ben Berbinber

dar, wie er durch die Schraube bes Ausdrückers befeftigt if; besgleichen ein lebernes Band, das durch diefeibe Schraube befestigt ift, um ben Berbinder vor allen Nachteilen zu sichern und bie eigenthumliche Beweaung au erbalten.

No. 5. Der Ort ber Klappe bes Meffingbobens. Sier find bie Schmettrelingsklappen nicht bargeftelt, sonibern wie bie Ausbruckeltappen gemacht, sie werben über bie geschauben reften Pflode gefegt, und an ibren Dertern burch messingene Stangen und Rufig befestigt.

No. 6. Eine gußeiserne Dede ber Pumpe. No. 7. Der Pebel von gehammertem Gifen, und ber hebel-Schöfeimer in ihren gehörigen Berbaltniffen bargestellt. Diefer Schöpfeimer barf nicht bei weniger



als 4j Fuß vom Berbed abfieben. Die Deffnungen in bem hebel Schöpfeimer und an ber Stange find tief genug, um notigigenfalls eine ftarte bolgerne handbabe einquiaffen.

No. 8. Das Ende bes Fallespie, welches ber dusen Plante bes Schiffes fo nahr als möglich tommen kann. Es ift mit einem trompetenformigen Eingange verschen, wodurch bem Walfter ein großer Maum gegeben wird; leichte Gegenstände, wie Stüde von Seilen u. f. w., die in ben Beetich ber Pumpe fommen, werben besser bei ber Robere und burch bie Klappen beraufgepumpt, wodurch man sich am leichtesten von solchen Sindernissen beferit.

Mus bem Borbergebenben wird man erfeben, bag

bei ber Unordnung ber verschiedenen Theile, welche in Thatigfeit find, man fich ber großten Ginfachbeit beflei: Bigt bat; ihre Berbinbung ift folgenbermaßen : ber Drt ber Bobentlappe wird mit Berggarn, Segeltuch und anbern paffenben Daterialien ummunben; fie wird in ibre Sobiung an ben untern Theif ber außern Pumpe gebrudt; Die Schmetterlingeftappen werben bann mit ber Sand befeftigt. Der Auspreffer, Berbinber u. f. m. merben in ber Dumpe binunter gelaffen. Das meffin: gene Seitenftud in ber gigur rubt auf einem lebernen Banbe, bas auf einem porftebenben Seitenftude ber Dumpe angebracht ift, baburch wird ber meffingene Rand fart barauf befeftigt. Gine gwar fcnellere und beffere, jeboch auch toftfpieligere Ginrichtung beftebt barin, biefe Seitenftuden burch ein bobles Bintgewicht, an bef. fen Boben in gleichen Abftanben von einander, Locher angebracht find, um Schraubentopfe aufgunehmen, Die auf ber obern Rlache ber Seitenftuden bervorragen, nies bergebrudt gu erhaiten. Ein perfpectivifcher Durchfchnitt Diefes Gemichtes mirb in No. 1. bargeftellt, mo es etwas bon feinem Erdger entfernt ift. Da auf biefe Art alle Theile im Bereich ber Sant find, fo tonnen fie fcnell gepruft und hergeftellt werben, ein Borfall, ber fich erft nach Nabren ereignen wirb.

Um fich eine beutliche Borftellung von ber Bliebung best Bertilberes ober bieglamen iedernen Kegtis zu machen, muß man darauf achten, baß, evenn die Stange ethoden wied, so rollt sich der Berdinder von dem unterstütigenden Keget ab, indem er bei dem krienen Abreauflagt; er wird dann von dem untern fonlichen Theil bes Auspersseit unterflügt, wenn der Aug gang vollender ist, der Berbinder wird dann ehn so nach dem unterstügenden Reget gebracht, wodunch das Deffiren und bie Reibung jugleich vermieden wird; der dem Gedrauche wird werden ab in Bestauche wird werden.

Sind die innern Durchmesser der Kegel 7,81 Sol, bei einer Aire von 7,5 Soll, so ethölt man 13 Pfund seifner Kiefches Wasser der Buge. Ein Mann von gerwöhnlicher Stärte kann leicht seine Ardeitsgeit hindurch in jeder Minute einen Sochhessen ein geweiter ethaten und er kann einige Minuten hindurch zwei Einner 16 bis 18 Suß doch erhöben; und da dann der Ergänzungsminner nothig woken, um Aug und Nacht hindurch zwei solche Pumpen in Thatten, so wied war der gestellt gu zu erhalten, so wied man die Pumpendeltenung bei einem Adgesung von 300 Aronne immer erbolten könt.

nen. Auf Paffagier-Schiffen von Derfeiben Klaffe bennte man noch größere Recifte in Annerendung beringen; ba jedoch dies die Untoffen der ersten Anschaffung vergedbern wurden, so wird dieser Grund vielleicht einen Schifferigenthumer abhatten. Bei feinem Fabzeugen kann ein Schiffejiunge die Pumpe bediemen; der Patentträger eich jedoch nicht zu geringen Reaften, obgleich die gewöhnlichen Pumpen auf dergleichen Fabzeugen nicht ben beitten Theil bes Wasserst zu entsernen vermögen.

139) Spftem ber Ermarmung mit beißem Baffer.

(Mus Mech. Mag. Mårg 5. 1836. G. 658.)


Mußerhaib bes Saufes wird ein Reffel aufgeftellt, beffen Boben febr flein ift, von bem obern Theile bef: feiben geht bie Robre aus, Die bas erhibte Baffer burch bas Saus leitet. Da bicfe Robre nabe an bem Susboben bee Saufes geben muß, fo muß fie vorber in Diefe Bobe tommen, bevor fie in bas Saus eintritt; bies beträgt in manchen Rallen fogar & fo viel als ber gange Fall bes Baffere. Dimmt man nun an, baf Diefer 3med erfullt ift, fo gebt Die Dobre in einer boris gontalen Richtung gang um Die innere Geite bes Gebaubes berum, welches ermarmt werben foll, bann geht fie burch bie Dauer, und nach ben Boben bes Reffels binab. Dft geht bie Beif-Baffer:Robre, wie fie ge: nannt werben fann, von bem Reffel aus borigontal lanaft ber Mitte bee Gebaubes, fallt bann ungefahr 6 Boll berunter, wird mieber horizontal, geht burch bie Band und febrt, wie borber, jum Reffel jurud.

Die Bewegung wird in jedem Salle burch bie gro: Bere Dichtigfeit in ber abmarte gebenben ober ber Ralt: Baffer-Robre erzeugt, Die ben Drud bes Baffere im Reffel übermindet, ben in ber That Die Muffteigungs: rohre bemirtt; burch bie ertheilte Dige wird bies leich: ter erzeugt. Dan tann fich porftellen, baf bie Soris sontal=Robren nur eine Berbindung amifchen bem obern Theile ber auffteigenben und ber berabgebenben Robre bilbet; bie Fallbobe ift baber ber fentrechte Abftanb bes bochiten und tiefften Dunttes bes Stromes, und je fcneller man biefen bochften Duntt erreicht, und je lan: ger man ihn behauptet, befto mehr wird bas Baffer fich abfühlen . und beito großer wird baber bie Dichtig: feit fenn, bevor es bie abmarts gebenbe Rohre erreicht. Wenn man baber ben Dbertheil Des Reffels anftatt bes Bobens in die bobe bes Sugbobens bringt, Die Dber: rebre einem Auß hoch senkrecht auffährt und sie dann horigontal durch die Maure rund mm die innere Seite vos Eskädwöse leiter, indem man dis zu dem Puntke, von dem man ausgling, keinen Fall gestattet, hierauf sie wieder durch die Wand zehen und sie mit einem Wale nach den Boben vos Kessels und sie int einem Wale nach den Boben vos Kessels die Bussels fallen icht, de wieden nie der aufsteigenden Röhre das briefelt Bussels daben (das vorher vorzäglich von dem Kessels gedenden Köhre, rochbrend man nach der gewöhnlichen Bersatungsmethobe einem Dichtigkeissantreschied einhalt, der micht mehr als halb so groß sich die er sen olite.

Eine andere Brefanderung, die eben so michtig iff, bezieht fich auf die Gestatt bes Arffres, der nur den Bweck bat, bem aufstigendem Serome so ichneil higts mitgutheilen, als biefelbe von dem horizontalem Röhren wertoren wiede. Man bente fich das gange Buffer entfernt, mit Ausnahme bessenigen Tobiles, weiches gerad wilchen ber Mindung der Röhre ist, die in das haus sichen der Brieden Rober, die jum Arffres gerachte und berzeinigen Röhre, die jum der für gehen. Das übrige Wasser ist ihn der That zu entbotten, da es einen geson Tobil ber bige verbaucht und in sich sieht genen Tobil ber bige verbaucht und in sich sieht genen beite eine Wenge Ströme und Gegenströme erzeugt, die von denen in den Röhren gang unabhöngig sind, und von der Ausstrabender Wasser

Die Ablaufröhre wied auf die gewöhnliche Auf gefelten admitch vermittesst einer Auget, die etwas über dem höchsten Punter in dem Strome angebracht ist, diese Augel muß immer mit einem flählernen Vernitie versehen sepn, um den Dampf einzuschließen, der sich etwa bliben kann, obgiesch das Wasser nicht becht.

140) Die Sheer-Mafte.
(Aus Mech. Mag. Mert 26. 1836. S. 498.)
(Fig. 154.)



Mis Bortheile ber Cheer: Mafte werben folgenbe angegeben :

- 1) Sie befigen eine größere Starte.
- 2) Gie hoben bas Streben, ben holt gu fpannen,

anstart ibn schlaff ju lasffen, wie est bie gewöhnlichen Mafte und die gerobniticher Taketung thut. Der Hauptmast eines Kriegsschiffes bes ersten Ranges, sammt ben andern Masten, den Seiten und der Taketung u. s. w. wiegt fast 50 Tonnen, dies ussammen mit der Spannteafr ruht auf einer keinen Unterlagt der Keissowier, wahrend der Arteitung bie Seiten bes Schiffe aufwartes dehnt. Ein Shere-Wast dagegen bestiebt, wie man siedt, aus 5 Abeiten, die Tast und jeder Unterlage wied baber nur 10 Tonnen betragen.

- 3) Menn man voraussfigt, daß die relative Stafte ber Schrermafte fo betrachtlich ift, daß fie eine geringere Ausdohnung der Baffe unterflugen, so muß man fie auf der innern Seite des Schiffs-Softs anbeingen, wodurch bas Segein etteichtert wird.
- 4) Bei biefer Einrichtung tann man auf bem Riele mehr paden, ba er von ben ichweren Daften befreit wird, mit Ausnahme bes hauptmaftes.
- 5) Man erhalt auf biefe Art eine große Ersparnif an Arbeit, Beit und Untoften bei bem Ausruften bee Schiffes.
- 6) Ein mit Seere Maften verfehenes Schiff kann leichter auf die Seite grounden werben, weil man leicht Gewichte und Spillen an ben Scherer Marken anbeinigen kann, ohne fich ber Gefahr ausgus fegen, fie zu beschädigen.

Da biefer Gegenstand unferer Industrie gu fern liegt, fo mag es bamit genugen, Die Bortheile ber neuen Bemaftung angegeben gu haben.

141) Berbefferte Rivellirs Methode, vom Cis vil-Ingenieur 3. Utting.

(Xus Mech. Mag. Xpril 2. 1836. S. 540.)

Man gebrauche grei Paar Ctabe; ein Paar 6 Kuß, das andere 12 Auf lang; wenn die Hohe mehr als 6 Tuß beträgt, so vermeibet man dadurch die Unannehmilichteit und ben Bergug, ber mit den gewöhntichen Staben verbunden ist. Das Artestop ber Altesliewags babe 30 3oll Focaliange, mit einer Deffnung von beinade 2 Boll, so das man viel teichter und genauer als an den gewöhnlichen Inftrumenten ablefen tann.

Bel ber Aufnahme von einer Reihe Miesaus im Jahr 1834 bebiente fich ber Erfinder leiner Seidbe, bie veiß angefrichen waeren, schwarze Theilungen und Babien hatten, gefirnist und oben mit Metall beschiagen waren; bie Stationen, wo Riveaus genommen wurben, waren i einer englischen Weile von einander entsern, bie State waren daher 110 Barbe b. i. 330 Auf von dem Instrumente aufgestellt, und wenn bas Wetter günstig mar, so konnte er bis auf 314v Auf genau ablesen; er nahm oft Umterlse von bert bis genau ablesen; er nahm oft Umterlse von bert bis genau ablesen; a seibe achten. Meisen, wobei sich nur ein Unterschiebt von 1 bis 4 301 sanb.

Wenn man ben Diveauuntericbied ameier Derter nehmen will, bie eine bebeutenbe Entfernung von ein: anber baben, fo ift ber Untericbieb gwifden ben bin: tern und vorbern Biffre (sights) ber verlangte Unter: fcbieb: auf biefe Urt ift man ber Rebuction ber Beobachtungen jeber Station überhoben. Goll man bie Miveaus fomobl in Darbs ale in Sugen nehmen, fo braucht man nur ben Unterschied gwifden ben bintern und vorbern Biffren in Darbe mit brei gu multiplich ren, bies giebt ben Unterfchieb ber Biffre in Rufen, menn bie Diveque correct genommen finb. Dachbem ber Erfinder eine Deffung gemacht und eingetragen bat, unternimmt er flete noch eine, um fich vor allem Brrthume ju bemabren. Geit ben letten 12 Jahren bat ber Erfinder folgende Dethobe angewendet: bie Stationen maren & engl. Deile von einanber entfernt; er batte eine Reibe von eifernen Riguren gemacht, und auf jeber Station maren Pfable in ben Boben eingeichlagen, welche im Riveau mit ber Dberflache ber Grbe maren ; jeber Pfahl mar mit ber barüber befinb: lichen Sigur roth bezeichnet und eben fo auch jebe Ris veaulinie; nachbem baber bie außern Diveaulinien genommen worben maren, bienten bie innern gur Drufung ber fruber genommenen. Die auf bem Belbe ge: nommenen Diveque murben in ein Buch eingetragen, um fie auf ein bestimmtes Diveau au reduciren.

#### II.

# Bibliographie ber gefammten Gemerbefunde.

- 1. Moller (Dr. Georg Softwabir, und Oberbauralb), Dentmäter ber beutschen Bautunft bergefteilt. 2eer Ahl. 2ee Auft. gr. Fol. (13 S. und 55 Aupfertastein, woon 6 auf gangen Bogen). Darmstadt, Leste Cart. Peradgef. Preis. 4. 21 Abtr.
- 2. Steinfournir, bie, sper Amerebang und ihre Worzige vor ber holgsournir. Gine wichtige Ersindung für Alfchier. Drechtier und Sallantettenbeiter, welche zugleich zur Ersquage ber seinen Mommerpatten binnt. 8. (20 G.) Ridenberg, Leuchs und Comm Beb. 3 Gr.
- 3. Obbereiner (Dr. I. B.) Bur Chemie bes Platins in wiffenschaftlicher und technischer Beziehung. Mit 1 Aupfertafet in 4.) Gr. 8. (102 G.) Stuttgart, Balj. Geb. 1 Abir.
- 4. Chauplas, neur, ber Rünfte und Pantburtt. (A.
  1. A. Die Aung bes Bufferfamiete der genbelicht Amerifung, alle Arten schniebender Zinftrumente, ber hutles Angefoederung entsprecken. Die schnieben, ju chieften, ju chieften, abzusieben,
  ju politen, with mit den einschaften, wie mit den eigenrichten
  Schalen, heften oder Griffen ju verieben, neben übseim habeit
  eine über die Behandlung berieben in Keure um beim habeit
  ein, und endsich über die Darftellung der feinften Polityuleer;
  aus songlichtiger, prottlicher Anschauung geschopft von W. E.
  Eanderin, Gewillingenieur und Wiltglieb mehrerer gelehrten Gefeltigasten. Frei aus dem Frangblichen überfest von Dr. D.
  eng und nach einen Arten von Dr. d.
  eng und nach einen Arten von den von Dr. d.
  eng und nach einen Arten von den von der
  Wit 9 Erichbrutfossen (wood in n. 4), 8, (XIV. u. 432 E.)
  Spinner, Belach br. 16 Ger.
- 6. Desiglism 88fter 188. A. u. b. Z. bis Kunst, ordinaire Zissfrumaaren, fo mie auch Pientossien, friest sun derbinairen Eleinigung mit den enssprechenen Gleinuren anzufertigen, nocht Beschäreibung der neuesken Bernandten, Gleinumbisten, Derchiften und sonstigen Wasspielen Aus dem Französischen des Beschartes Dusbenart übergefragen von Dr. G. d. Schmidt. Ross der Kinstallen der Schmidt. Aus dem Französischen der Schmidt. Auf der Schmidt Keitelnstallen für Littl. u. 200 C. dennbol.

- 7. Schnefuß, bes Raufmann G. G., prattifde Anweifung ju feinen burch prattifche Grfahrung bemabrten und vielfeitig gepruften, bochft gewinnreichen, eigenthumlichen Berfahrunge. arten beim Betriebe ber Branntweinbrennerei, vermittelft meider nicht allein eine fortmabrenbe, febr bebeutenbe Erfparnis an ber Musgabe fur Defe gemacht, eine portreffliche Gabrung ber Maifche erzweckt, und bas Ueberlaufen, fo wie bas Unbrennen berfelben verbutet, fonbern auch aus Rartoffein und Rorn bie bochftmöglichfte Ausbeute an gutem Branntmein ober Gpis ritus (bie fich bei Rartoffeln von einem Bertiner Scheffel for gar bis auf 10 Bertiner Quart von 50 Procent nach Tralles bei 124 Grab nach Regumur Temperatur belaufen fann ) bei jeber Brennerei Ginrichtung ergiett, und nachftbem auch bie mogliche Benugung bes Daifdraumes erreicht merben fann; nebft einem Unbange, welcher bie Borfdrift gur rechten Bereitung ber gepreften fegenannten Pfunbbefe aus ber Brannt. meinmalide, und bas Berbaltnifi ber Dagfe und Gemichte in Deutschland und anbern ganbern enthalt. Dit einer lith. Zafel Abbitb. 2te Mufl. gr. 8. (VIII. und 167 G.) Ronigeberg in ber Reumart. 3m Berlage bes Berf. (Berlin, Gurthe.) Geb n. 3 Ibir.
- eig. Seechbardt (F. G) handbuch der D. ftillirtunst und eigen unforklation ober gesindliche Antitiung den gerobalichem Spiritus procedulig under eine den eine Gestellt und dem nachtlichen Wisinsipieritus dhalich zu machen, so wie gegen 300 gewärzte Branntonie und Elgungeuter, and Bertiner, Danylger, Breslatur und Brangbsticher Art wehlschmeckend zu machen. Roch einem Andange, das Entfatten des Gestellter und der gestellter und der gestellter und gestellter und der gestellter und gestellter und gestellter und gestellter gestellter und gestellter gestellter gestellter für gestellter gestel
- 9. Biffer (Marcus, penf. Bau-Infpector), Reuefte Grfinbnng, Branntweinblafen und Braupfannen ober Brauteffel mit einem Stoffeuer, burch welches qualeich auch mit geborrt werben tann, angulegen, woburd bie Guffigteit bei einer Biertelftunbe anhaltenber Bruerung fcon ben Rochgrab erreicht unb befbath gegen bas gembhnliche Lauffeuer beinabe bie Balbicheib bolt erfpart wirb; besaleichen bas Bier in ber ftrengften Ralte burd eine tunftliche Barme in bie geborige Gabrung ju bringen, bamit es nicht taltgabrig und abfcmedig wirb; fo wie auch ben in bem Dalge befindlichen Sonigftoff gu entwil. tein und aufzutofen, moburch meniger Maly erforbertich ift unb bas Bier einen weit angenehmeren und fleblicheren Befchmad befommt. Gin gemeinnus'ges Danb: unb Zafchenbuch fur Maurer, Bierbrauer und Branntweinbrenner. Dit 12 Zafein lithogr. Beidnungen. Rt. 4. (V. unb G. 6-16) Rorbhaufen, Rurft. Grb. 15 Gr.
- 10. Du Menil (Sofrath Dr. Derbergesmiff, i.c.) Hombuch er Regelenter und Berfugunglefer er demilst analveilige Grubten, nach einem neuen erprobten Plan, voernämlich zum Stoffunterreicht, böndig und mit sorgätziger Benuqung dietere und plagster analoptischer Schriften, wie auch eigener Seriagung, für Freunde der gestraffen Schmie, auf Pharmacquen, Arque, Rincraslogen, Boderlanten und benweierts. Erflet einem bersochen Register bearbeitet. Ifte hoffe, gr. 8. (S. 1–128) Ermag, Werer. 87. d., 1.12 Ser.

#### III

# Ueberblick ber neuesten Patente.

1) John Malam, von Aingfton-on: hull, in ber Grafichaft Bort, Civil: Ingenieur, patentitte Erfinbungen gewiffer Berbefferungen in Gasometern und in bem Apparate jur Erzeugung von Gas gur Erleuchtung.

Ce wird bie jest noch febr uber bie mangethafte Ginrich: tung ber Gafometer gettagt, bater burfen bie große Angabl Berfuche, um biefem Uebetftanbe abzuhelfen, nicht Bunber neb: men; mir baben felbft mehrere Erfinbungen ber Art fcon angegeben (Brgl. Banb III. Deft 6, Rr. 105; Deft 7, Rr. 121, 126 u. 128.); biefe Erfinbungen befteben erftlich in einer neuen und einfachen Unordnung ber conftituirenten Theile bes Gafo: meters und in ber Art es aufzubangen, mobel bie Reibung ober ber Biberftanb bes, in ben gewöhnlichen Gafometern angemenbeten, Baffere bebeutenb übermunben wirb, und mobel bie mirtenben Theile ber Dafdine bei weitem weniger ber Berlebung burch bie demifde Birtung bes gefdwangerten Baffere ausgefest finb, inbem babei nur ein fleiner Theil, ber bas Was mift, in Baffer eingetaucht ift. Benn nun burch bie verbef. ferte Anordnung bie Reibung verminbert wirb, fo wirb baburch auch bie Rotationenefchwindigfeit bes Gafometers vergrößert merben: es mirb baber eine weit Meinere Dafdine fur bie Durchlaffung einer gegebenen Quantitat Bas erforbert werben. als bie Dafdinen bon ber gewohnlichen Conftruction finb. Die Berbefferungen in bem Apparate gur Grzeugung bee Brennaafes befteben in ber Singufugung ber Retorte, bie gewohnlich aur pollfommnern Berfesung bes Dampfes angewenbet wirb, bie in ber Deftillation ber Roble befteht, woburch biefer Theil, ber fonft ju Abeer und Ammoniat conbenfirt wirb, fich in ein permanent elaftifches Gas vermanbelt, auf biefe Art wirb bie Quantitat permebrt, bas Bas felbft aber reiner und beffer-

Anteren von der gemöhnlichen Confruction mit ben Berbestreungen des Potentreigere Konnen dei einer getringern Armperatur als gemöhnlich wirten, da berjenige Dampf, der aus bem ersten Destillassionsprozesse ib die Dauer der Asterte bebearden net wied; aus biese Arm wie die Dauer der Asterte bebearden verstärft, Bertheile, die man der der gemöhnlichen Quantität von Bremmarerfal uns den arbeitere Kossen wah Wide erstählt.

2) James Reville's von Great-Dover Roab, in der Grafichaft Gurren, Ingenieur, patentiete Erfinbung eines verbesferten Apparates zum Abliaren von Baffer und Richffraktien.

pliese Potent umsaft jwoi Daupritheite, erftitch jum Reinigen von ichmusigem Wolfer, und prettens jum Altern von Bier und Wiein. Der Apperat jum Reinigen von schmusigem Vollfer besteht aus einer Wanne, auf beren Boben eine Pfanne von vorlenn, undbergeistlich, febene Seif gafest wied, bie

Kante ift mit Ginichnitten verfeben, bamit bas BBaffer frei burch tann, jeboch ift tiefelbe mit Bilg bebedt, tamit fein Rite tric. Material burch ben Drud bes in ber Banne enthaltenen Baffere in bas Innere gebracht werben fann. Ben bem obern Theile ber Pfanne aus geht burch bie Beite ber Banne ein Robr, um baburch bie fittrirte Fuffigfeit abgugieben. Der untere Theil ber Banne auf ber Mußenfeite ber Pfanne mirb mit bem Altrirftoffe gefüllt, ber aus groben Theil Canb beftebt und awar bis auf amei ober brei Boll ven bem Boben, bieraut tommt gepulverte Dolgtoble, bie vorber burch Rochen in reis nem Baffer gereinigt worben ift. Muf bie Dolgtoble folgt ein Stud bider wollener Bilg, ber auf ber innern Geite ber Banne befeftfal wirb. Bum Reguliren bes Bafferverratbes ift eine ber fonbere Riappe mit einem Schwimmer quaebratt. Der Appar rat gum Abtidren von Malaffuffigfeiten. Delen und anbern fiffe figen Begenftanben, beftebt aus einem vieredigen Befafe pon Bufeifen, bas oben offen ift und bie Beftimmung bat, bie Rinis figfeit aufzunehmen; aus ber Ditte bes Gefasbobene geht ein Entlabungerobr ungefahr 12 guß binab; an bem untern Theile ber Gifterne befindet fich ein burchtocherter Boben, ber fich auf bie Beiten bes Befages ftust, barüber ift Drabt Base, moraber ein Blatt Bafchleber gelegt wirb, welches mit einer Schicht reiner hotstobte bebedt mirb, bie ju Butper gerieben ift; biefe Schicht wirb mit wollenem Bilg bebedt und barauf eine Platte, bie fich genau an bas Gefaß anichließt; barüber befinbet fic eine freierunde Burfte, bie an einem fenfrechten Stabe befeftigt ift, ber burch ein Band und eine Rolle in eine umbrebenbe Bemeauna acfest wirb; biefe Burfte bient bogu, bie Riuffigfeit in Bewegung gu fesen, bamit bie Unreinigfeiten ber Ruffigfeit fdmebenb erhalten werben, und fich nicht auf bem Rilge anbaufen tonnen. Gin Robr führt bie Rtuffigteit in ben Bebatter: follte bie Biuffigfeit burch Berubrung ber Buft verborben merben tonnen, fo legt man ein fcmimmenbes Bret barauf, bas fich genau an ben Bebalter anschlieft. Um bie Luft von ber Entlabungerobre wegguführen, ift ein befonberes Robr in bem untern Theile mit einem Dabne verfeben.

3) Samuel Burwell's von Birmingham, in ber Grafichaft Barwid, patentirte Erfindung einer verbefferten Methobe ber Berfertigung von Rieiberfnopfen.

Es bezieht fich biefe Methode auf die Berfretigung von sonnannen Bierentinlischen Anhofen, und zwar deftelt fie in einen neuen Bertinligungsmeihobe ber verschiebenen Abfelie des Knopfes; es sollen admitch die Gefrien und andere Anopfebilie, nachbem fie vermitrielt ineier in bem Mittelpunte befräuditigen Riete von weichen Metalle oder einem gebogenen Schweite gufammengebracht werden find, durch die Lieben vor eine Metalle oder einem gebogenen Schweite gufammengebracht aus mit bei Cart umgelchagen find.

IV.

# Erfindungen und Entdeckungen in dem Gebiete der Runft und Hauswirth

1) Berfahren, um bem islandifchen Moofe feine Bitterfeit zu nehmen.

Man weicht es 24 Stunden hinduch in einer attailighen Auftslung (Soda ober Potolche) auf, und icht es hierauf einige Stunden lang in feichem Masse fet, dann bestet es teine Bitterfeit mehr; überall tann man leicht Afche von feischem Holze erhalten; man fann dahre warmes Masser auf etwas Asche werfen, und vernn die Lauge flar ist, dieselbe gum Einweichen des Moofes brauhen.

#### 2) Johanniebeerwein.

Eine Fluffigleit, Die man leicht ohne Brenntolben ober anderes Befaß gewinnen fann, ift fur Die hauswirthichaft ein großer Bortheil. Folgendes ift die Bur bereitungsart:

Man wartet die die Johannieberen reif sind, niemt eine gode Quanticht verfelden in Arauben, und preft sie in feinem leinenen Beuge, indbem man die Köre ner mehrmals preft. Die Berhaltnisse der Stoffe, welche man in Anwendung zu bringen hat, sind:

Truber Saft von Johannisbeeren . . 6 Pfund. Guten Branntivein von gutem Gefchmad 3 . . . . . . . . . 11 =

Wasser demmt in ein fteinemes bermetlich verscholofiernes Gefis, von Zeit zu Zeit eichet man um, um den Zucker aufzulösen, was man gewöhnlich nach 7 ober 8 Tagen erhält; nachderm dies gescheben ist, giest man sorgistisig ab umd beingt die Allissseit Allissseit Allissseit und man dann gut verkockt. Bewadet man diese Kississeit, gut auf, so dat man sur der den Willisseit einen trefflichen feinen Nissweite, der an den Constantionein erinnert.

# 3) Orangenbifchoff.

Manche Personen konnen keinen Glühwein trinten, weil er sie ju sehr erregt, Branntwein ist ihnen verboten, weil er zu ftart sit; biesen Personen kann man ben Erbrauch von weisem Dannanwein ratben. ber ben Damen fehr angenehm ift, und ben man auf folgende Art gubereitet:

Man tocht eine beliebige Quantitat Milch und taft fie gehörig abfugen. Menn bie Milch noch beig ift, fo fügt man bagu bem Gewichte nach ben britten Zbeil Rirfch und wirft in bie Mifchung Scheiben Drang gen, welche man abgefpilt hat.

Man tann biefe Stuffigleit beiß teinten; ibr auch noch mehr State geben; jedoch bie besten Berhaltnisse findt bei Glidfer Milde, ein Glas Riefd und beit Um zen Buder. Die Drange muß nach bem Geschmade ber Gerion bingugefügt werden, für welche der Weiter

## 4) Mittel, Spargel ben Winter über aufzus bewahren.

Man schneibet ben untern Theil bes Spargels ab, icht ihn in einem irbenen Gestäße ober verginnten Gasstete techen. Sobald es techt, fommt ber Spargel binein, nachdem man ihn ordentlich gewaschen bat; bierauf nimmt man bad Gestäß vom Fruer weg, bebett es mit einer mehrmals gujammengelegten Gervlietz, und icht bas Gange eine Stunde hindurch in Rube. If dies geschehen, so legt man ben Spargel zum Abtrocken in ein Sied, und legt ihn an einem Det, vow bin die Sonne nicht kommt, damit er abtrocknet und ablibit.

Michernb biefer Beit tocht man Sals in Stufwolfer, und nachdem biese besien abgetäuftelt ist, thut man ben Spargel in glaftene ober iebene Poale, brückt ihn mit einem Steine und beneft ihn mit ber Latet, Um ben Batteit ber Luft gu versindern, oberdt man die Oberfläche der Poklate mit Schöpbfett. Wenn man ben Spargel im Minter gebauchen will, so beingt man ihn in Maffer, und genicht ihn wie feifden Spargel.

## 5) Berbefferter Rotenhalter.

Der Pianofortesabritant Meierhose in Utrecht hat einem sinnerichen Notenhalter erfunden, so daß man mit einem schwachen Drude auf das Außgesteu die Blatter bes Rotenbuches umwenden tann, ohne mit den Angern das Inftrument zu verlaffen.

#### Miscellen.

#### 1) Unverleglicher Firnig.

John Orford hat entbedt, daß bas wesentliche Det beobjesofeintere, das mit Ghlor gereinigt und ger
lattigt wird, fich in ein feste Del von hultrofber Forde verwandelt, welches fich bei taltem Wetter auf bem Befeierpunkte verbichtet. Ein Theil Del, zwei Abeile Meie weiß, einen Theil greeinigten Rast und ein Delit Ebreiztobste werben gusammen gerieben und bilden eine Fatbung, welche ben verschiebenen Agentien widersteht, weide bie Belfe amareift, auf melde fie aerbacht wied.

## 2) Alocfeile.

Die Rabrifation ber Taue und Seile aus Moefa: fern ift in Bruffel burch eine anonyme Societat grofie artig im Betriebe, und es befindet fich bereits eine Ries berlage biefer Fabrifate in Machen. In Rorbamerita bat man fich lanaft nur biefes Taumeres bebient, und in Frantreid, in Savre und Toulon angeftellte Berfuche haben bewiefen, bag bie Moefeile, welche niemals getheert ju werben brauchen, fowohl in ber Luft ale im Baffer viel beffer ausbauern als Sanffeile; fie find babei viel ftarter ale biefe, melches bie Belaftunge: und Berreifungerperimente ausgemiefen haben. Durch bie größere Leichtigfeit und Glafticitat, melde bie Moefeile in Bergleich mit ben Sanffeilen befiben, find fie ju jes bem Bebrauche mehr geeignet. Der Rriegeminifter im Ronigreiche Belgien bat festgefest, bag nur Moefeile jum Artilleriebebarf angewenbet merben burfen ; nach Berfuchen, welche in Paris angestellt murben, mo ein Aloefeil funf mal mehr, ale ein Sanffeil von gleicher Lange, aushielt.

### 3) Größte Dichtigteit bes 2Baffers.

Die Frage, bei weichem Thermometergande bas Wasser feine gofte Dichgigeit besige, ichein noch nicht gang entschieden zu son; Delue bestimmte ibn zweist auf 40° Kabrembeit; Chartes Biggben und Bisswier erducitent ibn auf 39; Birt auf 38,15; die Frangeien nahmen 40° an. Später haben genaue Bersuch von hellfrom biesen Puntt auf 30°,38 bestimmt; anseter beutsche Gesehrten sehren ibn sogar auf 38°,75 ober betuckte Gesehrten sehren ibn sogar auf 38°,75 ober

3°,1 Reaumur herab. Erichten von Glasgow hat fürzilich durch genaue Berfuche ben wahren Punkt ber größten Dichtigkeit bes Waffers auf 38,°97 ober 3,098 Reaumur bestimmt; bei 45°,94 bat baher bas Waffer bieselbe abfolute Größe als bei bem Gefeierpunkte 32°.

#### 4) Gallusfaure.

Debeteiner erhalt durch folgemben Proces in wenigen Minuten trine Gallussiare. Eine concentrite
Idobohung vom Galläpfel mit etwos Effiglaure bermifgel,
um ben gastussauren Kalt zu gerschen, wird eine Winute mit etwas Arther geschtettet. Die Gallusssaure
verbinder sich mit bem Arther, umd durch freiswisse
Berdunstung in einem Uhrglase erhält man kleine farblose Preismen. Bei langerer Digeritrung trennt sich die
Klussiate in der Techter in beter in bedermaße vorhanden ist; die nächte, eine atherische Austeilung von Gerbfoff und die schwerse, Wassser und Ertractivstoff.

#### 5) Gifenbahn nach Berfailles.

Diefes Project tuhrt von Begier und Bapard ber. Gie foll bet Place de la Concorde beginnen, an bem woftlichen Ende bes Zuillerien-Garten; fie folgt bem Laufe ber Seine, burchschneibet ben Boulogner-Bald und geht über St. Cloub nach Berfalliet; die gange Bahn wird ungeführ 12 Meilen betragen; die Koften find zu G Bullionen Tranten angeichagen.

## 6) Geibenmurmer.

Det franzofische Sandelsminister hat auf Antrag von Brauvais, bem Borser Se Bersuche Codiffement zu Briteneue Er. George, zur zehung der Seidenwurtmers zucht entschieden, auf Rosen der Rezierung einen Agenten nach Ebina zu schieden, mm Burzein und Stide der verschiedenen Atten der weißer Maulberedume zu bolen, welche in diesem Lande gedaut werden, um einen Bersuch anzustellen, sie in Krankreich zu naturalissen. Er foll auch Erer der verschiedenen Atten Geschoeden, und diesenklen, welche Coons von dem zarteinen Beige und beigenigen aussuchen, welche Coons von dem zarteinen Beige und Berwebe gewähren. Das Besspiele von Beauvals ist in verschiedenen Departemente besolgt werden und der Praffere des Departements La Loire und Edare des weit Preise für die bedeutendsten Anpflanzungen von Wautbereddumen in seinem Districte ausszischt.

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdeckungen und Berbefferungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Ameritaner und Deutschen in ber gesammten Gewerbeunde,

fur Jabrifanten, Manufafturiften, Runftler, Sandwerter und Landwirthe,

von Mafchinen, Werkzeugen, Gerathen, Borrichtungen und andern ben beutschen Gewerbtreibenben nuglichen Dingen mehr.

Serausgegeben von

DR. FRIEDRICH EDUARD THIEME. Reneste Rolge.

Band III. Beft IX. mit 23 216bildungen.

Leipzig, 1836. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber hauptgesichtspunkt, weicher bei ber Auswahl ber in biefer Zeischrift aufgunehmenten Auffage bie Rebaktion leitet, flets Die größtmögliche Bielseitigkeit berfelben überhaupt, so wie Die Des Inhaltes eines jeben einzelnen heftes insbesondere, ift, so wird, um dem Lefer ben übergeugentften Beweis bavon zu geben, und zur Bequemtichteit besselben, jedesmal mit Bezeichnung ber Aummer bes Aussagegeben, wie worftebt, fur welche Classen ber Gewerbtreibenben bie aufgenommenen Auffage eines jeben hefte bon Anteresse ind.

får Mrchitecten 1., 146; 149; 156.

- = 2bergbeamte I., 143. = Chemifer I., 146; 148; 150; 152. V., 6.
- Schmirer I., 140; 148; 150; 152. V., 6.
   Dampfmaschinenbesither I., 144; 155. V., 3; 4.
- = Drudereibefiger 1., 147; 158, = Bartner IV., 2; 3.
- = Glafer I., 146; 156.
- = Sauewirthschaft 1., 148. IV., 1; 2; 3.

- für Lobgerber I., 142. ... Mafchinenbauer I., 144; 151; 152; 153.
- Schiffer 1., 149; 153.
- = Spinnereibesitger 1., 145.
- = Sprigenfabrifanten I., 154.
  - Steinfoblenwerksbesitger 1., 144.
- = Seugdruder 1., 157.

ED Bir hoben, um bem Werft neurrbings bie großenbgliche Berbritiung qu geben, befin form geindert, bas Aufgere befiliben auf bil bellegen gefen ber for fich bed voffen ber Beffe ausgefatter, und bennach befür ben doch bil blidigen peris von nur 8 der, fic ziebe hoft, berten 12 ziebe Bad einen Bablic ben und in Laufe eines Zahres ericheinen werben, eintreten laffen. Alle Buchhandlungen, Beltungse Expoditionen und Pofidmere nehmen Beftellumenn berauf an.

Baumgartnere Buchhandlung.

(PREIS 8 GROSCHEN.)

#### 3 nbalt.

I. Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfin-	
bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber gesammten Gewerbefunde. Spatte	157) Alphons Dumbert Ican Francois Balois von Loon in Franfreich, wohnhaft am Artillerty-Place, Bins- bury-fquart, in bem Richfpleie von Et. Lute, Obs- fleret und Graficheft Widdlefer, Gentleman, patens
142) Wethobe, um das Leber in einer Abtochung von Lobe ju gerben, ein Werfchren, das in einer englischen Gabeit angewenhet wich 417 143) Das Lenge-Wert, Winier-Goftem	ticte Erfindung einer gewissen Berbesserung in der Methode der Erzugungen von Metollfichen, Ach- geichnungen oder Beiless auf Metollfatten, um da- von Abendet zu mochen. 457 108) Aplographische Platten von Charles, G. Wricht, von New-York.
ibebaren Glafis 427	II. Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde. 461
147) John Birb's von Birmingham, patentirte Erfinbung einer verbefferten Druder. Schwarze, Farbe und ander	III. Ueberficht ber neueften Patente 463
rer Pigmente	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete
148) Robn Dver's, von Dartieine, in ber Gity von Bon:	ber Runft und Sauswirthichaft.
bon , Raufmann, patentirte Dethobe ber Berbeffe-	1) Bertifgung ber Ratten 465
rung ber Materialien gur Berfeinerung und Abtid-	2) Bertitgung ber Schneden
rung pon Kulligettett.	3) Bertiigung ber Blattlaufe 466
149) Dutchifon's patentirter Gas Erzeuger fur Schifft. 438 150) Bielibhren, welche burch 3inn gefichert werben, von	4) Aufbewahrung thierifcher Stoffe
Spitton	V. Miscellen.
151) Roote's Berbefferungen an bem Jaquarb:Bebftuble. 441	1) Knetemafdine
162) Dethobe, Capillarrobrchen in Metall gu machen 447	2) Außerorbentliche Arbeit
152) Berbeffertes Ruberrab von Mactintofb 450	8) Abhafion auf ben Gifenbahnen
154) Merryweathers Sprigen Rohr	4) Reuer Dampfwagen
154) Meerrymeatgete Sprigtur betyen beinftwirtenber Dampfer	5) Reue Anwenbung bes Rautichuts 460
und Barometerprobe fur Dochbrudteffel 454	6) Berfertigung ber toblenfauren Coba von Prudner
und Barometerptote fut Dodiesfenfter	7) Behanblung bes Rofhaares

# Magazin

ber neuefter

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Gemerbstunbe

får

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler ac. Qeueste Folge.

## Band III. Seft IX. 1836.

I.

Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber Gewerböfunde.

142) Meihobe, um bas Leber in einer Ablogdung von Lobe gu gerben, ein Berfahren, bas in einer englischen Fabrit angewender wirb.

(Mus Journ. des Conn. usu. et prat. April 1836, G. 189.)

Diefes Berfabern besteht barin, bie Saute in eine Abdogung von Eichenrinde ju tegen. Diefe Abbodung wird in einem Resset von Aupfer ober anderen Metalle bereitet, weiches die Auffragete nicht farbt. Man tagt bie Rinde 4 Stunden lang tochen, und wenn der Berde fost volltommen ausgezogen ift, so leitet man die Fickfistett vermitteist einer Rober, in eine Grube, wo man sie erdaten laft. Die haue werden mit der fliestlichte den, gebrückt, gurückgezogen und abremals eingetaucht; von Beit zu Zeit beingt man sie in eine neue Fickfisseti, von Beit zu Zeit beingt man sie in eine neue Fickfisseti, wenn bie erfte vo bem Ende der Depreation gestwacht zu von Beit zu Beit beingt man sie in eine neue Fickfissetif. Durch diese Methode wied eine größere Quantität Gerbstoff in einem gegebenen Raume concentrier, und somit de Abeit vertingert.

Soll bas Leber eine meifere Farbe erhalten, fo fügt man gu ber Bibffigfetet eine gewiffe Quantitat Rinbenputver. Sind nun die Saute abgehott, so werben fie durch biese Methode beiser gegerbt; acht ober gehn Monn. Krich. Sautik neie ?. 111. 6.11. Tage nach biefer Methobe wirfen mehr, als acht ober neun Monate nach ber aften.

Der große Bortheil biefer Methobe entftebt burch Die Art und Beife, wie ber Gerbftoff vermittelft bes Rochens ausgezogen wirb. Dan gewinnt an Beit unb tann baber mit fleinen Capitalien bei weitem mehr Ges ichafte machen. Mußer ber Minbe bebient man fich auch Schnibel und Gagefpane von Gichen; auch bat man gemeines Saibefraut angewenbet; man bat bemerft. baf bie Rinde ber meiften Baume, welche ein fcmeres Soly haben, Gerbftoff enthalten; man empfiehlt auch ben Bebrauch ber Sproffen und Burgein von Gichen. bie überfluffigen Breige, welche man ben Baumen neb: men tann, ohne ihnen Schaben ju thun. Sat man biefe Breige in einer paffenben Jahreszeit abgefcnitten, fo fchneibet man fie in fleine Stude, gerftoft fie unb tocht fie mit ber Rinbe jugleich; auf Diefe Beife erhalt man eine Abtodung von Lobe, welche ftarter ift, als Die Minbe vom Gidenftamme und melde einen bidern Stoff enthalt, ben man nicht babon trennen fann.

Seit einer Reibe von 15 Jahren ist man zu ber Uebergeugung gesommen, daß der Stamm, die Murzein, die mittleen Thelte, die Iweige und die Blütter der Eiche Gerösioff in binreichender Wenge enthalten, um mit Erfolg bei dem Gerben angemender werden zu konnen. Man verwandelt dies Theile in Spane ober ein grobes Putver, kocht und wendet sie auf solgende Art an.


Um Ratbes ober andere leichte Felle ju gerben, nimmt man einen Centner von ben mittleen Theilen bes Baumes ober von Gichenblattru und gerichneibet sie so, wie es oben angegeben worden ift; hierauf legt

man bie Schniget in einen tupfernen Keffet, ber ungeicht zwei hundert Liter Wasser enthält, läßt das Ganze so lange toden, bis es ungefähr auf 50 Liter Wasser erbuciet ist, welche man abermals so lange tocht, bis die Masse aus 60 ober 90 Liter gebracht worden; die so erhaltene Wasse wender man bei einen weiten Rochen als ein schwaches Bad an, taucht darein die Kalbsseller, wenn sie gehörig gereinigt und durch die erste Abbochung aerseen worden sind.

Um die gewöhnlichen Felle ju gerben, nimmt man einen Gentner von ben mittlern Thellen oder ben Blateten der Elche, der Wielen Gentner grobes Pulver von ber Elche, der Wielen Gentner grobes Pulver von ber Elche (je friicher man biefen Stoff anwendet, doch beiser ist an 250 Citer Molfer bis auf zwei Dritte ein. hierauf nimmt man biefe Abtochung hinweg, und thut sie bei Gelte, um sie in Amoradung zu bringen. Auf bie Scoffe, weiche man in bem Keffel gelaffen da, auf bie Ecoffe, weiche man in bem Keffel gelaffen da,

gigst man zwei hundert Liter Wasser, und bocht sie bis jur Schiffee ein. Man wendet die Aldssigliet bei dem ersten Gerben der Felle, welche gereinigt worden sind, an, und gebraucht dann die zweite Abtochung. Wenn die Felle den errächnten Operationen unterworfen worden sind, jo sig ist motive der Gerben wird. bei fülle den erröchnten Deprationen unterworfen worden find, jo sig ist mit der bei geben der bei der bei fülfigsteit oder seitelt beibes zu den Abtochungen bingu, als man zur Arrevollständigung des Gerbens nötzig dazi biese Quantide verändert fich nach er Stafte ber Abtochungen, und die Stafte seibst ist von dem Alter, der Größe des Baumes und andern Umständern abbangie.

143) Das Lang : Wert, Winir : System.
(Aus Mech. Mag. Wârz 26. 1836. S. 503.)
(Kig. 155—156.)



Aus ben in ben Minen vorzefaltnen Ereigniffen gebt beutlich hervor, baf bas gegenwartige Bentilations-fpitem ber nordengilicen Minen febr unvolltommen ift; burch ben folgenden Plan murbe man eine vollfandlarer Bentilation erbaten.

Die jebige Minitmethobe ber Rohlenabern in Rords England beftebt barin, lange, fcmale Deffnungen gu erzugen, welche burch Caulen von einander getrennt find, Die man nicht ohne beträchtliche Gefahr erzeugt; benn es leuchtet ein, daß bier von bem brennbaren Bafe immer die grefte Gefahr brobt, da nur auf eine fehr unvollommne Art reine Luft jangefahrt werden kann.

Um biese Arbeitsart deutlicher zu machen, vergleiche man Tig. 155, wo die Arbeit und Bentifation ber Minen nach der Caulen-Methode dargestellt fit; man wird baraus erfeben. wie viel Deffaungen notbig find, von benen jebe im Berlauf ber Arbeit mit einem Strome frifcher Luft angefüllt merben muß.

A ift ein Schaft, mit welchem bie Robie aus ber Mine gegogen wied; B ein Luft - Schaft; aan find Deffnungen, burch welche bie Robien beabeitet merben; bb bb fchmale Robienstreifen, welche zwischen jeber Deffinung gelaffen find, um die Lieft zu unterflühren; fie werben nachber entfernt. Die punktierte Unien geigen bie Act und Weife an, auf welche die Luft in den Beefen circuliet. Der schwarze Ihri fellt undvarbeitete Robie der

Dan nehme an, baf in einer Grube zwangig folder Deffnungen ju gleicher Beit von befonbern Berg: teuten eingenommen find, und bag jeber Bergmann eine geroiffe Quantitat reiner Luft bebarf, um ben Lebense proceff gu unterhalten und bie ichablichen Musbunftungen ober bas brennbare Bas gu entfernen. Bermittelft els nes Dfens ober auf irgent eine anbre . Urt wird ein Puftitrom erzeugt, ber gum 3mede ber Bentilgtion mebr als jureichend ift, ba er auf bie engften Theile bes Ber: tes beschrantt ift; wenn aber biefer Strom in gwangig ober mehr Theile getheilt wird, fo wird feine urfprung: liche Rraft baburch febr gefchmacht, und baber feine Birtfamtelt fur ben erforberlichen 3med vernichtet; ja er mirb fogar, mas noch fchlimmer ift, bie Urfache einer pofitiven Gefabr, indem er in Die Berte nur basjenige Berhaltniff von Luft einführt, moburch ber brennbare Stoff am gefahrlichften und beftigften mirb.

Um biefe fchabliche Bentilationsart ju vermeiben, und bie vielen Deffnungen, welche die Kohle verkleinern, zu entfernen, schlagt ber Berfaffer bie sogenannte Lange Bert-Methobe vor, welche in Derbofbier und Rottinghamsbire ausgelubt, und duch fig. 156. erlautert wied.

A ist ein Schaft, mit welchem bie Kohle beraufgegogen wird; B ein Luft: Schaft; co die Deffnungen, in welchen bie Roble erhalten wird, gewöhnlich die Werte ober Bante genannt; sie sind 80 bis 150 Jarb lang; al gwie Reihen von Stühen; welche die Sieste unter stüden; die hintere Reihe wich steet nach vorn enstent, voran eine Ausbrehnung Kohlen abgearbeitet sie. Die bunten Theile stellen die unbearbeiteten Roblen dar, und die weißen die Sieste wird bei weißen die Letter, wo die Kohle schon beraufgegarbeitet worden ist; die Fiesten über biesem Theile salten, wenn die hintere Reihe der Stüden weggenommen; sie, ein, und füllen die Driftung aus, weiche burch die herausgenommene Kohle gebildet ist. Die fein punktitet Linie zeigt den Lauf der Luft, um die Werte und ventilleren.

Wenn man biefen Plan in Anvendung beingt, fo erhält man immer einen ungetheilten und biereten Luftftom, der bei der gewöhnlichsten Aufmerklambilde Werke immer sicher machen wich; der auf biefe Art erhaltene Luftstom ist im Allgemeinen so start, das die Bergleute distouilen seine Krast hermmen mössen; das die werden die Roblen, da sie in einer größern Ausbuhnung werden die Roblen, da sie in einer größern Ausbuhnung werden die Roblen, da sie in einer größern Ausbuhnung werden nicht geröndenen Lagenn genommen nerben können, sichener zu Tage gebracht und wahrscheinlich mit geringeren Rossen; iber Größe und äußeres Anseinen wurden ibnen auf bem Paartte mehr Kulter verschaffen.


Bei biefer Methode batte man bie in Mifcrebit gefommene Sicherbeitelampe nicht nochtig, ausgenommen bei ber erften Deffnung einer Grube, wo nur wenige Personen beschäftigt find, so daß biejenigen Theile Detter, wo ber Pauptthell ber Arbeiteltute beschstigt fist, ba fie in ber biecten leinie ber Unfthermes liegen immer von bem bofen Feinde befreit find, ber icon so manchem achtbaren und industrissen Manne ein icherechtigte Unter Betreitet bat.

Noch ift zu bemecken, daß die im Necben von England allgemein angewendete Methode, ben Dien tie ber am untern Theile des Schaftes als an dem dern anzubeingen, viel gegen fich bat, da der Berbernnungsproces nicht ohne beteichgtlichen Aufwand von reiner, atmofphärischer Luft ausgeführt werden kann; und je
leichter man diesen Borrath erhölt, desto teisstere wied
der Werbenmungsproces umd baber auch der Aufzug
leyn; auch gledt es gablteiche Beispieler, daß durch den
Robsendampf das Feuer am Boben der Mitgug
feben ber Mitgue

Gin anberer Correspondent bat folgenben Borichlag jur Bentilation ber Minen gemacht: Im oberften Theile bes Schaftes wird auf bem entfernteften Theile ber Dine eine zweiftiefelige Luftpumpe errichtet, bie mit einem lebernen Rohre verfeben ift, welches nach bemjenigen Theile gebt, ber mit ichablicher Luft angefüllt iff. Das Enbe bes Robes, bas acht ober gebn Boll meit fenn mag, muß offen gelaffen werben, und in ber gans gen gange ausgespannt erhalten merben. Alle Deffnungen, an bem obern Theile bes Schaftes, burch meldes bas Rohr geht, merben luftbicht verftopft, fo mie alle anbere. Birb nun bie Dumpe in Thatigfeit gefent, fo wird bie in ber unmittelbaren Rachbarichaft ber Dans bung ber Robre befindliche Luft burch bas Robr bin: weggenommen, und ihre Stelle burch bie umgebenbe ausgefüllt ; enblich wird bie gange Atmofphare in Tha: tigfeit geseht, und mit reiner Luft von ber Dunbung bes großen Schaftes ber Grube angefullt.


Die doppeistlefeige Pumpe wird nach der Ausbehnung ber Mine eingerichtet, namiich so, daß jeder Epsinder 30 Galanen enthält; sehte man die Pumpe einige Stunden des Lages in Bewegung, so wurde bies hinreichen, um die schobliche Luft aus der Grube ju entfernner.

# 144) Sosting's tragbare Bohr= Preffe. (Aus Mech. Mag. April 2 1836. C. 514.)



Diese Maschine ist vorzüglich bestimmt, die Dampfteffet auszubessern; sie ist fest genug, um leicht von einem Orte nach einem andern geschäft zu werden. Sig. 157 und 158 sind zwei sentechte Durchschnitte durch die Mitte der Presse unter erchten Winstell matter ein-

ander; es ift ABCDE ein eifernes Gestelle, das aus zwei Abeilen belede, die einen Raum zwischen fich has ben, um zwei etwas ercenteische Jahn Nüchen sich has den und zwei etwas ercenteische Jahn Nücher Fund gu beschsen, das saft mit dem Bohr P verbunden siem Eisen weiten, das saft mit dem Bohr P verbunden siem Eisen weiten, das saft mit dem Bohr dertrebe U in Bewergung geseht, das eben so wie bie Radber aus der Wegtung geseht, das eben so wie bie Radber aus beit Abstellen besteht, ein mitterer Abeil, der die Bahne eine bakt, und zwei außerer cosindrische Theit; indem seihe bie kann wei aus der einem gehöriegen und gleichsformigen Abstande, und verhindern auf biese und gleichsformigen Abstande, und verhindern auf biese zie einen nachtheiligen Bug und eine Untregemässightie der Wickung, die sonst wurder jedout ein vereitäde Brwegung der Mittelpunkte vermieden.



Um bie Mittelpunkte ber Raber mit bem Mittele punkte bes Bohrers in berfelben vertikalen Ebene gu erhalten, find ihre Achfen in einer in bem Beftelle be-

finblichen Riefe verlangert, wie es bei abcd zugleich mit bem Benter & bargeftellt ift.

Man wied leicht einsehen, bag biefe Machine außer ber Tengbarfeit noch manche andere Bortheile befite und es ift zu erwarten, bag in Berbindung mit einer Dampfmaschine sie viel vorzüglicher seon warde, als bie gerobnitch fur biefen Amed angewendete Schraubenpresse.

145) Berbefferte Droffel : Spindel (throttle, frame-spindle.)

(Nus Mech. Mag. April 2, 1836. S. 536.)

Rolgende Rigur ftellt eine Droffel : Spindel von einer andern Conftruction bar, ale fie gewohnlich in Bebrauch ift. Die hauptvortheile, welche biefe Spinbel por anbern befist, befteben erfilich in bem geringeren Streben ju vibriren, megen bes Banbes, bas ben obern Theil unterftust, und fich gang nabe an ben Rlugeln befinbet; fie ift viel leichter, und tann baber mit einer größern Geschwindigfeit in Bewegung gefebt werben; und ba bie Spindel feine vibricenbe Befchmin: bigfeit bat, fo ift bie Spannung bes Rabens, bie burch bie Reibung ber Spule erzeugt wirb, febr gleichformig. Der einzige Dachtheil, ber mit biefer Ginrichtung verbunben ift, befteht barin, baf wenn ber gaben reift, bas Unfnupfen ichmerer ift, ba ber Raben burch bas Loch in ber Robre ober bem Stabe, ber bie Spule tragt. vermitteift eines Drabthafens burchgefabelt merben muß; Diefer Rachtheil wird jeboch bei weitem burch ben gleich: formigen Bug ber Spule compensirt; moburch bewirft wirb, baf ber Kaben nur febr felten reift, es mußte benn ein Theil beffelben fchlecht fenn.

Diese Ersindung hat sich auch in der Praxis sehn gut bemahrt, benn ber Ersinder berfeiben, Billetam hat eine Spinde nach biesem Plane fon berächtliche Beit, und sie vollight ihren Dienst noch sebr gut. Die Bugktaft kann zu jeher beliebigen Beit gesnbert werben, indem man ein leinenes Band um das ober Seitenstäd ber Rober legt, weiche die Spute trägt.

Bertangt man ju irgend einem Bwede eine größere Augkroft, als man gewöhnlich auf biefern Wage erhätt, fo tann man in das obere Geitenflicht ber Spute eine Riefe beeben, weiche eine Schnure aufzunehmen bat, weiche vermitreift eines lieinen Gewichtes gegen die Spute gebrächt wird,



Bum Wegnehmen und Auffeben ber Spule hat man noch eine einfachere Methobe, die gugleich bas Aufmarrebreben nach ben Rollen gu geftattet, wenn bie Mafchine aum Spinnen gebaucht wie.

In ber Figur ift a ein Theil bes Wiegels (rail),

weicher die Sputen tragt, und bift eine Spute. Die Spute wirtt frei auf einem Stocke, der auf dem Rieget a neh der Spute sind, jugleich mit dem Rieget a und der Spute sind im Durchschnitte dargesteit: c ift der Rieget, weicher die obern Ringe der Spindein hatt; und d ift der Rieget, woran die Juse der Spindein der schießte der Rachten befestigt, und der Rieget sind an das Sestlett der Rachten befestigt, und der Rieget ar wird durch eine florte Broogung auf und nieder deregt, um den Fadern auf der Spute zu erzeugen. Die punktiete Linie zeigt den Fadern, und die Pfestie bezeichnen den Weg, in weichem der Fadern nach der Spute gelangt. Ran wird nun sehen, daß der Stock, auf weichem die Spute wirte, eine Röhre senn nuß, damit der Fadern bie Spute wirte, eine Röhre senn nuß, damit der Fadern bindurch aerben fann.

Wienn nun bas Seitenflud an ber Rober, weriches bie Spule tragt, einen febr großen Durchmeffer erhielte, so murbe ber Faben auf bie Spule übergeben, ohne die Rüget zu brühren. Bei einem Berfuch, ben ber Erfinder mit biefer Methode anstellte, demöghre fie fich sehr gut, ausgenommen wenn die Spule an dem untersten Puntte ihrer auf; und abwarts gebenden Bewegung war.

146) Ueber die Darftellung und den Gebrauch bes auflosbaren Glafes.

(Xue Traité de Chimie appliquée aux Arts par Dumas.)

Das auflösbare Glas ift eine blofe Berbindung von in feifeirebe und Potafche, welche vollige Auflösbare beit in technem Waffer mit einigen aufgemeinne Eigenschaften des Glafes vereinigt; jedoch ift die Anwendung des auflösbaren Glafes gang von der des gemöhneichen Belafes verfchieben, da aber eine genauere Untere suchung veffeiben fo viel Eigenschaften entbeckt, die es mit dem Glafe gemein dat, so fann es mit Recht unter dieselbe Gruppe chemischen gegabit werben.

Die Entbedung und Anvendung bes auflösbaren Biases ist von einem beutschen Spenifer, von dem Aleis bereicht, was in Beziehung barauf zu sagen ist. Wenn biese Gias in Waster aufgescht wied, polit unverteruntlich macht. In der Abar wied burch Perduntlich bes Wasters, in welchem es aufgeicht ist, eine Lage einer Substanz auf biesen Korpern gebildet, welche in der Spie ichmitzt, und auf biese Art die zum Berbernnen notwendige Berührung mit der dußen Luft perdundert.

Bubereitung. Auflebares Glas tann man baburch erhalten, baf man reine Riefeierde, weiche burch Rieberichiag erhalten ift, in eine tochenbe Aufläfung von tauftlicher Potalche bringt; ba jedoch dieser Preces ums gerigner und bestipplicit ift, so tann er nach einem grosen Matsiade nicht ausearichte weeden.

Wenn Canb und toblenfaure Potafche gufammen erhibt merben, fo wird bie Roblenfaure nicht vollig aus: getrieben, ausgenommen, wenn ber Ganb im Uebermaße vorbanden ift; man tann jeboch bie gange Roblenfaure austreiben, wenn man gepulverte Dolgtoble ju ber Di foung bingufugt und zwar in einem folden Berbalt: niffe, baf fic bie Roblenfaure bes Theiles ber toblen: fauren Dotafche, ber nicht gerfest worben ift, mit einer binreichenben Quantitat Roble verbinbet, um Roblenornd zu bilben. Muf biefe Mrt bilbet bie Riefelerbe aus erft eine Berbinbung in benfelben Berbattniffen, wie im Glafe, und nimmt bas eigenthumliche Mequivalent ber Roblenfaure hinmeg; bierauf wird bei einer ftarten Dibe ber Ueberreft ber fobienfauren Dotafche burch bie Robie gerfest, Die Roblenfaure entweicht und Die fo frei gemotbene Porafche verflüchtigt fich entweber, ober verbinbet fich mit bem fcon erzeugten Glafe.

Um ausiebaere Glas von einer guten und gleichfernigen Beschaffenheit zu erhalten, sind gewisse Best sichtsmaßtregeln nothwendig; die angewendtet tobleslauer Potalofe muß gereinigt werden, in weichem Zustande sie Petalofe genannt wied. Wenn sie viel Potalofee Splor entdicht, so wied das Product nicht völlig aussiedbar, sondern es bleibt ein harziger Rest. Schwesselsner Potasse etzeugt keine nachtbeiligt Wirtung, weil sie von der Roble gerfest wird, wenn der Groff lang genug im Schmeigen verbleibt; ohne diese Bersichtsmaßreget iedoch, wird das Glas Schwessels Potasse batten.

Der Sand muß rein feon, ober barf boch teine mertlichen Berhaltniffe von Ralt ober Alaune enthalten, benn biefe Erben machen einen Thell des Glafes untebilch. Gin tielner Theil von Gifenorph hat auf die Quanticat des Glafes teinen Ginfig.

Der Sand und die Shiensaur Potasche merben in ben Berbattniffen genommen, von zwei Aptilen bes letzern auf brei Theilen de erstern, und zu 10 Aptilen Petalsche und 15 Aptilen Bend vereden 4 Aptile Doigtoble binjugefügt. Eine geringese Quantität von holgtoble durf nicht genommen werden; wenn dagegen die in Anwendung gebenchte Potasche nicht rein genug ift, fe dann man mit Berbeit eine arsögere Quantität

Solgloble in Anwendung bringen. Diefe Gubftang bei fcieunigt ben fing bee Glafes , und tremt alle Robitenfaure, bon ber sonft eine Kieine Quantitat gutud bleben wate, bie einen nachtheitigen Einflug ausübte.

In anderer Beziehung find dieselse Borfickemaßtrezin zu beobachen, wie dei der Berfertigung ber gewöhnlichen Glass. Die Stoffe mussen jetzer mische, damn gefeitete, und endlich in einem Glastiezet geschwalzen werben, die die Wasse füßig und zeiteget geschwalzen werben, die die Wasse füßig und zeiteget ig wied. Der geschwalzene Stoff wird mit einem eifernen Schfet aus dem Augel genommen, worauf der eine mit were Kritte geschut wird.

30 & Perlasche, 45 & Sanb und 12 & gepulverte Holztoble tonnen zu einer Masse genommen werben; bei dieser Quantitat muß die Hibe 5 ober 6 Stunben bindurch dauern.

Das auf bife Att erhaltene robe Glas ift gewöhntich voll Luftblafen; es ift fo hatt wie gemobiniches Glas, von einer ichwargsraum Farbe und an ben Eden burchfichtig, oft besibt es eine weißliche Farbe, in anbern Fallen ift es geiblich ober robiblich; dies sind Seisden, daß nicht eine hinreichenbe Quantitat-Kohle in Anwendung gebracht worden ift.

Wich es einige Wochen hindurch der Luft ausgefet, so ift es einigen Breeinderungen unterworfen, welche
the Qualitätiet eber zu werbstiffen als zu verschiedenteil zu verschiedenteil zu verschiedenteil zu verschiedenteil zu verschiedenteil zu der den Buferen Genammenhang zu fieren oder das Anschen zu versichen zu verschieden zu verschieden zu verschieden zu verschieden Staffen. With es der Siege ausgeses, nachter es bie fer Breinderung unterworfen gewesen ist, so sieget gebe bei ber Breinderung unterworfen gewesen ist, so sieget auf, welche von der Bereindistell bereibet.

Um es jur Auflofung im tochenben Baffer barguftellen, muß es burch Stampfen auf ein Pulver gebracht verben; gesichhe bies nicht, so wurde es zu langfam aufgeloft. Ein Apeil Glas erfordert 4 bis 5 Theile Baffer jur Auflofung.

Das Glas wird guerft bis jum Aufwalen in eimm offenen Kessei erhipt, bas geputverte Glas wird
bierauf allmablig bingugefügt, und muß immer umgerührt werden, damit es sich nicht an dem Boben anfett. Das Aufwallen muß beei oder vier Stunden
bindurch serbauern, bis kein Glas mehr aufgeloft wird;
bie Fliffigetit wird dann ben nichtigen Grad vom Concentration erhalten haben. Menn das Aufwallen unterbrochen wird, bevor man biefen Justand erreicht bat, so

verschindt die Potrasse von der Luft Kohlenstaure, wedurch eine nachthellige Wirtung ausgeädt wiede; aus bemseiben Grunde darf man auch keine zu große Quamtlau Wasser in Annendung deingen, benn wahrend der langen Berbunstung, die dann geschehen mus, wied sich die Rohlenssaute des Wassers tricht mit der Potasse verbinden, und einen Niederschiag von Rieselecke erzugen.

Benn bie Stuffigfeit ju bid wirb, bevor bas gange Stas aufgetoft ift, fo muß man tochenbes Baffer binju fugen.

Sat bie Aufleing bie Confifeng bes Sprups erlangt, und eine Dichtigkeit von 1,24 bis 1,25 erlangt, so ift sie sinceidend concentrict und jum Gebrauche geeignet. Man tann sie dann ruben lassen, bei mit sich bie unaussischern Apielie un Woben sepen; bot ber Abführtung bildet sich auf der Oberfläche ein seberatiges Hatter, dere dabert wieder aufgeldt werden fann, das man es in die Auflisselt binadbruckt. Dieses hautden zeige sich während bes Aufwallens, sobald die Sichligkeit sich dem Auftandlens, sobald die Sichfigett fich dem Aussauch der Concentration nährt; es fann bahre auch dies Pautchenbildung biesen Ausanseigen.

Wenn bas robe Glas bie geborige Bufammenfepung bat, fo enthalt fie nur wenige falgige Unreinigfeiten und teine Schwefel : Potafche; fie tann bann auf die angegebene Urt benunt merben. Benn fie aber einige mert: liche Theile Diefer Subftang enthalt, fo muffen fie vor ber Lofung bavon getrennt merben; biefe Trennung tann auf folgende Art gefcheben: Das gepulverte Glas wirb brei ober vier Bochen binburch ber Birtung ber Luft ausgefeht, mabrent welcher Beit fie geboria umgerührt merben muß; und menn fie in Rlumpen gufammentauft, meldes bei feuchtem Better gefchiebt, fo muffen fie gebrochen merben. Das Glas, wie wir gefeben haben, giebt aus ber Luft Reuchtigfeit an, moburch fich bie fremben Stoffe trennen. Muf biefe Art wird es leicht, fie aus bem Glafe ju entfernen. Es wird mit Baffer befprengt und oft umgerührt. Rach Berlauf von brei Stunden wird bie Rluffigteit entfernt, fie wird bann eis nen Theil von allen falgigen Unreinigfeiten enthalten und etwas Riefelpotafche; bas Pulver mirb von neuem mit frifchem Baffer gemafchen, und bie Auflofung wirb nichts ju munichen übrig taffen.

Wenn bas auflosbare Glas nur in fluffiger Beftatt angewendet wird, so wird fie in biefem Buftanbe für ben Bebrauch aufbewahrt. Um fie aufzuheben, bebarf man keiner bisonbern Borficht, ba fie feiße nach einem langen Beitraume teine mettliche Becanberung erleibet, wenn bir Aufhfung gehörig zubereitet worben ift. Die einzige Borfichtsmaßergei, die man zu nehmen hat, fit, der Luft keinen zu freien Zutritt zu geflatten.

Ein ahnliches Product fann man auch duch Anwendung bon fohlensauer Soda als von tohlensaufer Potasche exhalten. In diesem Fall find zwei Abeite Coda, wie sie im Handel vordommt, auf einen Abeil Kiefetzed binrichend. Dieses dies hat biefelben Eisenschaften, als die anderen, ist jedoch in seiner Anwendung nicht so midlich. Die Aufdiungen diese kreiben Arten von Glas konnen in beltebigen Berhältnissen gemilch werben, und die Milleng ist in manchen Falls ind verben, und die Wilfoung ist in manchen Falls ind verben, und die iber von ibnen extreme?

Eigenichaften. Das auffebare Glas bibbet eine gabe Liufifgteit, welche im concentriten Bultand trübe fit um Barben spielt; es hat einen albaischer feine in den Gegen bet fich in allen Berbattniffen mit Waffer. Wenn ber Schaft ber Auffblung 1,25 fft, so enthält sie bei nahe 28% Glas; wird die Genentration noch beber gebrach, so wied sie Genentration noch beber gebrach, so wied sie Genentration noch beber gebrach, so wied sie Joseph werden fann. Endich geht die Rufffgleit in den Justand einer Glas Maffe über, deren Bruch mulchetartig sit sie gleicht dann dem gewöhnlichen Calen, mit Ausnachme der heter. Wenn die Rüfffgleit auf andere Kerper angewendet wied, so erwenden fien der gewöhnlichen Temperaturen schoel, so trocknet sie der nerwednischen fie bei den gewöhnlichen Zemperaturen schoel, so

Das auflösbare Glas untriliget im trockeen Bufande teiner merklichen Beranderung, wenn es ber Luft ausgesetz ift; es glebt von ibr weber Feuchrigkeit noch Robiensaure ans, auch bat die Robiensaure der Armosphate teine ficher bargestellte Einwirtung auf die concentriete Auflöfung; wenn abre ein Etrom von Robiensaure burch die Auflöfung gebt, so wied das geriete und Rieferber-Sphate fest sich au Boden. Eine ichwache Auflöfung bagegen wied, wenn man sie der Luft ausselte, teide, und zerfest sich nach einiger Zeit gang. Wenn das Glas unrein ist, so bilden sied on aus einige Beit Vlasen, melches entweder durch die fohiensaure und unterschwerfesaure Potasche oder burch Ehser-Potascher

Das auflosbare Gias toft fich aumahlig in tochen: bem Baffer ohne Reft auf; allein in taltem Baffer ift bie Auflofung fo langfam, bag man geglaubt bat, es werbe darin gar nicht aufgelöft. Es wied jedoch niemals unauffölich, ousgenommen, wenn zi einen größen Abeil Riefelebe enthält, ober wenn es mit andern Reipern, wie mit Erden, Metall-Orrden u. f. w. mit denen doppel oder briffache Salze gebildet werden, verbunden wird, ein Fall der auch bei dem gewöhnlichen Gtale einteitt.

Das aufösbare Gies, welches ber Luft ausgefest, und dann ber Wiefung der Marme unterworfen woer ben ift, schwollt und bricht juerft, woosul es schwer ich fichmeist. Es vertiert dann ungefähr 124 von seinem Genedate. Es enthält daher, felbft im feften Juffande, eine derchältliche Duantickt Wasser, wenn es nur durch Ausser, wenn es nur durch Ausser, nach bet Euft getrochnet wird.

Der Aicobel schifge es unverändert aus ber Aufissung in Wasser nieber. It bie Auftseung concenteier,
so ift jur Pracipitation nur wenig Aicobol ersoverlich,
und es beauche nicht flack rectificit zu werden. Das
erine ansiebare Glas bann baher leicht aus einer un
erinen Ausselbaue Jahr Amwendung von Aicobol erhalten
werden. Jügt man den Aicobol bingu, so kann sich
der Gallert : Niederschiga seigen; bie obenschwimmenbe
Ribssigkeit wied abzgegesen, die obenschwimmenbe
Ribssigkeit wied abzgegesen, des Pracipitat gesammet,
ichnell nach hingussigung von erwos kattem Wasser
ungerührt, und bem Drucke unterworfen. Est sie jedog
biese Proces mit einigem Vertulfte bezleitet, denn selbs
kattes Wasser wied das packipititer Glas in Folge der
keinen Abeilung könkell niederschisaaren.

Die Cauren gerfeben bie Glas Auflofung. Auch wirfen fie barauf, wenn fich bas Glas im festen Bufanbe befindet, indem fie die Riefelerbe in Bestalt eines Bulvers trennen.

Anwendungen. Die Eigenschaften bes aufides baren Glafts eignem es zu gabireichen und verschiebenen Anwendungen. Es ift in bem Munchner Theater als ein Sicherungsmittel gegen bas Feuer in Anwendung gebracht worben.

Mile bekannt find alle Arten vegetabilifder Ereffe, Dol3, Baumwolle, Sanf, Lein, Papier u. f. w. verbernnich; damit sie aber bernnen könnun, sind just Bedingungen erforderlich, eine erdöhte Temperatur, und freite Aufzutelte, die jur Berwandbung in Wosser ab-Roblensaure das nordhige Sauerstoffgas gerachte. Sind biese Groffe einmal angezünder, so entwocket die Bereichenung proces ju unterhalten, vorausgeseh, das eine Bereichenung mit der Left fattfinder fann. Werdern sie von einer

folden Berührung fern gehalten, und rothglubend er: bist, fo geben fie brennbare, fluchtige Probucte, jeboch wird bie jurudgelaffene Roble nicht verbrennen, ba fie ber Berührung ber Luft beraubt ift, und baburch bie Berbrennung gebemmt wirb. Dief ift ber Untheil, ben alle fcmelgbare feften Galge gu vollgieben fabig finb, menn fie auferbem aus Cubftangen befteben, melde nicht fabig find, bei einee niebrigen Rothglubbise ibr Drogen an ben Robtenftoff ober ben Bafferftoff abqu: treten. Diefe Galge fcmeigen, fobalb ber vegetabilifche Stoff erhint mirb: fie bilben einen Ueberaug baruber. ber fur bie Luft unburchbringlich ift, und bie Berbren: nung entweder gang, ober jum Theil aufhebt. Das phosphorfaure und borarfaure Ummoniat haben einen folden Charafter, fie find aber fo leicht in faltem Baf: fer aufloslich. baf fie Musfebungen unterworfen finb, melde gegen bas auflosbare Glas nicht erhoben merben fonnen.

Dhaleich bas auflosbare Glas an fich ein gutes Sicherungsmittel gegen bas Reuer ift, fo erfullt es boch beffer ben 3med, wenn .es mit einem anbern unverbrennlichen gepulverten Rorper verbunden wird. In bies fem Ralle wirft bie Glasauflofung eben fo, wie bas Del ber Maler. Die perichiebenen Ueberauge baben mehr Rorper, merben fefter und bauerbafter, und ift bie bine quaefugte Gubitang von einer befonbern Beichaffenbelt, fo verbinben fich bie Theile burch bie Birtung bee Reuers in eine fefte, fart anbangenbe Rrufte. Thon, gefchlemmte Rreibe, talcinirte Anochen, gepulvertes Glas u. f. m. tonnen fur biefen 3med febr vortheilhaft angemenbet merben, jeboch lagt fich noch nicht mit Bewiß: beit beffimmen, melder biefer Rorper porquaieben ift. Gine Difdung von Thon und gefchlemmter Rreibe fcheint beffer anwendbar ju fenn, ale jeber befonbere. Ralcinirte Rnochen bilben mit auflosbarem Glafe eine febr fefte und anbangenbe Daffe. Bleiglatte, melde mit bem Glafe eine leicht ichmelgbare Difchung giebt, fcheint nicht jum Uebergieben bes Solges geeignet, ba fich bie Difchung bei bem Trodnen gufammengiebt; fie bricht baber und toft fich leicht los. Rlint: Blas und robes auflosbares Blas find febr gute Bufabe. Das lettere muß, nachbem es gepulvert worben, ber Luft ausgefent merben, um Reuchtigfeit anzugieben. Wenn es mit ber Mufidfung vermifcht, und bann auf irgenb einen Rorper gebracht wird, fo bilbet es in furger Beit einen Uebergug, ber fo bart wie Stein ift, ber, wenn bas Glas gut ift, unveranderlich ift und vollfommen bem Reuer miberftebt.

Eifen: und Biei Schlade, Felbipat, Auer tonnen alle mit auflödbaern Glass angewendet werden, jodoch fann die Erfahrung allein entschwien, zweich von biesen Gubftangen die beste ift, und in welchen Berbältniffen Caubstangen die beste Eiste angerathen, als erften Ubergug eine blode Gladausfolung zu nehmen, und eine abnilde Auflöfung auf einen Ubergug zu bringen, der auß seiner Mischung mit andern Substanzen entstanden ift, namentilch wernn ein solcher Urbergug uneden und raub filt, namentilch wernn ein solcher Urbergug uneden und raub filt.

Die gulestgenannten Substangen bilden einen festen und bauerhoffen Uebergus, der sich durch Einwickung der Auft nicht verändert, auch feine großen Untosten werursacht, und leicht erzeugt wied. Damit er jedoch nicht misselth, muß man besondere Gorgsalt swohl in der Berettung als auch Ameradung beobachte.

Um Sola und andere Rorper bamit gu bebeden, fo muß bie Auflofung aus reinem Glafe gemacht werben ; feboch ift eine fleine Quantitat Unreinigfeit nicht fcablich, obgleich nach einigen Tagen einige Blafen entfleben; biefe merben mit Baffer abgewaften, worauf fie nicht wieber aum Borichein tommen. Bill man eine bauerhafte Bebedung auf bas Sola bringen, fo barf man guerft teine gu ftarte Mufiofung anmenben: benn bann wird fie nicht verfchludt werben, bie Luft nicht von ben Boren entfernen und baber nicht fart an ber Dberflache anhangen. But ift es, Die Dberflache erft fart au burften und ben Uebergug nicht au leicht aufgutragen. Mis lebte Ueberguge mirb eine concentrir: tere Auflofung angemenbet, nur barf fie nicht gu bid fenn, und fich fo eben als moglich ausbreiten. Jeber Uebergug muß volltommen trochen fenn, bevor ein ameis ter angewendet wird, und bies gefchieht bei marmen und trodnem Better wenigstens nach 24 Stunben. Dach zwei Stunden fcheint ber Uebergug troden gu fenn, jes boch wird er immer noch welch , wenn er auf eine anbere gelegt wirb. Diefetbe Unannehmlichteit wird auch entfleben, wenn ein bider Ueberaug von einer concentrirten Riuffigleit in Unmenbung gebracht worben ift; ber Ueberqua bricht und bangt nicht an, bies ift jeboch nur ber Sall, wenn Dotafche bie Bafis bes Glafes ift, benn bas aus Coba gebilbete bricht nicht.

Bei der Anwendung des auflösdaren Glofes auf da holywert des Manchere Theaters wurde 10g geleber Thon (Ocher') hingugschigt. Nach sechs Monaten batte sich der Eleberyug nur sehr vonig verändert; nur an wenigen Stellen hatte er Schaden gesitten, wo er ungefteffect werden mußte. Dies tam deber, daß man

nur wenig Beit gur Bubereitung und Anwendung bes Glafes hatte, und bag es bemnach nicht mit ber nothewendigen Aufmertfamteit gubereitet worben war.

Wenn biefe Dethobe angemenbet mirb, um ein Theater por Reuer ju fichern, fo reicht es nicht bin, bas holgwert gu übergieben, es muß bies auch mit ber Bubne gefcheben, Die bei weitem mehr ber Gefahr aus: gefent ift. Reine pon ben bis jest porgefchlagenen De: thoben fcheint fo vortheilhaft, ale bie Unwendung bee auflosbaren Glafes, benn es ubt baffelbe teine Birtung auf ben begetabillichen Stoff aus, und fullt bie leeren Raume volltommen an; es befefliget fich fo in bem Bemebe, bag baburch bie Dauer bes Fabrifates erhobt wirb. Die Reftigfeit, melde es ben Stoffen giebt, ber eintrachtiget nicht bie Unwenbung beffetben gu Borban: gen, weil fie baburch nicht vom Mufrollen verhindert merben. Someit als bie Scenen : Malerci es erforbert. bitben fie auch fur die Rarben einen auten Grund. Um Die Beranberung ju bermeiben, welche manche Karben, wie s. B. Berliner Blau und Ladmus, burch bie Gin: wirfung bes Altalis erleiben wurben, ift es nothig, bor bem Auftragen ber Farbe, einen Uebergug von Maun und bann bon gefchlemmter Rreibe au machen.

Dogleich bie Unmenbung bes auflosbaren Glafes auf Beuge teine Schwierigteit barbietet, fo ift fie boch nicht fo leicht, als man fich benft. Es reicht nicht bin. bas Beug in bie Auflofung ju tauchen, es muß baffetbe nach bem Gintauchen noch bem Drude unterworfen merben. Dies tann man vielleicht am beften baburch erlangen, indem man es gwifchen Rollen geben lagt, welche in bie Staffigfeit getaucht finb. Wenn ein Beug nur mit auflosbarem Glafe übergogen ift, und bann in Reuer gelegt wird, fo ift es bei bem Berausnehmen nicht gang unverleht; es wird bies jeboch nicht ber Rall fenn, menn es geboria von ber Auffolung burchbrungen ift. In biefem Ralle wird ber 3med noch beffer baburch erreicht, wenn man ju ber Muficfung Bleigtatte binguge: fagt bat. Bei bem Trodnen glebt ber Stoff bem Bufammengieben ber Difchung nach und trennt fich nicht bavon, wovon bei bem Solge ber umgefehrte Fall ein: tritt. Gin einziger Theil Bleiglatte in feinem Dulver ift fur 14 Theile concentriete Stuffigerit binreichend.

Das auflosbare Bias ift noch mancher andern Anwendung fabig und vorzüglich als ein Ritt; fur biefen awed ift es dienlicher, als alle Mittel, die man bis ivet jum Ritten des Giafes, Porzellans u. f. w. angewendet fat.

Bei bem Auftragen von Farben fann es ale Rleis

fter ober Fischleim gebraucht werden, obgleich es erin angewendet teinen Fienif giebt, der bei ber Berührung mit Luft feine Durchsichtigkeit behauptet.

147) John Birb's von Birmingham, patenstitte Erfindung einer verbefferten Druders Schwarze, Farbe und anderer Pigmente.
(Aus The Rep. of Pat. Inv. Auni 1886, C. 263.)

Diefes Pulver ift eine von ber Ratur gebildete Bufammenfehung folgenber Stoffe, namlich Rlefilerbe 46, Alaunerbe 42 und fobienbaltiger Stoffe 12.

Um Deudeeschwarze zu machen, nimmt der Patenttedzer dovon eine so große Quantitat, alse er neithig zu haben glaubt, vermische und reite fie fochenben oder zudereitetem Dete, wie es gewöhnlich dei der Berefertigung von Deuderschwarze angewender wied; darie beiteb ie Darfeitung der Deuderschwarze des bes Patentetedzers. Bei der Berfertigung der Deuderschwarze bes Patentetedzers. Bei der Berfertigung der Deuderschwarze im Ausgeschaft wende der Patenttedzer anflate bes Frandierter Schwarzes, oder nos sons sonst gereschnlich gedraucht wied, edenfalls diesen Schoff an. Um seener zusammenz geset Farben und andere Pigmente zu machen, nimmt er solche Berchstimist, als er von dem obigen Wiess mit debt, wurd vermische ihn mit Delen, Spieitulen oder andern Stoffen, welche zur Fertigung von Farben we Vollengen erschofflich sind.

148) John Ober's, von Mart Line, in der Eity von London, Kaufmann, patentitte Methode der Berbefferung ber Materialien gur Berfeinerung und Abtidrung von Fluffiafeiten.

(Mus The Repert. of Pat. lav. Juni 1836. S. 364.)

Diese Effindung besteht in der Erzeugung gewisser Materialien in Puleverzeitalt, ihrer Beefoldung und Ammendung zum Berfeinern und Abstätzen verschieden verfleiebene Bicfffigkeiten. Die beiden Hauptingerdienzen sind Eiweiß und Blut. Um sie für den gewannten Imref fabig zu machen, nimmt man eine beliedige Quantität Eiweiß, fringt es in ein possintees Gerfch, das am ber


ften infibidet bebedt wied und mit einem Abere verleben ift, das nach bem Abkähler fübrt, um die Damofe bei ihrem Ensstehen zu verbessen. Das das Eriweiß enshaltende Gesig wied einem warmen Babe von Wasser von der den unterworfen, um es nahe bei 110° Kahrend, zu erhalten, weiches so lange geschieht, bie der Jahnit des Gestäßes sich in einem Zustande der Trockkenbeit beschied.

Das zweite Ingerbleng ift Blut, bas ebenfalls getrodnet werben muß; ber Patentitäger giebt boffu ben oben fur bas einess angegebenen Preced vor, in jedem Falle gestattet er jedoch bas Arodnen in offenen Besch fen, ob er gleich behaupter, bas die obige Einrichtung bas wirtsmitte Material ogerafter.

Das britte Ingredieng ift getrodneter Anochenftaub; bie Anochen junger Thiere empfiehtt ber Patenttrager vorzualich.

Die vierte Cubftang ift Thon ober Mergel, ober irgend eine folche Erbfubftang.

Die fünfte Substang ist gepulverte animalische Sobie. Die Berdatinisse, in welchen biese Körper gusammengesett werben, sind folgende: Pulver No. 1. Drei Maß-Abeile Pulver von Siweiß; ein Theil gepulvertes



getrodnetes Bitt. Diese Stoffe muffen eng verdunden werden; ein Cubitzoll bavon wird ungefahr far eine Pipe Portwein binneichen; man benest bieses Pulver mit einigen Ungen taltes Baffer, läßt es ungefahr acht Stunden fieben, und rubbt es bann in den Bein.

Das Pulver No. 2. besteht aus brei Theilen gepulvertes Blut, einen Theil gepulverte Knochen und einen Theil gelben Ibon ober Wergel.

Das Pulver No. 3. besteht aus zwei Abeilen gepulvertet Blut, zwei Theiten thierischer Kohle und einem Abeil Anochenpulver. Die Pulver No. 2 und S. sind fur weiße Weine, Obstwein, Bier, Spicituse und andere Bluffigseitern, weiche eine Abldarung und Berfeinerung bedürfen; sie werben eben so wie das Pulver su ben Doctwein gebraucht. Diese Pulver tohnen bisweilen auch sehr vortheithaft mit ben ble jetz gebrauchten Mitteln in Amwendung gebracht werben.

149) Butchison's patentirter Gas-Erzeuger fur Schiffe.

(Aus Mech. Mag. April 9. 1836. S. 2.)

Bei der Construction biese Apparates batte der Erfinder den Bwect, eine zweck mößige und erspenende Mechade ausgesteiten, um ein Rriegsschiff erfter Classe oder ein anderes Sadeşeug durch densichen Process mit hinreichendem Brennmateriale, Liche und Waferne zu verschen.

a Sig. 159. ift ber Dfen, bb Reverberirguge ; cc eine Retorte ; aaa ein Durche fcnitt eines Regels aus Effenplatte : ee Reiniger von trodenem Ralt; f eine Bas: robre : a eine bobrautifde ober Canballerbinbung; h ein gußeiferner Dedel; i ber Ramin. Die Roblen, woraus bas Bas gezogen werben foll, tommen in bie Retorte. Die Destillation wird burch bie Birtung ber erhitten Luft erzeugt, melde burch bie angegunbete Cote berporgebracht wirb. Diefe beiße Luft vertheilt burch Um: februng ber Durchgange auf jeben Theil ber Retorte eine gleichmäßige Sige. Das Bas geht bel feiner Entwidelung burch bie Reiniger ee und legt alle Unreinigfeiten auf

bie Rattinger nieber, welche auf Simfen ausgebreitet

Wan kann leicht glauben, bag eine beträchtliche Bermehrung ber gewöhntlichen Schliffelabung an Robten nothwendig fren murbe, um bief Machine am Borbe in Ibadigatet zu leven; jedoch findet ber entgegengeligte Auf flett, ba deeffelbe Gosvorcach, nachern er God jum Rochen und Erleuchten gerochte und Wieren burch bas Schiff verbreitert hat, in der Abat ein Biertel mehr ale be gewöhntliche Quantität Gode gewöhrer wirt; auf die gewöhntliche Quantität Gode gewöhrer wirt; auf biefe Arte redalt man eine entschieden Erspanif an Brennmaterial, nachdem man von den Roblen die sichen annefabeten Bottebles erbeiten bat.

Auch einen das Gas erfolgreich ju Signalen bematt werden; es wird namtich die Klamme so viel als notibig ift, vergrößert, die ohne große Vorsorge des Aufschere, troh Wind und Regen ausbautern wird. Ein flartes Licht jur Untertschlung des Amicalchiffies fli im Arieze ein Gegenstand von der außersten Wichtigfeit, auch dann sehr nothwendig, wenn der Sturm eine Klotte serkwett bat.

Luft: und mafferbider, aus Auutschuf verfertigte und mit Gas aufgeblafen gabrauge werden, wenn fie mit Ueberlegung an bie Samonen-Berghölger eines Boos tes angebracht werden, fehr träftig verhindern, daß fie nicht verfinken, und fie in ben Ctand fepen, auf ber ungeftdmiften Ges gu fahren.

Der Apparat nimmt ungefahr 34 Quadeatfuß und 6 guß in ber Sobe ein.

Leuchthutme eonnen auf biese Art ebenfalls, und zwar mit ben halben Kosten ethalten werben. Auf biese liehtere Amvendung einer Erstindung, und auf eine Merhobe, telegraphische Mittheilungen während der Nacht zu machen, dat Sutchion viel Zeit verwender; er hat zu machen, dat Sutchion viel Zeit verwender; er hat

jeht feine Aufmertfamteit auf biefen Begenftand ge-

150) Bleirohren, welche burch Binn gefichere merben, von Chilton.

(Xus Mech. Mag. Xpril 9, 1836, S. 15.)


Solgende Befiuche wurden angestellt, um die Gefabrlichteit der Bleiechten zu vermeiden. Berichiedene Theile der Bleiechte, wovon einige mit reinem Inne und andere mit verschiedenen Mischungen von Inn und Bleie überzogen waren, wurden in die Gestate eines halbteisse gebogen und mit Weingesse von verschiedenen Statekagaben angeställt. Rachdem einige einen Monat und andere sechs Wochen gestanden und geiegentlich in Stateung gebracht worden waren, wurden die reinen Auftolungen geprüft, zwerst mit schwesselbeiten eine fahre ann mit doppeltem Wossen gestachten der in den der Anwendung des ersten beiere Prüfungsmittet, nammet lich der schwesselbeiten Goda, erzeugt in keiner Ausstalung eine Abadverung; daraus folgte, daß darin tein Blet enthalten war.

Die Anwendung des zweiten Prüfungsmittels ergrufte einen beaunen Schwestellsinn-Rieberichtag. Auf blefelde Art: wurden zwei neue Stüden von Röhern mit einer ftarten Auflöfung gemeinen Salpes gefüllt, weides einige Zeit hindurch in Berährung blieb. Als die Auflöfungen mit denselben Prüfungsmitteln unterfuhr wurden, fand sich nur ein wensa Binn anferlöft.

Dem Berfaffer ichien in allen Sallen, welche er als galvanifche Wirtungen betrachtete, das Jinn bas orphitrarfte Metall ju fenn, obgleich das Blei, wenn es nicht unter bem Einfluffe ber Pole und in der frein Luft ift, idneller zu orphitren feeint, als das Zinn.

151) Roote's Berbefferungen an dem 3a-

(Mus Mech. Mag. April 16, 1836, C. 18.) (Rig. 101-168.)



Es ift bekannt, daß det dem gendhnitchen Wedeftlichen aus glatten Mederei, die Haden des Aufgugs, das sind die Längenschen, wechsteberie in gwei Keiben geordnut sind; daß dei dem Expeden der einem Reihe ein Winfels gwischen dem deiben Reihen gebilder wiede, und daß der Einschiegung oder der Keugstaden durch einen Mut des Schügen hineingebracht wiede. Indere man auf biefe Art jede Reihe ber Aufzugsfaben abwechseind erhebt und ben Schüpen von ber verhen nach ber linten hand umd bann gurad von ber ilnen nach ber erethern wirft, wied ein jedem Theile volltommenses Gewebe erzeugt. Wenn aber eine gebfere ober gerin-

Wenn aber eine größer ober geringere Angabl als die Salfte von den Aufpugeisden zugleich erhoben wied, so teuchtet ein, daß badurch ein verandertes Anieben in diefem Theile von Gewechte derzugt wird. Eine solche Tregeimäßig wiederholte Abwechse lung ist ein Muster, und alle von dem Weben abhängigen Muster werben auf dies Art erzeugt.

Bei bem Beben von gemufterter Geibe wird jeber Raben bes Mufs jugs burch eine Deffnung in einer vertifalen Schnur geftedt, an beren unterm Enbe ein biefernes Gewicht befestigt ift, um fie gefpannt ju er balten, und um ben Mufgugefaben burch Ueberminbung ber Reibung wieber niebermarts gu bringen ; wirb ba: ber eine von biefen vertitalen Conuren erhoben. fo wird ber basu gebos rige Aufzugefaben gehoben. Inbem man bie Schnare aller Aufzugefaben, bie au gleicher Beit erhoben merben muffen, gufammen binbet, fo mirb eine einzige Bewegung alle erheben, und biefelben einen Bintel bilben, in welchen, wie ichon angegeben morben ift, burch einen Burf bee Couben, ber Ginichlag gebracht mirb. Bei complicirten Duftern ift bie Un: acht ber Bunbel, in melde bie Mufaugefaben vereinigt werben, fo groß, baf fie fcmer on irgend einen Upparat angebracht merben, ber vermitteift eines Treefchameis burch ben Sun bes Bebers in Bemegung ges

fest Wirb. Jaquard, ein Weber von Lyons, erfand eine für diefen Bwed bichst finneriche Maschine, die nach dem Nanmen bes Effinders Jaquarde-Westhal genannt wird. Er fügt einem Draht, der am Snde mit einem Daten verschen ist, am jede Schaurerübe und ordnet die Drahte vertichen ihr am jede Schaurerübe und ordnet die Drahte vertich iber eine briedige Stange, die vermitteist eines Arrifchamiels erhoben werben kann und die

Erhebungsftange genannt wirb, weil bei bem Erheben fie alle Schnure erhebt, bie mit ber Stange in Berbinbung fleben. In ber naturlichen Lage ber Drabte murbe bies jeboch ber Rall mit allen fenn ; es mar baber nos thig, Mittel gu erbenten, um temporar bie Saten aller Schnure gurudzuftofen, melde nicht erboben werben follten, bamit bie anberen bei ber Erhebung ben Ginichlag bilben tonnen. Dies wird auf folgenbe Art ausgeführt. Beber Drabt geht burch ein Dehr in ber Ditte eines geraben Drabtftudes, und alle biefe lettern Drabte merben borizontal auf einem Beftelle geordnet, fo bag bie Enben ein wenig über einer Geite bes Gefteiles bervor: ragen; bas anbere Enbe ftoft an eine Feber, melche einem gelinden Drude nachgiebt, ber auf bas bervor: ragenbe Enbe gemacht wird und fehrt jurud, fobalb ber Drud entfernt ift. Es leuchtet bemnach ein, baf, menn auf bie Enben mehrerer borigontaler Drabte ein gleichzeitiger Drud ausgeubt wird, fie gurudweichen, und bie batenformig gebogenen Drabte mit gurudmeb. men, welche burch ihre Debre geben, fo bag ihre lettern Die Erbebungeftange nicht greifen tonnen, wenn fie burch ben Tretichamel erhoben wirb.

Un bem porbern Theile ber bervorragenben Enben ber borizontalen Drabte ift ein vierfeitig bolgernes Driema aufgebangen , worin auf jeber Geite fo viel Locher gebohrt find, ale vorragenbe Drabte finb. Diefes Pris: ma hat eine ichwingenbe Bewegung, und brebt fich bei jeber Dicillation ein Biertel herum. Bare nun bies ber gange Apparat, fo leuchtet ein, bag bas Prisma teine Birtung auf bie borigontalen Drabte ausuben tonnte, ba ibre Enben bei jebem Schwingen bes Prismas in bie entfprechenben Locher bes Prismas treten, und fo aller Drud auf ibre Enben vermieben werben. Birb aber jebe Dberflache bes Prismas, wenn es alls malia gegen bie borigontalen Stangen fcwingt, mit eis nem Stude Pappe, bie Duftertarte genannt, unb mit Pochern burchbobrt ift', welche benen bes Prismas ents fprechen . und nur einigen borigontalen Drabten gegen: aber finb, verfeben, fo merben offenbar biefe auf ihren Dlaben bleiben, und alle anbern borigontalen Drabte merten gurudgeftofen, und gieben bann bie batenformiggebogenen Drabte jurud, mit benen fie vermittelft ber Erhebungeftange verbunden finb; bie erhoben nur bies jenigen Schnure mit fich fortführt, beren Saten nicht surudgeftofen worben finb, ober mit anbern Worten Diejenigen, beren borisontale Drabte ben Lochern in ber Ruftertarte entgegengefest finb. Rach jeber Dfeillation bes Drismas wird ber Schute geworfen; es finb baber fo viel Muftertaren erforberlich, als Bute bet Schienes von Anfang bie gur Wiederholung bes Mufter notigig find, mit Einschigh bes glatten Theiler ber zwischen wiederholten Muftern und in ben Muftertheilen felbft ift. Det Muftern von nicht ungemöhnlicher Ausbed-nune ist ba Anach ber nichten Aarten 1700 bis 1800.

Rootes Berbefferung betrifft das Band von allen wiederholenden Karten, die den Grund bilben; die Arbeit wich vermittelft eines gweien Tereldamtes ausgeführt; der Weber wendet auf diese Art gleichmäßiger siehe Schenktef an und etspart beträchtliche Unfossen und Rarteil für die Ratten.

Bu biefem Bwecke verfextigt D. Moofe eine fehr tieine Jaquarde Mofchie und bringt sie an dem hintern Theile der größern an und zwar unter rechten Willelten mit berschieden, sie wied mit dem andern Tuße vermittelst eines Textschädmeit in Bewegung geseht. Bei dieser Lieinenen Wolchine verndet er ein kleines Band an, das nicht mehr Katten enthält, als Abwechseiungen in die im Wiederholungen sind, wovon das große Kartenband unterflübt wie

Sig. 161. No. 1. ift die Darftellung der kleinen Badchine, die vom hintern Theile des Stuhles genomemen ist; mare baber der gange Stuhl dargeftellt, so fabe man die arobere Wolchine binten.

a a ift ber außere Ranb (compass-baand), bb bie gewöhnlichen Erhebunge: Conure von bet großern Dafchine x x. Rootes bingugefügte erhebenbe ober binbenbe Schnure geben in 24 Dagren von ber groffern Dafchine nach ben 24 Schaften dd, und cc finb bie erbebenben Schnure von ber fleinen Dafchine, welche in 8 Daas ren nach benfelben 24 Schaften geben; biefe, 16 an Babl, bilben 8 Pagre ; jebes Pagr ift in brei getheilt; biefe brei verbinben brei von ben Schnuren xxx und geben nach ben Enben von brei Schaften dd. wie es in No. 8. bargeftellt ift; auf biefe Urt merben brei von ber fleinen Dafdine qualeich erhoben, ba 24 Schafte und nur 8 Abmedfelungen vorhanden find; biefe brei werben fur einen Atlasgrund gebraucht; follen anbere Grunde gemacht werben, fo merben bie Schafte fo ge: ordnet, bag grei ober nur einer burch jebes Schnuren: paar von ber fleinen Dafcbine erhoben merben, ba bas fleine Band in biefem Salle eine geborige Bermehrung ber Rarten enthalt; bie locher in biefen Rarten find immer paarweife, um bie Schafte an jedem Enbe gu erbeben; fie merben burch einen leichten Stab gg geberig aus einander gehalten, fo baf fie genau mit ber Stange e umbreben tonnen.

No. 2. ift eine groffere Darftellung ber fieinen Das foine und No. 3. eine Geitenanficht; h ift ber Bebel, burch welchen fie in Bewegung gefeht wirb; mare er lang genug, um burch bie große Dafchine binburch au geben. fo murbe ber Tretfchamel ibn nicht geborig in Bemegung feben; baber wirft ein anberer Bebel i auf ibn, welcher bie Bewegung burch einen Tretfchamel bin: ter bem Beber erhalt. Der Bebel h breht bie Rolle j; biefe erhebt vermitteift einer Schnure k bas Erhebungs: geftelle I auf, bas nur burch punttirte ginien in No. 3. bargeftellt ift. Sat es bie gehörigen Saten in bie Sobe genommen, fo wird bas Band m genug gefpannt, um bas Richticheib n an bem obern Theile au ftogen; bies ftoft bas Richtscheib: Beftelle oo fort, bas an Dittels punften pp bangt, und bewirft, baf bie Stange e ber: mittelft bes Satens I jum Umbreben gebracht wirb, ber eine Ede ber Stange gurudbalt, mabrent ber übrige Theil berausgeführt und fo gu einer Biertel-Umbrebung gebracht wirb; eine an bas Geftelle o angebrachte Reber ftoft fie mieber gang fogleich gurud, fobald fich ber Tretfcamel erheben tann und brudt bie nachfte Rarte ge: gen bie Rabeln, bie weißen Theile ftogen auf blejenigen Rabein, beren Safen nicht erhoben merben follen. Diefe Dafchinen find mit einfachen, boppelten ober vierfachen Reiben erhebender Saten verfeben, je nach ber Befchaffenbeit ber Arbeit. No. 1. hat nur 16 Safen, und alle in einer Reibe; No. 2. bat 26 in einer Reibe und No. 3. zeigt vier folcher Reihen, welche eine furge fo: genannte Ginbunbert : Dafdine bilben.

In den oden beschieren Maschinen was jede der veier Seiten der umderhenden Stangen mit eden so viel Bechern durchbohrt, als Radeln und in so vielen Reisden, als Hatenseihen vorhanden find. Anstant jede Reihe aus besondern Ledgern zu bilden, schneiber Rooke eine fortlausfende Kinne in das Prisma von derstehen Tiefe als die Löcher, wodurch er derviert, daß die Musterlauf eicher nach den Enden der Nadeln afzulkter werben kann, und daß er der Miche übergden ist, die er im entgegengesehen Falle in Anwendung beingen mußte, um die Löcher genau in gleichem Abstande zu erholten.

In No. 1. hat die Stange nur eine einzige Riefe; in 2. fiebt man zwel, für No. 3. würden vier der bergleichen ersodenlich fenn. Dos Erhebungsgestelle il geite tet wie gewöhnlich in den Riefen, innerdalb des dügern Suftlites; in No. 3. sieht man in den punktieren Liniere die Stangen gezode unter den Haten, die fie zu erbeben baben. In No. 4. sind vier daten und nur erbeben baben. In No. 4. sind vier daten und nur

groei Rabein bargeftellt; er find bie Rebern, bie bie Enben ber Rabeln gegen bie Stange e ftoffen : No. 5. ift eine Unficht ber obern Rabel; s ift bie Beugung, gegen welche bie Feber r wirft; ein fleiner Drabt gebt burch bie Beugung t, welche verhindert, bag bie Rabein burch bie Rebern r ju weit geftoffen werben, und fie auf bie Stange w befchrantt; vv No. 1, 2 unb 3. find Schrauben, um bie Umbrebungeftange e genau an bie Rabein zu giuftiren; an ihnen find bie Ruffe ga angebracht und bie Stange g geht burch fie binburch. um bas Banb ber Rarten auszubehnen; baburch wirb es monlich gemacht, baf bie Stange auf bie genaue Bobe gebracht merben fann. Die Enb:Correction ber umbrebenben Stange ift burch bie Schraubenmittelpunfte pp gegeben. Der untere Saten w bient nur bagu, eine Rudtehr bes Rartenbandes gu bemirten und fo bie Arbeit aufgutrennen, wenn ein Unfall es erforbern follte. Um bies gu bewirten, bringt fie ein Banb von bem Comange bes Batene q aus ber Berubrung mit ber umbrebenben Stange, und feht ju gleicher Beit ben Saten w in Berbinbung bamit burch ben Drabt qw, ber bie beiben Saten verbinbet; auf biefe Urt wirb bie Stange genothigt, in ber eutgegengefehren Richtung umgubreben, und smar allein burch biefelbe Birfung bes Tretfchamels, wie es bei bem Beginne bes Berte erforderlich mare, und inbem man auf Diefe Urt bie Bewegung ber Rarten umtebrt, tann ber Arbeiter Die Arbeit fo meit auflofen, bis er an benjenigen Theil tommt, mo ber Rebler begangen morben ift.

Die Löcher in ben Karten und bie Saten, burch weiche bie große Waschine die Schafte erhobet, find mit Absich außerhalb ber andern Reiben angebracht, um fie beffer in Paare zu vertheilen, und auch bas Grwicht auf bas Erbebungsgestell I gleich zu erhalten.

No. 6, ift eine Geitenanficht mit Begiebung auf

ben Bebftubl und eine bintere Unficht bes außern Ran: bes; fie jeigt bie 24 Daare Erhebungs:Schnure xx ger theilt, bie eine Salfte rechte, bie anbere linte, fo bag fie vermittelft Saten an jebem Enbe bes Geftelles b erhoben merben tonnen: cc find bie Erhebungsichnure pen ber fleinen Dafchine; bier ift bie eine Salfte bins ter ber anbern verborgen, bie verftedten Theile geben nach bem anbern Enbe bes außern Ranbes, wie es No. 1. barftellt; Die Puntte an bem untern Theile c geigen , wo fie in brei gerfallen , - je bober alfo bie Theilung gefchieht, befte geringer wird bie Divergens ber Schnute fenn - fie find bann mit ben Schnuten xx vereinigt, gerabe über bem Ranbe a, wie es No. 8. seigt; dd seigt bie Enben ber 24 Schafte unb gig ben Mufaug, b zeigt bie gewöhnlichen Erbebungefchnure bee Raquarb=Stubles gwifchen ben hingugefügten. No. 7. geigt grei Erhebungeichnure x und c, welche von ber Mafchine aus nach bem außern Ranbe gerabe über bens jenigen, bie fie verbinden, geben, und bann laufen fie nach bem Enbe eines Schaftes d. bbb zeigen brei von ben gewöhnlichen Erhebungeschnuren, bie einen aufwarte, Die anbern niebermarte; fie haben Schlingen bb, burch welche ber Schaft geht, fo baf fie einzeln hinauf geben tonnen, wie bie erhoben bargeftellte; wenn aber jebe Dafdine einen Schaft erhebt, fo nimmt berfelbe alle mit.

Wenn auf diefer Masschine ein colorites Muster ihrem Beunde mit einer andern Farde erzeugt werden foll, so werden die beiben Terschämels abwechschin Ammendung gedracht; hat das Muster zwei Farben, so wied der Arctschämels der Arctschämels der Erctschämel der großen Masschine zweinal of est als der her andern gedraucht werden; bei vier Karben, viermal. Wenn eine Farde des Wusters auf det, so schollt eine Biock, und venn alle Glocken auf deren, so wied geweine der Grundes nur die Klocken auf der der Breitung des Grundes nur die tiefen Machine gedraucht. In No. 1. seigt zu den Drt des Auftugs. 22 sind bie Gemöchte.

152) Methobe, Capillarrobreben in Metall ju machen.

(Xus Mech. Mag. April 16, 1836. G. 22.)

Bur fichern Berbennung einer Michjung von Sauerstoffgas und Waffertloffgas ift ju Gabbrennen und anbern Bwecken oft wanichmetwerth, bas Ende ber Entiabungsechbre in feine Capillarrobechen von ber Alefe eines balben Bolles ober mehr zu theilen. Es ist schwere und toffspielig, loche kteine Deffnungen in solbe Metalblicke

ju bohren, und kann überhaupt nur ichmer ausgeführt werben, wenn die Deffmungen fehr kleine Durchmeffer haben follen.

Fur biefen 3med find baber zwei Methoben vorgeschlagen worden, bie eine von Robert, bie andere von Millinfan.

#### Roberts's Dethobe.


Roberte theilt febr finnreich und fcnell bas Enbe einer Metallrohre in fleine Rohren von irgend einer nos thigen Tiefe vermittelft Drabtgetrlebes; bies wird bas burch erzeugt, bag man einen eplinbrifchen Stab von weichem Stable nimmt, ibn burch eine Biebplatte giebt. welche auf ihrer Dberflache tiefe Furchen in ber Riche tung ber Salbmeffer nach ber Achfe bes Drabtes befist; bie Ranber, melde biefe Furchen trennen, tonnen ale Babne angefeben werben, und wenn folder Drabt in Stude von geboriger Lange gefchnitten wirb, fo tonnen baraus bie Betriebe gemacht werben, wie fie bie Uhr: macher gebrauchen. Birb nun ein Ctud von biefem Drabte in bas Enbe einer meffingenen Robre fo gego: gen, bag er feft anschließt, fo leuchtet ein, bag auf biefe Art biefer Theil ber Robre in fo viel fleinere Robren getheilt worben ift, ale Furchen in bem Drabte finb. Inbem man eine Biebplatte in Unwendung bringt, mel: de geeignet ift, fleinere, nicht fo tiefe, und gabireichere Rurchen ju machen, als bei bem gewöhnlichen Drabt: getriebe erforberlich ift, fo fieht man ein, bag Draht er seugt merben tann, ber in Metallrobren gezogen, fie in febr bunne Capillarrobreben theilen wirb.

#### Billinfon's Dethobe.

Der Erfinder batte fich einige Berfuche über bas tunftliche Licht vorgenommen, ju biefem 3mede hatte er eine große Ungahl ungemein fleiner Deffnungen fin einen Gabbrenner nothig; und ba bie gewöhnlichen Dethoben sur Erreichung feines 3medes nicht ausreichten. fo tam er auf eine anbere, welche ben gemanichten 3med erfullte; er geigte bie Deffnungen mehreren fachtunbigen Dannern, melde nicht begreifen tonnten, wie er fie er seugt habe; biefes Berfabren, womit ber Erfinber in 10 Minuten Die fleinften Deffnungen, welche taum mit bloffen Augen bemertt werben tonnen, bie gu ben groß: ten (nothigenfalls felbft ein Suß großen), erzeugt, beftebt in bem Umbreben eines Cplinbers, ber genau in einem andern paßt; bie Mugenfeite bes innern Enlindere wird mit einem Praginftrumente von bem erforberlichen Brabe ber Teinheit mit Riefen verfeben, und indem er bann in bem anbern gleitet, erzeugt er volltommen ge-

Enlinder. Gine abnliche Birtung tann notbigenfalls auch auf platten Dberflachen erzeugt werben.

naue Definungen von berfelben gange, ale ber innere | 153) Berbeffertes Ruberrab von Radintofb. (Xus Mech. Mag. Xpril 28, 1836, 6, 34.)



Bei biefem Ruberrabe ift bie ercentrifche Bewegung von ber Außenseite bes Ruberrabes meggenommen, unb fie in eine geringe Entfernung uber bas Ruberbret bets legt. Bon bem Rreusschafte geben grei Stangen (ans ftatt einer, wie in Morgans Rab) nach bem Ruberbrete. Der Erfinder ertlart fein Rab nicht fur originell, fonbern er betennt, baf babei baffelbe Princip, wie bei Morgans Rab flatt finbe; jeboch ift burch biefe Anord: nung ber Schaft (ber hauptpuntt ber Starte an bem Beftelle) fo eingerichtet, bag er gang burchgeben tann; auf biefe Art bat man alle Bortbeile ber epiepeloibifden Bemegung ber Raber erhalten, mabrent bie Starte bes Rabes ungeschwächt bleibt. Das Princip bei Morgans Rab ift febr vorzuglich : obicon es jeboch mit einem Schafte verfeben merben tann, ber genau burch ben Mittelpunft gebt, fo fann es boch ein erfahrener In= genieur nicht fur bie Gee fur tuchtig befinben, obgleich viel Beugniffe bafur fprechen.

Mann, b. Grfinb. Meurfte Reige ID. III. D. IX.

Dbgleich bie Dampfichifffahrt verhaltnifmäßig noch neu ift, fo find boch icon 50 bis 60 Patente fur Berbefferungen an Ruberrabern in England genommen mor ben. Dies zeigt wenigstens, wie wichtig biefer Theil ift, jeboch in faft jebem Ralle ift ungludlicher Weife ein michtiger Begenftanb verfeben werben, um einen beftimmten 3med ju erreichen. Es fcheint baber nicht unwichtig, bie Saupterforberniffe eines guten Ruberras bes angugeben. Mue fcbeinen anguertennen, bag basjes nige Rab bas befte ift, welches folgenbe brei Bebinguns gen erfüllt:

- 1) Es muß ben großtmöglichften Betrag von Treibfraft erzeugen.
- 2) Es muß fich fo viel als moglich von bem Rudmaffer befreien.
- 3) Es muß einfach in feiner Conftruction fenn, bauer: baft und nicht leicht einer Beichablaung ausgefest. Bis jest ift noch tein Ruberrab conftruirt worben,

welches obige Bebingungen vollständig erfältt; obgleich nicht geläugnet werben tann, baß einige mehr als andere biefer Bolltommenheit fich angenhöret haben. Saft alle biefe 50 ober 60 Patente sind bei Seite gelegt worden; in einigen neuern ist bei ber Construction ein großer Schaffun gezigt worden, und sie cheinen in mancher Beziehung wohl berechnet, um beigenigen Nachtheile zu vermeiben, über welche man fich bei ben gewöhnlichen Rächen bestaat hat.

Sig. 169. stellt bas Ruberrad mit Stubbraffen bar und Sig. 170. ein Ruberrad ohne bieseiben, bie erfle Einrichtung betrachtet ber Erfinder als die vorzüglichste.

An Fig. 199. ist an de Rady de Schiebeassen, bet est an vommensen Ring e beseichte find, der frie auf dem Pfied g wiett; d exemicide Bewegung; es Kruusschafte; est Ruderbetter; und g ein Pfied, um die Auffenseiche Bades vermittelst der Stüderaffen bb. au tragen.

# 154) Merrhweathere Sprigen=Rohr.

(Xus Mech. Mag. April 23. 1836. 6. 36.)

Big. 171.

be8

Mr

bor

Be

Erigune

ben

meren

Wir haben ichon im vierten hefte bes britten Banbes eine Darftellung von Merryweathere Feuerspries gegeben, ichon bort, Seite 196., versprachen wie, eine Bescheibung von den Robren besselber Ersinderes zu geben, und wie entledigen und bier des Berforechnes

Die Hpdredynamit lehrt, daß bei dem Austrien bes Wasserts eine Zusammenziehung bes Wassertschieß flat finidet; burch Bersuder wurde ausgemittelt, daß das obere Wasser in warden im Machiemenbediter ( bei einer ungestöben Sobs

von 3 Bus) von felbst hinreichend mar, einen getingen Burf gu geben, wobei die Busammenziehung fo ente felbeben bestimmt war, ate bei fobern Waffreftanden. Bel einer einsachen Definung wirb baber auch ber kleingte Druck eine Busammenziehung erzeugen.

Boffut sand, daß, wenn man die Siche des Bebattere bregrößert, auch die Ausammenziehung des Kidssigkeitesstendles vergrößert und der Wasserbertauch vermindert wurde, jedoch stellten die Bersuche keinen Unterschielt das, der Wurf konnte 1 oder 50 Juß hoch sen. Dies Brodachtungen stimmen mit dem Beodachtungen von Bibone überein, obgield, andere Experimentalisten andere Ansichten haben; so viet ist gewiß, daß, wenn der Druck durch die Wicktung einer hobrautlichen Maschine, wie z. B. einer Sprige erzeugt wird, es ganz unmöglich ist, den Berbrauch des Wassers unter vergrößertem Drucke zu vermindern.



Boffut beidrieb ben que fammengezogenen Strabl als eine Art abgeftustes Ronoid. beffen großte Bafie bie Deff: nung ift, mobei bie Bobe gleich bem Rabius ber Deff: nung ift und bie Grunbfidden in ben Berbattniffen von brei gu grei fteben. Bi: bone und Maat Memton be: ftimmten, baf bie grefte Bufammengiebung bes fluffigen Strables in einem Abftanbe eintrete, ber nicht großer als ber größte Durchmeffer ber Deffnung ift.

Boffut fanb aus mehrern Beobachtungen, Die er an Strahlen von verschiebenen Formen anstellte, bab die Strahlen fich gur geringften Sobe erbeben, wenn Die

Robren cplinbeifch find, bag bagegen bei einer tonischen Robre die Fluffigteit viel bober steigt, und bag bei einer einfachen Deffnung ber Strahl am bochften fleigt.

Benturi erhielt die größte Quantitat Waffer, die durch eine gegebene Deffnung austäufen fann, daburch, daß er dem Entladungstohre die Gefalt der Gurce ber Ricfffgeiei gab, und indem er die Gurce umtehete, so daß sich das Ende der Deffnung erweiterte; auf dies Art entstand ein Rohr, wie es in Sig. 171. dargefteite ift.

Sebach war biefes Robr nicht fo pratifich, indem ber Wafferftrom in einen feinen Zweig getheilt, und faft nach jeder Richtung mit einer heftigen Rotationsbeweigung geworfen wurde.

Die beste Form der Röhren für hydeausische Maschinen ift lange ein Gegenstand ber Untersuchung gewefen; man machte bis jehr die Entisdungsröhern fonsich, am Ende mit einem cylindrischen Raume, der an Länge aleich dem Durchmesse ber Deffnung war.

Da oft behauptet worben mar, bag bie befte Ges

ftalt bes Entlabungerohrs bie bes gusammengezogenen Strables war, so verfertigte Merryweather ein Robr, bas mit einem Theile enbigte, welcher jene Gestalt batte.

Allen bagegen verfertigte ein febr hubsches Robe, bas mit einem hervorragenden Ende verfeben war bon ungefabe 6 3oll kange, wobei man eine einfachere Curve angewendet hatte, die sich mit Rewtons Oppothese vertrug.


Beibe Abhen ichimen vor ben gewöhnlichen tonifenen Bortheil zu bestien, jedoch ein zweites von Werrprocather versertigtes Robe, welche ein Wittel aus bem ersten von Merrpweather und bem von Alley ift, scheint einen entischiedenen Bortheil zu bestien. Wit beiem Rober erbielt man einen sehr schoene Strabz; der Walfern bober auf einem compacten Bustande in eine viel geößere hobe geworfen, als vermitzeist anderer, mit benen man Verluck anstelle.

Sig. 172. ist ein Durchschnitt und Sig. 173. eine die in Durchschnitt und Sig. 173. eine die in der Daffelung von Metrepweathers verdeftertem Rohre nach dem Wasstade von 2 Boll auf einen Zuf. Ce ber steht aus einem etwos spis gulaussenden Aupferrohre a; eine Schaube und dem Aupferrohre a; eine Schaube und dem andern Ende nimmt das Kohr auf eine Schaube an dem andern Ende nimmt das Kohr auf eine Schaube an dem andern Andisch von Schaube und dem der die Wasstade von der Andisch der Figuern kennen wied. Die Länge des Onngen ist nur 21 Boll und das Gewicht beträgt nicht mehr als 21 Ph. Wan wied bemerken, daß del bie ihm Kohre der Wassferstrom beinahr mit der vollkommen eine Gestalt der Wassferstrom beinahr mit der vollkommen Gestalt der Wassferstrom bei Bussferstrohre der Schauben von der Gestalt verbilt.

Bei biefer Maschine kann der Arbeiter ftebend, kniemb ober liegend mit einer Leichtigkeit, die man vorber nicht kannte, einen kaftigen Wasserflerftad rund um sich berumversen und zwar auf Deeter, wohln ein amberes Robe nicht gerichtet werden kann.

Bei außern Dperationen, wo eine große Sobe erericht werden soll, tann bas Robr a uf ein langeres Robr geschraubt werben, ohne das die Wirtung beeine trächtigt wird, jedoch jum Gebrauche in der Rabe ist die angegebene Construction unbestritten die vorzäglichste. 155) Quedfilber : Sicherheiterohr, felbstwirs tenber Dampfer und Barometerprobe für Sochdrudleffel.

> (Mus Mech. Mag. April 23, 1836. S. 41.) (Fig. 174-175.)




Bei ben Sochbrudteffein ift nachft einer guten Beauffichtigung ber Sicherheitsapparat ber wichtigfte Theil, baber hat Edward Bunting von Mansfield folgenden Apparat conftruirt:

3 .

Rig. 174. ift eine Geiten : unb Rig. 175. eine Front-Darftellung bes Apparates. A ift ein Robr von gehammertem Gifen, bas einen Boll Durchmeffer bat; es ift an bem Reffel angebracht und mit einer außeis fernen Rugel B verbunden, melde 28 Pfb. Quedfilber enthalt. Benn ber Drud bes Dampfes anfangt auf bie Quedfilber:Dberflache gu wirten, beren Diveau bei L in ber Rugel und L in ber Robre ber Frontanficht ift, wird es in bas Glaerohr bor ber Ccala binaufge: brudt, folglich in bas Robr von gebammertem Gifen an bem bintern Theile ber Scala, wie es bei D in ber Seitenanficht bargeftellt wirb. Rommt es etwas über D, fo erweitert fich ber innere Durchmeffer biefes eifer: nen Rohre um 11 Boll, und trifft an eine eiferne co: linbrifche Stange, bie ungefahr & Boll im Durchmeffer und 14 Boll lange bat, beren Bewicht 3 Dfb. betragt; fie ift mit bem Gewichte F ber Baage, bas uber ber Robre banat, 14 Dfb. fcmerer ale ber Dampfer G. Rabrt bas Quedfilber fort zu fteigen, fo fcwimmt bie enlindrifche Stange und giebt bem Dampfer G 14 Pfb. Uebergewicht, ber baber berabfallt, und ben Bug maßigt; fobalb ber Drud bes Dampfes nachlafit, fo fallt bie Stange E gugleich mit bem Quedfilber und inbem ber Dampfer fich erhebt, geftattet er einen großern Butritt von Luft an bas Reuer. Der Dbertheil ber Robre ift bei M folib gemacht, mit Musnahme einer fleinen Deff= nung, bie fur bie Darmfaitenfchnur gerabe binreicht, an beren einem Enbe bie cplinbrifche Stange und an bem anbern ber Dampfer befestigt ift. Die Rolle bat 10 3. Durchmeffer. Collte eine Ueberfeuerung fatt finben, fo bağ bas Quedfilber uber 18 Pfb. erhoben murbe, bie auf ber Scala martirt finb, (bei welcher Sobe auch in ber Rigur Die Probe bargeftellt ift), fo folgt bas Quedfilber ber Robre H und fallt in bie meitere Robre I; auf bem Boben wirb es bafeibft gurudgehalten, und ber Dampf ftromt an bem Dbertheile ber Robre I aus. Benn ber Dampf ausgetreten ift, fo bat man nur ben Sabn N ju offnen, und bas Quedfitber tauft in bie gufeiferne Rugel B; und inbem man ben Sahn berfoliegt, nachdem bas Quedfilber bereingelaufen ift, ift ber Apparat wieber in bemfelben Buftanbe, ale porber, und bient gu allen Beiten ale ein Gicherheits. Bentil. Der Apparat fann fur jeben Drud gebraucht merben. Die Daumschraube bei K ift bagu bestimmt, bas Qued: filber abzugieben, um es nothigenfalls zu reinigen. Das Glaerohr C ift bem gußeifernen Robre D geoffnet, oben und unten, fo bag man bie Bobe ber Quedfilberfaule an ber Scala von oben bis unten ablefen fann. Die

Bahlen auf ber Scala geben Drudpfunde auf ben Quabratzoll an.

156) Berbeffertes Schiebfenster. (Aus Mech. Mag. April 23, 1836. S. 42.)
(Rig. 176.)



Der 3med biefer Erfindung ift, Fenfter gu reinigen, die fich in einer ziemlichen Bobe befinden.

- 1) Angeln fur bas obere Fenfter, um es barum gu
- 2) Bolgen, um bas Fenfter ju befeftigen und ju tofen.
- 3) locher, um bie Bolgen aufzunehmen.
- 4) Ein beweglicher Unterschied, der an bem untern Theile bes Gestelles durch Pflode befestigt ift.
- 5) Steine.

Gin Schiebfenfter nach biefer Conftruction tann leicht und ficher auswendig und inwendig gereinigt merben. Der untere Theil bes Beftelles bes untern Fen: ftere tann aus zwei Studen Solg, anftatt aus einem, gemacht merben; biefe beiben Studen merben burch amei eiferne Pflode verbunben, jeboch fo, baf fie, wenn es bie Umftanbe erforbern, getrennt werben tonnen. Benn bie Scheiben bes obern Renftere auswendig gereinigt werben follen, fo taft man bas bewegliche ober untere Ctud Soly von bem untern Tenfter, (es ift mit No. 4. bezeichnet.) Das untere Fenfter fallt bann fo, bag bas obere Renfter geoffnet merben fann, obne bag ber mittlere Theil bes Beftelles es verbindert. Dies gefchiebt baburch, bag man pon bem obern Tenfter ben Bolgen hinwegnimmt; auf biefe Mrt tonnen bie Scheiben fo oft, ale es nothig ift, ohne Befahr und Um: ftanbe gereinigt merben.

157) Alphons humbert Jean Francois Balois von Lyon in Frankreich, wohnhaft am Artillery-Place, Finsbury-square, in den Kirchfpiele von St. Luke, Old-street und Grafichaft Middlefer, Gentleman, patentitte Erfindung einer gewissen Berbesserung in der Methode der Erzeugungen von Rupferflichen, Uechzeichnungen oder Reliefs auf Wetallplatten, um davon Aldricke zu machen. (Aus The London Journal, Juni 1806. 6. 228.)

Diese Erfindung besteht in einer verbefferten Mesthobe, erhabene Beichnungen auf ben Dberflächen von Bidden ober Metallhatten jum Drucken von Callico, Seibe und verschiebene andere Fabrifate, so wie Papiertappeten, in einer ober mehren Farben.

Bei ber Erzeugung ber Detallplatten mit erbabes nen Siguren ober Duftern, burch Giegen nach einer Gopeform, wird auf folgenbe Urt verfahren. Dan nimmt querft einen Rabmen von Metall ober anberm Material von geboriger Beftalt und Dimenfionen, ber auf eine volltommen glatte und ebene Dberfiache gefest wird, wie s. B. auf ein polittes Stud einer Glasplatte ober polirtem Detall; in diefen Rabmen gießt man febr feinen und gehorig gubereiteten Bope. Ibon ober eine abnliche Bufammenfebung; nachbem man fie fich feben und trodinen gelaffen bat, fo mirb man finben, bag ber: ienige Theil der Formmaffe, ber mit ber Glas: ober Metaliplatte in Berührung mar, eine glatte und ebene Dberflache bat, auf welche man bie Figuren und Beich: nungen auftragen tann, welche auf bie Detallplatte fommen follen.

Die Erzeugung der Form geschieht durch Schneiben, Schaben, Kreinen, Eingaden, ober Bohren in der Korm-Derfläche mit possenden, ober Bohren in der Korm-Derfläche mit possenden, sie beise Schneiben u. f. w. in die Joermmosse wiede bei der Ganzen Beichnung bis zu einer gewissen Teife ausgeschter. Ift die geschehen, so tommt die Joermmosse in einen Arockenosen, um sie von alter Fruchtzielt zu besteien, der Mahmen mit der Toppsosm wird beite zu besteien, der Mahmen mit der Toppsosm wird berauf in eine metaltene Buchse von diener Ariefe geset, und das Ganze in ein Besselh mit geschmeinen Metalle getaucht (4. 20. von Weie und Antimon oder Schristmetal.) Bon biesem stülligen Metalle wird mit der Form und der Buchse eine hinachende Quantität hinnesgenommen, so das feine hinachen der Matte von binreichende Dide entstebt, bie, nachbem fie abgekhibt ift, aus ber Budie berausgenommen wird; nachbem dies geschoben Mit, teibe man bie Deetstächt des erhabenen Musters mit einem Steine, der eine febr gute ebene Dberstäche dat, inbem febr feiner Cand darüber gestreut wird, um bie Dberstäche der erhabenen Figur abjugditten, und iebe feine Unebenhitt in der Hobes des erhabenen Musters ju entfernen. Findet man, baß das Wulfer um volltommen ift, fo muß es mit einer Feile, Groviestis odit oder einem andern Inflummente verbelftert werben.

Nachdem gezeigt worden ift, wie die Formen ber guftellen find, wird die Methode beschrieben, die nothigen Farbeplatten zu erhalten, um die verschiebenne forn auf den einzelnen Theilen der Multer aufzutragen.

Der Patenttrager beichreibt gwei Dethoben gur herftellung von Farbeplatten. Er bereitet guerft bie et: forderliche Ungabl von Gopes ober Thonoberflachen, je nach ber Ungabl ber verschiebenen Farben, welche bei bem Dufter gebraucht werben follen; biefe Gppeblode follen bie gormen fur bie verfchiebenen gegoffenen metallenen garbebiode bilben, weiche bie vollstanbige Umriffigur ober Beichnung enthalten, die gegoffene Details platte wird bann in einen Farbeftoff getaucht und auf eine gubereitete Gppeoberflache gelegt, fo bag barauf ein Abbrud von bem vollftanbigen Mufter gefchieht; ift Dies gescheben, fo merben alle biejenigen Theile ber Gpp6: oberflache, die in Diefem Theile bes Dufters find, und mit einer gemiffen garbe bebedt werben follen, burch Schneiben, Schaben u. f. m. bis ju einer gleichen Tiefe weggenommen; baburch erhalt man eine zweite Form, in beren Bertiefungen gefchmolgenes Detall gegoffen mirb, wie worher, fo daß man eine Sarbeplatte mit er: habener Darftellung aller berjenigen Theile erhalt, bie bie eine Farbe erhalten follen. Die Farbeoberflachen werden wie fruber bearbeitet, um bas Mufter gu voll: enden. Daffelbe Berfahren wird auf eine andere Farbes oberflache angewendet, Die fur eine andere Farbe bes ftimmt ift, und einen andern Theil bes Duftere entbalt, und fo fahrt man fort, bis man alle Farbeobetflachen erhalten bat, bie Operation wird fo oft wieberbolt, ale verichiebene garben in dem Dufter vorban: ben finb.

Diese Farbeptatten können auch durch seigende Metode dargestellt werben. Buerst erzuget man vermittelst einer Persse ober Gensichte von der gegoffenen Platte, wetche mit erhadenen Figuren verschen ist, einen Abbruck in Abon oder Abonerde, weiche mit feinem Sandevermische ist, oder endlich einer Zusammerschumg von Papierbei und Thon; sokann entfent man sorgistig mit einem schafen Instrumente alle bietnigen Bebeie, weich nicht die Farbe der ersten Fabregiate erhalten sollen. Man macht darauf einen Abbruck in Gyps, in weichem die in dem Thomwobile erhaben gelassen Theile hohl werden; diese zweite Form wied in die Budis gelegt und durch Schöpfen von slussem Mettalle die Fächerplate gebliche. Derstied Process wied für jede Fache wiederschelt, indem man nur diesnigen Abeile stehen läst, welche jedesmal eine Hache erholten sollen. Auf diese Art wied man sehen, daß man Fächeplatten erzustz, wo die Fachen sehr gut in einander passen und be Wuster vollfande auchtlum verben, und

Bur Erzeugung von Platten mit bobien Figuren ober Muftern, wie bei Gravir und Mebreichnungen, Die mit ber Sand burch ben Grabflichel und Scheibemaffer ausgeführt merben, verfahrt ber Patenttrager folgenber: magen: Er richtet guerft eine Platte von feinem Gops in einem paffenben bolg: ober Metallgeftelle mit einer pollfommen glatten ober ebenen Rlache por; biefe Dberflache wird, wenn bie Platte volltommen troden ift, mit einer Bufammenfegung von Bache und bartem Barge, bie in einem geborigen Gefage burch Dibe verbunben merben, übergogen; bie Cormplatte mit ber baruber ausgebreiteten Dede wird bann ber Sibe unterworfen, bis bie Difchung von bem Gops verschludt ift; biefer Proces wird einige Dale wiederholt, bis bie glatte Dberflache bes Oppfes bei bem Reiben mit einem Stude meiden leinenen Beuges eine feine Politur annimmt, und ber Birtung bes Fingernagels bei bem Rragen wiberfteht.

Die fo gubereitete glatte Dberflache tann bie feinften Linien ber Beidnung aufnehmen, bie mit bem Grabftichel ober anbern Bertzeugen ausgeführt merben tann. Ift bie Beichnung vollenbet, fo fabrt man mit einem weichen leinenen Lappen, ben man in Del getaucht bat, wogu eine fleine Quantitat Altobol bingugefügt ift, uber bie gange glatte Dberflache bin, mo: burch bem Dele und Altohol bas Ginbringen in alle Linlen bes Duftere gestattet wird. Sierauf wird ein zweiter Rahmen uber ben erften gefest, und eine binreichenbe Quantitat fluffiger Gops barein auf bas Do: bell gegoffen, woburch man einen Abbrud bes Dufters in erhabener Arbeit erhalt; biefer Abbrud bilbet bie Form gum Giegen einer Metallplatte mit boblem Dufter. Das Berfahren bes Giegens ift gang ber oben angegebenen Dethobe abnlich, ber einzige Unterfchieb be: fieht barin, baf man ein Metall von barterer Ratur

ober bichterem Kein nimmt, als dossinigs ist, was gu Platten mit erhabener Arbeit bestimmt ist. Diese Wetall muß sich dem Aupfer so viel als möglich nähren. Eine Brebindung von Kupfer, Jänn, Antimon und Belt mird für die beste gefunden werden, da der Jäwed ist, ein Metall zu erhalten, das in kaltem Zustande die geößte häter besitzt und zwischen 700° und 800° Kadtendelt ist.

Der zweite Theil ber Ersindung besiehe in der Ersugung von Duplicaten in Metallplatten, die durch bie oden bescheichen Methode extregut worden sind. Duplicate, nelche jum Drudere von Callico, Gede, Steffen ober andern Sabtistaten benugt werben. Die Berfahrungsart ift solgende: Nachdem man die Platten leicht mit Del und Altohol geeieben dat, so das alle Abeile der Drudoberstäde leicht mit bisfer Mischung überzogen sind, so wied von jeder ein Albrud genommen, indem man auf die Drude ober Saberstüllsgärte füssigen Gegode in eine Albeite Drude ober Saberstüllsgärte füssigen Gegode der Große anwenden; blefe Formen bienen dann zum Mitche Wetallplatten: Duplicate.

# 158) Anlographische Platten von Charles, E. Bribt, von Rem-Port.

(Xus Mech. Mag. Xpril 23, 1836. G. 45.)

Die Effindung befieht in der verbereiteten Grundbebedung des Papiers, und wird jur Sicherheit bei jum Theil ober gang Geschriebenem angewender, die eine substantielle andere garbe bessien, als der Grund.

#### II.

# Bibliographie der gefammten Gewerbetunde.

- 1. Banş (3. B. B., prattifder Letbograph), die Lithographie in ibrem gangen limfange. Ein theoretischerpatitische Letter und handbuch fämmtlicher in dies Aunst lich verzuschen genber Gegenfländer, sie Etcingstigner, Grinsspracher, Obten beruder und lithographische anfalten, so wie auch sie Australian und für Anfalgen und Dilettanten. Recht einer Amerikang zur zwechnößigsten Einrichtung dermster und ernscher sowie die fire in Freische sowie die fire in Freische sowie der in der Schaffen erwoden einbetaugen bereichter 2t Rus, ga. 8. (All. u. 147 C.) Angeburg, von Zentsch und Etcge'iche Buchbis. 66t. 1 Lite 12 Ger.
- 2. Gemaibe, bie vorzüglichften, ber toniglichen Galerie in Dresben u. f. w. 2tes Deft. Imp. Fol. (3 Bl.) Dresben, Derausgeber. (Leipzig, Anftatt fur Runft u. Literatur) n. 5 Abtr.
- 3. Rrůnig's (Dr. 306. Georg), dénomitý technologiíche Gravelinophie obr allgemeines Softem der Catalée. Stade: Danie und Sandboritsfoheit und den der Rendrichiche in athya brilicher Ordnung. Trüder fortgefist den Friedrich Jacob und derlied Danie Fletenia Grafie der Britario Angeliche der Stade der Stade
- 4. Partmann (Cart), über ben Betrieb ber hobblen, Gundblen, Flichfeure und Schmieberffen mit erhigter Geldfeiluft. Rich Gunnpoeus Borfchäden zu Werbeffeungen eb ber Roh; und Stadrifen-Production. Itet Deft. Rohft 3 lithoge. Zalefa (in qu. Bol.) gr. 8. (VI. u. 172 S.) Queblinburg, Boffe. 1 261r. 4 Gr.
- 5. Leucht (Iob. Corl.) Allgemeines Maaren-Lericon; ober voolfilandige Waarenfande, mit Angade der Trettigungs und Bequistorte, der Aft und Menge des Archeucht, der Heile und der Gange der Jonabeld. Die verteiff, Auft, in 10 Lief. iter Thiel. Ar Die, (sie Lief. 1894, 37 -48 Gerferfaltet die Argol. gr. s. (C. 5.69 -760.) Närnderg, dereche u. Gemp. erk. Seufert, der 1894, 288 -488 Seufert.
- 6. Sammlung ber von 1776 bis 1836 in Betreff ber dismbahnen un Schienemege in Amerika, England, Kranftreich und Deurschland gemochten Betebsstrumg, Betebahrungen und Borschidge. Mit 22 Abbild. (auf 1 lith. Aofel in qu. Bel.) ge. 8. (VII. u. 222 S.) Kärnberg, Leuchs und Comp. geb. 30 Br.
- 7. Stolg (Friede.), Gründliche Anweisung zur orientallichen Malerei, Arankpaent-Walerei und zum Uebertrogen von Awsfrieden auch Johl, Papper u. f. m. necht Selectrungen, des Firnsliftern von Aupfrechtigen, Karten und allen Wossern der Walereich, Kellef Arbeiten in Wood und haar, Bronziern der Walereich, Kellef Arbeiten in Wood und hann, alle hierun der Kotterffend, der Marweisungen, alle hierun

- erforderitigen Lacke und Gummiauflöfungen u. dgl. m. zu verfertigen. Für jeden Diktranten der Waktere, für unger Damen, so wie indessondere für Lackrer von Polge, Buch, Er der ver der die Kanten und Kachellung und der die Geschaft (woben 4 in schmal qu. gol. gr. 12. (IV. u. 80 C.) E. 55—80. nur littoger. Dueblindurg, Balle. Sch. 12 Ge.
- 8. Berhanblungen bes Gewerbevereins zu Coblenz. Rebatteur Ir. Mohr. 1fter Jahrgang. 1836, 12. Rov. (1—2 Bg.) Mit Abbitb. gr. 8. Coblenz (holfder) n. 20 Gr.
- 9. Borichlag jur Anlage einer Eifenbahn zwischen Bredlau und Bereburg jur Bertündung bieser haupstladt und ber Ober mit bem Gebergs. Relte einer Rachweilung, baß die Action des Unternehmens außer 4 Procent Inspen noch eine Divbembe von ciera 8 Procent abwersen werden. 8. (31 G.) Gegaus Merming. Geb. 68
- 10. Wiffenschaft, die praktische, auf Erfahrung gegrünbete, über bas Waschen und Fibern der Stroh und Bussthäte, Leberhannischuse und über das Waschen elbuner Jeuge und bergleischen Bänder. Mit Ietschungen (auf 1 tithogr. Aufel.) 8. (6 S.) Breidun, Debnstrett, abs. 4 Ge.
- 11. Rubhart (Dr. v. t. Generalcommiss. u. Regierungs-Prässent), die Industrie in dem Unterdonautreise des Königreichs Baiten, dargestelt z. gr. 8. (74 S.) Passa. Gebr. mit Ambrossischen Schriften. (Ambross) 1835. Geb. n. 8 Ge.
- 12. Scherrer (Johannes, Mitgilto und Arferent bet Die rectoriums), Deutschaften eine Chiendom mit Dampflants des Berhandbungen der Ludwigs. Elemadum ist Dampflant des von ihrer Entstitung die zur Beltändung der Sahn, mit Damtzung des Arfolges ihres Bereitset in den refien der Angeleichen der Lugung der Arfolges ihres Bereitset in den refien der Angeleichen der ten und mit 3 Wätteren lithogesophieren Ischanungen der Sohn und hiere Bescharbeitet (in qu. 3c.) g. s. 4. (V. u. 111 C.) Akaderen, Aksyel u. Wörfener. Geb. in Umschäng mit Vigentite in Ausgefricht . Table.
- 13. Steiner (e. g. G., Baurath), Reiftunft und herripertie (Georgiete) für Anflifter und Gemerker fie beneite descriptive) für Anflifter und Gemerker fie bes daus und für das Leben. Bollfandiger theoretische pratitischer latterriche, jur Anterbeltung aller geometrischen Darftellungen durch finien. Mie terbeuch gemerkerteil und Echrunterricher. der Theil. Apperte der Perfpective die Jeichen und Will der (Und.) Arfein bollie, in einem Attach fin qui Kol) gen. 8. (XX. u. 102 G.) Welmar, (Tang u. Go.pp.) 1835. (1839) a. 3 Thie.
- 14. Gelegenbritungte, ber, oder praktische Anteitung gu verschiebenn Arten der Waterei und in diese Auft fallerben mobernan Belchästigungen, in Ameradung gu Kisten aller der ihr der Schleiben der Auft für Olletanten, besonderei, noch der neutelm Art. Die Schneiben der der Schleibe Geschweiteri, and der neutelm Art. Die Schneiben der der Schleiben der

#### miscellen.

#### 1) Knetemafdine.

Ein Bider in Paris, Ramens Fontalne, bat eimen Anetetrog erfunden, und dafür ein Patent genommen, worin er 30 bis 300 Pfund Erig in ber geringen Zeit von 15 Minuten bei ber Arbeit eines einzigen
Mannes, und zwar-obne die geringste Beschwerbe tneten fann. Durch diese Waschine wied der Zeig beise gestent, und das Bood babre vorzüglicher, als nach
der gewöhnlichen Methode. Die Ersindung ist die Frucht langer Erfahrung.

### 2) Außerordentliche Arbeit.

Brei Maner, Daniel Duphes und Milliam Agonifon, haben in sech auf einander Gigenben Tagen 3000Quadratifu Derfliche Sichenbetter geschnitten, weiche
beinahe 2 Suß breit waren; um biese außeroedentliche
Arbeit, sie weiche sie 40 Ocht. vroleiten, gu vollenden,
mutern sie 246,544 vertilate Benogungen mit einer
Säge machen, die mit dem Gestelle 30 Pfund wog, sie
mußten baber ein Genich von 745,63,20 Pfund vebeben; dabei sie ihr Besichand noch nicht gerechtet, den
bas holz bei dem Bessagen entgegengeset und der iene
Last auf bas dreifage erhöht, so das man vechnen fann,
sie hatten eine Kreit von 22,368,960 Pfund nöchs.

## 3) Abbafion auf ben Gifenbahnen.

Bel einer Befammlung der Givil-Ingentieure wurde bargethen, daß man bei der Kroft einer Dampfmaschine in dem Ziehen von Laften hinter sich viel gewänne, wenn sowohl die Schienen und Ridder, als auch die Reisen dersteben von gehämmerten Eisen wäher, anstatt von Gußeisen. Außerdem empfehten sich die ersten Ridber auch durch ibre Dauer, denn mahrend gußeisen nur 6. oder 8 Monate dauern, halten Ridder von gebämmerten Eisen mehrere Jahre.

# 4) Rener Dampfroagen.

Sur Die Greenwicher Elfenbahngefellichaft ift ein neuer Dampfwagen gefertigt worden, ber eine febr eine fache Malchine nach einem einfachen Peineipe befibt. Das Geftelte ift fo confteuier, bag bie Raber bei einer

beilebigen Geschwindigkeit nicht von ben Schienen abweichen können, und bag bie Umberhungsbewegung ber Raber augenbicklich in eine gieitende verändert werben fann; auf biefe Art fann ber Bug fchneil durch bie Reibung aufgehalten und bald gur Rube gebracht werben, so bag baburch bie Gesahr eines Unfalles fehr vermindert wied.

#### 5) Reue Unwendung tes Rautschuts.

Man hat in Paris ben Kauticut auf Einfaffung ber fichfternen Blankichiebe in ben Schnitteibern anger voenbet und gefunden, dof fie bann nicht roften, wie es jum großen Rachtheil ber Aleiber gewöhnlich gefchiebt.

### 6) Berfertigung ber tohlenfauren Goba von Prudner.

Das metallische Aupfer tann eben sowohl als sein Drob gut Arennung des Schwessels vom Schwesselsbeim benuht werben, bet einer Ausschung im Gedsern ist iedoch das Pootoryd voezuschen. Um diese Orph zu erhalten, erhige man das metallische Aupfer die jum Rochglichen und tauche es in Wasser, welches 0,02 Abelle salpetersaure Sodo von Chili aufgelöft enthätt. Das auf diese Att ethaltene Schwesselsbeit einst gulvertem Schwessel vermischt wird durch Höhlen leicht in schwesselsaure verwandet.

### 7) Behandlung bes Roghaares.

Das Rofihaar wird elaftifcher und gerraufetter, wenn man es in fiebendes Baffer beingt ober bem Bafferdampfe ausseht, auch leibet es bann weniger von Motten.

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

ber Englander, Frangofen, Staliener, Ameritaner und Deutichen in ber gesammten Gewerbkunde.

fur Sabritanten, Manufafturiften, Banftler, Sandwerfer und Landwirthe.

mit vielen Abbilbungen

von Maschinen, Bertzeugen, Berathen, Borrichtungen und andern ben beutschen Gewerbtreibenben nublichen Dingen mehr.

herausgegeben von

DR. FRIEDRICH EDUARD THIEME.

Reuefte Rolae.

Band III. Seft X. mit 30 Abbildungen.

Ceipzia. 1836. Baumgartnere Buchhandlung.

Da ber Sauvtgefichtepunft, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Beitichrift aufgunehmenben Auffabe bie Rebat. tion leitet, fiets Die großtmogliche Bielfeitigteit berfelben überhaupt, fo wie Die bes Inbaltes eines jeben einzelnen Beftes insbefonbere, ift, fo wirb, um bem Befer ben übergengenoffen Beweis bavon au geben, und gur Bequemlichfeit beffelben, jebesmal mit Bezeichnung ber Rummer bes Auffabes angegeben, wie vorfieht, fur welche Claffen ber Gemerbtreibenben bie aufgenommenen Auffape eines jeben Sefe les von Intereffe finb.

fur Budbinder V., 1.

= Drudereibefiner I., 167. = Chemifer I., 162.

= Defillateure V., 5. = Drecheler V., 2.

= .farber I., 162. = Sleifder I., 163.

= Sauswirtbichaft I., 163. IV., 1-4.

= Borndreber I., 166.

= Bode IV., 1-4.

= Mafdinenbauer I., 167. = Micchanifer I., 159, = Octonomen V., 4. = Ofenfabriffanten V., 3. = Optifer 1., 159; 168. = Schiefipulverfabrifanten i., 130. = Spinnereibefiger I., 166.

Bur Roblenbrennereibefiger I., 161,

= Tudiderer I. 165.

= Weber I., 164.

Bir haben, um bem Berte neuerbings bie großtmögliche Berbreitung ju geben, beffen Form geanbert, bas Meußere beffelben auf's Befte au' effattet, u. 5 bennoch bafur ben beiff billigen Preis von nur 8 Gr. fur jedes Deft, beren 12 jebes Dat einen Banb bilben und im Laufe eines Sabres erfweinen mereen, eintreten laffen. Alle Buchbanblungen, Beitungs Expeditionen und Doftamter nihmen Beftellungen barouf an.

Baumgartners Buchbandlung.

#### 3 n b a l t.

I. Befdreibung und Abbilbung ber neueften Erfin:	Spatte
bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber gesammten Gewerbefunbe.	166) Richard Barbers von Leicefter, patentirte Berbeffes rungen an ben hafpetn jum Beifen ber Baumwolle 500 167) Andrew Smith's von Beiper, in der Graficaft
169) Berbefferung an bem Ahroboliten von Samuel Stone, Leng. Green Maryland. 469 160) Fabrifation bes Schiefspulvers. 470 161) Reuet Berfabren, Dolgtofie ju beennen, so wie An-	Dreby, Ingenfeur, patentiete Berbefferungen an ben Druderpreffen 501 168) Berbefferungen an bem Dybro Drygen Mitrofcope von Ettrick 513
menbung ber im verfchloffenen Raume gebrannten gum	II. Bibliographie ber gesammten Gewerbsfunbe. 513
Schmelsen bes Gifenminerals 473	III. Ueberficht ber neueften Patente 515
162) Untersuchungen in ber Farbetunft von Chevreul. Memotre vor ber Atabemie ber Biffenschaften zu Pa- ris ben 4ten Jan. 1836 gelesen 474	IV. Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete ber Runft und hauswirthichaft.
163) Daniell Rutter Long's, von Bath in ber Grafichaft Sommerfet, Chemifers, patentierte Berbefferungen ei- ner neuen Art von Substangen, um baburch bas Fieisch	1) Eltronen Gelee
gegen Faulnif gu fichern und es fcmadhaft gu machen. 489	4) Beilden-Belet
164) Apelles Domarb's von Stockport, in ber Graficaft Shefter, Baumwollenfpinner unb John Scattergorb's	V. Miscellen.
von Manchefter, in ber Graficaft Lancafter, Mafchi-	1) Reue Methobe, bie Druderwertzeuge ber Buchbinber gu erhiben
fomobl an Banbe als an Mafchinen-Bebftublen 492	2) Eine neue Art von Spaglerftoden
165) James Balton's von Cowerby Bribge, in bem Rirch- fpiele von Palifar in ber Graffchaft Bort, patentirte	3) Rener Bagenofen
Berbefferungen in ber Mafchinerie jum Borrichten unb Berfeinern wollener und anberer Beuge, bie eines foli	5) Deftillation von Altohol aus Mepfein
chen Proceffes bebarfen	6) Methobe, Gifen unb Fiintenlaufe gu brongiren

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Gemerbetunbe

fåe

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler zc. Beueste Folge.

### Band III. Seft X. 1836.

Beschreibung und Abbilbung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen und Berbeffe-

rungen in ber Gewerbstunde.

159) Berbefferung an bem Theodoliten bon Samuel Stone, Long-Green, Marpland.

(Aus Mech. Mag. April 23., 1896. S. 54.) Diefes Instrument enthalt alle Principien eines gewohnlichen Theodoliten, und besigt außerdem folgende

Berbefferungen :

Die eifte Berbeffreung besteht in einer treiseunden umberhenden Platte, die auf dem Limbus des Inftrumentes geitete oder rubt; die odere Ridde berfelben blie det eine Ebene mit der odern Ridde des Limbus; darauf siehen eine Reihe von Jahlen, die die Stelle der Loaarithmen-Rafein vertreten.

Breitens ift biefe Inftrument fo confiruir. baf man bamit ber Anwendung einer Rette überhoben ift. Der Abftand eines fictbaren Dbjects kann an irgend einer Station so weit bestimmt werben, als der Signalfalb burch das Inftrument beutlich gefehen werben fann, und mar mit aroser Genaufgetie.

Auch berechnet es brittens die Breite und ben Langenunterschied irgend einer Bahn und die sentrechten Erbebungen. Es subrt die Aundamentalegein der gemeinen Arithmetik, nämtlich Multiplitation, Divisson, einsache Begeldetri, Interessenung, Ausmessung den Deberstächen und Köppern u. f. w. aus. Jede Ausgabe Begebe 2018.

der Arigonometrie rechts oder ichiefwinklicher Dreiede wird vermitteift des Inftrumentes genau gelöft, nebft allen Bragen, die mit Logarithmentafeln berechnet werben tonnen, und bies Alles ohne eine Figur ober trgend eine Rechung.

Diefes Inftrument hat den Beifall bes New-Porter Inftitute erhalten, welches ben Erfinder ihren bochften Breis, eine Medaille in Golb, ertheilte.

### 160) Fabrifation bes Schiefpulvers.

Dies geschieht auf folgende Art: in einen großen glafernen weißen Recipienten bringt man:

1 Pfund 8 Ungen Quedfilber;

18 : Salpeterfaure von 36°.

Bermitteist einer gelinden Warme lost man das Dueckfibrt in Salprierfure auf, und ist die Aufdung vollbracht, fo fügt man ju wiederholten Walen Allfobel
bingu; die in Beziehung auf Saure und Quecffiber
angewender Quantithat Allfohol beträgt 8 bis 10 Bier,
bie man auf mehrere Wale hingufügt. In dem Ausgendicke, wo der Alfohol dingutommt, bilder sich eine
ungemeine Menge Unter-Salpretrafure, die mit Auferbbanften vermengt ift; Dampfe, die sich nicht nur auf
den Ort verbreiten, wo man arbeitet, sondern auch auf
bie braachdoarten Derter übergeit.

Die Arbeiter werden von biefen Dampfen febr ftark afficit; fie eizeugen einem heftigen Huften, ber bismeisten von Erbrichen begleiter ift, woburch fie eher zu effen verhimbert werden, bis die Arbeit vollenbet ift; fie werden baburch fiebe anaesternat.

Dachbem ber Altohol reagirt bat, lagt man bie

Maffe in Rube, ichuttet fie in Terinen, und trennt bie Mutterwaffer bavon; man lagt fie abtropfen (fann fie auch mit etwas bestülliterm Baffer wafchen), beingt fie in leinene Sade, bie man in galierne Gefaße febt.

Rach verschiebenen Fabrifanten eihalt man von ben angegebenen Quantitaten 1 Pfund 10, 12 bieweilen sogar 14 Unten Schiefpulver.

In Prag wendet man folgende Berhaltniffe an: Salpeterfaure . . . 12 Pfund. Quedfilber . . . 1 :

8 Liter.

Man hat bemertt, bag bie Quantitat ber Caure auf bie Natur bes Probutts einen wesentlichen Einfluß ausubt.

Mitobol . . . . .

Nachbem das auf oblgem Wege erhaltene Produkt zwar abgetobilit; ieboch noch etwas feucht ift, so vers milfot man es mit bem bittern Theile seineb Gewichtes mit salpetersaurer Potasche; die Milfoung wird auf ein nem Tische mit einer hölzernen Rolle ausgeführt, und da die Masse noch feucht ift, so bietet die Operation keine Gesabe dar.

Die Mischung wied nach bem Körnen auf ben Trodenott gebracht; bort wird sie auf Paplere geiegt, welche auf bie Decket von bannem Bolge geiegt sind, bie auf die Sächer gelegt werben, welche ben Trocknort umgeben, und wenn man das Pulver siebt, muß man bafür forgen, das Papier in Wasser ober besser noch in Debrochtorchure au werfen.

Das Sieben bes Pulvere geschiebt vermitteist eines Giebes aus Haaren; auf bife Art wieb es in zwei Thie gerchilt, bas gebfte ift Pulver, bas feinste Pulverstaut; bas vom Pulverstaut befreite Pulver wieb in Afalichm von ausgeschoftem Eeber ober vom gestruifter Pappe geschan, und auf einen Det geset, ber dazu ber Glonders eingerichtet ist, ber gang isolitet und unter Schlofs gebracht werden muß.

Das verfettigte Pulver wird in tleine Siafchen aus Pappe vertheilt, und bann gum Gebrauche in tleine Rapfeln einzeschloffen; in manchen Sabriten fugt man

etwas Gummi bingu, bamit fich bas Pulver nicht von ben Rapfeln losmachen fann.

- In Frankreich find bei ber Fabrifation bes Pul: vere folgende Borfichtemagregeln vorgeschrieben:
  - 1) Die Arbeit muß in funf verschiedenen Wertflätten ausgeführt werden; in der ersten wird das Auckflüber ausgefich; biese Dereatien muß an öffene Kufausgeführt werden; in der zweiten geschiede die Wischung mit Salpeter; in der dieten fiebt man das Pulver, um es zu törnen, in der voleten dewahrt man das Pulver auf, (Pulverkammer) und endlich in der vierten wird das Pulver in Kapfein arbracht.
  - 2) Es muß ein voesichtiger Mann gebraucht werben, gu bem man Betrauen hat, beffen Settle man fo setten als möglich erfest muß, und bem neift bem hern allein ber Einteitt in ben Derteen geflattet ift, wo bie Michung und bas Kornen bes Dutterts archiebt. Io wie in ble Pubertammer.
  - 3) Der Boben ber Wertstätten muß aus Gyps befleben, weil man gefunden bat, bag auf bemfelben tein Detoniten erfolgt, felbft wenn man mit einem Stabibammer barauf ichidat.
  - 4) Die Banbe ber Berefflatten muffen mit feinem Gpp6 fo belegt fenn, bag fich nichts von ben Banben losmachen fann.
  - 5) Die Facher muffen von Tannenholg ober einem weißen weichen holge bestehen, weil barauf bas Pulver ichwerer betoniet, als auf bem harten.
  - 6) Die Bimmer muffen mit guten Sufboben und Deden verfeben fenn und feine obere Etage haben.
  - 7) Es darf in die Wertflatt, wo die Kapfein gestüt werben, nicht mehr Puttere gebracht werden, als ungesche ber achte Theit besten, was zur Tagesarbeit ersobertich ist, biefes Putwer muß in einer hölzernen ober ebernen Büchje aufvernahrt werden, die auf einem über Walfer bestindten Gitter in einem über Walfer befindlichen Geschle febt; biese Geschle wird war den berbeckt.
  - 8) Die Bimmer muffen haufig gefehrt, und bie Bes fen in einem Bluffe gewalchen ober mit Sporos chlorfauce beneht werben.
  - 9) Man muß fich nur einfacher Inftrumente bebie nen, sie oft abwischen und fie jedemal waschen, wenn man fie gebraucht bar; bas wenige Pulver, welches sich babon ablest, wird in ein Wasserge faß gethan.

- 10) In und außerhalb ber Bertftatten muß man Gefage voll Baffer erhalten.
- 11) Enblich muß man in allen Werkflatten bas Feuer berbieten, und wenn man fie errodemen muß, bies nur vermittelft Baffredampf zu thun, ber auf elnem entfennten Orte erzeugt wird.

161) Reues Berfahren, Solgtoble gu brennen, fo wie Unwendung ber im verfchloffenen Raume gebrannten gum Schmelzen bes Eisenminerale.

Die Berfertigung ber holgtoble fur bie meiften inbufteillen 3wede und namentlich jum Schnrigen bes
Elfemminerals, ift immer unter bem Buffande unfere Renntniffe geblieben; die Betriebsart ber gewöhnlichen Roblenbenner erzeugt einen großen Bertult; und bennoch nuß man diese Methode anwenden, benn sie giebt bie paffendfe und bicheise Kobie, weiches ahme Zweifel bad Resultat einer langlamern Bertohlung ift, die mit weniger Geschwindigkeit und Stacke bie holymolecule austreibt.

Man kann auf eine febr einfache Art bas Berfahren ber Kohlenberenner und bas Berfohlen im verschloffen. Bwilchen bie Bolifchichten legt man namtich holifpane; man mag nun bie Methode ber Kohlenbernner ober bie Wethode im verschoffenen Raume annvenden, in jedem falle erhalt man auf biefe Art 7 bie 9 Procent mehr, was icon beträchtlich ist. Man muß in bem Feuern einige Grwohnheit erlangen, damit bas Feuer nicht verticitet, auch methodisch bas holy mit Spann bebeden.

Bei bem Bertohlen im verichioffenen Raume er jeugen bie Spane in ben Gplindern einen leeren Raum und tragen ihre Beftandtheile auf die Produkte ber Der fillation über, indem sie zugleich eine innere Berbernnung verfindern, welche immer einen Bertuff erzeugt.

Wenn ber aus ber Berstlüchrigung bes Hotzes gesogen ist, so würde es hinreiden, bies Kohle mit bem There zu benehen, wie fache, bie Kohle mit dem There zu benehen, um ihm eine große Weithode sich als erfolge reich bewährte, so würde sie ins geuerwerschieten, bie ihre Kohlen in verschießenen Geschien erzeugen, eine große Ersparnis verunfachen; blese Kohle würde in Quantität und Qualität nichts zu wünschen über lasse.

162) Untersuchungen in ber Farbefunft von Chevraul. Memoire vor der Atademie der Biffenschaften zu Paris den 4. Jan. 1836 gelesen.

(Xus Rep. of Patent. Inv. Juni 1836, S. 372. u. Juli 1836, S. 44.)

#### Einleitung.

Wenn man die Elemente bestimmen will, die gur 26sung der Schwierigkeiten ersoverich sind, welche sich bei der Unterstudung der Erscheinungen des Fächens, als eine Aunst und als Zweig der Chemie detrachter, darbieten, so wied man darauf gestügt, daß desse Geiemente theils der Phossift, theils der Ebemie angehöten.

Die Sauptelemente aus bem Geblete ber Phopfie begieben fich auf zwei Principien, wolche gemannt werben tonnen: bas Princip ber Mifchung ber Farben, und bas Peincip ibred gleichzeitigen Contraftes.

Folgende Facta gehoren ju bem Principe ber Disichung ber Farben:

- 1) Die Erzeugung ber geünen Fache, burch Missung von Woleculen von blauer und gelber Fache; bie Erzeugung ber vlostetten Fache, durch bie Missung von Woleculen von Blau und Roth; und bie Erzeugung von Drange, durch bie Missung von Mosteculen von Roth und Geth.
- 2) Die Erzeugung von Schwarz burch bie Mifchung blauer, rother und gelber Maleculen in einem Stoffe, ber mit biefen Farben gefattigt ift.
- 3) Die Gutfernung der Farbe von einem leicht gefarbten Stoffe, baburch, baß man barauf Molecule einer Farbe anwendet, welche bie vorhergebenbe

neutralisitet. Auf blese Art wird Blau, bas fich ber violetten garbe nabert, ober Bloiett, bas fich bem Blau nabert, angewendet, um Stoffen ober Bapier, bas mehr ober weniger mit Gelb gefatht ift, eine weise Rarbe zu ertheilen.

Die Renntnis bes Princips bes gleichzeitigen Contraftes ber Farben, weiche ben gegenfeitigen Einstüg zweier Farben, die neben einander gebracht und zugleich gesehen werben, zeigt, ist unumganglich nothwendig, wenn die neseneme Dbirte find:

- 1) Bur Bergleichung ber Farben zweier Stoffe bei ihr ter Rebeneinanderhaltung, um den Unterschied zwie schen beiben genau zu bestimmen; in diesem Salle werden die Farben verschieben im Contraste gefer ben, als wenn sie besonders betrachtet werden.
- 2) Bur Entscheibung, ob die Farbungen in berfelben Scale in gleichem Abstande von einander find.
- 3) Bur Bergleichung von Farben, bie auf verfchieber nem Grunbe gesehen werben.

Die beiben Principien, welche angegeben worben, find einander abfolut entgegengefest; bas erfte wird auf Ralle angewendet, in welchen bie Strablen von verschiebenen Farben nur eine Empfindung erzeugen, meil fie auf Theile ber Debbaut fallen, bie einan: ber fo nabe find, bag fie in ber baburch bewirften Auffaffung eine Bermifdung erzeugen, mit Begiebung auf bie Unterscheibung ber materiellen Theilchen, von benen bie Strablen ausgeben; mabrent bas Princip bes Contraftes bei benjenigen Rallen in Unwendung fommt, in welchen bie Strablen von verschiebenen Farben auf verschiebene Theile ber Debhaut fallen, und baburch bas Muge in ben Stand feben, genau bie Dberflache gu uns fcheiben, von mober bie Strablen jeber Karbe tommen, und in fo fern bie erzeugte Empfindung eine einzige ift, werden zwei garben gefeben, welche (ein mertwurdiger Umftanb) fich mehr von einander untericheiben, ale es ber Rall fenn murbe, wenn man fie getrennt ober nach einanber fabe.

Diese beiben Principien gehoren allen Runften an, welche ben Breck haben, gefabte Gegenflände nachzuschmen, fep es nun, baß Kärbefloffe (und fo ju sagen) bis in das Unendliche getheilt, in Amendung gebracht werben, wie bei dem Mahlen; oder ob gefarbte Stoffe von endlichen Dimenssionen anzewendet werden, wie bei Zapetene, Glasmalereien, Email und den gefarbten Steinen zu Mosaltarbeiten.

Die Untersuchungen, auf welche ber Berfaffer burch ben gleichzeitigen Contraft geleitet worben ift, finb fo gablreich in ihrer Anwendung auf bie Runfte, bag er einen besondern Band bamit angufullen und bem Pusbifum zu übergeben gebenft.

Die Etemente, weiche bas Sairben als Aunft und als Bweig der Chemte betrachter, aus biefer Wiffenschaft entlehnt, sind ungemein gabteich, und unglüdlicher Weife sind wir bei dem jehigen Zustande der Wiffenschaft nicht im Stande, sie auf wenige Principien zurückzusigben zum daher, sie Unterluchungen nichtlich zu machen, sind zahleriche Bersuche notbig, die mit großer Genauigkeit ausgestührt werden milfen, damit die Folgerungen volle flichtig und genau werden.

Die chemifche Theorie ber Farbefunft beruht auf vier Arten von Renntniffen :

- 1) Die Renntniß ber Arten ber Rorper, welche ber Sarbeprocef in Berührung bringt.
- 2) Die Renntniß ber Umftanbe, unter benen biefe Rorper wirfen.
- 3) Die Renntnif ber Ericheinungen, welche mahrenb ber gegenfeitigen Birtung biefer Arten vorgeben.
- 4) Die Kenntnif ber Eigenschaften ber Farbeverbinbungen, welche erzeugt merben.

Wie werben bamit beginnen, Die Schwierigfelem Bullande unsere charguletlen, weiche bei bem jesigen Bullande unsere chemiden Kenntniffe bei ben Unterfudungen entstehen, bie nothwendig angestellt werben muffen, um die gatbe- Theorie baryuftellen, in fo fern fie als ein 3meig ber Sperile bertachtet wiet; wie werben hierauf einige alle gemeine Betrachtungen uber ben Weg barftellen, ber eingeschlagen werben muß, um jene Schwierigkeiten zu übereninben.

### Milgemeine Betrachtungen über bie Farbegunft.

- A) Das geringe Gewicht bes Farbefloffes, welchen ber Farber auf dem Gegenftande befestigt, ift Die Urfache verschiebener Schwierigfeiten, beren hauptfachlichfle folgende find:
- 1) Menn man eine Farbenischung aus einem Stoffe ziehen will, um die Natur bestellten zu ftablern, wird bei wird die bertäcktliches Gewicht von Sarbenischung zu erhalten. Man kann sich leicht einen Begriff von er geringen Quantität bes fatbenden Stoffes, der auf Gegenklände beseitigt wird, aus fossenden Aacten bilden; mit 0,01 Gramme Judige, in 0,06 Gramme concentricter Schwelessäuer ausgelöst, aum nan eine Quantität Wolle faben, woraus man schließen nan schließen.

- tann, bag 100 Theile Bolle von einem Theile In: bigo bintanglich ftart gefarbt werben.
- 2) Will man genau durch das Gernicht, weichst eine Geif erkolten hat, die Quantitat bes daraul beste steinen Bat bestellen bet, die Quantitat bes daraul bestelligten. Fachelle ist ein gene ein hindernis jur genauen Bestellumung seyn, sondere es kann auch der Bestellumung fern, sondere es kann auch der Bestellumung fern, sondere der Gestellumung eine der Bestellumung eine der Bestellumung wie bestellumung wie bestellumung wie bestellumung der Bestellumung wie im Bestellumung der Bestellumung wie im Bestellumung der Bestellumung wie der Bestellumung der Bestellumung wie im Bestellumung wie der Bestellumung der Bestellumung wie der Bestellumung der Bestellumung wie der Bestellumung der Bestellumung der Bestellumung wie der Bestellumung der Bestellumung der Bestellumung der Bestellumung der Bestellum der Bestellum
- 3) Da Stoffe nur fehr fleine Quantideen von Saibeftoff verschieden, so muß man bie sehr fleiner Abile von Satischoff, ben fie entweber gufdlig ober im natürlichen Buftanbe enthalten (wie ber in ber Wolle enthaltene Schwefel) brudfichtigen. Eine große Pacission ift in om Berlichen betwagen nothwendig, um biese Stoffe fennen zu leenen und ichten Claffuß zu bestimmen. Der Berfoffer verspricht in einem Deitten Memolie den ausgebehner Enstüg zu zeigen, den der Schwesel in den verschiebenen Umfländen hat, unter weiche die Wolle gebaacht werden fann.
- B) Da Stoffe, welche gefarbt werden follen, neutrale breifache, vierfach Berbindungen find, fo folgt baraus, daß ihre Berwandtschaften ju Sauren, Balen und Sachloffen im Allgemeinen nicht febr ftart fepn tann.

Diefer Mangel an Starte ber Bermanbtichaft ift bie Urfache folgenber Schwierigkeiten ;

- genauen Moment ju erfaffen, wenn biefe Wirtung abgebrechen werben muß, und man ift bahre ber Gefahr ausgeseht, vermitteift Baffer eben bie Berb bindung zu iden, beren Ersteng man fich nachzweisen bemucht. Mir werben turg bie Methode ansgeben, welche ber Berfoffer angewendet hat, um biefe Schwieriabeit zu überwinden.
- 2) Benn ber Sarbeftoff, ber auf einen Gegenftanb gebracht werben foll, nicht eine bestimmte Berbindung in ben Berbaltniffen ber unmittelbaren Beftanbtheile ift, wie s. B. bas chromfaure Blei, fo ift es fchmer, genau einen gufammengefebten Sarbeftoff barguftels len, ber in feiner Bufammenfehung unbeftimmt ift, und beffen Gigenichaften noch nicht vollftanbig ane gegeben finb, meil biefer ausammengelebte Sarbeftoff febr baufig aus verichiebenen unmittelbaren Ctementen gufammengefest ift, bie in Folge ihrer geringen gegenseitigen Bermanbtichaft mehr ober weniger leicht getrennt werben tonnen ; wenn wir baber berfuchen, Die Bufammenfebung von Farbeftoffen biefer Claffe baburch ju bestimmen, bag wir fie von allen freme ben Stoffen trennen, fo ift man in Gefabr, wegen ber ichmachen Bermanbtichaft biefer Elemente, bie Berbindung ju veranbern. Unscheinend geringfügige Umftanbe reichen bin, einen mertlichen Ginfluß auf ben gefarbten Begenftand auszuuben, wie ein Etro:n reines Baffer, bas uber verfchiebene Begenftanbe lauft, bie mit Barbeftoffen gefarbt find, bie nicht abfolut unlotlich find, entweber gang ober in Begies bung auf einige ihrer nachften Beftanbtheile. Der Berfaffer glaubt um fo mehr auf biefes Beifpiel aufmertfam machen ju muffen, ba er verfchiebene Derfonen angetroffen bat, melde es nicht verftanben baben. Es tann jebrch biefes Ractum leicht erflatt werben. Benn bas Baffer fabig ift, eine obgleich nur fcmache Wirtung ale Lofungemittel auf ben Rarbeftoff eines Gegenstanbes ober nur auf eine ber unmittelbaren Beftanbtheile beffelben auszuuben, fo tann man fich leicht ben Ginfluß vorftellen, ber aus bem Umftanbe entfpringt, bag ber gefarbte Begen: ftanb, ber ber Berührung mit bemfelben ausgefest ift, einem Mgens unterworfen ift, bas eine bebeu: tenbe Daffe in Begiebung ju ber Daffe bes los: baren Rorpers bat, und bas ununterbrochen ale 26: fungemittel wirft, mit aller Energie, Die ihm eigen ift, weil die Theile ber Fluffigteit, welche burch Bis ruhrung mit bem Gegenftanbe etwas von bemfelben entfernt haben, burch ben Strom abgeführt merben.

Durch biefelben Betrachtungen laßt fich auch ertlaren, warum das Waffer, welches nur sete wenig tobienquene Ralt, tobienquere Eifen u. f. w. enthatt, gesates Stoffe febr mobificiet, entweber dadurch, daß es auf untoffen der Jackesselle ein lostiches kalte oder eifenhaltige Salg bliete u. f. w. ober daburch, daß es zu den Jackessellen unichbare Breindungen von Kalt, Elfenoppb u. f. w. hirzuschat.

C) Unter ben Stoffen, welche in ben Berefiditen angewendet werden, giebt es teine jufammengefeste Barbeftoffe organifden Uleftunge, beren unmittetlbare Bufammenfestung eben fo gut bekannt ift, als bie Bufammenfestung einer Legitung von Metallen, in Begiebung auf die Berbattniffe ber verbundenen Metalle und ber Eigenfchaften berfeiben.

Dieraus entspringt eine goofe Schwierigkeit, menn man alle Einfluffe bestimmen will, die bei einer Sabber operation wirdfam find, wobei biefer gusammengesches Steff organischen Ursprungs in einem Begenftande vorzbanden ift, ein Sal, ber feibft oft auch bei einem Sale, einer Saure ober einer Bafte intette.

D) Endich werben gufammengefeste Fatbeftoffe oganifchen Urfprungs aus beel ober vier unmitretbaren Beftanbibfilen gebilbet, bie unter bem vereinigten Einflusse bes Wassers, ber Site, und bes Sauerfloffes ber Atmosphare einer größen ober geringern Beranberung fabig find.

Daraus entspringt eine vierte Ursache ber Schwierigteit in ber Erkätung ber Erschinungen ber Sabbes tunft, wenn man ben Einstüg zu schähen unterläßt, den bie eben aufgeführten Agentien auf eine Operation ausüben, beren Theorie man zu unterfuchen wunsch.

Man fieht bemnach, daß die Schwierigleiten, bie fich in ben Unterfudungen barftellen, wenn man bie Sacbetunft auf voiffenschaftliche Grundsap jurudführen will, hauptsachtlich aus folgenden vier Ursachen entifpringen:

- 1) Die fleine Quantitat Stoff, ber burch bas garben auf einen Gegenftanb befestigt werben foll.
- 2) Die geringe Bermanbtichaft ber Stoffe fur biejenis gen Gegenstanbe, mit benen fie verbunden werden follen.
- 3) Das Factum, bağ man bie unmittetbare Zusammenfetung aller gusammengeseten Facbesubstangen organischen Ursprungs, bie in ben Facbereien angewendet werben, nicht vollkommen fennt; und
- 4) Daß manche unmittelbare Beftanbtheile biefer Be:

genftanbe einer Beranberung in bet Farbeoperation unterworfen finb.

Die Berfuche, welche ber Berfoffer gemacht hat, um bife Schwierigkeiten zu bestiegen, baben ihn babin geteitet, die Stoffe in einer solchen Dobaung zu elassteiten, bag er, indem er von ben einfachsten auf die zusammengesetesten übergebt, immer die Auflöung der Schwierigkeiten, die zuerf neisten, die Auflöung der zusammengesetzern, die sich von seibst darbieten, erleichtert. Dies verluch der Berfosser durch eine turge Entwicklung eines Englissensonsssessen

Erfter Theil. Borbereitung ber Stoffe. Der Berfaffer verfleht unter Stoffen, Stache, Lein, Baumwolle, Seibe und Bolle, fie megen fich in bem Buftanbe ber Kafern, Kaben ober Gewebe befinden.

Bevor man eine Untersuchung in Beziehung auf bie Befeltigung ber farbe auf Stoffe beginnt, muß man fie in ben reinsten Julian beinigen und sich eine Kenntnis berienigen Eigenschaften verschaffen, welche auf bie Befestigung einigen Einfluß haben tonnen.

Das Stubium bes Bleichens wollener Beuge, in Beziehung auf ihre verschiedenen Sabigetiene, fich mit Fatben zu verbinden, mit Beziehung auf ben Einfüguntet verschiedenen Umfländen des Schwefels, ben fie enthalten, und auf die Bestimmung der Quantitäten Walfer betrachtet, weiche bie Stoffe aus ber Atmofphare bei verschiedenen Graden der Feuchtigkeit beschieden, ift der erfle Gegenstand ber Aufmethalten, ift der erfle Gegenstand ber Aufmethaften.

Es ift ju bemerten, bag ber Berluit, ben man bei bem Bleichen vohre Stoffe erhalt, gechjenetheils von andern Keipern bereibert, burch welche fie gefacht merben, benn biefer farbenbe Stoff ift immer in einem viel tleineren Berhaltniffe vorhanden, als man gewohnlich annimmt.

3weiter Theil. Bon ber gegenseitigen Birtung ber Stoffe und einfachen Rorper.

Dritter Theil. Bon ber gegenseitigen Birtung ber Stoffe und Gauren.

Bierter Theil. Bon ber gegenfeitigen Birtung ber Stoffe und falgbilbenben Bafen.

Funfter Theil. Bon bem gegenfeitigen Ginfluffe ber Stoffe und Salge.

Weil einsache Rorper nur eine ichmache Berwandte ichaft fur bestimmte groeifache, beeifache ober bierfache Berbindungen haben, in fo fen fie nicht durch fie verandbert werben, fo tonnen Stoffe entweber teine ober weniglens nur eine febr ichmoche Bermanbichaft gu

Folgendes ift bie Dethode auf ihren einfachsten Ausbrud gurudgeführt:

Buerft wird ein bekanntes Gewicht ber Mufidjung, bie mit einem Stoffe in Beruhrung gebracht werben fou, analofirt.

Die Analpfie wird junadft aus einem gleichen Gewichte von berieben Auftolung gemacht, nachem fie mit bem Serfejvung gemes int bem Serfejvung gemes fen ift, um ein chemisches Gleichgewicht zu erhalten.

Offenbar wird eine Bermanbtichaft ftattfinden, wenn bie zweite Auftofung mehr Baffer enthalt und weniger von bem losbaren Rorper, als bie erfte.

Folgenbe find einige Refultate :

Wolle und Geibe verichluden verhaltnismaßig mehr Schwefelfaure als Baffer, wenn biefe Gegenstände mit einer Wafferauftofung in Beruhtung gebracht werben,

bie To Caure enthalt.

Baumwolle gemöste ein umgelehrtes Resultat. Joboch bekennt ber Berfasse, baß er in biese Res sultate nicht ein vollsommenes Jutrapen setz, weil er sie nicht im Beziehung auf die Schwierigkeit untersucht hat, daß Stoffe nicht so untöslich sind, als man sie ger wöhnlich voraussest, selbst bei schwachen Rogentien. Wenn baher die Wethobe dann sehr leicht ausgesührt werben tann, wenn der mit der Aufössung in Berbinbung gedrachte Körper obschut untöslich sis, so ist bei nicht so in dem umgekehrten Falle; man muß dann nothwendigerweise dem Stoff in Streacht sieben, den den Kidsstatit von bem sellen Körper ensternt bat.

Berschiedene Beobachtungen haben ben Berf. auf ben Gebanken gebracht, bag Bolle, Seibe und selbst holg-gafer fehr leicht mehr noch gusammengeset find, als man aewohnlich alaubt. Die Reactionen von salsbiltenben Bafen und von Satzen, welche fabig find Stoffe zu satern, melche fabig find Stoffe zu satern, melche fabig find Stoffe zu satern, melchen Balle ber Fabrelunft, biejenigen, welche zuerft flublett werben musten. Ein schaapen welche zuerft flublet werben musten ein Molle, Seide und Baumwolke bei einer gewähnlichen Temperatur in Wolfer gebracht with, bie beiben ersten fabet, indem es mit ihnen ein Berbinng einzeht, wahrend es fich nicht eben so mit der Baumwolke vereinigt. Die Bestiffigung von Berliner Baumwolke vereinigt. Die Bestiffigung von Berliner Mau mit beisten wahren die fich nicht eben so mit der Baumwolke vereinigt. Die Bestiffigung von Berliner Und nicht weniger interessatien zeigt zubenmangssehte und nicht weniger interessatien zeigt ziehenmangsen, in Bezug auf die Mobistationen, deren die Farbe unter verschie

Die Wirtung bes ichmefelfauren hopperorphieten Eifens ist ein anderes wichtiges Beisplet, das zu ben am
algemeinsten wortemmenben Sall gebete, mobel ein Elefi mit hinreichender Energie wirtt, das Gleichgewicht eines neutralen Salzes zu vernichten, besonders, wenn man bedenft, daß die Baumwolfe, die fich nicht mit dem hop prorphieten Lisensphaue verbinder, sich sond mit dem unterschwefessauern Superorph vereinigt, wenn es mit der neutralen Schwesselfsture dieser Basis in Verbindung steht.

Sechster Theil. Bon ber gegenfeitigen Einwittung von Stoffen von neutralen nicht falinischen Berbindungen und gefürbten Reagentien, Gauren, salgbilbenben Bafen und Salten.

Das Stubium ber vorhergehenden Berbindungen, bie aus bolldommen beflimmten Arten gebildet find, in Beziehung auf fibe Eigenschaften und Sugammensehung betrachtet, ist eine paffende Boebereitung für zusammen-gesehter Berbindungen von Stoffen, die aus berd und vier Bestandbesten bestehen, wie die Kächeprincipe ben Indigo, Campeschenholz, Cochenille, Grapp, Mau, gelde amerikanliche Eichenholz, Cochenille, Grapp, Mau, gelde amerikanliche Eichenholz, Cochenille, Grapp, Mau, gelde amerikanliche Eichenholz, Euchsenholz, bei in Jächereien angewender werben. Dieser Abeil schieße bie Jälle mit ein, in welchen Stoffe mit diesen bestimmten Archindungen und gu gleicher Beit mit Sauren, salzbildenden Massen und Saufen vorfander siehen siehe

Der Berfaffre betrachtet bie Befeffigung der borbergebenben Berbindungen aus wei Gefichtspunkten. Der erffe begiebt fich auf bas Greicht bes Stoffie, ber baffelbe als Einhelt genommene Gewicht jeber Art Falebeprinch gu farben fabig ift; ber zweite beziebt fich auf bem Einfulle. ber entficht:

1) Bon bem Berhaltniffe Baffer, burch beffen Ber: mittelung bie Gubffangen wirfen.

- 2) Bon ben respectiven Berhaltniffen biefer Gubftangen.
- 3) Bon ber Temperatur. 4) Bon ber Berührung mit bem atmospharifchen Cauer-

Dre Einfluß biefes lesteren Agens ist in verschieben an Salten merkwideig. Geigendes fann als Belipiel sir biefe Behauptung bienen. Das Facheprincip bes Gethebates farbt Baumwolfengung, das Alaun oder Eifen. Weisen beit in Berbindung, so entwicken sich eine gehörig mit der Luft in Berbindung, so entwicken sich in interfiose geibe und braune Farde. Abschicklich agen wir gehörig, denn wird die Beit zu siehe verten biefe intensiven Farden vernichtet. Mehrmatig Facta zigen, des biefe Operation einertit, wenn die entwicklete Farde duch die Luft aus einer Mobistiation einer bestimmten Fardevereinung von berfelden Debnung, von weicher wir exspectoren baben, sich vergenden.

Giebenter Theil. Bon ber gegenseitigen Ginwirdung von Stoffen, Cauren, salzbilbenben Bafen, Salgen und gusammengeseten Farbestoffen organischen Urfprunas.

Nach ben vorläusigen Untersuchungen in ber Debnung, welche angegeben worden ift, tommt man endtich auf zusammengeseher Balle, in welchen ber Untersuchungsgegenstand nicht ein destimmtes Facbeprincip ift,
welches in seinem isolieren Justande, wie es durch chemische Anachse dangestellt wied, gebörg untersucht ist,
sab in einem undestimmten Werdstänisse nicht unt mit
verschiebenen fabelosen Körpern, sondern in manchen
Fällen seibst mit Jardeprincipen, wodurch es mehr ober
weniger mobisciet wird, verdunden ober nur vermische
ist. Busammengesses Torbinfolle organischen Ulepungs,
welche in den Wertstätten angewendet worden, sind die
einigign, die von Schriftstalten dapendett worden, find die
einigign, die von Schriftstalten depandett worden, welche
sieder das Kärden erschrieben aben.

In Beziehung auf Diefe Runft find zwei Gefichtes puntte zu berudfichtigen :

- 1) Die Erscheltungen zu erklaren, weiche bei bem Fachen vordommen, indem man iber respectiven Ursachen untersucht; biese Ursachen besalfen die Bestimmung der Körper, durch weiche die Erscheinungen hervorgerusen werden, und die Umflände unter benen fie austreten.
- 2) Die Reduction ber Farberecepte und der Dethoben ber Rraft auf ihre einfachften Ausbrude.

Um biefe 3mede ju erreichen, muß man bie Comies rigfeiten befiegen, welche aus ben Umftanben entfleben,

baß bie unmittelbare Busammenfegung ber Farbefubstangen bei weitem nicht genau befannt ift. Untersuchungen folgender Art icheinen febr wirtsam ju fenn.

Rachdem die Wirfungen unterfucht worden find, welche ensisten, wenn holz, Seibens oder Wellenhoffe ber Wickung verschieden, wenn holz, Seibens oder Wellenhoffe eines jusammengeleten Facbessoffes oder Ertracte, die nach dem gegenwärtigen Justande der Wissenstein bei Bestandteile in ihrem größern Grade ber Reichpeit dost Bestandteile in ihrem größern Grade ber Reichpeit dost felten, unterworfen worden sind, find die Wirtungen in Betracht zu ziehen, wech biefeben Soffe der Wissens jusammengestere Fachemtete rachen Sein Wissens gulammengestere Fachemtete riallen unterworfen werden; die Ertäfung der darge botenen Erscheinungen such men durch das Studium dieser Jacks zu ermitteln.

Biele Efcheinungen werben burch vergleichenbe Berjuch erklatt, bie man einerfeite mit unmittelbaren Beflandbfeilen, und ben jusmmengefesten Gubfingen, aus benen sie hervorgeben, anftellt; andererfeits mit ben der Arten von Stoffen, welche ben Gegenstand ber Farbetunft biben.

Jum Beispielt: Wenn man ben Farbefloff bes Imbles und ben Indigs fetbil, wie er im handel vor
tommt, in Beziehung auf die Farben flubier, weiche fie Stoffen ertheiten, und feine Aufmerksamteit tentt 1) auf bet Berichiebenheit biefer Stoffe und 2) auf die Ber-(hiebenheit ber Gefäße, in weichen das Faiben ausgeführt wird, so fleden fich Resultate von großer Genauigetie den. So feben wir:

- 1) Das ber reine Farbeftoff des Indigos, der Eelbe, Molle und Polylublangen biefelbe Farbe ertheit, weiches auch die Internstität der urfprünglichen Farbeift; das folglich der Farbeftoff des Indigos, wenn man ihn in allmälig Heinern Quantitäten auf ir gend weichen Aufeiten biefer Eoffe anwender, ein Refulltat amauter Kabumarn armabet,
- 2) Das diese Refutate gang verschieden aussallen, wenn man anstatt bet erienn Indigoschied Indigo anweinte, wie er im Sandi's verchemmt. Eine Bertchiedenheit der Resultate entsteht nicht allein aus der Ratur der Etoffe, sondern aus dem specifischen Unterschiede der angewendern Gessiss; der Ernnt dar von ist, daß in den Gessisch eriene Indigosselber der gleicht ist mit gelt, vorh, und bunktigelb fabrenden Principien, welche in Expisiquag ut einnader verschieden Berhältigung auf Baumwolk, Gelbe und Wolfelden Art gur Befeltigung auf Baumwolk, Gelbe und Wolfelden Art.

Quantidat von Indigoffeff, ber in bem blauen Seifingefaße auf Seibe wiett, bie lichte garbung von Schnitich-Blau und die dunften von Volente Blau, während bie dazwischen geiegenn garbungen blauftlich, eine Michung, die von einem gefenn Facker floffe bereührt, der den Indigoffoff begteitet, und beren Einfluß nach Werhältnis der bloßen Idebung metbar wie.

Angeftellte Berfuche biefer Art bienen:

- 1) Die unmittelbare Analofis von Farbefubstangen gu bemabtheiten; ba bie volltommene Renntnif ber unmittelbaren Beftanbtheile einer biefer Gubfenn alle Erfcheinungen ertlaren mus, die fich bei der Anwenbung beffelben auf bas Fatbern geigen.
- 2) Bur Ertiatung, warum gatber, bie jum Baumwollensichen gedeaucht werben, oft Workellungen von ber Matur bon Kachelfoffen baben, bie gang von ben Borftellungen bezienigen Berfonen verschieden find, welche Seibe oder Wolle faben, wolches burch bie yusammengesete Belgoffenheit bes Sabsmaercials exzeugt wied, bas nur einen Farbelloff ber Baumwolle mittheilt, während es ber Erbe oder Wolfe wei glebt. Dadurch leuchtet ein, warum Galltos brucken nur bas Borhanbensen eines erobsachenden Priacips in bem Grapp annehmen, während Seibene und namentlich Wollensächer brei, Roth, Gelb und Daufelgelb annehmen.

Die Berfuche, welche ber Berfaffer mit ben garbematerialien, namentlich mit bem Blaubolge angeftellt bat, baben ibm bei ber Bestimmung ber Berbinbungen, benen bie mit Daterialien organifchen Urfprungs gefarbten Gegenftanbe ibre Rarbe verbanten, große Dienfte geleiftet. Da ibm icon langft betannt mar, bag Galge mit unlotlichen Bafen, bas find bie Beftanbtheile, bie in ber Sarberef unter bem Ramen von Befgmitteln gur Befestigung ber lobbaren Farbeprincipe bienen, wenn eine Muflofung von ihnen mit einer Auflofung ber tosbaren Beftandtheile vermifcht wirb, ein Beftreben haben, einen Dieberfchlag gu bilben, ber gleichgeltenb ift mit bem Farbeprincipe und bem Unterfalge, und bag biefer Dieberichlag, wenn man ibn binreichenb mafcht, auf Karbeftoff und eine Bafe gurudaeführt wirb, bie bie: weilen bie Aunction einer Gaure übernimmt, fo murbe er auf bie Unterfuchung geleitet, ob nicht bei bem Rar: ben abnliche Berbindungen gebitbet merben tonnten, fep es nun wenn biefe pragnifden Rarbematerialien mit Stoffen vorbanden find, auf melde vorber ein Beismit tel in Unwendung gebracht worben ift, ober wenn gefabte Stoffe ber Wirtung einer altalifden Auflösung unterworfen werden, wie es bei bem Saben von Baumwolle mit Achtlichecth zeichieb. Ein Werfuch bat biefe Bolgerung bestätigt, benn der Werfasse da ausgemittet, daß Baurmvolle, die mit Facben gefabt ift, bei weichen Alaum angewendet wird, bei einer Analossiung keine Sput von Schweififare, zeige.

Endich hat der Berfuster aus biefen Berfuschen sole gende Schüsst gezogen: 1) Entschieden aikalische Stoffe üben einen Einstuß auf die Bernichtung der Sackbloffel organischen Ursprungs, die in Basser aus. 2) Das Hypercord von Jinn wieft als Surer 3,3 Mann de sist das Streben, in verschiedenen Berbindungen, namentisch in denjenigen, die es mit Farvessoffen blider, als eine Saure zu wiefen. Dies Westutate schrien dies einstehen der gestellt find, um verbrennische Sarbema terakten zu wiefen, warum biese beiden Archen der der Batten geweicht sind, um verbrennische Sarbema terakten im Westellig sind, um verbrennische Sarbema terakter in wiesen.

Achter Theil. Dauer ber Farbe von gefarbten Stoffen, in Begiebung auf Sige, Licht, Waffer, Cauerftoff, Luft, todenbes Baffer und Reagentien betrachtet.

Der Befalfte ift nicht bei ber Brobadytung ber Bendaberungen fieben geblieben, weiche Stoffe ersahren, wenn sie der Luft ausgesiet werben, sondern er hot zu gleich die Mobificationen berücksight; werder Exemplare berseiben Stoffe ersahren, wenn sie in einen aodnen les ten Raum, in Dampse von erinem Bodfert, in trocken auf Aussert auf in Luft ges bracht werben, die mit Balferdampsen gestätigt find. Die von bem Bersaffte mehrere Jahre hindurch angestetten Brobadtungen zeigen bie undestimmte Brischischendstellen bei underfühmtet und selbt die Ungenausgete ber über biefen Gegenfland allgemein angenommenen Brigtiffe; zugleich gewähren sie

eine Erfahrungsgrundlage jur Thorie bes Bleichens burch natürliche Agratien allein, woran es uns noch ganglich mangete. Murg ber Bief. ift auf ben Schuig gefommen, bag bie Beranberungen ber Soger nannten organifden Beranbungen, welche so aft ber Adarme und ber hige zugeschrieben werben, bas Resultat verschiedener Urfachen sind, bie zu gleicher Zeit mit biefen Agentien wirten. Dreseben will über biefen intereffanten Greenfant ihren Grouber Onlich wird intereffanten Greenfant ihren fendere Onlich intereffanten Greenfant ihren fendere Onlich int bei fen

Auch hat befeibe einfache Mittel aufgelucht, um Sarbematerialien ju ertennen, die fibig find, auf Stoffe beseihigt zu werben, weil er glaubet, bas, wenn ber Grad ber Dauer bieset Materialien einmal bestimmt mare, Wefigue angestellt werben tonnten, weiche bie Bulammensejung von Azben tennen ieben, bie auf Ereffia besessig find; hierbei ift bas Jactum gegeben, ob die Barbe des Stoffies ben atmosphaftischen Agentien Mibere fland leiste ober nicht.

163) Daniel Rutter Long's, von Bath in der Grafichaft Somerfet, Chemifer, patentirte Berbefferungen einer neuen Art von Substangen, um daburch bas Fleisch gegen Fauls niß zu sichern und es schmadhaft zu machen. Caus The Rep. of Pet. Inv. Sull 1896. S. 25.)

Diese Ersindung bestebt darin, gewisse Stoffe ver mittetst einer Pumpe in die Mutgesche be Opferes au bringen. Auf biese Art wied das gange Thier soglich damit geschwängert; zu diesem Iwased empfiehtt der Erssinder bie Mundung der Röhre (die von der Pumpe ausgeht) in das Derz einzussigen, sollte aber das Dez eignet ift, so muß man die Röhre in die großen Blute geschweite in bie großen Blute geschweite, wenn die Robert met best vollkaren feignet ihren blefe Operation muß iedoch soglied vollkaren werden, wenn das Thier geschweit ist.

Man tobte bas Thier burch einen Schlag auf ben Ropf, ober je nach der Elasse ber Elasse beites, vermitteist Durchschneichn der Keles wende es dann auf de rechte Eeite und floge das Messer in das herz. Der Einschnitt muß so nahe als meglich am Bruftenoden gemacht werden, aber nicht genau barauf, ungefahr einen Boil linfa von der Mitte die Anochens; er webt leich burch den Kennetel geten, der eine Richtenoden mit jeder Richte verbindet. Elo möglich gede der Chnitt zwie sich werden.

bas Deffer wird bann im Mugemeinen genau in bas Berg geben. Cobald bas Thier geblutet hat, brubt man es fo fcnell ale moglic. Cobann legt man es mit bem Ruden auf eine reine Bant, und offnet forgfaltig bie Bruft in ber gangen Lange bee Schutterblattes ; ies boch muß man fich in Acht nehmen, bag man nicht bas Berg ober eine von ben großen Blutgefagen ger: fcneibet; Die großte Befahr findet in ber Dabe ber Burgel fatt; benn fo porfichtig man auch bier mit bem Deffer verfahrt, fo wird man boch einige von ben Befagen gertbeilen, woburch bie Operation im porbern Theile bes Rorpers febr befchwerlich wirb. Dachbem man bie Bruft geöffnet bat, fo ftedt man einen Ctab binein, um fie offen au erhalten, und offnet forafaltig bas Pericardium (bie Saut, welche bas Berg bebedt), bebt bas Ders mit ber linten Sand, wendet es etwas rechte und macht in bie linte Dergfammer, meldes ber bidfte und ftartfte Theil bes Bergens ift, einen Eine fchnitt, ber groß genug ift, um bas Robr einer Lufts pumpe einzulaffen. Wenn ber Conitt, welcher guerft gemacht murbe, nachbem bas Thier getobtet worben mar, auf ber eechten Geite bes Bergens ift, wie es nicht fel: ten, fo braucht man ibn nur ju erweitern.

Ift bie Dumpe und ble Borbereitung fertig, fo bringt man bas Robr 2 ober 3 Boll in bas Sere, bas man rund an bie Robre anbrudt; fobann tagt man ununterbrochen und langfam pumpen, und bat man Einschnitte in ben Buß und bie Dafe gemacht und ben Schwang abgeschnitten, fo fiebt man an allen biefen Theilen bie gluffigfeit, welche man eingespritt bat, ausfließen; wenn nichts mehr eingesprist merben tann, meldes man baran ertennt, bag es aus bem Bergen lauft, fo ift bie Operation vollenbet, bas Thier fann wie gewöhnlich bebanbelt werben, man tagt es abtub: ten und gertheilt es nicht eber, bis es nicht einige Ctunben ober felbft bis gum nachften Tage gehangen bat. Je mehr bas Thier gertheilt wird, befto mehr Rtufffas teit flieft aus, ohne auf bas Bielfc ju wirten. Colls ten bie großen Blutgefaße gerichnitten ober gebrochen fenn, fo wieb bie Rluffigeeit in Die Brufthohte gebrudt und ubt bann teine Birtung auf ben Rorper bes Thie: res aus. Man muß bann forgfaltig ben bintern Theil bes Rorpers burch bie bintere Pulsaber injiciren, und bann ben obern Theil jeber Theitung ber großen Bluts gefaffe, inbem man ein fleineres Dunbfiud auf ber Robre befeftigt. Bei fleinen Thleren empfiehlt ber Das tenttrager bas Ginfprigen bes hintern Theiles als eines einfachen und leichten Berfahrens. Benbet man bei bem Durchschneiben bes Bruftenochens einige Sorgfalt an, fo wird schwerlich bie Operation miglingen, das Banze wird gleichformig und vollig burchbrungen werben.

Die Stoffe, welche der Patentträger für entiprec chan gefunden bat, sind solgender, gugleich bemett er, daß er sich nicht auf biefe beschändt, sondern daß es auch andere giebt, die ihrem Zwede entsprechen. Die flittiffe Zubreritung No. 1. bint zum Ausbewahren des Fleisches, anstatt vos Einsalzens nach dem Einsprisse, und nachbem das Thier talt geworden ist, tann es zwischen Zagern von Salz verpact werden, ohne daß weiter etwas damit vorgenommen wied.

No. 1. Dier Gallonen Masse, 38 Pfund Sal, 16 Pfund Salpeter. Dies halt man so lange über bem Feuer, bie bas Salg aufgelöft ift, bann nohm man es weg, und wenn man bie Hand darin ieiben fann, so insiete man die Beigligteit; man pumpe die Lust aus ber Pumpe und bem Rober, bevoer man Lugteres in das herz füger. Etwas von der Filiffigateit behält man über bem Fauer, und das Gesche, pur fallen, gette geworden, zu sauf fallen, so ist es besser, zu fallen; den wenn mehrere Thiere auf dies Art behandelt werben sollen, so ift es besser auf dies auf einmal vom Kruer, un erdmen.

No. 2. 16 Pfund Salz, 4 Gallonen Wasser, wo man teine rothe Farbe haben will, sie Kindfleiss u. f. w. yum Bersenben. Mit biefer Aubertiung wird das Fleisch zwischen Legis vom Salz gepackt; auch ist see Medden aufgeben bei dem Gebrauche wird es in Vassifer abgrwaschen und wie frischen Kiestung erfocht; sollte man es vorziehen, so kann auch etwas Salpeter hingugsfügt werden. Werchwert man die Erkiete biefer Aubertiuma, so wird das Krisch nach Berbältnis hingussfügten Wassers aufgeben Das Alleich nach Berbältnis hingussfügten Wassers aufgebant Waschen gegebenen Verbältnissen der bief Wichquas fatt ein. Wan wender der Parken Waschen batten. Wan wender der Saleich gloge Aubert gegebenen Verbältnissen der hie Wichquas fatt ein.

No. 3. 2 Pfund Sais, eine Gallone Waffer. Diefe Bubreitung hat nur halb fo wie Erdete, ais bi No. 2, und sie wied bas Fleisch 2 bie 3 Wochen erhalten; ber vor man bas Fleisch becht, weicht man es ein; etwas Breineffig gur Zubereitung hingungesagt, wird sich sebre greckmösig grigen.

164) Apelles Homard's von Stockport, in der Grafschaft Chester, Baumwollenseinner und John Scattergord's, von Mandester, in der Grafschaft Lancaster, Maschinenbauer, patentitte Berbesteungen an Wechstüblen, soe wohl an Hands als an Maschinenwehssüblen. (Nus The Rep. of Patent. Ivr. Just 1880, E. 1.)

(Mus The Rep. of Patent. Inv. Juli 1836, S. 1.) (Fig. 177-180.)

Der Sauptzwech biefes Patentes geft babin, einige neue Theile und Apparate bem Beftuble hingugifagen, um ben faben eine gielchmäßige Spannung gu erteie ien und bie Beichtegung bes Rettenbaumes ber Bewegung bes Bruftbaumes entsprechen gu laffen, worauf ber fertige Etoff gewunden wied. Alle, weiche mit ber Einrichtung ber Wehltüble vertraut find, werden einfe hen, daß biese Berbeffreungen an alle Arten angebrachet werden können.

Fig. 177. ift eine hintere Unficht bee Dafdinens webftubis.

Fig. 178. eine Seitenansicht; ein Theil bes Gesfielles ift entfernt, um bie Anwendung ber anzuführenben Berbefferungen besto einleuchtenber zu machen.

Sig. 179. giebt eine Darftellung ber Berbefferuns gen abgefonbert von bem Bebftuble, um ihre Befchafe fenbeit und Bufammenfebung beutlich gu machen. In Big. 177. und Sig. 178. find einige von ben gewohns lichen Theilen bee Bebftuble meggeiaffen und nur bies jenigen Theile bargeftellt, Die gur Erlauterung ber Lage. in welcher bie Berbefferungen angebracht merben follen. unbebingt nothwenbig find. In biefen Siguren ftellt A ben Biebrollenichtuffel auf bem Rurbelichafte bar, ber bas Blatt in Bewegung fest; B ift ber Rettenbaum: D ber Brufts ober Beugbaum; und C ber Schaft, mos burch bie Lage ber Raben (heddles) regulirt mirb: ins bem baburch bie Deffnung ber Rettenfaben erzeugt wirb. burch welche ber Schupe bei jeber Bewegung bes Blatz tes lauft. Die andern Theile bes Stubles find ben übrigen gemeinschaftlich, baber bedurfen fie leine meitere Befchreibung. In Rig. 177 und 178, fellt E einen Chaft bar, ber an jedem Ende bes Beftelles bes Deb: ftubis parallel und gerade uber bem Rettenbaume uns terftust ift; FF find fleine Merme ober Sebel, Die von bem Chafte E ausgeben und ftart baran befeftigt finb. Un bem Enbe ber Merme ober Debel FF ift ein abnife der Chaft G befeftigt, und ben lauf ber Rettenfaben von bem Rettinbaume B fiebt man in Rig. 178 unb

2 .

Sig. 179; fie gehen oberhalb bes Schaftes G unter ben Schaft E. Der Chaft E bewegt fich frei auf feiner Mofe und (in ber entgegengefesten Richtung ber Debel FF) gebt ein fleiner Debei f aus, an beffen Enbe bas Bewicht H angehangen ift, bas am beften in Sig. 178 und 179. gefeben wird. Diefer Debel f fuhrt auch eis nen fentrechten Stab ii, ber fich frei in einem barun: ter befindlichen Loche in bem Bebel K bewegt. L ftellt ein Burmrab bar, bas feft an ben Schaft befeftigt ift, worauf ber Rettenbaum B angebracht ift und eine Schraube m, bie in bas Rab L eingreift. Muf bem= felben Schafte, ber bie Schraube m fuhrt, ift bas Spert: rab M und auch ber vibrirenbe Bebei K angebracht, melder volltommen frei ift. Der Brbel K ift mit einem Ranger a perfeben, ber in bas Sperrrab M eingreift, und an bem anbern Enbe mit einer Ctange, moran bas Gegengewicht N fcmebt, wie es bie Sigue barftellt. Inbem man bie Birtung ber verschiebenen Theile bes achtet, welche mir fo eben befchrieben baben, wird man einfeben, baf man irgent einen Theil ber Rette baburch megnehmen fann, bag man ben Rettenbaum B, vermitteift bee Burmrabes m. nach einer Richtung um: brebt, mabrent burch bie entgegengefeste Bewegung bes Murmrabes m. bas entgegengefehte erzeugt merben mirb : man fieht ferner ein, bag bie Lage bes Chaftes G fich peranbern wird, je nachbem bie Rette burch ben Rettens baum jurudaejogen ober nachgeigffen mirb. Inbem man baber annimmt, bag bie Rette bis auf einen gemiffen Duntt vermitteift ber fleinen Sanbhabe o aufgemunben wirb, fo wird ber Chaft G eine gemiffe Lage einnehmen, und bie Große ber Spannung, welcher bie Rette unterworfen fenn wirb, bangt von ber Große bes Gegengewichts H ab, bas an bem Ende bes Debets f angebracht ift, ber ein ununterbrochenes Streben bat, ben Schaft G ju erheben, wie man es aus ben Sig. 178 und 179. erfeben wird. Cobaib unter biefen Um: ftanben ber Beberftubi in Thatigteit gebracht ift, und bie regelmäßige Comingung bes Blattes por fich gebt, fo wird bas erzeugte Beug auf bem Bruftbaume D auf: gemunben, und es mirb baber bie Rette, bie uber ben Schaft G geht, ein Streben haben, Diefen Schaft bers abzubruden, obgleich bie Spannung ber Rette megen bes Gegengewichts H. bas immer baffelbe bleibt, fich nicht materiell veranbern wirb. Cobalb aber bas Muf: minben bes Bruftbaumes fo meit gebieben ift, bag ber Schaft G in bie Lage berabgebrudt worben ift, in melder ihn bie punttirten Linien bei g barftellen, fo bebt

Babn in bas Sperrrab M. vermittelft bes fleinen Rangere q, weicher bei ber Rudlehr bes Blattes, vermite teift bes Begengewichts N vormarts geführt wirb unb auf ben Bebebaum B wirft, ber bie notbige Rette bere giebt. Diefe Bewegung, worin bie Berbefferung beftebt. ift in Sig. 179. befonbere bargeftellt, und bie Bemes gung ber verfchiebenen Theile ift burch punktirte Linien bargeftellt, woraus mit ber vorbergebenben Befchreibung verbunden man feben wirb, bag fur bas regelmäßige Mufnehmen bes Beuges auf bem Baume D. fo wie es erzeugt morben, burch ein verhaltnigmäßiges Bugeben ber Rette von bem Baume B geforgt ift, auf ben burch bie Berabtrudung ober veranberte Lage bes Schaftes G gewirft wirb, wie es icon angegeben worben ift. Bei bem Beben eines feinen Beuges bat ber Patenttrager bie Ginrichtung erfunden, wie fie in Rig. 180. bargeftellt wirb, welche gleichformiger wirtt, ale bie icon angegebene. In biefer Figur ift bie Ginrichtung ber Theile nicht anbere, ate bie fruber befdriebene, ausgenommen, bag anftatt bes Gewichtes N und bes vibris renben Debets K ber Patenttrager ein Spertrab q anwenbet, bas auf einer feften Unterlage angebracht ift, wie man es bei x fiebt, und baf bie Stange ii niebermarte geführt wirb, und burch eine fleine Seber an ben Debei y befeitigt ift, ber fich frei auf einer feften Unterlage bei z bewegt. Diefer Debei y ift unter bem Schafte C ans gebracht, und wenn ber Baum B eine binreichenbe Quantitat Barn bergegeben bat, tommt ber fleine Bifder r bamit nicht in Berbinbung, fonbern fobalb bie Stange G. burch bie Spannung ber Rette, wie icon angegeben morben, berabgebrudt ift, wird ber Debel v erhoben und tommt mit bem Bifder r in Berührung, ber ibn fogleich herabbrudt und bas Sperrrad M vermittelft bes Banbes und Spanngewichtes S, welches bamit in Bers binbung ftebt, berumbrebt; biefes Banb ift um bie tteine Erommel gefchiungen, Die auf bemfelben Schafte angebracht ift, ber bas Sperrad M unterflust, Reboch ift biefe gange Ginrichtung nur eine Dobification von ber ichon beichriebenen Unordnung, mit welcher nach ber Unficht bee Erfindere bie Borrichtung in vielen Rallen bei bem Beben eines feinern Beuges gleichformiger wirtt. Und obgleich ber Patenttrager mehrere mobibefannte Theile bes gewohnlichen Bebftubte, um bie 2rt und Beife ju geigen, wie bie Berbefferung angewendet wirb. in ber Beichnung aufgenommen bat, fo nimmt er boch bios bie Ginrichtung ber pibrirenben Schafte G und E in Unfpruch, nebft bem bamit verbunbenen Uppgrate, bie Stange ii ben Bebel K. und bringt baburch einen moburch man im Stanbe ift, Die Spannung ber Rette

gu beftimmen und bas Abwideln von bem Rettenbaume nach bem Aufwideln bes Zeuges auf bem Bruftbaume gu reguliren.

165) James Belton's von Sowerby Bridge, in dem Kirchspiele von Halifor in der Grafsichaft Yort, patentirte Verbefferungen in der Maschinerie zum Vorrichten und Verfeinern wollener und anderer Zeuge, die eines solschen Processes bedürfen.

(Xus The Rep. of Pat. Inv., Juli 1836. S. 5.) (Fig. 181-196.)

Die Ersnbung besteht erstlich in bem Ertheilen einer exenttischen Bewegung eines Bettes ober einer Oberstlichen Weregung eines Bettes ober einer Oberstliche, werdber bie wollenen ober anderen Zeuge hinwegegehn in benjenigen Theilen bes Proetssie, welche Scheeren ober Nappen genannt werden; zweitenst in bem Ertheilen einer exentrischen ober anderen constanten Berwegung einer ebenen Siddy, ober bem Theile einer Maschine, um wollene ober anderen Zeuge zu perfign burch biese Mittel wied bas Zeug eben gelegt und glatt gerpress, wenn es durch die Maschiner gebt, wohurch ber Proets bes Versteinens erleichter und

Fig. 181 - 188. ftellen verschiebene Ansichten einer Scheermaschine bar, welche bie erften Berbefferungen bes Patentes enthalt. Bei jeber Figur beziehen fich biefelben Buchflaben auf abnilde Abeile.

Rig. 181. ift eine Profilanficht; Sig. 182. eine Frontanficht; Sig. 183. ein Querburchfchnitt; Fig. 184. ift ein gangenburchichnitt ber Dberflache, worauf bas Beug gefchnitten, und welcher eine ercentrifche Bewegung mitgetheilt wirb, wie nachher befchrieben werben foll, mobel bas Beug bei bem Scheeren an ber Bemegung Theil nimmt, bie bem Bette gegeben wirb; jeber Theil ber Dberfiache bes Beuges wird vollftanbig auf verfchie: bene Theile bes Scheerapparates gurudgebracht, anftatt immer bormarts geführt und fogleich meggenommen ju merben, fobalb bie brebenben Deffer auf einen befonbern Theil gewirft haben. Rig. 185. ift ein Querburchichnitt bes Blattes und ble Scheeren ober brebenben Spirals meffer jugleich mit ber feften Blemme, gegen melde bie brebenben Deffer wirfen. Fig. 186. ift eine bintere Un= ficht beffelben Theiles. Sig. 187. ift ein Grunbrig bes Bettes, bas aus einem vieredigen Beftelle beftebt, bef. fen obere glache mit Plufch ober einem abnlichen Stoffe bebedt ift, ber eben baruber gebreitet wirb, wie es bie !

Kigur beutisch barfielt; burch biese Kigur und Kig. 184. wird man leicht bie Irt und Wisse ertennen, wie die verlangte Bewegung bem Bette ertielt wird, vorzüglich wern die einzelnen Theise noch genauer erklatt werden, wie es nachber aescheben foll.

Sig. 188. geigt einen Grundrif ber brebenben Defs fer und berjenigen Theile, bie bamit in Berbinbung fteben, bie jeboch benjenigen mehr abnlich find, melde man gewöhnlich anwenbet; biefe bedurfen baber nur eine febr geringe Erffarung, an ift bas Beffelle ber Dafchine; bb fefte und lofe Rollen, bie an bem Saupt: ichafte e befeftigt finb; biefer Sauptichaft brebt fich auf paffenben Unterlagen an jebem Enbe ber Dafchine. d ift eine Rolle an bem Sauptichafte, welche vermittelft eines Riemens bie Bemegung ber Rolle mittheilt, bie auf ber Achfe ber brebenben Deffer ober Scheeren befer ftigt ift. ee find Rollen (auf bem Schafte c), welche vermittelft Riemen bie Rollen auf ben Uchfen ber Bieb. rollen in Bewegung feben. f ift bie Rolle gum Mufrichten ber Dappen auf ber Rlache bes Beuges, bebor es unter bie Cheeren tommt; biefe Rolle ift mit Rarben bebedt, ober hat metallene Eden ober anbere befannte Mittel, um bas Mufrichten ber Dappen zu bemirten. g ift ein Baburab, um ble Biebrollen h in Bewegung ju fegen ; i Scheereplinder mit Spiralblemmen ; j eine liegende Blems me; k ein Beftelle, morein bie Scheertheile befeftigt finb; I Stugen bagu; m Berbinbungeftangen; n Rurbein; o ein farter Schaft, woran bie Rurbein befeftigt finb : p ein Bebel, um ben icheerenben Theil ju erheben; q eine regulirenbe Schraube, um ben Abftanb gwifden ber lies genben Blemme und bem Bette genau ju machen; s eine hemmung, um ben ichneibenben Theil bes Bettes bann gu halten, wenn bas Beug auf bie Dafchine ges bracht wird; t eine Rolle, worauf bas Ctud vor bem Scheeren gewidelt wirb. Die Spannung bes Beuges wird burch bie Reibungefcnur und Bewicht regulirt, mas man leicht verfteben wirb, obaleich bie Rigur es nicht barftellt. un find gegabnte Raber, bie auf bem Sauptichafte befeftigt find; vv Getriebe auf ben Spinbein wwr und ax find errentrifde Raber, melde auf ben Spinbeln w befeftigt finb, fo bag beibe Enben bes Bettes biefelbe Bewegung und genau gufammen befchreis ben. y find metallifche Burften, bie ercentrifche Raber aufnehmen und auf bem Bette befeftigt finb; z bas Bette, welches ein feftes leichtes Solggeftelle mit einer Dede bon Plufch ober einem anbern Fabrifate ift, ber bon ben Schrauben . Rig. 185. fart gefpannt ober auf: gebebnt wirb. 2 Dlufch; 33 Ctabe, burch welche bas

Bette auf bem obern Theile bes Geftelles aufgehangen wied; burch biefe Einrichtung fann bas Bette burch bie erzenteitichen Aber in Bewyaung gesehr werden, wie es ben angegeben werben ift; burch bie Schrauben und Maffe fann man jeben erfecteilichen Erad von Druck erhalten, mas man bei einer Prufung ber Zeichnung leicht einlehen wied. 4 ift eine Feber, um die Schwingung ber Stabe gu gestuten. 5 ist eine kleine Rolle, die mit Kaubenbinden verschen ist, die fpieraffermig von dem Mittelhunkte aus auswarts nach dem hintertheile bes Bettes gehen, um die Sahleitelnen des Stadtes aufwartes gehen, um die Sahleitelnen des Stadtes aufwartes geten. G ist eine Rolle und hebel, um die Schweren greisen. 6 ist eine Rolle und hebel, um die Schnanung der Schnalten, wersche die

Die gweite Erfindung wird von Sig. 189. an bar: geffellt. Rig. 189. ift eine Profitanficht. Rig. 190. ein Grundrig. Sig. 191. ein Querburchfcnitt burch einige Theile ber Dafdine, um bie gegenfeitigen Lagen folder Theile gu geigen ; ibr 3med und Birfungbart wird nachber binfanglich befdrieben werben. Sig. 192. flellt bie obere und bewegliche preffenbe und erhibte Rlache bar; Rig. 193. bas Bett ober bie untere erbiste und fefte Rlache; swifden Rlachen wird bas Beug im: mer vormarts gezogen; Die Dberfidde beffelben wird glatt gelegt und gepreßt, bie untere Glache mit Plufch bebedt, ber oben über bie Dherflache ausgebreitet unb bei C und D vereinigt wird; auf biefe Urt wird bes wirft, bag, wenn bas Beug uber bie Dberflache gezogen wird, wenn fie von ber obern Sig. 192. geprest weiben foll, es in feiner Breite gebebnt wirb. Jeboch ift gu bemerten, bag bas Beug nicht ohne Chaben burch bie beiben Dberflachen ber Dafdine gezogen werden tonnte, wenn fie bicht gegen einander preffen, gefchabe es nicht megen ber Bewegung, melde einer ber Dberflachen mit getheilt wird; auf biefe Urt wird man finden, bag bas Beug frei smifden ben beiben ebenen Glachen binburch: gebt, obgleich ein bedeutender Drud ausgeubt wird.

ftromen, um bie Dberflache ju erhiben. I find meffine gene Bunbel (bushes), Die mit ben Rurbeln an bem obern Theile ber Spindeln correspondiren, Die fich febr fonell (namlich 400 mal in ber Minute) berumbreben. m ift ein Dampfrobr, um bie untere ober fefte Ram: mer mit Dampf gu berfeben; n ein Dampfrobr gur Erbibung ber obern ober beweglichen Rammer : biefes Robr m ift gebogen, um ju verbinbern, bas bie Bes wegung ber Dampftammer k bie Banber nicht gerbricht; bie Musbehnung bes Robre gestattet fur bie Bewegung einen binlangtiden Spielraum. o ift ein Tuch obne Enbe, bas uber bie Rollen p und q ausgebebnt ift und burch die Schrauden r gefpannt erhalten wird. Diefes Tuch ohne Enbe unterftust bas Bieben bes Stud Benges, bas ber Birtung ber Dafdine unterliegt; s ein Rab und Chaft, um bas Tuch ohne Enbe gu bewegen. t ift eine Rolle jum Aufwideln bes Beuges; es wirb permittelft einer Conure um Die Rollen un gebrebt : bie Conure hindert bie Beranderung bes Durchmeffers ber Beugrolle nicht. v ift ein Ctud Beug, welches ber Birtung ber Dafdine unterliegt. Dan wird bie Bir fung ber Mufwidlungerolle beffer einfeben, wenn man Rig. 196, betrachtet, Die nach einem großern Dagftabe verzeichnet ift, wo w ein ftartes Rab auf berfelben Spin: bel ale bie Rolle u ift, und auf eine Erbobung mirtt, bie fich auf bem Geftelle befinbet. x ift ein Rab, bas in w eingreift und auf einer furgen Spinbel befeftigt ift. Un bem Ende ber Spindel x befindet fich ein Loch, um bie Achfe ber Mufwidelungerolle und gwei Grifte auf bem Borbertheile bes Rabes aufgunehmen, und in ein Rreus an bem Enbe ber Rolle einzugreifen. z ift ein Stegbaum, ber in Surchen gleitet, Die fich in ben Ceiten bes Beftelles befinden; fie find bagu beftimmt, bie Spindeln gu erheben ober ju erniebrigen, fo bag bie bewegliche Dberflache ober Rammer & einen großern ober Meinern Rreis befchreibt. 11 find Schrauben, um ben Steabaum ju erheben. 2 ein Chaft mit zwei Burms rabern, bie auf Raber an ben Schrauben mirten. 3 Sans g.flabe, um bie Dberflache k gu tragen. 4 Retten auf auf bem Dbertheile ber Grabe 3 und an bie Rollen 55 befeftigt. 6 ift ein Schaft, woran bie Rollen befeftigt find. 7 ein Debel, um bie Dberflache z von bem Stud Beug meggubeben, wenn bie Dafdine flill ftebt. 8 finb Cruben (stands), welche auf ber innern Geite anges fdraubt find, um bie mannliche Schraube a paffenb ju machen, an welcher ein Rand ift. Die Schraube g ift in ber Mitte buidbobrt, um bie Dangeftange quius laffen, melde frei burchaleitet. 10 ift ein Schaft, mo:

ran gwei Burmraber befeftigt finb, bie in bie Raber ! 99 eingreifen. Muf ben obern Theilen ber Bangeftan= gen find Ringe, Die auf ben obern Theilen ber Corres ctionefchrauben 99 ruben, und bie Dberflache k in ir: genb einer beliebigen Sohe tragen, wenn man nicht bie gange Laft auf bas Beug legen will. Man wirb nun leicht einfehen, bag wenn man ben Schaft 10 berum: breht, beibe Correctionefdrauben fich aufammen bewegen werben, woburch ber Drud mit ungemeiner Genaufafeit regulire merben tann. 11 ift eine cplinbrifche Burfte. um bas Beug eben und giatt ju legen, bevor es burch Die Preffe geht. 12 ift eine Rolle, Die in ben Gleiter 13 burch bie Schraube 14 mirtt. 15.15 finb feffe Schienen; 16, 16 Schienen, bie an bem Geftelle 17 be: feftigt find, bas fich an bem Mittelpuntte bei 18 permittelft bee Rechens und bee Betriebes 19 bemegt, um bie Spannung bee Beuges ju reguliren. 20 ift ein Dampfrohr, bad oben bon fleinen lochern gang burch: bohrt ift, um Dampf auf bas Beug geben ju faffen. wenn es trodin ift; biefe Ginrichtung ift bem Dampf: apparate bei ber Unwenbung von Burftenmafdinen obne lich. 21 find Ctugen, um bas Dampfrohr an bas Beftelle ju befeitigen.

Der Ersinder bemeett, daß da die Bewegung, wels die er auf das Betete der Schermaschine und auf die Derfläche in der Deucknaschine anwendet, der Beires gung Shnich ist in den Frisenaschinen, er baber auf biesen Angeruch macht.

Diezu fügt er noch die Bemerkung, daß die Anwandung bes Bruges ohne Ende o auf die Drudmas
fchine nicht unbedingt nochwordig ift, da in manchen
gällen die erbitet Oberfläche bes Metalles mit der Oberfläche des Auges, wenn es gepect ober glatt gelegt
worden ift, in genaue Berchtung fommt. Gen fo
wenig ift die Erhibung der beiben Oberflächen i, k uns
umgänglich nichtig, da man ein febe vortheilthaftes Reflutat erbalten wied, wenn man nur eine Derfläche erbitt; ferner braucht die Bewegung nicht der obern Blache k allein mitgetheilt zu werden, da man eine ähnliche
Richtung erhöltt, wenn die untres fläche i auf gleiche
Art, wie die fläche k, in Bruegung gefest würde, obgleich man bei der Bewegung eine einzigen Oberfläche
keinen neum Borthilt erlangte.

166) Richard Barbers von Leiceffer, patenstirte Berbefferung an ben hafpeln jum Beisfen ber Baumwolle.

(Mus The Rep. of Pat. Inv. Mug. 1836. S. 83.) (Fig. 197 - 206.)

Die Bafpein, welche jest fur Baumwolle in Ges brauch find, befteben gewohnlich aus Solg, welches in ber Ditte eingebrechfelt ober ausgefchnitten ift, fo baß fie eine Stange biibet, um welche bie Baumwolle ges munben wirb, wie es Fig. 197. gelgt; in ber Ditte befindet fich ein Lody, barnit bie Safpel mahrend bee Mufwidelns ber Baumwolle auf eine Spindel gebracht merben tann; an bem obern Enbe bat man gewöhnlich ein freierundes Papierftud angebracht, bas mit ber Rume mer ber Baumwolle verfeben ift, welche fich auf ber Safpel befindet, bamit ber Raufer bie Glaffe ber gu ges brauchenben Baumwolle bestimmen tann. Bir geben bie Befchreibung biefes gang befannten Begenftanbes. um bas Deue beffer verfteben und vergleichen gu tone nen und wir bemerten nur noch, bag einige anflatt bet Pappe auch ein Stud bunnes Metall angewendet baben, um bie Glaffe ber Baumwolle barauf au bemers ten, eine Ginrichtung, bie jeboch etwas toftfpiellg ift. Der 3med ber Berbefferung geht nun babin, Die Stange ber Safpein bon Detall au verfertigen, bie Enben ebene falls aus Metall ober Sorn befteben gu laffen, thells um baburch eine feichtere Conftruction gu gemabren, theile um bas Unfeben angenehmer gu machen, mabrend bie Roften nur magig finb.

Big. 198. ftellt eine Palpet nach ber Erfinbung bes Patentragers bar; a ist bie metallene Stange, wore auf bie Baumwolle gerunden vieft; b ist bas dorte Ende und e bas untere Ende ber halpel. Eines dies fer Enden wied in Big. 199. besonders gezigt, es besteht bei einer horigontaten Metallplatte; ber Patentrager wender gewöhnlich Messigna, das mit einem Lad überzogen wird, jeboch beschändt er sich nicht auf biefes Metall.

Bis. 200. seigt bie Stange a besonbere; bei ber Ber Berfertigung ber Enben b, o beingt er in ber Mitte Rechter an, wie man es in Tig. 199. fiebt, um giebt bann ber Deffnung eine teefetunde Gestalt, so baß bie Enben b, o womit sie auf bie Stange a gedracht were ben, beste flater baran besesstellt werben beinnen, welches von ben Metalltheiten al dherrührt, welche gum Befeisten eine große Derfliche battetern jedoch betennt ber Patentträger, baß biefer Iwed auch burch andere

Mittel erreicht werden fann. Die Befestigung geschieft burch Ausstehen vermittelft einer Campe und eines Seige robes, eben so wie bei dem Anidethen noon Bierardben und andern Ahellen, eine Operation, die daher volltommen bekannt ist. Die Enden b und e find alle vermittelst einer Dreihant rund gedreht, wie es Fig. 201. barktellt.

Sig. 202. fiellt eine bunne Metallplatte dar, weide rund gedecht ist, auf die Enden b und c gedracht und barauf auf solgende Art beseiftigt werden kann. Dat man die so weit vorgetichtete haspel auf eine Drehbant gedracht, und das Ende Sig. 202. auf die Hasel gedracht, so bereht man die Drehfant heum und betückt zu gleicher Beit die Anten der bebedruden Platte mit einem Buratischab oder einem solchen Instrumente; auf biefe Art werden Eden um die Enden de gedrecht und flart daran beseichten. Diatte ein Soch in der Mitte ergen, daß die bebedrude Platte ein Soch in der Mitte erbelt, damit eine Spindel durch die Endage a gehn kann.

Bir geben nun auf bie Befchreibung ber Dethobe uber, die Enden der Safpeln mit Dorn ju verfeben.

Big. 203. zeigt eine Geitenansicht einer Form gur gleicht mit ben Theilen, um hornenben an eine Reibe von hafpeln zugleich zu machen.

Sig. 204. zeigt einen Grundrif ber untern Form besonders.

Sig. 205. fellt ben Grundrif ber mittletn Platte und

Sig. 206. einen Grundrif ber untern Ceite von ber Dberplatte ber Form bar; e ift eine Reibe bon Spinbeln, bie in ber Ditte jeber Form befeftigt ift, um bas Enbe ber Bafpel ju bilben; f geigt eine Reihe pon freierunden Bertiefungen, um bas Born gu for: men ; gg find zwei hervorstebenbe Stifte, bie in ber untern Platte befeftigt find, fie geben burch die Mitte in bie obere Dlatte und halten fie genau gufammen. Die Mittelplatte ber Form befteht aus vier Theilen, bie menn fie aufammen find, burch Schraubenbolgen und Ruffe b jufammengehalten werben. Die obere Form fomobl als bie untere bat eine Reihe Bertiefungen f, bie fur bie Enden ber Safpeln bestimmt find. Da bas Berfabren, Sorn ju verschiebenen Artitein, wie Rnopfe, Defferhefte und bergleichen, umgubiegen mobi befannt ift, und feinen Theil bes Patentes ausmacht, fo ift es nicht notbig, auf mehr als eine allgemeine Befchreibung einzugeben, um biefe Detbobe auf bas Berfahren ans jumenben, Die Sornenben ber Safpeln nach ber Berbef: ferung bes Berfaffere umgubiegen. Rachbem bas born

ausgefocht, und auf biefe Art in einen weichen Buffanb verfest ift, fo merben bavon Theile gebilbet, welche giems lich bis auf bie Dide und von ber Beftalt ber Safpels enben ichneibet. Die Stude, welche einen Theil ber untern Enben ber Safpeln bilben follen, erhalten Rocher, fo baf fie auf die Stangen a, auf die Spindeln e und in die Bertiefungen f ber untern form gebrudt werben tonnen. Dierauf wird bie Mittelplatte aufgelegt, mels ches leicht gefchehen tann, ba fie aus vier Theilen bes fteht; ift bies gefcheben, fo merben bie Schraubennuffe aufgefdraubt, melde bie Theile gufammenhalten ; Stude von horn werben auf die obern Enden ber Stangen a gebrudt, jeboch werben biefe Stude nicht burchlochert, und fie werben burch die Finger bes Arbeitemannes an bie obern Enben ber Stange gebrudt, inbem man bas Sorn nach pericbiebenen Richtungen bemegt, und es gu gleicher Beit brudt; find nun alle Stangen in ber Korm mit born verfeben, fo wird bie obere Rlache ber Form barauf gelegt, und nachdem bas Bange bis ju einem geborigen Brabe erhibt ift, tommt bie Form unter eine Preffe und wird einem betrachtlichen Drude unterwors fen, auf welche Art bas Sorn bie Geftalt erbatt, welche man fur bie Enben ber Safpeln verlangt; jugleich wirb man einsehen, bag bie Dberflache ber Ginbiegungen f mit Bergierungen verfeben fenn tonnen, welche bie Enben ber Safpeln erhalten follen. Doch ift gu bemerten, baß bie metallifchen Stangen a, wenn fie hornenben baben, wie es angegeben worden ift, an periciebenen Stellen in geringem Abftanbe von jedem Ende gefpals ten fenn tonnen, und bag blefer Theil bes Detalles ausmarts gebogen. Bervorragungen in ber Ditte bet hornenben bilbet, wodurch bie Enden noch ftarter burch bie Ctange befeftigt finb.

Bemertung bes Berausgebers.

167) Undrew Smith's von Belper, in ber Grafichaft Derbn, Ingenieur, patentirte Berbefferungen an ben Druderpreffen.

(Mus The London Journal, Juni 1836. C. 201.) (Hig. 207-225.)

Diese Berbefferung an Druderpressen ift auf solche Letternpressen anwendar, bei welchen der Abbruch von dem Appensonnen auf die Blatter dadunch erhalten wird, daß man bewegliche Drudepsinder von einem Ende der Maschie nach dem andern über die Lettern himmegrofit und vodes die Letternsonnen auf seste Kassen, getegt sind,

Um ben gangen Zusammenhang besser aufgulassen, werben seibst Theile mit beschrieben werden, welche keinen Theil der Ersindung ausmachen, wie 3. B. das Geftille der Waschine, die Wetten oder Anseln, worauf die Joumen gelegt werden, die Druckoplinder mit den nothis gen Jarderollen, die Jardessssss, die eitsdander und ann dere Theile, welche zu einer vollständigen Maschine gederen.

Die Berbefferungen befteben erftlich in ber Art und Beife, um ben Drudevlindern burch bie Sande ber Mr: beiteleute, welche bie Dafchine bebienen, Die notbigen Bewegungen zu ertheilen, bamit jene in ben Dafchinen pors und rudmarts geben, fo baf fie in irgend eine Ent: fernung gebracht werben tonnen, um auf verfchieben ges farbten Blattern ju bruden, ober von verichieben ges farbten Formen Abbrude ju machen, bas beißt, bie Bes wegung fo einzurichten, baf bie Entinber nach Belieben einen großern ober fleinern Raum burchlaufen tonnen, ohne bag man nothig bat, Die einzelnen Thelte, welche Die Bewegung bebingen, ju corrigten; bie Gplinber werben mit ber Sand bewegt, und gwar ohne alle Berbinbung mit ben übrigen Theilen ber Dafchine; baber tommt es auch, bag bie Musbehnung ihrer Bemegung ben gangen Raum binburch veranberlich ift, ben fie que rudlegen, welches nicht ber Sall ift, wenn ble Beme: gung ber Colinder von irgend einem anbern Theile ber Dafchine abhangig ift, wie es bisher gewohnlich ber Rall mar.

Die gweite Berefferung besteht in ber Amerebung von festen ober berveglichen Sachetafein in verschiedener Theilen bet Der Machinen, je nachdem es bie Umfande ers sochern; bas gu bedrudenbe Papierbiatt wird auf biese Tafei gelegt, und von da femmt es auf den Gillappar von ber Messen ber Messen ber Messen ber Messen ber Messen bei berfohen, melde babei ber ichaftigt sind; jedoch fann die Lage biefer Anfein in Bestehmag auf die Durchtpfinder verändert werden, um Regen. berich, Reute flegte fin, U. D. X.

ibre Brwegung bei bem Drude auf verschieben gefatsten Papieren ober von verschieben gescheten Formen gebotig einzurichten; es können babre biese Tassen der Druckzilindern genähret oder von ihnen entsent oder anders eingesichtet werden, da die Bewegung des Eplinbert beschaft oder etweitert werden kann, wenn bad Drucken auf kleinern oder größern Papietblättern geschehen soll.

Die beitte Brebefferung bestebt in ber Anesbung und Construction bes Apparates ober berjenigen Theile ber Massine, welche bagu bestimmt sind, die Papiere blätter von ben Taffin aufzunehmen, sie ben Druckelinderen zu übergeben; serne in Leitenbaren, weiche burd bie Maschine gefährt werden sollen, die die gebruckten Blatter abgeben; die Leitedander und Druckresinder bile ben teinen Theil ber Brebefferung.

Die vierte Brebesserung an ben bewoglichen Druckchindern besteht in der Annendung von Fängern, die die Papierdütter ergressen, wenn sie vom der Tasse dien men, und dewirten, das sie mit den Gysindern sorgeschet werden, vonn sie langst der Maschine laufen, und sich um die Formen berben. Die Singer sind auf den Spilndern angebeacht und wirten auf Furchen oder Beretisseungen in denselben, derhem sich daher mit den Druckcessindern herum; dese Jänger sollen dann in Annendung gedracht werden, wenn der zuseht erwähnte Apparat (unter der beitten Bereisserung), der die die nen nicht angewender worden ist, um die Papierbidtter von den Tassen wegzunehmen und sie den Spilndern unt überaeben.

Die funfte Berbefferung finbet ihre Unwenbung auf biejenige Art von Druderpreffen (mit beweglichen Drudeplinbern), melde auf beiben Geiten bes Papiers einen Drud erzeugen, ohne bag es nothig ift, mabrend ber Operation bes Drudens bas Papier von ber Das fcbine megaunehmen; Dafcbinen, melde alle amei bes megliche Drudeplinber und gwel Formen haben; ble Dapierblatter tommen von ber Tafel auf ben einen Co: linber, und verlaffen ben greiten, nachbem von beiben Kormen ein Abbrud genommen ift und beibe Geiten bebrudt finb: biefe Operation bes Doppetbrudes ges fchieht fomohl bei ber pormarts ale rudmarte gebenben Bemegungen ber Drudeplinber, in beiben Rallen wer: ben fie mit Papierblattern verfeben, melde bebrudt merben follen : babei wirb ein Theil ber oben ermabnten Berbefferungen angewendet, und gang befonders eine ver: befferte Dethode, ble Papierblatter umgumenben, menn bie eine Seite von einem Drudcolinber bebrudt ift, unb

ble anhere Seite beffelben Blattes bem andern Cpfinder bangeboten werden foll, um barauf bedruckt zu werden; bergleichen Politiken haben gwei fefte Lafein, wie fie in ber zweiten Berbefferung errafhnt wurden und zwei Benzim, bie fich in bem mittern Theile ber Malchine befinden:

Die fechfte und lette Berbefferung finbet ebenfalls auf bergleichen Dafdinen ibre Unmenbung; es finb bas bei amei bewegliche Drudeplinber und amei Rormen por: banben ; baju tommt ein Theil ber oben ermabnten Berbefferungen, und namentlich bie verbefferte Dethobe, mit amei pericbiebenen Rarben pon amei berichiebenen Rormen eine Seite bes Papierblattes su bebruden, ohne baff man nothig bat, mabrent ber Operation bas Blatt von ber Dafchine gu entfernen; biefes Doppelbruden auf einer Geite bes Blattes gefchieht fomobi bei ber vormarte ale rudmarte gebenben Bewegung ber Drudep: linber, ba bie Eplinber ihr Papier bon gerei Zafeln erbalten. Doch ift gu bemerten, bevor bie fpecielle Bes febreibung ber Berbefferungen begonnen mirb. baf alle biefe verbefferten Dafcbinen theils burch bie Banb, wie es oben angegeben worben ift, theils burch eine Dampf: mafchine, Bafferrab ober irgenb einen anbern erften Berveger in Thatigfeit gefest werben tonnen, inbem man babei paffenbe mechanifche Mittel ober Erfinbun: gen in Anmenbung bringt, bie bie befonbern Bewegungen ber Drudeplinber bervorbringen : fo fann man a. 28. bie Bewegung ber Drudeplinder burch Rurbein und Ber: binbungeftangen , Banber ober Retten obne Enbe, ober Rechen und Getriebe, bie burch Winbenfurbeln ober eine Rolle bewegt werben, bie fich auf einem brebenben Schafte auf gehörigen Eragern befinbet, bewirft mer: ben : ein besonderer Umftanb bei biefen verbefferten Das ichinen ift, bag alle wirtenbe Theile von ben Druden: lindern ober bem Geftelle abbangig find, in welchem fie fich zu ihrer Bewegung befinben, jeboch finb biefe mes chanifden Erfindungen nicht neu, ba ibre Unmenbung auf Drudmafdinen mit beweglichen Colinbern bieber befannt maren und angemenbet murben, baber bilben fie auch teinen Theil biefer Berbefferungen. Der Das tenttrager macht jeboch noch bie Bemertung, bag ber: gleichen Rurbeln und Berbinbungeftangen ober anbere mechanifche Borrichtungen, welche angewendet werben, um befonbere Bewegungen ber Drudeplinber au ergeu: gen, fabig finb, corrigirt au werben, fo bag auf biefe Urt ber Bewegung ber Drudcotinber eine verschiebene Musbehnung gegeben merben tann; wenn man namlich auf verfchieben gefarbten Papierblattern ober von ver-

schieben geschieben Sommen brucken will; biese veränderiche Ausbehnung ber Bervegung ber Deuckytinder ist ein neuer Gegenstand ber verbessseren Maschiara bes Patentridgere. Da man biesen Zwed auf verschiebene Art burch mechanische Mittel ereichen kann, so sie eine weitere Beschreibung nicht nöchig; es ist daher auch in ben Figuren ein soches Wittel nicht bargestellt, da sie iber folige Ausschienburger eisest auch eine ben Figuren ein feldere Wittel.

Die pericbiebenen Riquren 207 - 225, geben perichiebene Unfichten von einer biefer Art Dafcbinen, mobei bie erfte, smelte und britte Erfindung angemenbet worben ift; bei biefer Dafchine ift nun ein Drudeplinber und nur eine Rorm. Rig. 207. ift ein Grunbrif ber Dafcbine, mobei fich ber Drudeplinber gerabe in ber Lage befinbet, wenn er uber bie Form binmeggebt, um einen Abbrud zu erzeugen; eine Safel ift entfeent, um ben Karbefeffel, Die Leitrolle und bie Bertheilunge: tafel feben gu taffen. Sig. 208. ift ein Mufris. Fig. 209. ift ein anberer Geitenriß ber Dafchine; es befin bet fich babei ber Oplinber in ber Lage, wenn er nach einem Enbe ber Dafcbine gegangen , und bereit ift, ein Blatt Dapier von einer feften Tafel ju erhalten, unb bie Farberolle im Begriff ift, ben Borrath von Farbe aufzunehmen. Diefelben Buchftaben begieben fich in biefen und ben folgenben Riguren auf abnliche Theile ber Dafchine; biejenigen Theile ber Dafchine, welche alt, und fein Begenftanb ber jebigen Berbefferungen find, find mit grofen Buchftaben, biejenigen Theile bagegen, welche Gegenftanb ber Berbefferungen bes Das tenttragere finb, mit fleinen tatelnifchen Buchftaben begeichnet: AA ift bas Geftelle ber Dafchine, auf beffen obern Theile ber Deudeplinber B fich bemeat, ber in feiner Bewegung burch ein V abnliches Bett am obern Theile eines ber Geiten bes Beftelles und eine gurche geleitet wirb, bie um ein Enbe bes Colinbere gebitbet ift. Muf ben Enben bes Colinbers befinben fich gesabnte Raber CC, bie in gegabnte Rechen DD an bem obern Theile bes Beftelles eingreifen; EE finb bie ber ichiebenen Karberollen, um bie Kormen mit einem gebos rigen Borrathe bon Rarbe ju verfeben; FF finb bie Bertheilungerollen, biefe Rollen befinden fich alle in bem Laufgeftelle GG, bas von ber Achfe bes Drudeplinders B berabgeht; burch biefes Geftelle werben bie Rollen genothigt, uber bie Bertheilungstafeln unb Formen bei ber bor: und rudmarts gebenben Bewegung bes Drud: collnbere binmeggugeben. Das Geftelle G wird burch fleine Rollen, welche gegen bie untere Geite bes Rechens D laufen, in feiner geborigen Lage erhalten und geleis

tet: H ift bie Tafel, worauf bie Korm gefest wirb; fie tann in Begiebung auf Die Drudeplinber vermitteift Schrauben auf eine geborige Art corrigirt werben; II find bie beiben vertheilenben Karbetafeln, welche in biefem Beifpiele freierund und auf vertitalen Schaften KK angebracht find, Die fich in geborigen Unterlagen in ber Dafchine bemegen; fie machen flete einen fleinen Theil ber Umbrebung, wenn ber Drudcolinber von einem Enbe ber Dafchine nach bem anbern geht, und zwar vermittelft eines Theiles bes Beffelles G, bas gegen bie Des bei LL trifft, bie auf ben Enben ber borisontalen Schafte MM angebracht finb ; biefe Schafte breben fich in Unterlagen an ben Enben bes Geftelles und fubren ren Rlinten ober Stabe mit fich, welche auf Sperraber wirten, die fich auf ben Enben ber Schafte KK befins ben ; bei biefer Belegenheit merben biefe Schafte und foiglich auch bie Karbetafeln jum Theil herumgebrebt, wenn ein Abbrud vollenbet ift; NN find bie Farbetefs fel und Leitrollen, Die fich an iebem Enbe ber Dafchine befinden; bier find fie auf ben Unterlagen ber Zafeln angebracht, und find folglich mit ihnen gu corrigiren, fo bas fie fur bie Ausbehnung ber Bemegung ber Druds cplinber paffen; merben fie jeboch unabhangig von ben Zafein angebracht, fo muffen fie in ibren Lagen nach ben Eplindern ober Bertheijungerollen corrigirt merben ; OO find die Leitbanber, welche bie Papierblatter nach ben Eplinder bringen, und nach bem Drude ber Das fchine wieder entnehmen. Diefe Banber geben über bie nachber erwähnten Aufnahmerollen und rund berum un: ter bem Drudepfinder; biefe Enben geben über Rollen ober Rreugftangen an ben Enben ber Dafchine, unb find belaftet, um fie in gehoriger Spannung gu erhals ten. aa find bie beiben feften Tafeln, weiche ben erften Theil ber Erfindung ausmachen, fie befinden fich an jebem Enbe ber Dafchine und werben von ben Metr men bb getragen, bie von ben beweglichen Studen ee ausgeben, welche in Schwalbenichmangrinnen ff an ben Seitengestellen AA gleiten, fo bag bie Zafeln naber ober entfernter von einander gebracht werben tonnen, je nachbem bie Ausbehnung ber Bewegung ber Drudeplinber aus ober abnimmt; fie tonnen in ihrer geborigen Lage burch Spannichrauben befeftigt werben; auch tonnen biefe Tafein, Die gum Uebergeben ber Blatter bestimmt finb, auf eine anbere paffenbe Urt corrigirt merben. Die Papierblatter, weiche bebruckt werben follen, toms men auf bie Zafeln aa, und gwar burch bie Perfon, welche Die Dafchine bebient, fo bag eine Ede uber eine Ede ber Tafei bervorragt und auf bie Leitbanber OO:

g ift bie Binbenturbet, woburch bem Drudcolinber bie Rotationsbewegung ertheilt und er genothigt wirb, langft ber Dafchine gu geben; bie gegabnten Raber greffen in Die Rechen D an ben Geitengeftellen ein, ober ber Cp: linder tann rud: und vormarte ohne biefe Binbentur: bel vermittelft Rurbeln bewegt werben, bie von ben Geftellen GG ausgeben ; babnrch tann man bie Beftelle fortflogen und bamit jugieich ben Cpiinber pors und rudmarte, indem bie Rechen und Raber ihnen bie verlangte Rotationebemegung ertheilen; bi find bie Mufnahmerollen, ober biejenigen Theile, welche querft bie Papierblatter aufnehmen, und fie bem Cplinber überliefern; es ift bies ber gweite Theil ber Erfinbung. Diefe Mufnahmerollen find auf ben obern Enben ber Stangen k und I angebracht, Die an Leitern gleiten, welche an ber Grite bes Beftelles G G angebracht find und worauf bie geneigten Chenen m und n wirten, welche fich auf ben Gleitftuden ee befinden; biefe geneigten Chenen wirten wechfeleweise auf bie Begenreibungerollen auf ben Enden ber Stangen k, I, wenn ber Gulinber an bas Enbe ber Dafchine gelangt; bie untern Enben ber Stane gen k und I tommen mit ben geneigten Ebenen m und n in Berührung, wenn fie bon einem Enbe noch bem anbern geben.

Die Birfung biefer Dafchine tft folgende: Die Perfon, welche bie Dafchine bebient, breht bie Binbenturbel nach einer beftimmten Richtung berum, bie ber Drudeplinder gang nabe an eine ber Ueberlieferungetas feln getommen ift, wie es Sig. 212. barftellt ; bie Mufnahmerolle b ift bann in ber Lage, wie fie biefe Rigur barftellt, bas beift bei ben Banbern OO, bie baburch erhoben werben; ift bas untere Enbe ber Stange k in Berührung mit ber zweiten Ebene m, fo ragt bie Ede bes Papierblattes gu gleicher Beit uber bie Ede ber Das fel a und uber bie Mittelrolle P. Aahrt ber Gnlinder fort fich etwas weiter in biefer Richtung fortgubewegen, fo geht bie Begenreibungerolle auf bem Enbe ber Stange k uber bas Enbe o ber geneigten Chene m., mo fie folge tich nieberfallt, Die Aufnahmerolle h mit fich nimmt, bie auf die Ede bes Papiers fallt, und fie in Beruh. rung mit ber Rolle B und ihrem Banbe ohne Enbe erbalt; bie Binbenturbel wird bann nach entgegenge fester Richtung gebreht, woburch fich ber Enfinder mieber gurudbrebt, inbem er bas Papierblatt mit fich fortfubrt und aber bie Form auf ber Safel H meggebt, mo baffelbe einen Drud erhalt, ber burch bas Bewicht bes Beftelles GG und ben Eplinber erzeugt mirb, wenn er über bie Korm binmegrollt. Die Reibungsrollen auf

bem Enbe ber Stange k find unter bie geneigte Chene m gegangen, welche ihr nachglebt, inbem fie fich an bem Boffode brebt. an welchem fie fich befinbet: und fahrt ber Eplinder fort, fich gegen bie Ueberlieferungstafel an bem linten Enbe ber Dafchine ju bewegen, fo wirb bas Papierblatt von bem Eplinber meg gwifden ben Rollen i und P geführt, fo bag man es mit ber Sand megnehmen tann; ju gleicher Beit trifft bas untere Enbe ber Stange I mit ber geneigten Chene n gufammen, bie baburch jugleich mit ber Rolle i, welche im Begriffe ift ein neues Papierblatt gwifchen biefer Rolle und ber Dittelrolle P aufgunehmen, aufmarts gehoben wirb. Bu gleicher Beit tommt bie anbere Bertheilunge. rolle F mit ber anbern Leitrolle N in Berührung, unb empfangt ben notbigen Borrath von Karbe, um ibn ber Bertheilungstafel I mitgutheilen. In ber Begenreibungs. rolle am Enbe ber Stange i, bie von ber geneigten Chene n berabfallt, ergreift bie Rolle i bas nachfte Dapierblatt von ber Ueberlieferungstafel linter Sand, menn bie Bieberfurbel g wieber nach entgegengefester Richtung gebreht ift, und es wird baffelbe burch bie Dafchine binburchgeführt; nachbem es gebrudt worben ift, wirb es eben fo wie vorber rechts von ber Dafchine binmeggenommen ic. Der Cylinder macht bei jeber vor: und rude marts gebenben Bemegung ber Dafchine einen Abbrud.

Wenn ein außerordentlicher Drud des Splinders bei Gplinders bei Gegenreibungstollen an den Selfelien GG auf die untern Seiten der Rechen DD angezogen werden, wodurch der Cplinder auf die Form heruntregedricht wird, so das bautont ein geferer Drud als durch das bließ dereicht rejugt wird.

Rig. 210, ift ein Geitenburchichnitt einer veran: berten Urt ber Dafcbine, um mit einem Eptinber gu bruden, ba er nach beiben Richtungen in ber Dafchine fich berumbrebt: B ift ber Drudeplinder, ber auf bie oben befchriebene Urt angebracht ift; HH bie Zafel, melde Kormen tragt; OO bie Leitbanber; PP bie Leits rollen mit ihren Banbern obne Enbe, um ben Gplinber h, i find bie Mufnahme: und Ueberlieferungerollen, uber welche bie Leitbanber oo um ben Eplinber berum geben ; bie Rollen h, i find auf ben Enden ber gebogenen Debel k, I angebracht, bie auf Stabe in ben beweglichen Beftellen GG auf ihren Unterlagen wirten; auf bie un: tern Enben Diefer Debel wirten bie geneigten Cbenen m, u, bie auf Staben an ben Geitengeftellen ber Dafchine AA angebracht find; na find bie beiben Ueberlieferungs. tafein, welche in biefem Salle in bie Ditte ber Das foine verfest find und in ihrer Lage veranbert merben

tonnen, um für bie Mirtung bes Cplinbers pallenb eine gerichtet werben ju tonnen. Rachbem ber Colinber an ein Enbe ber Dafchine getommen ift, fein gebrudtes Papierblatt abgegeben bat, und etwas rudmarts gegangen tft. fo nimmt er ein neues Blatt auf, und ergreift bie Ede bes Blattes auf folgenbe Urt; bie Ede bes Papierblattes ragt uber bie Ede ber Ueberlieferungstafel bervor, und wird von ben Rollen a und P ober i und P ergriffen, je nach ber Richtung, welche ber Colinber bat; bon ba wirb es unter ben Cplinber burch bie Leits banber gebracht und gebrudt ; und um bas Blatt ber Mafchine gu entnehmen, ohne bas neue Blatt, welches in bie Dafchine tommt, ju ftoren, tommen bie geneige ten Ebenen m und n mit ben Begenreibungsrollen am untern Enbe ber gefrummten Sebel in Berührung; auf biefe Urt merben bie Sebel k ober I und bie Rollen b und i niebermarte in bie Lage gebrebt, wie fie Fig. 213. geigt (je nach bem Enbe bei welchem fich ber Golinber befindet), und bas Papierblatt wird bann bon bem obern Theile bes Leithanbes o ober von ben untern Zafeln an binmeagenommen werben tonnen : Die Bewichte an ben Enben ber Banber oo erhalten fie in ber geborigen Spannung, wenn bie Rollen b ober i nies bermarts geben. Ginb bie Rollen h ober i wieber berauf in bie Lage gebracht, wie fie Rig, 210. barftellt, fo merben fie an ihrem untern Enbe binreichenb bela: ftet, um fie wieber in bie Lage ju bringen, nachbem bie Rollen h ober i burch bie geneigten Chenen niebergebrudt morben finb, bie auf bie Reibungerolle an ben untern Enben wirfen. Diefe Bewegungen treten bei vor: und rudwarts gebenber Bewegung ber Dafchine ein.

Rachbem wir bie Birfungen biefer Dafchinen befcbrieben baben, wollen wir geigen, wie bie guerft be: fcriebene Dafchine babin gebracht werben tann, baf fie Abbrude nur nach einer Richtung, nach welcher fich ber Enlinder brebt, ober nur nach ber Richtung, nach wels der er lauft, giebt bies bann fehr vortheilhaft, wenn nur menia Abbrude gemacht merben follen und bie Beit babei nicht in Betracht tommt. Wenn bies ber Fall ift, fo braucht nur eine Derfon bie Dafchine ju verfer ben, bie fie eben fo gut handhaben fann. rr ift eine Stange, bie von ben Rreutschaften M getragen wirb, und eine Schraube 2 fubrt, Die in einer Schraubenmutter in ber Dille 3 aufgebreht wirb, welche fich auf ber Rreugstange 4 befinbet; biefe Rreugstange ift mit ben anbern Rreugftangen ober Schaften ss verbunden, bie fich in Tragern an ihren Enben berumbreben, und bie vier Stubarmee 6.6 führen, worauf bie Zafei H rubt.

Goll bie Dafdine nur bann bruden, menn ber Enlinder fich nach einer Richtung bewegt, fo muß eine Reibe Karbes und Bertheilungerollen aus ber Dafchine berausgenommen werben, namlich biejenige Reibe, wels de ber Ueberlieferungstafel, welche gebraucht merben foll, gunachft ift; menn bie gu bebrudenben Blatter burch bie Dafdine geben, fo bringen bie unterftubenben Merme 5.6 bie Tafel berauf in bie Lage, in melde fie Rig. 209. gelat, morauf ber Abbrud gefchieht; menn aber bas Enbe bes Beftelles G gegen ben entgegengefesten Urm L tommt, fo mirb bie Bewegung beffelben bei ber Drebung ber freibrunden Bertheilungstafel I bie Stangen 1, 4, unb 5 babin bringen, baf fie fich ebenfalls bewegen ; baber breben fich bie Merme 66 berunter und laffen bie Formentafel fallen, fo baß ber Drudeplinber an bas anbere Enbe ber Dafchine gurudfebren tann, obne auf bie Korm au bruden.

Gine Darftellung einer anbern Dafdine, melde bes fimmt ift, nur bei ber Bewegung nach einer Richtung au bruden, giebt Rig. 211.; fie tann ale eine einfach mirtende Dafchine nuglich angewendet und ohne große Roften bergeftellt merben: B ift ber Drudenlinder, mit bem Beftelle G; EE bie Karbes und Bertheilungerols ten, H ift bie Tafel mit ber Form; OO bie Leitban: ber: a bie Ueberlieferungstafel; i bie Aufnahmerolle. bie auf ber Bleitstange I angebracht ift, welche burch eine geneigte Ebene in Bewegung gefest wirb, bie fich am Seitengestelle ber Dafchine befinbet, wie ichon angeges ben morben ift. In biefem Kalle merben bie Papiers biatter von ber Ueberlieferungstafel, welche uber bem Enlinder bangt, bergegeben; und fobalb ber Enlinder bereit ift, bas Papierblatt gu bruden, fo fallt bie Mufnahmerolle i auf bie Ede bes Papiere und batt es gegen bie Peripherie bes Eplinbers; fobalb bas Papiers blatt bebrucht ift, wird es auf die obere Rlache bes uns tern Theiles ber Leitbanber unmittelbar über ber Rorm abgetiefert, von mo aus es mit ber Sand meagenom: men merben fann.

Sig. 212. ist eine andere Darftellung; sie zeigt eine Abnderung biefet Maschine, wober das Papier dem Chilinder übergeben wird, ohne des dadet die det bet letzen Maschine erwähnten erhebenden und fallenden Aufnahmerolten in Amwendung gegogen werden; E. E und F sind bie Farbes und Bertheilungskollen; O. O die Leitz dander; H die Joenentassel. P die Wolfe mit libem Bande ohne Ende, das den Druckpsinder umgiedt; a sift die Ledertieferungskafel, von weldze die Papierbiste et dem C plinder überliefert werder die Rollen

und Q ausnehmen; die lettere tragt die Bander O; bei dem Umberhen bei Spilinders wied der Abenud von ber Form genommen, und das Blatt wied, wie in der letten Maschine, von dem Cplinder auf den Bandern OO gelassen, von vo es weggenommen werden kann, devor der Spilinder zurückfommt. In den bei beiden zuleht bescheidenen Raschinen Rig. 211 und 212. brauchen die Aussellan nicht bewoglich zu sein, sondern können in Beziehung auf den Gplinder in der gehörigen Lage beschiltt werden.

Rachdem wir bie Unwendung und Conftruction ber erften, greiten und britten Berbefferung beidrieben haben, geben wir gur vierten über, namlich gur Unwendung von Sangern auf Drudeplindern, wovon eine Abanberung in Rig. 198. gezeigt mirb, mobel eine Geite ber Beftelle entfernt ift, um bie Theile beffer feben gu laffen ; A ift bas Geftelle ; B ber Drudcolinber ; CC bie gegahnten Raber; DD bie Rechen; EE und F bie Farbe: und Bertheilungerollen; G ibr Beftelle; H bie Betterntafel; NN bie Leitrollen und Rarbefeffel; OO bie Leitbanber, bie uber bie beiben Rollen RR und ben Cplinder geben. Die ju bebrudenben Papierblatter werben, wie es fcon angegeben, auf bie Zafein an gelegt, und bem Colinder fo bargeboten, bag bie Eden uber bie Ede ber Tafeln berporragen : aa finb bie Ranger, welche bie uber bie Zafel bervorragenbe Ede bes Papiere ergreifen. Ift ber Cylinder an bas Enbe ber Dafchine gelangt, wie es Rig. 198. geigt, und bereit bas Papierblatt aufgunehmen, fo merben biefe gan: ger auf einen Schaft er gebracht, ber fich auf Tragern berumbrebt, bie fich in Furchen auf ber Peripherie bes Eplindere befinden (man vergleiche bie befonbere Dar: ftellung bes Cplinbers in Sig. 199.). Das Enbe bes Schaftes r geht uber ein Rab C binaus, und führt bas tleine gegabnte Segment auf feinem Enbe, bas in ein anberes gegabntes Segment t eingreift, bas fich auf ber Achfe bes Drudeplinbers befinbet, fo bag es biemeilen leife barauf herumgebreht merben tann; jeboch ein an: ber Dal bamit verbunben ift, fo bag es vermittelft eines Feberfangere u fich berumbrebt; v ift ein befcmerter Sebel auf einem Stifte als feinem Stuspuntte; Diefer Stift befindet fich in bem Seitengeftelle C, bas bier entfernt ift. Das obere Enbe biefes Bebels mirtt auf bas Schwangftud w bas Segment t auf folgenbe Art: Benn ber Cplinber in bie Lage gefommen ift, welche Sig. 198. barftellt, bas ift, bereit ift, ein Papierblatt aufzunehmen, fo ift bas untere Enbe bes belafteten De: bels v mit einem feften Stifte xx, ber auf ben Gei-

tengeftellen an jebem Enbe ber Dafchine angebracht ift, in Berfibrung gefommen, und baburch wird ber Sebel aus feiner fentrechten Lage tommen, wie es bie Rigur seigt, baburch wirb er auf ben Schwang w wirten unb Das Segment t jum Theil herumbreben. Diefe Bemes aung bee Segmentes t wird auch bas Segment s unb gugleich ben Schaft r herumbreben, und baber bie ganger go in bie Lage bringen, welche Sigur 203. unb ber vergrößerte Rif bes Cylinders Fig. 200. barftellt; baburch wird es jugleich bie Ede bes Papierblattes, meldes bamifchen ift, ergreifen, und bie Rante ber gur: de bes Colinbers; auf biefe Mrt wird bas Papier mit bem Colinber nach ber Form berumgeführt; bas Enbe bes Reberfangere u, ber an bas Rab befeftigt ift, greift in eine ber Burchen auf ben tleinern Salbmeffer bes Segmente tt ein, und erhalt ibn folglich fo iange mit bem Colinder und. bem Rabe in Berbinbung, bis ber Colinder nabe an bie Ditte ber Dafchine gelangt ift, bann tommt von bem Colinber und bem belafteten Des bel, ber unabhangig an bem Beftelle G hangt, bas Enbe bes Schwangfludes w wieber in Berührung mit bem Ende bes Bebeis, aber auf ber anbern Gelte; ber beias ftete Bebel brebt bie Sanger in bie Lage, welche Sig. 201. berftellt, und befreit bie Ede bes Papiers von ben gangern; und wenn ber Cylinder fortfahrt, ben Schroang w ju breben, fo geht er von bem Enbe bes Debele v meg, ber wieber in feine fentrechte Lage tommt; auf biefe Art merben bie Sanger, bie uber bem Cylins ber hervorragen, wieber in bie Furche gebrudt, baf fie unter eine Rolle R geben, wie es Sig. 201. barfteilt. Die ununterbrochene Bewegung bee Cplinbere nach bem rechten Enbe ber Dafchine bringt ben belafteten Debel gegen ben anbern feften Stift x "; jugleich wird fich bie Ede bes Papiers auf bie Ueberileferungstafel a" auf ben Enlinder legen; und wenn ber Eplinder feine Bewegung nach biefem Enbe vollenbet, fo wird bas obere Enbe bes Debeis v auf bas Schwangftud w mirten, und bie Segmente t und a nach entgegengefetter Richtung nach bem linten Enbe ber Dafchine berumbreben und baber bie Sånger auf Die Ede bes Papierblatts merfen und es feft halten; bie wiebertebrenbe Bewegung bes Cplinbers wird es burch bie Dafchine führen um bebrudt gu mers ben ; fobalb biefelben Bemegungen, bie fcon angegeben worden finb, eintreten, werben bie Ranger bei ieber pors ober rudmarte gebenben Bewegung ein Papierbiatt nehmen, und es bem Cylinder gum Druden übergeben; Die gebructen Blatter merben an ber entgegengefesten Rolle (Der Befchluß folgt.) R jurudgegeben.

168) Berbefferungen an bem Sphoro-Orpgens Mitrofcope von Ettrid.

(Aus Mech. Mag. Juli 23., 1836. ©. 280.) (Fig. 226.)

Bekanntisch besteht bas Princip biese Mitrofcops ben, bag man bas Dbject sebr stat erleuchter, ein Princip, bas vor einiger Beit jener Pseudo-Breifest bei ben Telescopen in Anwendung gebracht haben wollte, wodurch er bie großen Entbecknagen auf bem Monde ermacht baber wollte.

Benn man in biefem Spbro: Drogen Difrofcope bie Flamme auf ben Ralt wirft, fo finbet man, bag burch bie Beftigfeit ber Rlamme, barauf tiefe Bobluns gen gebilbet werben, und bag man ibn verruden muß, um bie Stamme auf einen anbern Theil wirten gu tafe fen, weil fonft bas Licht buntel und ben großen ginfen geschabet wirb. Bis jest geschab bies mit ber Sanb, mas in verfchiebenen Rudfichten unpaffenb ift; ift erftlich ein Loch gebilbet, fo mirb ber erleuchtete Dunft peranbert und volltommene Benaufgfeit finbet nicht mebr ftatt; bie Dbjectivglafer werben gefahrbet, und bei bem Deffnen ber Thure, um ben Ratt gu giuftiren, fallt Licht in ben Raum. Ueberbies wird ein Ralfcolinber nur fur einen einmaligen Bebrauch anmenbbar fenn, mabrend er, wenn man ibn regelmaßig menbet, er oftere bienen tann. Die Berbefferung beftebt baber barin, bağ man ben Ralt regelmaßig und laugfam berumbrebt und gu gleicher Beit allmalig erhebt, moburch berfelbe Theil niemale zweimal unter bie Birtung ber Rlamme fommt.

ABC Sig. 226. ift ein aufrechter Schaft, auf befe fen obern Enbe ber Ralfcplinber A gelegt wirb; DE ift ein gefurchtes Rab, bas burch eine Schraube obne Enbe E bewegt werben foll; biefe Schraube obne Enbe tragt ein gegabntes Rab FGH, bas von einer Feber getrieben wirb, welche auf Raber wirft; bas Bange wird burch ein Schwungrab regulirt. Die Schraube B ift bestimmt, ben Schaft ABC bei bem Dreben ju erheben. Gine einzige Umbrebung erhebt ibn, um ben Abftand einer Schraubenwindung; bas gefurchte Rab DE gleitet frei auf bem Schafte vermittelft eines Bleite ftudes K. bas ein vierediges Loch bat, meldes fur ben Schaft pafit, und woburch bas Rad fich jugieich bamit brebt. Damit bas Rab DE nicht fteigen ober fallen tann, ift eine Rurche in K gemacht, bas es auf einem Stude Bret LH lauft, bas am untern Theile befer fligt ift.

# Bibliographie ber gefammten Gemerbefunde.

- 2. Anleitung zu berr Bereitung um bem Geberuch bes sogenannten Rogemäusses und zu bem zwerdmössigen Andau bes Rogents und siener interfantsfen Abarten. So wie Beiehrung über ben Andau ber Aunkrichben und bie Bereitung bes Bunteriebenzuckers sie hangebatungen. 8. (VIII. u. 86., 86.) Illin, Edner. Gef. 5 Ge.
- 4. Bierbrauerei, volltommens, nooft Beanntvoindernneern Cliffelvirlation. Ein gerindlicher Unterricht, alle in Deutschien, Benjade und Franctie floisign Arten Blete noch ben neueften Erfohrungen zu brauen, Branntwein zu brennen und Effig zu fabriciten Mit vollen Lobilbungen (auf 2 lith, Zaff in qu. 8al.) a. (264 u. 166 v.) Ulm, Genre. 22 für. 68 v.
- 5. Bur (Dr. Lubu. Kang, Apothetry), ble Aufrieterirung aus Aunfeitöben, in fürere Brijefung par beutigen Kombwirthischeft. Rebst einem Anhang über die großsprecherlichen Amperilungen der geheimnissollen Jür-danenadd-Arnabiliden Aunstetiebenigkanfehrteiten von Profssen Dr. Kang Billi him Schweigger-Seitelt. Wit z Kupfretoffin, zur Erfahrtrung der Planen der Aufreichen Ausgerfahrt für gewöhnliche Andwirthischaften (Aus Schweigere-Seibels 4. Jahrbuch der Chenite und Phosse der Ausgerichter der Aufrechterichter gr. 8. (116 S.) dasse, Anne Befinders abgebruckt.) gr. 8. (116 S.) dasse, Anne Befinders abgebruckt.)
- 6. Böttider (C., Architeft, eberre 1.c.), Denamenten bad, Jum partifidem Gebrauch für Architetten, Deceations und Elukanmaier, Aspetenfobritanten, Serben, Walden und Damostweber n. f. w. Grimben und auf Setin gezichner don Ed. III. Elferungi Der neuen Boige istes heft. Dau-Neupsch. (6 Bl. in Farben gebrauft, Azet auf d. itmissiagt.) Berlin, Schmt u. Gerfährer, Eripig. 806. n. 3 Eller, 8 Ge.
  - Die Ifte n. 2te lieferg Bertin, Gropius, 1834. à n. 2 Thir.

- 7. Barther (Chuard, Conductur), Ingade einer Borrichung, mit deren hiffe man bei Aufnahmen mit der Muchald ohne Radei gemau, einsach und rafth arbeiten fann. Mit 1 Aupfertalei in qu. Fool. gr. 8. (7 S.) Dreden u. Eripzig, Avnold. 44 Gr.
- 108. Bartner (Ebuard, Conducteur), theoretische Entvoldeium de practische Darfellung der Berfohrent zum Auftragen und Berechnen der mit der Kette umb Bustlen aufgenommenm Figuren. Ein handbuch für Feldmesser und Detenomm. Wit 3 Auftrefositn (in ge. qu. 4.) ge. 8. (62 C.) Dereben und erhigig, Arnab. Sch. 16 Ser.
- 9. Garbelli (M.), hanbbuch für Juderbäder, Elaumschoffent, Geschwirtze und Kasseitst, ober Ammeising der dessen Berschungsgeren, dem Kasseit, die Sbocolade, den Pamsch, Gefronne, erfrischene Gertanke, Liguaure, in Bramment eingemacht Brüder, Gonspieuren, die Auch von Abhart und Abhart von der Bernacht und der dem der Bernacht und verfertigen. Rach dem Frangbissen des Abhart von der Fr. 12 (Vl. u. E. 7—643) Linn, Genee. Geh. 1251: 20 Ger.
- 11. Deine (G. Prof. an der Baufchule rt.), furzer Unterricht in der diegerichen und Sandbautunft in Kristoben der Bottelungen in Sanatza und Generofchulen, so wie zur Selhsteitebrung für Baugewerten und Bauliebhaber. Mit 19 Etinbeactofein (in einem Atlas in gr. qu. Hol.) ger. 8. (Xu. 116 S.) Dereden n. Ledga, Amold. 2870.
- 13. Dolgtsbellen ober Reductionstobellen bet unden Dolgen and Gubelfied Ein umenhertiche Jandobung für Forftbeumt, Polgbänder, Wertmeister, Schreiner, Jimmeitute x. Rach einer franglissisch Ausgabe verbesseriet um zum Dienst ber Jandobung braustgeg. gr. 8. (98.) Possen, Edgerff. Gb. 138e.
- 13. Kochbuch, nögliches, oder: Amweisung, die in Drurtschaub im gemobalichen Sedon vortemmenden Speifen um Greichne der Schause vor der bei eine beiteten bei die eine beiteten bei Andauge verschiedener wiertssichoftlicher Gegenstände, ats: Obstwein und Allig zu bereiten, Kiesis die zuwedelen, Azunf the Umgantranfe umd Schainblichtige und noch mehrere durch Erroburun erprode Mittel. Fak errodssien Wöhren und jungs hausfraum ein unsarbeitsiches handbuch. Als verhöfferte Aust. 6. (VIII. u. 120 S.) Nordhaufen, Wälter. Geh. 6 Ge.
- 14. Labereborff (ibr.), bie Fabritation bes Runtelruben, gudere erlautert burch eine allgemeine Darftellung ber Operationen. 2te Aufl. gr. 8. (16 G.) Berlin, Bed. Geb. 4 Gr.

#### III.

### Ueberficht ber neuesten Patente.

1) James Reins von Johnfton, Renfrere, Waschinenbaute und Ingenleur, verbefferter DroffeitRegulator (Trostle-Aper) ober Erlahmittel für einen gewöhnlich den Regulator, ber jum Spinnen von Baumwolle, Flache, hanf, Wolle, Geibe und anderen Faserhöffen angerwenbet wird.

Der Patenttrager fubftituirt ben gewöhnlichen gabelformie gen Regulator burch einen Cpfinber von bunnen Deffinge, Rupfer- ober Binnplatten, ber an einem Enbe offen ift und bie Spule bebedt. Bei biefer Unerbnung foll bie Spule bei berfelben Rraft eine großere Gefdwinbigfeit ber Umbrebung, ober eine gleiche bei einer fleinen Rraft erhalten, weil bei ber jest: gen Ginrichtung bie Atmofphare bie Gefdwinbigfeit ber Spule bemmt, und ber colinbrifche Regulator bie Atmofphare ausfollest, woburch bie Spule eine ungehinderte Bewegung erhalt. Die Ausschliefung ber Buft murbe gang gewiß bie Gefchwinbig. teit ber Spule beforbern, jeboch entfteht babei bie neue Schwie. rigfeit, baf man nur fcmer gur Spule gelangen fann, wenn ber Raben reift, auf biefe Art bennoch bas Enbe fcmer finbet unb antnupft; biergu tommt, bag, mas burch ben verminberten Ginfluß ber Atmofphare gewonnen wirb, auch wieber burch bie arbfere Baft verloren geht, benn leichter tann ber frubere gabelformige Requiator als ber Eplinber in Bewegung gefest merben, bie Gefdwindigfeit felbft braucht nicht vergrößert gu werben, weil bann ber gaben nur leichter reißen und folglich burd bas Untnupfen ein Beitverluft wieberum herbeigeführt merben murbe.


2) Georg Lawernee's von Rem Band: ftreet, in bem Richfpiele von St. George, Danvoer-Squaer, in der Krafficheft von Mibblefer, patentiete Ersnbung von Schrauben, um damit die Deffnungen von Tintentaffern, Parsmertie, Liquer und Medicinfiasson, in m. au befelfigen.

fie fo verberben konnte; biefe Rachtheile find bei biefer Berichließungsart vermieben. Der Patentträger erfautert feine Erfindung febr umftandlich durch 10 Figuren.

3) Joseph Eggs von Picabillo, in ber Grafichaft Mibbiefer, Gewehrfabritant, patentirte Berbefferungen an Reuerwaffen.

4) John G. B. Salomon's, Reabing, Penfpivanien, patentirter Sicherheits: Dampfmaidinenteffel.

Gin folder Reffel murbe bei weitem meniaer Capacitat nach Berbattnif feines Gewichtes baben, ale ein gewöhnlicher mit einer colinbrifden Geftalt, unt fcmerlich murbe fich barin ein einziger Puntt befinben, ber, wenn er auch nicht brache, boch ber innern Rraft nachgebend nicht gebogen murbe. Dierau tommt noch , bas im Baue Bogen anbers wirten , als bei gehammerten Detallen; jebe Ginbiegung bei bem Detalle ift ein Puntt, bei welchem es nachzugeben anfangt, und welchem bann bie umgebenben Theile nachfolgen. Uebrigens fiebt man auch nicht ein, wie bie Berbinbungsftellen, bie ber Birtung bes Beuers ausgefest finb, por bem Ausbrennen gefichert merben follen; bebentt man enblich noch, bas bei ber Converitat feine ftetige Dberflache ftattfinbet, fonbern amei verfchiebene vereinigt werben muffen, an welchen Bereinigungspunften bie Refultate ber Spannungstrafte, bie auf bem Reffet fentrecht fteben, ftarfer finb, fo wirb man finben, baf biefe anfdeinenb vorzägliche Erfindung bei einer genauern Prufung nicht Ctanb balt.



#### IV.

Erfindungen und Entbedungen in bem Gebiete ber Runft und Hauswirthschaft.

### 1) Citronen=Gelee.

3mel ober bei Citronen werben auf Juder abgetellen und bann ausgeprest umb ber Saft durch ein
Sieb gelaffer, ibtenuf feit man ungefabe, wer Taffentöpfe voll Wasser, ibtenuf feit man ungefabe, wer Taffentöpfe voll Wasser neht bem nötigen Juder, ber etwa
4 Pfund betragen tann, in einem angemisenen Befchiere übers Feure, erbigt es bis jum Schammen,
nimmt bann ben Schaum rein ab, set bei Wiertel
Kalche weisem Weiten dazu, erbigt das Gange nochmals
und mischt bann obiges Abgeriebene nobst bem Citronemsafte und zwei Loth ausgeschler Kalbersubstanz, beren
Ruberettung im vorigen heste bescheiten worden ist,
bauntete. 3ß bas geschehm, so lässe man big gange
Masse ohne viel Umstande durch eine Serviette laufen,
füllt obs Gelee in Schaten, Gulder ober Formen und
fellt es bis zum Genus an einen köhlen Oct.

Ift biefe Gelee: Art fur tranke ober ichmache Perfonen bestimmt, so darf man nur wenig ober auch gar teinen Wein dazu nehmen. Im Uedrigen aber bleibt eb ber vorgeschriebenen Zuberitung.

### 2) Apfelfinen=Gelee.

## 3) Rirfch=Gelee.

Dan gerftofe gwei Deftannen voll von ben Stie:

ten befreiter schwazzer sauren Arichen sammt ben Are, nen, presse dazus ben Saft, tasse ihn durch ein Sied laufen, und ftelle ihn bann 24 Stunden lang jum Abstillen. Det. Jest fese man ungefabt 1 Pjund mit zwei Lassensbern voll Wasser in einem angemessenst zwei Lassensbern voll Wasser in einem angemessense Gasserdichen übers Fruer, wenn biese boch, wied es soziglich abstessenst gestellten und volgem tein abgestellten Arichfaster vorsetzund bas Ganze gehörig verfüst. Die Wasser wied nur wir die bes vorigen Geiers, durch ein teinense Auch gesalfen, mit nöttiger aufgesöfter Kalberstüßssublang vermische und in Formen zum Umftärzen oder in andere Geschiere zum Suten an einen tüblen Der greitelt inde

Bur Wintergeit, wo man feine feifdem Fricher been tann, nimmt man auch eingermachten Ricifafat ober
getrochnete Ricifach zu biefem Geier. Lettere werben
nach bem Idwasichen ebenfalls gerflofen mit bem netigb
gen Waffer, in welches man ein venig feine Binmttinbe,
wer auch einige Geweigunteften legt, eine Ginnbe lang
gebocht und bann burchgeprofit, ber Saft aber wird rein
abgebellt. Die überige Bereitung bes Geies ift gang wie
oben.

Bur Berbefferung bee Bohigeschmads tann man auch die auf Buder abgeriebene Schale nebft bem Safte poli einer Citrone barunter mifchen.

### 4) Beilden=Belce.

Eine reichtiche Parthie buftender Beildembaltter weigen in ein Thongeschiter gefegt, mit einer halben Meffanne tochendem Waffer überbeicht und zwölf die beierzihn Stunden wohl augebeckt zum Ansuften der Gelte gesteltt. Dun febr man 4 Pfumd Juder in einem angemessenne Casseroiden übers Feuer, schaume beschieben rein ab, sige dann biefen zwor abgebellten Beilchenselt, so wie auch dere Wierte Anderne weifen Weifunftan dass, und untersuch, od das Geste auch geschießte fliegeschiftan bagu, und untersuch, od das Geste auch geschießte flie fer. Es wird alsbann vurde in leinnes Tuch langsam gefeiht und zum Sulgen in eine angermessen gorn oder in anderes bergleichen Gestm oder in anderes flut.

Rofen. und Drangenbluthen=Belee fertigt man auf biefetbe Urt.

#### W.

### Discellen

# 1) Reue Methode, Die Druderwertzeuge ber Buchbinber ju erhiben.

Es ift eine bekannte Erscheinung, bağ burch Metall bie Sies ichneller fortgepflangt wird; taucht man a. B. ein Stud Messing in fluffiges Biei, so erhalt jenes sogleich benfelben Waternagand als biefes. Auf biese Art kann man baber Wertzeuge von Buchbindern schneller erbigen, wenn man sie in geschmotgenes Biel oder Schriftmetall taucht; um die sichablichen Dunfte gu vermielben, kann man Sand varauf streuen.

### 2) Eine neue Urt von Gpagierftoden.

Soprith von Newegitie hat einen Spajierflod von Groftlich und in Amstage verfettigt, welcher folgende Gegenstände enthalt: 3mel Schreibzunge, Febern, Fie bermeffer, einen etsenbeinrenen Streicher, Jündflichtuffe, Macht ich mebrere Blidter Pofte, Schreibs und Gauvert-Papier, eine volle fidnbige und vorzüglich gearbeitete Sammlung Beichneninstrummente, etsenbeitenenes Innat und Mossiad, Pinieft, Gummi clasticum, Aufge, ein Termomette und einem schreiben fichtlich und einem schreiben gut equilibriteten Compas, das Gange ist fo gerodnet, daß jedes Instrument leicht gebraucht werden fann.

### 3) Reuer Bagenofen.

Dr. Blittams von Washington hat ein Patent aus einen Dsen genommen, um bamit alle Arten von Wasgen zu erwächmen; es ist bies eine ber schhabarften genacht werden ift. Er ist ieinem Baue methrubig und tann für 6 obre 8 Dole tarb bregskeitt werden; die Consumtion an Kosten ist bet geeting. Da er nur einen sehr tiefen Raum einnimmt, so tann er auf dem Boden jedes Wagned am gebracht, und namentlich die Eisenhabmagen sehr gut bernügt werden. Es ist dieser Den auf dem Magen der Battimere-Washington-Elsendahn einzessichtet, und entspricht gang seinem Breck. Die Passfarter wechen uchter der gangen Baden bindinglich erwärmt, ohne von dem Rauche bischligt zu seen, da ber Dsen lufte bidt ist,

### 4) Pflugen mit Dampf.

### 5) Deftillation von Alfohol aus Mepfeln.

Anton Walcott legt, um biefed Destillat zu erhalten, bie Aepfel in eine dampfoiche Wanne, wogu bann Dampfen vermitteist einer Rober ber Zutritt gestattet ift, bie nahe an ben Boben bessehre ben datigen endigt eine burch Abbeen verbundene Reibe von Esfegen endigt mit einem conbessifienten Waftungen. Die berei teytem Essissänd bohle Augeln in offenen Wannen, worin das Wasser bimeischend warm gehalten wied, um ben Alcohol in einstiglichssifistigen Buffande zu erhatten, da er fich sonst in ben hobien Augeln nondensten wärde.

# 6) Methode, Gifen und Flintenlaufe gu bron-

Wenn das Eifen gut adgeschabt und gereinigt ift, fo belege man es mit einer Schicht Antimondutter; ift eine nicht hinrichend, so mache man zwei ober beit Schichten. Das Eisen erhält auf biefe Art eine rothe beaune Farbe, die nicht übet ift, und es vor Rest sicher abgede bat des Eisen biefe Fachwang erhalten, beise mar bei forgstätig, erwärme es etwas, reibe es bann so tange mit Wachs ab, bis teine Spur von Wachs mehr übets beibt. Auf diese Art wird das Eisen vollsommen gut erhalten.

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

ber Englander, Brangofen, Staliener, Ameritaner und Deutichen in ber gefammten Gewerbfunde,

für Sabritanten, Manufatturiften, Bunftler, Sandwerter und Landwirthe, mit vielen Abbilbungen

von Maschinen, Berfzeugen, Gerathen, Borrichtungen und anbern ben beutschen Gewerbtreibenben nublichen Dingen mehr.

berausgegeben vonti.

### DR. PRIEDRICH EDUARD THIEME. Reueste Folge.

Band III. Beft XI, mit 34 Abbildungen.

Ceipzig, 1856. Baumgartners Buchhandlung.

Da ber Sauptgefichtspuntt, welcher bei ber Auswahl ber in biefer Beitschrift aufgunehmenben Auffabe bie Rebattion leitet, ftete bie großtmögliche Bielfeitigteit berfelben überhaupt, fo wie bie bes Inhaltes eines jeben eingelnen Beftes insbefonbere, ift, fo wirb, um bem Lefer ben überzeugenoften Beweis bavon ju geben, und jur Bequemlichkeit beffelben, jebesmal mit Bezeichnung ber Rummer bes Auffapes angegeben, wie porficht, fur melde Claffen ber Gemerbtreibenben bie aufgenommenen Auffage eines jeben Seftes pon Intereffe finb.

Sur Architecten 1., 173; 187.

- 21 ftronomen 1., 176,
- Bergleute L., 174.
- s Drudereibefiner L. 169. Dampfmafdinenbefiger 1., 181.
- Drecheler IV., 2.
- farber 1. 183.
- Gasfabrifanten L. 180.
- Gerber 1., 171.
- Grpsbildner IV., 1. s Bandidubmader L. 182.

- Sur Sauswirtbicaft I., 170. III., 1-5,
- & Bammmacher IV., 1; 2,
- = Boche III., 1-5. = Leimfabrifanten I., 188.
- Maroquinfabrifanten I., 185.
- Mafdinenbauer I., 172; 177; 178; 181.
- Maurer I., 187.
- = Metallarbeiter IV., 2.
- Pharmaceuten I., 186.
- = Geiler I., 170.
- s Stablfedernfabrifanten I., 178.

2 Diefes Bert ift ber arbetmbalichen Berbreitung fabig; beffen Rebattion wird mit Cachtenntnis und Gifer beforat und fein Teugeres ift aul's Befte ausgeftattet, bennoch ift ber bodit billige Preis nur 8 Gr. fur jebes Deft, beren 12 jebes Dal einen Banb bilben und im Baufe eines Jahres ericeinen. Alle Buchhanblungen, Beitungs Grpebitionen und Poftamter nehmen Beftellungen barauf an.

Baumgartners Buchbandlung.

### 3 n b a l t

L. Befdreibung und Abbilbung ber neueften Erfin-	Spalte
bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber	183) Reues Berfahren, um bem Tuchgewebe feine Bet-
gefammten Gewerbefunde. Spatte	tigteit gu nehmen, von Martin, Farber gu Paris. 559 184) Fabritationsmethoben fur gefirniste Leinwand und
169) Anbrew Smith von Belper in ber Graffchaft Derby,	Leber, von Beres 560
patentirte Berbefferungen an Druderpreffen. (Beicht.) 521	185) Recept von Rautichuffirnis und Unwendung beffels
170) Berfahren, um Gegenftanbe aus Danf und Lein bor	ben gur Fabritation von Maroquin und gefirniften
Faulnif gu bewahren	Schaftebers, von Champagnant
171) Freberid Chaplin's Bifchop: Straforb, in ber Grafe	186) Unmittelbare Reinigung bes Kamphers 563
fchaft von herte, Gerber, patentirte Berbefferung in	187) Rugliche und außerorbentliche Unwendung ber bp. braulifchen Breffe
bem Berben von hauten und Fellen 530 172) Mafchine, um Rautichuf auf Beug 'auszubreiten,	188) Kifchleim aus Kifchschuppen.
worauf William Attinson von Lowell, Massachtetts,	
ein Patent genommen 534	11. Bibliographie ber gefammten Gewerbstunde. 565
173) Befdreibung einer Rettenbrude über ben gluß Beofe	III. Erfindungen und Entbedungen in bem Be-
bei Gegar in Mittele Inbien, von Major Presgrave. 536	biete ber Runft und Sauswirthicaft.
174) Der Rirby Schieferbruch 541	1) Dimbeer: Belee
175) Forb's Fewerleiter 542	2) Belee von Borsborfer Mepfeln
176) Befdreibung ber lesten Connenfinfternif 545	3) Gefulgte Manbelmilch
177) Surtis's Sicherheitshemmung für Dampfmagen 546	4) Manbelfulge mit Doftfaften 570
178) Eifenbahn-Demmer und Stofer mit einanber bers	5) Chocolabenfulge
bunben	IV. Discellen.
febene Stabifebern	1) Dethobe, Buften und Sppsbrude ju übergieben, fo
180) Dutchifon's patentirtes Retortenbette 552	bag biefe Gegenftanbe baburch ben Anidein pon
181) Entwurf einer neuen Pumpe jur Speifung von	Marmor erhalten, von Vleuvarre 571
Dampfteffeln u. f. w. von Charles Potts, Civils	2) Das Geraufch bes Dammerns ju vermeiben
Ingenieur	3) Berfahren, nm horn gu Rammen elaftifch gu ma-
182) Die Baute und Sanbichube, welche Danifche unb	фен
Schwebifche genannt werben, gu fertigen, von Buif-	4) Politur bes Elfenbeins, ber Rnochen u. f. to., bie
fon, Danbichuhmader ju Paris 557	auf ber Drebbant bearbeitet worben finb

# Magazin

ber neueften

# Erfindungen, Entdedungen und Berbefferungen

in ber Bewerbstunbe

für

Fabritanten, Manufacturiften, Runftler zc. Beneste Folge.

### Band III. Seft XI. 1836.

Beschreibung und Abbildung ber neuesten Erfindungen, Entbedungen und Berbesserungen in ber Gewerbskunde.

169) Andrew Smith's von Belper, in ber Grafichaft Derby, Ingenieur, patentirte Berbefferungen an ben Druderpreffen. (Aus The London Journal, Junt 1886. C. 201.)

(Bgl. bie Figuren bes vorhergehenben Deftes.)

Gine veranberte Darftellung ber Conftruction biefer Ranger, menn fie auf bewegliche Eplinder angewendet merben, ift in Rig. 203 und 204. gegeben. Ria. 203. ift ein theilmeifer Grundrif bes Drudeplinbers, mit ben Rarber und Bertheilungerollen und ibrem Geftelle nach einem großern Dagftabe. Rig. 204. ift ein Aufriß bef: felben : ein Seitengeftelle ift entfernt und zeigt bie Ranger, welche bereit find, ein Papierblatt gu ergreifen. Bei Diefer Unordnung ber Sanger werben fie burch ben Colinber in Bewegung gefest; B ift ber Drudeplinber; EE und F bie Rarbe : und Bertheilungerollen ; GG ihre Geftelle : RR bie Rollen, woruber bie Banber OO geben, bie gugleich unter ben Cylinber G laufen; g ift bie Binbenturbel, um ben Colinber in Bewegung gu feben ; an find bie Ranger, bie in biefem Ralle auf ben Enben ber Stangen bb angebracht find, Die fich auf ber Stange CC befinden, burch ben Drudcplinber geben, und an ihren Enben auf fchrage Burchen (slots) und auch auf bie gegabnten Raber CC mirten. Die Enben Roges, b. Grfind, Meutfte Bolor D. III. p Mt.

biefer Stangen geben uber bie Raber bingus und tra: gen fleine Gegenreibungerollen dd, bie auf ein Daar befonbers geformte Leitftude ee mirten, bie ber Stange C und ben Rangern a eine rabicale ausbehnenbe Be: wegung ertheilen. Diefe Leitftude fteben auf Stiften in bem Seitengestelle GG, und bangen fo berab, baf fie bie Achie bes Drudeplinbere berühren, wie es in Sig. 204. und ber befonbern Darftellung 206, geteigt wirb. Dreben fich ber Golinber B und bas gezahnte Rab C berum, fo breben bie fchragen Rurchen bie Stange C und bie Begenreibungerolle d berum; und ba fich bie Gegenreibungerolle in Berührung mit ben Geiten ber befonbere geformten Leitftude ee bewegt, fo mirten fie abwechseind gegen bie außere und innere Seite biefer Leitflude bei ber bor: und rudmarte gebenben Beme: gung bes Drudeplinbers; ff fint Schraubenfebern, bie an ber innern Geite bes Cylinbers und an ber Stange C befeftigt finb; 'fie haben ein Streben, Die Ranger nach innen gu gieben, geben jeboch ber Birtung ber Be: genreibungerollen d und ber Leitftude ee nach. Die Re: bern bemirten, bag bie Ranger bie Ede bes Dapiers er: greift, wenn bie Rolle von ber Birtung ber Leitftuden befreit ift.

In Fig. 204. ift angenommen, bag ber Cylinder sich nach ber Arfel werwagt, und eben breit ist, ein Papireblatt aufgunehmen, bas von ber Uberlieferungste tafel dem Fanger a bargeboten wird. In biefem Momente hat bie Beibungsevolle ihre geifte ausbehnende Beresqung vollmet, das ift, fie ift an das Ende bei Leiters C\* angetommen; und ba sich ber Gplinder noch etwas fortbeeht nach siefer Bildzung, jo gebt bie Wolle woo bem obern Thille bes Erissates gelrich vorüber

und fallt gwifden bie beiben Leitftuden e" und ee" berab : Die Ranger ergreifen bann fogleich bas Dapier. Der Colinder brebt fich bann nach ber entgegengefesten Richtung; bie Begenrelbungerolle brudt gegen bas Leit: find e ausmarts bon ber Adfe bes Drudeplinbers, welches nachglebt; und ba ber Eplinber fich fortbrebt nach ber entgegengefesten Richtung, fo tommen bie Bes genreibungerollen mit bem Leitftude e" in Beruhrung; und ba bas Enbe beffelben bicht an ber Achfe bes En: tinbere liegt, fo wird die Rolle genothigt, nach ber Mu: Benfeite bes Leitftudes ju geben; bie Sanger werben ba: ber abermais rabial ausgebebnt, menn bie Rolle an bas Ende bes Leitftudes e \* gelangt; und wenn ber Enlinber nach bem Enbe ber Dafdine gelangt, und baber bereit ift, ein anberes Papierblatt ju ergreifen, fo fallt bie Reibungerolle gwifchen bie beiben Leitftuden, worauf ber Golinber fogleich anfangt, fich mach ber entgegenges fehten Richtung gu breben, um einen anbern Abbrud auf einem neuen Papierblatte ju erzeugen, und fo geht es fort bei jeber Bewegung bes Entinbers. Rig. 206. ift ein Querburchfchnitt bes Colinbers mit einem Rans ger unten, und ein Blatt baltenb. Peffster.

Die funfte Berbefferung ift bie Conftruction fole cher Dreffen, welche bas Blatt vollenben; befonbere foll baburd bas Papierblatt umgefebrt merben, nachbem es auf einer Seite burch einen Colinber bebrudt worben ift, und es bem anbern Colinber übergeben, um auf ber anbern Geite gebrudt ju werben : Rig. 207, 208 und 209. ftellen biefe Berbefferungen bar. Rig. 207. ift ein Langenburchfcmitt; Sig. 208. ein Grunbrif; es ift babel eine Ueberlieferungstafel entfernt worben. um die Theile beffer feben ju laffen; Rig. 209. ift ein Querburchichnitt berfelben; AA ift bas Geftelle; BB Die beiben Drudenlinder; CC Die gegabnten Raber; D ber Rechen : EE und F bie Rarbes und Bertheilungs: rollen : G ibr Beftelle ; H bie Letterntafeln : I bie freis. runden Bertheilungstafeln ; K ihre Schafte; N bie Leitrollen : O bie Banber, melde uber bie Rollen RR und unter bie Drudenlinder B wie porber, und uber bie fleine untere Rolle S weggeben ; pp find bie Dittelrol: len, bie auf belafteten Sebeln angebracht finb, mit ihren Banbern obne Enbe, welche auch um bie Enlinder geben : h ift ein belafteter Debel, ber fich an einem Stifte i. als feinem Stuspuntte, befinbet; biefer Seift ift auf bem Beftelle G; an bem untern Enbe biefes Sebels b. ift Die fleine Uebertragungerolle K angebracht, fle bemirft bie Uebertragung bes Blattes von einem Drudevlinder auf ben anbern auf folgende Art: an bem untern Enbe

bes Bebeis h ift bas Stud i angebracht, moran es vermittelft eines Gelentebanbes verbunden ift: blefes Stud i tommt mit einem bervorftebenben Stifte m in Beruhrung, bas auf bem mittlern Theile bes Geitengeftelles AA angebracht ift; a' a' find Mebeilieferungs: tafein, bie auf eine paffenbe Mrt unterficht merben, bier fteben fie auf bem mittlern Theile ber Dafchine; barauf werden bie Papierblatter gelegt und fie tonnen nach ber Muebehnung ber Bemegung ber Eplinder corrigirt mer ben, indem man fie ethebt ober fentt, b. f. inbem man ben Bintel, ben fie mit einander und ber Dafchine bilben, verarofert ober vertleinert, inbem bas Banb an ihrem obern Theile geftattet, fie frei gu corrigiren; bie Enben ber Papieeblatter, Die uber ble Zafeln bervorras gen, merben ben Enlindern bargeboten und geben amis fchen ein Rollenpaar R und P, bas fie auf ber entges gengefesten Geite verlaffen, je nach bem Bege, ben bie Eplinder befchreiben; nimmt man g. B. an, bag fich bie Cylinder in ber Lage befinden, welche Sig. 207. barftellt, namlich im Begriff, ein Blatt gufaunehmen, fo wird es von ber Zafel a' swifden bas Rollenpaar R. und P' gegeben, bie bann gegen biefe Zafel vorruden; indem fic ber Culinder nach ber einen Richtung bes megt, wirb bas Dapierblatt mit und unter ibm berum: geführt, erhalt feinen erften Abbrud von ber form H. und verlagt ben Colinder B., von ben Bandern ohne Enbe zwifden bie Rollen geleitet; und ba ber Colinber fortfabrt fich nach bem rechten Enbe ber Dafchine gu breben, fo wird bas Papier berausgegeben, und gwifchen ben beiben Drudeplinbern binaufgeben; fobalb bas legtere Enbe bie Rolle verlaffen bat, tommt bas Glieber: ftud mit bem feften Stifte in Berührung, und ba ber Colinber fortfabrt fich gu bewegen, fo veranbert ber Stift Die Lage bes Bebele nach ber anbern Ceite, ins bem bie Rolle bas lettere Enbe bes Papierblattes in Berührung mit ben Banbern ohne Enbe bes Colinbers beingt; und bei bem Berumbreben fubrt ber Cplinber bas Dapierblatt mit berum gegen bie gweite Rorm H.", mo es einen ameiten Drud erhalt und auf ber anbert. Gelte bebrudt mirb; ift bies gefcheben, fo bewirft bie umunterbrochene Bemeaung ber Colinber, bag bas Rols lenpage R. . P. ein anderes Papierblatt von ber Tafel a. \* ergreift, in welchem Salle bie umgefehrten Beme gungen ber Colinber biefelben Birtungen ausüben, wenn bas nachfte Papierblatt unter ben Cplinbern hinmeg und burch bie Dafchine gebt, welches bei jeber vor und rudmarte gebenben Bewegung ber Cplinber erzeugt merben wirb. Der Drudeplinder B., B. barf nicht mit

der Form eines andern in Berührung fommen, da bie Formen in einer horigontalen Linie aufgestellt sind; das her laufen die Gylinder auf zwei / gestalteten Betten und an zwei verschieden A. Wenn der Gylinder Bes Settengestelles A. Wenn der Gylinder Be über die Form 14th neggebt, so läuft er nach dem höchsen Tebeite de / gestalteten Bettes dote nach dem Oberthelle roes Seitengestelles, und geht während des Druckens die geneigte Gdene s berad nach dem untern Tehell ( weich gernelten und part wird punktiete Linien angegeist wird), der Gylinder B's läuft auf dem Tehell u, geht über die Form H' weg, die geneigte Gben v hinunter und nach dem untern Thell w (der edensfalls durch Pumte dargstellt wurde vollen der Kont H'\*)

Die fechite Berbefferung bestand in ber verbefferten Methobe in gwei verschiebenen garben von zwei verichies benen Formen auf einer Geite bes Papierblattes mit einer Mafchine mit beweglichem Colinber au bruden. ohne bas Papierblatt mahrend ber Dperation aus ber Dafdine ju entfernen; es wird biefe Berbefferung in Rig. 210. bargeftellt; B. B. find bie beiben Drud: cplinder; H . H. bie Formen, bie mit gmei Farben bon ben beiben Leitrollen und bem Farbeteffel an bem Enben ber Dafchine verfeben merben; OO find bie Leits banber, bie um bie Rolle RR und um bie Colinber binmeggeben ; PP find bie innern Rollen, bie auf ben Enben von Bebein angebracht find, welche man belaftet bat, um ihre Banber ohne Enbe in geboriger Gpannung gu ethalten; biefe Banber ohne Enbe geben über und unter ben Rollen zzz binmeg, um eine binreichenbe Lange fur bas Papierblatt gu geminnen , uber meldes es binmeggebt, wenn baffelbe von einer Form nach ber anbern geht. Die Papierblatter merben von ben Zafeln aa ubergeben, bie fich, wie fcon angegeben, in ber Mitte ber Dafchine befinden, fie werben in bie Das fchine gwifden ben Rollen RP, RP aufgenommen, je nach bem Bege, ben bie Eplinber burch bie Dafchine nehmen; inbem bas Papierblatt unter bem Enlinber B' binmeggeht, erhalt es feinen Drud von ber Form H' und geht bann auf- und niebermarts uber und unter bie Rollen zzz unter ben Enlinder B . . und ins bem es barunter meggebt, erhalt es einen Drud von ber Sorm H . .; bies wird mabrent einer Bewegung bes Enlinders langft ber Dafchine ausgeführt; bas Papier wird bann von bem entgegengefesten Rollenpagre RP abgegeben; und nachbem es binmeggenommen morben ift, wird ein neues Dapierblatt in bas Rollenpage RP gebracht, burch melde bas lette Blatt bie Dafdine ver:

iles; diese Blatt geht dann durch die Maschine, wahrend der Thinder gurüdgeht, und empfängt seinen Druck von deiben Zerm zu dar biese Art erhält natu dei geber Bewegung der Maschine die beiden Abdeüde, auf einer Sietze des Blattes, wowurch der Druck vollende wiede, dabei ist zu ertnnern, das die beiden Reihen von Schnädzerollen, welche die Formen mit verschiedenen Ansand vollen, nicht mit den andern Sortenn in Berühdung kommen, da sie de eingerückte find, daß fie auf verschieden nen Abeilen des deen Abeilies des Seitengestelltes ausgebracht sind, ein der in eine der in der in

170) Berfahren, um Gegenftanbe aus Sanf und Lein vor Faulniß zu bewahren.

(Mus Journ. des Conn. usu. et prat. Juli 1836.)

Wenn man ben Gegenftanben ober Saben aus Lein ober Sanf ben großten Grab bon Dauer geben will, fo bilbet man eine ftarte Auftofung aus tauftifchem Mitali. Potafche ober Coba, ober vielmehr aus vermifchter Dot afche und Coba. Dimmt man Potafche allein, fo toft man paffenben Talg ober Del ober eine Difchung von biefen fetten Rorpern in einem folden Berbattniffe in ber Difdung auf, ale bie Erfparnif erfaubt, ober menn bie Farbe feinen Gintrag thut, eine Difdung von Det und Barg ober mohl auch von Talg, Del und Barg. Die Abficht gebt babin, eine feifige Gubftans zu erzeugen, morin Talg ober Del und Sarg ober alle brei Gub: ftangen vermifcht einen großern Theil in Begiebung auf bas Mitali einnehmen, ale bei ber gewöhnlichen Geife; übrigens tann man fich auch ber gemeinen Geife bebies nen, jeboch bat bie angegebene Bufammenfebung ben Boraug.

Der Seifenloff wied in sussen, jedoch todendem Maffer aufgeloft, und zwar in einem Bergdirfift, daß, wenn man davon einen Toofen auf einen fatten Abeper falten taft, wie 3. B. auf Eisen oder Marmor, er wie Rief aussieht. Auf neun, zehn oder eilf Theile Maffer nimmt man einen Zbeil Coiffe.

Dierauf macht man eine fast gesättigte Auflösung von hydrochiorsauere oder ichmestellauere Gods, bas in Amwendung genommene Galz muß durchaus neutral fepn, ohne irgend einen Ueberschuß von Sauer oder Ale Latig im entgegengefehen Balle midde man die Auflösung nach einer Bildung neuteralisten.

Dogleich biese Methobe am besten ift, so bann man find bier bod bes gemeinen Saiges ohne Neueralisation bei bienen. Bur größen Deutschifdelte vieb man fich bier auf ein hobrochtorsaures Soba beschänen; man ibse bas Saig in bem gehbeigen Maffer auf, ober in bem Maffer, bos unter bem Annen Toperwoffer betannt ist, ober wenn es die Umflande gestatten, in Meerwaffer, anstatt in spiem Waffer, woburch man viel Dobrochtorsaure Soul Meerschaft in fagen Waffer, woburch man viel Dobrochtorsaure Soul Meerschaft in fagen Waffer.

Die Leinwand (benn ber Rurge megen werben wir nur diefe ermabnen, und bie Ramen ber anbern nicht mit auffubten) wird in regelmäßige Ralten geordnet in ein Befaß gethan, welches fur biefes Bewebe bestimmt tft; hierauf gießt man bie tochenbe feifige Stuffigleit in binreichenber Menge, fo baf baburch bas Gemebe volltommen bebedt wird, um eine volltommene Benegung ju erzeugen. Dan muß bafur Gorge tragen, bag bie feifige gluffigteit, bie man auf bie Leinwand gießt, nicht falt wird, welches man auf verschiebene Urt bemirten tann, entweder indem man das Befaß in einen Raften einschiieft, um welches man ben Dampf geben lagt, ober indem man die Leinwand in benfelben Reffel taucht. worin die Rluffigfeit bereitet worden ift; in beiben Rale len muß bas Gewebe wenigstens zwei Stunden bindurch in biefer Muffofung eingetaucht bleiben. Ift biefe Beit vorüber, fo nimmt man fie meg, und bie feifige Gube ftang, bie an manchen Drten in großer Quantitat jus rudgeblieben ift, wird von ber Dberflache abgefcabt.

So viel man tant etleichtert man die fenner Berneung, welch ben Gegenstand bes folgenden Befahrens bildet. Eind bies Einstehungs getroffen, fo bringt man die Leinwand in die falgsaure Soda, mo sie 24 Stunden oder seinst mich in die falgsaure Soda, mo sie 24 Stunden oder seinst hie in eine Gegenstand in die falgsaure Soda, mo sie 24 Stunden oder bei geben gicht bat als zur Soda, so verläßt sie diesen ingtern Eross mehr der verläge telche, und verbinder sich mit der Poctass, die mit ber elissen Blagmannerseum vorstäufig in die Leinwand gebracht worden ist, und verlägt den Talg oder das Del, oder vielmste die Mischaus die Erissand gebracht worden ist, und verlägt den Talg oder das Del, oder vielmste die Mischaus die Erissand ber Soda in einen Theil der Soda in den Anglern der Leinwand. Dierauf nimmt man die Leinwand heraus, teochet sie im Schatten, und sie ist zur Anwendung fertig.

Man erreicht denfelben 3wed, wenn man Atfalis und Salze anwender, die von ben genannten verschieden, find; 4. B. die selfigs Zusammensegung tan mit Saa ober Potasche gemacht werben, und in diesem Falle kann man den Niederschiag bes Talgs, des Dels ober der

Mifchung biefer fetten Rerper baburch bilben, bag man ichmefelfaures Miaun, Erben ober Metalle anwenbet.

Es wird nicht nothig fenn, bag wir uns welter uber biefes Berfahren auslaffen, weil es, nach bem mas angegeben morben, nicht moglich ift, bag berienige, melcher bie nothwendigen Renntniffe befitt, fich uber bie Datur bes Berfahrens taufchen tann, bas jur Musfuhrung feine Comieriateit barbietet. Dan wird nur bemerten, bag, menn man biefes Berfabren auf Begen ftanbe anwendet, melde man in bem Geemaffer gebraucht, bas ichmefelfaure Attali angemenbet merben muß, um bie Bufammenfebung ju verfertigen, welche ju Anfange angegeben morben ift; benn wenn man metallifche ober erbige Comefelfaure in Anwendung nahme, fo murbe, nach bem betannten Befebe ber chemifchen Bermandtichaften Die erbige ober metallifche Schwefelfaure, weiche in ben Safern gurudgebiieben ift, und bie Sporochtorfaure, in bem Mugenblide, mo fie fich aus ihrer Berbindung mit bem Ceemaffer foemacht, ben Rafern daben.

Man tann auch Attait in Anwendung beingen; nimmt man aber hydrochierfaure Goda, so tann duch bas Serenasser eine Zeifehung geschefen, da es dieselben Etienente bestetzt jurch Anwendung von hydrochiersaute Poetsche wied dassiehe Resultat erhalten, da die Spides wird dassiehe Resultat erhalten, da die Spides wird derfauer mehr Verwandtschaft jur Poetasche hat, als mit der Soda von Serwasser.

Alle fertige Gegenstande, die auf eine gewiffe Beit nich ohne Schwierigkeit bem angeführten Eintauden unterworfen nerben, tonnen jebog bei gebeiger Sorge falt daburch febr verbeffert werden, daß man die Aufldung vermitteist einer Burfte in Anwendung beingt, und bie Gegenstände bann mit der oden beischeidenen falgie gen Füssigistet beneht. Auch tann man jur Benehung fofgendes Mittel in Anwendung bringen: man beneht bie Leinman, den Taden oher andere Artiett, so wie bie Beinmanh, den Taden oher andere Artiett, fo wie bie Stoffe, aus denen sie bereitet werden, in einer tochen ben Auflösing satziauere und Schwefflatze, und lift fie einige Ettunden darin, bietauf nimme man sie weg und trodnet sie im Schatten, worauf sie zur Anwendung bereit sind; bernn alle biese Satze werhindern das Schimmen.

Man weiß, daß manche Salge leichter geffließen, als andere; man muß biejenigen vorzieben, weiche es am schwerfen eben. Das von Eisen gereinigte Alaun, das mit Alaunerde vollständig neutraliste ift, eigent sich siebt gate bagu; jedoch suc Adorn ober andere Gegens flande aus Panf ober Lein, die zu Seiten bestimmt

J. Saddle at

find und getheert werben, darf man fich nicht bes ichwefelfauren Alauns bebienen; vielmehr muß man bann hobrochlorfaure Potafche ober Soba anwenben.

#### Reinigung bes Theers.

Die Reinigung bes Theers ift jur Ethaltung atter biefer Gegenstande eben so wefentlich, als bas Mittel, bas wir so eben beschrieben, Mit biefer Reinis gung verfahrt man folgenbermagen:

Der Theer enthalt eine gemiffe Quantitat Bolge faure, bon bem Solge, aus bem es gezogen ift, und biefe Caure ift es, bie mit ber Beit bie Bernichtung bes Geiles berbeiführt, inbem fie fich verbidt, nachbem ber blige Stoff verschwunden ift, und baburch bie gaben verhindert werben fich auszubreiten, baber muffen fie burchaus brechen, fo frifch fie auch noch find; bie Ibs ficht geht baber babin, aus bem Theer bie gange Caure auszugieben, fo baß er gang rein wirb, bas beißt, man muß eine gemiffe Quantitat Ralt und Baffer in einem Bebalter vorbereiten; fobaib fich biefes BBaffer gefest bat', gieht man es flar ab, und gieft es in einen Bes balter, worein man ben Theer jum Bafchen gethan bat; bann ruhrt man um, inbem man bafur Gorge tragt, oft bas Raifmaffer zu mechfeln und bas alte meglaufen ju laffen, bis man ertannt bat, bag, wenn man ein blaues Probepapier bineintaucht, es nicht mehr roth mirb, fonbern feine blaue garbe bebalt; bann ift bie gange Gaure aus bem Theere ausgezogen und man tann ibn aus bem Bebatter nehmen, um ibn in feine tonis ichen Kormen zu bringen, mo er fich beffer feben fann.

Der Behatter, in metchem man ben Ihrer walfot, muß bis zu einer bestimmten Sobs erchoft werben, so bag man einen Sohn anbeingen fann, um ben There in die tenischen Formen abziehen zu tonnen; von da aus fann man ihn in jedes beliebig Gefaß beingen. Want fann auch gerubnildes Wasser anstatt bes Rattwossers in Anneenbung beingen, dann ist jedoch viel mehr Beit nebthg. Außerbem ist dieser Abere auch noch ein gutes Mittel, um Solz vor Kaulnist zu sicheren, und zwar geschieht bies biermit viel langer, als mit berm ges meinen Theree, bessen Saulen immer Feuchtigkeit anzleht umb sie dem Holge mittelit.

Wenn ber Faben, ber ju Leinwand bestimmt ift, weiter teine Borbereitung erhalten hat, so fann ber Werber einen Leim in Anwendung bringen, bec aus Godaober Potaschenwasser, anstatt aus reinem Waffer bereitet ift.

Unftatt der falinifchen Auflofung tann man auch

Mifchungen von neutralen Salzen in Anwendung beimgen, in jebem Falle muß man jedoch vorher die Auftelung unterfuchen, um sich zu überzeugen, ob fie etwas freie Saure enthält; ist dies der Fall, so muß man sie durch hinzufügung von Erden oder Alfalis neutralisen.

171) Frederid Chaplin's, von Bifchop Storford, in der Graffchaft von Berte, Gerber, patentirte Berbefferung in dem Gerben von Sauten und Fellen.

(Mus The Rep. of Pat. Inv. Mug. 1836. @. 93.)

Dach ber gewohnlichen Dethobe bee Gerbene ber Bante von Dofen, Ruben, Pferben u. f. m. worauf bie Erfindung beschrantt ift, werben bie Saute quetft abges bart und ununterbrochen in Gerbflufffgleit in Gruben getaucht, bis Die Operation bes Berbens vollenbet ift; biefer Procef ift jeboch ungemein langfam, indem er gur Bollenbung mehrere Monate erforbert. Dan bat jeboch mehrere Berfuche gemacht, um ben Procef bes Gerbens von Sauten zu erleichtern, inbem man fie in Ringe bes feftigte, auf biefe Urt einen Gad bilbete; morein man Die Berbfluffigfeit gof, vermittelft Robren ober Pumpen murbe auf bie eingeschloffene Rluffigfeit ein betrachtlicher Drud ausgeubt, bamit fie burch bie Baute bringen folite; blefe Operation batte bie Abficht, ben Gerbftoff ber Aluffigfeit aufzuhalten, und ju bewirten, bag er fcneller in bie Poren einbrang, woburch bas Berben in betrachtlich turgerer Beit ausgeführt wurde. Much bat man Mittel in Borichlag gebracht, um eine Ungabl von Sauten in einem verschloffenen Raume aufzuhangen; ferner Befage angegeben, bie mit Berbfluffigleit gefüllt merben follten, und in welchen vermittelft eines pneus matifchen ober hobraulifden Drudes bie Saute fcneller von bem Gerbftoffe burchbrungen merben follten; eine britte Methobe, melde gur Erleichterung und Abfurgung bes Gerbproceffes vorgeschlagen worben ift, befteht enblich barin, Gerbfiuffigfeit in gwei Saute gu gießen, ble porber ale ein Gad eingerichtet worben finb, fie in ein Beftelle zu bringen, welches aus bolgernen Stangen ge: bilbet ift, ju verbinbern, bag ber Gad nicht auseinan: ber geht und ben fo eingepaften Gad ber Birtung eis ner erhipten Luft ju unterwerfen, um bas BBaffer ber Berbfiuffigfeit gu verbunften, inbem es durch bie Poren ber Saute geht, fo bag ber Berbftoff, ber in ber Berb: fluffigfeit enthalten ift, von ben Poren ber Saute gu: rudgehalten wirb. Gegen alle biefe Berfahrungbarten

finben jeboch nicht unwichtige Ginwurfe fatt, theile wes gen ber Roften bes Apparate, theils in anberer Begies bung. Bei Chafleber und bergleichen bunnem Leber bat man bisweilen mehrere Saute aufammengenabt, baraus eine Art von Gad gebilbet und gang ober jum Theil mit Berbfiuffigteit angefullt; bie man fo lange bat bineinziehen laffen, bis biefe bunnen Saute bin: langlich gegerbt waren. Der Gegenftanb ber Erfindung bes Patenttragers geht nur babin, ein bem lebten Drin: cipe abnliches mit befonbern Dobificationen angugeben, welches auf bie verschiebenen Saute in Unwendung gebracht merben tann; bie Beit, in welcher bie Operation vollbracht ift, ift gwifchen gwei und gebn Tagen; fie bangt von ber Beichaffenbeit ber Baute ab, und bebarf nicht ber Dilfe eines tunftiden bobroftatifden ober pneu: matifden Drudes, noch eines bolgernen Geftelles ober tunftliche Dige, wie es oben angegeben worben ift.

Nachdem die Beschaffenheit ber Erfindung im Allgemeinen angegeben worden ift, geben wir auf die nabere Beichreibung bestelben über.

Sind bie Telle abgehart und auf Die gewohnliche Weise jum Gerben porbereitet morben, je nach ber Bes fcaffenbeit bes gu verfertigenben Lebers, fo mirb jebes Rell in einen Cad vermanbelt, inbem man forgfattig bie Eden mit ftartem Binbfaben jufammennaht, fo bag man nur eine Deffnung lagt, burch melde bie Rluffig: feit eingebracht wird ; auch tonnen mehrere Relle gufam= men in einen Gad genaht werben. Gie werben bann gemafchen, inbem man fie eine ober zweimal in eine Berbfluffigfeit taucht, um fie von allem Comuse gu befreien, ber etwa anbangen tann; bierauf werben fie fogleich mit ftarter Gerbfluffigteit angefullt, inbem ein Mann mit beiben Sanben ben Theil geoffnet erhalt. melder nicht quaenabt worben ift, mabrent ein anberer Dann mit einem gewöhnlichen Schopfeimer bie Bluffig: teit bineingiefit; bie Relle liegen amifchen ben Wannen ber gewöhnlichen Berbermertftatt, ober auf einem Brete, bas uber bie Banne gelegt ift, ober auf bem Boben in ber Dabe ber Mannen ober auf irgent einem anbern paffenben Orte, fo bag man bie Fluffigleit, womit bie Relle angefullt merben, leicht erhalten und bie, melde ablauft, in eine Banne auffangen tann und bie Relle rein erhalten werben. Wenn ein Fell mit Fluffigfeit angefullt ift, fo wird bie Deffnung, burch melde bie Gluffigfeit bineingegoffen worben ift, gefchloffen, inbem man bie Seiten ber Deffnung mit einer Schnur gufam. menbindet, fo bag ber auf biefe Urt gebilbete und mit Bluffigfeit angefüllte Gad nach allen Seiten gemenbet werben fann, welches jum auten und gleichmäßigen Berben ber Relle ein wichtiges Erforbernif ift, und mas ber Erfinder leicht ohne Unwendung irgend einer Borrich: tung ausführen ju tonnen verfichert. Dan wird balb feben, bag bie Stufffgleit in faft jebem Theile burch bas Fell gebrungen ift, und in bedeutenben Quantitaten ber: abtropfelt. Mußerbem wirb mabricheinlich etwas Rluffia: feit burch ben Saum laufen, befonbers menn ber Gad nur erft gefüllt worden ift. Die auslaufende Stuffigteit fangt man in Mannen auf und menbet fie bann au frifcher Berbfluffigfeit an, wie es nachber angegeben merben wird; man erneuert oft bas Eingleßen in bas Rell, indem man die Deffnung aufbindet und frifche Aluffig: feit hingufügt, fo baf man bas Bell fo febr ale es mog: tich ift, immer voll erhalt ; babei tragt man bafur Corge, nach jedem Ginfullen bie Deffnung wieber jugubinben, bamit biefer Theil, fo wie jeber anbere, nach unten ge: febrt merben tann, fo baf bie Alufffafeit burch ibre Schwere in bas Rell bineingebrudt wirb. Dachbem bie Baute grei ober brei Stunden in ber lage gewefen finb, in welche fie nach bem Fullen gebracht worben, febrt man fie um, fo bag, mas borber unten mar, nun nach oben gerichtet ift; je ofter man fie umtehrt ober bes wegt, um bie Lage ju veranbern, befto beffer und gleiche formiger wird bas Berben werben. Diefer Proces wirb langere ober turgere Beit fortgefest, welches von ber Starte ber angewenbeten Rlufffgfeit umb ber Dide ber Saut abhangt; ein Arbeiter, ber an bas Berben ges wohnt ift, wird bies fonell beurtbeilen. Bermittelft ber Rluffigfeit, welche nachber beidrieben werben foll, und bie ber Patenttrager allen anbern porgiebt, fann bie bidfte Saut in fieben bis acht Tagen und Raib: ober Pferbefell in 48 Stunden gegerbt merben. Dan fulle vier: bie funfmal mit Kluffigleit ben Zag uber, unb laffe bie Baute bie Dacht hindurch ohne meitere Mufs mertfamteit, bie Aleifchfeite fann nach außen ober innen gefehrt fenn. Das erftere giebt ber Datenttrager por. Dan tann baburch einigen Bortheil erlangen, bag man bas Enbe bes Bretes, morauf bie Ropfe ber Saute liegen, gwolf bis achtgehn Boll erhebt, fo baf bie Comangenben am tiefften find, baburd wird bie Rtuffigfeit un: unterbrochener und flarter auf benjenigen Theil wirfen, welcher ber ftarte und ber am fcmerften ju gerbenbe ift. Muf biefe Mrt wird man auch bie Stuffigfeit, welche von ben Sauten lauft , leichter trennen.

Bei bem bier beschriebenen Gerbprocesse wendet ber Patentträger japanische Erbe an; jedoch beschränkt er fich nicht barauf. Die Riuffigkeit wird auf folgenbe

1 1987 SEL SE

Urt jubereitet: Drei Gentner japanifche Erbe fcutte man in ein leeres Sag (bas fur 25 bie 30 Saute bin= reicht), und gieße 100 Ballonen tochenbes Baffer bar: auf, laffe es ungefahr eine balbe Stunde ohne es umguruhren, fteben, bann rubre man berum, fo baf bie Studen, welche nicht aufgeloft worben finb, gerftogen werben; bierauf fuge man gewöhnliche Lobbrube barauf (bie Statte berfetben ift nicht wefentlich), fo bag brei Biertel ber Banne angefullt wirb, rubre bies geborig um, und wende bann bie Rluffigfeit fogleich an. Dies ift bas Berfahren, um aus japanifcher Erbe eine Lob: brube in ber Dage ju bereiten, in welcher Diefer Urtitel noch nicht angemenbet morben ift. Um eine alte Lobe gu erneuern, braucht man nur bie Stuffigfeit aus ber Banne ju entfernen, inbem man ben Gat jurudtagt, ber auf bem Boben bleiben mag, und fugt bagu unges fahr einen Rorb voll ober 14 Centner japanifcher Erbe; bierauf gießt man ungefahr 60 Ballonen ober 100, wenn eine große Quantitat Gas bleibt, und rubrt um, nach: bem die Bluffigfeit eine turge Beit geftanben bat, wie es oben ermahnt worben ift. Muf biefe Urt tann jebe Robe, fo oft ale es nothig ift, erneuert werben. In je: ber Banne muß immer eine bebeutenbe Quantitat Cab fenn, und biefer immer gut umgerubrt merben, wenn Bluffigfeit gum Bullen ber Daute genommen wirb, fo bağ etwas von bem biden Stoffe mit ber Riuffigfeit gugleich bineingeben tann, nicht nur weil baburch bie Starte ber Fluffigfeit erhoht wirb, fonbern auch, meil, indem baburch bie Deffnungen ausgefüllt merben, bie Bluffigleit nicht fo leicht ausfließen tann. Gollten eis nige große Rocher in ben Sauten fenn, fo muffen fie gu: genaht werben. Rleinere Locher tonnen leicht baburch verftopft werben, bag man belgerne Pflode mabrent bes Sullens hineinftedt. Rachbem bas Berben vollenbet ift. fo foneibet man ben Caum mit bem Deffer auf; unb wenn ber Saum auffallt, fo fcneibet man von ben Eden ber Saute fcmale Streifen ab, nachbem man fie gemafchen bat, um fie bon bem biden Stoffe gu befreien, ber noch baran bangt. Wenn fie au Coblenies ber beftimmt finb, fo wirft man fie eine Stunde lang in eine gewohnliche Lobe von Rinbe und bangt fie gum Erodnen auf; bat bas Leber eine anbere Beftimmung, fo taucht man einen batben Centner Gumach eine balbe Stunde in 50 Gallonen fochenbes Baffer und fugt bann beibes, Sumach und Baffer in eine gewöhnliche Rin: benlobe, die hinreichend ift, um 25 ober eine verbatenifemaßige Ungahl Saute ju beberten. In biefer Lobe tagt man bie Saute 48 Stunden, bandhabt fie oft, und

bangt fie bann jum Trochen auf. In ibem Gale muß man beibe Seiten, fobald fie abguteoffein aufgebot baben, mit einer febr geringen Luamitidt Stock fichol eineriben; bas Trochen fann bann, nach ber Beschaftenbeit des au verfertigenben Lebers, auf die gewohnliche Art ausgeschot verben.

172) Maschine, um Kautschut auf Zeug auszubreiten, worauf William Atkinson von Lowell, Massachussetts, ein Patent genommen. (Aus Mech. Mag. Juni 22. 1886. S. 204.)

Das Zeug, weichget mit Kautschuft übergegen werben soll, muß in ein Gewede ohne Ende gemacht sepn. Dieses Gewede wird über Chilinder gebracht, weiche um ther Achsen gedrest werden können; der aufgelöste Kautschuft wird auf das Gewede ohne Ende vermittells eines deitten Cyplinders aufgeldrietet, der pacallel und in naher Berührung mit einem der Cyslinder sieht, um welche das Gewede ohne Emde aufchlungen ist.


Es wird ein Gestelle von Holz gemacht; in dem untern Theile des Gestelltes verden Hauptbalten eingejagest, die einer Schiene zur Siche dienen, so daß jedoch die Schwellen desonders in dem Hauptrücken bleiben, damit eine Bahn entsteht, auf welcher die Rollen eines Wagens vor- und rückwärts gefon können.


Der zweite ober Bageneglinber (ebenfalls von Metall), um welchen das Gewebe ohne Ende geschlungen ist, ist mit Rabern ober Bolten versehen, die auf ben untern Schienen ober Schwellen laufen. Wied er als Trodenoplinder gedraucht, so muß er 3 Fuß sepn. An dem hintern Ende bes Gestelles ist eine Winder angebracht, von welcher aus Erite nach dem Mageneplinder geben, die zum Ziehen des Wagens vermitrusst einer Rolle dienen. Durch einen hohlen Zapfen wied Dampf in den gelüber geloffen Um die Auflösung auf bas Zeug zu beingen, und sie auf die gehöcige Ausbedinung qu beispänken, befreifigt man gewi bligene ober metallene Sticke, so bas sie auf ben beiben anstosenben Bollen ruben, das eine nabe an bem Ende beb andern, dadurch werden die Reie ein einen Terog ober einen Arichter verwandele, um die Auflösung zu enthalten. Der Abstand bieser beiben Sticken von einander wied dadurch bestimmt, daß sie vermittell; eines Gestleite doer eines Erabes an ihren obern Eriten verbunden werden, so das sie gleiten und an ihren Derteten durch Daumschauben ober auf irgend eine anbere Art bestelligt merben fonnen.

Um ju verhinbern, bag bas Zeug an ber außern Weine Boll, antiebt, konnen unter andern Methoben auch bie angewendet werben, bag nafe Schwänime ober Burften ber Lange nach gelegt werben.

173) Beschreibung einer Rettenbrude über ben Fluß Beose, bei Segne in Mittelindien, von Major Presgrave.

(Aus Nech. Mag. April 30, 1836. S. 50.) (Fig. 227—237.)





Die Bollendung biefes Wertes ist um so wichtiger und intercfonter, de es delt ig aus den Mitteln der Candos bergestellt worden, und der erste Berluch des einheimischen Materials und Arbeit fitz um so mehr Achtung gebührt dem Erdaung, der fie ausssührt, und um so mehr, der fie ausssührt, und um so mehr, da er wegen seines langen Aufrenthates in Indien die Jangsbricken nur thoerettisch onnte kennen kennen.

Ingenieurs in Europa, bie für alle ihre Bebufpilife glong ieben, donnen sich eine Ibee machen, von den presentighen Anstrengungen, die ihren Collegen in biefem Lande obliegen, wo sie nicht eine Beliegen eines Archiveten und Beidoners , fondern auch eines Ausglieden und Beidoners , fondern auch eines Aufglieden

Digared or Groundle

auf fich baben, ja felbft alle Befchafte ber Blegelbrens ner, Bimmerleute, Daurer und Gifenfabritanten; in einem Stima, mo felbit nur eine geringe Unftrengung erfcopft und Unvorfichtigfeiten Rieber und Tob nach fich gieben, wo man erft bie Beftzeuge verfertigen und bie Sanbe, bie fie gebrauchen follen, anleiten muß. Dan tann gwar nicht behaupten, bag bie Arbeiter nicht fabig finb, gut arbeiten gu lernen, vorzüglich in Dber-binboftan; bie Brude murbe bas Gegentheil beweifen, jeboch tann man nicht in Abrebe ftellen, bag gang befonbere Gaben bagu geboren, mit jenen Leuten umgugeben und fie zu unterrichten. Diefe Gaben aber befitt ber Major Presgrave in einem febr boben Grabe, und bies tann nicht vermunbern, benn er ift fetbft ein febr tuchtiger Arbeitsmann ; er führt ben Sammer, Die Drebbant, beurtheilt ben Boben, unterfucht bie Dinen, fcmelst bas Erg und bat bie Babe, mit ben einfachften Mitteln, welche biefe Leute am beften einfeben, Erfindungen gu machen.

An ber Ahat ist die Segan-Bricke ein Bersuch, ben die Quellen bes Landes bestimmt; aus ihm ersah man, ob das Elsen in Etangen verwendet voreben könnt, bie zu hömgebrücken tauglich sind, und ob diese Brücke von einheimischen Arbeitsseuten, die niemats Elsen von ein dazu nöchigen Dimenssonungssehen, geschweige bearbeitet datten, zu einem solchen Werte benugt werben könnten. Die Antwort siel sehr genägend aus; und sieht im Punkte der Etsparnis, ungeachtet der ung abligen außeresbentichen Kosten, die mit dem ersten Unterenhemen der Are verbunden sind; die Brücke soll nach werdericht fen, als die zu Calcutta, die mit enge tischen der Kreinerstellen Rochen, der in Brücke sein nach wohlfeiter fen, als die zu Calcutta, die mit enge tischen Beder gemacht worden ist, und Wosier Irwing, der sie brschäftigter, verschapeter, das er in Europa nichts voraballichers seisehen das

Der Grund wurde im April 1828 getegt, und die Paffage murde im Juny 1830 eriffinet. Das Eifen, aus bem es besteht, ift vollig das Product der Ums gegend von Segar. Lits die Brücke beabsichtigt wurde, war das Eisen in dem Minen noch als Erz vorhanden, und wurde ausgezigen, geschmotzen und in kleine unsegelmäßige Klumpen verwandelt. Die Brackeitung der roben unreinen Massen in gute Stangen war eine sehr große und schweite. Die Brackes fatz zwischen den Aufhangezunkten 200 Kuf-

Die Pfeiler, welche auf dem festen Felfen ruben, 6 Fuß unter dem Riveau des Liusses, find 42 Sus boch und 2 Rus bober als die gewöhnliche Oberstäche Bendes. Sie haben eine Basis von 32 Jus Lange Rages, derinn. Rente Grige B. Ut. S. U.

und 221 Jus Breite, und nehmen vom 1 auf 5 und auf ben Seiten 1 auf 8 Jus ab; daburch erhate jeder Pfeiter auf der Straße eine Oberfläche von 21 Jus Lange und 14 Jus Breite. Auf ben Seiten sind Fiftgetwande, die 26 Auf juricht in die Bant faufen.

Die Sauten ober vielmehr Bogen ber Aufhangung baben eine Bofie von 21 Fuß Länge und 12 Fuß Breite, und gestatten einen Weg von 9 Juf Breite. Die Bos gen sind 15 Fuß hoch und außen mit genau bearbeiter ten Stein befehr.

Die Aufhängepunten find um 22 Jus 41, 30d über Beng ertaben. Die Saluen haben eine Zectalbibe von 33 Jus und das gange Mauermert von bem Felfen an 68 Jus. Die Pfelfer und Fingelwährbe foffen ein Mauerwert von 82,486 Gubliftig ein; die Beiderhoufin webr u. i. n. 2000, justammen 91,386 Gubliftig.

Der gange Entwurf mist 200 Sus in der Lange und 12 Sus Breite; das gange Gereicht mit ben Artetern deträgt 52 Lonnen. Mimmt man an, dog die gange Bridet mit Wenschen befegt ift, so würde bas gange Gewicht 120 Connen betragen, daher muß die auf jebem Anhangepuntte zu ertragende Spannung 85,632 Zonnen betrogen.

Es sind 12 Aufhängektten, die in gwei geordnet sind, berei Paar auf jeder Seite 2 Auß von einander entserut; sie geben über Rollen, welche 2 Auß won einander messer haben und sind in dem Mauerwerte 16 Auß unter der Oberstägte der Straße staat beseitlich 2D bei sinsten Ketten sind 101 Find sang und erdoden sich unter einem Wintet von 27 Gead. Der Wintet der Kettenlind ist 16 Grad mit dem Hortogenet; der sinus versus in der Mitte der Curve sit 14 Km ist 30 mit versus in der Mitte der Curve sit 14 Km ist 30 mit ver Witte der Curve sit 14 Km ist 30 mit versus in der Mitte der Curve sit 14 Km ist 30 mit versus in der Mitte der Curve sit 14 Km ist 30 mit versus in der Mitte der Curve sit 14 Km ist 30 mit versus in der Mitte der Curve sit 14 Km ist 30 mit versus

Die 12 Sauptketten find von runden Eisenstangen 13 Boll im Durchmeffer, paarmeise gusammengenietet; sie find 15 bis 15,5 Bus lang und fo gevobrte, bas bie vertitalen Stangen von den Berbindungen jeder Rette abvechselnd in paralleien Linien 5 Bus von einander entstent laufen binnen. Die beradgehrohen Ketten sind vieredig, eine Seite hat 1\frac{1}{2} Boll; lie untern Enden geben durch 24 fonlich gesteitette Steine, unter weiden sie gebeite befeltet sind. (Kis. 229 2.28.)

Die verbindenden Gifeber ber Kriten und alle Boligenichter in den Stangen find aus dem soliden Elfen gebohrt und so erweitert, daß die Bolgen genau hineinpaffen (Fig. 231 u. 232); teine wurden in der Schmiede gebohrt. Die Bolgen baben 14 Boll Durchmiesse und sind burch Ringe oder auf eine andere Art gesichret. Breit corrigiernde Glieder mit eistem Keilen sind en jebet Rette angebracht und bem Mauerwert junachft, um bie Reummung und Tiefe ju reguliren (Fig. 233 unb 235.).

Die Confiruction ber Rollen wird auf folgenbe

Die gwölf eifernen Rollen veirgen ungefahr I Centner. Sie find nicht folib, sonber ibe ist aus ungefahr 1
28 befendern Schiden von gehammerten ibe ist aus ungefahr 29 befendern Schiden von gehammerten Glie gulammenngesete, namtich einer Mitcelichtee oder Buchfe für die Aufer. weckber bide Ringe gezogen sind und eine außere Archammet, zwischen wechter und der nitt Ringen versehnen Rohre abgeplattete Stangen wie Speichen angebracht sind. Die Mittel sind veila ausgeweitet, und cysiabrifige Afchen 3,3 201 im Durchmeffer find be eine gerichtet, daß sie gerade hinein passen, die Anden sie gerade hinein passen, die Enden biefer Achsen zuben auf beitern, diem Richmesstern, die auf sieh fürfen sollen Baltengestellen, die gut zusummenhängen, angedracht, mit Pech-Gement bedeckt und in das Gemäuer der Pfeiler besessig sind. (Sig. 233 und 2344.)

Die Plattform ift auf folgenbe Mrt verfertigt:

Bont der turgen Gliedern, die fich swifchen ber Mittelplatten ber hauptplatte befinden, find adwechfelnd an Bahrben 74 vertifate runde Stangen, 1 3oil Durch miffer, aufgebangen, und mit einem turgen Cliede (Tig. 232) durch einen einzolligen runden Bolgen verbunden, der hierdurch und durch die Dille des deren Endes der Stengen geht; an den untern Enden haben die Stangen Löder, wodurch dopppafte Eifendader (loops) (Fig. 229 und 230) geben, um platte Etangen ju tragen, die auf ihren Enden angebracht find und von dem einen Ende nach dem andern an beiden Seiten der Brückte achen.

Die platten Stangen, welche 4 3olt berlt, 4 3olf bid und 1.5 3olf lang find, find an iheen Endern durch genau gedrechte Bolgen verbunden, die durch gedogte Lödge geben, welche 2 3olf im Durchmessen, die hinde in spiece Hobe durch doppette Keile verdunden, die auf Hiteren ruhen, welche die Seiten der Binder gusammen verdinden. Die Längen der haupftlange (genacht eine hinde der denner orreigtet werdenn; die Stongen, welche in das Mauerwert hinein gehen, haben beritere Enden, als die übrigen Brangen, worin 2 3olf lange Deffnungen sind, um die für aufgundehmen, find, 2366—237).

Ach Balen find in aufrechter Stellung in bas Bemauer ber Pfeiler einzelaffen; fie haben fenkrechte Furchen ober burchschnittene Raume, die vorn bide eiseren Platten haben; durch gwei biefer Balten gebt je-


bes Stangenende, und es taun auf ieber Seite bes Baltens nach bem Lande zu befestigt, werden, je nachbem en nichtig ift; auf biefe Are wied die gange Einge ber Hauptilange mehr ober weniger nach jedem Ande ber Brücke geogen, und außerit straff gemacht. Die Auchen in den Balten nach dem Stulfe zu sind ungefahr 4 Boll länger als die bie Breite ber Stangen, und perfatten sie in ibere gehösigen Richtung zu beseitigen, wenn sie in ihrer gehösigen Richtung zu beseitigen, wenn sie in ihrer den gegogen werden; auf diese Art haber die Stangen hineichenden Spieleum, um sich ber Brusquan der Platforform anzupassen.

37 Doppel-Querftangen von 12 Guß kange find auf bie Haupftlangen gelegt; ihre Mitten, bie 5 Suf von einander entfernt find, entsprechen genau den verticalem Stangen, die durch jie hindurchgefern; die Duter balten find alle aus gwei Geltentheiten yusammengeiet, einen Buß tief und 3 Boll bid, die durch vier hotsbiede von berfelben Hobbe und Dide von einander geternnt find, sie find alle mit Bolzen und Schauben frit zu sommengelegt am jedem Ende bes hauptbaltens sind am untern Theite zwei hotzern Anden angebracht, deren Enden genau gegen die Haupftlange passen und Klies stieblaten gegen die Pauptflange passen


In der Richtung der Ange toufen Planten 16 fügle ang; jede Plante erstreckt sich der beie Ghritte: quee ider diefeltem und darauf geben andere Planten, deren Kinge dieselie der Planten, deren Kinge dieselie der Planten. Alle Planten sind ist, eine Zusammensehung den Hagt, der in Leine Zusammensehung den Hagt, der in Leine gekocht und mit Alche vermischt ist, eingedafen. Die untern Planten sind 3 und die deren 3-3 all die; sie sind und es 3 all breit, und haben zwei flarte Ragel mit dierertigen Kössen, wiede an dem Dete durch sie dieselie gegen gehen, wo sich die odern und untern Planten tecugen; ihre Berbindungen sind und untern Planten tecugen; ihre Berbindungen sind under unden, die 18 an eine Berbindungen sied verbeaucht wurden, die 18 anne wogen; auf diese Art ist die Plattsform diesest flart und kest der von der

Um Die Seiten ber Plattform und Die Enben ber Balten beffer vor bem Wetter gu fichern, ift langft ber Außenfeite ein Rarnief von Sols angebracht.

Dos Geländer beliebt aus eifernen Pfellern; eiferne Duretlammern und eine feste folgente Schiene laufen von einem Chte ber Platsform nach bem andern; bas Gange ist mit Schrauben verdunden und Corrections-(heauben angebracht, um nothigenfalls die Quertlammern au finannen, Ria. 236. 174) Der Rirby : Schieferbruch.
(Aus Mech. Mag. April 30., 1836. S. 56.)
(Ria. 238 - 242.)







Die Schieferlager haben bie in Fig. 238 u. 239. bargeftellten hauptbilbungen, mobel ab bie Richtung ber

Blattlager ift. Auch hat mon Schichten, wie im Gig. 240, aufgefunden, wo bie Linten ab bie Richtung ber Plattlager, beinahe mit einander parallel und nach Sie, ben zu geneigt find, ja fetoft bei einer febr naben magnetischen Unterlage nach Dft und Weft. Es schinte daher klar zu feyn, baß die Richtung bes Blattlagers
durchaus nicht badurch ergulfet worben seyn kann, von ursprünglich die Schichten bes Schieferstellem-Waterlass
bestimmt bat, wie fe von den Gereffen und dern bannt parallel laufenden Berbindungen angegetät werben.

Daraus und aus anbern Ericheinungen tagt fich fcbließen, baf ber Stoff bes Schleferfelfens querft in eis nem plafiifden Buftanbe mar, und ber blattartige Bus ftanb erft bann eintrat, nachbem bie Daffe ben Det eingenommen batte, in welchem mir fie jest noch finben. Das Blattlager ift auch an manchen Stellen burch bie Mieren und burch bas Muftreten eines anbern bars ten ober verichiebenen Stoffes veranbert morben, mo: burch eine unebene Dberflache entftanb. Die größten Rieren, welche bemertt wurden, haben 2 Ruf gange, 16 Boll Breite und 9 Boll Dide, fo bag bie Beftalt ber Rig. 241 und 242, abnlich mar. Die Dieren find eben fo geftreift, wie ber gewohnliche Schieferftoff, worin fie enthalten find ; fie find entweber barter ale ber Schie: fer ober eben fo weich und verweftem Steine nicht unabnlich. In ber That waren einige Rieren gum Theil verweft, jum Theil in gut erhaltenem Buffande. Neboch bat man teinen Grund angunehmen, bag bie barten Theile baburch, baf man fie elnige Beit ber Utmofphare ausfest, weich murben.

175) Forde Fenerleiter.


(Aus Mech. Mag. Juni 4, 1836. S. 190.) (Fig. 243 — 244.)

Rig. 243. fielt Forbe Apparat bar, wie er in Anmenung gebracht wirb; er besteht aus einem festen
Stamme A, 35 bis 40 gie Linge, je nuch ber Scheie ber Paufer in bem Biertel, in welchem ber Apparat in Annendung gebracht werben soll. An bem obern Theile ist ber Stamm mit Girn beischagen, woord miest Terme bb ausgeben, die mit Gabeln versehen sind; auf biese Art hat ber Stamm auf ber Mauer bes Spause eine feste Unterlage; bas untere Twee ist einerschafte mit Effen besichligen, und endigt in einer schafen Griebe, um sest auf ber Basse instehen gu tennen. Gerabe unter bem eifterne Michabac am obern Teiste bes Cammene ber

finbet fich ein gefurchtes Rab ober Rolle d in bem Stamme eingesapft und eine abnliche Rolle e ift an bem untern Theile nabe am Boben anaes bracht. Um biefe beiben Rollen lauft ein Band obne Enbe, woran bei f ein Sauptfeil g angebracht ift; ber entges gengefehte Dunft bes Geits obne Enbe ift an bas balbereisformige Band einer großen gefurchten Rolle H angebracht, bie amifchen ben beiben Rollen d unb e an bem Stamme auf: unb nieber: tauft. Diefes Banb führt an ber untern Seite bes Stammes einen Saten, moran eine Biege befeftigt ift, um basienige aufgunehmen, mas berunters gelaffen werben foll. Wenn biejenigen Derfonen, welche berunter gelaffen merben follen, fich in ben obern Senftern bes Saufes befinden, fo wird bie Biege birect an bem Saten, will man aber Derfonen in untern Renftern belfen. fo wird eine Rette an bem Saten befeffigt, und bie Biege in einem folden Abftanbe von bem obern Theile befestigt, bag baburch bie gewunschte Communication ausgeführt wirb. Die Rette, welche babei angewenbet mirb, ift ebenfalls eine Erfindung von Forb; fie bat eine febr finnreiche Conftruction und ift fo eingerichtet, bag fie große Starte und Dauer befitt; fie ift eine Mrt Doppelfette; jebes Glieb ift 123oll lang; man fann mit ihr leicht bie Wiege in frgent einem Abftanb von bem obern Theile bringen.

Cobalb biefer Apparat an ben Drt gebracht ift, mo er angewendet werben

fou, muß er guerst erhoben werben; bies tann teicht vermittesst zwei ober brei Personen geschopen; wenn bie Wiege (mit ober ohne Kette, je nach bem Bedufniffe) an dem Haben festigt ist, so wird sie dadurch erhoben, daß man an dem Seile giebt (es ist diese derig bie Rolle i geleitet) bis sie die gehörige Sobie erlangt hat. Nachdem bie Wiege beidden ist, wird sie anglam ber abgetassen, indem man das Seil nachläst. An jeder Seile des Erammes, wie der is, besinder sich eine die Bie gemen Machdem die Beit ab die filten, und das Seil gu deftligen, entweder um




bie Wiege in irgend einem Abstande ichwebend gu erhalten, ober um bie Reibung gu vergrößern, und auf biefe Art bas plogliche Derabfallen ber Wiege gu verminbern.

Fig. 244. ift eine vergrößerte Abbilbung ber Biege; fie befiebt aus einem Sige 1 und Fugtritt m, bie an einem Rreutopfe o bangen; ein ftarter Gurt umgiebt bie Wiege.

Diefer Apparat wiegt vollftanbig ungefahr 90 Pfb.; zwei Personen tonnen ibn baber leicht von einem Drte

nach dem andern schaffen, und diese Angahl ist auch sinreckend, um den Stamm zu erheben, und die Wiege in Ahaligkeit zu sehen; der Gersonen können sehe leicht ausleich sicher berunter gebracht werden.

### 176) Befchreibung ber letten Gonnenfinfterniß. (Aus Moch. Mag. Juni 6. 1836. @. 187.)



Die lehte Sonnenfinsternis, weiche sich Sonntage ben 13. Mai 1836. ereignete, war eine ber schönften aftronomischen Ereigniste, bie sich innerhabt einiger Labre ereigneten.). Im Rooben vom England und Irland, so wie in dem Caben von Schottland war sie central und eingesengt, des Beigt, die Monbicheibe sing über den Durchmesser der Sonnenscheibe in einer Linie sinn wag, die mit der Gestickteilnie von diesen Dertern zussammensel. Die gelt der Affrangs der Sinsternis war an jenen Orten ungefähr 11° 7' Morgens; die ringsscheidig Phosse begann 0° 48', das Mittel, als sie nur noch ein Lichtering, der ungefähr 2,6 von dem Durchmesser und Lichtering, der ungsfähr 2,6 von dem Durchmesser und Schotzen und 2° 21', die Mondenselfer der Sonne war, war um 2° 21', die Mondenselfer der Sonne war, war um 2° 21', die Mondenselfer der Sonne war, war um 2° 21', die Mondenselfer der Sonne von, was eine eine Sinsternis selbst 4° 56'. Der Wond erschieft abs fesstschaft aus bestäuten auf der

Scheibe ber Sonne und zwar beinahe 3 Stunden, woburch man im Stanbe war, bas Phanomen febr gut ju beobachten.

In Chinburg begann bie Rinfternif um 1" 33'. bas Mittel mar 2º 59', bas Enbe 4º 19'. Der Ring ericbien bort nur ungefahr 15'. In Greenwich fing bie Rinfternif um 1ª 51' an, bas Mittel mar. 3ª 19' und bas Enbe 4º 39'. In ber Dabe von Conbon war bas Better ungemein gunflig jur Beobachtung; ber Simmel mar frei von Bolten und bie Luft rein, baber tam es auch, bag bie Belligfeit großer mar, als man batte erwarten follen \*). Die Große ber Finfter nif in biefen Theilen mar, bem Durchmeffer ber Conne gleich 1 gefest, 0,863 auf bem norblichen Ranbe, bas ift faft gleich 0,9 ber Connenscheibe; ba jeboch bie Sinfterniß bier nicht ringformig war, fo war bas Licht bes nicht verfinfterten Theiles flarter, ale es in benjenigen Theilen ber Kall mar, wo bie Ainsternif ringformig mar. In ber Rabe von Conbon ging ber Mittelpuntt bes Monbes burch bie Beobachtungelinie uber bem Dits telpuntte ber Sonne ungefabr 0,12 bon bem Durche meffer ber Conne bintoeg, bei einer Sobe uber bem Dorfiont von ungefahr 350.

Obige brei letzte Darftellungen zeigen bie ginfterniß in ben Beiten, welche zu jeber Figur gefest ift, nach Beobachtungen, bie ungefahr 1 Meile fublich von London angeftellt find.

Es ift gu bemerken, daß die Finfternif vom Anfange an flidter gunabm, als fie abnahm, fo daß die Schelbe nicht benfeitben Anblid auf ben entgegengefebteri Theilen bes verfinfterten Theiles ber Sonnenscheibe barbot.

177) Eurtis's Sicherheits : hemmung fur Dampfmagen.

(Mus Mech. Mag. Juni 11, 1836. ©. 146.) (Rig. 249—250.)

Diese Mafchine verbinder Einsachheit und Bietiert, indem sie eine Reibung bei der Bewegung der Maschine erzugt, bie gesser ist, als die durch sendeine andere Borrichtung hervorgerusene Reibung; bessen ungeachtet empfindet man keinen Stoß. Diese Resultate erhält man durch einen Cyclosben-Bogen hinter den Autdeitedern, der, wenn er mit der Maschine durch den

<sup>\*)</sup> Leiber verhinderten Bolfen an bem Bohnorte bes Derausgebers (Plauen im Bolgtlande) ben Anblid biefes ichonen Schauspiels.


<sup>\*)</sup> Rach obigen Angaben tonnte bie Belligfeit nur uns gefahr & fo groß fenn, als bei vollem Sonnenscheine.

Bebel I in Berührung gebracht worben, bie Raber von ber Schiene erbebt; fie nehmen bann bie burch bie punttirte Linie bezeichnete Lage an; bas gange Bewicht ber Dafdine, welches auf ben Rurbelrabern rubt, wirb bann auf ben Cocloiben-Bogen übergetragen, moburch eine Reibung erzeugt wirb, welche großer ift, als man auf frgend eine anbere Urt erhalten fann. Der Sebel 1 ift nur nothig, um ben Bogen mit ber Schiene in Berubrung zu bringen, ba bas Moment ber Dafcbine ben Bogen berumbreht, bie er bie hemmung e erreicht, in welchem Falle ber erhabene Abftanb 14 Boll betragt, wie es bie punttirten Linien angeigen; in biefem Kalle ift bas Rab & Boll von ber Schiene entfernt; auf biefe Mrt wird ber Ingenieur febr unterftust, wenn er Baffer in ben Reffel pumpen, Paffagiere einnehmen ober Unfalle auf bem Wege vermeiben will, ober bie Rurbelachfe gerbricht.

mung; f bie Achfe, fchaftes verbinben; befestigt ift; m Seb belrabern.

178) Eisenbahn: fer (buffer) 1 (Aus Mech. !

Fig. 251. ift ei bes Eisenbahnmagens fie gewöhnlich an bei festigt werben; Big. Angabe bes Ersinbereisenen Gestelle CC geraber Linie liegt; ftelle, um gegen bie



Beschreibung ber Figuren. Fig. 249. ift eine Sitten, Fig. 250. eine End: Ansicht; a Rurbel:Raber; b Borber:Raber; c das Mar fhinen:Gestelle; d der Cocloiden:Bobrn; e die Henn

hervorragungen, wobi Run wird man leicht fer gewirft wird, bie tie ber Raber ichliefen

nem Wintel in entgezingsfester Richtung ju beijenigen gulduft, weiche nochwendig ift, um die Ainte gun ach bem Papiere gu fabern; man tann sich batb baburch überzeugen, daß man die Spisen einer Feber auf ben Daumen-Ragel brüdt, bie sich ver Schlie weit genug differt, bie Tinte weich bann sogleich von den Den Spisen gegen das obere Ende bes Schliebes gurüdt. Die Capillaer-Attraction nobligt Fidifischien immer nach dem ennosen Denic einer konflohen Riches zu laufen.


Fig. 256. find ahntiche Darftellungen von Morban's patentirten breifpigigen fchragen vertehrten Febern;

biefe Art von Febern haben ben Bortheil, daß Ante faffen, und baß fie fich im Gleichgewich Gie besten in einem hohen Grabe eine frei öffnung, daburch wird bewirte, baß fie fehr le bas Papier hingleiten.

180) Hutchison's patentirtes Netorten
(Aus Mech. Mag. Zuni 18. 1836. S. 176
(Nig. 257.)

Es giebt keinen Theil in gebeinen Malchinerte Der Kohl ation, der so viel Werfuche un betungen etfabren hatte, als die man dat bedrutende Gummen ente auf Archern betwendet, w Process seit ettelchtern umd beig sollten; debeutende Namen sin unter den Patentträgern. Der dat ju seiner Berdefferung einer Wieg eingestigden; während jet ginger sich nur mit der Form terten beidhfligen, untersichte verbeilibgestes Werthode, die aufgustellen.

Sutdifon fam querft por richtung ber ausgebehnten 2B Baurhall auf bie 3bee, bag bie verbefferung ber Retorten nur in und Beife beftebe, fie über ber ju orbnen. Inbem er biefem S nachaina, unternahm er plosti fcnelle Erneuerung bes Principe ches langer ale 20 Sabte in Mu gemefen mar : fie beftanb barin. : torten, movon jebe 4 Scheffel bielt, über einem Dfen angub Der Berfuch gelang und beftati Erwartung, bie er bavon gehegt bağ er namtich baburch bie b Quantitat Roble mit bemfelben riale farbonifiren tonnte, als bei ! wohntiden Ginrichtung.



Durch biefe Borrichtung war bie Londoner Com: pagnie ju Baurhal im Stanbe, ein um 40.9 befferts Bas zu liefern; nicht ein Atom heißer Luft entwich aus bem Den in bie Atmosphäre, während bei der ge-


wöhnlichen Borrichtung bie Balfte ber in ben Ret betten erzeugten Dige entweicht, ohne irgend einen ; verrichtet gu haben.

Ein anberer Bortheil, ber aus ber Anmei

Baffer in bem Sapfen feri burch ; bie Schwere heroblatter tann. Eine daftliche Schwere beroblatter tann. Eine Burritt des Baffers and dem Ber båtter in den Sapfen angebacht

Die Bortheile biefer Dumpe find folgenbe: erftlich bat man auf biefe Art einen Apparaty ber alle gunctionen einer Drudpumpe ohne Rlaps :: pen ausführt. 3meitens, ber einzige Biberftanb bei bem Birten biefer Dumpe entfteht von ber Reibung ber aufern Rlache bes Bapfens ges gen bas Geftelle, namtich bei bem Umbreben bes Bapfens. in Enblich brittens bat man einen fichern Res gulator fur bas Speifen bes Reffels mit Baffer. Die beiben erften Bors theile find fur fich flar, mur ber lebte bebarf einiger Erlauterung. Es foll baber gezeigt werben , wie bie Dumpe als ein Megulator bienen tann. Das Rullrobe uv muß mit bem Reffel an bem Bafferniveau bei EE verbunden fepn. Wenn nun bie Pumpe fcneller Baffer gu: fabrt, ale es verbunftet, unb bas Bafferniveau EE fich fo erhebt, baf bie Deffnung bes Robre bebedt mirb. fo murbe bas Robr anftatt mit Baffer mit Dampf angefullt merben, und bann murbe bas in bem Bapfen enthaltene Baffer nicht binabgeben. Wenn jeboch bas BBaf: ferniveau EE bes Reffele unter bie Deffnung bee Dobre wy berabaebt. fo wird bie Pumpe wieber ben Refs fet fullen ; auf biefe Art bewirtt fie.

daß das Maffer in bem Affel immer auf feine gehörige Sibis gedracht wird. Es ift leicht einzustehen, daß so oft die Pumpe oder der Appfen AB feinen Indiation ben Resse abgete, die Kammer des Bapfens mit Dampf geladen wird, welcher durchgeht und sich verzeichtet, wenn die Bapfenoffnung mit dem Behälter in Berbindung fieht. Dieser Proces ift sehr voerheiligaft, da dem Wasser, der es in den Appfen die fie ber voerheiligaft, da dem Wasser, der es in den Appfen die fin feiner Commitgentielt wird. Der obiga Apporat ift in seiner Commitgentielt wird.



ftruction ber einsachste, und daher auch i lieben; beriebt gwed wich aber auch i Inordnung erreicht, wie man aus g wied. Her der bei der der der die wied. Her der der der der der der auf feiner duffern Dberfäche gang eur berhet ift, und in zwei Etopfüchfern 1 bem Ende bes hohlen Epilndere CD auf- und niederwalter wiete, der Tauch nungen opg ober auch einem Canya

183) Reues Berfabren, um bem Suchgewebe feine Bettigkeit ju nehmen, von Martin, Barber gu Paris.

(Xus Journal des Connaiss. usu. et prat, Zuil 1836.)

Bon ben Mitteln, welche gewöhnlich angewendet werben, um Zuchgeweben ihre Fettigeeit zu nehmen, und ben Nachtheilen berfelben,

Cobalb bas Tuch vom Bebftubl tommt, ift es noch von bem Dele, mamit bie Malle benest morben ift, um fie jum Spinnen bereit ju machen, ju reinis gen; außerbem ift es mit einer fleinen Quantitat Leim bebedt, welcher jum leichtern Beben biente, inbem baburch ber Rettenfaben mehr Seftigleit erhielt. Die Ent: fernung ber Fettigfeit bat ben 3med, bas Tuch von Diefem Dele und biefem Leime gu reinigen, und beutis gen Tages bat man biefen 3med burch verfchiebene Mittel ju erreichen versucht. Die Dethobe, welche man gewöhnlich in Rranfreich anwendet, ift gwar bie leichtefte, fie giebt jeboth einen großen Beitverluft nach fich; fie befteht barin; bal man bas Bewebe einem fliegenden Baffer ausfest, worin man es 14 Tage und biemelten brei Bochen lang laft; bierauf benest man ben Stoff mit Baffereibe," und burch bie ununterbroe dene Berubrung bes Dele und ber Baltererbe, wirb bas Del allmatig abforbiet, woburch enbild bem Tuche feine Rettigfeit genommen wirb; man taucht es bann mer nech in reines Baffer!

Diefes Berfohrin ihn iften febr einen febr großen Rachtelei, bag namitch bie Bollenbung um faft einen gangen Monn febrachteben in ben fohnt aberbies der Stoff eine etwas flichtige Runne, fo verben biefentigen Thile, welche durch ben Storm bes Baffers err baben werben, leide gestammt.

Berfahren an, welches darin besteht man ein schwelleres Berfahren an, welches darin besteht, das Zuch sogleich, nachdem es den Stuht bereichsen bater, mit einer Mischung von Potasche und ausgespulter Waltererbe ober welmehre mit Schweinerboth ober Ulein zu benehen, und er so lanne zu folgagen, bie das Artt gang entfernt ift.

Diese beiben Berfahrungsprien giehen einem gemelloftlichen Auchteil nach fich, der jedoch bei der so eben angegebenen bescheunigten Methode mertlicheist; biese Nachteil besteht in einem Ansange von Filizen, der dem Tuche erthellt werd und das Entsennen von vielem leichten Schmug aus dem Innern der Gewebes sehr schwer oder fast unmöglich macht. Deues Dittel bas gett gu entf

Diefes neue Betfabren, weiche nicht neten Rachtheile belitet, auferft fomell un beftebt barin . bas Duch in lauwarmem 28 fchen , um es von feinem leime zu reinige mit Bdffererbe gu verfeben, ober mit ein pon Botafche. Battererbe und Riele, perfet netoth und Urin, ober mit jebem anbe Stoffe, es bann in eine Rupe gu bringen Bonbe mit fleinen Stoden verfeben fir ffimmung babin gebt, fo einige Dinute biefer bebedten Rape ber Birfung vor auszufeben; fobann nimmt man es be in Baffer und bringt es mifchen zwei es au reinigen. Anftatt Dampf tone Baffer nehmen, febod muebe bann bie fam fenn.

Bortheile vermittelft Dampf ! ausgugieben.

Bei biefer Methode wird das die bei fiebt geschigt, und bermitteist eines ti febr folispieligen Dampstesselbeit ann von, als in einem geofen Walte-Erdo der vordes, das hundertmal mehr toste kann man ieicht siede Stüden Tuch behnung so einrichten, daß ihnen in volldommen ihr Sett genominen vort sieden fehnen täglich 50 vollenden, nach verdoppelt aber verdreisfacht wer oder zwei Kupen hinusssige, den denne volle Dampstesselbeit unstähig machen volle

184) Fabrifationsmethoden f wand und Leder, von Bere (Aus Journ. des Conn. usu. et prat

Die neue Schrikation Caxt gei kebre besträte des es Constituction ber aus einem Raume von fünf fläche bei zum Reine Hohe gebit wied vertidel in gwei und horiz gebeilt, die gleichmäßig 20 Cenntis stehen; die Abellungen find in denn Lusdenttafeln laufem, b haben, fo bas, wenn der Avodenn archatet für 48 Aufelm faste.

Beigmittel boppeltes fettes Del barauf, welches man in ben Faebebandlungen findet.

ne Bergolbung ber Baute.

Die mit bem Beigmittel verfebenen Satte werben wei Stunden jum Trodnen ausgeseit; nach biefer Beit tann der Bergolber feine erfte Schicht ammenden, um vier bis funf Stunden nach Bollendung ber Atheit tann man bie Satte burften und reinigen, um biejenigen Bergolbungen zu mitfernen, weide die Mufter verbergen.

Anwendung von Muftern auf vergolbete Saute und Maroquin.

In einem Sandbade laft man Effenz lauwarm werden, worin man Kautschut aufgetieft hat und richt mit einem Pinfel von biefer Effenz telcht etwos auf bie Hatte numb die Muster auf, die man vorber hat trochen loffen. Die auf die. Art eingerichtetten Seite werden in einer Arodenflube aufgebangen, die bis auf 26 Gade echhet ist, und zwar geschiebt obes so lange, bie der Kautschuff und werden in einer Arodenflube aufgebangen, die bis auf 26 Gade echhet ist, und zwar geschiebt bies so sauch der Betrebe.

Anftragen bes Firniffes aber ben Rautfdut.

In ein überglaftes irdenes Geschier beingt man flimis, der auf oben angsgebene Act zuberester wird, min laft ibn in einem Sandbabe laumarm werden. Dieset Fienis wied vermitteist eines Pinseis leicht auf die Fille aufgetragen, welche man bann 24 Stunden lang in der Arockenstude, die bis auf 26 Gend erhigt ist, aufhängt; sobald man bemerkt, daß die Phatte nicht so glagend sind, als man es haben will, so beings man eine neue Firnissschied beauft und bringt sie nochmals 24 Stunden lang in die Aroternstude; ist die gedichten, so tonnen die Haute in den Jandel gebracht werden; sie sind dann dauerthast, und können nicht so leicht von Frudwigsett beschädbigt werden.

186) Unmittelbare Reinigung bes Ramphers.

Um ben Kampher, wenn er nicht mit feenbartis gen fatbenben und in Weingeist auflösischen Substangen vermischt ift, im Gröfen ohne Substanation zu reinigen, ibse man ihn im roben Justande in Weingesst auf, welcher geröhnlich die Salfen leines Gewichts aufnimmt, b. b. ein Psinad Weingesst, löst ein balvbe Plund Kampher auf; nachdem man bie Aussching sie bettie hat, gießt man Wosser binein, damit ber Kampher auf den Boden des Gefäßes niedergeschiagen wird; man toffe bie Aluffgetet so lange iepen, bis ber Kampher un Boden gefallen ist; bie den schimmente Kicht, sigkeit gieße man ab, zie eine Ausnitikt veinne Ausnitikt veinne Ausnitikt veinne die Gefan, nachben man ihr ter gebracht, hat, beingt n mit Baumwolle verschloff. Sandbad gebracht, das die verfahrt in Aus zu bringen, man die Klaschen aus dem verstopft die Gefäße, die um den Kamper heraus i wim den Kamper heraus i

Diefe Operation erfpa: Wenn der Rampher mit fo fen perbunben ift, fo muß befilliten.

187) Rubliche und au bung ber bybraulifche

In Bortibire hat man i umb berundernswürtige Anno 10 perfie gemacht. Man wollte bes, bad zu einer Spinnerei Bestod erheben. Durch Anno Mittels hat man ungefahr 8 3 merwerte gehoben, um bies wu Mauern biefe höhe treicht hat bin, bas Dach von 30 Meter Berite um 10 Auf zu erbeben, best Daches mehr als 160,000 Aftigstie hat babe nicht gefüten, zerboeden.

188) Fifchleim aus Fi

Wan nimmt I Pfund frijch noch nicht rechnisch beim; in bem Welfer verändert holen; in bem Welfer pfindlich lange, se das man sich bedeint, nicht gettübt ein siedet man 4 Standen hilbert ein siedet man 4 Standen hilbert ein flede in Lockenbet Wolfer siedet siedet welchen Auftrag der Welfer in Siedenbet Wolfer sieden Auftrag der weiter welchen, bei der weiter welchen, bei der welche welche welche der welch

- 20. Kaftig. Drewiert! (b. C. Z. von, Ober-Geragesentrofeut), überfichtigte Dorftelung ber nurm Berfoffung in bierere Guardebagten im Abnigreiche Sachfun, in einem Angunge ber, ideo ben Boll, die Branntweine, Bierr, Beiter, Andre und Schlachftener, ingeleichen bei Gowifferahgeber regangenen geftschieden Bestimmungen; ein hlisbuch für Ber omde und Semerobreichende. Ge. S. (X. u. 224 S.) Dreiben und beitigig, Kroth. Geb. 1 Albit. 6 Ge.
- nt. Banbetet (3., Architect u.), theoretisch praetisch Ancietung ber Aunft zu bauen von te. In sinf Banben-Brit ben 210 zugefen ber gangier Driginale ingsgabe. dere Bi-Rach ber sechsten Auslage aus dem Kranglischen übersich von 3. heb, Derbaurache. Wit 8 Aupfertoften. Beriem 8. (48) d. u. 2 Auf. in gr. qu. 4. rest. Aupfert) Darmstadt, Leste.
- 22. Sachs (E., Seg. Bouinfpetter), die Schieferbedter tunft in ihrem gangen Umfange, preftifc bargefellt. Ein Beitrag jur bergertiden Bautunft. Mit 12 Aupfertafen (in 4.) Gr. S. (L. u. 70 E.) Bertin, Schuppel. Geb. 1 Able. 8 Gr.
- 23. Bericht über bie Ausstellung sächslicher Gewerbergeugniffte im Jahre 1884. Schmal gr. 4. (IV. u. 58 C.) Dreiben und Leipzig, Arnold. Geb. 12 Gr.
- 24. Bigot (B. Begebaumeister), Feuericon ober Sicherung wer und bei Feuerkafeihe mit Rücksich auf die Boer theile der Molffebaues von den andern Genfruteinsaterun und Angade der Mittel que Berminderung der Feuerunsicherbeit der alten Gebauben aller Art. Gr. 8. (IV. u. 139 S.) Bertin, Depmann. Geb. 12 St.
- 26. Dietrich (Dr.), furge und fositiche Betchtung über ben wichrigten und vortherübelten Kundrichtsbann. Webbt ein in ern Darffeltung der Guleriteibungsachrichtitation. Rach ben beffen frangiblichen und beutschen Bureten, für Denwirtenderfrene und Austerfabrichten beraussgesehr von ern. 18 dert. Der Runtleirbienbann. 8. (48 S. u. 1 littogt. Zofei in 4.) Prippig. Altein. Sch. 6 Sr.
- 27. Borussin, Bufeum fur preufifche Baterlanbekunbe, für Gefcichite, Raturtunbe, Topographie, Bitractur, Runfte, Danbet, Fabrifen und Gewerbe te. ber preußifchen Staates und feiner Provingen, mit lithographischen Bellagen von mas

- ierifchen Ansichten preu Schiffer, Ruinen, Den Sernen und Schiadiren rühmter Arieger, Staate Sbarten ber einzelnen zich betreichte ber Bertagstie wortlichfeit ber Bertagsten. 1:8b. 94 bief. Sch. u. 8 lithog. St.) Dreit
- 28. Erelf (Wenzel wirthschaftlichen Berrrch: Prag, Drud von Paafe n. 1 Thtr. 12 Gr.
- 29. Saffe (C. 2., Gifenergtugung Deutsch Staatswirthschaft betrae rer Berminberung und berfelben. Ein Bersuch Leipzig, Rein. Geb 2
- 30. Carbner (Dr. tich beschrieben und erft Ammenbung auf Elfenba ten über Elfenbahn-Ant ber fünften umgearbeite fest. Mit veranschautig tafen in ft. qu. Fol.) Bolkmar. Geb. 2 Ahtr.
- 31. Marschau (2 Abjunct 2e.), ber Arat vortheilhaften Anlage 1 lithogr. Aafel (in Hol.) Debenburg, C. B. Wi
- 33. Plieninger (
  Eisenbahn von Bruffe merkungen über Eifen ordneten Busammenfte fenbahnen, Dampfwe Steintafel. Gr. 8. (

Die Ifte u. 2te

Ersindung fic überdicten, das die Ansicken aller aber die Iwedndissigneit und alzemeine Anwendbarteit fich aufgreichen, of mag ei wohl auch der beutiche Landwirts der Ausserts die der die der gegen der die der gang übergeugt, das Riemand dieses Buch underfriedigt aus den handen gefen wied.

### In allen Buchhandlungen ift gu haben:

### Un Gewerbvereine und Sandwertsichulen. Bon allen technischen Berten ift bermalen ber

in Beimar bei Boigt noch fortmabrend ericbeinende Reue Schauplat ber Runfte und Sand. merte, mit Berudfichtigung ber neues ften Erfindungen berausgegeben von einer Gefellicaft von Runftlern, Techno: logen und Profeffioniften. Dit febr vies len Abbilbungen. Bis jest 86 Banbe. 8. bas vollftanbigfte, neuefte und wichtigfte, weshalb es auch neuerbings von fo vielen fich bilbenben technifden Bereinen angeschafft worben ift, ba es ibnen eine gange Bibliothet erfest und faft allen Professioniften und Runftlern ju billigem Preis gute Sands und Lebrbucher über ihre fpeciellen Metiers barbietet und nicht blos, wie unfere gabl: reichen gemerblichen Beitschriften, einen bunten Difdmafd von Recepten, Borfdriften aus allen Theilen ber Tednit, von benen ber einzelne Sand: merter, menn er bunbert gelefen und bie Beit bamit verloren bat, taum eins fur fich felbft brauden tann. Jebes Sandwert und jebe Runft bat ihren befonbern Band, Diefe Banbe merben auch einzeln gegeben. Bur folgende Metiers find bis iebt Bante erfcbienen, und wer einzelne bavon angufchaffen gebentt, barf nur in ber nachften Buch. bandlung benjenigen Theil bes Chauplates, melcher bas nachbenannte gewunschte Sandwert ents balt, beftellen. Dach alphabetifcher Orbnung baben bis jest folgende Bandwerte und Runfte ibre befonbern Banbe:

Unftreicher, Architecten, Bader, Beinfcmargfabritanten, Berlinerblaufabritanten, Bierbrauer, Bilbhauer, Bircarbeis ter, Biefarbeiter, Biefbeder, Branntweinbrenner, Brongirer, Brunnenmeifter, Buchbinber, Buchfenmacher, Cementirarbeis ter, Chaifenfabritanten, Chlorfabritanten, Coloriften, Conbis toren, Corbuangerber, Dachbecter, Dampfmafdinenbauer, Dammfeber, Decorateure, Deftillateure, Drabtgieber, Drechster, Gbeniften, Eifenarbeiter, Gifenbahnenverfertiger, Emailles arbeiter, Effigfabritanten, Gtuisarbeiter, Farbenfabritanten, Rarber, Bleifder, Brifeure, Gafthalter, Gebaubemaler, Geis genbauer, Bitbgießer, Berber, Bemehrfabritanten, Bolbarbeis ter, Graveure, Builarrenbauer, Gurtler, Bipebrenner, Danbe fouhmacher, Bolgidneiber, bolgidubmader, Dornarbeiter, Dutmacher, Inftrumentenmacher, Zuwellice, Rattorenner, Rarbatichenmacher, Rleibermacher, Rtempner, Roche, Ruschenbader, Aupferschmiebe, Rupferftecher, Autidenfabritans ten, Badirer, Campenfabritanten, Banbubrmacher, Bebtuchter, Leberfabritanten, Lichtzieber, Liqueurfabritanten, Lobgerber, Maler, Mafchinenbaumeifter, Maurer, Befferichmiebe, Mes-ger, Mobellirer, Mublenbauer, Muller, Nabler, Ratherinnen, Dienarbeiter, Delraffineure, Papierfabritanten, Papierfarber, Papparbeiter, Pappfabrifanten, Parfumeure, Pariferblaufa-brifanten, Pergamentfabritanten, Pfeifentopffabritanten, Phos-phorfabrifanten, Porgellanfabrifanten, Puberfabritanten, Pumpenmeifter, Riemer, Rothgieger, Caffiangerber, Galmiatfabris tanten, Gamifchgerber, Gattler, Schafter, Schieferbeder,

Schlichter, Schiefer, Schneichriter, Schrichter, Schrichter, Schwinzer, Schwinzer, Steinberteiter, Fillichter, Schlichterten, Stiller, Stadischerten, Steinberteiteren, Steinberteiteren, Isabeiteren, Steinberteiteren, Isabeiteren, Steinberteiter, Steinbeiter, Steinberteiter, Steinbeiter, Steinb

Boitard, Abbilbung und gaglichften Werfzuge und bei bem Acten und Garte ben. Ein unentbehrlichts men, Gatner und biejein werfer, welche Acter unfertigen, 3. B. für Schwicher, Kopfinder, Abschmacher, Abgit lithogt. Zaf. gr. 8. 2 2

Kein landwirthschaftlicher einiger Bedrutung, dar biefe lassen, wenn er der Auft, t mit Bortbeil zu bearbeiten, Wi den gang undereckenderen Ri Beste noch deremehrt wird, we und Bertzeugsberfertiger da Jahl der gann vorgkalts (d Krichthum der Gegenflande, Sortbeil in Ampendung gebr

Die

durchsichtiges Porzel mit durchsichtiger Gl grindlichen Anleitur sten und vortheilhaft merci, Massendichtigati merci, Massendichtigati ider die Labvartion gellan, Steingut 1 gen Anweisung zur zen angewandten z eigner praktischer ( Schumann. Mit Portrait I. B. B. kilans. B. 14.8

### IV.

### Miscellen.

1) Methobe, Buften und Enpeguffe zu übers gieben, so bag biefe Gegenstände baburch ben Anschein von Marmor erhalten, von Pleuvarre.

In eine bolgerne Wanne gieße man eine ftarte Maunauflofung, tauche barein bie Bufte ober ben Gops: guß, nachdem biefe Gegenftanbe geborig abgetrodnet find, und laffe fie 15 bie 30 Minuten barin; bierauf bange man fie uber bem Gefage auf, bamit bie uberfiuffige Rluffigfeit abtropfeln tann, und ftreiche mit einem Schwamme ober einem Stude Tuch baruber binmeg. Dit biefer Operation fahrt man fo lange fort, bis ber Mlaun einen froftallifchen Uebergug über bie Gegenftanbe gebilbet bat. Dierauf fest man fie bei Geite, und wenn fie volltommen troden find, police man fie mit feinem Sand ober Glaspapier und vollende bie Politur mit einem Stude Tud, bas man mit reinem Baffer ans gefeuchtet bat. Gin bolgernes Gefaß ift fur Die Mufio: fung, Die mit Dampf aus einem Dampfteffel ermarmt worden ift, am beften, weil Detall geneigt ift, bie Muftofung ju farben. Diefer Uebergug giebt ber Gubftang mehr Reftigteit und befint jugleich bie weiße und burch: fichtige Farbe bes feinften Marmors. Er wiberfteht ber Reuchtigfeit und tann nicht fo leicht befchmust und fo leicht mie Marmor wieber gereinigt werben. Muf biefe Art tann man leicht vortreffliche Copien von alten und neuen Buften fur einen Preis erhalten, ber ben ber ges mobnlichen Gopeguffe nur wenig übertrifft.

2) Das Gerdusch bes Sammerns ju ver= meiben.

Ein hufichmibt ju Maiiand, Rammen Ponti, bat gefunden, daß das Gerduich eines hammers saft gang abutrch vermitden wied, daß man eine lange Acter an eine Ede des Ambofes vermittelft eines Minges befestigt. Wer diese unangenehme und bodift storen Geralich schon empfunden dat, wird gewiß sat diese Entstedung Dank wissen, die bie unangenehme Nachbarschaft ente fernt.

3) Berfahren, um Son

Man macht guerft ein 3 Ungen Galpet

> 15 Ungen weißen 2 Ungen Effig.

2 Unjen Kusen Wan ichft die Kamme 12 schung aufweichen und tre sie in warmen Wasser, i dewasser beingt, woraus in so weicht man sie 10 M sind die Kamme so etasti treten kann, ohne daß ist

Man tann auch el von Facfen machen und felbst die hufe von Do Unwendung bringen.

4) Politur bes Elfw., die auf ber

Die Politur bes (
pulverter Kreibe, gepu
nem Sanbe, welche E
wand bringt. Man
Schmitzel und spanisc mitreif Wasier biefe (
und mit Buffetteber ber Positur reinigt richtigkel. Der lepte E
bie mit einer sehr Lieb ib tüberzogen ift.

Benn bas Etfer man anftatt Leinwan Substangen gebraucht ten Burfte meg und ten ift, mit einer tre

Man polirt fie

Man giebt ihr beine, dann wendet leht Moderstein troc Hand.

### 3 n b a l t


1. Beidreibung und Abbilbung ber neueften Erfin- bungen, Entbedungen und Berbefferungen in ber gefammten Gewerbsfunde.	200) Bufammenfehung bes fo um bie Danbe gu reiniger Baber,
189) Bericht über bie Berfuch, welche von dem Comitee bes Krantlin:Inflittels in Penfoloanien über die Ewplossen der Zampflessell angestellt worden sind	201) Busamenschung bes engligenannt. 202) Wagen, ber durch die I vorbe. 203) Bersahren, um den Sie Ranklinfarbe zu geb
fciebene Aweck. 663  191) Berfehren, um gestärbte und nicht gestürbte Wolfe gum Sefnaca gerignet zu machen, ohne Det binzus zurügen, von Pinnent. 667  192) Franzbliche Methode, ColhemireMolfe zum Spinenen vorzuberriten. 668  193) Kelfaltein ber sognannten meteorischen des der vorzuberriten ber sognannten meteorischen vorder die Eigenschaften best Innenten zu erlagten. 608  194) Selvstätzlich bes sognannten meteorische bet. 610  195) Bereitungstart ber thierischen Koble zum Gebraucke der Innervolffarrein, her Wolferein L. w. von Pagen. 613  196) Cinsche Werthode zum Zeichnen auf buben Seitten eines Infantontertes, ohne das zine gerieben wird, von Exbertie Tulf. 613  197) Ammenden Schollern in einer burch die hand bernsten Raufmessine. 614  1980) Ameendung bei geröffessiauren Selatine, um Abbiede von Wangen, Wedullen n. i. w. zu nehmen. 614  1990) Schnelle Werthode, um dartes Bonfern weich zu	III. Kritif ber Literatur IV. Erfindungen und C biete ber Kunft und 1) Wein von Erberten, 2) Sad jum Berfiegeln 1 3) Ein anderer Lad jum 4) Fiensja-Widche. 6) Eine andere Kirnisja- 6) Mitzel, Schmintboh 7) Citrogen-Grene. V. Mideellen. 1) Effigfabritation. 2) Waster von Kontait 3) Conntageschulen 3; 4) Schwarze karbe baums.

Das angewendete Glas war f Boll bief. Die Deffaumgen an den Enden, weiche erechtedig waren, hatten 24 Boll Ednge und f Jolf Breite. Buerft wurde eine Glassplatte, die ober etwas beeiter war, als die oben erwähnte, auf die Deffnung gebracht, und durch vier eifenen Beldere, wolche an der Roedertschien befeligte was ren, gehalten; darauf befand sich ein rechtediger Rahmen, bessen bestalt gunacht gelegene Derfläche salatt war; der Deute be 2 dampfes, ber das Glas ge-

gen ben Rahmen hielt, verid entstanden oft burd plistiche i der Drudfrifte Sprünge, da gebrückt wurde, wie man aus genau erkannte; baber nahm frangen, deren timmer Flikdy tet diese Arvuglangen vermoben Kessell bineinusehen.

An bem Obertheile bes Refiels waren bei Probehafne; man sieht sie in, b und cieg. 262 und 263. An bemseichen Borbertheile und an der Site ber Probehafne befindet fich eine glaferen Masserprobe (w. x Kia. 262 und 263.)

Um ben Reffel mit Baffer au verfeben, mar eine Drude pumpe EE'FG Rig, 262 u. 264. nabe an bem bintern Enbe aufgeftellt. Diefe Dum: pe hatte bie gemobnliche Conftruction, mit einem foliben Taucher und fonifden Bentilen ; ber Durchmeffer ber Dumpe betrug einen Boll, und bas Rolbenfpiel 1 1 Boll. Der Durchmeffer bee Robre FG, moburch bas BBaffer von ber Pumpe nady bem Reffel geführt wurde, betrug 0.03 Boll. Durch eine Berbinbungefdraube fonnte bies fes Robr mit jedem ber Chlies fungehahne Le Sig. 264. an bem bintern Enbe bes Reffels in Berbinbung gebracht mer: ben; bie Deffnung biefer Sabne war 0.02 Boll im Durchmeffer. Um bie Elas ficitat bes Dampfes in bem Reffel ju erforiden, murbe eine gefchieffene Dampfprobe (H Rig. 262 und Rig. 264.)




in Amwendung gebracht. Dieses Infrument war auf bie Probe trug, so daß bemseiben Orte (1 Kig. 262 und 264.) angebracht, der bie Anzeigen deffetben

berohr erhebt, fo muß bas Diveau ber Gifterne berabgebrudt werben ; ber Betrag ber Correction bafur hangt bon ben Berhaltniffen zwifden ben Rtachentaumen ber Gifterne und bee Robrs ab , welches als gleichformig angenommen wirb. Die Staden= raume ber Gifterne fant man, fo meit es nothig mar, biefelben; bie bes Robre tonnen fur einen folden Bred fo angenommen werben; man fand baber bas Berbaltnif baburch, bag man bas Robr ber Probe mit Quedfilber fullte . es in bie Cifterne and und bie Erhebung bemerfte; bies perglich man mit ber mittlern gange bes Robes und man fanb bann ale Berbaltnif ber Centung in ber Probe gur Erhebung in bem Robre wie 0.1:1. Die Luft in bem Robre murbe sunachft forafaltig getrodnet. inbem man ein Bebaltnif von Chlor: tatt eben fo lang ale bas Robr einbrachte; nachbem bie Luft mit biefer Subftang binlangliche Beit in Bes rubrung gewefen mar, wurde bas Bes baltnif burch bas Quedfilber, uber bem bas Trodnen ausgeführt mor: ben mar, gurudaesogen; bierauf mur: be bas Robr über eine Quedfilber: flache unter bie Glode einer Luft: pumpe gebracht, bie Luft ausgezogen, bis bei bem Biebereintritt ber Luft

in die Glode bas Quedfilber in bem Robre bis über ben eifennen Stab flieg. Sobann wurde bas Robr ber Probe in die Eisterne gebracht; bas Ribrau berselben mar so eingerichtet, baß es bem Mittetpunkte ber mes singenen Scala entsprach, man bestimmte ben Punkt, bei weichem bas Quedfilber finn. Bugleich beobochtete man bas Barometer und Thermometer.

Michrend der Beebachtungen hielt man die Richer von der Probe nach dem Keffel tatt, so daß sie Massier enthalten tonnte, und auf diese Art beinach einen conflanten Druck auf das Quessischer der Cissene ausüber; man hieter sich ausgeberen, dem Apparat der Sisse auszusezen; die Hohre Edule über das Niveau der Cissene wurde baher ermittelt, nachem die Probe au ihre Teile gebracht worden war.



Auf biefe Art maren a Etafticitat bes Dampfes bes Quedfilbers in ber 9 Temperatur bes Apparate

Die eiglische Kraft yugeich mit ver Wasser bie Essteicht der zusam ugleich mit der Duecks Elftene in Gleichgervolche eigentliche Austpuntte, sie stiellte der die der die stiellte der die die stiellte die die stiellte die die stiellte die s

- II. Sollen Acoprothe Befuche ider die Bertrandtung bes Wassers in Dampf durch stadt erhigtes Metalt wiederholt werden, auch neue darüber angestellt und berzehnet werden, um zu zeigen, ob unter allen Umständen stadt etalisischen Wetalt pishtich geoße Quantiidien von stadt etalisischen Dampfe erzeugt werden kann; jedoch wied hier nur der dieret Bersuch über bie Erzeugung des stadt etassischen Dampfes in einem Arsset mit bohre Etassischen werden; um den allgemeinen Gang der Untersuchung nicht zu unterbrechen, werden die Folgerungen auf einem andern Dire eingeschaften
- III. Soll bestimmt werben, ob burch intensiv erhibten Dampf burch Dingufügung von Baffer ein ftart elaftischer Dampf erzeugt werben tann.
- IV. Wenn Dampf, ber mit Marme überfattigt ift, in einem Reffel erzeugt wird, und mit Waffer in Bertubrung febt, bleibt er bann überfattigt, ober vers andert fich bann bie Intensität und bie Zemperatur beffelben?
- V. Soll burch Berfuche bie Wirfjamfeit ber Platten u. f. w. von ichmelgharen Metalle als ein Mittel beftimmt werben, um bie nachtheilige Ethigung eimes Reffels ober feines Inhaltes ju verhiten.
- VI. Bieberholung von Rlaprothe Berfuchen ic.
- VII. Bestimmung durch Beefuche, ob permanent elaftiiche Fibffigfeiten in einem Reffel erzeugt werben, wenn bas Metall intensiv erhist wirb.
- VIII. Genaue Beobachtung bes Springens, bas burch eine allmählige Bergrößerung bes Drudes in elfernen und fupfernen Eplindern erzeugt wird.
- 1X. Bieberholung von Pertins Berfuchen und Beftimmung, ob bie von ihm angegebene Absolung zwisichen einen feine zub Dampfteichen allgemein ift, und wo möglich Abmeffung der Ausbehaung biefer Absolungstraft mit Rudficht auf den Cinfluß, den dies auf Sicherheitestappen ausbuben tann.
- X. Emittelung, ob wirftich Falle vortommen, wo bas mit einem gewiffen Bewichte beiaftete Sicherheits ventil unvertidet beidet, mobrend ber eingeschoffen. Dampf eine bobree einfliche Raft erreicht, als bie- jeige betrügt, weichg nach ber Rechnung nothig ift, um bas Gewicht auf die Klappe zu überwinden.
- XI. Durch Berfuche bie Birfung von Rieberichlagen in Reffein ju ermittein.
- XII. Untersuchung über bas Berhaltnif ber Zemperatur

und bes Drudes bes Dar Drudfraften.

Zafeln von 1 bis 10 %t


Unterfuchung burch bi burch Befreiung bes Siebepuntt erhibten Drude eine Bewegun erzeugt wirb.

Mache man in bem Keif land, siebst wenn ber Druck überstieg, ein betilches Schaid ber Damps entwich; boraus | Schaimern durch ben gangen wurde, je gröfer ble Defini muß baher in einem gessen zeugt werdem, wenn Damps jebes Mal als, wenn ein § Sichertheitsbentil erhoben wi Spier ist der Der, wo und oblestenne Malbierenben werden Malbierenben Malbierenben

Der gewöhnliche App Ballfernivaus in bem Kei hähnen, die an dem Obei sind, nämlich einer im We darüber und der Deitte ei, an dem Kessel, mit welche n, d., c Kig. 262 und 26. 30ll von einander entsernt puntte der Deffnung an s

Die Bafferprobe, t mar eine prismatifche mef Dimenfionen; eine Stache biefe Buchfe murbe bern Reffel in Berbinbung . Dampfe, bie andere por Glasplatte fab man bur tungen an biefem Inftri bunben mar, murben m geftellten Beobachtungen hem Dampforucte bas mablte man bie in S Robrenproben : mx ift buchfen m' und x' geb Correction fur Die un und Metalles burch biber barauf folgenben 3 Rig. 262, find Durcha

in berfelben Sorizontallinie, und bie Scheiben k1, mel: de permittelft gweier Schrauben, bie man in ber gigur fiebt, gegen bie Schultern gebrudt werben, befinden fich nobe bei ben Deffnungen hm und In, welche im offe: nen Buftanbe bem Dampfe ben Mustritt aus bem Ref: fel geftatten. Wenn bas Baffer unter bie geborige Sobe fintt, fo wird bas Gleichgewicht ber Drramibe a vernichtet, Die Schulter i brudt gegen bie Scheibe I, entfernt fie bon ihrer Deffnung, und erlaubt bem Dam: pfe burch in ju entweichen; erhebt fich oh gegen bas Baffer uber bie gehorige Bobe, fo entweicht Dampf burch km. Die Rraft ber Rebern, weiche bie Deffnun: gen verschließen, muß baber geborig eingerichtet werben, ba fie bie Empfinblichkeit bes Apparates bebingen. In ber Rique find bie Schultern h und i nicht boch genug bargettellt; fie follten eigentlich uber bie Scheiben binmegreichen.



Aus ben Bersuchen ging hervor, bag biefer Schwimmer bis auf weniger als 0,3 eines Bolles in ber Beranderung bes Miveaus guveridffig war.

II. Beeberhotung von Ri in Beglebung auf die Baffere in Dampf, f geigen, ob unter alle fiv erhibtes Metall p titaten fart elafifd gen tann.

ODIn asken bladden fates

	Befchaffenbeit !	
mometere am Boben.	bes Bobens bes Reffels.	in fl
306	Edwary	_
	besgl.	b
330	beegl.	1
	Bum Theil roth	b
348	Roth	1 0
	beegl.	1
	beegl.	1
384	besgl.	1
418	beegt.	1
428	besgl.	1
448	besat.	ļ

Aus biefen Beobachtu einmal Baffer genug eing pfe eine Dichtigkeit zu gel ratur entsprechenben auch 336° Kahrenh. muß einer sphären anstatt ben beoba

II. Unterfuchung, o' nicht gefattigtet gen von Baffer Dampf geben to


Die angestellten B Fatte eine Bunahme vo von Baffer in heißen i wurde, sondern es ereigi her die Quantitat einge träcklicher war ber Bei

IV. Unterfuchung, me überfattigt ob er Baffer a und fich in be berfest.

Obgleich ber Bei Stunden dauerte, unt Dauer beffelben in 2

- pfes berausgebrudt, und verlaffen bie meniger fluffigen. Die Lettern berften gewohnlich und fcmelsen nicht.
- 8. Durch Drud in einem Bebaltnif, bas mit fleinen Deffnungen verfeben ift, tann bie Birtung ber Eren: nung ber vericbleben fluffigen Theile einer Legirung nachgeahmt merben.

9. Schmelgbate Legirungen Temperatur eines Theile geigen, follten nicht bem gefest merben; menigftent von verfchieben fluffigen mirft mirb.



VI. BBieberholung von Rlaprothe Berfuchen in Begiebung auf bie Bermanblung bes Baffere in Dampf burd fart erbistes Detati.

Bei biefen Beobachtungen murben verfchiebene Ge= foue in Unwendung gebracht, beren Beobachtungen in Diefen Siguren nebft ber Rummer bes Gefafes barges ftellt finb.

Das Gefag (bowl) No. VII. mar von Rupfer, 0,07 Boll bid; bas Befag No. IV. mar ebenfalls von Rupfer und 0,05 Boll bid. No. I. batte 0,025 Boll Dide und mar von Rupfer. Die Gefage No. III., II, V u. VI. maren von Gifen und batten No. IL 0,08, No. V. 0.04 Boll und No. III. amifchen 0,08 u. 0,18 3off. No. VI. 0.18.

Rimmt man nun bie Beiten ber Berbampfung von einem beliebigen Unfangepuntte an gerechnet als 1. Bei bemfelben DR.

Fig. 271. glebt 1 benen Befafe, nur mar bei No. VIb. glatt; au ber Dide ber Befafe r Berbampfungegeit, ja ! afficirt; vgl. bie brei : Diden. Die fpecififch mas großer, als bie be Barme boppelt fo gut Art bes Babes Ginfly und Delbabern Berfuc fer; bas Befaß mar ! 0.25 Boll bid. Die 1 Rie. 272, burch Gurt gilt fur bas Del= bie

Die Refultate b

Das Gefes ber Berdampfung fleiner Quantitiden Baffer bei gegebener Dick bes Rupfers mird febr nabe burch eine Elligfe bargeftellt, wobei bie Temperaturen bie Abfeiffen, und die Berdampfungsgeiten bie Orbinaten find, von einem bestimmten Zeitpuntte an grechnet.

- 6. Dieseibe Kraft nahm bet bunnem Eisen 0,04 30U bid trageindsig gu, und war mahridenitich bei 510° im Marimum. Bei biderem Metalie nimmt bie Kraft mit niedem Temperaturen schneiker gu, und nimmt verhältnissmäsig sehr conig über 380° gu, wenn ble Dick größer als 4 und geringer als 4 301 ist; das Marimum sindet ungefihr dei 500° Kabr. statt, wenn die Auantickien lein sind; es steigt auf 550° und viel höher, wenn die Quanticki Masser in Beigebung auf die Oberstäde des Metalies gue nimmt. Bei viersacher Masser auf bed der kein bei bet ber bet aufgebe der Betage noch fein, beinahr das derstäde der Berdampsungsgete bei dem Nachmung
- 7. Morte Aupfer 42. Boll bick durch geschmoljerne Binn, einem schiechtern Marmeleiter, ber eine geringere specifische Waterne als bas Aupfer seibst bestigt, einigt, so nahm bie Berdamplungsist in einem sphäsischen Bestäte, bas mit Bassfer zwischen 42. und 4 von der ganzen Capacitat bes Gefäßes angefüllt war, nur um bas Dreifach 211, und bie Armpreature ber größen 42.
- 8. Die Berdampfungsgeiten verschiebener Quantitäten Baffer von & Unge bis 2 Ungen in einem eisernen Gefäße, 4 Bon bie, das durch ein Binndob erwirmt wurde, verhielten sich wie die Quadratmurgein der Quantitäten bei den Temperaturen der gefören Berdampfung für jebe Quantität.
- 9. Bei einer Rothglubbite, bie bei Tageblicht fichtbar war, bie man einem felbft febr biden Detalle ver-

- mittelf; glichener Helpfer, das in betei das Meffer, das in betei das Metall geworfer vor ab, baß es das Waffer ich Unze Wasser abgese 115 Erus Gefäße 4 300 il die bei ein verdampfen im leht ben, in welchem Falle vie ferd das Gefäß Nethälik ben, in welchem Falle vie ferd das Gefäß Nethälik
- 10. Die Temperaturen ber ner gegebenen Dide bes ringer, als bei Gifen, it bei einer niebern Tempe gleicher Dide bes Gifene bampfungefraft bes lebte mum und bei einem De als bie Berbampfungetre Binnbabe mar bie Rraft bid mar, beinabe gleich Gifen, bas ein Biertel ; len mar bie Beobachti Berbampfung fur bie Rtuffigleit gemacht. I bober find ate fur bas bod noch auf Geiten beiben Detalle gieiche
- 11. Die allgemeine Win fläche besteht barin, bie bei die größte Berbam: bampfungszeit einer ge einer angenommenen mum zu vermindern-
- 12. Obgleich sich gezeigt rothyglithenbes Metall explodiemben Dampf Metall nicht unter Berbampfung abgeführbaf bas Metall, bas bie im Dunkeln befigar eine schnellere Bei auf gworfen wirb, guidenbeile.

worfen, warfen ihn um, und rudten ibn 4 guß weg, mas ichen angegeben worben ift.

Die Umflande bet biefem Befuche zeigen, daß fich ber Dampf gang almälig wegen der Deffnungen in dem Keffie erhob; wahrscheinlich nahm er dei Berminiverung des Wassers mehr zu, indem die Jatenstielt des Teuers wuchs. Die Spannung war bei dem Explodiern bes Kfiets ungesabe auf 11 Atmosphären gestigeren bes Kfiets ungesabe auf 11 Atmosphären gestigeren.

Sierauf wurde berfelbe Berfuch mit einem kupfernarfiel angestellt, der etwas länger als der vorige
mar; bei der Explosson bestellten wurde dos Bernmuntertial weit weggeworfen, der Ressell in einer einzigen Masse
15 Hab von dem Ofen sotzgescheudert; das dadel flatte
sindende Geräusch war gleich dem Abseuern eines Szistianen Machtens.

Fig. 274, stellt bie Gestalt bes gesprungenen Kefeich vor es geschab in einer unregeimäßigen Linie, genau über bem wahrscheinlichen Wassserlande auf einer Seite bes Kestels. d umd d waren die unterstem Puntte der Stitenstüden vor der Erpssson. Die Ausgeralte wurde von den Seitenstüden abgerissen, aufgerollt und unregelmäßig gebogen; sie hing nun in einer kurgen Strecke nache an dem obern Atheile an; die Seitenstüden des Krisse waren umgebogen. Die Diet des Aupfrest längst der Bruchlinie war zwischen 0,035 30%, und des Meetall schien an einem Ende des gebogenen Theils sate Meetall schien an einem Ende des gebogenen Theils sate freihigt zu sen. Der Stempel der Kederprobe war gebogen, die Schraube, durch welche sie and den der Kederprobe war gebogen, die Schraube, durch welche sie and har Anfalten erfeste.

Aus biefen Berluchen ergab sich, daß alle Umftinde, welche ble heftigsten Explosionen begleiten, eintreten konnen, ohne ein plohliches Wachsen des Druckes in bem Keffel.

IX. Miedecholung von Peteins Werluchen und Bestimmung, ob die von ihm angegebene Abstosung der Theilden fact erhisten Eisens und des Masser alsgemein ist, so wie, wenn es möglich ist, Messeng der Ausbehnung dieser Abstofung, mit Rücksicht auf die Bestimmung des Einslusses, den dies auf Sicherheitsventiste haben mag.

Aus den Bersuchen über biesen Segenftand ergab fich, daß ber Betrag ber Abftogungekraft zwischen Masfer und erhistem Metall selbst bei maßigen Temperatus ten miesbar ift und ichnell mit dem Wachsen der Tennperatur des Mattlet pushum. & Dampf von flat erhisten Buff durch eine dußest kiele Defium ein kleiner Theil flat erhiste ! Dampf ausbedram, man si spu wirt. Man if großer Gelobe e verfucht, Wasser in große Gelobe von eine der nur wenig Vaum jur? ganz der Amfalt vieler Perfonn ganz der Amfalt vieler Perfonn

X. Ermittelung, ob gatt nen, in benen bie Gid mit einem gewiffen Ge unbeweglich bleibt, r ichtoffene Dampf ein Kraft erlangt, als bi Erhebung bes Bentil







Die Beschaffenheit Fig. 275. Der Bentiss messer bei jedem Instrut Bentise 0,7 Zou. Der gesugt war, ging burd

Bur Bergleichung biefer ber Rabrenb. obachreten Refultate mit be: nen, welche ber Comitte ber Rrangbfifden Meabemie geneben bat, ift bie Gurve in ber obigen Figue conftruirt mor: ben; bie volle Linie ftellt bie Gurve ber elaftifden Rraft aus ben Brebachtungen bee ameritanifchen, bie punttirte bagegen, bes frangofifchen Co: mitee bar; bei niebern Drud: fraften ift bie erftere Gurve ber Linie AB naber, ale bie lettere; fie burchereugen fich beibe, und bet gehn Memo: fpharen unterfcheiben fich bie Temperaturen um 5 Grab ober bei 3524 Grab um 0.65 Urmofpharen.

360 300 270 210 210 220 1,5 3,5 5,5 7,5

Sig. 216.

Wie geben noch die empiefiche Formet jur Bestimm mus ber Belation jwischen Drud und Eiglieistät; ber Empire ber franhöfichen Academie bar folgende Formet angenommen, wobei a die eigliche Acaft bes Dampfes, t die Zemperatur, o und n Conftanten find, welche aus ber Bordadtung ermittelt werden:

e = (a + n t)\* Trebgelb bagegen bat folgenbe Formel gegeben:

 $e = (0.003331+1)^6$ 

mobei e ebenfalls bie elaftifche Rraft, t bie Temperatur über ben Siebepunft bes Baffere in Graben ber gahrens beite-Scala barftellt.

190) Carl Batt's von Clapham, in der Graffchaft Surren, Gentleman, patentirte Verbefferungen in der Bereitung, Reinigung und Berfeinerung von Salg, Fett, animalischen und vegetabilischen Oelen fur verschiedene zwede.

(Mus The Rep. of Pat. Inv. Rov. 1835. S. 303.)

Diefe Methobe ber Reinigung befleht barin, bie angebenen Stoff bem Poceffe bes Rodens mit Bafe fer gu unterwerfen, und gemiffe chemifche Reagentien, Ingrediengen ober Berbindungen, reelde nachhet ermahnt werben follen, in Anwendung gu bringen, um fermbe

Stoffe und Unreinigkeiten zu er von animalischen Substangen zu in, Kaleeschiff und Karbeloff is un valchen ober zu reinigen, be unaschen ober zu reinigen, be une entrenen; ferner animalische Processe Sechens mit gewi zen zu unterwerfen, um die und nach dem erste und kand dem erste und erste dem Kachen, demischen Magaentien zu vorlich besteht biese Methode da mit gewissen demischen demischen Argestelle besteht die Methode da mit gewissen demischen Ergestelle besteht demischen Ergestelle besteht dem Brock, gen, und sie für den vorgmachen.

Man beingt das rohe her vorbereitet oder in St. her vorbereitet oder in St. nes Gefäß, das mit einer beschießen ist, das von einem verschiedene andere Röhrer des Gefäßes angedracht, bohrt sind, um die Wätzt webandelnden Materia

Auf jebe Tonne rot ber Patentträger ungefah läßt be i Dampf barauf, Raffs fortfährt, sobann

in ein Sefck, bas mit taltem Wasser angefüllt ist, um sie sehr gerbeechich zu machen, und in einem Wörfer leicht in Pulver zu verwondeln. Dies Jusammenspung beist metroeisches Pulver. Die angegebenen Verhälten ist sied, siede sind sie aber aber voorzieschen zu sen, ziede sind sie nicht gang streng, und man fan einige Werdwerungen anderingen, ohne doch bedrutende Unterschiede zu erzeugen.

Dat man eine geborige Quantitat meteorifche Pulver erzeugt, fo gebt man jur Jufammenfebung bes meteorifchen Stabies über, welches man baburch erhalt, bag man folgende Angerbingen in die Schmiegtiegel bringt, welche die gewohnliche Gestalt und Größe haben:

- 24 Pfund Stabl, wie man ibn in ben Gusftabifabriten gewöhnlich findet.

  8 Unten meteorlices Dulver, bas febr fein gepul-
- vect ift.
- 6 Ungen gepulvertes dromfaures Gifen.
- 1 Unge Solgtobienpulver.
- 2 Ungen ungelofchten Rait.
- 2 Ungen Porgellanerbe.

Diese Berhaltniffe geben einen Staht von ausges gentere Beichaffenbeit, ber, wenn die politet Derfidde ber Birtung der Saiern unterworfen wich, ein verterfflicher Damascener-Stahl wird. Jedoch fann man biese Berhaltniffe adabern, je nachbem man gewönnichere ober gattere Wufter haben wilt; oft ist est auch notig, etwas bie Quantitat ber holistose zu verandern, je nachdem man weichern ober hattern Stahl har volle. her volle, her mus Erfahrung allein die Stahlschmeister ist.

Der ungeibichte Raif und bie Porgellanerbe bienen nur ale Schmelgungemittel, ihre Quantitat ift nicht fo feft jeboch icheinen bie vorgeschriebenen Berhaltniffe bie beften ju fepn.

Um ben meteorischen Stabl ju erzeugen, kann man fich auch ber Dien und Schmeigtiegel bebienen, werche man gewehnlich in ben Gufflahlichabriten anweider und nach ber Schmeigung kann man biefen Stahl auf bie gewöhnliche Art rollen und ftreden.

Um ben aus meteerischem Stable eezeugten Gegenständen das Ansehen ber Damasterner zu geben, muß man bie Dberfilde ber Wirtung einer Schure ausseigen, und zwar langere ober klugere Beit, je nachbem man mehr ober weniger bestimmte Muster baben will. Sobat bie Caure eine hintangliche Birtung ausgeübt bat, wascht man bas Stud forgfaltig ab. Man tann verschiedene Arten von E ben, um Damascener-Stahl zu erhalten, Busammensehung aus einem Theile Sal 20 Abeilen Weineffig vorzugieben.

195) Bereitungsart ber thierifchen Gebrauch fur Buderraffinerien, rei u. f. w., von Papen.

(Mus Journ. des Conn. usu. et prat. Mug.

Man weiß, das die eines Thelies i Etoffes ir Etoffes, der fabig ift, Gelatine gu get Anochen ben Uederreft mehrerer großen Leim und Gelatine bilden. Nachdem i verfluch batte, biefen Uederreft als Daing zu einigen andern Aweden gu verwenden, umnüg von den meisten Wederen weggere der Diefes turgen Aufsches, dara zu machen, wie man aus diesem Uederre größen oder teinnen Thelies seines this beraubt ift, eine Koble bereitet werden a Danbel vorfommende esper übertrifft. Dart ist sie folgender:

Man nimmt 90 Kliegramme Anc als Beft bei der Fabrifation ver Eeinmes latine ergeben haben, und 10 Kliegramm man durch Destillation von Steinfehler fation des Hydrogens Gases gewonnen ha misch man, icht sie einen oder mehrer nem Haufen, des sie Berfehung der Sudwick. Während dieser Deration bringt eider Mohle, welche der Deration bringt eider Kohle, welche der Deration bringt eider Kohle, welche der Deration bringt eider Kohle, welche der Deration bringt eides die Eigenschaften bestigt, die jur En teret u. f. w. nöthig sind.

Berichiebene andere Theere, atheril atherilche Deie, verfchiebene fette ober ha gen, umb alle Stoffe bes Thiere und bonnen angewendet werben, mobel bie Rol Buftande einer großen Bertheitung befinde

beit enblich ben Rall in tobienfauren, ber niebergefchlar gen wirb, menn ber Gaureuberichuf ausgetrieben ift.

200) Bufammenfegung bee fogenannten Schneeweißes, um bie Sanbe gu reinigen und jum Gebrauche fur Baber.

> Unter:Roblenfaure . . . 24 Pfund. Epsom:Salg . . . . . 24 s Bittere Mandelolseife . . . 3 s Arochnes Sabmehl . . . 4

3um Robigeruch fügt man bingu:

Befentliches Del von bittern Manbeln 8 Quentchen. Befentliches Rofenol

Das Gange ftoft man in einem gußeifernen Docfer, fiebt es burch ein febr feines febenes Sieb und raber bas Bange um, bebor man es in die Buchfen fatt.

201) Busammenfegung des englischen Goldes, Mofail-Gold genannt.

Die englischen Fabritanten ichmeigen bei einer Dibe, die fich nicht viel über ben Diggrad erhebt, um Rupfer in Fluß gu beingen, Aupfer und 3int in fotgenben Werditriffen wifammen.

Rupfer . . . . . 100 Theile.

Bint . 52—55 :
Man schmeizt das Aupfer zuerst, fige das Sink bingu,
und rührt die beiben Mealle um, um ihre Bernitstonu
vollständig zu machen, indem man allmätig in sehr tiete ner Quantität auf einmat Zinkflüden hinzusiget, wahr ernd bessen wirter man immer um, bis der Ziuß die Karbe des schönften Goldes bat.

Ware bie Temperatur gu hoch, so wurde ein Theil bis Inntes verbunften und man wurde nur Spetter erbalten. Wenn man dagegen die Watme auf dem burchaus notdwendien Grade erbatt, so ift die Kache

ber erften Schmeizung ein ichanes Geth, bas erfte hingufigung bei Inte in teinen Stinwerbe ber boleft und entlich ein eriese II in wichem Falle bie Leglung auf ibern Puntt gefommen ift. Man rollt bas Metal Stangen ober in Feemen, weiche ihem bie Mufter geben fellen. Es ift ichwer, biefer Bulammenfehung ein zweites Mac zu fohrend fis ichiechter zu machen; benn bie zum Schr Aupfers nichtige Walture würde nochwendiger ann Theft wes direkte verfthichten.

202) Wagen, ber burch bie Sand in aung gefest wird.

Der Mechanitus Richolfon von Ennisc einen neuen Bagen nach febr einfachen G erfunden. Er ift febr finnreich gebaut, bat ber, eine porn und zwei binten; bie lettern ! gefahr 3 Auf im Durchmeffer, bas vorbere ein Rug. Er wird burch eine eiferne Sanbhabe gung gefest, welche ber Lenter mit ber rech nach und bor fich bewegt, ohne bag es erm: ba bie Bewegung gang gelinde ift. Lines ift ner Bebel, ber mit bem Singer berührt mirb. auf bem Bege ein Sinbernif barftellt, babi bas erfte Rab über bas Sinbernif binmeggeboi daß ber Lenter einen Stof erhalt. Ueber ben Rabe befindet fich eine Danbhabe, welche beru menn ber Lenter umtehren will, welches aug gefchieht. Im Rufe befindet fich eine ander melde basu bient, ben Lauf ber Dafchine gu Der Erfinder verfichert, daß man einige Deil fabren tonne, ohne gu ermuben.

203) Berfahren, um ben Schweizers! mollenzeugen bie Rantinfarbe ju ge

Bu biefem Brecke wieft man alte Ragel i roftetes Eifen 15 Tage lang in guten Effig, ba man bad Beug mit einer Burfte, bie mit bie bung beneht ift, und erhalt auf diefe Art eir finfarbe, die immer icone

### III.

### Rritif ber Literatur ber Gewerbstunbe.

1) Förderungsmittel ber Wolfswohlfahrt in Bezug auf Annft, Wiffenichaft und Leben. Dause umd handbuch für Sedem, weicher für fein und Inderer Wohl ju wirten wünicht. Bon Karl Peruster, Mitter ic. Erfere Band. 1fte und Zer Abrhl. (S. 408.) 8. Leipzig. Dir Wigand, 1836.

Dat uns ber verehrte Berf. in feinen Baufteinen ein icho nes Bilb bes Gemerbemannes aufgeftellt, fo giebt er uns bier bie Darftellung bes Menfchen, wie ibn ber eble Menfcenfreund fo gern feben möchte. Der 3med ber Schrift wird fogleich ju Anfange angegeben, ber babin geht, bie Dite tel anzugeben, um bie auf geiftig-fittlichen Gutern berubenbe Bobtfahrt bes Menfchen gu grunben; ba jeboch ber Menfch ein Doppel-Befen ift, fo bat man eben fo wohl auf bie phys fifche als geiftige Bitbung gu feben. Die Bilbung bes Rom pers fucht ber Berf. theils burch Diatetit, theils burch Gos mnaftit ber Jugend, theils burch eine gut eingerichtete Brebicis nalpoligei gu bewirten. Bir glauben bier gwei Bemertungen machen gu muffen, bie auf bie Musbilbung bes jugenblichen Rorpers einen wichtigen Ginfing ausüben, namlich erftlich bie jugenblichen Rrafte nicht ju geitig und gu ftart angufpans nen, ein Rebler, ben Bemittelte nur ju baufig begeben; unb ameitens auf bie Regung eines bem Rorper und Geifte bochft verberblichen Triebes, ber oft ben fconften Reim erflidt und gerechte Doffnungen in ein frubes Grab fentt, Acht gu haben. Die geiftige Bilbung ftellt ber Berf. unter brei Dauptrubris ten bar: Die intellectuelle ober Berftanbesbilbung, bie afther tifche, bie wir nicht blos auf Runftgegenftanbe, fonbern auf bas Bobigefallen an ber Ratur, bie viele reine Freuben ges mabrt, begieben mochten, und bie fittlich religible, mit Recht religiofe, benn fie giebt ber Sittlichfeit bie rechte Beibe. In ber Ginigung biefer brei Bilbungerichtungen erfennt ber Berf. bie mabre Dumanitatebitbung. Aber ber Denich ficht nicht für fic allein ba, fonbern er ift Mitglieb ber Rirche, bee Staate, treibt ein Berufegefchaft und ift enblich gamliens mitglieb. Der Berf. behandelt biefe Berhaltniffe in Begies bung auf Boltewohlfahrt, fowohl im Allgemeinen als auch im Befondern fo umfaffend, baf wir ihm unbedingt beiffuch: ten muffen, es fep une erlaubt eine Stelle fiber ben Staat mertlich ansuführen (6. 87):

"Ctaaten, wo bicht und Recht ten Thron umgiebt, ber "allverebete gurft feibft ale Aller Borbild in Beiebeit und "Dugend firablt; wo bie Staats und Communalbenmten "und . Bertrette gu ben einsichtebouffen, gerechteften und "fittlicfetten Mannern geboren, und mit Geift und Gifer "für bit Sicherheft und Wanfe er,
"nuf im rechten Wands er;
"durch eigen Befolgung der
"Kaberre, Mindergebildeter
"Bohl Eigeler und des (
"Man der Staatsprech der "Higen ben Staatsprech der "beitet, ber Egoismus der E-"we ihm wenigftens gefestlich,
"dung gefest ist — diefe St "die trefflichen und glücklichsi "du perifin son."

Rachbem ber Berf. in ber e und ben 3med ber Bolfebilbung a ten auf bie allgemeinen Rorberun. bie befonbern im gweiten Banbe Boblfabrteforberung in bie theor für bie erfte empfiehlt er theile mi unterricht und amar vorzüglich in nis, Anthropologie, Pfpchologie u phie; fur bie einzelnen Abeile giet fde Rotigen. Bir fragen jeboch, ber um feine inbuftrielle Rortbitbun, ber Berf, in feinen Baufteinen mu Stubien und ihren praftifden Unm Bir wurben nur bie Berture ber Be geichneter prattifcher Manner empf Biffenfcaften fogleich prattifc an porguglich prattifc ift ber gweite 2 berung.

Geroif verdient biefes Buch in b fer zu tommen, damit es den verehr len Früchten erfeur; und baß es di wird, gebt deraus hervor, baß ein r darin wattet. Möcht der verehre L fprochenen zweiten Band folgen toffen.

2) Theoretifch : praftisches handbuch Bearbeitet non Karl Rubing. 8 Mit 8 Rupfertafeln. Bein; Dalp. 1836.

Prattifden Orgelbauern, feibft men tifchen Arnntniffe befiem, ba gablreich find, ift biefes Bert febr angelegentlich

Diament on Google

### 7) Citronett = Ereme.

Man reibe zwei feische und safteriche Etwentan 1 Pfund Judet ab, und presse sie eine Aus, bann miesse mach 2 bathe Eirschalen weißen Wein. Kine ihn nebst vom 22 bathe Eirschalen weißen Wein. Sine ih nebst vom 20 mie und der mit 12 Ethötteren in einen großen Topf. Unterbessen mus, man ein grindbes Kohlensene vorgerichret haben, woder au micht, bis ein diese Schaum daraus grwechen sis, der eine ihre Gaum der weite, bis ein diese Schaum daraus grwechen sis, der ihr Weiter überstiegen hat. Dann mischt man sogleich ungesähr 2 Loth ausgesösse Kalberssubssubsand ber den der der Betre beruter.

Das Dutten wird nun an einem tublen Dete fo lange fortgefest, bis die Maffe fast adgefabtt ift, weiche man fodam in Formen ober auch auf Sataribalen jum Sutern an einem tubien Dete aufbewadet.

Son es ein Punich-Creme fepn, fo fugt man gwei Etubglafer Rum ober Aret nach ber Anfertigung barunter, und eben fo berfahrt man auch mit Marusichno ober einem jeben andern Lqueur.

Bon Apfeifinen ober Pommerangen wird biefer Greme gang auf biefelbe Art verfertigt.

### V

### Di i & cellen.

### 1) Effigfubritation.

Dobereiner bat ein fehr einfaches Mittel angegeben, um febr fcnell einen febr concentrirten Effig au erhalten; man nimmt namlich ein tieines Glasflafch. den, und fullt es mit abfolutem Altebol an; in feinen Dafs beingt man einen fleinen Glastrichter. in welchen man Platinichmumm und einen Raben Baumwolle tauche, ber, ba er in ben Alfohoi geht, biefen mit bem Dlas tinfchwamm in Berbinbung bringt. Da biefes Detall auf die Luft wirtt, fo wird ber Sauerftoff verichludt, und ber Mitchel in febr farten und icharfen Beineffig vermanbelt, ben man baburd fammeln tann, bof man Die Stafche auf eine Glasplatte fest, und fie mit einer großen Glode bebedt. Bur Berfertlaung eines febe energifden Dlatinfdmammes giebt Dobereiner folgenbe Borfchrift: man macht aus bolgfaurem Ammoniat:Plas tin und Ammonial eine Mrt Tely, ben man in einen gut verschloffenen Platintiegel legt, und ibn ber Birtung bes Reuers ausfest.

2) Mastir von Fontaini Dan nehme gewöhnliches barg . . .

Schmelzt es und nimmt ben Schaum a hierzu fagt man: Bebr feinen geiben Sanb

borig umgerührt.

### 3) Sonntagefchulen gu PI

Die Sonntagsschuie ju Plauen f
Bei feb vorteitigafte Umandbung
ift namide in jwei Etassen getheltt wo
unterer Schreiben, Rechnen bis ju ben
Beichnen, Geographie umb Orthogaraphie
boggegen in ber obern: Beichnen, Rechne
meine- und beeimalbe. Aussieben ber Qu
bibwurgeln, Regelberte und multipier, Ret
mischungs Rechnen nach Sormel
Dhofit, beunscher Stept. Lebtinge misse
Raffenuntereicht besuchen, nur einwandist es erlaubt, blos an einigen Lebritu

Durch bie Annyung bes Dern E von Wiererbeim, ber Plauen mit seiner ofrte, ift noch ein neues Inflitut in bien, nahmlich eine Sonmagbilbeichnensch chen, ein für ben Anfteiguffand Plauer Inflitut, bas bereits and von 70 und terinnen befucht with.

### 4) Schwarze Farbe aus ber Rin ftanienbaume.

Die Rinde bes Kastanienbaums er so viel Lohe als die Eichenrinde; die si die sie mit schwefelsautem Eisen giebt, durch die Einwirtung der Sonne und d nicht so sieht, auf es die von Sumach thi man danaus Sowatte Ainte verfettiern.

Beipgig, gebrudt bei Friebrich Ru

Bayerische teatsbibliothek